



LEGENDE ...

- Ventouse de porte
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- VH — Extraction désenfumage volet coupe feu à asservir
- VB — Air neuf désenfumage volet coupe feu à asservir
- Clapet coupe.feu motorisé
- Clapet coupe.feu
- MD x.y 8V — Matériel Déporté 8 voies
- Avertisseur sonore
- Bouton Poussoir
- Ventouse 5000N
- Bus SMSI Communication rebouclé
- Bus SMSI Alimentation DAS redondant
- CONTACT DE POSITION PORTE DE RECOUPEMENT
- DEV — BOITIER VERT DEVERROUILLAGE

Ind	Date	Modifications	DESSINER	VERIFIER	APPROUVER
D	29/09/23	Mise à jour	EL	JB	JB
C	13/02/20	Mise à jour des libellés des MD	YT	JB	JB
B	15/12/03	MISE A JOUR SUITE OBSERVATIONS BETEREM	FV	FV	OP
A	11/12/03	MISE A JOUR	FV	FV	OP
0	25/11/03	Création	F.V	F.V	P.V

FAUCHÉ

Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél: 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel:
maintenance-multitechnique@fauche.com
www.fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE HOSPITALISATION 1er SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SMSI

Cette mire doit être lisible dans son intégralité
Pour A0 et A1 ABERPTHLIXOOCGOUVWNSZXKY

FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence informatique :
1/100°	A0	ACAD 2015	

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE : Bâtiment H - Niveau A

INDICE : D