

LEGENDE ...

- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermovélocimétrique
- Socle ICC
- Socle ICC sur détecteur
- Indicateur d'action incendie
- Déclencheur Manuel incendie
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- Bus Détection Incendie rebouclé

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
Indice 0	DOE
A	DOE - ZONE CUISINE
B	Mise à jour des libellés DI
29/09/23 - C	Mise à jour

FAUCHÉ
Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 63 43
www.FaucheSud.com
maintenance-multitechnique@fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE HOSPITALISATION 2ème SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SDI

Cette mire doit être tirée dans son intégralité
Pour 40 et 42 : ABSYPTALDSDZGSVMPRDDMY
(materiumuvwxRVmbdpqcdk 7\/ZHDKMS

Echelle :	Format :	USOCIBL :	Référence Informatique :	PT 001 G
1/100e	A0	ACAD 2015		

COMPTE ANALYTIQUE / AUTORDNCE :

Bâtiment H - Niveau B

INDICE : C