



LEGENDE ...

- Ventouse de porte
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- VH — Extraction désenfumage volet coupe feu à asservir
- VB — Air neuf désenfumage volet coupe feu à asservir
- Clapet coupe.feu motorisé
- Clapet coupe.feu
- MD.x.y 8V — Matériel Déporté 8 voies
- Avertisseur sonore
- Bouton Poussoir
- Ventouse 5000N
- Bus SMSI Communication rebouclé
- Bus SMSI Alimentation DAS redondant

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
A	Mise à jour des libellés des MD
29/09/23 - B	Mise à jour

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel:
maintenance-multitechnique@fauche.com
www.fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE PLATEAU TECHNIQUE 1er SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SMSI

Echelle : 1/100° | Format : A0 | LOGICIEL : ACAD 2015 | Référence informatique :

FT 051 G

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE : Bâtiment H - Niveau A

INDICE : B