PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE-HAUT

BATIMENT A
Radiologie

BATIMENT C
Maternité

BATIMENT D
Consultations externes

ZC05

Local SSI composé de
- 1 ECS (CS1140)+CMSI (STT22) adressable
- 1 CMSI conventionnel STT24 (Bâts A / B / D)
- 1 coffret de Cmdes Tourelles Bât C
- 1 coffret de Cmdes de réarmement des tourelles, CCF et Volets de désenfumage Bât C
- 1 coffret de relayage associé aux Cmdes Bât C

EXT A6 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse dédié aux archives

MEA 1.6:
-LT1 PCF0.2/SAS
-LT2 PCF0.1
-LC1 PCF0.1
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.5:
-LT1 CCF0.1/CCF0.2/CCF0.3
-LT2 DES0.1/DES0.2
-LC1 DES0.1
-LC2 DES0.2
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 CCF0.1
-LC6 CCF0.2
-LC7 CCF0.3
-LC8 LIBRE

MEA 1.4:
-LT1 AA0.1/AA0.2/AA/0.3/AA0.4/AA0.5
-LT2 AA0.6/DES0.3
-LC1 AA0.1
-LC2 LIBRE
-LC3 AA0.3
-LC4 AA0.4
-LC5 AA0.5
-LC6 AA0.6/DES0.3
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.3:
-LT1 CCF0.4
-LT2 PCF0.3
-LC1 CCF0.4
-LC2 PCF0.3
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.2 :
-LT1 LIBRE
-LT2 AGS RDC HAUT
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.1:
-LT1 AA0.7/AA0.81/DES0.4
-LT2 CCF0.5/CCF0.6/CCF0.7
-LC1 AA0.7
-LC2 AA0.8
-LC3 DES0.4
-LC4 DES0.3
-LC5 CCF0.5
-LC6 CCF0.6
-LC7 CCF0.7
-LC8 LIBRE

MEA 2.6 : depuis MD20 n°3
-LT1 CCF0.9/CCF0.10/CCF0.11/CCF0.12
-LT2 CCF0.13/CCF0.14/CCF0.15/CCF0.16
-LC1 CCF0.9
-LC2 CCF0.10
-LC3 CCF0.11
-LC4 CCF0.12
-LC5 CCF0.13
-LC6 CCF0.14
-LC7 CCF0.15
-LC8 CCF0.16

MEA 2.7 : depuis MD20 n°3
-LT1 DES0.3/DES0.4/DES0.5
-LT2 AA0.4/AA0.5/AA0.6
-LC1 DES0.3
-LC2 DES0.4
-LC3 DES0.5
-LC4 AA0.4
-LC5 AA0.5
-LC6 AA0.6
-LC7
-LC8

MEA 2.8 : depuis MD20 n°3
-LT1 PCF0.4
-LT2
-LC1
-LC2
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.15 : depuis MD20 n°5
-LT1 DES0.1/AA0.1/AA0.2
-LT2 DES0.2/AA0.3
-LC1 DES0.1
-LC2 DES0.2
-LC3 AA0.1
-LC4 AA0.2
-LC5 AA0.3
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.17 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF0.2
-LT2 LIBRE
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.16 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF0.1/CCF0.2/CCF0.3
-LT2 CCF0.5/CCF0.6/CCF0.7/CCF0.8
-LC1 CCF0.1
-LC2 CCF0.2
-LC3 CCF0.3
-LC4
-LC5 CCF0.5
-LC6 CCF0.6
-LC7 CCF0.7
-LC8 CCF0.8

MEA 2.14 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF0.21/CCF0.22/CCF0.23/CCF0.24
-LT2 CCF0.25/CCF0.26/CCF0.27/CCF0.28
-LC1 CCF0.21
-LC2 CCF0.22
-LC3 CCF0.23
-LC4 CCF0.24
-LC5 CCF0.25
-LC6 CCF0.26
-LC7 CCF0.27
-LC8 CCF0.28

MEA 2.15 : depuis MD20 n°5
-LT1 DES0.6/DES0.7/AA0.7/AA0.8
-LT2 DIFF A/B RdC Haut
-LC1 DES0.6
-LC2 DES0.7
-LC3 AA0.7
-LC4 AA0.8
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.16 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF0.1 DasCommun
-LT2 PCF0.2 DasCommun
-LC1 PCF0.1-1
-LC2 PCF0.1-2
-LC3 PCF0.1-3
-LC4 PCF0.2
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.17 : depuis MD20 n°5
-LT1 IS AA0.8
-LT2 PCF0.3
-LC1
-LC2
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.24 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF0.17/CCF0.18/CCF0.19/CCF0.20
-LT2
-LC1 CCF0.17
-LC2 CCF1.18
-LC3 CCF1.19
-LC4 CCF1.20
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

Dépose d'1 volet d'Amenée d'Air + grille de mise en surpression du SAS compris déconnexion et dépose des câbles d'asservissement
Calfeutrement CF1h suite dépose du volet

Nouveau Tableau de report + Alarme incendie à installer

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Depuis lignes sirènes Bât D R-1

Bâtiment D
- 7 Clapets CF (CCF)
- 2 Diffuseurs sonores (DS)+3Flashs Lumineux Depuis MEA Niveau RdC Bas
- 5 Volets de désenfumage
- 1 porte CF
- 3 MEA

Bâtiment A/B
- 20 Clapets CF (CCF)
- 10 Diffuseurs sonores (DS)+13Flashs Lumineux
- 11 Volets de désenfumage
- 3 portes CF
- 4 portes CF DasCommun
- 1 porte IS
- 7 MEA

LEGENDE

CCF existant : Asservissement incendie à refaire à neuf depuis MEA (voir détail)
Volet d'extraction désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déporteplaque Volet CF
Volet d'amenée d'air de désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déporteplaque Volet CF
Porte CF DAS compartimentage existante : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
Verrou DAS existant : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
Ventouse électromagnétique NFS 61-937 à installer sur portes : Asservissement à créer depuis MEA
Contact de position à installer sur porte CF DAS de compartimentage existante en limite de zone de mise en sécurité : câblage report de position depuis MEA à réaliser
Diffuseur Lumineux à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
Diffuseur sonore forte puissance (90 dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
ACS (90dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
Détecteur optique de fumée à fournir et à poser compris câblages BUS à reprendre
Module Electronique Adressable à fournir et à poser
Armoire électrique - Prisma G L800 à créer
Moulure PVC à installer
Alimentations spécifiques à prévoir
Chemins de câble C_2 Tables existants à conserver
Diffuseur sonore ou tableau répétiteur d'alarme existant à à déposer
Détecteur incendie existant à conserver
Tableau de report incendie à installer
Alimentation électrique de sécurité
Ligne de Télécommande L7 2x1.5² CR1 + Ligne de contrôle LC 1ph10ème à créer
Ligne de télécommande 2x1.5² CR1 à créer
Ligne de contrôle 1ph10ème CR1 à créer
Liaisons 2x1.5 ou 4x1.5² existantes à conserver et à réutiliser
BP Ouverture porte - Contrôle d'Accès
DM Ouverture (BG Vert) - Contrôle d'Accès

Maîtrise d'ouvrage:
CH de Saint Junien
Rue de Châteaubriand
87205 SAINT JUNIEN

Migration du SDI
Migration du CMSI Conventionnel
Bâtiments A / B / D

SSI
18/04/2025

PLAN PROJET
Lot Unique SSI
NIVEAU RdC Haut ECH 1/125

SSI 04

indice	date	modifications

CITE 4
CONSULTANTS INGENIEURS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
10, RUE THOMAS EDISON
87220 FEYTIAT
TEL.: 05 55 31 85 25
FAX: 05 55 31 85 35

Bureau d'Etudes
CITE 4 SARL
2 rue Thomas Edison
87220 FEYTIAT
e-mail: contact@cite4.fr
Tél. 05.55.31.85.25
Fax. 05.55.31.85.35