PLAN DU 1er ETAGE

MEA 2..9:
-LT1 CCF1.1 à CCF1.7
-LT2 LIBRE
-LC1 CCF1.1
-LC2 CCF1.2
-LC3 CCF1.3
-LC4 CCF1.4
-LC5 CCF1.5
-LC6 CCF1.6
-LC7 CCF1.7
-LC8 LIBRE

MEA 2.10:
-LT1 AA1.1/AA1.2/DES1.1
-LT2 LIBRE
-LC1 AA1.1
-LC2 AA1.2
-LC3 DES 1.1
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 2.11 :
-LT1 PCF1.1
-LT2 LIBRE
-LC1 PCF1.1
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 2.12:
-LT1 AA1.3/AA1.4/DES1.2/DES1.3
-LT2 CCF1.8/CCF1.9/CCF1.10/CCF1.11
-LC1 AA1.3
-LC2 AA1.4
-LC3 DES1.2
-LC4 DES1.3
-LC5 CCF1.8
-LC6 CCF1.9
-LC7 CCF1.10
-LC8 CCF1.11

MEA 2.13:
-LT1 IS RDC HAUT
-LT2 IS NIVEAU 1
-LT3 IS NIVEAU 2
-LT4 LIBRE

MEA 2.14:
-LT1 PCF1.2
-LT2 AGS NIVEAU 1
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 2.3 : depuis MD20 n°3
-LT1 CCF1.17/CCF1.18/CCF1.19/CCF1.20
-LT2 CCF1.21/CCF1.22/CCF1.23/CCF1.24
-LC1 CCF1.17
-LC2 CCF1.18
-LC3 CCF1.19
-LC4 CCF1.20
-LC5 CCF1.21
-LC6 CCF1.22
-LC7 CCF1.23
-LC8 CCF1.24

MEA 2.4 : depuis MD20 n°3
-LT1 CCF1.25/CCF1.26/CCF1.27/CCF1.28
-LT2 CCF1.29/CCF1.30/CCF1.31
-LC1 CCF1.25
-LC2 CCF1.26
-LC3 CCF1.27
-LC4 CCF1.28
-LC5 CCF1.29
-LC6 CCF1.30
-LC7 CCF1.31
-LC8

MEA 2.5 : depuis MD20 n°3
-LT1 DES1.3/AA1.4
-LT2 DIFF R+1
-LC1 DES1.3
-LC2 AA1.4
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

Dépose d'1 volet d'Amenée d'Air + grille de mise en surpression du SAS compris déconnexion et dépose des câbles d'asservissement
Cafleutrement CF1h suite dépose du volet

Etage1-BâtA/B-Porte DAS Com-1.2-2

Etage1-BâtA/B-Porte DAS Com-1.2-1

Etage1-BâtA/B-DES-1.3

Etage1-BâtA/B-AA-1.5

Etage1-BâtA/B-DES-1.4

Nouveau Tableau de report d'alarme incendie à installer

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Protection des locaux pour réalisation des travaux
Cloison placo à démolir
Dépose rails et dalles de faux plafonds de part et d'autre de la cloison
Réalisation d'une nouvelle cloison CF1h du sol au plafond CF
Peinture finale de couleur blanche

Etage1-BâtD-Porte DAS-1.1

Etage1-BâtD-AA-1.1

Etage1-BâtD-DES-1.1

Etage1-BâtD-AA-1.2

Etage1-BâtD-AA-1.3

Etage1-BâtD-DES-1.2

Etage1-BâtD-AA-1.4

Etage1-BâtD-Porte DAS Com-1.1-2

Etage1-BâtD-Porte DAS Com-1.1-3

Etage1-BâtC-AA-1.4

Etage1-BâtC-CCF-1.10

Etage1-BâtC-CCF-1.5

Etage1-BâtC-CCF-1.11

Etage1-BâtC-CCF-1.7

Etage1-BâtC-AA-1.2

Etage1-BâtC-CCF-1.9

Etage1-BâtC-CCF-1.2

Etage1-BâtC-DES-1.3

Etage1-BâtC-AA-1.3

Etage1-BâtC-CCF-1.8

Etage1-BâtC-DES-1.2

Etage1-BâtC-AA-1.1

Etage1-BâtC-CCF-1.1

Etage1-BâtC-CCF-1.6

Etage1-BâtC-Porte DAS-1.2

Etage1-BâtC-CCF-1.4

Etage1-BâtC-DES-1.1

Etage1-BâtC-DES-1.2

Etage1-BâtC-Porte DAS Com-1.1

Etage1-BâtA/B-AA-1.6

Etage1-BâtA/B-AA-1.7

Etage1-BâtA/B-Porte DAS-1.2

Etage1-BâtA/B-DES-1.5

Tableau de report ou sirène existante à déposer

CHIRURGIE A _ AMBULATOIRE

CHIRURGIE B

MEA 1.10 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF1.1/CCF1.2
-LT2 CCF1.3
-LC1 CCF1.1
-LC2 CCF1.2
-LC3 CCF1.3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.11 : depuis MD20 n°5
-LT1 DES1.1/AA1.1/AA1.2
-LT2 IS ESCALIER EXT.
-LC1 DES1.1
-LC2 AA1.1
-LC3 AA1.2
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

Bâtiment D
- 5 Clapets CF (CCF)
- 3 Diffuseurs sonores (DS)+5Flashs Lumineux Depuis MEA Niveau R+2
- 6 Volets de désenfumage
- 1 porte CF
- 3 portes CF DasCommun
- 5 MEA

Bâtiment A/B
- 23 Clapets CF (CCF)
- 7 Diffuseurs sonores (DS)+10Flashs Lumineux
- 6 Volets de désenfumage
- 2 portes CF DasCommun
- 6 MEA

MEA 1.12 : depuis MD20 n°5
-LT1 DES1.2/AA1.3/AA1.4
-LT2
-LC1 DES1.2
-LC2 AA1.3
-LC3 AA1.4
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.13 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF1.4/CCF1.5
-LT2
-LC1 CCF1.4
-LC2 CCF1.5
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.14 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF 1.1 DasCommun
-LT2 PCF 1.1
-LC1 PCF1.1-1
-LC2 PCF1.1-2
-LC3 PCF1.1-3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.11 : depuis MD20 n°5
-LT1
CCF1.9/CCF1.10/CCF1.11/CCF1.12
-LT2
CCF1.13/CCF1.14/CCF1.15/CCF1.16
-LC1 CCF1.9
-LC2 CCF1.10
-LC3 CCF1.11
-LC4 CCF1.12
-LC5 CCF1.13
-LC6 CCF1.14
-LC7 CCF1.15
-LC8 CCF1.16

MEA 2.12 : depuis MD20 n°5
-LT1 DES1.4/DES1.5/AA1.5/AA1.6
-LT2 DIFF R+1
-LC1 DES1.4
-LC2 DES1.5
-LC3 AA1.5
-LC4 AA1.6
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.13 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF 1.2 DasCommun
-LT2 PCF 1.2
-LC1 PCF 1.2-1 DasCom
-LC2 PCF 1.2-2 DasCom
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

LEGENDE

- CCF existant : Asservissement incendie à refaire à neuf depuis MEA (voir détail)
- EXT — Volet d'extraction désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposelreprise Volet DF
- AA — Volet d'amenée d'air de désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposelreprise Volet DF
- Porte CF DAS compartimentage existante : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Vernou DAS existant : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Ventouse électromagnétique NFS 61-937 à installer sur portes : Asservissement à créer depuis MEA
- Contact de position à installer sur porte CF DAS de compartimentage existante en limite de zone de mise en sécurité : câblage report de position depuis MEA à réaliser
- Diffuseur Lumineux à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Diffuseur sonore forte puissance (90 dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- ADS (80dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Détecteur optique de fumée à fournir et à poser compris câblages BUS à reprendre
- MDE — Module Electronique Adressable à fournir et à poser
- Armoire électrique - Prisma G L800 à créer
- Moulure PVC à installer
- Alimentations spécifiques à prévoir
- Chemins de câble C_Faibles existants à conserver
- Diffuseur sonore ou tableau répéteur d'alarme existant à à déposer
- Détecteur incendie existant à conserver
- Tableau de report incendie à installer
- 5.5 kA — Alimentation électrique de sécurité
- Ligne de Télécommande LT 2x1.5² CR1 + Ligne de contrôle LC 1gb10ème à créer
- Ligne de télécommande 2x1.5² CR1 à créer
- Ligne de contrôle 1gb10ème CR1 à créer
- Liaisons 2x1.5 ou 4x1.5² existantes à conserver et à réutiliser
- BP Ouverture porte - Contrôle d'Accès
- DM Ouverture (BG Vert) - Contrôle d'Accès

Maîtrise d'ouvrage:
CH de Saint Junien
Rue de Châteaubriand
87205 SAINT JUNIEN

Migration du SDI
Migration du CMSI Conventionnel
Bâtiments A / B / D

SSI
18/04/2025

PLAN PROJET
Lot Unique SSI
NIVEAU R+1 ECH 1/125

SSI 05

indice	date	modifications

CITE 4
CONSULTANTS INGENIERIE ET TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
92, RUE THOMAS EDISON
87220 FEYTIAT
TEL: 05 55 31 85 25
FAX: 05 55 31 85 35

Bureau d'Etudes
CITE 4 SARL
2 rue Thomas Edison
87220 FEYTIAT
e-mail: contact@cite4.fr
Tél: 05.55.31.85.25
Fax: 05.55.31.85.35