Nº Kort	Diseño Design	DET. 6 ITEM 6	DET. 10 ITEM 10	DET. 14 ITEM 14	DET. 17 ITEM 17	DET. 30 ITEM 30	DET. 31 ITEM 31	DET. 37 ITEM 37
B	A	–	–	–	–	1–GANG	–	GT2DS
	B	–	–	–	–	2–GANG	–	
	C	–	–	–	–	3–GANG	–	
	D	1	1	2	2	1–GANG	2	
	E	1	1	2	2	2–GANG	2	
	F	1	1	2	2	3–GANG	2	
	G	1	1	2	2	2–GANG	1	
	H	1	1	2	2	3–GANG	1	GT2ES
	K	1	943365	2	2	2–GANG	1	140544A
	L	1	948912	2	2	3–GANG	1	GT2DS+GT2ES
	M	1	948912	2	2	3–GANG	1	GT2ES

NOTE(*):
FEEDBACK BOX RIGHT HAND DRAWING Nº986414A
FEEDBACK BOX LEFT HAND DRAWING Nº986416A

NOTA(*):
CAJA REALIMENTACION MANO DERECHA PLANO Nº986414A
CAJA REALIMENTACION MANO IZQUIERDA PLANO Nº986416A





JUNTA EN "V"	41	2	JOINT			V–20S	
RAIL DE BORNAS	40	1	BAR	980875A		TS 35 L=140	
BORNA TOMA TIERRA	39	1	PLINTH	WEIDMULLER		ULSKG5	
ROTULOS DE BORNAS	38	–	PLINTH SIGN	WEIDMULLER		UK5–ZB6	
TARJETA	37	1	PC–BOARD		VER DIAGRAMA CONEXIONADO SEE CONNECTION DIAGRAM		
TAPON	36	1	PLUG PG16	OBO		108/16	
TAPON	35	5	PLUG PG11	OBO		108/11	D
PRENSE	34	3	CABLE SEALING			PG11	
ARANDELA DUBO	33	3	WASHER	NYLON		M5	
REMACHE	32	2	PIN	ALUMINIUM		ø5x10	
FINAL DE CARRERA	31	–	MICRO SWITCH 14 CE2–1	HONEYWELL	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN		
POTENCIOMETRO	30	1	POTENTIOMETER	BOURNS	VER DISEÑO SEE DESIGN		
TAPA DE BORNA	29	1	END	WEIDMULLER		DUK–4/10	
TOPE FINAL DE BORNAS	28	2	END SUPPORT	WEIDMULLER		EUK	
BORNA	27	–	PLINTH	WEIDMULLER	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN	UK5	
ROTULA	26	1	LINK HEAD	SKF		SALKAC M3	
ROTULA	25	1	LINK HEAD	SKF		SAKAC M3	
TORNILLO c/PLANA	24	2	SCREW	ISO4762	DIN85	M3x16 Inox.	
ARANDELA GROWER	23	10	WASHER	DIN127		M5 A4–70	C
TUERCA AUTOBLOCANTE	22	1	NUT		DIN985	M3 Inox	
TUERCA	21	1	NUT	ISO4035	DIN934	M3 Inox	
TUERCA	20	1	NUT	920235A		–	
DISTANCIADOR	19	3	DISTANCE SCREW	980874D			
DISTANCIADOR	18	3	DISTANCE SCREW	980874C			
TORNILLO ALLEN	17	–	SCREW	ISO4762	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN	M6x25 A4–70	
TUERCA	16	4	NUT	DIN934		M5 A4–70	
TORNILLO ALLEN	15	1	SCREW	ISO4762		M6x25 A4–70	
TORNILLO ALLEN	14	–	SCREW	ISO4762	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN	M5x20 A4–70	
TORNILLO AVELLANADO	13	3	SCREW	ISO2009		M5x12 A4–70	
TORNILLO ALLEN	12	3	SCREW	ISO4762		M5x8 A4–70	
TORNILLO ALLEN	11	1	SCREW	ISO4762		M5x15 A4–70	
LEVA INDICADORA	10	–	INDICATION	986414A	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN		B
DISTANCIADOR	9	1	DISTANCE	920234A			
SILEMBLOCK	8	4	ELASTIC BLOCK	RADIAFLEX		VI521300	
CLIPS	07	3	BINDING CLIP	930426A			
CHAPA SOPORTE	6	–	PLATE OPCIONAL OPTIONAL	NOTE(*)	CANT. VER DISEÑO No.off SEE DESIGN		
ZUNCHO POTENCIOMETROS	5	1	LINK ARM	920231A			
ZUNCHO POTENCIOMETROS	4	1	LINK ARM	920229A			
CHAPA SOPORTE POTENC.	3	1	HOLDER	920228A			
BASTIDOR	2	1	PLATE	123822A			
CAJA DE REALIMENTACION	1	1	FEED BACK BOX	123821A			

Marca. Item Nº	Cant. Qty	Descripción Description	Referencia Reference	Material Material	Notas Remark
Construcción Plant			Nº de pedido Order No./Prod.gr. No.		Peso Total Kg. Tot.weight kg

BOX RIGHT HAND AS SNOWN
BOX LEFT HAND TO OPPOSITE HAND

CAJA MANO DERECHA COMO SE MUESTRA
CAJA MANO IZQUIERDA OPUESTA

Dibujado Drawn	Comprobado Checked	Aprobado Approved	Rugosidad superficie ISO/R 1302 Ra um
CR	CR	MB	

KAMEWA
A Volvare P.L.C. company
KRISTINEHAMN SWEDEN

OD–Box Type: F/FO
Distribuidor Tipo: F/FO

FEED BACK BOX ASSEMBLY
MONTAJE CAJA DE REALIMENTACION

Escala Scale	Fecha Date
1:2 A2	15/06/07
Hoja Sheet de of	Plano anterior Previous drg. 986410
Plano Nº Drawing Nº	Diseño Design / Revisión Revis.
211113	

ESTE PLANO NO DEBE SER COPIADO NI USADO PARA FABRICACION SIN PERMISO ESCRITO. NO DEBE SER ENTREGADO NI COMUNICADO DE OTRA FORMA A UN TERCERO. POR ESTA INFRACCION SE PROCEDERA LEGALMENTE.
THIS DRAWING MUST NOT BE COPIED NOR USED FOR MANUFACTORING PURPOSES WITHOUT OUR WRITEN PERMISION NEITHER IS TO BE HANDED OVER TO NOR IN OTHER WAY COMMUNICATED TO A THIRD PARTY. INFRINGEMENT WILL LEAD TO PROSECUTION.

Nº Kort	Revision Revision	Zona Zone	Comprende la revisión Revision comprises	Fecha Date	Dibujado Drawn	Aprobado Approved

6 5 4 3 2 1