TUBE N°	DOSSIER N°	PIECE N°

RTE

GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
RESEAU D'ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE

LIGNE D'ENERGIE ELECTRIQUE

A 1 circuit 225kV

FLEAC - LE MARQUIS

Sécurisation de la traversée LGV Sud Europe Atlantique au PK 199+741 dans la portée 4 - 5

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

PROFIL EN LONG

du support n°16 au Poste de FLEAC

CANTON	PARAMETRE			CONDUCTEURS	CABLE DE GARDE
	DE BASE +15°C		DESSINE +75°C		
	Cond.	C.d.G.	Conducteurs		
	Voir Tableau ci-contre				

ECHELLES { HAUTEURS: 1/500
LONGUEURS: 1/2500

Les cotes d'altitudes des fils et câbles des traversées de lignes aériennes d'énergie ou de télécommunications sont prises à 20 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne étudiée, sauf quand il y a une annotation particulière.

N° de PLAN : O-OP-FLEAC\61MOIS-PL-16-FLEAC-h

TRANSPORT ELECTRICITE OUEST GROUPE EXPLOITATION TRANSPORT POITOU-CHARENTES 12, Rue Aristide BERGES 17187 PERIGNY			Voir Tableau ci-contre			Format B.10 x 0.30 Surface 2.45 m²	BETCO N° 28009
Date: 07-02-07	INDICE	DATE	MODIFICATION	DEMANDE	EXECUTE		

Indice	Date	Modifications	Demandé par	Etabli par Entreprise CEGELEC	Dessiné par	Visa	Vérifié	Visa	Approuvé par	Visa
a	09-09-70	Mise à jour dossier d'exploitation								
b	07-02-07	Mise à jour sous Autocad suite au relevé topographique de la ligne	GET	BETCO	D.C.		J.M.S		P.T.	
c	03-07-07	Mise à jour annotations client du 29 juin 2007	GET	BETCO	P.T.		J.M.S		C.C.	
d	06/10	Mise à jour après travaux pose kits de renforcement supports 7 et 10	TEO	TRANSEL	SM		PP			
e	02-09-11	Mise à jour après relevés topographiques	GET	N°2011_05_41 CEGELEC	C.A.					
f	12-10-11	Sécurisation Traversée LGV dans la portée 5 - 4. Remplacement des câbles conducteurs et gardes dans le tronçon 10 - 1. Remplacement des supports 5 et 4. Renforcement du support 6.	TEO	N°2011_05_41 CEGELEC	eb					
g	04/11/11	2eme Solution, l'indice f n'est pas viable car le remplacement du support 5 est dans un bois classé. Sécurisation Traversée LGV dans la portée 5bisn - 4n. Remplacement des câbles conducteurs et gardes dans le tronçon 10 - 1. Remplacement du support 4. Ajout du support 4bisn. Plus de Renforcement du support 6.	TEO	N°2011_05_41 CEGELEC	eb					
h	14/11/11	3eme Solution, Plus de remplacement des câbles conducteurs et gardes dans le tronçon 10 - 1 mais dans le tronçon 5 - 1. Remplacement du support 4. Ajout du support 4bisa. Plus de Renforcement du support 6.	TEO	N°2011_05_41 CEGELEC	eb					