Bâtiment M

Bâtiment N

Bâtiment O

Pelouse

Parking

Bâtiment G

Bâtiment H

Bâtiment I

Bâtiment J

Bâtiment D

Bâtiment E

Bâtiment F

REFROIDISSEMENT FREINS

Voir rapport commentaire N°2
Problème détection car
Signal perturbé par le poste


ECOLE CENTRALE DE NANTES
1, rue de la Noë
BP 92101
44321 Nantes Cedex

MPSIngenierie
24 chemin de la glacière
31200 TOULOUSE
Tel: 0689320294
www.mps-ingenierie.com

BCFGROUPE Architectes
13, chemin des Rimmes
44340 - BOUGUENAIS
Tel: 0240690002
www.bcfgroupe.com


PROJET D'INTEGRATION D'UNE
PLATEFORME EXPERIMENTALE BANC FREIN
POUR MOTEUR A COMBUSTION HYDROGENE
44300 NANTES

RESEAUX EXTERIEURS-BOUCLE REFROIDISSEMENT FREIN

PRO

Groupement

Date : 16/06/25 | Indice : A | Dessinateur : CJUA

Plan : 005 | Echelle : 1/200E-1/100E | Format :

| Indice | Modification | Date | Dessiné par | Contrôlé par |
|---|---|---|---|---|
| A | CREATION | 16/06/25 | CJUA | S.M |