
Passage de dalle : collier coupe-feu 2h
Dévoiement des colonnes EUE/VEF/EIC/ECS/ECSB
EU PVC - Ø125 - 1.5%
EU PVC - Ø160 - 1.5%
EU PVC - Ø200 - 1.5%
EF Ø125 - 1.5%
EF Ø160 - 1.5%
EF Ø200 - 1.5%
EF Ø40 - 1.5%
EU PVC - Ø40 - 1.5%
EU PVC - Ø100 - 1.5%
EU PVC - Ø250 - 1.5%
EU PVC - Ø315 - 1.5%
EU PVC - Ø400 - 1.5%
EV Ø125 - 1.5%
EV Ø160 - 1.5%
EV Ø200 - 1.5%
EV Ø40 - 1.5%
EV Ø63 - 1.5%
EV Ø90 - 1.5%
EV Ø110 - 1.5%
EV Ø250 - 1.5%
EV Ø315 - 1.5%
EV Ø400 - 1.5%
EU PVC - Ø63 - 1.5%
EU PVC - Ø90 - 1.5%
EU PVC - Ø110 - 1.5%
EU PVC - Ø125 - 1.5%
EU PVC - Ø160 - 1.5%
EU PVC - Ø200 - 1.5%
EU PVC - Ø250 - 1.5%
EU PVC - Ø315 - 1.5%
EU PVC - Ø400 - 1.5%
EU PVC - Ø40