BATI MITOYEN

BATI MITOYEN

BATI MITOYEN

Mitoyenneté

Reprise d'enduit sur mitoyen après déconstruction galerie

6.79

Reprise d'enduit sur mitoyen après déconstruction galerie

1.56

Alt. 40.23 Ngf

Alt. 40.36 Ngf

Alt. 40.36 Ngf

Alt. 40.36 Ngf

A

B

C

C

GIP
Postes de travail : (Esp 6 postes)
32.95 m²
Effec. perm : 2 G
Esp 6 PDT

GIP
Postes de travail : (Esp 6 postes)
34.25 m²
Effec. perm : 3 G
Esp 6 PDT

Circulation
2.66 m²

Circulation
5.78 m²

GIP
Direction : (Adjoint)
13.62 m²
Effec. perm : 1 G
Esp 1 PDT

GIP
Bulle d'isolement : (Logt)
5.22 m²
Effec. perm : 1 G
Esp 0 PDT

GIP
Direction : (Adjoint)
13.15 m²
Effec. perm : 1 G
Esp 1 PDT

GIP
Bulle d'isolement : 2.77
5.13 m²

Circulation
36.43 m²

Circulation
7.70 m²

GIP
Direction : (Dir)
12.04 m²
Effec. perm : 1 G
Esp 1 PDT

GIP
Direction : (Direction)
18.11 m²
Effec. perm : 2 G
Esp 1 PDT

GIP
Postes de travail : (Esp 6 postes)
29.22 m²
Effec. perm : 3 G
Esp 6 PDT

GIP
Bulle d'isolement : (Salle de travail)
4.38 m²
Effec. perm : 2 G
Esp 0 PDT

GIP
Apprenti(e)
18.42 m²
Effec. perm : 2 G
Esp 2 PDT

Conservation décors

Conservation décors

Conservation décors

Zone chape flottante

Zone chape à opérer

Zone chape à opérer

Zone de convivialité

Zone de convivialité

Gaine technique

Gaine technique

Gaine technique