APAVE
AGENCE DE ROUEN

2 rue des Mouettes CS 90098
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
N° SIRET : 90386907101236

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
CONTACT : M BAUDEL

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre **:** Numéro de contrat : Numéro de rapport (n° de tâche) **: T251302716** Date : **21/08/2025**	Lieu d'intervention : **BATIMENT 412 Ancien Lacan** **4 rue PAUL ELUARD** **76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN** **Destinataire rapport :** **CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY**	Date d'intervention : Du **24/07/2025 au 24/07/2025** Intervenant : **Monsieur Baptiste BEAUFILS** Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 39 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées. Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

C PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Accompagnateur : M BAUDEL

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 112621
Date d'intervention : **24/07/2025**

Date du rapport : **21/08/2025**

E PROGRAMME DE TRAVAUX

DEMOLITION

F CONCLUSION

Le code du travail ne fixe pas de seuil, ni de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Par conséquent, toutes les mesures ou résultats d'analyse sont référencés dans le rapport.

Note informative :

- **Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.**
- **Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure**

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature	
	**Nom de l'opérateur : BEAUFILS Baptiste** **AGENCE DE ROUEN 2 rue des Mouettes CS 90098 76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX** Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX N° de police : 10800807204 Date d'expiration : 31/12/2025

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION 2
PROPRIETAIRE 2
DONNEUR D'ORDRE 2
EXECUTION DE LA MISSION 2
PROGRAMME DE TRAVAUX 2
CONCLUSION 2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 4

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 4

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 4
BIEN OBJET DE LA MISSION 4
PERIMETRE DE REPERAGE 4
COMMENTAIRES MISSION 6

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB 6

METHODOLOGIE EMPLOYEE 33

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 34
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 34

CROQUIS 35

ATTESTATION D'ASSURANCE 38

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : Niton
Modèle de l'appareil : **XLP300 40mCi**
N° de série : 92245

Nature du radionucléide : Cadmium 109
Date du dernier chargement de la source : 20/03/2020
Activité de la source à cette date : 850 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2575
Concentration : 0,31 mg/cm²
Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2574
Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1	0,5	24/07/2025	Etalonnage de début de diagnostic
528	1	0,5	24/07/2025	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : ERP
Bâtiment : Bâtiment 412
Etage : 1
N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
RDC	Entrée
RDC	Degagement 1
RDC	Bureau n°1
RDC	Bureau n°2
RDC	Bureau n°3
RDC	Chambre n°1
RDC	Salle de sejour n°1
RDC	Chambre n°2
RDC	Salle a manger n°1
RDC	Infirmerie n°1
RDC	Office n°1
RDC	Sanitaire n°1
RDC	Sanitaire n°2
RDC	Chambre n°3
RDC	Chambre n°4
RDC	lingerie
RDC	Cage d'escalier n°1
RDC	Bureau n°4
RDC	Vestiaires
RDC	Degagement n°1
RDC	Bureau n°5
RDC	Bureau n°6
RDC	Bureau n°7
RDC	Bureau n°8
RDC	Bureau n°9
RDC	Bureau n°10
RDC	Sanitaire n°3
RDC	Cage d'escalier entree
RDC	Ascenseur n°1
RDC	Degagement n°2
RDC	Bureau n°11
RDC	Bureau n°12
RDC	Atelier n°1
RDC	Atelier n°2
RDC	Atelier n°3
RDC	Sanitaire n°4
RDC	Sanitaire n°5
RDC	Office n°2
RDC	Atelier n°4
RDC	Atelier n°5
RDC	Atelier n°6
RDC	Lingerie n°1
RDC	Cage d'escalier n°2
1er Etage	Bureau n°13
1er Etage	Office n°3
1er Etage	Chambre n°5
1er Etage	Chambre n°6
1er Etage	Salle de sejour n°2
1er Etage	Chambre n°7
1er Etage	Chambre n°8
1er Etage	Infirmerie n°2

1er Etage	SDB
1er Etage	Sanitaire n°6
1er Etage	Sanitaire n°7
1er Etage	Chambre
1er Etage	Chambre n°9
1er Etage	Lingerie n°2
1er Etage	Degagement n°3
1er Etage	Lingerie n°3
1er Etage	Vestiaire
1er Etage	Lingerie n°4
1er Etage	Salle a manger n°2
1er Etage	Office n°4
1er Etage	Bureau n°14
1er Etage	Salle de sejour n°3
1er Etage	Chambre n°10
1er Etage	Bureau n°15
1er Etage	Sanitaire n°8
1er Etage	Chambre n°11
1er Etage	Sanitaire n°9
1er Etage	Sanitaire n°10
1er Etage	Chambre n°12
1er Etage	Chambre n°13
1er Etage	Chambre n°14
1er Etage	Lingerie n°5
Sous-sol	Local technique n°1
Sous-sol	Degagement n°4
Sous-sol	Sous station
Sous-sol	Local technique n°2
Sous-sol	Local technique n°3
Extérieur	Toiture
Extérieur	Façades
RDC	WC
Sous-sol	Escalier
1er Etage	Ascenseur n°2
Sous-sol	Ascenseur n°3

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :
SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.
Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Bureau n°13 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
305	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
306					MD	0	0,01		
307	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
308					MD	0	0,01		
309	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
310					MD	0	0,01		
311	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
312					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Office n°3 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
313	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
314					MD	0	0,01		
315	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
316					MD	0	0,01		
317	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
318					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Chambre n°5 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
319	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
320					MD	0	0,01		
321	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
322					MD	0	0,01		
323	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
324					MD	0	0,01		
325	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
326					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°6 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
327	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
328					MD	0	0,01		
329	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
330					MD	0	0,01		
331	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
332					MD	0	0,01		
333	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
334					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle de sejour n°2 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
335	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
336					MD	0	0,01		
337	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
338					MD	0	0,01		
339	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
340					MD	0	0,01		
341	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
342					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°7 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
343	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
344					MD	0	0,01		
345	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
346					MD	0	0,01		
347	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
348					MD	0	0,01		
349	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
350					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°8 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
351	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
352					MD	0	0,01		
353	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
354					MD	0	0,01		
355	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
356					MD	0	0,01		
357	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
358					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Infirmerie n°2 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
359	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
360					MD	0	0,01		
361	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
362					MD	0	0,01		
363	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
364					MD	0	0,01		
365	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
366					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : SDB (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
367	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
368					MD	0	0,01		
369	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
370					MD	0	0,01		
371	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
372					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Sanitaire n°6 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
373	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
374					MD	0	0,01		
375	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
376					MD	0	0,01		
377	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
378					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Sanitaire n°7 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
379	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
380					MD	0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture					
	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	2

Local : Chambre (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
381	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
382					MD	0	0,01		
383	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
384					MD	0	0,01		
385	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
386					MD	0	0,01		
387	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
388					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°9 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
389	Murs A		Bois	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
390		Ensemble des portes			MD	0	0,01		
391	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
392					MD	0	0,01		
393	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
394					MD	0	0,01		
395	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
396					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Lingerie n°2 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
397	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
398					MD	0	0,01		
399	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
400					MD	0	0,01		
401	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
402					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Degagement n°3 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
403	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
404					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Lingerie n°3 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
405	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
406					MD	0	0,01		
407	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
408					MD	0	0,01		
409	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
410					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Vestiaire (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
411	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
412					MD	0	0,01		
413	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
414					MD	0	0,01		
415	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
416					MD	0	0,01		
417	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
418					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Lingerie n°4 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
419	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
420					MD	0	0,01		
421	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
422					MD	0	0,01		
423	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
424					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle a manger n°2 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
425	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
426					MD	0	0,01		
427	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
428					MD	0	0,01		
429			Bois	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
430	Murs A B C D	Ensemble des plinthes			MD	0	0,01		
431	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
432					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Office n°4 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
433	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
434					MD	0	0,01		
435	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
436					MD	0	0,01		
437	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
438					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Bureau n°14 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
439	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
440					MD	0	0,01		
441	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
442					MD	0	0,01		
443	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
444					MD	0	0,01		
445	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
446					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle de sejour n°3 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
447	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
448					MD	0	0,01		
449			Ciment	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
450	Murs A B C D	Ensemble des murs			MD	0	0,01		
451	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
452					MD	0	0,01		
453	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°10 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
454	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
455					MD	0	0,01		
456	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
457					MD	0	0,01		
458	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
459					MD	0	0,01		
460	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
461					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°15 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
462	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
463					MD	0	0,01		
464	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
465					MD	0	0,01		
466	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
467					MD	0	0,01		
468	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
469					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Sanitaire n°8 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
470	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
471					MD	0	0,01		
472	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
473					MD	0	0,01		
474	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
475					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Chambre n°11 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
476	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
477					MD	0	0,01		
478	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
479					MD	0	0,01		
480	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
481					MD	0	0,01		
482	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
483					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Sanitaire n°9 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
484	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
485					MD	0	0,01		
488	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
489					MD	0	0,01		
490	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
491					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Sanitaire n°10 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
486	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
487					MD	0	0,01		
492	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
493					MD	0	0,01		
494	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
495					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Chambre n°12 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
496	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
497					MD	0	0,01		
498	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
499					MD	0	0,01		
500	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
501					MD	0	0,01		
502	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
503					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°13 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
504	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
505					MD	0	0,01		
506	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
507					MD	0	0,01		
508	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
509					MD	0	0,01		
510	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
511					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°14 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
512	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
513					MD	0	0,01		
514	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
515					MD	0	0,01		
516	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
517	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Lingerie n°5 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
518	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
519	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
520					MD	0	0,01		
521	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Ascenseur n°2 (1er Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
526	Murs A	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	1,5	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
522	Murs A B C D	Façades	Enduit	Peinture	C	0	0,01		
523					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Escalier (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
524	Sol	Marches	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
525					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Ascenseur n°3 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
527	Murs A	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	1,9	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
6	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
7					MD	0	0,01		
2	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
3					MD	0	0,01		
4	Plafond	Ensemble des plafonds	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
5					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Degagement 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
8	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
9					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Bureau n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
12	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
13					MD	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
10	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
11					MD	0	0,01		
14	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
15					MD	0	0,01		
16	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
17					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
18	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
19					MD	0	0,01		
20	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
21					MD	0	0,01		
22	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
23					MD	0	0,01		
24	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
25					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
26	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
27					MD	0	0,01		
28	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
29					MD	0	0,01		
30	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
31					MD	0	0,01		
32	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
33					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
34	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
35					MD	0	0,01		
36	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
37					MD	0	0,01		
38	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
39					MD	0	0,01		
40	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
41					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle de sejour n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
42	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
43					MD	0	0,01		
44	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
45					MD	0	0,01		
46	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
47					MD	0	0,01		
48	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
49					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
50	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
51					MD	0	0,01		
52	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
53					MD	0	0,01		
54	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
55					MD	0	0,01		
56	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
57					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle a manger n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
58	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
59					MD	0	0,01		
60	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
61					MD	0	0,01		
62	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
63					MD	0	0,01		
64	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
65					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Infirmerie n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
66	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
67					MD	0	0,01		
68	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
69					MD	0	0,01		
70	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
71					MD	0	0,01		
72	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
73					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Office n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
74	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
75					MD	0	0,01		
76	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
77					MD	0	0,01		
78	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
79					MD	0	0,01		
80	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
81					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Sanitaire n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
82	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
83					MD	0	0,01		
84	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
85					MD	0	0,01		
86	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
87					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Sanitaire n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
88	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
89					MD	0	0,01		
90	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
91					MD	0	0,01		
92	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
93					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Chambre n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
94	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
95					MD	0	0,01		
96	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
97					MD	0	0,01		
98	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
99					MD	0	0,01		
100	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
101					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Chambre n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
102	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
103					MD	0	0,01		
104	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
105					MD	0	0,01		
106	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
107					MD	0	0,01		
108	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
109					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : lingerie (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
110	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
111					MD	0	0,01		
114	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
115					MD	0	0,01		
112	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
113					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Cage d'escalier n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
116	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
117					MD	0	0,01		
118	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
119					MD	0	0,01		
120	Plafond	Ensemble des plafonds	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
121					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Bureau n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
122	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
123					MD	0	0,01		
124	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
125					MD	0	0,01		
126	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
127					MD	0	0,01		
128	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
129					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Vestiaires (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
130	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
131					MD	0	0,01		
132	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
133					MD	0	0,01		
134	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
135					MD	0	0,01		
136	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
137					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Degagement n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
138	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
139					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Bureau n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
140	Murs A		Bois	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
141		Ensemble des portes			MD	0	0,01		
142	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
143					MD	0	0,01		
144	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
145					MD	0	0,01		
146	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
147					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
148	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
149					MD	0	0,01		
150	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
151					MD	0	0,01		
152	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
153					MD	0	0,01		
154	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
155					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
156	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
157					MD	0	0,01		
158	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
159					MD	0	0,01		
160	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
161					MD	0	0,01		
162	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
163					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
164	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
165					MD	0	0,01		
166	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
167					MD	0	0,01		
168	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
169					MD	0	0,01		
170	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
171					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
172	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
173					MD	0	0,01		
174	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
175					MD	0	0,01		
176	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
177					MD	0	0,01		
178	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
179					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°10 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
180	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
181					MD	0	0,01		
182	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
183					MD	0	0,01		
184	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
185					MD	0	0,01		
186	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
187					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Sanitaire n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
188	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
189					MD	0	0,01		
190	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
191					MD	0	0,01		
192	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
193					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Cage d'escalier entree (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
194	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
195					MD	0	0,01		
196	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
197					MD	0	0,01		
198	Plafond	Ensemble des plafonds	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
199					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Ascenseur n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
200	Murs A	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	1,7	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Degagement n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
201	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
202					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Bureau n°11 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
203	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
204					MD	0	0,01		
205	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
206					MD	0	0,01		
207	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
208					MD	0	0,01		
209	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
210					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Bureau n°12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
211	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
212					MD	0	0,01		
213	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
214					MD	0	0,01		
215	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
216					MD	0	0,01		
217	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
218					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
219	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
220					MD	0	0,01		
249	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
250					MD	0	0,01		
251	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
252					MD	0	0,01		
253	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
254					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
221	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
222					MD	0	0,01		
243	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
244					MD	0	0,01		
245	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
246					MD	0	0,01		
247	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
248					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
223	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
224					MD	0	0,01		
237	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
238					MD	0	0,01		
239	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
240					MD	0	0,01		
241	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
242					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Sanitaire n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
225	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
226					MD	0	0,01		
227	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
228					MD	0	0,01		
229	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
230					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Sanitaire n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
231	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
232					MD	0	0,01		
233	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
234					MD	0	0,01		
235	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
236					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Office n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
255	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
256					MD	0	0,01		
257	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
258					MD	0	0,01		
259	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
260					MD	0	0,01		
261	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
262					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
263	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
264					MD	0	0,01		
265	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
266					MD	0	0,01		
267	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
268					MD	0	0,01		
269	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
270					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
271	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
272					MD	0	0,01		
273	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
274					MD	0	0,01		
275	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
276					MD	0	0,01		
277	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
278					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Atelier n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
279	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
280					MD	0	0,01		
281	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
282					MD	0	0,01		
283	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
284					MD	0	0,01		
285	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
286					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Lingerie n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
287	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
288					MD	0	0,01		
289	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
290					MD	0	0,01		
291	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
292					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Cage d'escalier n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
293	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
294					MD	0	0,01		
295	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
296					MD	0	0,01		
297	Plafond	Ensemble des plafonds	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
298					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : WC (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
299	Murs A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0	0,01		
300					MD	0	0,01		
301	Murs A B C D	Ensemble des murs	Ciment	Peinture	C	0	0,01		
302					MD	0	0,01		
303	Murs C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,01		
304					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.
La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : M (mg/cm²) ± I (mg/cm²).

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur M et l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d' un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux , et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	112621			Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
N° planche :	1/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
N° dossier :	112621				
N° planche :	2/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	1er Etage





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
N° dossier :	112621				
N° planche :	3/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Sous-sol



ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.