# Rapport de mission d'inspection des réseaux enterrés

**Bien objet de la mission**
Bâtiment 0022 - CHENIL
BA 942
POLEYMIEUX (69)

**Le donneur d'ordre**
SERVICE d'INFRASTRUCTURE de la DEFENSE

**Le propriétaire**
SERVICE d'INFRASTRUCTURE de la DEFENSE



**Le signataire**

Société PAGOMA - 12 impasse des Cuprites, 69380 CHESSY
Siret 90346785000017
Compagnie d'assurance : AXA – Police numéro 10812538604 valide jusqu'à 31/12/2026

**Le rapport de repérage**


Le rapport a été émis le 02/03/2026, remis au propriétaire le 02/03/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

## 1. – Conclusion


L'inspection télévisée réalisée a mis en évidence la présence de six conduits d'eaux pluviales : cinq conduits en béton et un conduit récent en PVC.
L'ensemble du réseau est en bon état général.
Il a toutefois été relevé :

- sur le **conduit n°1** : la présence de quelques graviers,
- sur les **conduits n°2 et n°5** : de légers désaffleurements au niveau des joints.

## 1. – Descriptif détaillé



**Tampon 1**




**Tampon 2**



| Désignation | Composition | Etat | Photos |
|---|---|---|---|
| Conduit 1 | Ciment | Bon état - -Présence de gravier |   |
| Conduit 2 | Ciment | Désafleurement des tronçons |   |
| Conduit 3 | Ciment | Bon état | |
| Conduit 4 | Ciment | Bon état | |
| Conduit 5 | Ciment | Désafleurement des tronçons |   |
| Conduit 6 | PVC | Reseau neuf | |

Fait à Chessy, le **02/03/2026**

**Par : ANGIBAULT SYLVAIN**

