ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- **Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : **Bâtiment**
Adresse : **Ordinaire Camp Bâtiment 13**
CAMP DE CANJUERS
83131 MONTFERRAT
Nombre de Pièces : nc
Numéro de Lot : nc
Référence Cadastrale : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien : **Ordinaire du camp**
Encombrement constaté : **Encombrement important, locaux en activité.**
Situation du lot ou des lots de copropriété
Etage :
Bâtiment : **13**
Porte :
Escalier :
Mitoyenneté : **NON** Bâti : **OUI**
Document(s) / Information(s) transmis :
Plans

B DESIGNATION DU CLIENT

Client **ESID DE LYON**
Nom / Prénom : **Madame SUDUL Charlotte**
Qualité : **Gestionnaire**
Adresse : **Centre national de traitement des factures de l'état service exécutant D10711F069 53101 MAYENNE CEDEX**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Nom / Prénom :
Qualité :
Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite **: Mme MILLIERE**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **ROGER Vincent**
Raison sociale et nom de l'entreprise :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Adresse : **2000 ROUTE DES LUCIOLES - CS 80055 06901 SOPHIA ANTIPOLIS**
N° siret : **79018467500508**
N° certificat de qualification : **14432137**
Date d'obtention : **09/11/2022**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE

Organisme d'assurance professionnelle : **ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE**
N° de contrat d'assurance : **FRL001575**
Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2025**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
R-1		
Local 13	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Local 15	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Vide sanitaire	Murs - Béton Pierre	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Terre	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Extérieurs		
Façade NORD	Murs - Béton Crépi	Absence d'indice.
	Plancher - Béton terre	Absence d'indice.
Façade EST	Murs - Béton Crépi	Absence d'indice.
	Plancher - Béton terre	Absence d'indice.
Façade OUEST	Murs - Béton Crépi	Absence d'indice.
	Plancher - Béton terre	Absence d'indice.
Façade SUD	Murs - Béton Crépi	Absence d'indice.
	Plancher - Béton terre	Absence d'indice.
Toiture	Murs - Béton Pierre	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Revêtement d'étanchéité	Absence d'indice.
Toiture edicules	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
Auvent	Murs - Béton Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
RDC		
Local 11	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Local 14	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Local 15	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Local 16	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 17	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 18	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 19	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 19A	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Local 20	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 23	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 23A	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 25	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 26	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Local 29A	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Local 29B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 33	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 38	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 39	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 40	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 41	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal et PVC Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 43	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Local 44	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Local 51	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 52	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 53	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 55	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
R+1		
Local 101	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Local 102	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 103	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 104	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 104A	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 106	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 107	Murs - Béton Peinture et faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Local 108	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, …
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

néant

F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Sous- faces de dalles et murs enterrés

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé : Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indices d'infestation de termite aux abord de la construction

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de Termite le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **17/01/2026**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur	
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS Les Algorithmes - Bât. Pythagore 2000 route des Lucioles - CS 80355 06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX Tél. 04 93 48 70 70 - Fax 04 93 48 70 71 SIRET 790 184 675 00383	Référence : **27040010 T** Fait à : **SOPHIA ANTIPOLIS** le : **18/07/2025** Visite effectuée le : **15/07/2025** Durée de la visite : **4 h 00 min** Nom du responsable : **MARANDO Ange** Opérateur : Nom : **ROGER** Prénom : **Vincent**


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


DOCUMENTS ANNEXES

Document 1




© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Document 2



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Document 3



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Vincent ROGER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/04/2018	04/04/2023
DPE avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/04/2018	04/04/2023
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	23/11/2018	22/11/2023
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/11/2022	15/11/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029

Date :09/11/2022

Numéro de certificat : 14432137

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite