Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Ailes SUD EST et DIADEME
1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Propriétaire

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
Aile SUD EST et DIADEME
1 PLACE SAINT-TAURIN
27000 EVREUX (France)

Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
1 PLACE SAINT-TAURIN
27000 EVREUX (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 24/04/2026

Date de visite : 04/03/2026

Nombre de pages : 209

Fait à : 76230 ISNEAUVILLE

Référence du dossier : 2603CHNRO - BI14360000002185

Nombre de prélèvements : 240
Nombre d'analyses réalisées : 280

Le présent rapport est établi par :
Vincent COSNIER

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 08/12/2020 au 07/12/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202012 - 004
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026



Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*30/03/2026*	*Edition Initiale RAAT*
Version 02	*24/04/2026*	*Mise à jour suite à visite des locaux suivants : sous-sol*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 8

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 10

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 11
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 28

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 29

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 29
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 29

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 30

1. PRELEVEMENTS 31
2. COMPOSANTS 92

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 128

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 146

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 207

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 208

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 209

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Référence du programme des travaux :

· Diagnostiquer les enduits extérieurs

· Diagnostiquer les combles et toitures

· Diagnostiquer les gaines techniques

· Diagnostiquer les joints d'étanchéité entre menuiseries extérieures et la structure

· Prélèvements sur les joints de mastic vitrier (ou indication de ZPSO)

· Diagnostiquer les ascenseurs

· Diagnostiquer le réfectoire – aile diadème

· Réaliser un diagnostic de l'ensemble du périmètre travaux identifié sur la photographie ci-dessus

· Réaliser une cartographie exhaustive des MPCA reprenant l'ensemble des diagnostics

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Aile SUD EST et DIADEME sur 4 niveaux Rdc au R+3

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	Colle noire+ragréage
2ème étage - aile Sud est - Local 8 (Mur C)	Peinture goutelette
1er étage - aile Sud est - Local 5 (Mur A)	Bandes calicot+enduit
3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Mur D)	Bandes calicot+enduit

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée 6 aile Sud est	Local 1
Rez de chaussée 6 aile Sud est	Local 2
Rez de chaussée - aile Sud est	Ascenseur 1
Rez de chaussée - aile Sud est	Local sous escalier
Rez de chaussée	Escalier 1
1er étage - aile Sud est	Local 5
1er étage - aile Sud est	Escalier 1
1er étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
2ème étage - aile Sud est	Local 7
2ème étage - aile Sud est	Local 8
2ème étage - aile Sud est	Local 9
2ème étage - aile Sud est	Escalier 1

3ème étage - aile Sud est	Local 10
3ème étage - aile Sud est	Local 11
3ème étage - aile Sud est	Local 12
3ème étage - aile Sud est	Local 13
3ème étage - aile Sud est	Bureau 1
2ème étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
3ème étage - aile Sud est	Bureau 2
3ème étage - aile Sud est	Bureau 3
3ème étage - aile Sud est	Bureau 4
3ème étage - aile Sud est	Bureau 5
3ème étage - aile Sud est	Escalier 1
3ème étage - aile Sud est	Dégagement 1
3ème étage - aile Sud est	Dégagement 2
3ème étage - aile Sud est	Machinerie
3ème étage - aile Sud est	Local 15
3ème étage - aile Sud est	Local 16
3ème étage - aile Sud est	Local 17
3ème étage - aile Sud est	Circulation 1
3ème étage - aile Sud est	Circulation 2
3ème étage - aile Sud est	Sanitaires
3ème étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
Rez de chaussée - aile Diadème	Escalier 2
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 18
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 19
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 20
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 21
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 22
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 23
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 24
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 25
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 26
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 26 bis
Rez de chaussée - aile Diadème	Circulation
Rez de chaussée - aile Diadème	Wc
Rez de chaussée - aile diadème	Sas
1er étage - aile Diadème	Local 27
1er étage - aile Diadème	Local 28
1er étage - aile Diadème	Escalier 2
2ème étage - aile Diadème	Local 29
2ème étage - aile Diadème	Local 30
2ème étage - aile Diadème	Escalier 2
3ème étage - aile Diadème	Local 31
3ème étage - aile Diadème	Local 32
3ème étage - aile Diadème	Local 33
3ème étage - aile Diadème	Local 34
3ème étage - aile Diadème	Local 35
3ème étage - aile Diadème	Local sur vide
3ème étage - aile Diadème	Circulation 2
Extérieur	Façade grand parking
Extérieur	Façades jardin
Extérieur	Toiture
Ensemble des niveaux	Ascenseur
Sous-Sol	Cave 1
Sous-Sol	Cave 2
Sous-Sol	Cave 3
Sous-Sol	Cave 4
Sous-Sol	Cave 5
Sous-Sol	Dégagement escalier

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Aucun accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable		X	
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers	X		
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Rez de chaussée 6 aile Sud est - Sanitaire1	Toutes	Travaux récents	-
Rez de chaussée - aile Sud est - Sanitaire2	Toutes	Travaux récents	-
1er étage - aile Sud est - Sanitaires 3	Toutes	Travaux récents	-
1er étage - aile Diadème - Combles perdus	Toutes	Sécurité insuffisante	Sécuriser l'accès

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Croquis plan de situation	Croquis plan de situation
Croquis sous-sol	Localisation des prélèvements
Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	MURS
Croquis R+1 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	MURS
Croquis R+2 aile Sud Est	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+3 aile Sud Est	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	MURS
Croquis RDC Aile Diadème	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis RDC Aile Diadème	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+1 Aile Diadème	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+2 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante	SOLS,MURS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante	MURS
Aile Sud est côté jardin	Localisation des prélèvements
Croquis Ailes centrale et Diadème côté parking	Localisation des prélèvements
Croquis aile Diadème côté parking	Localisation des prélèvements

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-008	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle noire+ragréage	P010 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol) P011 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol) P012 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	55m2
ZPSO-032	2ème étage - aile Sud est - Local 8 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Peinture goutelette	P066 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Mur C)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2m2
ZPSO-110	1er étage - aile Sud est - Local 5 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P040 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur A)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	4,4m2
ZPSO-111	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P126 (3ème étage - aile Diadème - Local 31 - Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	10m2

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Pvc+colle	P001 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage (sous P01)	P002 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Mur A; Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P003 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur A; Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Mur A; Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P004 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle+ragréage+pvc ancien	P005 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle+ragréage+dalle de sol souple	P006 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol) P007 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle	P008 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol) P009 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Sol); Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc bleu+colle grise	P013 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Sol) P014 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol) P017 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle grise	P015 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol) P016 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Sol); Rez de chaussée - aile Sud est - Local sous escalier (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Pvc vert+colle+ragréage	P018 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P019 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Sol)	
ZPSO-012	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau enduit	P020 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau bois enduit+peinture	P021 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1) P022 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Mur C; Mur D); Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P023 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur D) P024 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur C) P032 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de rebouchage	P025 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Mur A,B); Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - Escalier 1 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	P026 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur A,B) P030 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur C) P036 (Rez de chaussée - Escalier 1 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Mur A; Mur B; Mur D); Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P027 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur A; Mur B; Mur D) P028 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur C) P029 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-018	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment mur	P031 (Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - Escalier 1 (Sol); 1er étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol); 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche	Nez de marche	P033 (Rez de chaussée - Escalier 1 - Sol) P050 (2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - Escalier 1 (Sol); 1er étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol); 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle nez de marche	P034 (Rez de chaussée - Escalier 1 - Sol) P051 (2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P035 (Rez de chaussée - Escalier 1) P039 (Rez de chaussée - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - Escalier 1 (Sol); 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol); 1er étage - aile Sud est - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle+lino pvc marche	P037 (Rez de chaussée - Escalier 1 - Sol) P049 (2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Rez de chaussée - Escalier 1 (Sol); 1er étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol); 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle sous lino pvc	P038 (Rez de chaussée - Escalier 1 - Sol) P049 (2ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	1er étage - aile Sud est - Local 5 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P043 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur B) P044 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur D) P045 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	1er étage - aile Sud est - Local 5 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P041 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P046 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur B)	
ZPSO-026	1er étage - aile Sud est - Local 5 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	P042 (1er étage - aile Sud est - Local 5 - Mur D) P048 (1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur; 2ème étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Bande enduit plâtre périphérique ascenseur	P047 (1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur) P055 (2ème étage - Gaine ascenseur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	2ème étage - aile Sud est - Local 7 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile Sud est - Local 8 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P052 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur D) P053 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur B) P054 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur A,B,C,D) P058 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur A,B,C,D) P061 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Mur A,B,C,D) P062 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	2ème étage - aile Sud est - Local 7 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	P056 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	2ème étage - aile Sud est - Local 7 (Mur A); 2ème étage - aile Sud est - Local 8 (Mur A); 2ème étage - aile Sud est - Local 9 (Mur A; Mur C; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P057 (2ème étage - aile Sud est - Local 7 - Mur A) P059 (2ème étage - aile Sud est -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Local 7 - Mur D) P063 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Mur A) P064 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Mur B) P067 (2ème étage - aile Sud est - Local 9 - Mur A; Mur C; Mur D)	
ZPSO-031	2ème étage - aile Sud est - Local 8 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P060 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Plafond) P065 (2ème étage - aile Sud est - Local 8 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau peinture	P068 (2ème étage - aile Sud est - Local 8) P069 (2ème étage - aile Sud est - Local 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle grise	P070 (3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P071 (3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	3ème étage - aile Sud est - Local 10 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Local 11 (Mur B; Mur D); 3ème étage - aile Sud est - Local 12 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Local 13 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 4 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment projeté	Enduit plâtre rabagrin	P072 (3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Mur C) P077 (3ème étage - aile Sud est - Local 10 - Mur C) P082 (3ème étage - aile Sud est - Local 11 - Mur B; Mur D) P083 (3ème étage - aile Sud est - Local 11 - Mur B; Mur D) P088 (3ème étage - aile Sud est -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Local 12 - Mur C) P093 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 - Mur C) P096 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 4 - Mur C)	
ZPSO-037	3ème étage - aile Sud est - Local 10 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Local 12 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Local 13 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5 (Plafond); 3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rampants	P073 (3ème étage - aile Sud est - Escalier 1 - Plafond) P078 (3ème étage - aile Sud est - Local 10 - Plafond) P090 (3ème étage - aile Sud est - Local 12) P094 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 - Plafond) P097 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle beige	P074 (3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	3ème étage - aile Sud est - Local 10 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Local 11 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche	Nez de marche+colle beige	P075 (3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	3ème étage - aile Sud est - Local 10 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Local 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle beige	P076 (3ème étage - aile Sud est - Local 10 - Sol) P081 (3ème étage - aile Sud est - Local 11 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	3ème étage - aile Sud est - Machinerie (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P079 (3ème étage - aile Sud est - Machinerie - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	3ème étage - aile Sud est - Machinerie (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P080 (3ème étage - aile Sud est - Machinerie - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	3ème étage - aile Sud est - Local 10 (Plafond);	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds -	Enduit plâtre plafond	P084 (3ème étage - aile Sud est -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - aile Sud est - Local 11 (Plafond)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Local 11 - Plafond)	
ZPSO-044	3ème étage - aile Sud est - Local 11 (Mur C); 3ème étage - aile Sud est - Local 12 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre cloison	P085 (3ème étage - aile Sud est - Local 11 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	3ème étage - aile Sud est - Local 12 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Local 13 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 4 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5 (Sol); 3ème étage - aile Sud est - Circulation 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle grise	P086 (3ème étage - aile Sud est - Circulation 1 - Sol) P087 (3ème étage - aile Sud est - Local 12 - Sol) P091 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 2 - Sol) P092 (3ème étage - aile Sud est - Bureau 3 - Sol) P095 (3ème étage - aile Sud est - Local 13 - Sol) P098 (3ème étage - aile Sud est - Circulation 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	3ème étage - aile Sud est - Circulation 1 (Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P089 (3ème étage - aile Sud est - Circulation 1 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle beige	P099 (3ème étage - aile Sud est - Sanitaires - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	3ème étage - aile Sud est - Circulation 2; 3ème étage - aile Sud est - Sanitaires (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence jaune	P100 (3ème étage - aile Sud est - Sanitaires - Mur D) P104 (3ème étage - aile Sud est - Circulation 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rabagrin	P101 (3ème étage - aile Sud est - Sanitaires - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P102 (3ème étage - aile Sud est - Sanitaires)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rampants	P103 (3ème étage - aile Sud est -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Sanitaires - Plafond)	
ZPSO-052	Extérieur - Façade grand parking (Ensemble des menuiseries); Extérieur - Façades jardin (R+3)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P105 (Extérieur - Façade grand parking) P106 (Extérieur - Façades jardin - R+3) P107 (Extérieur - Façade grand parking - r+3) P108 (Extérieur - Façades jardin) P109 (Extérieur - Façade grand parking - r+2) P111 (Extérieur - Façades jardin - R+2) P113 (Extérieur - Façades jardin - R+2) P115 (Extérieur - Façade grand parking - r+1) P116 (Extérieur - Façades jardin - R+1) P118 (Extérieur - Façade grand parking - r+1) P119 (Extérieur - Façades jardin - R+1) P120 (Extérieur - Façade grand parking - Rdc) P121 (Extérieur - Façades jardin - Rdc) P122 (Extérieur - Façades jardin - Rdc) P123 (Extérieur - Façade grand parking - Rdc) P130 (Extérieur - Façade grand parking - r+3 diadème) P139 (Extérieur - Façade grand	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				parking - r+3 diadème) P140 (Extérieur - Façades jardin - R+3 diadème) P154 (Extérieur - Façade grand parking - r+2 diadème) P158 (Extérieur - Façades jardin - R+2 diadème) P175 (Extérieur - Façade grand parking - Rdc diadème) P176 (Extérieur - Façades jardin - Rdc diadème) P177 (Extérieur - Façade grand parking - rdc diadème) P186 (Extérieur - Façades jardin - rdc diadème) P203 (Extérieur - Façades jardin - R+3) P216 (Extérieur - Façade grand parking - r+3)	
ZPSO-053	Extérieur - Façade grand parking; Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P110 (Extérieur - Façade grand parking - R+2) P112 (Extérieur - Façades jardin) P114 (Extérieur - Façade grand parking - R+1) P117 (Extérieur - Façade grand parking) P230 (Extérieur - Façades jardin - Rdc diadème) P232 (Extérieur - Façade grand parking)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-054	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle jaune	P124 (3ème étage - aile Diadème - Local 31 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Mur C); 3ème étage - aile Diadème - Local 32 (Mur C); 3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Mur C); 3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Mur C); 3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Mur C); 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rabagrin	P125 (3ème étage - aile Diadème - Local 31 - Mur C) P132 (3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 - Mur B) P135 (3ème étage - aile Diadème - Local 33 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	3ème étage - aile Diadème - Local 32 (Mur A); 3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Mur A); 3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Mur A); 3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Mur A); 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P131 (3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 - Mur C) P136 (3ème étage - aile Diadème - Local 33 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence beige	P127 (3ème étage - aile Diadème - Local 31 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 32 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rampants	P128 (3ème étage - aile Diadème - Local 31) P137 (3ème étage - aile Diadème - Local 33 - Plafond) P143 (3ème étage - aile Diadème - Local 34 - Plafond) P148 (3ème étage - aile Diadème - Local 35 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	3ème étage - aile Diadème - Local 31 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 32 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P129 (3ème étage - aile Diadème - Local 31 - Plafond) P138 (3ème étage - aile Diadème - Local 33 - Plafond) P145 (3ème étage - aile Diadème - Local 34 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P150 (3ème étage - aile Diadème - Local 35 - Plafond)	
ZPSO-060	3ème étage - aile Diadème - Local 32 (Sol); 3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Sol); 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle jaune	P133 (3ème étage - aile Diadème - Circulation 2 - Sol) P134 (3ème étage - aile Diadème - Local 33 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Sol); 3ème étage - aile Diadème - Local sur vide (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle dalle moquette	P141 (3ème étage - aile Diadème - Local 34 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	3ème étage - aile Diadème - Local 33 (Mur D); 3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P142 (3ème étage - aile Diadème - Local 34 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	3ème étage - aile Diadème - Local 34 (Plafond); 3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre poteau	P144 (3ème étage - aile Diadème - Local 34 - Plafond) P149 (3ème étage - aile Diadème - Local 35 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P146 (3ème étage - aile Diadème - Local 35 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	3ème étage - aile Diadème - Local 35 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P147 (3ème étage - aile Diadème - Local 35 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	2ème étage - aile Diadème - Local 29 (Mur A); 2ème étage - aile Diadème - Local 30 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P151 (2ème étage - aile Diadème - Local 29 - Mur A) P159 (2ème étage - aile Diadème - Local 30 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	2ème étage - aile Diadème - Local 29 (Mur B; Mur D); 2ème étage - aile Diadème - Local 30 (Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P152 (2ème étage - aile Diadème - Local 29 - Mur B; Mur D) P156 (2ème étage - aile Diadème - Local 30 - Mur B; Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	2ème étage - aile Diadème - Local 29 (Mur B; Mur D); 2ème étage - aile Diadème - Local 30 (Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P153 (2ème étage - aile Diadème - Local 29 - Mur B; Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P157 (2ème étage - aile Diadème - Local 30 - Mur B; Mur D)	
ZPSO-069	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre sur poteau structure	P155 (2ème étage - aile Diadème - Local 29)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	2ème étage - aile Diadème - Local 29 (Plafond); 2ème étage - aile Diadème - Local 30 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P160 (2ème étage - aile Diadème - Local 30 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture verte de sol	P161 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P162 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Mur B) P163 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Peinture verte	P164 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle+ragréage	P165 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc vert+colle+ragréage	P166 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol verte+colle+ragréage	P167 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Sol) P168 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	pvc vert+colle+ragréage	P169 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Sol) P170 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 (Mur B; Mur C); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 (Mur B; Mur D);	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot +enduit	P171 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Mur B; Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 (Mur B; Mur D)			P174 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Mur B; Mur D) P178 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Mur D) P183 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur B; Mur D) P184 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur D)	
ZPSO-079	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 (Mur A); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 (Mur A); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 (Mur A; Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P172 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18 - Mur A) P173 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Mur A) P179 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19 - Mur A) P180 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur D) P181 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur A; Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	P182 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence 15*15 blanche	P185 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-082	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle+ragréage	P187 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-083	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 (Mur B; Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P188 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Mur B; Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-084	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage marron 5*5	P189 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-085	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P190 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-086	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture intumescente	Peinture pailletée	P191 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Mur C) P199 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23 - Mur A,B,C,D) P208 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-087	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P192 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Mur C) P200 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23 - Mur A,B,C,D) P209 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-088	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis (Mur A,B,C,D; Mur C); Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence marron	P193 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Mur C) P212 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis - Mur C; Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-089	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P194 (Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-090	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 (Sol); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23 (Sol); Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture de sol+béton	P195 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-091	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P196 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-092	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P197 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-093	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21 (Plafond); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 (Plafond); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24 (Plafond); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25 (Plafond); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P198 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22 - Plafond) P210 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Plafond) P226 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-094	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage jaune 10*10	P201 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-095	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P202 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24 - Mur C) P227 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-096	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	pvc+colle	P204 (Rez de chaussée - aile Diadème - Wc - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-097	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P205 (Rez de chaussée - aile Diadème - Wc - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-098	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25 (Sol); Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 5*5	P206 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-099	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P207 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-100	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment cloison	P211 (Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-101	Rez de chaussée - aile diadème - Sas (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 5*5	P213 (Rez de chaussée - aile diadème - Sas - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-102	Rez de chaussée - aile diadème - Sas (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons,	Colle de Plinthe	P214 (Rez de chaussée - aile diadème - Sas - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		gaines, coffres - Colle de carrelage			
ZPSO-103	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P215 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Mur A,B,C,D) P218 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-104	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Peinture verte mur	P217 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-105	1er étage - aile Diadème - Escalier 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 5*5	P220 (1er étage - aile Diadème - Escalier 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-106	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 (Plafond); 1er étage - aile Diadème - Escalier 2 (Plafond); 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	P219 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Plafond) P221 (1er étage - aile Diadème - Escalier 2 - Plafond) P223 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Plafond) P225 (Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-107	1er étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur A; Mur B); 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 (Mur B; Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P222 (1er étage - aile Diadème - Escalier 2 - Mur A; Mur B) P224 (2ème étage - aile Diadème - Escalier 2 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-108	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P228 (Extérieur - Façade grand parking) P229 (Extérieur - Façade grand parking) P231 (Extérieur - Façade grand parking) P234 (Extérieur -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Façades jardin - Façade sud est jardin) P235 (Extérieur - Façades jardin - Façade sud est jardin)	
ZPSO-109	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur ciment	P233 (Extérieur - Façade grand parking)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-112	Extérieur - Toiture (Toiture)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises en fibro ciment	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-113	Ensemble des niveaux - Ascenseur (Ascenseur)	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières	Ascenseur		Absence d'amiante (Sur justificatif daté (2012))
ZPSO-114	Sous-Sol - Cave 2 (Plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Enveloppe calorifuge noire bitumineuse	P236 (Sous-Sol - Cave 2 - Plafond) P237 (Sous-Sol - Cave 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-115	Sous-Sol - Cave 4 (Plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Calorifuge (bande tissée enduite+isolant)	P238 (Sous-Sol - Cave 4 - Plafond) P239 (Sous-Sol - Cave 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Pvc+colle	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage (sous P01)	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P003	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de plinthe	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-005 Description: Colle+ragréage+pvc ancien	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-006 Description: Colle+ragréage+dalle de sol souple	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-006 Description: Colle+ragréage+dalle de sol souple	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-007 Description: Ragréage+colle	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-007 Description: Ragréage+colle	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-008 Description: Colle noire+ragréage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Présence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-008 Description: Colle noire+ragréage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-008 Description: Colle noire+ragréage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Présence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-009 Description: Pvc bleu+colle grise	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-009 Description: Pvc bleu+colle grise	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage+colle grise	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage+colle grise	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-009 Description: Pvc bleu+colle grise	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-011 Description: Pvc vert+colle+ragréage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-011 Description: Pvc vert+colle+ragréage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-012 Description: Entourage de poteau enduit	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-013 Description: Entourage de poteau bois enduit+peinture	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-013 Description: Entourage de poteau bois enduit+peinture	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P025	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit de rebouchage	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-016 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-017 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	Identifiant: ZPSO-017 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-017 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-016 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-018 Description: Enduit ciment mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P032	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P033	Identifiant: ZPSO-019 Description: Nez de marche	Rez de chaussée - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-020 Description: Colle nez de marche	Rez de chaussée - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO-021 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P036	Identifiant: ZPSO-016 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Rez de chaussée - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P037	Identifiant: ZPSO-022 Description: Colle+lino pvc marche	Rez de chaussée - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P038	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle sous lino pvc	Rez de chaussée - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P039	Identifiant: ZPSO-021 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	Identifiant: ZPSO-110 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Présence d'amiante	
	Identifiant: ZPSO-110 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Présence d'amiante	Idem photo P040
P041	Identifiant: ZPSO-025 Description: Enduit plâtre mur	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P042	Identifiant: ZPSO-026 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P043	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P044	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P045	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P046	Identifiant: ZPSO-025 Description: Enduit plâtre mur	1er étage - aile Sud est - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P047	Identifiant: ZPSO-027 Description: Bande enduit plâtre périphérique ascenseur	1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P048	Identifiant: ZPSO-026 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P049	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle sous lino pvc	2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P050	Identifiant: ZPSO-019 Description: Nez de marche	2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P051	Identifiant: ZPSO-020 Description: Colle nez de marche	2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P052	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P053	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P054	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P055	Identifiant: ZPSO-027 Description: Bande enduit plâtre périphérique ascenseur	2ème étage - Gaine ascenseur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P056	Identifiant: ZPSO-029 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P057	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P058	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P059	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Sud est - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P060	Identifiant: ZPSO-031 Description: Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - aile Sud est - Local 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P061	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P062	Identifiant: ZPSO-028 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P063	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P064	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P065	Identifiant: ZPSO-031 Description: Enduit à base de plâtre projeté	2ème étage - aile Sud est - Local 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P066	Identifiant: ZPSO-032 Description: Peinture goutelette	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P067	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Sud est - Local 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P068	Identifiant: ZPSO-033 Description: Entourage de poteau peinture	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P069	Identifiant: ZPSO-033 Description: Entourage de poteau peinture	2ème étage - aile Sud est - Local 8	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P070	Identifiant: ZPSO-034 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P071	Identifiant: ZPSO-035 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P072	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P073	Identifiant: ZPSO-037 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P074	Identifiant: ZPSO-038 Description: Pvc+colle beige	3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P075	Identifiant: ZPSO-039 Description: Nez de marche+colle beige	3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P076	Identifiant: ZPSO-040 Description: Pvc+colle beige	3ème étage - aile Sud est - Local 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P077	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Local 10	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P078	Identifiant: ZPSO-037 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Local 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P079	Identifiant: ZPSO-041 Description: Enduit plâtre mur	3ème étage - aile Sud est - Machinerie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P080	Identifiant: ZPSO-042 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Sud est - Machinerie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P081	Identifiant: ZPSO-040 Description: Pvc+colle beige	3ème étage - aile Sud est - Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P082	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Local 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P083	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Local 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P084	Identifiant: ZPSO-043 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Sud est - Local 11	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P085	Identifiant: ZPSO-044 Description: Enduit plâtre cloison	3ème étage - aile Sud est - Local 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P086	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P087	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Local 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P088	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P089	Identifiant: ZPSO-046 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Sud est - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P090	Identifiant: ZPSO-037 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Local 12	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P091	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P092	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P093	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P094	Identifiant: ZPSO-037 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Bureau 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P095	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Local 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P096	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Bureau 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P097	Identifiant: ZPSO-037 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Bureau 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P098	Identifiant: ZPSO-045 Description: Pvc+colle grise	3ème étage - aile Sud est - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P099	Identifiant: ZPSO-047 Description: Pvc+colle beige	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P100	Identifiant: ZPSO-048 Description: Colle de faïence jaune	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P101	Identifiant: ZPSO-049 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P102	Identifiant: ZPSO-050 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P103	Identifiant: ZPSO-051 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P104	Identifiant: ZPSO-048 Description: Colle de faïence jaune	3ème étage - aile Sud est - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P105	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P106	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P107	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P108	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P109	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P110	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P111	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P112	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P113	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P114	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P115	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P116	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P117	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P118	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P119	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P120	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P121	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P122	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P123	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P124	Identifiant: ZPSO-054 Description: Pvc+colle jaune	3ème étage - aile Diadème - Local 31	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P125	Identifiant: ZPSO-055 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Diadème - Local 31	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P126	Identifiant: ZPSO-111 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Diadème - Local 31	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P127	Identifiant: ZPSO-057 Description: Colle de faïence beige	3ème étage - aile Diadème - Local 31	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P128	Identifiant: ZPSO-058 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Diadème - Local 31	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P129	Identifiant: ZPSO-059 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Diadème - Local 31	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P130	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P131	Identifiant: ZPSO-056 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P132	Identifiant: ZPSO-055 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P133	Identifiant: ZPSO-060 Description: Pvc+colle jaune	3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P134	Identifiant: ZPSO-060 Description: Pvc+colle jaune	3ème étage - aile Diadème - Local 33	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P135	Identifiant: ZPSO-055 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile Diadème - Local 33	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P136	Identifiant: ZPSO-056 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Diadème - Local 33	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P137	Identifiant: ZPSO-058 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Diadème - Local 33	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P138	Identifiant: ZPSO-059 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Diadème - Local 33	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P139	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P140	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P141	Identifiant: ZPSO-061 Description: Colle dalle moquette	3ème étage - aile Diadème - Local 34	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P142	Identifiant: ZPSO-062 Description: Enduit plâtre mur	3ème étage - aile Diadème - Local 34	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P143	Identifiant: ZPSO-058 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Diadème - Local 34	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P144	Identifiant: ZPSO-063 Description: Enduit plâtre poteau	3ème étage - aile Diadème - Local 34	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P145	Identifiant: ZPSO-059 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Diadème - Local 34	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P146	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile Diadème - Local 35	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P147	Identifiant: ZPSO-065 Description: Enduit plâtre mur	3ème étage - aile Diadème - Local 35	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P148	Identifiant: ZPSO-058 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile Diadème - Local 35	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P149	Identifiant: ZPSO-063 Description: Enduit plâtre poteau	3ème étage - aile Diadème - Local 35	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P150	Identifiant: ZPSO-059 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile Diadème - Local 35	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P151	Identifiant: ZPSO-066 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P152	Identifiant: ZPSO-067 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Diadème - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P153	Identifiant: ZPSO-068 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P154	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P155	Identifiant: ZPSO-069 Description: Enduit plâtre sur poteau structure	2ème étage - aile Diadème - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P156	Identifiant: ZPSO-067 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile Diadème - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P157	Identifiant: ZPSO-068 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P158	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P159	Identifiant: ZPSO-066 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P160	Identifiant: ZPSO-070 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile Diadème - Local 30	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P161	Identifiant: ZPSO-071 Description: Peinture verte de sol	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P162	Identifiant: ZPSO-072 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P163	Identifiant: ZPSO-072 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P164	Identifiant: ZPSO-073 Description: Peinture verte	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P165	Identifiant: ZPSO-074 Description: Pvc+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P166	Identifiant: ZPSO-075 Description: Pvc vert+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P167	Identifiant: ZPSO-076 Description: Dalle de sol verte+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P168	Identifiant: ZPSO-076 Description: Dalle de sol verte+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P169	Identifiant: ZPSO-077 Description: pvc vert+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P170	Identifiant: ZPSO-077 Description: pvc vert+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P171	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot +enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P172	Identifiant: ZPSO-079 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P173	Identifiant: ZPSO-079 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P174	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot +enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P175	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P176	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P177	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P178	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot +enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P179	Identifiant: ZPSO-079 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P180	Identifiant: ZPSO-079 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P181	Identifiant: ZPSO-079 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P182	Identifiant: ZPSO-080 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P183	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot +enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P184	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot +enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P185	Identifiant: ZPSO-081 Description: Colle de faïence 15*15 blanche	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P186	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P187	Identifiant: ZPSO-082 Description: Pvc+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P188	Identifiant: ZPSO-083 Description: Colle de plinthe	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P189	Identifiant: ZPSO-084 Description: Colle de carrelage marron 5*5	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P190	Identifiant: ZPSO-085 Description: Colle de plinthe	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P191	Identifiant: ZPSO-086 Description: Peinture pailletée	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P192	Identifiant: ZPSO-087 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P193	Identifiant: ZPSO-088 Description: Colle de faïence marron	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P194	Identifiant: ZPSO-089 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P195	Identifiant: ZPSO-090 Description: Peinture de sol+béton	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P196	Identifiant: ZPSO-091 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P197	Identifiant: ZPSO-092 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P198	Identifiant: ZPSO-093 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P199	Identifiant: ZPSO-086 Description: Peinture pailletée	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P200	Identifiant: ZPSO-087 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P201	Identifiant: ZPSO-094 Description: Colle de carrelage jaune 10*10	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P202	Identifiant: ZPSO-095 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P203	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P204	Identifiant: ZPSO-096 Description: pvc+colle	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P205	Identifiant: ZPSO-097 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P206	Identifiant: ZPSO-098 Description: Colle de carrelage 5*5	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P207	Identifiant: ZPSO-099 Description: Colle de plinthe	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P208	Identifiant: ZPSO-086 Description: Peinture pailletée	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P209	Identifiant: ZPSO-087 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P210	Identifiant: ZPSO-093 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P211	Identifiant: ZPSO-100 Description: Enduit ciment cloison	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P212	Identifiant: ZPSO-088 Description: Colle de faïence marron	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P213	Identifiant: ZPSO-101 Description: Colle de carrelage 5*5	Rez de chaussée - aile diadème - Sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P214	Identifiant: ZPSO-102 Description: Colle de Plinthe	Rez de chaussée - aile diadème - Sas	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P215	Identifiant: ZPSO-103 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P216	Identifiant: ZPSO-052 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P217	Identifiant: ZPSO-104 Description: Peinture verte mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P218	Identifiant: ZPSO-103 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P219	Identifiant: ZPSO-106 Description: Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P220	Identifiant: ZPSO-105 Description: Colle de carrelage 5*5	1er étage - aile Diadème - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	04/03/2026	Absence d'amiante	
P221	Identifiant: ZPSO-106 Description: Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	1er étage - aile Diadème - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P222	Identifiant: ZPSO-107 Description: Colle de plinthe	1er étage - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P223	Identifiant: ZPSO-106 Description: Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P224	Identifiant: ZPSO-107 Description: Colle de plinthe	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	04/03/2026	Absence d'amiante	
P225	Identifiant: ZPSO-106 Description: Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	
P226	Identifiant: ZPSO-093 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P227	Identifiant: ZPSO-095 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	04/03/2026	Absence d'amiante	
P228	Identifiant: ZPSO-108 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P229	Identifiant: ZPSO-108 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P230	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P231	Identifiant: ZPSO-108 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P232	Identifiant: ZPSO-053 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	04/03/2026	Absence d'amiante	
P233	Identifiant: ZPSO-109 Description: Enduit extérieur ciment	Extérieur - Façade grand parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P234	Identifiant: ZPSO-108 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P235	Identifiant: ZPSO-108 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façades jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	04/03/2026	Absence d'amiante	
P236	Identifiant: ZPSO-114 Description: Enveloppe calorifuge noire bitumineuse	Sous-Sol - Cave 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P237	Identifiant: ZPSO-114 Description: Enveloppe calorifuge noire bitumineuse	Sous-Sol - Cave 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	04/03/2026	Absence d'amiante	
P238	Identifiant: ZPSO-115 Description: Calorifuge (bande tissée enduite+isolant)	Sous-Sol - Cave 4	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	04/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P239	Identifiant: ZPSO-115 Description: Calorifuge (bande tissée enduite+isolant)	Sous-Sol - Cave 4	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	04/03/2026	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Pvc+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Colle de carrelage (sous P01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-005	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Colle+ragréage+pvc ancien	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Colle+ragréage+dalle de sol souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-007	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Ragréage+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-008	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Colle noire+ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-009	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Pvc bleu+colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	Ragréage+colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-011	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée - aile Sud est - Local sous escalier	Pvc vert+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-012	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	Entourage de poteau enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-013	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Entourage de poteau bois enduit+peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	Enduit de rebouchage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2; Rez de chaussée - Escalier 1	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1; Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1	Enduit ciment mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-019	Rez de chaussée - Escalier 1; 1er étage - aile Sud est - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	Rez de chaussée - Escalier 1; 1er étage - aile Sud est - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Colle nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	Rez de chaussée - Escalier 1	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-022	Rez de chaussée - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1; 1er étage - aile Sud est - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Colle+lino pvc marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	Rez de chaussée - Escalier 1; 1er étage - aile Sud est - Escalier 1; 2ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Colle sous lino pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	1er étage - aile Sud est - Local 5	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	1er étage - aile Sud est - Local 5	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	1er étage - aile Sud est - Local 5; 1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-027	1er étage - aile Sud est - Gaine ascenseur; 2ème étage - aile Sud est - Gaine ascenseur	Bande enduit plâtre périphérique ascenseur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	2ème étage - aile Sud est - Local 7; 2ème étage - aile Sud est - Local 8	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-029	2ème étage - aile Sud est - Local 7	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-030	2ème étage - aile Sud est - Local 7; 2ème étage - aile Sud est - Local 8; 2ème étage - aile Sud est - Local 9	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-031	2ème étage - aile Sud est - Local 8	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	2ème étage - aile Sud est - Local 8	Peinture goutelette	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	2ème étage - aile Sud est - Local 8	Entourage de poteau peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Pvc+colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	3ème étage - aile Sud est - Local 10; 3ème étage - aile Sud est - Local 11; 3ème étage - aile Sud est - Local 12; 3ème étage - aile Sud est - Local 13; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 4; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5; 3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Enduit plâtre rabagrin	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-037	3ème étage - aile Sud est - Local 10; 3ème étage - aile Sud est - Local 12; 3ème étage - aile Sud est - Local 13; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5; 3ème étage - aile Sud est - Escalier 1	Enduit plâtre rampants	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1	Pvc+colle beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	3ème étage - aile Sud est - Local 10; 3ème étage - aile Sud est - Local 11; 3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1	Nez de marche+colle beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-040	3ème étage - aile Sud est - Local 10; 3ème étage - aile Sud est - Local 11	Pvc+colle beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-041	3ème étage - aile Sud est - Machinerie	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	3ème étage - aile Sud est - Machinerie	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-043	3ème étage - aile Sud est - Local 10; 3ème étage - aile Sud est - Local 11	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	3ème étage - aile Sud est - Local 11; 3ème étage - aile Sud est - Local 12	Enduit plâtre cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	3ème étage - aile Sud est - Local 12; 3ème étage - aile Sud est - Local 13; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 1; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 2; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 3; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 4; 3ème étage - aile Sud est - Bureau 5; 3ème étage - aile Sud est - Circulation 1	Pvc+colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				 
ZPSO-046	3ème étage - aile Sud est - Circulation 1	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	Pvc+colle beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-048	3ème étage - aile Sud est - Circulation 2; 3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	Colle de faïence jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-049	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	Enduit plâtre rabagrin	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	3ème étage - aile Sud est - Sanitaires	Enduit plâtre rampants	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	Extérieur - Façade grand parking; Extérieur - Façades jardin	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-053	Extérieur - Façade grand parking; Extérieur - Façades jardin	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	3ème étage - aile Diadème - Local 31	Pvc+colle jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	3ème étage - aile Diadème - Local 31; 3ème étage - aile Diadème - Local 32; 3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local 35; 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	Enduit plâtre rabagrin	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	3ème étage - aile Diadème - Local 32; 3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local 35; 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-057	3ème étage - aile Diadème - Local 31	Colle de faïence beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-058	3ème étage - aile Diadème - Local 31; 3ème étage - aile Diadème - Local 32; 3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local 35; 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	Enduit plâtre rampants	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	3ème étage - aile Diadème - Local 31; 3ème étage - aile Diadème - Local 32; 3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local 35; 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-060	3ème étage - aile Diadème - Local 32; 3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Circulation 2	Pvc+colle jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  
ZPSO-061	3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local sur vide	Colle dalle moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-062	3ème étage - aile Diadème - Local 33; 3ème étage - aile Diadème - Local 34	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063	3ème étage - aile Diadème - Local 34; 3ème étage - aile Diadème - Local 35	Enduit plâtre poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064	3ème étage - aile Diadème - Local 35	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065	3ème étage - aile Diadème - Local 35	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-067	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-068	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-069	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	Enduit plâtre sur poteau structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-070	2ème étage - aile Diadème - Local 29; 2ème étage - aile Diadème - Local 30	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-071	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Peinture verte de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-073	2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Peinture verte	Absence d'amiante	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-074	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	Pvc+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-075	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	Pvc vert+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-076	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18	Dalle de sol verte+colle+ragréage	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-077	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	pvc vert+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-078	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	Bandes calicot +enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-079	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  
ZPSO-080	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-081	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20	Colle de faïence 15*15 blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-082	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	Pvc+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-083	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-084	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Colle de carrelage marron 5*5	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-085	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-086	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26; Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Peinture pailletée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-087	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26; Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-088	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis; Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Colle de faïence marron	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-089	Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-090	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23; Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation	Peinture de sol+béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-091	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-092	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-093	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-094	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24	Colle de carrelage jaune 10*10	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-095	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-096	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc	pvc+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-097	Rez de chaussée - aile Diadème - Wc	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-098	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25; Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	Colle de carrelage 5*5	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-099	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-100	Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis	Enduit ciment cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-101	Rez de chaussée - aile diadème - Sas	Colle de carrelage 5*5	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-102	Rez de chaussée - aile diadème - Sas	Colle de Plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-103	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2; 1er étage - aile Diadème - Escalier 2; 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-104	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2	Peinture verte mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-105	1er étage - aile Diadème - Escalier 2	Colle de carrelage 5*5	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-106	Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2; 1er étage - aile Diadème - Escalier 2; 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Enduit plâtre plafond (y compris ss escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-107	1er étage - aile Diadème - Escalier 2; 2ème étage - aile Diadème - Escalier 2	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-108	Extérieur - Façades jardin	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-109	Extérieur - Façade grand parking	Enduit extérieur ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-110	1er étage - aile Sud est - Local 5	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-111	3ème étage - aile Diadème - Local 31	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-112	Extérieur - Toiture	Ardoises naturelles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-113	Ensemble des niveaux - Ascenseur	Ascenseur	Absence d'amiante (Sur justificatif daté (2012))	
ZPSO-114	Sous-Sol - Cave 2	Enveloppe calorifuge noire bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-115	Sous-Sol - Cave 4	Calorifuge (bande tissée enduite+isolant)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS



Croquis plan de situation

Planche de repérage technique

N° planche :1/17

Nom du plan :

Croquis plan de situation

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis sous-sol - Localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :2/17

Nom du plan :

Croquis sous-sol - Localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :3/17

Nom du plan :

Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :4/17

Nom du plan :

Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :





Croquis R+1 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :5/17

Nom du plan :

Croquis R+1 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+2 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :6/17

Nom du plan :

Croquis R+2 aile Sud Est - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :7/17

Nom du plan :

Croquis R+3 aile Sud Est - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :8/17

Nom du plan :

Croquis R+3 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis Rdc aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :9/17

Nom du plan :

Croquis RDC Aile Diadème - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis Rdc aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :10/17

Nom du plan :

Croquis RDC Aile Diadème - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+1 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :11/17

Nom du plan :

Croquis R+1 Aile Diadème - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+2 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - SOLS,MURS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :12/17

Nom du plan :

Croquis R+2 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - SOLS,MURS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :13/17

Nom du plan :

Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :14/17

Nom du plan :

Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Aile Sud est côté jardin - Localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :15/17

Nom du plan :

Aile Sud est côté jardin - Localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Croquis Ailes centrale et Diadème côté parking - Localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :16/17

Nom du plan :

Croquis Ailes centrale et Diadème côté parking - Localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :



Aile Diadème côté parking - Localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :17/17

Nom du plan :

Croquis aile Diadème côté parking - Localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 24/04/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-9615
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002185_2026_03_07_0859_2997

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France Réf échantillon client : P001 - Pvc+colle - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-CSGSZ-3101440		Réf échantillon ITGA : IT022603-9765 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières	
• Revêtement souple gris + Colle polymère jaune avec poussières non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France Réf échantillon client : P002 - Colle de carrelage (sous P01) - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-LXDTN-3101737		Réf échantillon ITGA : IT022603-9766 Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec poussières	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige avec poussières	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9767	
Réf échantillon client : P003 - Colle de plinthe - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-UTXGY-3101739		Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Papier / Joint cassant gris	
▸ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BDM
Carrelage	—	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Joint cassant gris non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9768	
Réf échantillon client : P004 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-DGZLA-3101740		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9769	
Réf échantillon client : P005 - Colle+ragreage+pvc ancien - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-VVJEG-1825900		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris / Couche beige / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Revêtement souple gris (2)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (7)
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène (2)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9770	
Réf échantillon client : P006 - Colle+ragreage+dalle de sol souple - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-DVUM-1625899		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières / Ragréage gris en vrac hétérogène	
• Revêtement cassant beige	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ
• Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières + Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9771	
Réf échantillon client : P007 - Colle+ragreage+dalle de sol souple - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-RNLVO-3101031		Description ITGA : Matériau compact beige / Ragréage gris / Colle polymère jaune avec couche en toile / Couche blanche	
• Matériau compact beige non séparable + Ragréage gris + Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Couche blanche non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YYC (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9772	
Réf échantillon client : P008 - Ragreage+ colle - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-UGBRZ-1625897		Description ITGA : Peintures multiples / Ragréage rose en vrac / Colle polymère jaune / Matériau compact gris en vrac	
• Peintures multiples non séparable + Ragréage rose en vrac + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9773	
Réf échantillon client : P009 - Ragreage+ colle - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-VUBRS-1625898		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau compact gris hétérogène non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9774	
Réf échantillon client : P010 - Colle noire+ ragreage - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-STHXJ-1625935		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Revêtement souple beige en vrac / Ragréage gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	MOLP le 11/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AJO (7)
• Revêtement souple beige en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9775	
Réf échantillon client : P011 - Colle noire+ ragreage - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-CNESC-1625896		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire	
• Dalle dure cassante beige	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWO
• Colle bitumineuse noire	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EBF
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9776	
Réf échantillon client : P012 - Colle noire+ ragreage - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-TQKAX-1626394		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Colle bitumineuse noire	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac + Colle bitumineuse noire non séparable (2)	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EBF (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9777	
Réf échantillon client : P013 - Pvc bleu+ colle grise - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-LWHQZ-1625934		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple bleu	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9778	
Réf échantillon client : P014 - Pvc bleu+colle grise - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-TLPFN-1626429		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9779	
Réf échantillon client : P015 - Ragreage+ colle grise - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-TRAJD-1626697		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9780	
Réf échantillon client : P016 - Ragreage+ colle grise - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-OASRL-1625916		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche / Matériau compact gris hétérogène	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9781	
Réf échantillon client : P017 - Pvc bleu+colle grise - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-RDDOA-1625895		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Revêtement souple bleu	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9782	
Réf échantillon client : P018 - Pvc vert+ colle+ ragreage - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-WHBPO-1626421		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Couche blanche	
• Revêtement souple beige	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac + Couche blanche non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9783	
Réf échantillon client : P019 - Pvc vert+ colle+ ragreage - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-QDREN-3101030		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9784	
Réf échantillon client : P020 - Entourage de poteau enduit - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-XFJEM-3101929		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact noir en vrac avec poussières	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau compact noir en vrac avec poussières non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9785	
Réf échantillon client : P021 - Entourage de poteau bois enduit+peinture - Rez de chaussee 6 a/e Sud est - Local 1 ITM-ROYWR-3101741		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières / Matériau plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9786	
Réf échantillon client : P022 - Entourage de poteau bois enduit+peinture - Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2 ITM-ISPUV-3101988		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9787	
Réf échantillon client : P023 - Enduit plâtre mur - Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 ITM-ZPKFD-3101989		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Matériau beige en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc + Matériau beige en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9788	
Réf échantillon client : P024 - Enduit plâtre mur - Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 ITM-ABSTV-3101932		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9789	
Réf échantillon client : P025 - Enduit de rebouchage - Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 ITM-BHLGW-3101931		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9790	
Réf échantillon client : P026 - Plot de colle fixant les dossons au mur - Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1 ITM-MZPUQ-3101930		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec poussières / Papier	
▸ Matériau plâtreux blanc avec poussières + Papier non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9791	
Réf échantillon client : P027 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 1 ITM-DVDOL-3101029		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9792	
Réf échantillon client : P028 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-TALYR-3101987		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9793	
Réf échantillon client : P029 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-UCZZS-3101985		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YYC (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9794	
Réf échantillon client : P030 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-LWODC-3101986		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9795	
Réf échantillon client : P031 - Enduit ciment mur - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 1 ITM-XRGLJ-3101984		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9796	
Réf échantillon client : P032 - Enduit platre mur - Rez de chaussee 6 aile Sud est - Local 2 ITM-ROKRK-3101982		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9797	
Réf échantillon client : P033 - Nez de marche - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-SATWS-3101981		Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère jaune avec poussières	
• Matériau souple noir + Colle polymère jaune avec poussières non séparable (2)	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : NME (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9798	
Réf échantillon client : P034 - Colle nez de marche - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-BMVFO-3101980		Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac avec poussières	
• Colle polymère jaune en vrac avec poussières	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9799	
Réf échantillon client : P035 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-XEWLM-3101983		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9800	
Réf échantillon client : P036 - Plot de colle fixant les doisons au mur - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-ECYPK-3101979		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : SHE (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9801	
Réf échantillon client : P037 - Colle+lino pvc marche - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-TLJRK-3101978		Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Couche blanche en faible quantité	
• Colle polymère jaune non séparable + Revêtement souple beige + Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Couche blanche en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YYC (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9802	
Réf échantillon client : P038 - Colle sous lino pvc - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-LMQNS-3101977		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9803	
Réf échantillon client : P039 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - Escalier 1 ITM-NKPOG-3101976		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact beige en vrac avec poussières	
• Peintures multiples non séparable + Enduit compact beige en vrac avec poussières (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO22603-9804	
Réf échantillon client : P040 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-MZQAR-3101975		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9805	
Réf échantillon client : P041 - Enduit platre mur - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-JZORP-3101936		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9806	
Réf échantillon client : P042 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-WFULY-3101942		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
• Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9807	
Réf échantillon client : P043 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-RYLKK-3101974		Description ITGA : Peinture / Toile libreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier	
• Peinture non séparable + Toile libreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GBJ (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9808	
Réf échantillon client : P044 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-NOVEB-3101941		Description ITGA : Peinture / Toile libreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Toile libreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GBJ (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9809	
Réf échantillon client : P045 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-PTVJM-3101933		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9810	
Réf échantillon client : P046 - Enduit platre mur - 1er etage - aile Sud est - Local 5 ITM-LKQZH-3101940		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9811	
Réf échantillon client : P047 - Bande enduit platre peripherique ascenseur - 1er etage - aile Sud est - Gaine ascenseur ITM-RGOEN-3101934		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9812	
Réf échantillon client : P048 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 1er etage - aile Sud est - Gaine ascenseur ITM-ZPO2L-3101935		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
• Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9813	
Réf échantillon client : P049 - Colle+lino pvc marche - 2eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-HXRHN-3101937		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
• Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (7)
• Revêtement souple gris	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9814	
Réf échantillon client : P050 - Nez de marche - 2eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-PTJRK-3101939		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris / Colle polymère jaune avec poussières	
• Peinture non séparable + Matériau souple gris + Colle polymère jaune avec poussières non séparable (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YYC (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9815	
Réf échantillon client : P051 - Colle nez de marche - 2eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-UXHTN-3101938		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9816	
Réf échantillon client : P052 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-MOYAN-1625931		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (7)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9817	
Réf échantillon client : P053 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-LBGIE-1627086		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9818	
Réf échantillon client : P054 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-XLTWZ-3101212		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D/A (5) Analyste : NME (7)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9819	
Réf échantillon client : P055 - Bande enduit platre peripherique ascenseur - 2eme etage - Gaine ascenseur ITM-GRLPH-3101615		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9820	
Réf échantillon client : P056 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-CLJSB-3101616		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène	
• Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau compact gris hétérogène non séparable (2)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9821	
Réf échantillon client : P057 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-WVDUP-3101614		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9822	
Réf échantillon client : P058 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-LRBVP-3101613		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9823	
Réf échantillon client : P059 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 7 ITM-EPKJT-3101209		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9824	
Réf échantillon client : P060 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-VQWHJ-3101210		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9825	
Réf échantillon client : P061 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-OYRDB-3101211		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9826	
Réf échantillon client : P062 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-ZWBGQ-3101207		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9827	
Réf échantillon client : P063 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-YBUPH-3101208		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GBJ
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9828	
Réf échantillon client : P064 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-LSCCY-3101206		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9829	
Réf échantillon client : P065 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-YQVOX-3101617		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9830	
Réf échantillon client : P066 - Peinture goutelette - 2eme etage - aile Sud est - Local 8 ITM-CPUXL-3102062		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9615 EN DATE DU 11/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : IT022603-9831	
Réf échantillon client : P067 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Sud est - Local 9		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(6) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(7) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-9709
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002185_2026_03_07_0913_3842

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226 Réf échantillon client : P105 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-VWHTY-3101584		Réf échantillon ITGA : IT022603-10374 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226 Réf échantillon client : P106 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-DCDIP-3101585		Réf échantillon ITGA : IT022603-10375 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10376	
Réf échantillon client : P107 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade grand parking ITM-DZHVM-3101796		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10377	
Réf échantillon client : P108 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facades jardin ITM-RITDQ-3101586		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10378	
Réf échantillon client : P109 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade grand parking ITM-ACHTZ-3101587		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MWO (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10379	
Réf échantillon client : P110 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Extérieur - Facade grand parking ITM-VNSRF-3101298		Description ITGA : Peinture / Mousse noire avec couche bitumineuse	
• Peinture non séparable + Mousse noire avec couche bitumineuse (2)	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10380	
Réf échantillon client : P111 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facades jardin ITM-WZOKI-3101299		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10381	
Réf échantillon client : P112 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facades jardin ITM-GDNKG-3101309		Description ITGA : Matériau gris / Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau gris non séparable + Matériau bitumineux noir (2)	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10382	
Réf échantillon client : P113 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-YVTFY-3102065		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10383	
Réf échantillon client : P114 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade grand parking ITM-FCRMJ-3102064		Description ITGA : Mousse noire avec couche bitumineuse et poussières	
▸ Mousse noire avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10384	
Réf échantillon client : P115 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-JZGFF-3102063		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10385	
Réf échantillon client : P116 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-TDLNX-3101810		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10386	
Réf échantillon client : P117 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade grand parking ITM-KXBLU-3101809		Description ITGA : Mousse noire avec couche bitumineuse et poussières	
• Mousse noire avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10387	
Réf échantillon client : P118 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-GHCPM-3101808		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10388	
Réf échantillon client : P119 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-LGPLG-3101807		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10389	
Réf échantillon client : P120 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-NWVDV-3102066		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITO22603-10390	
Réf échantillon client : P121 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-YVFKS-3102067		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10091	
Réf échantillon client : P122 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facades jardin ITM-FMRVZ-3102068		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMU (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10092	
Réf échantillon client : P123 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade grand parking ITM-BDWUX-3102069		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMU (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10093	
Réf échantillon client : P124 - Pvc+colle jaune - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-MDJET-3101582		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10094	
Réf échantillon client : P125 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-EQJHJ-3101583		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10395	
Réf échantillon client : P126 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-VUMUU-3102071		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10396	
Réf échantillon client : P127 - Colle de faience beige - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-KNCIP-3102072		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en toile	
• Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche en toile non séparable (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Carrelage	—	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10397	
Réf échantillon client : P128 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-PRLWN-3102070		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10398	
Réf échantillon client : P129 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Diademe - Local 31 ITM-GMUTN-3102073		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10399	
Réf échantillon client : P130 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-PTWZA-3101581		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10400	
Réf échantillon client : P131 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Diademe - Circulation 2 ITM-WTFNG-3101775		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : FJM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10401	
Réf échantillon client : P132 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Diademe - Circulation 2 ITM-NHOVV-3102074		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10402	
Réf échantillon client : P133 - Pvc+ colle jaune - 3eme etage - aile Diademe - Circulation 2 ITM-ZNUAI-3101580		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10403	
Réf échantillon client : P134 - Pvc+ colle jaune - 3eme etage - aile Diademe - Local 33 ITM-HPZVP-3101776		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
• Revêtement souple beige	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ
• Colle polymère jaune	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10404	
Réf échantillon client : P135 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Diademe - Local 33 ITM-UQOVH-3101777		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GBJ (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10405	
Réf échantillon client : P136 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Diademe - Local 33 ITM-YWXMJ-3101778		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : FJM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10406	
Réf échantillon client : P137 - Enduit platre ramparts - 3eme etage - aile Diademe - Local 33 ITM-MKMQH-3101779		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10407	
Réf échantillon client : P138 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Diademe - Local 33 ITM-AHTAZ-3101780		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10408	
Réf échantillon client : P139 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-VKASG-3101781		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10409	
Réf échantillon client : P140 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-HPBHT-3101579		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10410	
Réf échantillon client : P141 - Colle dalle moquette - 3eme etage - aile Diademe - Local 34 ITM-DOWOK-3101578		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
• Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune non séparable (2)	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (5)
Bois aggloméré	—	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10411	
Réf échantillon client : P142 - Enduit platre mur - 3eme etage - aile Diademe - Local 34 ITM-GLEBG-3101782		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10412	
Réf échantillon client : P143 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Diademe - Local 34 ITM-YDKLY-3101783		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10413	
Réf échantillon client : P144 - Enduit platre poteau - 3eme etage - aile Diademe - Local 34 ITM-LSZZV-3101784		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10414	
Réf échantillon client : P145 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Diademe - Local 34 ITM-NUZ6K-3101785		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10415	
Réf échantillon client : P146 - Bandes calcot+ enduit - 3eme etage - aile Diademe - Local 35 ITM-JARCJ-3101786		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux rose en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux rose en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10416	
Réf échantillon client : P147 - Enduit platre mur - 3eme etage - aile Diademe - Local 35 ITM-CPWQC-3101787		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10417	
Réf échantillon client : P148 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Diademe - Local 35 ITM-BMUHL-3101788		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10418	
Réf échantillon client : P149 - Enduit platre poteau - 3eme etage - aile Diademe - Local 35 ITM-YBFWI-3101789		Description ITGA : Peinture / Enduit compact blanc	
• Peinture non séparable + Enduit compact blanc (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10419	
Réf échantillon client : P150 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Diademe - Local 35 ITM-BERZL-3101790		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10420	
Réf échantillon client : P151 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Local 29 ITM-TLZON-3101792		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : ITG22603-10421	
Réf échantillon client : P152 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile Diademe - Local 29 ITM-HSERD-3101793		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMU (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10422	
Réf échantillon client : P153 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Local 29 - ITM-HBWJM-3101794		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BMJ (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10423	
Réf échantillon client : P154 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking - ITM-LPDBL-3101795		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10424	
Réf échantillon client : P155 - Enduit platre sur poteau structure - 2eme etage - aile Diademe - Local 29 - ITM-XDPYF-3101797		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10425	
Réf échantillon client : P156 - Bandes calcot+ enduit - 2eme etage - aile Diademe - Local 30 - ITM-BDOLA-3101798		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10426	
Réf échantillon client : P157 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Local 30 ITM-UEHAC-3101799		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau souple incolore avec poussières	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable (2)	MOLP + META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BDM (4)
• Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10427	
Réf échantillon client : P158 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-EPKBT-3101806		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MWO (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10428	
Réf échantillon client : P159 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Local 30 ITM-CTXMG-3101804		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10429	
Réf échantillon client : P160 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile Diademe - Local 30 ITM-FTWCV-3101805		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Matériau gris non séparable (2)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-9709 EN DATE DU 12/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10430	
Réf échantillon client : P161 - Peinture verte de sol - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-CTPMP-3101803		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
• Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10431	
Réf échantillon client : P162 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-GUNYX-3101800		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10432	
Réf échantillon client : P163 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-EHZT-3101802		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-GMEJPO-449226		Réf échantillon ITGA : IT022603-10433	
Réf échantillon client : P164 - Peinture verte - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-WBHNK-3101801		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0226-7032
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002185_2026_03_07_0851_5399

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227 Réf échantillon client : P068 - Entourage de poteau peinture - 2ème etage - aile Sud est - Local 8 ITM-VZYVF-3101811		Réf échantillon ITGA : IT022603-11563 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
• Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227 Réf échantillon client : P069 - Entourage de poteau peinture - 2ème etage - aile Sud est - Local 8 ITM-XQQXS-3101812		Réf échantillon ITGA : IT022603-11564 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACIF-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11565
Réf échantillon client :	P070 - Pvc+ colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-WGKQE-3101814		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
• Revêtement souple beige		META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACIF-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11566
Réf échantillon client :	P071 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-NAPME-3101813		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux beige et rouge en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige et rouge en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACIF-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11567
Réf échantillon client :	P072 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-IWIFQ-3101815		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACIF-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11568
Réf échantillon client :	P073 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Sud est - Escalier 1 ITM-ZHEID-3101816		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : ITO22603-11569	
Réf échantillon client : P074 - Pvc+colle beige - 3eme etage - aile Sud est - Degagement 1 ITM-EOMYK-3101817		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : ITO22603-11570	
Réf échantillon client : P075 - Nez de marche+ colle beige - 3eme etage - aile Sud est - Degagement 1 ITM-SRWWJ-3101818		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
• Peinture non séparable + Revêtement souple gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
• Colle polymère jaune	META (B) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : ITO22603-11571	
Réf échantillon client : P076 - Pvc+colle beige - 3eme etage - aile Sud est - Local 10 ITM-DUJVD-3101821		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Revêtement souple gris	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : ITO22603-11572	
Réf échantillon client : P077 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Local 10 ITM-NWPHE-3101820		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11573	
Réf échantillon client : P078 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Sud est - Local 10 ITM-EOFMM-3101825		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 12/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (4) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11574	
Réf échantillon client : P079 - Enduit platre mur - 3eme etage - aile Sud est - Machinerie ITM-WRJRJ-3101819		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11575	
Réf échantillon client : P080 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Sud est - Machinerie ITM-PHLUF-3101824		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11576	
Réf échantillon client : P081 - Pvc+colle beige - 3eme etage - aile Sud est - Local 11 ITM-GJVOF-3101823		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11577	
Réf échantillon client : P082 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Local 11 ITM-FREUH-3101822		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11578	
Réf échantillon client : P083 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Local 11 ITM-RJXBY-3101556		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11579	
Réf échantillon client : P084 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile Sud est - Local 11 ITM-DTCEH-3101557		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11580	
Réf échantillon client : P085 - Enduit platre cloison - 3eme etage - aile Sud est - Local 11 ITM-PTFGJ-3101558		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11581	
Réf échantillon client : P086 - Pvc+colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Circulation 1 ITM-UZSST-3101559		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11582	
Réf échantillon client : P087 - Pvc+colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Local 12 ITM-ZUGBU-3101561		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11583	
Réf échantillon client : P088 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Local 12 ITM-GUYFW-3101562		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11584	
Réf échantillon client : P089 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Sud est - Circulation 1 ITM-IOLBK-3101563		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11585	
Réf échantillon client : P090 - Enduit platre remparts - 3eme etage - aile Sud est - Local 12 ITM-YPV2F-3101563		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ETW (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11586	
Réf échantillon client : P091 - Pvc+ colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 2 ITM-OQDGU-3101564		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Revêtement souple gris	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC6F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11587	
Réf échantillon client : P092 - Pvc+colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 3 ITM-UQCVA-3101567		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC6F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11588	
Réf échantillon client : P093 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 3 ITM-YXCDU-3101565		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC6F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11589	
Réf échantillon client : P094 - Enduit platre remparts - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC6F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11590	
Réf échantillon client : P095 - Pvc+colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Local 13 ITM-SIQUU-3101568		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
• Revêtement souple gris	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11591	
Réf échantillon client : P096 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 4 ITM-NVMLK-3101571		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11592	
Réf échantillon client : P097 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Sud est - Bureau 4 ITM-GBVCG-3101570		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11593	
Réf échantillon client : P098 - Pvc+colle grise - 3eme etage - aile Sud est - Circulation 1 ITM-ZLYQZ-3101569		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Revêtement souple gris	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (6)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAACXF-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11594	
Réf échantillon client : P099 - Pvc+colle beige - 3eme etage - aile Sud est - Sanitaires ITM-QNLJH-3101572		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11595
Réf échantillon client :	P100 - Colle de faience jaune - 3eme etage - aile Sud est - Sanitaires ITM-SNWWO-3101576		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant
Carrelage		---	Non analysé	
• Colle grise avec couche cartonnée non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant non séparable	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11596
Réf échantillon client :	P101 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile Sud est - Sanitaires ITM-KBYSV-3101574		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM (5)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11597
Réf échantillon client :	P102 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile Sud est - Sanitaires ITM-MIKXS-3101575		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ETW (5)
Réf dossier client :	2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC9F-449227		Réf échantillon ITGA :	IT022603-11598
Réf échantillon client :	P103 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile Sud est - Sanitaires ITM-WMOOP-3101573		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1)	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-7032 EN DATE DU 13/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-SAAC4F-449227		Réf échantillon ITGA : IT022603-11599	
Réf échantillon client : P104 - Colle de faience jaune - 3eme etage - aile Sud est - Circulation 2 ITM-YTHNR-3101577		Description ITGA : Ragréage rose / Colle grise / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
* Ragréage rose non séparable (1) + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (6)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-10242
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002185_2026_03_09_2050_1867

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19061	
Réf échantillon client : P16S - Pvc+colle+ragreage - Rez de chaussee - a/e Diademe - Local 18 ITM-HRHG-3418541		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Couche beige / Ragréage gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : FLE
* Colle polymère jaune non séparable + Couche beige non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : FLE (4)
* Ragréage gris	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : FLE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19062	
Réf échantillon client : P166 - Pvc vert+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - a/le Diademe - Local 18 ITM-SROLS-3418539		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19063	
Réf échantillon client : P167 - Dalle de sol verte+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - a/le Diademe - Local 18 ITM-ZKOWA-3418599		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19064	
Réf échantillon client : P168 - Dalle de sol verte+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - a/le Diademe - Local 18 ITM-SOITX-3418547		Description ITGA : Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19065	
Réf échantillon client : P169 - pvc vert+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - a/le Diademe - Local 19 ITM-WOUCM-3101174		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19066	
Réf échantillon client : P170 - pvc vert+colle+ragreage - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 19 ITM-YRUDY-3101178		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19067	
Réf échantillon client : P171 - Bandes calicot + enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 18 ITM-YVGUC-3418582		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19068	
Réf échantillon client : P172 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 18 ITM-GMUNR-3418538		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19069	
Réf échantillon client : P173 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 19 ITM-FWNNK-3418540		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19070	
Réf échantillon client : P174 - Bandes calicot + enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 19 ITM-LJEVC-3418542		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19071	
Réf échantillon client : P175 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-JBYVC-3418543		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19072	
Réf échantillon client : P176 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-IDEE-3418549		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19073	
Réf échantillon client : P177 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-ZAYDA-3418546		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19074	
Réf échantillon client : P178 - Bandes calicot + enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 19 ITM-CNIAS-3418544		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19075	
Réf échantillon client : P179 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 19 ITM-CHSC-3418601		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19076	
Réf échantillon client : P180 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-LTPCJ-3101175		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19077	
Réf échantillon client : P181 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-DIIRK-3101172		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19078	
Réf échantillon client : P182 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-LDPSK-3101171		Description ITGA : Peinture / Colle beige	
• Peinture non séparable + Colle beige non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19079	
Réf échantillon client : P183 - Bandes calicot + enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-WPGUN-3101173		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19080	
Réf échantillon client : P184 - Bandes calicot + enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-PAHDM-3418548		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux beige / Carton	
• Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Carton (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19081	
Réf échantillon client : P185 - Colle de faience 15*15 blanche - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 20 ITM-LYKUZ-3101176		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
• Colle beige	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19082	
Réf échantillon client : P186 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-ANHJN-3418600		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19083	
Réf échantillon client : P187 - Pvc+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-CBSTA-3101169		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19084	
Réf échantillon client : P188 - Colle de plinthe - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-VOSTY-3101170		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage + Couche plâtreuse blanche	—	Non analysé	
• Colle beige	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19085	
Réf échantillon client : P189 - Colle de carrelage marron 5*5 - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-PCTAI-3101203		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle grise	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19086	
Réf échantillon client : P190 - Colle de plinthe - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-DGMKG-3101202		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture	
Carrelage + Couche plâtreuse blanche + Peinture	—	Non analysé	
• Colle beige	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19087	
Réf échantillon client : P191 - Peinture pailletee - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-ZHAWG-3101791		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19088	
Réf échantillon client : P192 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-BWMGK-3101201		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19089	
Réf échantillon client : P193 - Colle de faience marron - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-XXUUX-3101204		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19090	
Réf échantillon client : P194 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile Diademe - Circulation ITM-UUMLA-3101157		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19091	
Réf échantillon client : P195 - Peinture de sol+beton - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 22 ITM-TOGXB-3101193		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19092	
Réf échantillon client : P196 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 22 ITM-CDPXY-3101194		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19093	
Réf échantillon client : P197 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 22 ITM-NJNQO-3101195		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19094	
Réf échantillon client : P198 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 22 ITM-RPBQZ-3101158		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19095	
Réf échantillon client : P199 - Peinture pailletee - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 23 ITM-WUCSB-3101197		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19096	
Réf échantillon client : P200 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 23 ITM-RFOPW-3101196		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19097	
Réf échantillon client : P201 - Colle de carrelage jaune 10*10 - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 24 ITM-OBKPR-3101205		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
• Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19098	
Réf échantillon client : P202 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 24 ITM-UFQTT-3101196		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19099	
Réf échantillon client : P203 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facades jardin ITM-WEQZO-3101168		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19100	
Réf échantillon client : P204 - pvc+ colle - Rez de chaussee - aile Diademe - Wc ITM-XPQRO-3101199		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement souple beige	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19101	
Réf échantillon client : P205 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Wc ITM-MBBHN-3101200		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19102	
Réf échantillon client : P206 - Colle de carrelage 5*5 - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-BKECO-3101213		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle grise hétérogène	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19103	
Réf échantillon client : P207 - Colle de plinthe - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-DZUUG-3101214		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle grise	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19104	
Réf échantillon client : P208 - Peinture palletee - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-SUZEG-3101161		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19105	
Réf échantillon client : P209 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-CEONAJ-3101156		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19106	
Réf échantillon client : P210 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-JMOGT-3101160		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19107	
Réf échantillon client : P211 - Enduit ciment cloison - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 ITM-NZOYF-3101162		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
• Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19108	
Réf échantillon client : P212 - Colle de faience marron - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 26 bis ITM-YIASW-3101159		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
• Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HBC (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19109	
Réf échantillon client : P213 - Colle de carrelage 5*5 - Rez de chaussee - aile diademe - Sas ITM-DDTKO-3101179		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
• Colle grise hétérogène	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19110	
Réf échantillon client : P214 - Colle de Pinthe - Rez de chaussee - aile diademe - Ses ITM-QQR0U-3101192		Description ITGA : Colle grise	
• Colle grise	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19111	
Réf échantillon client : P215 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-KYGCN-3101163		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19112	
Réf échantillon client : P216 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade grand parking ITM-FHZPE-3101167		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19113	
Réf échantillon client : P217 - Peinture verte mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-LTR0U-3101164		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : ITG72603-19114	
Réf échantillon client : P218 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-S0CSP-3101165		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P219 - Enduit platre plafond (y compris ss escalier) - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-YCDLT-3101166		Réf échantillon ITGA : IT072603-19115 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P220 - Colle de carrelage 5*5 - 1er etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-WCSDN-3101177		Réf échantillon ITGA : IT072603-19116 Description ITGA : Colle grise	
• Colle grise	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P221 - Enduit platre plafond (y compris ss escalier) - 1er etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-BBLHK-3100387		Réf échantillon ITGA : IT072603-19117 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P222 - Colle de plinthe - 1er etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-NPSWI-3101180		Réf échantillon ITGA : IT072603-19118 Description ITGA : Colle grise	
• Colle grise	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P223 - Enduit platre plafond (y compris ss escalier) - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-LJYRR-3101181		Réf échantillon ITGA : IT072603-19119 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FLE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P224 - Colle de plinthe - 2eme etage - aile Diademe - Escalier 2 ITM-BKLRV-3101182		Réf échantillon ITGA : IT072603-19120 Description ITGA : Colle grise	
• Colle grise	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P225 - Enduit platre plafond (y compris ss escalier) - Rez de chaussee - aile Diademe - Escalier 2 ITM-MXUHL-3100386		Réf échantillon ITGA : IT072603-19121 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P226 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 21 ITM-GXDNE-3100385		Réf échantillon ITGA : IT072603-19122 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P227 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile Diademe - Local 21 ITM-WJNKM-3100384		Réf échantillon ITGA : IT072603-19123 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P228 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade grand parking ITM-DD2PV-3100867		Réf échantillon ITGA : IT072603-19124 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
• Enduit gris en vrac	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P229 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Façade grand parking ITM-IHFXO-3100381		Réf échantillon ITGA : IT072603-19125 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
• Enduit gris en vrac	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P230 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Extérieur - Façades jardin ITM-XMQIL-3100380		Réf échantillon ITGA : IT072603-19126 Description ITGA : Matériau gris / Matériau bitumineux noir	
• Matériau gris non séparable + Matériau bitumineux noir non séparable	META (B) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P231 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Façade grand parking ITM-QHLZF-3100382		Réf échantillon ITGA : IT072603-19127 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
• Enduit gris en vrac	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P232 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Extérieur - Façade grand parking ITM-COYOR-3100383		Réf échantillon ITGA : IT072603-19128 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise en faible quantité	
• Matériau bitumineux noir + Couche grise en faible quantité non séparable	META (B) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063 Réf échantillon client : P233 - Enduit extérieur ciment - Extérieur - Façade grand parking ITM-HERJK-3100379		Réf échantillon ITGA : IT072603-19129 Description ITGA : Enduit compact gris	
• Enduit compact gris	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10242 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19130	
Réf échantillon client : P234 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facades jardin ITM-VCKVR-3101183		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RLE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-VEMGMN-435063		Réf échantillon ITGA : IT072603-19131	
Réf échantillon client : P235 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facades jardin ITM-ISNWA-3100378		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
• Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RMT

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-16519 EN DATE DU 23/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : IT0726-16519 Réf. Commande Client : 2603CHNRO_-_BI14360000002185_2026_04_17_1058_3474

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-BOWDQC-380105 Réf échantillon client : P236 - Enveloppe calorifuge noire bitumineuse - Sous-Sol - Cave 2 ITM-HJESW-3106546		Réf échantillon ITGA : IT072604-31662 Description ITGA : Couche bitumineuse noire	
1 ▸ Couche bitumineuse noire	META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-BOWDQC-380105 Réf échantillon client : P237 - Enveloppe calorifuge noire bitumineuse - Sous-Sol - Cave 2 ITM-QNZRH-3101471		Réf échantillon ITGA : IT072604-31664 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
1 ▸ Matériau bitumineux noir	MOLP + META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-16519 EN DATE DU 23/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-BOWDQC-380105		Réf échantillon ITGA : ITG72604-31665	
Réf échantillon client : P238 - Calorifuge (bande tissee enduite+ isolant) - Sous-Sol - Cave 4 ITM-DDFWU-3101473		Description ITGA : Matériau fibreux gris en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac	
1 * Matériau fibreux gris en faible quantité + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	MOLP + META (A) le 23/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002185 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-BOWDQC-380105		Réf échantillon ITGA : ITG72604-31666	
Réf échantillon client : P239 - Calorifuge (bande tissee enduite+ isolant) - Sous-Sol - Cave 4 ITM-LWWVU-3101472		Description ITGA : Matériau fibreux gris en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac	
1 * Matériau fibreux gris en faible quantité + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	MOLP + META (A) le 23/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Gwladys PATISSOU Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202012 - 004

Date d'émission: 07/08/2024

Certifie par la présente que :

VINCENT COSNIER

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
DPE - avec mention	Diagnostic de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	20/06/2022	19/06/2029
DPE	Diagnostic de performance énergétique d'habitations individuelles et de tout ou partie des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	20/06/2022	19/06/2029
Amiante - avec mention	Mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B en vue établir le constat de présence ou d'absence de matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public (appartenant aux catégories 1, 2, 3, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, des examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	08/12/2020	07/12/2027
Amiante	Mission de repérage des matériaux et produits des listes A et B en vue établir le constat de présence ou d'absence de matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant des mentions	08/12/2020	07/12/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

- à l'arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
- à l'arrêté du 23 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Xavier Daniel, Directeur de la Certification

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 671,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 243 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 34 275 660 €-451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**