Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Propriétaire

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
Aile "CENTRALE"
1 PLACE SAINT-TAURIN
27000 EVREUX (France)

Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
1 PLACE SAINT-TAURIN
27000 EVREUX (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 11/06/2026

Date de visite : 09/03/2026

Nombre de pages : 236

Fait à : 76230 ISNEAUVILLE

Référence du dossier : 2603CHNRO - BI14360000002209

Nombre de prélèvements : 242
Nombre d'analyses réalisées : 305

Le présent rapport est établi par :
Vincent COSNIER

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 08/12/2020 au 07/12/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202012 - 004
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*30/03/2026*	*Edition Initiale RAAT*
Version 02	*23/04/2026*	*Mise à jour : Prélèvements complémentaires sur bande calicots+enduit dégagements R+1 au R+3*
Version 03	*11/06/2026*	*Mise à jour : ruban adhésif+colle sur gaine de ventilation dans combles perdus*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 6

1. PRESTATIONS REALISEES 6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 8

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 10

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 12
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 31

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 32

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 32
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 32

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 33

1. PRELEVEMENTS 34
2. COMPOSANTS 97

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 137

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 151

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 217

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 235

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 236

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme des travaux :

· Diagnostiquer les enduits extérieurs

· Diagnostiquer les combles et toitures

· Diagnostiquer les gaines techniques

· Diagnostiquer les joints d'étanchéité entre menuiseries extérieures et la structure

· Prélèvements sur les joints de mastic vitrier (ou indication de ZPSO)

· Diagnostiquer les ascenseurs

· Diagnostiquer le réfectoire – aile diadème

· Réaliser un diagnostic de l'ensemble du périmètre travaux identifié sur la photographie ci-dessus

· Réaliser une cartographie exhaustive des MPCA reprenant l'ensemble des diagnostics

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Aile centrale sur 4 niveaux Rdc à R+3

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 (Mur D)	Bandes calicot+enduit
1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Sol)	Colle de carrelage vert
1er étage - aile centrale - Dégagement 3 (Mur A,B,C,D)	Bandes calicot+enduit
2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Sol)	Colle de carrelage beige
2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Mur B; Mur D)	Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois)
1er étage - aile centrale - Dégagement 3 (Mur B; Mur D)	Bandes calicot+enduit
3ème étage - aile centrale - Local 37 (Mur A; Mur B; Mur D)	Bandes calicot+enduit
Combles perdus Ailes diadème et centrale - Accès comble partiel	Ruban adhésif+colle jonction gaine ventilation

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée - aile centrale	Local 1
Rez de chaussée - aile centrale	Local 2
Rez de chaussée - aile centrale	Local 3
Rez de chaussée	Escalier 1
Rez de chaussée - aile centrale	Local 4
Rez de chaussée - aile centrale	Local 4bis
Rez de chaussée - aile centrale	Local 5
Rez de chaussée - aile centrale	Local 6
Rez de chaussée - aile centrale	Local 7
Rez de chaussée - aile centrale	Local 8
Rez de chaussée - aile centrale	Circulation 1
Rez de chaussée - aile centrale	Circulation 2

Rez de chaussée - aile centrale	Dégagement 1
Rez de chaussée - aile centrale	Dégagement 2
1er étage - aile centrale	Local 9
1er étage - aile centrale	Local 10
1er étage - aile centrale	Local 11
1er étage - aile centrale	Local 12
1er étage - aile centrale	Local 13
1er étage - aile centrale	Local 14
1er étage - aile centrale	Local 15
1er étage - aile centrale	Local 16
1er étage - aile centrale	Local 17
1er étage - aile centrale	Local 18
1er étage - aile centrale	Local 19
1er étage - aile centrale	Local 20
1er étage - aile centrale	Local 21
1er étage - aile centrale	Local 22
1er étage - aile centrale	Local 23
1er étage - aile centrale	Dégagement 3
1er étage - aile centrale	Circulation 3
1er étage - aile centrale	Sanitaire 1
1er étage - aile centrale	Sanitaire 2
1er étage	Escalier 1
2ème étage - aile centrale	Local 24
2ème étage - aile centrale	Local 25
2ème étage - aile centrale	Local 26
2ème étage - aile centrale	Local 27
2ème étage - aile centrale	Local 28
2ème étage - aile centrale	Local 29
2ème étage - aile centrale	Local 30
2ème étage - aile centrale	Local 31
2ème étage - aile centrale	Local 32
2ème étage - aile centrale	Local 33
2ème étage - aile centrale	Local 34
2ème étage - aile centrale	Sanitaire 3
2ème étage - aile centrale	Sanitaire 4
2ème étage - aile centrale	Dégagement 4
2ème étage - aile centrale	Dégagement 5
2ème étage - aile centrale	Circulation 4
2ème étage	Escalier 1
3ème étage - aile centrale	Local 35
3ème étage - aile centrale	Local 36
3ème étage - aile centrale	Local 37
3ème étage - aile centrale	Local 38
3ème étage - aile centrale	Local 39
3ème étage - aile centrale	Local 40
3ème étage - aile centrale	Local 41
3ème étage - aile centrale	Local 42
3ème étage - aile centrale	Local 43
3ème étage - aile centrale	Local 44
3ème étage - aile centrale	Local 45
3ème étage - aile centrale	Local 46
3ème étage - aile centrale	Local 47
3ème étage - aile centrale	Local 48
3ème étage - aile centrale	Local 49
3ème étage - aile centrale	Local 50
3ème étage	Local 51
3ème étage - aile centrale	Sanitaire 5
3ème étage - aile centrale	Circulation 5
3ème étage - aile centrale	Dégagement 6
3ème étage - aile centrale	Dégagement 7
3ème étage	Escalier 1
Combles	Accès comble partiel
Extérieur	Façade côté jardin
Extérieur	Façade côté parking

Extérieur	Toiture
Ensemble des niveaux	Ascenseur
Sous-Sol	Cave 1
Sous-Sol	Cave 2
Sous-Sol	Cave 3
Sous-Sol	Cave 4
Sous-Sol	Cave 5
Sous-Sol	Dégagement
Sous-Sol	Degt.chaufferie
Sous-Sol	Chaufferie
Extérieur	Toiture terrasse 1
Extérieur	Toiture terrasse 2

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Aucun accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :
Les combles perdus de l'ensemble des ailes n'ont pas pu être visités en toute sécurité le jour de l'intervention. Seul un accès partiel au niveau du 3ème étage de l'aile Diadème a pu être réalisé.

Le prélèvement P246 (ruban adhésif + colle) s'étant révélé positif, il est considéré que l'ensemble des matériaux de nature similaire présents dans les combles ailes DIADEME et CENTRALE non visitables sont considérés amiantés. La cartographie précise des matériaux n'ayant pas pu être établie, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés lors de la phase de travaux, si nécessaire.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable		X	
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers		X	

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	RAAT n°21D095 société ATEK CONSEIL
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	oui
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	oui

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Croquis plan de situation	Croquis plan de situation
Croquis Rdc aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis Rdc aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+1 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis R+1 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+2 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis R+2 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Croquis R+3 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile centrale	Localisation des prélèvements amiante - MURS
Aile centrale côté jardin	localisation des prélèvements
Aile centrale côté parking	localisation des prélèvements
Sous-sol	Chaufferie
Croquis Combles partiel	Croquis Combles partiel

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-019	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P027 (Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 - Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	40m2
ZPSO-034	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage vert	P067 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	18,45m2
ZPSO-046	1er étage - aile centrale - Dégagement 3 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P084 (1er étage - aile centrale - Dégagement 3 - Mur A,B,C,D) P239 (1er étage - aile centrale - Dégagement 3 - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	20m2
ZPSO-050	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige	P088 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	19m2
ZPSO-061	2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois)	P103 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Mur B; Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	185m2
ZPSO-101	1er étage - aile centrale - Dégagement 3 (Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P039 (1er étage - aile centrale - Dégagement 3 - Mur B; Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	150m2
ZPSO-102	3ème étage - aile centrale - Local 37 (Mur A; Mur B; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P164 (3ème étage - aile centrale - Local 37 - Mur A; Mur B; Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	150m2
ZPSO-117	Combles perdus ailes diadème et centrale - Accès comble partiel	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,	Ruban adhésif+colle jonction gaine ventilation	P246 (Combles -	Présence d'amiante	**Non quantifiable**

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
		eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Ruban adhésif		Accès comble partiel)	(Après analyse en laboratoire)	

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Sol); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle	P001 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6) P008 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Sol); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith…)	Chape	P002 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Sol) P009 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Sol); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Sol); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle jaune sous pvc	P003 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Sol) P014 (Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Mur D); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Mur B); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P004 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Mur D) P005 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Mur C) P010 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 - Mur A,B,C,D) P016 (Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Sol; Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Sol; Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau bois	P006 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Sol; Plafond) P012 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 - Sol; Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P007 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Plafond) P013 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-007	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalles faux plafond		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)
ZPSO-008	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Sol; Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Sol; Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau métal	P011 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage sous P14	P015 (Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité bâti	P017 (Extérieur - Façade côté jardin - rdc jardin) P216 (Extérieur - Façade côté parking - r+2 L34) P219 (Extérieur - Façade côté jardin - R+2 L26)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P018 (Extérieur - Façade côté jardin - rdc jardin) P059 (Extérieur - Façade côté jardin - R+1 jardin L16) P061 (Extérieur - Façade côté parking - R+1 L22) P063 (Extérieur - Façade côté jardin - r+1 L11) P065 (Extérieur - Façade côté parking - R+1 L9) P210 (Extérieur - Façade côté parking - R+3 L50) P211 (Extérieur - Façade côté jardin - r+3 L36) P212 (Extérieur - Façade côté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				parking - R+3 L45) P213 (Extérieur - Façade côté jardin) P214 (Extérieur - Façade côté jardin - R+2 L24) P215 (Extérieur - Façade côté parking - r+2 L33) P217 (Extérieur - Façade côté parking - R+2 L29) P218 (Extérieur - Façade côté jardin - R+2 L26)	
ZPSO-012	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P019 (Extérieur - Façade côté jardin - Rdc jardin) P020 (Extérieur - Façade côté jardin) P229 (Extérieur - Façade côté parking - rdc) P230 (Extérieur - Façade côté parking)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 (Mur A); Rez de chaussée - aile centrale - Local 7 (Mur A); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Mur D); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit cloison	P021 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 6 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 (Mur C); Rez de chaussée - aile centrale - Local 3 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Enduit plâtre mur	P022 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 - Mur A,B,C,D) P031 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 3 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P023 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-016	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 3 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond 1	P024 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Local 3 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1 (Plafond); Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond 2	P025 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	pvc+colle	P026 (Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P028 (Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	dalle fibreuse	P029 (Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Joint entre panneaux	Joint entre panneaux	P030 (Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	1er étage - aile centrale - Local 9 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 20 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Sol); 1er étage - aile centrale - Circulation 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle+ragréage	P032 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Sol) P038 (1er étage - aile centrale - Circulation 3 - Sol) P043 (1er étage - aile centrale - Local 22 - Sol) P051 (1er étage - aile centrale - Local 20 - Sol) P057 (1er étage - aile centrale - Local 18 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	1er étage - aile centrale - Local 9 (Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Mur C);	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P033 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Mur C) P046 (1er étage - aile	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - aile centrale - Local 20 (Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Mur C)			centrale - Local 22 - Mur C) P052 (1er étage - aile centrale - Local 20 - Mur C)	
ZPSO-025	1er étage - aile centrale - Local 9 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 20 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Circulation 3 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit cloison	P034 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Mur A) P044 (1er étage - aile centrale - Local 22 - Mur A) P053 (1er étage - aile centrale - Local 20 - Mur A) P058 (1er étage - aile centrale - Local 18 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	1er étage - aile centrale - Local 9 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P035 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	1er étage - aile centrale - Local 9 (Sol; Plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Enveloppe calo	P036 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Sol; Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	1er étage - aile centrale - Local 9 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 20 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P037 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	1er étage - aile centrale - Local 10 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 11 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 12 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 13 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 14 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 15 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 16 (Sol);	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle+ragréage	P040 (1er étage - aile centrale - Local 11 - Sol) P047 (1er étage - aile centrale - Local 12 - Sol) P054 (1er étage - aile centrale - Local 15 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - aile centrale - Local 17 (Sol); 1er étage - aile centrale - Circulation 3 (Sol)				
ZPSO-030	1er étage - aile centrale - Local 10 (Mur A,B,C,D; Mur C); 1er étage - aile centrale - Local 11 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 12 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 13 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 14 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 15 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 16 (Mur A,B,C,D); 1er étage - aile centrale - Local 17 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P041 (1er étage - aile centrale - Local 11 - Mur A,B,C,D) P048 (1er étage - aile centrale - Local 12 - Mur A,B,C,D) P055 (1er étage - aile centrale - Local 15 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	1er étage - aile centrale - Local 9 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 10 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 11 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 12 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 13 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 14 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 15 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 16 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 17 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 20 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Sol; Plafond); 1er étage - aile centrale - Circulation 3 (Sol; Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau enduit	P042 (1er étage - aile centrale - Local 10) P045 (1er étage - aile centrale - Local 22) P049 (1er étage - aile centrale - Local 12 - Sol; Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	1er étage - aile centrale - Local 10 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 11 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 12 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 13 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 14 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 15 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 16 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Local 17 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit cloison	P050 (1er étage - aile centrale - Local 12 - Mur A) P056 (1er étage - aile centrale - Local 15 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-033	1er étage - aile centrale - Local 9 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 10 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 11 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 12 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 13 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 14 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 15 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 16 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 17 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 18 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 19 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 20 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 21 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 22 (Sol); 1er étage - aile centrale - Local 23 (Sol); 1er étage - aile centrale - Circulation 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol beige 50*50	P060 (1er étage - aile centrale - Local 15 - Sol) P062 (1er étage - aile centrale - Local 22 - Sol) P064 (1er étage - aile centrale - Local 11 - Sol) P066 (1er étage - aile centrale - Local 9 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de Plinthe verte	P068 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur A,B,C,D) P070 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Mur A); 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Mur A; Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence verte	P069 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur A; Mur C) P078 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P071 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur A,B,C,D) P072 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P073 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-039	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalle fibreuse	P074 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Plafond) P079 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Joint entre panneaux	Joint cartonné	P075 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Plafond) P080 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	pvc+colle	P076 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P077 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1 (Plafond); 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P081 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre poteau	P082 (1er étage - aile centrale - Sanitaire 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	1er étage - aile centrale - Dégagement 3 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P083 (1er étage - aile centrale - Dégagement 3 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	1er étage - Escalier 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P085 (1er étage - Escalier 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	1er étage - Escalier 1 (Mur D); 2ème étage - Escalier 1 (Mur D); 3ème étage - Escalier 1 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit platre mur ss fenêtre	P086 (1er étage - Escalier 1 - Mur D) P154 (3ème étage - Escalier 1 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	1er étage - Escalier 1 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit plafond	P087 (1er étage - Escalier 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons,	Colle de plinthe beige	P089 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		gaines, coffres - Colle de carrelage		P092 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur A,B,C,D) P127 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Mur D)	
ZPSO-052	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Mur C); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence beige	P090 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur C) P091 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur B 2eme wc) P128 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P093 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur A,B,C,D) P129 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Mur A,B,C,D) P130 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P094 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	2ème étage - aile centrale - Local 25 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 26 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 27 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 28 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 30 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 31 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	dalle fibreuse 20*20	P095 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Plafond) P114 (2ème étage - aile centrale - Local 25 - Plafond) P119 (2ème étage - aile centrale - Local 26 - Plafond) P131 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Plafond) P139 (2ème étage - aile centrale -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Local 30 - Plafond)	
ZPSO-056	2ème étage - aile centrale - Local 25 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 26 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 27 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 28 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 30 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Joint entre panneaux	Joint carton	P096 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Plafond) P115 (2ème étage - aile centrale - Local 25 - Plafond) P132 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Plafond) P138 (2ème étage - aile centrale - Local 30 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P097 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3 - Plafond) P133 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	2ème étage - aile centrale - Local 27 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 28 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 30 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 31 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Circulation 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc beige+colle	P098 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Sol) P102 (2ème étage - aile centrale - Circulation 4 - Sol) P122 (2ème étage - aile centrale - Local 28 - Sol) P124 (2ème étage - aile centrale - Circulation 4 - Sol) P135 (2ème étage - aile centrale - Local 30 - Sol) P142 (2ème étage - aile centrale - Local 31 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P099 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Mur A,B,C,D) P101 (2ème étage - aile centrale -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Dégagement 4 - Mur C) P238 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Mur A,B,C,D)	
ZPSO-060	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P100 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P104 (2ème étage - aile centrale - Dégagement 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	2ème étage - aile centrale - Local 24 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette+colle	P105 (2ème étage - aile centrale - Local 24 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	2ème étage - aile centrale - Local 24 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 25 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 26 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 27 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 28 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 29 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 30 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 31 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 32 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 33 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Local 34 (Mur A,B,C,D); 2ème étage - aile centrale - Circulation 4 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P106 (2ème étage - aile centrale - Local 24 - Mur A,B,C,D) P109 (2ème étage - aile centrale - Local 33 - Mur C) P113 (2ème étage - aile centrale - Local 25 - Mur C) P117 (2ème étage - aile centrale - Local 26 - Mur A,B,C,D) P123 (2ème étage - aile centrale - Local 28 - Mur A,B,C,D) P125 (2ème étage - aile centrale - Local 27 - Mur A) P136 (2ème étage - aile centrale - Local 30 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	2ème étage - aile centrale - Local 34 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle ss parquet bois	P107 (2ème étage - aile centrale - Local 34 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	2ème étage - aile centrale - Local 25 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 26 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 27 (Sol);	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc+colle	P108 (2ème étage - aile centrale - Local 33 - Sol) P112 (2ème étage - aile	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	2ème étage - aile centrale - Local 32 (Sol); 2ème étage - aile centrale - Local 33 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Sol)			centrale - Local 25 - Sol) P118 (2ème étage - aile centrale - Local 26 - Sol) P168 (3ème étage - aile centrale - Local 39 - Sol)	
ZPSO-067	2ème étage - aile centrale - Local 24 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 25 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 26 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 27 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 28 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 29 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 30 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 31 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 32 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 33 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 34 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Circulation 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P110 (2ème étage - aile centrale - Local 33 - Plafond) P121 (2ème étage - aile centrale - Circulation 4 - Plafond) P140 (2ème étage - aile centrale - Local 30 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	2ème étage - aile centrale - Local 24 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 32 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 33 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Local 34 (Plafond); 2ème étage - aile centrale - Circulation 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalle fibreuse 50*50	P111 (2ème étage - aile centrale - Local 33 - Plafond) P120 (2ème étage - aile centrale - Circulation 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	2ème étage - aile centrale - Local 25 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette+ragreage(bande ss cloison)	P116 (2ème étage - aile centrale - Local 25 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 29; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau enduit	P134 (2ème étage - aile centrale - Local 26) P137 (2ème étage - aile centrale - Local 30) P141 (2ème étage - aile centrale - Local 31) P145 (2ème étage - aile centrale - Local 29)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	2ème étage - aile centrale - Local 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol+colle grise	P143 (2ème étage - aile centrale - Local 29 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P144 (2ème étage - aile centrale - Local 29 - Sol)	
ZPSO-072	2ème étage - aile centrale - Local 29 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur periph.	P146 (2ème étage - aile centrale - Local 29 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	3ème étage - aile centrale - Local 35 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 36 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 37 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 38 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 42 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 43 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 44 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 46 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 47 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 49 (Mur C); 3ème étage - aile centrale - Local 50 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre rabagrin	P147 (3ème étage - aile centrale - Local 35 - Mur C) P156 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Mur C) P161 (3ème étage - aile centrale - Local 37 - Mur C) P169 (3ème étage - aile centrale - Local 39 - Mur C) P174 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Mur C) P184 (3ème étage - aile centrale - Local 43 - Mur D) P202 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Mur C) P206 (3ème étage - aile centrale - Local 48 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	3ème étage - aile centrale - Local 35 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 36 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 37 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 38 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment projeté	Enduit plâtre rampants	P148 (3ème étage - aile centrale - Local 35 - Plafond) P165 (3ème étage - aile centrale - Local 37 - Plafond) P170 (3ème étage - aile centrale - Local 39 - Plafond) P173 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P192 (3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 - Plafond) P201 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Plafond) P207 (3ème étage - aile centrale - Local 48 - Plafond)	
ZPSO-075	3ème étage - aile centrale - Local 35 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 37 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 38 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 42 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 43 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 50 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Circulation 5 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P149 (3ème étage - aile centrale - Local 35) P160 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Plafond) P163 (3ème étage - aile centrale - Local 37 - Plafond) P171 (3ème étage - aile centrale - Local 39 - Plafond) P175 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Plafond) P185 (3ème étage - aile centrale - Local 43 - Plafond) P196 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 - Plafond) P200 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Plafond) P208 (3ème étage - aile centrale - Local 48 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	3ème étage - aile centrale - Local 35 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 36 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 38 (Mur A; Mur B; Mur D);	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P150 (3ème étage - aile centrale - Local 35 - Mur A; Mur B; Mur D) P152 (3ème étage - aile centrale - Dégagement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - aile centrale - Local 39 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 43 (Mur A; Mur B); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Mur A; Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Circulation 5 (Mur B; Mur D); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 6 (Mur A,B,C,D); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 (Mur A,B,C,D)			6 - Mur A,B,C,D) P178 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Mur A; Mur B; Mur D) P187 (3ème étage - aile centrale - Local 43 - Mur A; Mur B) P197 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 - Mur A,B,C,D) P203 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Mur D) P209 (3ème étage - aile centrale - Local 48 - Mur A; Mur B; Mur D) P237 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 6 - Mur A,B,C,D)	
ZPSO-077	3ème étage - aile centrale - Local 37 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 38 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 42 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 44 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 46 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 47 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 49 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 50 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Circulation 5 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 6 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Pvc jaune+colle jaune	P151 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 6 - Sol) P155 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Sol) P162 (3ème étage - aile centrale - Local 37 - Sol) P193 (3ème étage - aile centrale - Circulation 5 - Sol) P204 (3ème étage - aile centrale - Local 46 - Sol) P205 (3ème étage - aile centrale - Local 48 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit plafond	P153 (3ème étage - aile centrale -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Dégagement 6 - Plafond)	
ZPSO-079	3ème étage - aile centrale - Local 50 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit rampants	P157 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	3ème étage - aile centrale - Local 50 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	dalle faux plafond	P158 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	3ème étage - aile centrale - Local 50 (Mur B)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	P159 (3ème étage - aile centrale - Local 50 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-082	3ème étage - aile centrale - Local 38 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 42 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 46 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 48 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 49 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Circulation 5 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalle fibreuse 20*20	P166 (3ème étage - aile centrale - Local 38 - Plafond) P176 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Plafond) P194 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 - Plafond) P198 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-083	3ème étage - aile centrale - Local 38 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 39 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 40 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 41 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Local 45 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Circulation 5 (Plafond); 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Joint entre panneaux	Joint carton	P167 (3ème étage - aile centrale - Local 38 - Plafond) P177 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Plafond) P195 (3ème étage - aile centrale - Dégagement 7 - Plafond) P199 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-084	3ème étage - aile centrale - Local 41 (Sol); 3ème étage - aile centrale - Local 43 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol beige+colle jaune	P172 (3ème étage - aile centrale - Local 41 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P186 (3ème étage - aile centrale - Local 43 - Sol)	
ZPSO-085	3ème étage - Local 51 (Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit sur poutre bois	P179 (3ème étage - Local 51 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-086	3ème étage - Local 51	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage fenêtre de toit	P180 (3ème étage - Local 51)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-087	3ème étage - Local 51 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	Colle dalle fx plafond verticale	P181 (3ème étage - Local 51 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-088	3ème étage - Local 51 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P182 (3ème étage - Local 51 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-089	3ème étage - Local 51 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P183 (3ème étage - Local 51 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-090	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Linoléum pvc+colle jaune	P188 (3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-091	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence marron	P189 (3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 - Mur C) P191 (3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-092	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P190 (3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-093	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	dalle de sol beige+colle+ragréage	P220 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-094	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Enveloppe calo noire	P221 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-095	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P222 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P223 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 - Mur A,B,C,D)	
ZPSO-096	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	pvc gris+colle+ragréage	P224 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-097	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis (Mur B; Mur C; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment mur	P225 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-098	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P226 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-099	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P227 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-100	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre plafond	P228 (Rez de chaussée - aile centrale - Local 4 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-103	1er étage - aile centrale - Local 23 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot armée+enduit	P231 (1er étage - aile centrale - Local 23 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-104	1er étage - aile centrale - Local 23 (Mur A; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P232 (1er étage - aile centrale - Local 23 - Mur A; Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-105	2ème étage - aile centrale - Local 34 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot armée+enduit	P233 (2ème étage - aile centrale - Local 34 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-106	3ème étage - aile centrale - Local 39 (Mur A; Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P234 (3ème étage - aile centrale - Local 39 - Mur A; Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-107	3ème étage - aile centrale - Local 45 (Mur A; Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P235 (3ème étage - aile centrale - Local 45 - Mur A; Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-108	3ème étage - aile centrale - Local 47 (Mur A; Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P236 (3ème étage - aile centrale - Local 47 - Mur A; Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-109	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige	P126 (2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-110	Extérieur - Toiture (Toiture)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-111	Ensemble des niveaux - Ascenseur	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières	Ascenseur complet		Absence d'amiante (Sur justificatif daté (2012))
ZPSO-113	Extérieur - Toiture terrasse 1 (Sol); Extérieur - Toiture terrasse 2 (Sol)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)		Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)
ZPSO-114	Extérieur - Toiture terrasse 1 (Acrotère); Extérieur - Toiture terrasse 2 (Acrotère)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)		Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)
ZPSO-115	Sous-Sol - Chaufferie (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage	Flocage	P244 (Sous-Sol - Chaufferie - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-116	Sous-Sol - Degt.chaufferie (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre mur	P245 (Sous-Sol - Degt.chaufferie - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Ragréage+colle	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Chape	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P003	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle jaune sous pvc	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P004	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P005	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-005 Description: Entourage de poteau bois	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P008	Identifiant: ZPSO-001 Description: Ragréage+colle	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P009	Identifiant: ZPSO-002 Description: Chape	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-008 Description: Entourage de poteau métal	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P012	Identifiant: ZPSO-005 Description: Entourage de poteau bois	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P013	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle jaune sous pvc	Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-009 Description: Ragréage sous P14	Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P016	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P017	Identifiant: ZPSO-010 Description: Joint d'étanchéité bâti	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit extérieur	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P020	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit extérieur	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P021	Identifiant: ZPSO-013 Description: Bandes calicot+enduit cloison	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-015 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P024	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit plâtre plafond 1	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P025	Identifiant: ZPSO-017 Description: Enduit plâtre plafond 2	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-018 Description: pvc+colle	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-019 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Présence d'amiante	
P028	Identifiant: ZPSO-020 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P029	Identifiant: ZPSO-021 Description: dalle fibreuse	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-022 Description: Joint entre panneaux	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile centrale - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P032	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P033	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-025 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO-026 Description: Dalle moquette avec entre couche noire	1er étage - aile centrale - Local 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P036	Identifiant: ZPSO-027 Description: Enveloppe calo	1er étage - aile centrale - Local 9	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P037	Identifiant: ZPSO-028 Description: Enduit plâtre plafond	1er étage - aile centrale - Local 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P038	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P039	Identifiant: ZPSO-101 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Présence d'amiante	
P040	Identifiant: ZPSO-029 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P041	Identifiant: ZPSO-030 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 11	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P042	Identifiant: ZPSO-031 Description: Entourage de poteau enduit	1er étage - aile centrale - Local 10	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P043	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 22	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P044	Identifiant: ZPSO-025 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 22	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P045	Identifiant: ZPSO-031 Description: Entourage de poteau enduit	1er étage - aile centrale - Local 22	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P046	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 22	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P047	Identifiant: ZPSO-029 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P048	Identifiant: ZPSO-030 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P049	Identifiant: ZPSO-031 Description: Entourage de poteau enduit	1er étage - aile centrale - Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P050	Identifiant: ZPSO-032 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P051	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 20	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P052	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P053	Identifiant: ZPSO-025 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P054	Identifiant: ZPSO-029 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 15	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P055	Identifiant: ZPSO-030 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 15	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P056	Identifiant: ZPSO-032 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 15	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P057	Identifiant: ZPSO-023 Description: Colle+ragréage	1er étage - aile centrale - Local 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P058	Identifiant: ZPSO-025 Description: Bandes calicot+enduit cloison	1er étage - aile centrale - Local 18	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P059	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P060	Identifiant: ZPSO-033 Description: Dalle de sol beige 50*50	1er étage - aile centrale - Local 15	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P061	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P062	Identifiant: ZPSO-033 Description: Dalle de sol beige 50*50	1er étage - aile centrale - Local 22	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P063	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P064	Identifiant: ZPSO-033 Description: Dalle de sol beige 50*50	1er étage - aile centrale - Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P065	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P066	Identifiant: ZPSO-033 Description: Dalle de sol beige 50*50	1er étage - aile centrale - Local 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P067	Identifiant: ZPSO-034 Description: Colle de carrelage vert	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Présence d'amiante	
P068	Identifiant: ZPSO-035 Description: Colle de Plinthe verte	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P069	Identifiant: ZPSO-036 Description: Colle de faïence verte	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
			de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres			
P070	Identifiant: ZPSO-035 Description: Colle de Plinthe verte	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P071	Identifiant: ZPSO-037 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P072	Identifiant: ZPSO-037 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P073	Identifiant: ZPSO-038 Description: Enduit plâtre mur	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P074	Identifiant: ZPSO-039 Description: Dalle fibreuse	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P075	Identifiant: ZPSO-040 Description: Joint cartonné	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P076	Identifiant: ZPSO-041 Description: pvc+colle	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P077	Identifiant: ZPSO-042 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P078	Identifiant: ZPSO-036 Description: Colle de faïence verte	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P079	Identifiant: ZPSO-039 Description: Dalle fibreuse	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P080	Identifiant: ZPSO-040 Description: Joint cartonné	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P081	Identifiant: ZPSO-043 Description: Enduit plâtre plafond	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P082	Identifiant: ZPSO-044 Description: Enduit plâtre poteau	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	09/03/2026	Absence d'amiante	
P083	Identifiant: ZPSO-045 Description: Enduit plâtre plafond	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P084	Identifiant: ZPSO-046 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P085	Identifiant: ZPSO-047 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P086	Identifiant: ZPSO-048 Description: Enduit platre mur ss fenêtre	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P087	Identifiant: ZPSO-049 Description: Bandes calicot+enduit plafond	1er étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P088	Identifiant: ZPSO-050 Description: Colle de carrelage beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Présence d'amiante	
P089	Identifiant: ZPSO-051 Description: Colle de plinthe beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P090	Identifiant: ZPSO-052 Description: Colle de faïence beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P091	Identifiant: ZPSO-052 Description: Colle de faïence beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P092	Identifiant: ZPSO-051 Description: Colle de plinthe beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P093	Identifiant: ZPSO-053 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P094	Identifiant: ZPSO-054 Description: Enduit plâtre mur	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P095	Identifiant: ZPSO-055 Description: dalle fibreuse 20*20	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P096	Identifiant: ZPSO-056 Description: Joint carton	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P097	Identifiant: ZPSO-057 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P098	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P099	Identifiant: ZPSO-059 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P100	Identifiant: ZPSO-060 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P101	Identifiant: ZPSO-059 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P102	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Circulation 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P103	Identifiant: ZPSO-061 Description: Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois)	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Présence d'amiante	
P104	Identifiant: ZPSO-062 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P105	Identifiant: ZPSO-063 Description: Dalle moquette+colle	2ème étage - aile centrale - Local 24	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P106	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 24	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P107	Identifiant: ZPSO-065 Description: Colle ss parquet bois	2ème étage - aile centrale - Local 34	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P108	Identifiant: ZPSO-066 Description: Pvc+colle	2ème étage - aile centrale - Local 33	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P109	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 33	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P110	Identifiant: ZPSO-067 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Local 33	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P111	Identifiant: ZPSO-068 Description: Dalle fibreuse 50*50	2ème étage - aile centrale - Local 33	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P112	Identifiant: ZPSO-066 Description: Pvc+colle	2ème étage - aile centrale - Local 25	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P113	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 25	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P114	Identifiant: ZPSO-055 Description: dalle fibreuse 20*20	2ème étage - aile centrale - Local 25	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P115	Identifiant: ZPSO-056 Description: Joint carton	2ème étage - aile centrale - Local 25	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P116	Identifiant: ZPSO-069 Description: Dalle moquette+ragreage(bande ss cloison)	2ème étage - aile centrale - Local 25	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P117	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P118	Identifiant: ZPSO-066 Description: Pvc+colle	2ème étage - aile centrale - Local 26	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P119	Identifiant: ZPSO-055 Description: dalle fibreuse 20*20	2ème étage - aile centrale - Local 26	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P120	Identifiant: ZPSO-068 Description: Dalle fibreuse 50*50	2ème étage - aile centrale - Circulation 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P121	Identifiant: ZPSO-067 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Circulation 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P122	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Local 28	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P123	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 28	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P124	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Circulation 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P125	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 27	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P126	Identifiant: ZPSO-109 Description: Colle de carrelage beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P127	Identifiant: ZPSO-051 Description: Colle de plinthe beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P128	Identifiant: ZPSO-052 Description: Colle de faïence beige	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P129	Identifiant: ZPSO-053 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P130	Identifiant: ZPSO-053 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P131	Identifiant: ZPSO-055 Description: dalle fibreuse 20*20	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P132	Identifiant: ZPSO-056 Description: Joint carton	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P133	Identifiant: ZPSO-057 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P134	Identifiant: ZPSO-070 Description: Entourage de poteau enduit	2ème étage - aile centrale - Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P135	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Local 30	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P136	Identifiant: ZPSO-064 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P137	Identifiant: ZPSO-070 Description: Entourage de poteau enduit	2ème étage - aile centrale - Local 30	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P138	Identifiant: ZPSO-056 Description: Joint carton	2ème étage - aile centrale - Local 30	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P139	Identifiant: ZPSO-055 Description: dalle fibreuse 20*20	2ème étage - aile centrale - Local 30	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P140	Identifiant: ZPSO-067 Description: Enduit plâtre plafond	2ème étage - aile centrale - Local 30	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P141	Identifiant: ZPSO-070 Description: Entourage de poteau enduit	2ème étage - aile centrale - Local 31	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P142	Identifiant: ZPSO-058 Description: Pvc beige+colle	2ème étage - aile centrale - Local 31	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P143	Identifiant: ZPSO-071 Description: Dalle de sol+colle grise	2ème étage - aile centrale - Local 29	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P144	Identifiant: ZPSO-071 Description: Dalle de sol+colle grise	2ème étage - aile centrale - Local 29	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P145	Identifiant: ZPSO-070 Description: Entourage de poteau enduit	2ème étage - aile centrale - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P146	Identifiant: ZPSO-072 Description: Enduit plâtre mur periph.	2ème étage - aile centrale - Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P147	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 35	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P148	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 35	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P149	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 35	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P150	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 35	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P151	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P152	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P153	Identifiant: ZPSO-078 Description: Bandes calicot+enduit plafond	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P154	Identifiant: ZPSO-048 Description: Enduit platre mur ss fenêtre	3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P155	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 50	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P156	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 50	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P157	Identifiant: ZPSO-079 Description: Bandes calicot+enduit rampants	3ème étage - aile centrale - Local 50	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P158	Identifiant: ZPSO-080 Description: dalle faux plafond	3ème étage - aile centrale - Local 50	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P159	Identifiant: ZPSO-081 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	3ème étage - aile centrale - Local 50	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P160	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 50	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P161	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 37	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P162	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 37	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P163	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 37	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P164	Identifiant: ZPSO-102 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 37	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Présence d'amiante	
P165	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 37	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P166	Identifiant: ZPSO-082 Description: Dalle fibreuse 20*20	3ème étage - aile centrale - Local 38	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P167	Identifiant: ZPSO-083 Description: Joint carton	3ème étage - aile centrale - Local 38	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P168	Identifiant: ZPSO-066 Description: Pvc+colle	3ème étage - aile centrale - Local 39	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P169	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 39	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P170	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 39	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P171	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 39	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P172	Identifiant: ZPSO-084 Description: Dalle de sol beige+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 41	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P173	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 41	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P174	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P175	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 41	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P176	Identifiant: ZPSO-082 Description: Dalle fibreuse 20*20	3ème étage - aile centrale - Local 41	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P177	Identifiant: ZPSO-083 Description: Joint carton	3ème étage - aile centrale - Local 41	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P178	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P179	Identifiant: ZPSO-085 Description: enduit sur poutre bois	3ème étage - Local 51	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P180	Identifiant: ZPSO-086 Description: Joint de mastic de vitrage fenêtre de toit	3ème étage - Local 51	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P181	Identifiant: ZPSO-087 Description: Colle dalle fx plafond verticale	3ème étage - Local 51	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P182	Identifiant: ZPSO-088 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - Local 51	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P183	Identifiant: ZPSO-089 Description: Enduit plâtre mur	3ème étage - Local 51	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P184	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P185	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 43	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P186	Identifiant: ZPSO-084 Description: Dalle de sol beige+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 43	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P187	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P188	Identifiant: ZPSO-090 Description: Linoléum pvc+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P189	Identifiant: ZPSO-091 Description: Colle de faïence marron	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P190	Identifiant: ZPSO-092 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P191	Identifiant: ZPSO-091 Description: Colle de faïence marron	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	09/03/2026	Absence d'amiante	
P192	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P193	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Circulation 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P194	Identifiant: ZPSO-082 Description: Dalle fibreuse 20*20	3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P195	Identifiant: ZPSO-083 Description: Joint carton	3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P196	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P197	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P198	Identifiant: ZPSO-082 Description: Dalle fibreuse 20*20	3ème étage - aile centrale - Local 45	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P199	Identifiant: ZPSO-083 Description: Joint carton	3ème étage - aile centrale - Local 45	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P200	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 45	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P201	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 45	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P202	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 45	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P203	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 45	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P204	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 46	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P205	Identifiant: ZPSO-077 Description: Pvc jaune+colle jaune	3ème étage - aile centrale - Local 48	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P206	Identifiant: ZPSO-073 Description: Enduit plâtre rabagrin	3ème étage - aile centrale - Local 48	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P207	Identifiant: ZPSO-074 Description: Enduit plâtre rampants	3ème étage - aile centrale - Local 48	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P208	Identifiant: ZPSO-075 Description: Enduit plâtre plafond	3ème étage - aile centrale - Local 48	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P209	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 48	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P210	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P211	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P212	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P213	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P214	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P215	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P216	Identifiant: ZPSO-010 Description: Joint d'étanchéité bâti	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P217	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P218	Identifiant: ZPSO-011 Description: Joint de mastic de vitrage	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P219	Identifiant: ZPSO-010 Description: Joint d'étanchéité bâti	Extérieur - Façade côté jardin	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	09/03/2026	Absence d'amiante	
P220	Identifiant: ZPSO-093 Description: dalle de sol beige+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P221	Identifiant: ZPSO-094 Description: Enveloppe calo noire	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P222	Identifiant: ZPSO-095 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P223	Identifiant: ZPSO-095 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P224	Identifiant: ZPSO-096 Description: pvc gris+colle+ragréage	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	09/03/2026	Absence d'amiante	
P225	Identifiant: ZPSO-097 Description: Enduit ciment mur	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P226	Identifiant: ZPSO-098 Description: Enduit plâtre mur	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P227	Identifiant: ZPSO-099 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P228	Identifiant: ZPSO-100 Description: Enduit plâtre plafond	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P229	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit extérieur	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P230	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit extérieur	Extérieur - Façade côté parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	09/03/2026	Absence d'amiante	
P231	Identifiant: ZPSO-103 Description: Bandes calicot armée+enduit	1er étage - aile centrale - Local 23	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P232	Identifiant: ZPSO-104 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Local 23	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P233	Identifiant: ZPSO-105 Description: Bandes calicot armée+enduit	2ème étage - aile centrale - Local 34	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P234	Identifiant: ZPSO-106 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 39	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P235	Identifiant: ZPSO-107 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 45	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P236	Identifiant: ZPSO-108 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Local 47	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P237	Identifiant: ZPSO-076 Description: Bandes calicot+enduit	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	
P238	Identifiant: ZPSO-059 Description: Bandes calicot+enduit	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P239	Identifiant: ZPSO-046 Description: Bandes calicot+enduit	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	09/03/2026	Présence d'amiante	
P244	Identifiant: ZPSO-115 Description: Flocage	Sous-Sol - Chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	09/03/2026	Absence d'amiante	
P245	Identifiant: ZPSO-116 Description: Enduit plâtre mur	Sous-Sol - Degt.chaufferie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	09/03/2026	Absence d'amiante	
P246	Identifiant: ZPSO-117 Description: Ruban adhésif+colle jonction gaine ventilation	Combles - Accès comble partiel	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	09/03/2026	Présence d'amiante	


2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	Ragréage+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-002	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	Chape	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-003	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Colle jaune sous pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	Entourage de poteau bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-007	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	Dalles faux plafond	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO-008	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7	Entourage de poteau métal	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Ragréage sous P14	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-010	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	Joint d'étanchéité bâti	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	Extérieur - Façade côté jardin; Extérieur - Façade côté parking	Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-013	Rez de chaussée - aile centrale - Local 6; Rez de chaussée - aile centrale - Local 7; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Bandes calicot+enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2; Rez de chaussée - aile centrale - Local 3	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2; Rez de chaussée - aile centrale - Local 3; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Enduit plâtre plafond 1	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	Rez de chaussée - aile centrale - Local 2; Rez de chaussée - aile centrale - Local 3; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1; Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2	Enduit plâtre plafond 2	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	pvc+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-021	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2	dalle fibreuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 2	Joint entre panneaux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23; 1er étage - aile centrale - Circulation 3	Colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				 
ZPSO-024	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23; 1er étage - aile centrale - Circulation 3	Bandes calicot+enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	1er étage - aile centrale - Local 9	Dalle moquette avec entre couche noire	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-027	1er étage - aile centrale - Local 9	Enveloppe calo	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-029	1er étage - aile centrale - Local 10; 1er étage - aile centrale - Local 11; 1er étage - aile centrale - Local 12; 1er étage - aile centrale - Local 13; 1er étage - aile centrale - Local 14; 1er étage - aile centrale - Local 15; 1er étage - aile centrale - Local 16; 1er étage - aile centrale - Local 17; 1er étage - aile centrale - Circulation 3	Colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-030	1er étage - aile centrale - Local 10; 1er étage - aile centrale - Local 11; 1er étage - aile centrale - Local 12; 1er étage - aile centrale - Local 13; 1er étage - aile centrale - Local 14; 1er étage - aile centrale - Local 15; 1er étage - aile centrale - Local 16; 1er étage - aile centrale - Local 17	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-031	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 10; 1er étage - aile centrale - Local 11; 1er étage - aile centrale - Local 12; 1er étage - aile centrale - Local 13; 1er étage - aile centrale - Local 14; 1er étage - aile centrale - Local 15; 1er étage - aile centrale - Local 16; 1er étage - aile centrale - Local 17; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23; 1er étage - aile centrale - Circulation 3	Entourage de poteau enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	1er étage - aile centrale - Local 10; 1er étage - aile centrale - Local 11; 1er étage - aile centrale - Local 12; 1er étage - aile centrale - Local 13; 1er étage - aile centrale - Local 14; 1er étage - aile centrale - Local 15; 1er étage - aile centrale - Local 16; 1er étage - aile centrale - Local 17	Bandes calicot+enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	1er étage - aile centrale - Local 9; 1er étage - aile centrale - Local 10; 1er étage - aile centrale - Local 11; 1er étage - aile centrale - Local 12; 1er étage - aile centrale - Local 13; 1er étage - aile centrale - Local 14; 1er étage - aile centrale - Local 15; 1er étage - aile centrale - Local 16; 1er étage - aile centrale - Local 17; 1er étage - aile centrale - Local 18; 1er étage - aile centrale - Local 19; 1er étage - aile centrale - Local 20; 1er étage - aile centrale - Local 21; 1er étage - aile centrale - Local 22; 1er étage - aile centrale - Local 23; 1er étage - aile centrale - Circulation 3	Dalle de sol beige 50*50	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-034	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Colle de carrelage vert	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Colle de Plinthe verte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-036	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1; 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Colle de faïence verte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1; 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Dalle fibreuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1; 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Joint cartonné	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-041	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	pvc+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	1er étage - aile centrale - Sanitaire 1; 1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	1er étage - aile centrale - Sanitaire 2	Enduit plâtre poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	1er étage - Escalier 1	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-048	1er étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 1	Enduit platre mur ss fenêtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	1er étage - Escalier 1	Bandes calicot+enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	Colle de carrelage beige	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-051	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Colle de plinthe beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Colle de faïence beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-053	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	2ème étage - aile centrale - Local 25; 2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 28; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	dalle fibreuse 20*20	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				 


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				
ZPSO-056	2ème étage - aile centrale - Local 25; 2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 28; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Joint carton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-057	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3; 2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-058	2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 28; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31; 2ème étage - aile centrale - Dégagement 4; 2ème étage - aile centrale - Circulation 4	Pvc beige+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				  
ZPSO-059	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-060	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-061	2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-062	2ème étage - aile centrale - Dégagement 4	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063	2ème étage - aile centrale - Local 24	Dalle moquette+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064	2ème étage - aile centrale - Local 24; 2ème étage - aile centrale - Local 25; 2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 28; 2ème étage - aile centrale - Local 29; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31; 2ème étage - aile centrale - Local 32; 2ème étage - aile centrale - Local 33; 2ème étage - aile centrale - Local 34; 2ème étage - aile centrale - Circulation 4	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065	2ème étage - aile centrale - Local 34	Colle ss parquet bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-066	2ème étage - aile centrale - Local 25; 2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 32; 2ème étage - aile centrale - Local 33; 3ème étage - aile centrale - Local 39	Pvc+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				 
ZPSO-067	2ème étage - aile centrale - Local 24; 2ème étage - aile centrale - Local 25; 2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 27; 2ème étage - aile centrale - Local 28; 2ème étage - aile centrale - Local 29; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31; 2ème étage - aile centrale - Local 32; 2ème étage - aile centrale - Local 33; 2ème étage - aile centrale - Local 34; 2ème étage - aile centrale - Circulation 4	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-068	2ème étage - aile centrale - Local 24; 2ème étage - aile centrale - Local 32; 2ème étage - aile centrale - Local 33; 2ème étage - aile centrale - Local 34; 2ème étage - aile centrale - Circulation 4	Dalle fibreuse 50*50	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-069	2ème étage - aile centrale - Local 25	Dalle moquette+ragreage(bande ss cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-070	2ème étage - aile centrale - Local 26; 2ème étage - aile centrale - Local 29; 2ème étage - aile centrale - Local 30; 2ème étage - aile centrale - Local 31	Entourage de poteau enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-071	2ème étage - aile centrale - Local 29	Dalle de sol+colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	2ème étage - aile centrale - Local 29	Enduit plâtre mur periph.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-073	3ème étage - aile centrale - Local 35; 3ème étage - aile centrale - Local 36; 3ème étage - aile centrale - Local 37; 3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 42; 3ème étage - aile centrale - Local 43; 3ème étage - aile centrale - Local 44; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 46; 3ème étage - aile centrale - Local 47; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Local 49; 3ème étage - aile centrale - Local 50	Enduit plâtre rabagrin	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-074	3ème étage - aile centrale - Local 35; 3ème étage - aile centrale - Local 36; 3ème étage - aile centrale - Local 37; 3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	Enduit plâtre rampants	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-075	3ème étage - aile centrale - Local 35; 3ème étage - aile centrale - Local 37;	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 42; 3ème étage - aile centrale - Local 43; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Local 50; 3ème étage - aile centrale - Circulation 5; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7		(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-076	3ème étage - aile centrale - Local 35; 3ème étage - aile centrale - Local 36; 3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 43; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Circulation 5; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 6; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-077	3ème étage - aile centrale - Local 37; 3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 42; 3ème étage - aile centrale - Local 44; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 46; 3ème étage - aile centrale - Local 47; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Local 49; 3ème étage - aile centrale - Local 50; 3ème étage - aile centrale - Circulation 5; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 6; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	Pvc jaune+colle jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				 
ZPSO-078	3ème étage - aile centrale - Dégagement 6	Bandes calicot+enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-079	3ème étage - aile centrale - Local 50	Bandes calicot+enduit rampants	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-080	3ème étage - aile centrale - Local 50	dalle faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-081	3ème étage - aile centrale - Local 50	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-082	3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 42; 3ème étage - aile centrale - Local 45; 3ème étage - aile centrale - Local 46; 3ème étage - aile centrale - Local 48; 3ème étage - aile centrale - Local 49; 3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5; 3ème étage - aile centrale - Circulation 5; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7	Dalle fibreuse 20*20	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  
ZPSO-083	3ème étage - aile centrale - Local 38; 3ème étage - aile centrale - Local 39; 3ème étage - aile centrale - Local 40; 3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 45;	Joint carton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	3ème étage - aile centrale - Circulation 5; 3ème étage - aile centrale - Dégagement 7			
ZPSO-084	3ème étage - aile centrale - Local 41; 3ème étage - aile centrale - Local 43	Dalle de sol beige+colle jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-085	3ème étage - Local 51	enduit sur poutre bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-086	3ème étage - Local 51	Joint de mastic de vitrage fenêtre de toit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-087	3ème étage - Local 51	Colle dalle fx plafond verticale	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-088	3ème étage - Local 51	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-089	3ème étage - Local 51	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-090	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	Linoléum pvc+colle jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-091	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	Colle de faïence marron	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-092	3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-093	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	dalle de sol beige+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-094	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	Enveloppe calo noire	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-095	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-096	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	pvc gris+colle+ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-097	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	Enduit ciment mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-098	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-099	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-100	Rez de chaussée - aile centrale - Local 4	Enduit plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-101	1er étage - aile centrale - Dégagement 3	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-102	3ème étage - aile centrale - Local 37	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-103	1er étage - aile centrale - Local 23	Bandes calicot armée+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-104	1er étage - aile centrale - Local 23	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-105	2ème étage - aile centrale - Local 34	Bandes calicot armée+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-106	3ème étage - aile centrale - Local 39	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-107	3ème étage - aile centrale - Local 45	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-108	3ème étage - aile centrale - Local 47	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-109	2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4	Colle de carrelage beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-110	Extérieur - Toiture	Ardoises naturelles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-111	Ensemble des niveaux - Ascenseur	Ascenseur complet	Absence d'amiante (Sur justificatif daté (2012))	
ZPSO-113	Extérieur - Toiture terrasse 1; Extérieur - Toiture terrasse 2	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)	
ZPSO-114	Extérieur - Toiture terrasse 1; Extérieur - Toiture terrasse 2	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-115	Sous-Sol - Chaufferie	Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-116	Sous-Sol - Degt.chaufferie	Enduit plâtre mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-117	Combles - Accès comble partiel	Ruban adhésif+colle jonction gaine ventilation	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche :1/13

Nom du plan :

Croquis plan de situation

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)


Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

Légende

+ Sondage



Croquis Rdc aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :2/13

Nom du plan :

Croquis Rdc aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis Rdc aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :3/13

Nom du plan :

Croquis Rdc aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis R+1 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :4/13

Nom du plan :

Croquis R+1 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis R+1 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :5/13

Nom du plan :

Croquis R+1 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis R+2 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :6/13

Nom du plan :

Croquis R+2 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :


Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

Légende

ZPSO-061 - Amianté
Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois)

Sondage



Croquis R+2 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :7/13

Nom du plan :

Croquis R+2 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :8/13

Nom du plan :

Croquis R+3 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - SOLS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis R+3 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Planche de repérage technique

N° planche :9/13

Nom du plan :

Croquis R+3 aile centrale - Localisation des prélèvements amiante - MURS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Aile centrale côté jardin - localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :10/13

Nom du plan :

Aile centrale côté jardin - localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Aile centrale côté parking - localisation des prélèvements

Planche de repérage technique

N° planche :11/13

Nom du plan :

Aile centrale côté parking - localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :12/13

Nom du plan :

Sous-sol - Chaufferie

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :



Croquis Combles partiel

Planche de repérage technique

N° planche :13/13

Nom du plan :

Croquis Combles partiel

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-10954
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_03_10_1927_1626

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P001 - Ragreage+ colle - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 - ITM-CDRQQ-3101612		Réf échantillon ITGA : IT072603-26990 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P002 - Chape - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 - ITM-WDUA-3100377		Réf échantillon ITGA : IT072603-26992 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
• Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P003 - Colle jaune sous pvc - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 ITM-CIVTI-3101607		Réf échantillon ITGA : IT072603-26993 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage gris) (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P004 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 ITM-TRYYD-3101606		Réf échantillon ITGA : IT072603-26994 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P005 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 ITM-GCTCL-3101608		Réf échantillon ITGA : IT072603-26995 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P006 - Entourage de poteau bois - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 ITM-KFSNA-3101605		Réf échantillon ITGA : IT072603-26996 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
• Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-26997	
Réf échantillon client : P007 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 ITM-YXSMQ-3101609		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peintures multiples non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-26998	
Réf échantillon client : P008 - Ragreage+ colle - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-JLYPB-3118805		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
• Colle grise + Peinture non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-26999	
Réf échantillon client : P009 - Chape - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-FUOIO-3118804		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
• Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27000	
Réf échantillon client : P010 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-CLXRZ-3118803		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27001	
Réf échantillon client : P011 - Entourage de poteau metal - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-ZOEMU-3118802		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27002	
Réf échantillon client : P012 - Entourage de poteau bois - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-KYVXY-3118801		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse / **Peintures multiples en faible quantité** / **Bois en faible quantité** / Peinture avec couche en toile	
• Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + Peintures multiples en faible quantité non séparable + Bois en faible quantité non séparable + Peinture avec couche en toile (2)	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27003	
Réf échantillon client : P013 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile centrale - Local 7 ITM-DBTML-3100868		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture	---	Non analysé	
• Enduit plâtreux blanc	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-33231	
Réf échantillon client : P014 - Colle jaune sous pvc - Rez de chaussee - aile centrale - Circulation 2 ITM-VQNZW-3100870		Description ITGA : Colle polymère jaune / **Ragréage gris** / **Matériau blanc**	
• Colle polymère jaune	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Ragréage gris + Matériau blanc	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27004	
Réf échantillon client : P015 - Regreage sous P14 - Rez de chaussee - aile centrale - Circulation 2 ITM-XSNEH-3100869		Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage rose / **Matériau compact gris**	
Colle polymère jaune + Matériau compact gris	—	Non analysé	
* Ragréage rose	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27005	
Réf échantillon client : P016 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Circulation 2 ITM-GVDCS-3101610		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27006	
Réf échantillon client : P017 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade cote jardin ITM-EVPXI-3101604		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27007	
Réf échantillon client : P018 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote jardin ITM-TDNLN-3101603		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France I TC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon I TGA : I T072603-27008	
Réf échantillon client : P019 - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) - Extérieur - Facade cote jardin I TM-CTMPZ-3101602		Description I TGA : Peinture / Enduit compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
* Enduit compact beige	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France I TC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon I TGA : I T072603-27009	
Réf échantillon client : P020 - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) - Extérieur - Facade cote jardin I TM-KHVYO-3101601		Description I TGA : Peintures multiples / Enduit compact beige en vrac	
Peintures multiples	---	Non analysé	
* Enduit compact beige en vrac	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France I TC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon I TGA : I T072603-27010	
Réf échantillon client : P021 - Bandes calicot+enduit cloison - Rez de chaussee - aile centrale - Local 6 I TM-STQXC-3101611		Description I TGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France I TC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon I TGA : I T072603-27011	
Réf échantillon client : P022 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile centrale - Local 2 I TM-SNMWJ-3100388		Description I TGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27012	
Réf échantillon client : P023 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 2 ITM-DNPL-3101155		Description ITGA : Carton en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Carton en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27013	
Réf échantillon client : P024 - Enduit platre plafond 1 - Rez de chaussee - aile centrale - Local 2 ITM-XHBRY-3101184		Description ITGA : **Matériau compact gris en vrac** / Enduit plâtreux blanc	
Matériau compact gris en vrac	—	Non analysé	
• Enduit plâtreux blanc	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27014	
Réf échantillon client : P025 - Enduit platre plafond 2 - Rez de chaussee - aile centrale - Local 2 ITM-PZUSR-3101185		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige	
Peinture	—	Non analysé	
• Enduit plâtreux beige	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27015	
Réf échantillon client : P026 - pvc+colle - Rez de chaussee - aile centrale - Degagement 1 ITM-ZXNNH-1626423		Description ITGA : Revêtement souple gris	
• Revêtement souple gris	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27016	
Réf échantillon client : P027 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Degagement 1 ITM-WNDHW-3100389		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27017	
Réf échantillon client : P028 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile centrale - Degagement 1 ITM-XUWX-3118800		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
* Enduit blanc non séparable + (Matériau fibreux gris non séparable) (2)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27018	
Réf échantillon client : P029 - dalle fibreuse - Rez de chaussee - aile centrale - Degagement 2 ITM-CAKOT-3101928		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27019	
Réf échantillon client : P030 - Joint entre panneaux - Rez de chaussee - aile centrale - Degagement 2 ITM-LXDRA-3101926		Description ITGA : Carton	
* Carton	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27020	
Réf échantillon client : P031 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile centrale - Local 3 ITM-DZNKC-3101925		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27021	
Réf échantillon client : P032 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 9 - ITM-RJDMN-3100871		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27022	
Réf échantillon client : P033 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile centrale - Local 9 - ITM-RSZDE-3100872		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27023	
Réf échantillon client : P034 - Bandes calicot+enduit cloison - 1er etage - aile centrale - Local 9 - ITM-KIICIX-3100875		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27024	
Réf échantillon client : P035 - Dalle moquette avec entre couche noire - 1er etage - aile centrale - Local 9 - ITM-GRUAE-3100873		Description ITGA : Moquette rose avec couche bitumineuse	
• Moquette rose avec couche bitumineuse	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27025	
Réf échantillon client : P036 - Enveloppe calo - 1er etage - aile centrale - Local 9 - ITM-NJUSE-3100874		Description ITGA : Couche bitumineuse noire / **Matériau gris en faible quantité**	
• Couche bitumineuse noire + Matériau gris en faible quantité non séparable (2)	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27026	
Réf échantillon client : P037 - Enduit platre plafond - 1er etage - aile centrale - Local 9 ITM-PVRGT-3100676		Description ITGA : Enduit compact beige	
* Enduit compact beige	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27027	
Réf échantillon client : P038 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Circulation 3 ITM-LXPST-3118799		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27028	
Réf échantillon client : P039 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Degagement 3 ITM-DPCQR-3118798		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Poussières	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (5)
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27029	
Réf échantillon client : P040 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 11 ITM-AYWCT-3118797		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P041 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Local 11 ITM-TAHDG-3100877		Réf échantillon ITGA : IT072603-27030 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile blanche en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile blanche en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P042 - Entourage de poteau enduit - 1er etage - aile centrale - Local 10 ITM-JKDFK-3100878		Réf échantillon ITGA : IT072603-27031 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P043 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 22 ITM-JUKBF-3100885		Réf échantillon ITGA : IT072603-27032 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P044 - Bandes calicot+ enduit cloison - 1er etage - aile centrale - Local 22 ITM-KHBEG-3100879		Réf échantillon ITGA : IT072603-27033 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27034	
Réf échantillon client : P045 - Entourage de poteau enduit - 1er etage - aile centrale - Local 22 ITM-MJODE-3100880		Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau beige en vrac**	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27035	
Réf échantillon client : P046 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Local 22 ITM-NYZPN-3100881		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27036	
Réf échantillon client : P047 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 12 ITM-XWK00-3100883		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27037	
Réf échantillon client : P048 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Local 12 ITM-IUKSM-3100882		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27038	
Réf échantillon client : P049 - Entourage de poteau enduit - 1er etage - aile centrale - Local 12 ITM-NVXTB-3100884		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27039	
Réf échantillon client : P050 - Bandes calicot+enduit cloison - 1er etage - aile centrale - Local 12 ITM-QXTCX-3100886		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27040	
Réf échantillon client : P051 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 20 ITM-ESRTE-3100887		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27041	
Réf échantillon client : P052 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile centrale - Local 20 ITM-YMVIB-3100889		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27042	
Réf échantillon client : P053 - Bandes calicot+enduit cloison - 1er etage - aile centrale - Local 20 ITM-VKPBW-3100888		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27043	
Réf échantillon client : P054 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 15 ITM-ALFZY-3100898		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27044	
Réf échantillon client : P055 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile centrale - Local 15 ITM-JTZBI-3100897		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable (2)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27045	
Réf échantillon client : P056 - Bandes calicot+enduit doison - 1er etage - aile centrale - Local 15 ITM-WEGRZ-3100899		Description ITGA : Toile fibreuse blanche en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27046	
Réf échantillon client : P057 - Colle+ragreage - 1er etage - aile centrale - Local 16 ITM-SVRUF-3118796		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Bois aggloméré	
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
Bois aggloméré	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27047	
Réf échantillon client : P058 - Bandes calicot+enduit cloison - 1er etage - aile centrale - Local 18 ITM-LGRAZ-3118795		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27048	
Réf échantillon client : P059 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote jardin ITM-JHTYY-3118794		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
• (Peinture non séparable) + Matériau compact beige en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27049	
Réf échantillon client : P060 - Dalle de sol beige 50*50 - 1er etage - aile centrale - Local 15 ITM-BBNZH-3118793		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige	
• Revêtement bicouche cassant beige	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27050	
Réf échantillon client : P061 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote parking ITM-GRYOX-3101187		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	—	Non analysé	
• Matériau compact beige	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27051	
Réf échantillon client : P062 - Dalle de sol beige 50*50 - 1er etage - aile centrale - Local 22 ITM-SOEKE-3101186		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige	
• Revêtement bicouche cassant beige	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27052	
Réf échantillon client : P063 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote jardin ITM-JOFKG-3101189		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27053	
Réf échantillon client : P064 - Dalle de sol beige 50*50 - 1er etage - aile centrale - Local 11 ITM-ZGFRK-3101188		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige	
• Revêtement bicouche cassant beige	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27054	
Réf échantillon client : P065 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote parking ITM-ANUGN-3118792		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
• Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27055	
Réf échantillon client : P066 - Dalle de sol beige 50*50 - 1er etage - aile centrale - Local 9 ITM-MGHZB-3118791		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige	
• Revêtement bicouche cassant beige	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27056	
Réf échantillon client : P067 - Colle de carrelage vert - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-ZLTRJ-3101922		Description ITGA : Matériau compact rouge / Colle grise hétérogène	
Matériau compact rouge	—	Non analysé	
• Colle grise hétérogène	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DGM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27057	
Réf échantillon client : P068 - Colle de Pinthe verte - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-GBQGH-3118790		Description ITGA : Matériau compact rouge / Colle beige avec couche cartonnée	
Matériau compact rouge	---	Non analysé	
• Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27058	
Réf échantillon client : P069 - Colle de faience verte - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-ZYIDS-3100914		Description ITGA : Matériau compact rouge / Colle beige avec couche cartonnée / Matériau blanc	
Matériau compact rouge + Matériau blanc	---	Non analysé	
• Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27059	
Réf échantillon client : P070 - Colle de Pinthe verte - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-WQJNA-3100917		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
• Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27060	
Réf échantillon client : P071 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-AGZTV-3100915		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27061	
Réf échantillon client : P072 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-KJHVS-3100916		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27062	
Réf échantillon client : P073 - Enduit platre mur - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-CPVPX-3100916		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peintures multiples non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27063	
Réf échantillon client : P074 - Dalle fibreuse - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-POOMM-3118770		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
• Enduit blanc non séparable + (Matériau fibreux gris non séparable)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27064	
Réf échantillon client : P075 - Joint cartonne - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-MRFRN-3118769		Description ITGA : Carton	
• Carton	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27065	
Réf échantillon client : P076 - pvc+ colle - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 1 ITM-ISKUP-3100890		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / **Ragréage gris en faible quantité**	
• Revêtement bicouche souple gris avec couche en toile	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AYK
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27066	
Réf échantillon client : P077 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 1 ITM-DMTWR-3100891		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27067	
Réf échantillon client : P078 - Colle de faience verte - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 1 ITM-IPXAJ-3118771		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle blanche / **Carton**	
Peinture + Carrelage + Carton	—	Non analysé	
• Colle blanche	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27068	
Réf échantillon client : P079 - Dalle fibreuse - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 1 ITM-ZBNUS-3100892		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
• Enduit blanc non séparable + (Matériau fibreux gris non séparable)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AYK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27069	
Réf échantillon client : P080 - Joint cartonne - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 1 ITM-GDQAE-3100894		Description ITGA : Carton	
* Carton	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27070	
Réf échantillon client : P081 - Enduit platre plafond - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-XKTWA-3100895		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture	---	Non analysé	
* Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27071	
Réf échantillon client : P082 - Enduit platre poteau - 1er etage - aile centrale - Sanitaire 2 ITM-XFXNR-3100893		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064		Réf échantillon ITGA : IT072603-27072	
Réf échantillon client : P083 - Enduit platre plafond - 1er etage - aile centrale - Degagement 3 ITM-VGCNI-3116772		Description ITGA : Enduit plâtreux beige	
* Enduit plâtreux beige	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P084 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - aile centrale - Degagement 3 ITM-WSPAH-3118773		Réf échantillon ITGA : IT072603-27073 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P085 - Bandes calicot+ enduit - 1er etage - Escalier 1 ITM-CHISJ-3118789		Réf échantillon ITGA : IT072603-27074 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papiers peints en faible quantité	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papiers peints en faible quantité non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P086 - Enduit platre mur ss fenetre - 1er etage - Escalier 1 ITM-XMPJK-3118774		Réf échantillon ITGA : IT072603-27075 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + (Matériau compact gris en vrac non séparable)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ZTFTSP-435064 Réf échantillon client : P087 - Bandes calicot+ enduit plafond - 1er etage - Escalier 1 ITM-EYMJG-3118775		Réf échantillon ITGA : IT072603-27076 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10954 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques

La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-10933
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_03_12_0833_5691

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-PWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27136	
Réf échantillon client : P088 - Colle de carrelage beige - 2ème etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-HSBLP-3118776		Description ITGA : Carrelage rouge / Colle grise	
Carrelage rouge	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27137	
Réf échantillon client : P089 - Colle de plinthe beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-HARCD-3118777		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Colle polymère jaune	
Peinture + Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige + (Colle polymère jaune non séparable) (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27138	
Réf échantillon client : P090 - Colle de faience beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-CONSR-3118780		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige avec couche en papier	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27139	
Réf échantillon client : P091 - Colle de faience beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-UDHMO-3118779		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée / **Joint cassant blanc**	
Peinture + Carrelage + Joint cassant blanc	—	Non analysé	
• Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27140	
Réf échantillon client : P092 - Colle de plinthe beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-TYGWQ-3118778		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
Carrelage	—	Non analysé	
• Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27141	
Réf échantillon client : P093 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-KCCMU-3116781		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27142	
Réf échantillon client : P094 - Enduit platre mur - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-PYBJN-3116788		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27143	
Réf échantillon client : P095 - dalle fibreuse 20*20 - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-TWHCS-3116783		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris (1)	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27144	
Réf échantillon client : P096 - Joint carton - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-XPGXW-3101920		Description ITGA : Carton	
• Carton	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27145	
Réf échantillon client : P097 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 3 ITM-YZGPX-3116782		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27146	
Réf échantillon client : P098 - Pvc beige+ colle - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-Z2CTB-3116784		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige et rouge / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement bicouche cassant beige et rouge	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27147	
Réf échantillon client : P099 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-VKZEC-3116787		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27148	
Réf échantillon client : P100 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-QTWRT-3116785		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27149	
Réf échantillon client : P101 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-OQGWK-3116786		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27150	
Réf échantillon client : P102 - Pvc beige+colle - 2eme etage - aile centrale - Circulation 4 ITM-QBSQW-3100900		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27151	
Réf échantillon client : P103 - Bandes calicot+enduit (derriere cloison bois) - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-RETQH-3100901		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27152	
Réf échantillon client : P104 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-PYHDG-3100896		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27153	
Réf échantillon client : P105 - Dalle moquette+ colle - 2eme etage - aile centrale - Local 24 ITM-BQUCX-3100902		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune en vrac / **Matériau blanc en vrac**	
• Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
• Colle polymère jaune en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27154	
Réf échantillon client : P106 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 24 - ITM-VTHKY-3100903		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27155	
Réf échantillon client : P107 - Colle ss parquet bois - 2eme etage - aile centrale - Local 34 - ITM-KMKFT-3100904		Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois	
* Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27156	
Réf échantillon client : P108 - Pvc+colle - 2eme etage - aile centrale - Local 33 - ITM-HLINW-3100905		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
* Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27157	
Réf échantillon client : P109 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 33 - ITM-ULBFS-3100907		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27158	
Réf échantillon client : P110 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Local 33 ITM-YJFNA-3100906		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27159	
Réf échantillon client : P111 - Colle fibreuse 50*50 - 2eme etage - aile centrale - Local 33 ITM-JKWML-3101190		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27160	
Réf échantillon client : P112 - Pvc bleu+colle - 2eme etage - aile centrale - Local 25 ITM-DHTON-3101921		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / **Ragréage gris avec fibres**	
• Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27161	
Réf échantillon client : P113 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 25 ITM-GDSTA-3101923		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27162	
Réf échantillon client : P114 - dalle fibreuse 20*20 - 2eme etage - aile centrale - Local 25 ITM-LDGYR-3101191		Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27163	
Réf échantillon client : P115 - Joint carton - 2eme etage - aile centrale - Local 25 ITM-IQEXB-3100911		Description ITGA : Carton	
• Carton	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27164	
Réf échantillon client : P116 - Dalle moquette+ ragreage(bande sa cloison) - 2eme etage - aile centrale - Local 25 ITM-SQXVE-3100908		Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse / Ragréage gris / **Matériau blanc**	
• Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
• Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27165	
Réf échantillon client : P117 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 26 ITM-HBGKH-3100913		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27166	
Réf échantillon client : P118 - Pvc+ colle - 2eme etage - aile centrale - Local 26 - ITM-ZPCRE-3101924		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / **Ragréage gris avec fibres**	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27167	
Réf échantillon client : P119 - dalle fibreuse 20*20 - 2eme etage - aile centrale - Local 26 - ITM-DAUBM-3100912		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27168	
Réf échantillon client : P120 - Dalle fibreuse 50*50 - 2eme etage - aile centrale - Circulation 4 - ITM-CAHJA-3101589		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris (1)	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27169	
Réf échantillon client : P121 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Circulation 4 - ITM-MFRMN-3101590		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27170	
Réf échantillon client : P122 - Pvc beige+ colle - 2eme etage - aile centrale - Local 28 ITM-RKEOM-3101591		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec couche en toile / **Bois sous forme de fibres**	
• Revêtement cassant beige	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
• Colle polymère jaune avec couche en toile	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
Bois sous forme de fibres	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27171	
Réf échantillon client : P123 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 28 ITM-NRLCB-3101592		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ANN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27172	
Réf échantillon client : P124 - Pvc beige+ colle - 2eme etage - aile centrale - Circulation 4 ITM-LYBCO-3100910		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / **Ragréage rose**	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27173	
Réf échantillon client : P125 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 27 ITM-FCRNK-3101588		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27175	
Réf échantillon client : P127 - Colle de plinthe beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-S3DRD-3101594		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée / **Joint cassant gris**	
Peinture + Carrelage + Joint cassant gris	---	Non analysé	
* Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27176	
Réf échantillon client : P128 - Colle de faience beige - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-NWBRD-3101599		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / **Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée**	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige en vrac non séparable + (Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable) (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27177	
Réf échantillon client : P129 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-QKPPM-3101598		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en vrac non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27178	
Réf échantillon client : P130 - Bandes calicot+enduit - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-ZDZYM-3101600		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27179	
Réf échantillon client : P131 - dalle fibreuse 20*20 - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-IIIYH-3101596		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27180	
Réf échantillon client : P132 - Joint carton - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-LNOLN-3101596		Description ITGA : Carton	
• Carton	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27181	
Réf échantillon client : P133 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Sanitaire 4 ITM-OVDUW-3100909		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27182	
Réf échantillon client : P134 - Entourage de poteau enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 26 ITM-IZPDM-3101927		Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture avec couche en toile non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27183	
Réf échantillon client : P135 - Pvc beige+ colle - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-SWYHY-3100111		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VJG
• Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27184	
Réf échantillon client : P136 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-PURJR-3100112		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27185	
Réf échantillon client : P137 - Entourage de poteau enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-TWCQY-3100116		Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture avec couche en toile non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27186	
Réf échantillon client : P138 - Joint carton - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-LCCQJ-3100115		Description ITGA : Carton	
• Carton	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27187	
Réf échantillon client : P139 - dalle fibreuse 20*20 - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-NHZDC-3100113		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27188	
Réf échantillon client : P140 - Enduit platre plafond - 2eme etage - aile centrale - Local 30 ITM-RBWDV-3100114		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27189	
Réf échantillon client : P141 - Entourage de poteau enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 31 ITM-PP2CJ-3100116		Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
• (Peinture avec couche en toile non séparable) + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27190	
Réf échantillon client : P142 - Pvc beige+ colle - 2eme etage - aile centrale - Local 31 ITM-WVAEV-3100117		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VJG
• Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27191	
Réf échantillon client : P143 - Dalle de sol+ colle grise - 2eme etage - aile centrale - Local 29 ITM-TIXJA-3100120		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27192	
Réf échantillon client : P144 - Dalle de sol+ colle grise - 3eme etage - aile centrale - Local 29 ITM-SQPTH-3100119		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
• Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage gris non séparable)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27193	
Réf échantillon client : P145 - Entourage de poteau enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 29 ITM-NECSO-3101919		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Bois**	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
Bois	—	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27194	
Réf échantillon client : P146 - Enduit platre mur periph. - 2eme etage - aile centrale - Local 29 ITM-FJVND-3101918		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P147 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 35 ITM-FAQUN-3101948		Réf échantillon ITGA : IT072603-27195 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P148 - Enduit platre ramparts - 3eme etage - aile centrale - Local 35 ITM-EDRZW-3100551		Réf échantillon ITGA : IT072603-27196 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P149 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 35 ITM-KGXYR-3100549		Réf échantillon ITGA : IT072603-27197 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P150 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 35 ITM-BWHME-3100552		Réf échantillon ITGA : IT072603-27198 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27199	
Réf échantillon client : P151 - Pvc jaune+colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Degagement 6 ITM-SHNC-3119919		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / **Bois sous forme de fibres**	
* Revêtement souple jaune	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DGM
* Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Bois sous forme de fibres	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27200	
Réf échantillon client : P152 - Bandes calicot+enduit - 3eme etage - aile centrale - Degagement 6 ITM-VMXPT-3101950		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27201	
Réf échantillon client : P153 - Bandes calicot+enduit plafond - 3eme etage - aile centrale - Degagement 6 ITM-NRMQG-3101949		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27202	
Réf échantillon client : P154 - Enduit platre mur ss fenetre - 3eme etage - Escalier 1 ITM-EAYYA-3101947		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : FRA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27203	
Réf échantillon client : P155 - Pvc jaune+colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-ZZFRP-3101951		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement souple jaune	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27204	
Réf échantillon client : P156 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-IKEDM-3101946		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27205	
Réf échantillon client : P157 - Bandes calicot+ enduit rampants - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-GZYAY-3101945		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWECF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27206	
Réf échantillon client : P158 - dalle faux plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-QOIRQ-3101943		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27207	
Réf échantillon client : P159 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-QLZAE-3101944		Description ITGA : **Peinture** / Couche bitumineuse noire	
• Peinture non séparable + Couche bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27208	
Réf échantillon client : P160 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 50 ITM-ARVEM-3101630		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton**	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac + (Carton non séparable)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27209	
Réf échantillon client : P161 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 37 ITM-XMLWF-3101628		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : VJG
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27210	
Réf échantillon client : P162 - Pvc jaune+ colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 37 ITM-VUKPO-3101629		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement souple jaune	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27211	
Réf échantillon client : P163 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 37 ITM-BPCTY-3101627		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27212	
Réf échantillon client : P164 - Bandes calicot+enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 37 ITM-OGNUI-3101626		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Carton non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27213	
Réf échantillon client : P165 - Enduit platre remparts - 3eme etage - aile centrale - Local 37 ITM-BWODA-3101625		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27214	
Réf échantillon client : P166 - Dalle fibreuse 20*20 - 3eme etage - aile centrale - Local 38 ITM-JACMS-3101624		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27215	
Réf échantillon client : P167 - Joint carton - 3eme etage - aile centrale - Local 38 ITM-MMVOF-3101623		Description ITGA : Carton / Peinture	
• Carton	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Peinture	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27216	
Réf échantillon client : P168 - Pvc bleu+colle - 3eme etage - aile centrale - Local 39 ITM-CUUGB-3119918		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27217	
Réf échantillon client : P169 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 39 ITM-VGXEN-3101622		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27218	
Réf échantillon client : P170 - Enduit platre remparts - 3eme etage - aile centrale - Local 39 ITM-RIOGF-3119917		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27219	
Réf échantillon client : P171 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 39 ITM-JPPJP-3119916		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27220	
Réf échantillon client : P172 - Colle de sol beige+ colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-XQTYB-3101619		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27221	
Réf échantillon client : P173 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-GVVDX-3101217		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27222	
Réf échantillon client : P174 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-QMHLP-3101218		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27223	
Réf échantillon client : P175 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-EJAJD-3101216		Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27224	
Réf échantillon client : P176 - Dalle fibreuse 20*20 - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-PYQBY-3119915		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27225	
Réf échantillon client : P177 - Joint carton - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-TQQGM-3101620		Description ITGA : Carton avec poussières	
• Carton avec poussières	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27226	
Réf échantillon client : P178 - Bandes calicot+enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 41 ITM-EBAHJ-3101618		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27227	
Réf échantillon client : P179 - enduit sur poutre bois - 3eme etage - Local 51 ITM-HQSMZ-3119912		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / Bois en faible quantité	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Bois en faible quantité	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P180 - Joint de mastic de vitrage fenetre de toit - 3eme etage - Local 51 ITM-CZYBB-3119911		Réf échantillon ITGA : IT072603-27228 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
• (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P181 - Colle dalle fx plafond verticale - 3eme etage - Local 51 ITM-MFRTJ-3100956		Réf échantillon ITGA : IT072603-27229 Description ITGA : Colle blanche / Matériau fibreux beige	
• Colle blanche non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P182 - Enduit platre plafond - 3eme etage - Local 51 ITM-UAJTH-3119913		Réf échantillon ITGA : IT072603-27230 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P183 - Enduit platre mur - 3eme etage - Local 51 ITM-LNCGW-3119914		Réf échantillon ITGA : IT072603-27231 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P184 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 43 ITM-XMWQF-3100954		Réf échantillon ITGA : IT072603-27232 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Papier**	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac + (Papier non séparable)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27233	
Réf échantillon client : P185 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 43 ITM-OCRFA-3100123		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27234	
Réf échantillon client : P186 - Dalle de sol beige+ colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 43 ITM-AICJL-3101215		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27235	
Réf échantillon client : P187 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 43 ITM-BHUCD-3100955		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
• Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27236	
Réf échantillon client : P188 - Linoleum pvc+ colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Sanitaire 5 ITM-PZQHK-3119910		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27237	
Réf échantillon client : P189 - Colle de faience marron - 3eme etage - aile centrale - Sanitaire 5 ITM-RJBAF-3119908		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige avec couche en papier / **Joint cassant blanc**	
Peinture + Carrelage + Joint cassant blanc	---	Non analysé	
• Colle beige avec couche en papier	MET A (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27238	
Réf échantillon client : P190 - Bandes calicot+enduit - 3eme etage - aile centrale - Sanitaire 5 ITM-TCEKG-3119909		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable	MET A (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27239	
Réf échantillon client : P191 - Colle de faience marron - 3eme etage - aile centrale - Sanitaire 5 ITM-LQBCV-3119907		Description ITGA : Colle blanche avec couche cartonnée / **Matériau marron**	
• Colle blanche avec couche cartonnée + Matériau marron non séparable	MET A (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27240	
Réf échantillon client : P192 - Enduit platre ramparts - 3eme etage - aile centrale - Sanitaire 5 ITM-PKMQD-3100121		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	MET A (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27241	
Réf échantillon client : P190 - Pvc jaune+colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Circulation 5 ITM-CPNSW-3119533		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
• Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCD
• Colle polymère jaune	META (B) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Ragréage gris	—	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27242	
Réf échantillon client : P194 - Dalle fibreuse 20*20 - 3eme etage - aile centrale - Degagement 7 ITM-VSJEV-3100122		Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
• Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27243	
Réf échantillon client : P195 - Joint carton - 3eme etage - aile centrale - Degagement 7 ITM-PWPHC-3100109		Description ITGA : Carton / Peinture	
• Carton	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
Peinture	—	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27244	
Réf échantillon client : P196 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Degagement 7 ITM-CLJUN-3100124		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27245	
Réf échantillon client : P197 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Degagement 7 ITM-VGXYN-3119532		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27246	
Réf échantillon client : P198 - Dalle fibreuse 20*20 - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-WKJQH-3100110		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
• Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27247	
Réf échantillon client : P199 - Joint carton - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-YVXIN-3100126		Description ITGA : Carton / Peinture en faible quantité	
• Carton	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AKN
Peinture en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27248	
Réf échantillon client : P200 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-LQRG-3100129		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27249	
Réf échantillon client : P201 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-MNIFT-3100126		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
• (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27250	
Réf échantillon client : P202 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-BCYLD-3100130		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27251	
Réf échantillon client : P203 - Bandes calicot+enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-VDHUH-3100127		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AKN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27252	
Réf échantillon client : P204 - Pvc jaune+colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 46 ITM-JLIVN-3119906		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**	
* Revêtement souple jaune	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
* Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage gris non séparable)	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27253	
Réf échantillon client : P205 - Pvc jaune+colle jaune - 3eme etage - aile centrale - Local 46 ITM-NMJKL-3119531		Description ITGA : Revêtement cassant jaune / Colle polymère jaune en vrac / **Ragréage gris en vrac**	
* Revêtement cassant jaune	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AYK
* Colle polymère jaune en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AYK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P206 - Enduit platre rabagrin - 3eme etage - aile centrale - Local 48 ITM-QDKDP-3119530		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27254 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P207 - Enduit platre rampants - 3eme etage - aile centrale - Local 48 ITM-DKPEN-3119920		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27255 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FRA
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P208 - Enduit platre plafond - 3eme etage - aile centrale - Local 48 - ITM-XCFCI-3100958		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27256 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEQF-435065 Réf échantillon client : P209 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 48 ITM-XR9EC-3100125		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27257 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KAN

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10933 EN DATE DU 19/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO726-10932 EN DATE DU 18/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : ITO726-10932 Réf. Commande Client : 2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_03_13_0930_0485

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P210 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote parking ITM-SDGQU-3100959		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27094 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
* (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P211 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote jardin ITM-JEUGH-3100561		Réf échantillon ITGA : ITO72603-27095 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
* (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10932 EN DATE DU 18/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27096	
Réf échantillon client : P212 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote parking ITM-HPMPN-3100960		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige avec poussières	
* (Peinture non séparable) + Matériau compact beige avec poussières non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27097	
Réf échantillon client : P213 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote jardin ITM-ARRDJ-3100962		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
* (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27098	
Réf échantillon client : P214 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote jardin ITM-HZSWM-3100961		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau compact beige en vrac	
* (Peinture en vrac non séparable) + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27099	
Réf échantillon client : P215 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade cote parking ITM-PCYSA-3100963		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau beige en vrac	
* (Peinture en vrac non séparable) + Matériau beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : ITG72603-27100	
Réf échantillon client : P216 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Extérieur - Facade cote parking ITM-HVT-3100964		Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac	
* Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10932 EN DATE DU 18/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P217 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote parking ITM-VPWRH-3100550		Réf échantillon ITGA : IT072603-27101 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
• (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P218 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade cote jardin ITM-JIERU-3100547		Réf échantillon ITGA : IT072603-27102 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
• (Peinture non séparable) + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P219 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade cote jardin ITM-QIQLVW-3100548		Réf échantillon ITGA : IT072603-27103 Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac	
• Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065 Réf échantillon client : P220 - dalle de sol beige+colle+ragreage - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4 ITM-NRRMA-3100560		Réf échantillon ITGA : IT072603-27104 Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige et gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Revêtement bicouche cassant beige et gris avec couche en toile	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
• Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10932 EN DATE DU 18/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27105	
Réf échantillon client : P221 - Enveloppe calo noire - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4bis ITM-TIBLM-3100559		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Couche bitumineuse noire	
• Peinture en faible quantité non séparable + Couche bitumineuse noire (1)	MOLP + META (B) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27106	
Réf échantillon client : P222 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4 ITM-TJBHF-3100558		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27107	
Réf échantillon client : P223 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4 ITM-AELMK-3119537		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27108	
Réf échantillon client : P224 - pvc gris+ colle+ ragreage - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4bis ITM-OIZOF-3100557		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en vrac / Ragréage gris en vrac	
• Revêtement souple gris	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD
• Colle polymère jaune en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-10932 EN DATE DU 18/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27109	
Réf échantillon client : P225 - Enduit ciment mur - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4bis ITM-BG28F-3100556		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / Enduit gris en vrac	
• (Peinture en faible quantité en vrac non séparable) + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27110	
Réf échantillon client : P226 - Enduit platre mur - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4bis ITM-HPLU-3100555		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27112	
Réf échantillon client : P227 - Enduit platre plafond - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4bis ITM-CHPBO-3100554		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27114	
Réf échantillon client : P228 - Enduit pitre plafond - Rez de chaussee - aile centrale - Local 4 ITM-FSSOO-3100553		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27115	
Réf échantillon client : P229 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloché) - Exterieur - Facade cote parking		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-10932 EN DATE DU 18/03/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 – 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-IPWEOF-435065		Réf échantillon ITGA : IT072603-27116	
Réf échantillon client : P230 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Façade cote parking		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / Enduit beige en vrac	
* (Peinture en faible quantité en vrac non séparable) + Enduit beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : ILM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-12855 EN DATE DU 26/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : IT0726-12855 Réf. Commande Client : 2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_03_25_1612_5184

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116 Réf échantillon client : P231 - Bandes calicot armee+enduit - 1er etage - aile centrale - Local 23 ITM-OFFR-3100527		Réf échantillon ITGA : IT072603-46359 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116 Réf échantillon client : P232 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile centrale - Local 23 ITM-EXWNU-3119735		Réf échantillon ITGA : IT072603-46360 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-12855 EN DATE DU 26/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116		Réf échantillon ITGA : ITG72603-46361	
Réf échantillon client : P233 - Bandes calicot armee+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Local 34 ITM-CROET-3100531		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116		Réf échantillon ITGA : ITG72603-46362	
Réf échantillon client : P234 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 39 ITM-XILTU-3101621		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116		Réf échantillon ITGA : ITG72603-46363	
Réf échantillon client : P235 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 45 ITM-LJWVH-3119739		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
• Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FRMKHD-449116		Réf échantillon ITGA : ITG72603-46364	
Réf échantillon client : P236 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Local 47 ITM-HLUTH-3100529		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton	
• Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Carton non séparable (1)	META (A) le 26/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-16518 EN DATE DU 23/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-16518
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_04_17_1021_2534

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France Réf échantillon client : P237 - Bandes calicot+ enduit - 3eme etage - aile centrale - Degagement 6 ITM-XZR0S-3101475		Réf échantillon ITGA : IT072604-31660 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse beige / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse beige non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (3)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France Réf échantillon client : P238 - Bandes calicot+ enduit - 2eme etage - aile centrale - Degagement 4 ITM-YUPEY-3100544		Réf échantillon ITGA : IT072604-31661 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse beige / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse beige non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 23/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-16518 EN DATE DU 23/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France		Réf échantillon ITGA : ITO72604-31663	
Réf échantillon client : P239 - Bandes calicot+enduit - 1er etage - aile centrale - Degagement 3 ITM-SWUC-3100845		Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peintures multiples non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 23/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Céline ROUAUT Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-19797 EN DATE DU 20/05/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA :	IT0726-19797
		Réf. Commande Client :	2603CHNRO_-_BI14360000002209_2026_05_06_1101_2757

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/05/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FNPNWD-379561 Réf échantillon client : P244 - Flocage - Sous-Sol - Chaufferie ITM-KTWQA-3488526		Réf échantillon ITGA : IT072605-19208 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc en vrac avec poussières	
1 * Matériau cotonneux blanc en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 20/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : SEK (4)
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 - 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-FNPNWD-379561 Réf échantillon client : P245 - Enduit plâtre mur - Sous-Sol - Dégt.chaufferie ITM-GRYYB-3488455		Réf échantillon ITGA : IT072605-19209 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : SEK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-19797 EN DATE DU 20/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2603CHNRO - BI14360000002209 – 1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-RNPNWD-379561		Réf échantillon ITGA : IT072605-19210	
Réf échantillon client : P246 - Ruban adhesif+ colle jonction gaine ventilation - Combles - Acces comble partiel ITM-XFXOP-3488456		Description ITGA : Matériau marron avec fibres visibles / Matériau fibreux beige	
1 ▸ Matériau marron avec fibres visibles non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	MOLP le 20/05/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (5)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

RAPPORT DE REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
N° 21D095 - Indice 0
Dans un immeuble bâti, conformément à

- Norme NF X46-020 d'août 2017
- Décret 2017-899 du 9 mai 2017 (liste C)
- Arrêté du 16 juillet 2019

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT
CPAM ÉVREUX 1 bis place Saint Taurin 27030 - ÉVREUX
PROPRIÉTAIRE
CPAM de l'EURE 1 bis place Saint Taurin 27030 - ÉVREUX
RÉFÉRENCE DES TRAVAUX
Devis 21d130 actualisé ATEK Conseil



Date :	Nom :	Visa :
19/08/2021	Amine Haman Yaya ODI 00358	

SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 733 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA intracommunautaire FR66498733666
Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

ANCIENS RAPPORTS RAAT toitures terrasses

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

Sommaire

1.CONCLUSION DU RAPPORT 2
2.PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
3.DATE INSPECTION SUR SITE 3
4.IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE 3
5.IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 3
6.MISSION REPÉRAGE AMIANTE déjà RÉALISÉE SUR LA ZONE 3
7.PARTIES DE LOGEMENT VISITÉES (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX) 4
8.PARTIES DE LOGEMENT NON VISITÉES (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX) 4
9.LISTE DES MATÉRIAUX INSPECTÉS (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX) 5
10.LISTE DES PRÉLÈVEMENTS & RÉSULTAT ANALYSE 9
11.MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE APRÉS ANALYSE 9
12.MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÈS ANALYSE 9
13.CROQUIS 11
14.ATTESTATION D'ASSURANCE 12
15.CERTIFICAT DE COMPÉTENCE 14
16.INFORMATIONS GÉNÉRALES 15
17.ATTESTATION SUR L'HONNEUR 15
18.RAPPORT D'ANALYSE DES PRÉLÈVEMENTS 16

1. CONCLUSION DU RAPPORT

CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête du rapport, il a été repéré des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

Après analyse, les matériaux prélevés ne contiennent pas d'amiante.

REMARQUES

Aucun

2. PÉRIMÊTRE DE LA MISSION

Réalisation d'un repérage amiante avant travaux de réfection de 2 toitures terrasses du bâtiment de la CPAM à Evreux - place Saint Taurin.

3. DATE INSPECTION SUR SITE

Date d'Inspection sur site	13/082021

4. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE

Dénomination	CPAM EVREUX - Service Généraux
Adresse	1 bis place Saint Taurin 27030 - ÉVREUX
Désignation	Caisse Primaire d'Assurance Maladie Toitures terrasses
Date permis de construire	Antérieur à 1997

5. IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

Commanditaire et son représentant	CPAM de l'EURE, Mme. Laure ABRIAT
N° Bon de Travail & Date	Devis N° 21d130 actualisé du 16/08/2021 Commande actualisée N° 20210272 du 16.08.2021
Opérateur et N° Accréditation	M. Amine Haman Yaya - ODI 00358
Laboratoire et N° COFRAC	EUROFINS Accréditation N° 1-1935
Accompagnateur	M. Olivier

6. MISSION REPÉRAGE AMIANTE DEJA RÉALISÉE SUR LA ZONE

Date	Organisme	N° Dossier	Mission	Principales Conclusions
/	/	/	/	/

SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 733 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA Intracommunautaire FR66498733666
Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

7. PARTIES DE LOGEMENT VISITÉES (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX)

Niveau	Localisation
Toiture	TOITURE TERRASSE

8. PARTIES DE LOGEMENT NON VISITÉES (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX)

Niveau	Dénomination	Motif
/	/	/

9. LISTE DES MATÉRIAUX INSPECTÉS (DANS PÉRIMÈTRE TRAVAUX)

Réserves (en l'absence de leurs levées, tous les produits et matériaux liés à ces réserves devront être considérées comme susceptibles de contenir des fibres d'amiante)

-Ce diagnostic amiante se limite aux matériaux et produits directement impactés par le programme de travaux. Les équipements (radiateurs, chaudière, sous-station...) sont exclus de la présente mission, mais doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, notamment lors d'opérations de maintenance ou de retrait
-Dans le cadre de travaux de rénovation ou de démolition différents de ceux énoncés dans la conclusion du présent rapport, un nouveau repérage devra être réalisé après évacuation définitive du bien immobilier, enlèvement des mobiliers et consignation des réseaux (gaz, eau, électricité). Il conviendra entre autres de procéder à des investigations supplémentaires (plénums, gaines techniques, cloison, éléments de façade, gaines maçonnées et joints).

Référentiel de la mission :

- Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Norme NF X 46-020 d'août 2017 pour les parties pertinentes de la norme (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage d'amiante dans les immeubles bâtis prévu par la réglementation)
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

composant de la construction	Parties du composant à inspecter ou a sonder	inspection visuelle, sondages pour inspection visuelle et attentions particulières	Prélèvements pour analyse
1 - TOITURE ET ETANCHEITE			
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	Chaque type de matériau et produit	A
Ardoises	Ardoises composites Ardoises en fibres-ciment	Chaque type de matériau et produit	A
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée Conduits de ventilation	Chaque type de matériau et produit	A
Revêtement bitumineux	Bandeaux d'asphalte ou bitumé (shingle) Pare-vapeur isolant sous toiture : carton, flocage, revêtements et colles	Chaque type de terrasse et/ou terrassons ainsi que les zones de réparation	B
2 - FACADES			
Panneaux sandwiches	Plaques, joints d'assemblages, Tresses	Chaque type de matériau et produit Carottage sur tout le complexe en cas d'impossibilité de démontage Vérification nez de dalle, coffre et plaque de séparation horizontale entre éléments	A
Bardages	Plaques et "bac" en fibres-ciment Ardoises composite en fibres ciment	Chaque type de matériau et produit	A

Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET ENDUITS			
Mur et cloison "en dur"	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000m² au-delà et chaque affectation différente des locaux Inspection visuelle et sondage à mi-hauteur sur toute l'épaisseur, jusqu'au support Vérification au niveau des pénétrations de la présence de même matériau	A chaque affectation différente des locaux C
	Revêtement dur (plaques planes en fibres-ciment)	Chaque type de matériau et produit	A
	Joints de dilatation	Chaque type de joint et à chaque affectation différente des locaux	A
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000m² au-delà et chaque affectation différente des locaux Inspection visuelle et sondage à mi-hauteur sur toute l'épaisseur, jusqu'au support	A chaque affectation différente des locaux C
	Joints de dilatation	Chaque type de joint	A
	Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000 m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux Vérification des infra et super structure Inspection visuelle et sondage à mi-hauteur	A
	Peintures intumescentes	Chaque type de peinture intumescente	B
Cloisons légères ou préfabriquées	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000 m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux	A
	Panneaux de cloison	Démontage des cloisons ou sondage sur tout le complexe (attention à l'hétérogénéité des plaques à l'intérieur d'une même cloison)	A
Cloisons légères ou préfabriquées (suite)	Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (IGH/ERP) : tresse, carton, fibres-ciment	Vérification des joints : 1 sondage par 1000m²	A
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000 m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux inspection visuelle et sondage à mi-hauteur sur toute l'épaisseur, jusqu'au support	A chaque affectation différente des locaux C
	Panneaux	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000 m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux Attention à l'hétérogénéité des panneaux démontage des panneaux et/ou sondage sur tout le complexe	A
Portes coupe-feu Portes pare-flamme	Vantaux et joints	Chaque type de porte Sondage destructif si la porte est déposée et évacuée au cours des travaux Attention tout sondage destructif rend impropre l'usage de la porte différente	A

SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 733 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA intracommunautaire FR66498733666
Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

4 - PLAFOND ET FAUX PLAFONDS			
Plafonds	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP)	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000m², 1 sondage par 1000 m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux Sur les retombées de mur à 30 cm environ (avant travaux) Inspection visuelle et sondage sur toute l'épaisseur, jusqu'au support Vérification au niveau des pénétrations de la présence du même matériau	A chaque affectation différente des locaux C
	Panneaux collés ou vissés, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Calles de ferraillage	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux	A
Poutres et charpente (périphériques et intérieures)	Flocages, Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP) Coffrages perdus	2 sondage par 500m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux Inspection visuelle et sondage sur toute l'épaisseur, jusqu'au support	C
	Peintures intumescentes	Chaque type de peinture intumescente	B
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, Jonctions avec la façade, Calfeutrement, Joints de dilatation	Chaque type d'interface	A
Gaines et coffres verticaux	Flocages, Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe feu (principalement dans les IGH/ERP) Coffrages perdus	2 sondage par 500m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000m² au-delà et à chaque affectation différente des locaux Inspection visuelle et sondage sur toute l'épaisseur, jusqu'au support	C
	Panneaux	1 sondage par 500m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000m² au-delà Chaque type ou fonction du panneau et à chaque affectation différente des locaux Attention à l'hétérogénéité des panneaux Démontage des panneaux et/ou sondage sur tout le complexe	A
	Jonction entre panneaux	Vérification des joints : 1 sondage par 1000m²	A
Faux plafonds	Panneaux et plaques	A chaque type de panneaux et plaques	A
NOTE : Concernant les planchers, lors de la réhabilitation ou d'aménagement de certains types de construction a ossature bois, de l'isolant en vrac a pu être disposé entre les chevrons avant la pose d'un plancher			
5 - REVETEMENT DE SOL ET DE MURS			
Revêtement de sol Note : En cas de travaux l'analyse concerne chacune des couches du revêtement	Dalles plastiques, Colles bitumineuses	1 sondage par 500 m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000 m² au-delà	B
	Lés en matériau plastique avec sous couche	2 sondage par 500 m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000 m² au-delà	A
	Chape maigre (Térazolith) si bâtiment construit avant 1950, Ragréage	3 sondage par 500 m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000 m² au-delà, Chaque type de produit	B
Revêtement de sol (suite)	Rebouchage autour de conduits (principalement IGH/ERP)	4 sondage par 500 m² jusqu'à 1000 m² 1 sondage par 1000 m² au-delà, Chaque type de produit	A
Revêtement de murs	Sous couches des tissus muraux	A chaque nouveau tissu mural	
	Revêtement dur (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment)	A chaque nouveau revêtement	A

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

6 - CONDUITS, CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS			
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Calorifugeage, rubans adhésifs, Enveloppes de calorifugeage	1 sondage par 500 m² de locaux et 1 à chaque changement d'aspect, Sur toute l'épaisseur jusqu'au support	A
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduit, Joint entre éléments, Mastics, Tresses, Manchons	1 sondage par 500 m² de locaux et 1 à chaque changement d'aspect	A
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours	1 sondage par 500 m² de locaux et 1 à chaque changement d'aspect	A
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage	Chaque type de clapet ou de volet, Tenir compte de l'hétérogénéité des composants (enveloppe et volet intérieur)	A
Vide-ordures	Conduits	Chaque colonne	A
7 - ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES			
Portes palières	Porte et cloisons palières	Chaque gaine et/ou type de porte	A
Machinerie	Frein	Plaquettes de frein	A
Gaine machinerie	Flocage, Bourre, Mur/Plancher, Joint mousse	Chaque gaine et chaque machinerie, Pour le flocage : sur toute l'épaisseur jusqu'au support	C
8 - EQUIPEMENTS DIVERS (pas de correspondance entre composant de la construction et partie à sonder)			
Chaudière Tuyauteries Etuves Groupes électrogènes Convecteurs, radiateurs Aérothermes Etc	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes (internes et externes) Tissu d'amiante Revêtement de câbles électriques	Chaque type d'équipement, 1 sondage par changement d'aspect du matériau et produit, et 1 sondage par changement de fonction du matériau et produit, Pour les calorifugeages : sur toute l'épaisseur jusqu'au support	A
9 - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (pas de correspondance entre composant de la construction et partie à sonder)			
Fours Etuves Tuyauterie Racks Etc	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes (internes et externes) Tissu d'amiante	Chaque type d'équipement, 1 sondage par changement d'aspect du matériau et produit, et 1 sondage par changement de fonction du matériau et produit, Pour les calorifugeages : sur toute l'épaisseur jusqu'au support	A
10 - VOIES ET RESEAUX DIVERS			
Conduits	Fibres-Ciment	1 sondage par diamètre de tuyau	A
Revêtement routier		Lors de sciage ou rabotage	A

* A : Suite à visuelle et en fonction notamment de sa connaissance des produits et matériaux, l'opérateur de repérage décide des prélèvements à effectuer et à transmettre pour analyse

* B : Suite à l'inspection visuelle de chaque type de matériau et produit, l'opérateur de repérage transmet pour analyse chaque type de matériaux et produit (un changement d'affectation n'entraîne généralement pas de prélèvement complémentaire)

* C : Suite à L'inspection visuelle et pour chaque affectation des locaux, l'opérateur transmet pour analyse au moins un prélèvement

SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 733 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA intracommunautaire FR66498733666
Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

10. LISTE DES PRÉLÈVEMENTS & RÉSULTAT ANALYSE

N° Échantillon	Matériau	Localisation	Résultat
HYA-001	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 1ER ETAGE	Absence d'amiante
HYA-002	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 1ER ETAGE	Absence d'amiante
HYA-003	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 2ER ETAGE	Absence d'amiante
HYA-004	Paxalu sur acrotère	CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 2ER ETAGE	Absence d'amiante

11. MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE APRÉS ANALYSE

Aucun

12. MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÉS ANALYSE

N° Echantillon :	HYA-001
Matériau identifié :	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant
Local ou zone homogène :	CPAM EVREUX - TOITURE TERRASSE - 1ER ETAGE
Présence d'amiante :	Absence d'amiante



N° Echantillon :	HYA-002
Matériau identifié :	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant
Local ou zone homogène :	CPAM EVREUX - TOITURE TERRASSE - 1ER ETAGE
Présence d'amiante :	Absence d'amiante



ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

N° Echantillon :	HYA-003
Matériau identifié :	Etanchéïté sur terrasse + colle bitumineuse + isolant
Local ou zone homogène :	CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 2EME ETAGE
Présence d'amiante :	Absence d'amiante



N° Echantillon :	HYA-004
Matériau identifié :	Paxalu sur acrotère
Local ou zone homogène :	CPAM EVREUX - TOITURE TERRASSE - 2EME ETAGE
Présence d'amiante :	Absence d'amiante



SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 733 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA Intracommunautaire FR66498733666
Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

13. CROQUIS



CPAM EVREUX – TOITURE TERASSE - PRELEVEMENTS REALISES

Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

14. ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Agent Général
M OFFREDIC BRUNO
37 BD VICTOR HUGO BP57
62401 BETHUNE CEDEX
☎ **03 21 57 61 16**
03 21 65 56 38

N°ORIAS **07 015 390 (BRUNO OFFREDIC)**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

SAS ,ATEK CONSEIL
PARC D ACTIVITES D ESLETTES
76710 ESLETTES

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le **16/04/2020**

Vos références

Contrat
10456651404
Client
3861021004

Date du courrier
06 avril 2021

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
ATEK CONSEIL

Est titulaire du contrat d'assurance n° **10456651404** ayant pris effet le **16/04/2020**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité 1:

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Mesure des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante,
- Ingénierie, conseil et maîtrise d'oeuvre désamiantage et démolition
- Diagnostic amiante avant vente, démolition, et pour réalisation et mise à jour du DTA,
- Emission du constat des risques d'exposition au plomb.

Activité 2:

- Formation au risque "amiante",
- Diagnostics déchets,
- Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 - Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances soumises au TVA – art. 261.C.CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

SAS au capital de 200 000 euros - RCS ROUEN N° SIRET 498 723 666 000 65 - Code APE 8559A - TVA intracommunautaire FR66498723666

Présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

Vos références
Contrat
10456651404
Client
3861021004

- Diagnostic technique immobilier gaz et électricité.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/04/2021** au **01/04/2022** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 015,50 €. 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 82 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes inscrite l'ensemble, les sociétés ci-dessus sont situées 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances soumises au TVA - art. 261-C-1°-g - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assistance.

15. CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

cesi CERTIFICATION

Tour PB5
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LA DEFENSE

CERTIFICAT
N° ODI-00358
Version 08

Nous attestons que :
HAMAN YAYA Amine

Né(e) le : 13/08/1984 A : Cameroun

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)	*Validité du Certificat*
Amiante sans mention	*Du 31/01/2018 au 30/01/2023*
Amiante avec mention	*Du 31/01/2018 au 30/01/2023*
Plomb CREP sans mention	*Du 31/12/2019 au 30/12/2024*
Gaz	*Du 07/02/2020 au 06/02/2027*
Electricité	*Du 22/12/2020 au 21/12/2027*

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 22/12/2020

Le Directeur

Sébastien MAURICE

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation
n° 4-0556
portée disponible sur www.cofrac.fr

16. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Limites de prestations et responsabilités

La mission de la société Atek Conseil se limite aux prestations définies aux conditions particulières et générales du contrat. Cette mission n'est pas une prestation de contrôle au sens de la NF P 03-100. La responsabilité de la société Atek Conseil est celle d'un prestataire de services, assujetti à une obligation de moyen. Elle ne peut être recherchée, dans le cadre de la mission confiée, pour une mauvaise conception ou exécution en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. La responsabilité de la société Atek Conseil ne se substitue pas aux responsabilités incombant au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au chef d'établissement ou à l'entreprise de travaux. Cette dernière garde une responsabilité entière sur les mesures relatives à la protection de son personnel.

Clauses d'irréfragabilité et de validité

Le rapport de diagnostic, une fois transmis au donneur d'ordre ne peut être modifié. Toute correction fera l'objet d'un addenda au rapport, rappelant les références de celui-ci et indiquera les errata éventuels ou précisions nécessaires. Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société Atek Conseil. La reproduction partielle ou intégrale de ce document est interdite, sans l'accord de la société Atek Conseil. Toute utilisation de ce document hors conditions générales et particulières constituerait une contrefaçon portant atteinte aux droits de la société Atek Conseil. Les rapports établis par notre société ne sont pas conservés au-delà d'un délai de 10 ans après la fin de la mission. Il ne peut être fait état, vis-à-vis des tiers, des diagnostics émis par le technicien de la construction, par la publication ou communication « in extenso ».

Clause de confidentialité

La société Atek Conseil est tenue à la confidentialité vis-à-vis des résultats de son étude ainsi que de tous les renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre de cette étude. Elle s'engage à ne diffuser aucune information sans l'accord préalable du donneur d'ordre ou de son représentant. Dans le cadre de procédures d'agrément nécessaires à l'exercice de ses missions, et sur demande des ministères ou organismes chargés des procédures d'agrément, la société Atek conseil peut être amenée à diffuser des résultats partiels ou complets de ses missions.

17. ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur (article R271-3 du Code de la Construction et de l'Habilitation) :

-L'auteur du présent rapport atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article l271-6 du code de la construction et de l'habitation

-Il atteste disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement de ce présent constat.

-Conformément à l'exigence de l'article R271-3 du même code, il atteste également n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux pour lesquels il lui est demandé d'établir ce présent constat.

18. RAPPORT D'ANALYSE DES PRÉLÈVEMENTS

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

ATEK-CONSEIL
Monsieur Amine HAMAN YAYA
Zone d'Activité Le Polen
76710 ESLETTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-047560-01 — Date d'émission de rapport : 18/08/2021 10:29 — Page 1/2
Dossier N° : 21NM036878 — Date de réception : 16/08/2021 — Date d'analyse : 17/08/2021
Référence dossier Client:21D095 - CPAM EVREUX - TOITURE TERRASSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	HYA 001 / CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 1ER ETAGE / Etanchéité sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / ITX9	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	HYA 002 / CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 1ER ETAGE / Etanchéité sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire) (marron) ; matériau souple (transparent)	MET * / ITX9	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	HYA 003 / CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 2EME ETAGE / Etanchéité sur terrasse + colle bitumineuse + isolant	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET * / ITX9	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	HYA 004 / CPAM EVREUX - TOITURE TERASSE - 2EME ETAGE / Paxallu sur acrotère	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / ITX9	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / ITX9	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Sauf indication contraire, les prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 66 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1-1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ATEK Conseil
ZAC Le Polen
76710 ESLETTES
02 35 92 99 77 - reperage@atek-conseil.fr

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-047560-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2021 10:29 Page2/2
Dossier N° : 21NM036878 Date de réception : 16/08/2021 Date d'analyse : 17/08/2021
Référence dossier Client:21D095 - CPAM EVREUX - TOITURE TERRASSE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en oeuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Dorine Denys
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1254, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 28 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202012 - 004

Date d'émission: 07/08/2024

Certifie par la présente que :

VINCENT COSNIER

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
DPE - avec mention	[illegible]	20/06/2022	19/06/2029
DPE	[illegible]	20/06/2022	19/06/2029
Amiante - avec mention	[illegible]	08/12/2020	07/12/2027
Amiante	[illegible]	08/12/2020	07/12/2027

qui est été notifiés par bureau Certification France conformément :

[illegible]

Xavier Daniel, Directeur de la Certification

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

AXA

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,80 € - 310 499 959 RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 141, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** SA au capital de 14 627 854,688 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**