Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS SA
Monsieur Romain HANEL
BP 58
98713 PAPEETE - TAHITI

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES PEINTURES

N° de rapport d'analyse : AR-21-LE-092640-01 — Date d'émission de rapport : 26/11/2021 16:11 —
Dossier N° : 21A043319 — Date de réception : 24/11/2021 — Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510112630
Référence Commande : 1510112630

N° Echantillon		001	002	003	004	005
Référence client de l'échantillon		PB01 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB02 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB03 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB04 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB05 - batiment 008 - ecaille de peinture
Matrice		**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**
Préparation du Plomb						
LE07R : **Préparation plomb acido-soluble écailles peinture**						
Prise d'essai	g	0.2437	0.2871	0.2052	0.2169	0.2454
Minéralisation		Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique
Analyse du Plomb Acido-Soluble						
LSA5M : **Analyse plomb acido-soluble écailles de peinture**						
F-AAS [Spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-031)						
Concentration en plomb acido-soluble	mg/l	0.03	0.13	0.01	0	0.17
Concentration en plomb acido-soluble calculée	mg/g	<0.103	<0.087	<0.122	<0.115	<0.102
Limite de quantification calculée	mg/g	0.103	0.087	0.122	0.115	0.102

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES PEINTURES

N° de rapport d'analyse : AR-21-LE-092640-01 | Date d'émission de rapport : 26/11/2021 16:11 |
Dossier N° : 21A043319 | Date de réception : 24/11/2021 | Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510112630
Référence Commande : 1510112630

N° Echantillon		**006**	**007**	**008**		
Référence client de l'échantillon		PB06 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB07 - batiment 008 - ecaille de peinture	PB08 - batiment 008 - ecaille de peinture		
Matrice		**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**		

Préparation du Plomb

LE07R : **Préparation plomb acido-soluble écailles peinture**

Prise d'essai	g	0.3196	0.3323	0.2321		
Minéralisation		Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique	Minéralisation à l'acide chlorhydrique		

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5M : **Analyse plomb acido-soluble écailles de peinture**

F-AAS [Spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-031)

Concentration en plomb acido-soluble	mg/l	0.13	0.03	0		
Concentration en plomb acido-soluble calculée	mg/g	<0.078	<0.075	<0.108		
Limite de quantification calculée	mg/g	0.078	0.075	0.108		

L'incertitude de mesure concernant les résultats émis sur ce rapport peut être fournie sur demande.
Code de la santé publique :
Information réglementaire relative à la présence de plomb dans les peintures : Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb :
Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants :
- En l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²).
- Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5mg/g)
Code du travail : il n'existe pas de seuil réglementaire concernant l'analyse de plomb acido-soluble dans les peintures.



Alex Balliet
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B