Travaux de réparation de l’écran acoustique N°41 Porte de Bréquigny (RN136)

Dossier photos



Figure 1: exemple de désordre sur les panneaux de bois



Figure 1bis: exemple de désordre sur les panneaux de bois



Figure 2: coffrage longrine à refaire



Figure 3: portion d’écran sans longrine



Figure 4: décroché de la section 30-33 à supprimer et à reprendre dans la continuité de l'écran



Figure 5: descente d'eau à remplacer