APAVE
AGENCE DE BESANCON
2 chemin de Palente
25000 BESANCON
N° SIRET : 90386907100402

DONNEUR D'ORDRE
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
7 Route de Lyon
25440 QUINGEY

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre **:2431278.1** Numéro de contrat : **C24117360** Numéro de rapport (n° de tâche) **: T240626828** Date : **23/08/2024**	Lieu d'intervention : **Ancien bâtiment Dornier** **7 route de Lyon** **25440 QUINGEY** **Destinataire rapport :** **ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION**	Date d'intervention : Du **22/07/2024 au 22/07/2024** Intervenant : **Monsieur Florian NICOLE** Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

Nombre de pages total du document : 85 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.
Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

Ancien bâtiment Dornier
7 route de Lyon
25440 QUINGEY

C PROPRIETAIRE

ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
7 Route de Lyon
25440 QUINGEY

Accompagnateur : Abot

DONNEUR D'ORDRE

ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
7 Route de Lyon
25440 QUINGEY

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: T240626828
Date d'intervention : **22/07/2024**

Date du rapport : **23/08/2024**

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Démolition total du bâtiment

F CONCLUSION

Nous avons recensé des revêtements et/ou des matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite. Le code du travail ne fixe pas de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Toutes les mesures ou résultats d'analyse > 0 sont donc référencés dans le rapport.

Note informative :

- **Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.**
- **Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure**

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature



Nom de l'opérateur : NICOLE Florian
AGENCE DE BESANCON 2 chemin de Palente 25000 BESANCON

Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD
Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
N° de police : Contrat n° 10800807204
Date d'expiration : 31/12/2024

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION 2
PROPRIETAIRE 2
DONNEUR D'ORDRE 2
EXECUTION DE LA MISSION 2
PROGRAMME DE TRAVAUX 2
CONCLUSION 2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 4

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 4

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 4
BIEN OBJET DE LA MISSION 4
PERIMETRE DE REPERAGE 4
COMMENTAIRES MISSION 6

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB 6

METHODOLOGIE EMPLOYEE 39

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 39
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 40

AUTRES DOCUMENTS 41

CROQUIS 81

ATTESTATION D'ASSURANCE 84

RECAPITULATIF DES MESURES POSITIVES ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).
Norme NF X46-035 juin 2021

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : HEURESIS
Modèle de l'appareil : **Pb 200i**
N° de série : 8575

Nature du radionucléide : Co57
Date du dernier chargement de la source : 02/04/2024
Activité de la source à cette date : 185 Mbq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2575

Concentration : 0,31 mg/cm²
Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2574

Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1	0,05	22/07/2024	Etalonnage de début de diagnostic
896	1	0,05	22/07/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
Usage : Mixte

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Ancien bâtiment Dornier
Bâtiment : Ancien bâtiment Dornier

Etage : Tout niveaux
N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
R+2	Grande salle
R+2	Dégagement R+2
R+2	Local 1
R+2	Local 2
R+2	WC
R+2	Local 3

R+2	WC 3
R+2	Local 4
R+2	WC 4
R+2	Local 6
R+2	Local 5
R+2	Local 7
R+2	Local 8
R+1	Pièce 1
R+1	San 1
R+1	Pièce 2
R+1	San 2
R+1	Pièce 3
R+1	San 3
R+1	Pièce 4
R+1	San 4
R+1	Chapelle n°1
R+1	Pièce 5
R+1	San 5
R+1	Pièce 6
R+1	San 6
R+1	San 7
R+1	Pièce 7
R+1	Dégagement R+1
R+1	Pièce 8
R+2	Cuisine
R+2	Local 9
R+2	Local 10
R+2	Local 13
R+2	Local 11
R+2	Local 12
R+2	Local 16
R+2	Local 14
R+2	Local 15
Combles	Combles
Extérieur	toiture au dessus bâtiment arrondi
Combles	Machineries d'ascenseur
RDC	Self
RDC	Couloir 03041
RDC	Chapelle n°2
RDC	Stock alimentaire
RDC	Espace
RDC	Cage d'escalier principal
RDC	Entrée + hall
RDC	Info
RDC	Alcool
R+1	petite cage d'escalier
Extérieur	Toiture annexe chapelle
RDC	Machinerie ascenseur.
Extérieur	façades
RDC	Couloir 03040/39
RDC	Locaux accolés à la chapelle
R+1	Hall cage d'escalier

R+2	Hall cage d'escalier.
R+2	Peite cage d'escalier.

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :
SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.
Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : toiture au dessus bâtiment arrondi (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
689	ensemble des facades	crépis	Crépi exterieur	Brut	C	0	0,05		
690					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Toiture annexe chapelle (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
685	ensemble des facades	crépis	Crépi exterieur	Brut	C	0	0,05		
686					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
683	ensemble des facades	crépis	Crépi exterieur	Brut	C	0	0,05		
684					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Self (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
691	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
692					MD	0	0,05		
693	A	Revêtement de murs	Pierres	Brut	C	0	0,05		
694					MD	0	0,05		
695	B	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
696					MD	0	0,05		
697	B	Revêtement de murs	Pierres	Brut	C	0	0,05		
698					MD	0	0,05		
699	C	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
700					MD	0	0,05		
701	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
702					MD	0	0,05		
703	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
704					MD	0	0,05		
705	C	Revêtement de murs	Pierres	Brut	C	0	0,05		
706					MD	0	0,05		
707	D	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
708					MD	0	0,05		
709	D	Revêtement de murs	Pierres	Brut	C	0	0,05		
710					MD	0	0,05		
711	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
712					MD	0	0,05		
713	Plafond	Faux-plafond	faux-plafond	Brut	C	0	0,05		
714					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	12	0

Local : Couloir 03041 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
715	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,9	0,05		
716					MD	0,8	0,05		
717	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
718					MD	0	0,05		
719	B	Bloc porte	Bois	Peinture	C	6,9	0,05		
720					MD	6,7	0,05		
721	B	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
722		murs			MD	0	0,05		
723	C	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
724					MD	0	0,05		
725	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
726					MD	0	0,05		
727	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
728					MD	0	0,05		
729	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
730					MD	0	0,05		
731	D	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0,8	0,05		
732					MD	0,9	0,05		
733	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
734					MD	0	0,05		
735	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
736					MD	0	0,05		
737	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
738					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	12	0

Local : Chapelle n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
739	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
740					MD	0	0,05		
741	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
742					MD	0	0,05		
743	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
744					MD	0	0,05		
745	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
746					MD	0	0,05		
747	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
748					MD	0	0,05		
749	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
750					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Stock alimentaire (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
751	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
752					MD	0	0,05		
753	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
754					MD	0	0,05		
755	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
756					MD	0	0,05		
757	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
758					MD	0	0,05		
759	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
760					MD	0	0,05		
761	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
762					MD	0	0,05		
763	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
764					MD	0	0,05		
765	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
766					MD	0	0,05		
767	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
768					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Espace (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
769	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
770					MD	0	0,05		
771	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
772					MD	0	0,05		
773	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
774					MD	0	0,05		
775	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
776					MD	0	0,05		
777	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
778					MD	0	0,05		
779	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
780					MD	0	0,05		
781	D	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
782		murs			MD	0	0,05		
783	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
784					MD	0	0,05		
785	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
786					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Cage d'escalier principal (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
787	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
788					MD	0	0,05		
897	A	Menuiseries exterieurs	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
789	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
790					MD	0	0,05		
791	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
792					MD	0	0,05		
793	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
794					MD	0	0,05		
795	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
796					MD	0	0,05		
799	Escalier	rembarde	Métal	Peinture	C	3	0,05		
797	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
798					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Entrée + hall (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
800	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
801					MD	0	0,05		
802	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
803					MD	0	0,05		
804	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
805					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
806	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
807					MD	0	0,05		
808	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
809					MD	0	0,05		
810	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
811					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Info (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
812	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
813					MD	0	0,05		
814	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
815					MD	0	0,05		
816	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
817					MD	0	0,05		
818	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
819					MD	0	0,05		
820	D	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
821					MD	0	0,05		
822	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
823					MD	0	0,05		
824	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
825					MD	0	0,05		
826	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
827					MD	0	0,05		
828	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
829					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Alcool (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
830	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
831					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
832	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
833					MD	0	0,05		
834	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
835					MD	0	0,05		
836	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
837					MD	0	0,05		
838	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
839					MD	0	0,05		
840	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
841					MD	0	0,05		
842	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
843					MD	0	0,05		
844	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
845					MD	0	0,05		
846	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
847					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Machinerie ascenseur. (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
848	A	Bloc porte	Métal	Peinture	C	0	0,05		
849					MD	0	0,05		
850	A	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
851					MD	0	0,05		
852	B	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
853					MD	0	0,05		
854	C	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
855					MD	0	0,05		
856	D	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
857					MD	0	0,05		
858	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Brut	C	0	0,05		
859					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Couloir 03040/39 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
860	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
861					MD	0	0,05		
862	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
863					MD	0	0,05		
864	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
865					MD	0	0,05		
866	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
867					MD	0	0,05		
868	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
869					MD	0	0,05		
870	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
871					MD	0	0,05		
872	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
873					MD	0	0,05		
874	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
875					MD	0	0,05		
876	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
877					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Locaux accolés à la chapelle (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
878	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
879					MD	0	0,05		
880	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
881					MD	0	0,05		
882	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
883					MD	0	0,05		
884	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
885					MD	0	0,05		
886	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
887					MD	0	0,05		
888	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
889					MD	0	0,05		
890	D	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
891		murs			MD	0	0,05		
892	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
893					MD	0	0,05		
894	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
895					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Machineries d'ascenseur (Combles)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
671	A	Bloc fenêtre	Métal	Peinture	C	0	0,05		
672					MD	0	0,05		
673	A	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
674					MD	0	0,05		
675	B	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
676					MD	0	0,05		
677	C	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
678					MD	0	0,05		
679	D	Revêtement de murs	enduit mural	Brut	C	0	0,05		
680					MD	0	0,05		
681	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Brut	C	0	0,05		
682					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
374	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
375					MD	0	0,05		
376	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
377					MD	0	0,05		
378	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
379					MD	0	0,05		
380	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
381					MD	0	0,05		
382	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
383					MD	0	0,05		
384	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
385					MD	0	0,05		
386	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
387					MD	0	0,05		
388	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
389					MD	0	0,05		
390	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
391					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
392	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
393					MD	0	0,05		
394	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
395					MD	0	0,05		
396	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
397					MD	0	0,05		
398	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
399					MD	0	0,05		
400	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
401					MD	0	0,05		
402	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
403					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
404	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
405					MD	0	0,05		
406	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
407					MD	0	0,05		
408	B	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
409		murs			MD	0	0,05		
410	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
411					MD	0	0,05		
412	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
413					MD	0	0,05		
414	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
415					MD	0	0,05		
416	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
417					MD	0	0,05		
418	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
419					MD	0	0,05		
420	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
421					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
422	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
423					MD	0	0,05		
424	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
425					MD	0	0,05		
426	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
427					MD	0	0,05		
428	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
429					MD	0	0,05		
430	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
431					MD	0	0,05		
432	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
433					MD	0	0,05		
434	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
435					MD	0	0,05		
436	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
437					MD	0	0,05		
438	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
439					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Pièce 3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
440	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
441					MD	0	0,05		
442	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
443					MD	0	0,05		
444	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
445					MD	0	0,05		
446	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1	0,05		
447					MD	1	0,05		
448	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1	0,05		
449					MD	1,1	0,05		
450	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
451					MD	0	0,05		
452	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
453					MD	0	0,05		
454	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
455					MD	0	0,05		
456	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
457					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
458	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
459					MD	0	0,05		
460	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
461					MD	0	0,05		
462	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
463					MD	0	0,05		
464	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
465					MD	0	0,05		
466	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
467					MD	0	0,05		
468	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
469					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
470	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
471					MD	0	0,05		
472	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
473					MD	0	0,05		
474	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
475					MD	0	0,05		
482	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0,7	0,05		
483	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,7	0,05		
476	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
477					MD	0	0,05		
478	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
479					MD	0	0,05		
522	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
523					MD	0	0,05		
480	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
481					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
484	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
485					MD	0	0,05		
486	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
487					MD	0	0,05		
488	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
489					MD	0	0,05		
490	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
491					MD	0	0,05		
492	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
493					MD	0	0,05		
494	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
495					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Chapelle n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
496	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
497					MD	0	0,05		
498	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
499					MD	0	0,05		
500	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
501					MD	0	0,05		
502	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
503					MD	0	0,05		
504	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
505					MD	0	0,05		
506	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
507					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
508	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
509					MD	0	0,05		
510	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
511					MD	0	0,05		
512	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
513					MD	0	0,05		
524	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0,9	0,05		
525					MD		0,05		
526	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,8	0,05		
514	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
515					MD	0	0,05		
516	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
517					MD	0	0,05		
520	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
521					MD	0	0,05		
518	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
519					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
527	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
528					MD	0	0,05		
529	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
530					MD	0	0,05		
531	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
532					MD	0	0,05		
533	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
534					MD	0	0,05		
535	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
536					MD	0	0,05		
537	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
538					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 6 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
539	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
540					MD	0	0,05		
541	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
542					MD	0	0,05		
543	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
544					MD	0	0,05		
545	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
546					MD	1,3	0,05		
547	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,5	0,05		
548					MD	1,4	0,05		
549	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
550					MD	0	0,05		
551	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
552					MD	0	0,05		
553	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
554					MD	0	0,05		
555	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
556					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : San 6 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
557	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
558					MD	0	0,05		
559	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
560					MD	0	0,05		
561	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
562					MD	0	0,05		
563	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
564					MD	0	0,05		
565	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
566					MD	0	0,05		
567	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
568					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : San 7 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
569	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
570					MD	0	0,05		
571	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
572					MD	0	0,05		
573	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
574					MD	0	0,05		
575	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
576					MD	0	0,05		
577	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
578					MD	0	0,05		
579	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
580					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Pièce 7 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
581	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
582					MD	0	0,05		
583	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
584					MD	0	0,05		
585	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
586					MD	0	0,05		
587	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
588					MD	1,4	0,05		
589	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,5	0,05		
590					MD	1,5	0,05		
591	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
592					MD	0	0,05		
593	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
594					MD	0	0,05		
595	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
596					MD	0	0,05		
597	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
598					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Dégagement R+1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
599	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
600					MD	0	0,05		
601	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
602					MD	0	0,05		
603	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
604					MD	0	0,05		
609	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
610					MD	0	0,05		
605	D	Conduit	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
606					MD	1,3	0,05		
607	D	Radiateur X7	Métal	Peinture	C	1,3	0,05		
608					MD	1,4	0,05		
611	D	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
612		murs			MD	0	0,05		
613	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
614					MD	0	0,05		
615	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
616					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Pièce 8 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
617	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
618					MD	0	0,05		
619	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
620					MD	0	0,05		
621	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
622					MD	0	0,05		
636	Balcon	Garde-corps	Métal	Peinture	C	2,1	0,05		
625	C	Radiateur X 2	Métal	Peinture	C	1,5	0,05		
626					MD	1,5	0,05		
627	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
628					MD	0	0,05		
635	C	Volets	Métal	Peinture	C	0,9	0,05		
629	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
630					MD	0	0,05		
631	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
632					MD	0	0,05		
633	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
634					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	0

Local : petite cage d'escalier (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
637	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
638					MD	0	0,05		
639	A	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
640		murs			MD	0	0,05		
641	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
642					MD	0	0,05		
643	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,3	0,05		
644					MD	1,2	0,05		
645	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,2	0,05		
646					MD	1,3	0,05		
647	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
648					MD	0	0,05		
649	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
650					MD	0	0,05		
651	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
652					MD	0	0,05		
653	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
654					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Hall cage d'escalier (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
655	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
656					MD	0	0,05		
657	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
658					MD	0	0,05		
659	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
660					MD	0	0,05		
669	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1	0,05		
670	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1	0,05		
661	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
662					MD	0	0,05		
663	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
664					MD	0	0,05		
667	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Métal	Peinture	C	0	0,05		
668					MD	0	0,05		
665	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
666					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Grande salle (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
2	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
3					MD	0	0,05		
14	A	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,7	0,05		
15					MD	0,8	0,05		
4	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
5					MD	0	0,05		
16	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,5	0,05		
6	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
7					MD	0	0,05		
8	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
9					MD	0	0,05		
17	D	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,5	0,05		
10	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
11					MD	0	0,05		
18	Ensemble des menuiseries	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
19					MD	0	0,05		
12	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
13					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	0

Local : Dégagement R+2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
20	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
21					MD	0	0,05		
44	A	Conduit	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
42	A	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,2	0,05		
22	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
23					MD	0	0,05		
24	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
25					MD	0	0,05		
26	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
27					MD	0	0,05		
28	D	Revêtement de	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
29		murs			MD	0	0,05		
32	E	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
33					MD	0	0,05		
45	Ensemble des menuiseries	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
46					MD	0	0,05		
47					MG	0	0,05		
43	F	Conduit	Métal	Peinture	C	2,2	0,05		
40	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,5	0,05		
41					MD	0,6	0,05		
38	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,5	0,05		
39					MD	0,7	0,05		
36	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,5	0,05		
37					MD	0,6	0,05		
34	F	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
35					MD	0	0,05		
30	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
31					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	15	0

Local : Local 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
48	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
49					MD	0	0,05		
50	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
51					MD	0	0,05		
52	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
53					MD	0	0,05		
54	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
55					MD	0	0,05		
56	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
57					MD	0	0,05		
58	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
59					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
60	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
61					MD	0	0,05		
62	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
63					MD	0	0,05		
64	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
65					MD	0	0,05		
74	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,8	0,05		
72	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	2,2	0,05		
73					MD	2,2	0,05		
	C	Radiateur	Métal	Peinture					
66	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
67					MD	0	0,05		
68	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
69					MD	0	0,05		
87	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
88					MD	0	0,05		
70	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
71					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : WC (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
75	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
76					MD	0	0,05		
77	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
78					MD	0	0,05		
79	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
80					MD	0	0,05		
81	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
82					MD	0	0,05		
83	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
84					MD	0	0,05		
85	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
86					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
89	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
90					MD	0	0,05		
91	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
92					MD	0	0,05		
93	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
94					MD	0	0,05		
102	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,8	0,05		
101	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	2	0,05		
95	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
96					MD	0	0,05		
97	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
98					MD	0	0,05		
	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture					
99	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
100					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : WC 3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
103	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
104					MD	0	0,05		
105	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
106					MD	0	0,05		
107	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
108					MD	0	0,05		
109	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
110					MD	0	0,05		
111	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
112					MD	0	0,05		
113	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
114					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 4 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
115	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
116					MD	0	0,05		
117	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
118					MD	0	0,05		
119	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
120					MD	0	0,05		
121	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1	0,05		
122					MD	1,1	0,05		
123	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
124					MD	0	0,05		
125	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
126					MD	0	0,05		
127	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
128					MD	0	0,05		
129	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
130					MD	0	0,05		
131	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
132					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : WC 4 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
133	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
134					MD	0	0,05		
135	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
136					MD	0	0,05		
137	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
138					MD	0	0,05		
139	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
140					MD	0	0,05		
141	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
142					MD	0	0,05		
143	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
144					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 6 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
145	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
146					MD	0	0,05		
147	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
148					MD	0	0,05		
149	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
150					MD	0	0,05		
157	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1,2	0,05		
158	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,4	0,05		
151	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
152					MD	0	0,05		
153	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
154					MD	0	0,05		
159	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
160					MD	0	0,05		
155	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
156					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 5 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
161	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
162					MD	0	0,05		
163	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
164					MD	0	0,05		
165	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
166					MD	0	0,05		
167	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
168					MD	0	0,05		
169	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
170					MD	0	0,05		
171	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
172					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 7 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
173	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
174					MD	0	0,05		
175	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
176					MD	0	0,05		
177	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
178					MD	0	0,05		
179	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
180					MD	0	0,05		
181	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
182					MD	0	0,05		
183	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
184					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 8 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
185	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
186					MD	0	0,05		
187	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
188					MD	0	0,05		
189	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
190					MD	0	0,05		
191	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
192					MD	0	0,05		
201	D	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
202					MD	0	0,05		
199	D	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
200					MD	0	0,05		
193	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
194					MD	0	0,05		
195	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
196					MD	0	0,05		
197	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
198					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Cuisine (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
203	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
204					MD	0	0,05		
205	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
206					MD	0	0,05		
207	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
208					MD	0	0,05		
209	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
210					MD	0	0,05		
211	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
212					MD	0	0,05		
213	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
214					MD	0	0,05		
215	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
216					MD	0	0,05		
217	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
218					MD	0	0,05		
219	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
220					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 9 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
221	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
222					MD	0	0,05		
223	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
224					MD	0	0,05		
225	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
226					MD	0	0,05		
227	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
228					MD	0	0,05		
229	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
230					MD	0	0,05		
231	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
232					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
233	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
234					MD	0	0,05		
235	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
236					MD	0	0,05		
237	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
238					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 10 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
239	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
240					MD	0	0,05		
241	A	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
242					MD	0	0,05		
243	A	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
244					MD	0	0,05		
245	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
246					MD	0	0,05		
247	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
248					MD	0	0,05		
249	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
250					MD	0	0,05		
251	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
252					MD	0	0,05		
253	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
254					MD	0	0,05		
255	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
256					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 13 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
257	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
258					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
259	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
260					MD	0	0,05		
261	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
262					MD	0	0,05		
263	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
264					MD	0	0,05		
265	D	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
266					MD	0	0,05		
267	D	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
268					MD	0	0,05		
269	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
270					MD	0	0,05		
271	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
272					MD	0	0,05		
273	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
274					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 11 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
275	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
276					MD	0	0,05		
277	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
278					MD	0	0,05		
279	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
280					MD	0	0,05		
281	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
282					MD	0	0,05		
283	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
284					MD	0	0,05		
285	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
286					MD	0	0,05		
287	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
288					MD	0	0,05		
289	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
290					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
291	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
292					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 12 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
293	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
294					MD	0	0,05		
295	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
296					MD	0	0,05		
297	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
298					MD	0	0,05		
305	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
306					MD	0	0,05		
307	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
308					MD	0	0,05		
299	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
300					MD	0	0,05		
301	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
302					MD	0	0,05		
309	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
310					MD	0	0,05		
303	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
304					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local 16 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
311	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
312					MD	0	0,05		
313	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
314					MD	0	0,05		
315	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
316					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
317	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
318					MD	0	0,05		
319	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
320					MD	0	0,05		
321	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
322					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 14 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
323	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
324					MD	0	0,05		
325	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
326					MD	0	0,05		
327	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
328					MD	0	0,05		
329	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
330					MD	0	0,05		
331	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
332					MD	0	0,05		
333	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
334					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Local 15 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
335	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
336					MD	0	0,05		
337	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
338					MD	0	0,05		
339	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
340					MD	0	0,05		
341	C	Conduit	Métal	Peinture	C	0	0,05		
342					MD	0	0,05		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
343	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0	0,05		
344					MD	0	0,05		
345	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
346					MD	0	0,05		
347	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
348					MD	0	0,05		
349	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Bois	Peinture	C	0	0,05		
350					MD	0	0,05		
351	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
352					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Hall cage d'escalier. (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
353	A	Bloc porte	Bois	Peinture	C	0	0,05		
354					MD	0	0,05		
355	A	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
356					MD	0	0,05		
357	B	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
358					MD	0	0,05		
359	C	Conduit	Métal	Peinture	C	1	0,05		
360					MD	2	0,05		
361	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,2	0,05		
362					MD	1,1	0,05		
363	C	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
364					MD	0	0,05		
365	D	Revêtement de murs	enduit mural	Peinture	C	0	0,05		
366					MD	0	0,05		
371	Escalier	rembarde d'escalier	Métal	Peinture	C	3,8	0,05		
367	menuiseries extérieurs	Menuiseries exterieurs	Métal	Peinture	C	0	0,05		
368					MD	0	0,05		
369	Plafond	Revêtements de plafond	enduit de plafond	Peinture	C	0	0,05		
370					MD	0	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	0

Local : Peite cage d'escalier. (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
372	C	Conduit x 6	Métal	Peinture	C	1,1	0,05		
373	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	1,3	0,05		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	0

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.
La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : M (mg/cm²) ± I (mg/cm²).

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites

dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur M et l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d' un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux , et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds, le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5	AUTRES DOCUMENTS
Document :	Album photos éléments plombés






RADIOACTIVITE
LeadPaint - Action Level (PCS)
3 s
1,3 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0,0.0





LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2372
2 s
2,2 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0



3:24
LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2371
2 s
1,6 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0



LeadPaint - Action Level (PCS)
1,2 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0




LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2369
5 s
1,0 +/- 0,1 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0




3:20
LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2368
2 s
1,6 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2366
5 s
0,9 +/- 0,1 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


3:18
LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2365
5 s
0,8 +/- 0,1 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2362
2 s
6,9 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set


PPE-C
MIM








LeadPaint - Action Level (PCS)
1,8 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


3:07
LeadPaint - Action Level (PCS)
38
1,0 +/- 0,2 mg/cm 2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0,0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2340
2 s
2,0 +/- 0,3 mg/cm 2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0





LeadPaint - Action Level (PCS)
2 s
1,5 +/- 0,3 mg/cm 2
JobID: No Job Set


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2336
2 s
1,4 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0






LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2325
2 s
1,5 +/- 0,2 mg/cm 2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
2s
2,1 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0,0.0


1,6 +/- 0,3 mg/cm²
Job/0 No Job Set
DPS 0.0.0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
3 s
1,1 +/- 0,2 mg/cm 2
JobID No Job Set
GPS 0.0, 0.0


2.0 +/- 0.3 mg/cm 2




LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2299
2 s
3,8 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0
LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2299
3 s
1,1 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0






LeadPoint - Action Level (PCS)
2,0 +/- 0,2 mg/cm 2
JobID No Job Set




LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2284
2 s
2,2 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2280
2 s
1,4 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
Mesure # 2278
4 s
1,2 +/- 0,2 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
1,5 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


LeadPaint - Action Level (PCS)
1,5 +/- 0,3 mg/cm2
JobID: No Job Set
GPS: 0.0, 0.0


HOSPICE DORNIER



Commentaire :	

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C24117360			Adresse de l'immeuble :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	1/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC

Légende :
Mesure positive, présence de plomb




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° dossier :	C24117360				
N° planche :	2/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1

Légende :

● *Mesure positive,présence de plomb*





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° dossier :	C24117360				
N° planche :	3/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+2

Légende :

● *Mesure positive, présence de plomb*



ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▸ RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

COURTIER
VERLINGUE
(Agence d'Illzach)
12 Rue de Kerogan CS 44012
29335 QUIMPER CEDEX

Vos références :
Contrat n° **10800807204**

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué