TABLEAU RECAPITULATIF DES PORTES INTÉRIEURES
MAISON DU DON - SAINT-HERBLAIN ATLANTIS

24/08/2026

	Repère	Localisation	dimensions en mm		Type de cloison	Sens d'ouverture	Finition	Huisserie	Serrure	Performance acoustique	CF	Ferme-porte	Pass					
			hauteur	largeur									Navettes	Ménage	Sécu.	Général	Maint. Ext.	Personnel
MDD	1	Sas d'entrée	2720	2300	Modulaire	Coulissant téléscopique	pré-laquée	pré-laquée	Porte automatique contrôlée depuis l'accueil									
	2	Sanitaire PMR accueil	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Verrou de porte	RA ≥ 42 dB		oui						
	3	Passage accueil / prélèv.	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	vitrée, encadrement à lasurer	Finition bois, à lasurer	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB								
	4	Accueil/Bureau Pré-don 2	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	Finition bois, à lasurer	Finition bois, à lasurer	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	5	Accueil/Bureau Pré-don 1	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	Finition bois, à lasurer	Finition bois, à lasurer	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	6	Bureau Pré-don 1 / Attente	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	7	Bureau Pré-don 2 / Attente	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	8	Sanitaire PMR prélèvement	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Verrou de porte	RA ≥ 42 dB		oui						
	9	Sanitaire 2 prélèvement	2040	800	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Verrou de porte	RA ≥ 42 dB		oui						
	10	Placard Baie info	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.									
	11	Passage collation / Accueil	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	vitrée, encadrement à lasurer	Finition bois, à lasurer	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB								
ZONE TECHNIQUE	12	Sas livraison / Dégagement	2040	1800	Placo 98 mm	Porte 2 vantaux 90+90	à peindre, avec hublots	à peindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB								
	13	Stockage côté livraisons	2040	1500	Placo 98 mm	Porte tiercée 90+60	à peindre	à peindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB	CF1/2h	Oui						
	14	Local ménage - Porte existante	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						
	15	Local DASRI - Porte existante	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						
	16	Hub - Porte existante	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						
	17	Passage Sas / Dégt personnel	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB		Oui						
	18	WC personnel	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Verrou de porte			oui						
	19	Vestiaire Femmes	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB								
	20	Bureau	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	21	Vestiaires Hommes	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB								
	22	Réunion / détente	2040	900	Placo 98 mm	Poussant gauche	à peindre	à peindre	Cylindre européen avec bouton molleté int.	RA ≥ 42 dB								
	23	Local info	2040	900	Placo 98 mm	Poussant droit	à peindre	à peindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB	CF1/2h	Oui						
	24	Passage dégagt / Stockage	2040	100	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.	RA ≥ 40 dB	CF1/2h	Oui						
	25	Loc. Tech. existant	2040	700	Placo 98 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Verrou de porte		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						
	26	Sas pers. Zone techn. Existante	2040	900	Placo 180 mm	Poussant droit	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						
	27	Accès MDD Pers. Existante	2040	900	Placo 180 mm	Poussant gauche	existante, à repeindre	à repeindre	Contr. d'accès ventouse cylindre avec bouton molleté int.		CF1/2h à vérifier	oui à vérifier						

Porte existante
Porte créée

Pass partiel - Navettes
Pass partiel - Ménage
Pass partiel - Sécurité intervention
Pass général
Pass partiel maintenance Externe
Pass partiel - Personnel