Open Tasks (Detailed)

Créé: 08/04/2025
Créateur: DIV-CVC FAURE QEI (@DFA)
Statut: Priorité 2
Dates: 02/07/2024 - 08/04/2025

Destinataires

div-cvc@faure-qei.atrix.group

Description

Annexe 1 au formulaire EXE, pour la réception du chantier de rénovation des réseaux de gaz au C2N.
Comporte la liste des réserves à lever, au 08/04/2025.

Pas de plan

#11 - Mupro à bouchonner

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Emplacement: Plénum
Étiquettes: #azote
Créé 03/07/2024

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	03 juil. 03h07
DIV-CVC FAURE QEI	Photo 2	03 juil. 03h07

Photos

1



2



#13 - Etiquetage des vannes de fit-up et des panoplies (n° de salle + N° panoplie) à poser sur l'ensemble de la boucle d'azote

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Étiquettes: #azote
Créé 03/07/2024

#70 - Etiquetage des vannes de fit-up et des panoplies (n° de salle + N° panoplie) à poser sur l'ensemble de la zone 6

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 12/11/2024


#99 - Traversées de plafond à reboucher par dessus (acrylique).

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Étiquettes: #azote_zone7
Créé 26/11/2024

DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas


#211 - PC à réparer (arrachée régulièrement)

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 26/03/2025



#215 - Vannes à changer pour vannes de décompression et à étiqueter air comprimé


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h13

Photos




#216 - Souples à mettre dans un chemin de câble.

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



#218 - Manomètre à contacts à installer sur les modules et centrales et à raccorder sur la GTC. Points à calquer sur GTC.


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h18

Photos




#220 - Remise en état de la zone (nettoyage, Scotch au mur)

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



#222 - Étancher la traversée de mur

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h25

Photos




#223 - Ligne C4F8 à étiqueter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Créé 27/03/2025



#149 - Vanne en attente à bouchonner

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #azote
Créé 11/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 fév. 02h09

Photos



#224 - Ligne hélium récupérée à reetiqueter azote


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #azote
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h30

Photos



#225 - Platine à déposer

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #azote
Créé 27/03/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h31

Photos



#227 - Ligne N2 à étiqueter et soudures à brosser



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #azote, #gaz_process
Créé 27/03/2025


Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h41

Photos




#231 - Cassettes à remonter



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025


#232 - Étiquetage à finir sur les tubes

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025




#235 - Évents à finir

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025




#213 - Lyres et raccords bouteilles à fournir et à installer

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 27/03/2025




#217 - Raccords câble GTC à faire et points à calquer

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 27/03/2025




#229 - Toutes les lignes à raccorder à la terre sur la ligne dire ctement

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 27/03/2025




#234 - Manuels des centrales à fournir

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 27/03/2025



#219 - Lyre à calorifuger et tracer


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_process
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h20
DIV-CVC FAURE QEI	Photo 2 - GPS: 48.7126283, 2.1918194	08 avr. 01h50


Photos





#226 - Mur à nettoyer


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_process
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h34

Photos



#228 - Exhausts à finir


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_process
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h45
DIV-CVC FAURE QEI	Photo 2	27 mars 02h45


Photos





#230 - Passage ligne Ar H2 à étancher proprement

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-011-A plan des gaz au RDC bas
Étiquettes: #gaz_process
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 02h47


Photos



DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut

#255 - Vérifier l'étanchéité des détendeurs d'air comprimé au 1000 bulles.

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Créé 08/04/2025



#202 - Étiquette panoplie à ajouter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote
Créé 18/03/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.711889, 2.1960266	08 avr. 02h42

Photos

1



#204 - Rondelle de Traversée à refixer

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote
Créé 18/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	18 mars 03h24

Photos



#254 - Retirer tous les marquages provisoires (scotch, feuilles)

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote, #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 08/04/2025



#136 - Scotch à enlever y compris traces de colle


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote_zone1
Créé 13/01/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 jan. 01h43

Photos



#35 - Trous à reboucher proprement

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7122023, 2.1958225	22 oct. 02h49


Photos

1



#76 - Ligne à supporter, vanne à fixer.


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 13/11/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 nov. 01h49

Photos



#192 - Traversée de plafond à étancher


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 07h33
DIV-CVC FAURE QEI	Reste PFA uniquement	08 avr. 02h23

Photos



#209 - E1406-B étiquette à mettre


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 18/03/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	18 mars 03h59

Photos



#150 - Reboucher passage PFA Ar




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #gaz_process
Créé 25/02/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 01h46

Photos



#194 - Bouchonner les EFL

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #gaz_process
Créé 18/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	18 mars 02h33

Photos



#195 - Étiqueter C4F8 sur calo


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: DCE-PLA-22076-600-012-A plan des gaz au RDC haut
Étiquettes: #gaz_process
Créé 18/03/2025



EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum

#83 - Support à rajouter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 13/11/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 nov. 02h30
DIV-CVC FAURE QEI	Photo 2	13 nov. 02h32


Photos






#236 - Nettoyage du plenum global

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025




#237 - Descentes de tubes à reboucher

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025




#242 - Soudures à brosser dans la zone

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025



#243 - G26 catu à ajouter sur H2


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 04h15

Photos



#246 - H16 Soudures à brosser dans la zone

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025



#248 - Soudures de la zone à brosser

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025




#249 - E23 He à étiqueter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025




#251 - Fixer les pieds sur l'aile droite

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Créé 27/03/2025



#17 - Vanne à bouchoner

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum | Emplacement: Plénum
Étiquettes: #azote
Créé 24/09/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	24 sept. 05h12

Photos

1



#38 - Soudures à brosser

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 22/10/2024




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7122011, 2.1958727	22 oct. 04h23


Photos

1



#155 - Anciens colliers azote à déposer sur toute la bouche

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 01h59

Photos




#156 - Enlever rubalise sur H2

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 25/02/2025



#176 - Déposer ancien support N2

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h00

Photos



#239 - Lignes à supporter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 03h41

Photos



#247 - Pied à fixer et verif supportage N2 dans la zone

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 27/03/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

Photos




#253 - F13 Support à reprendre N2

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote
Créé 27/03/2025




#245 - H16 Descentes à étiqueter dans la zone

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote, #gaz_inertes
Créé 27/03/2025




#174 - Mettre étiquettes sur vannes

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote, #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 11/03/2025



#137 - Soudures à brosser


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone1
Créé 13/01/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 jan. 02h02

Photos



#141 - Étiquette à rajouter pour N2

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone1
Créé 13/01/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 jan. 02h17

Photos



#143 - Protéger arrête support

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone1
Créé 13/01/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h52

Photos



#123 - Ancien tube à déposer


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone2
Créé 18/12/2024




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 18 déc. 01h50

Photos



#124 - Départ du séparateur de phase à tester en fuite



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone2
Créé 18/12/2024

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 18 déc. 01h52

Photos



#37 - Étiquetage à mettre avec nom de DG


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7121615, 2.1958439	22 oct. 04h21

Photos



#40 - Bouchons à mettre sur mupro


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	22 oct. 04h31

Photos



#42 - Support à fermer


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7121086, 2.1958498	22 oct. 04h52

Photos



#44 - Support à recouper


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7122035, 2.1958061	22 oct. 05h09

Photos



#45 - Support à ajouter

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone4
Créé 22/10/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1 - GPS: 48.7120669, 2.195791	22 oct. 05h29

Photos



#60 - Support à changer sur h2 et n2

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone5
Créé 29/10/2024




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	29 oct. 03h42

Photos

1



#80 - Pieds à mettre dans toute la zone


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 13/11/2024




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 nov. 02h26

Photos



#81 - Étiquettes sur chaque descente




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 13/11/2024

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	13 nov. 02h27

Photos



#82 - Soudures à brosser




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 13/11/2024


Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 13 nov. 02h28

Photos



#84 - Tiges à protéger ou recouper




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone6
Créé 13/11/2024

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 13 nov. 02h31

Photos



#95 - Pieds à mettre dans toute la zone

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone7
Créé 26/11/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	26 nov. 02h25

Photos




#97 - Bouchons à mettre sur mu pro

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone7
Créé 26/11/2024



#98 - Support à rajouter + catu à revisser sur la descente


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #azote_zone7
Créé 26/11/2024



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	26 nov. 02h48

Photos



#152 - Resserrer catu hélium


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 01h54

Photos



#153 - Vannes bouclage à bouchonner


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 25 fév. 01h55

Photos



#154 - Soudure à brosser




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 25 fév. 01h57

Photos



#162 - Vis collier à rajouter


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 02h23

Photos



#163 - Catu à resserrer sur He sur l'ensemble de la boucle

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



#164 - 1/4 He à supporter + vanne à refixer (vis)


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 02h28

Photos



#165 - Bouchonner

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 02h37

Photos



#166 - Lignes inertes à étiqueter


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 25 fév. 02h41

Photos



#167 - Attentes à bouchonner + étiquette à proximité



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 25 fév. 02h46

Photos



#168 - Étiquettes à mettre

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 02h47

Photos



#170 - Attentes à bouchonner


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 03h04
DIV-CVC FAURE QEI	Photo 2	25 fév. 03h04


Photos





#171 - Attente He à bouchoner x2


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	25 fév. 03h14

Photos



#172 - Attente à bouchonner


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 25/02/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 25 fév. 03h16

Photos



#175 - Raccourcir ou protéger les vis des catu



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 11/03/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 11 mars 02h58

Photos



#182 - Ajouter étiquette sur descente 27B


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h45

Photos



#240 - Support à reprendre (plaque à décaler) en H9

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 03h57

Photos



#241 - Plaque à décaler G31



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025


Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	27 mars 04h06

Photos



#244 - H11 He à ressuporter et support à recouper




Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 27 mars 04h21

Photos



#250 - Catu à mettre sur H2



Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025

Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI Photo 1 27 mars 07h01

Photos



#252 - F4 Reprendre supportage ligne Ar

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes
Créé 27/03/2025




#145 - Soudures à brosser sur toutes les boucles

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_inertes, #gaz_process
Créé 28/01/2025



#177 - Support sur process G10

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h03

Photos



#178 - Ajouter une série d'étiquette sur la nappe process

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h18

Photos



#179 - Changer vis catu ou les protéger


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h26

Photos



#180 - Ligne ArH2 à étiqueter (3 à ajouter)

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025



#181 - Support à ajouter E13

Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025



Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)


DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h40

Photos



#183 - Ajouter support sur ArH2


Priorité 2 | DIV-CVC FAURE QEI | -
Plan: EXE_PLN_22076_212_A_FLU Cheminement gaz plenum
Étiquettes: #gaz_process
Créé 11/03/2025




Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

DIV-CVC FAURE QEI	Photo 1	11 mars 03h49


Photos




EMPRISE SALLE BLANCHE
EMPRISE SALLE BLANCHE
CIRCULATION TECHNIQUE SOUS SALLE BLANCHE
CIRCULATION PROTEGEE
ESC 5
COUR DE SERVICE
ACCES LOGISTIQUE
AIRE DE STATIONNEMENT DENSE
VUE DE DETAIL A
COUPE HH
Légende gaz spéciaux
Ar
AR/H2
AsH3
B2H6
BCL3
C2F6
C2H2
C3H8
C4F8
CF4
CH4
CHF3
CL2
G2H6
GeH4
H2
H3BO3
HBR
HCL
He
HeU
N2 ANCIEN
N2 A POSER
N2L
N2O
NH3
O2
PH3
P3H2
Retour-helium
SF6
Si2H6/H2
SiCL4
SiH4
Xe
N2 UHP
He UHP
LEGENDE MODIFICATION DES RESEAUX
En couleur : réseau à construire (voir légende ci-dessus)
En gris : réseau existant à ne pas modifier
Passage depuis RdC haut vers RdC bas
Passage depuis RdC bas vers RdC haut
FAURE QEI
cnrs
FLUIDES ET GAZ SPECIAUX
Plan de cheminement des réseaux
Rez-de-chaussée bas
DCE
PLA
22076
600
011
A


35
209
255
195
254
136
202
204
76
192
CC1
PATIO
SBA
SBB
SBC
SBD
SBE
SBF
SBG
SBH
SBI
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
158.12
157.46
PASSERELLE CAILLEBOTIS METALLIQUE
ESCALIER CAILLEBOTIS METALLIQUE
LIMITE D'INTERVENTION
PASSERELLE EXISTANTE
EXISTANT
ECLAIRAGE ZENITHAL SUR CIRCULATION

| | | |


COUPE DE PRINCIPE
NAPPE LE LONG DE LA FILE "SBB"
Ai: 163.16 (2.00)
Légende gaz spéciaux
Ar
AR/H2
AsH3
B2H6
BCL3
C2F6
C2H2
C3H8
C4F8
CF4
HCL
He
HeU
N2 ANCIEN
N2 A POSER
N2L
N2O
NH3
O2
PH3
CH4
CHF3
CL2
GeH4
H2
H3BO3
HBR
P3H2
Retour-helium
SF6
Si2H6/H2
SiCL4
SiH4
Xe
N2 UHP
He UHP
LEGENDE MODIFICATION DES RESEAUX
En couleur : réseau à construire (voir légende ci-dessus)
En gris : réseau existant à ne pas modifier
Passage depuis RdC haut vers plénum
Passage depuis plénum vers RdC haut
FLUIDES ET GAZ SPECIAUX
Plan de cheminement gaz
Plénum
EXE
PLN
600
212
B