Client :
GINGER BURGEAP
24 quarter, rue Jan Palach
44220 COUERON

RAPPORT D'INTERVENTION

Diagraphie optique OBI
1 sondage
SC4
–
Chierzac N10
Bedenac
–
Intervention du 16/10/2025

CHA38/R1054

Version	Date	Rédaction	Vérification
1	17/10/2025	T. BONNEL	

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION DE L'INTERVENTION 2
1.1. RAPPEL DU CONTEXTE 2
1.2. OBJECTIFS 2
1.3. MOYENS TECHNIQUES 2
2. DIAGRAPHIES : RESULTATS 3

1. PRESENTATION DE L'INTERVENTION

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE

A la demande de GINGER BURGEAP, GHI SAS est intervenue le 16 octobre 2025 pour réaliser de l'imagerie OBI sur SC4 au droit du kilomètre 110 sur la RN 10.

1.2. OBJECTIFS

Cette intervention a consisté en une imagerie de paroi dans SC4 suite à un affaissement en bord de chaussée.

1.3. MOYENS TECHNIQUES

UNITE DE DIAGRAPHIE	
Système d'acquisition numérique MATRIX ALT Treuil de diagraphie MSI 200 m Sonde OBI	Acquisition des données avec LOGGER SUITE Traitement des données avec WELLCAD 5.2







2. DIAGRAPHIES : RESULTATS

Les imageries réalisées sur SC4 sont présentées page suivante. Le 0° correspond au nord magnétique. Une cavité est observable de 2.2 à 2.9 m. La sonde butte sur le gravier qui rebouche le restant du sondage, initialement profond de 8 m. Une inspection télévisée a été réalisée pour confirmation et permet l'observation d'une galerie.















Lf: 2.7
10.09.2025 09:51:54


Lf: 2.8
10.09.2025 09:52:44

FORAGE

Pays	FRANCE
Département	Charente Maritime
Commune	Bedenac
Lieu-dit	Chierzac
Désignation	**SC6**
Profondeur	3.0 m
Coordonnées	
X	
Y	
Z	

MESURES

Client	GINGER CEBTP
Date	16/10/2025
Opérateur	TB
Repère	Sol
Logs	Imagerie optique (OBI)

GHI
14, rue Gustave Eiffel
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
02 51 79 71 08 - contact@ghi-sas.fr

REMARQUES

Diamètre sondage = 120 mm
Niveau statique = forage sec

