LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

Z.A de la Baudrière - Route du Neubourg 27520 Grand- Bourgtheroulde

Tél: 02. 35. 78. 06. 65

Accréditation N°1-5094

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Pour le compte de :

KAWANA CONSEILS ET EXPERTISES

14 rue E GLASSER BP 8546 98807 NOUMEA

RAPPORT D'ESSAI 955-2021-AM-65

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT

PAR MICROSCOPIE OPTIQUE A LUMIERE POLARISER (MOLP) ET/OU MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE

Par le laboratoire:	955-2021-AM-65
Par le client ** :	C955-06072021SHP01-1 / CASERNE DE GENDARMERIE - 98889 TONTOUTA-PAITA / AFF 21 067 DID DIAG CERCLE CASERNE TONTOIUTA

ÉCHANTILLONS

Date de réception au laboratoire : 09/09/2021 Nombre total d'échantillons de l'affaire: 30

Méthodes	Préparation	Méthode interne *(PR-T-3)*
	Analyse	MOLP - Parties pertinentes de la Norme NF ISO 22262-1 META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RESULTATS DES ANALYSES ACCREDITEES

Echantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	Nb de prépa.	Traitement	Description	Info	Nb de grilles/lames explorées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
21-067-01/30	955-2021-AM-65-1	BARAQUEMENT 05 / 23-08-2021	LINOLEUM	1	CaAUCe + META	Matériau souple gris		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-02/30	955-2021-AM-65-2	BARAQUEMENT 05 / 23-08-2021	ISOLANT ENTRE PANNEAUX	1	CaAUCe + META	Mousse compacte jaune		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
				1	CaAUCe + META	Mousse compacte bleue		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-03/30	955-2021-AM-65-3	BATIMENT 0022 R0-15 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT PROJETE - PLAFOND	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-04/30	955-2021-AM-65-4	BATIMENT 0022 R0-COULOIR / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR BLANC	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-05/30	955-2021-AM-65-5	BATIMENT 0022 R0-15 / 23-08-2021	COLLE DE FAIENCE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-06/30	955-2021-AM-65-6	BATIMENT 0022 R0-14 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-07/30	955-2021-AM-65-7	BATIMENT 0022 R0-COULOIR / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-08/30	955-2021-AM-65-8	BATIMENT 0022 R0-COULOIR / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-09/30	955-2021-AM-65-9	BATIMENT 0022 R0-09 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-10/30	955-2021-AM-65-10	BATIMENT 0022 R0-09 / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-11/30	955-2021-AM-65-11	BATIMENT 0022 R0-09 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT PROJETE - PLAFOND	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Echantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	Nb de prépa.	Traitement	Description	Info	Nb de grilles/lames explorées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
21-067-12/30	955-2021-AM-65-12	BATIMENT 0022 R0-09 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR BLANC	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-13/30	955-2021-AM-65-13	BATIMENT 0023-11 / 23-08-2021	COLLE DE FAIENCE - BLANC	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-14/30	955-2021-AM-65-14	BATIMENT 0023-10 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-15/30	955-2021-AM-65-15	BATIMENT 0023-10 / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-16/30	955-2021-AM-65-16	BATIMENT 0023-15 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-17/30	955-2021-AM-65-17	BATIMENT 0023-15 / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-18/30	955-2021-AM-65-18	BATIMENT 0023-10/15 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR BLANC	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-19/30	955-2021-AM-65-19	BATIMENT 0022-0023 RO / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR EXTERIEUR	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable blanc Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-20/30	955-2021-AM-65-20	BATIMENT 0022 R0-37 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT PROJETE - PLAFOND	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable gris		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-21/30	955-2021-AM-65-21	BATIMENT 0022 R0-37 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-22/30	955-2021-AM-65-22	BATIMENT 0022 R0-37 / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-23/30	955-2021-AM-65-23	BATIMENT 0022 R0-04 / 23-08-2021	COLLE DE FAIENCE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-24/30	955-2021-AM-65-24	BATIMENT 0022 R+1-119 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable gris Peinture écaillée jaune	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-25/30	955-2021-AM-65-25	BATIMENT 0022 R+1-119 / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise Matériau dur marron	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-26/30	955-2021-AM-65-26	BATIMENT 0022 R+1-BUANDERIE / 23-08-2021	COLLE DE FAIENCE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-27/30	955-2021-AM-65-27	BATIMENT 0022 R+1-BUANDERIE / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-28/30	955-2021-AM-65-28	BATIMENT 0022 R+1-COULOIR / 23-08-2021	COLLE DE PLINTHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-29/30	955-2021-AM-65-29	BATIMENT 0022 R+1-112 / 23-08-2021	ENDUIT PEINT MUR	1	CaAUCe + META	Enduit plâtreux effritable gris Peinture écaillée blanche	*	2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS
21-067-30/30	955-2021-AM-65-30	BATIMENT 0022 R+1-ESCALIER / 23-08-2021	COLLE DE CARRELAGE - NEZ DE MARCHE	1	CaAUCe + META	Colle compacte grise		2	21/09/2021	Amiante non détecté	/	BLS

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Echantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date de prélèvement **	Couche demandée par le client	Nb de prépa.	Traitement	Description	Info	Nb de grilles/lames explorées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste

Légende :

Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes		*
Données fournies par le client		**
Quantité insuffisante pour archivage		
Quantité insuffisante pour analyse		
Préparation et analyse MOLP		MOLP
Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation - Analyse META		CaAUCe - META
Chloroforme,ultrasons, centrifugation - Analyse META		ChUCe - META

Remarque :

MOLP: Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables (fibre de largeur supérieure à 0,2µm) inférieure à la limite de détection.

META: Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Les analyses sont réalisées dans le cadre de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

Validé le : 21/09/2021 Par : Noémie Breillat
Géologue



*** *Fin de rapport***

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.