Consultation : 202685IIP05
Lot 2 : Expertise arboricole des jeunes arbres dans le cadre de la restauration de la voute arborée du canal du Midi
ANNEXE 8 : exemple de livrable « programmation des travaux de taille à l'arbre »

TAILLE - hiver 2025-2026

Site G4 - Bram (Rive gauche du port de Bram jusqu'au lieu dit Le Gabachou (1200ml))

(162 tilleuls à grandes feuilles - Hiver 2017-2018)

Effectifs	Type de travaux
36	F
21	RCP
0	RAR
0	Réduc
4	T rejet
0	Selection rejet
10	Rejet : pas de taille
88	ne pas tailler
3	VIDE

162 : Total

0 : actions sur tuteurage

Synthèse des consignes de taille :

RIVE GAUCHE

Canal

N° arbre	consignes TAILLE hiver 2025-2026	Commentaires
17-0001	ne pas tailler	
17-0002	ne pas tailler	
17-0003	Rejet : pas de taille	rejet ok
17-0004	ne pas tailler	
17-0005	ne pas tailler	
17-0006	ne pas tailler	
17-0007	ne pas tailler	
17-0008	ne pas tailler	
17-0009	ne pas tailler	
17-0010	ne pas tailler	
17-0011	ne pas tailler	
17-0012	ne pas tailler	
17-0013	F	flèche moins vigoureuse que les branches, d'où couronne trop large : géométrie à reprendre
17-0014	F	id n°13
17-0015	ne pas tailler	
17-0016	F	id n°13
17-0017	ne pas tailler	
17-0018	ne pas tailler	
17-0019	ne pas tailler	
17-0020	ne pas tailler	
17-0021	ne pas tailler	
17-0022	F	id n°13

17-0023	ne pas tailler	
17-0024	ne pas tailler	
17-0025	ne pas tailler	
17-0026	F	id n°13
17-0027	ne pas tailler	
17-0028	ne pas tailler	
17-0029	F	id n°13
17-0030	ne pas tailler	
17-0031	ne pas tailler	
17-0032	ne pas tailler	
17-0033	F	id n°13
17-0034	F	id n°13
17-0035	ne pas tailler	
17-0036	ne pas tailler	
17-0037	ne pas tailler	
17-0038	ne pas tailler	
17-0039	F	id n°13
17-0040	F	id n°13
17-0041	ne pas tailler	
17-0042	ne pas tailler	
17-0043	F	id n°13
17-0044	ne pas tailler	
17-0045	ne pas tailler	
17-0046	F	id n°13
17-0047	ne pas tailler	
17-0048	ne pas tailler	
17-0049	ne pas tailler	
17-0050	ne pas tailler	
17-0051	ne pas tailler	
17-0052	F	
17-0053	ne pas tailler	
17-0054	Rejet : pas de taille	rejet ok
17-0055	ne pas tailler	
17-0056	ne pas tailler	
17-0057	ne pas tailler	
17-0058	ne pas tailler	
17-0059	ne pas tailler	
17-0060	F	id n°13
17-0061	ne pas tailler	
17-0062	Rejet : pas de taille	
17-0063	F	id n°13
17-0064	ne pas tailler	
17-0065	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
17-0066	ne pas tailler	
17-0067	F	id n°13
17-0068	ne pas tailler	
17-0069	F	id n°13
17-0070	ne pas tailler	
17-0071	ne pas tailler	
17-0072	ne pas tailler	

	17-0073	ne pas tailler	
	17-0074	F	dégager flèche et réduire br lat.
	17-0075	F	
	17-0076	ne pas tailler	
	17-0077	ne pas tailler	
	17-0078	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0079	ne pas tailler	
	17-0080	ne pas tailler	
	17-0081	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0082	ne pas tailler	
	17-0083	ne pas tailler	
	17-0084	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0085	ne pas tailler	
	17-0086	ne pas tailler	
	17-0087	ne pas tailler	
	17-0088	T rejet	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0089	ne pas tailler	
	17-0090	ne pas tailler	
	17-0091	ne pas tailler	
ligne EDF	17-0092	ne pas tailler	
	17-0093	RCP	vig d'ensemble trop faible
	17-0094	ne pas tailler	
	17-0095	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0096	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0097	ne pas tailler	
	17-0098	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0099	ne pas tailler	
	17-0100	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0101	Rejet : pas de taille	
	17-0102	ne pas tailler	
	17-0103	ne pas tailler	
	17-0104	Rejet : pas de taille	rejet ok
	17-0105	ne pas tailler	
	17-0106	ne pas tailler	
	17-0107	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0108	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0109	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0110	ne pas tailler	
	17-0111	ne pas tailler	
	17-0112	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0113	ne pas tailler	
	17-0114	T rejet	rejet ok, école/contrôle
	17-0115	ne pas tailler	
	17-0116	ne pas tailler	
	17-0117	ne pas tailler	
	17-0118	Rejet : pas de taille	
	17-0119	Rejet : pas de taille	
	17-0120	ne pas tailler	
	17-0121	ne pas tailler	
	17-0122	ne pas tailler	

	17-0123	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0124	Rejet : pas de taille	mini rejet
	17-0125	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0126	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0127	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0128	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0129	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0130	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0131	RCP	tronc trop abîmé : acrotonie non restaurable
	17-0132	RCP	ne retrouvera pas l'acrotonie
	17-0133	ne pas tailler	
	17-0134	RCP	vig. trop faible
	17-0135	Rejet : pas de taille	rejet ok
	17-0136	RCP	vig. trop faible
	17-0137	F	des br. latérales trop grosses ou vigoureuses
	17-0138	VIDE	tuteurs en place
	17-0139	F	réduire les br. latérales trop grosses ou vigoureusese et recéper le Melia voisin
	17-0140	F	
	17-0141	RCP	tronc trop abîmé et vig. trop faible
	17-0142	RCP	
	17-0143	RCP	n'est plus capable de construire un tronc…
	17-0144	RCP	
	17-0145	RCP	
	17-0146	RCP	
	17-0147	ne pas tailler	
	17-0148	VIDE	tuteurs en place
	17-0149	ne pas tailler	
	17-0150	Rejet : pas de taille	rejet ok
	17-0151	VIDE	tuteurs en place
	17-0152	ne pas tailler	
	17-0153	ne pas tailler	
	17-0154	T rejet	rejet ok
	17-0155	RCP	
	17-0156	RCP	
	17-0157	ne pas tailler	
	17-0158	T rejet	rejet ok
	17-0159	RCP	
	17-0160	RCP	
	17-0161	RCP	
AVAL	17-0162	ne pas tailler	