ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX196267
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 27/02/2026
Reférence mandataire : Bâtiment L5

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

PROPRIÉTAIRE

INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX196267
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 27/02/2026
Reférence mandataire : Bâtiment L5

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

PROPRIÉTAIRE

INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Référence client : Bâtiment L5

Désignation : Bâtiment

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

Donneur d'ordre :
INSERM
11 BOULEVARD DES RECOLLETS
31400 TOULOUSE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SERGENT NATHAN

Accompagnateur : M. CROS Stephan (Tél. 06.65.39.38.73.)

Date de repérage 27/02/2026

Numéro attestation : CPDI6701

Délivré le : 31/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 12/03/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 12/03/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	RDC - Vol 4 (Monte-charge 3)
RDC - Vol 5 (Dégagement 2)	R+1 - Vol 6 (Façade)
R+1 - Vol 8 (117)	R+1 - Vol 9 (117b)
R+1 - Vol 10 (L5-117a)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
R+1 - Vol 12 (L5-112a)	R+1 - Vol 13 (L5-114)
R+1 - Vol 14 (L5-112)	R+1 - Vol 16 (L5-113)
R+1 - Vol 17 (L5-111)	R+1 - Vol 19 (L5-104)
R+1 - Vol 20 (L5-107a)	R+1 - Vol 21 (L5-107)
R+1 - Vol 30 (L5-101)	R+1 - Vol 32 (116)
R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation de certaines pièces
Rénovation de l'ascenseur

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Pièces du R+1
Ascenseur sur chaque niveau

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Repérage amiante avant travaux - C-DI33-2023-30-211577-L5 - BTP Diagnostics - 22/02/2024

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenceurs et monte charges	R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	
Equipements divers et accessoires	R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 1 (Monte-charge 1) - Vol 8 (117) - Vol 9 (117b) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 11 (L5-116a) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 16 (L5-113) - Vol 17 (L5-111) - Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107) - Vol 30 (L5-101) - Vol 32 (116)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Monte-charge 1) - Vol 8 (117) - Vol 9 (117b) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 11 (L5-116a) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 16 (L5-113) - Vol 17 (L5-111) - Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107) - Vol 30 (L5-101) - Vol 32 (116) - Vol 33 (Circulation 1)	
Ascenceurs et monte charges	RDC	Vol 4 (Monte-charge 3)	

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 5 (Dégagement 2)
Revêtement de sol	RDC	Vol 5 (Dégagement 2)
Façades	R+1	Vol 6 (Façade) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 14 (L5-112)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 8 (117) - Vol 9 (117b) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 11 (L5-116a) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 16 (L5-113) - Vol 17 (L5-111) - Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107) - Vol 30 (L5-101) - Vol 32 (116) - Vol 33 (Circulation 1)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1 (Monte-charge 1)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	S5

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Ascenceurs et monte charges

6 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Menuiseries	Joint vitrier caoutchouc	S31	Réalisation d'un sondage		S31 - 1				Négatif sur document
R+1	Vol 14 (L5-112)	Menuiseries	Joint vitrier caoutchouc	S31	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S31		S31 - 1				Négatif sur document
R+1	Vol 6 (Façade)	Murs	Joint de scellement	P32	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX196267 n°32 - 1	P32	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Façade)	Murs	Joint de scellement	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Gris	002EX196267 n°32 - 1	P32	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
R+1	Vol 30 (L5-101)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX196267 n°2 - 1	P2	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EX196267 n°2 - 1	P2	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (L5-107a)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EX196267 n°2 - 1	P2	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (L5-107)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EX196267 n°2 - 1	P2	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°2 - 1	P2	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (L5-101)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002EX 19626 7 n°3 - 1	P3	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (L5-101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EX 19626 7 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (L5-113)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°10 - 1	P10	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°10 - 1	P10	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (L5-113)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P11	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002EX 19626 7 n°11 - 1	P11	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Doublage mur	002EX 19626 7 n°11 - 1	P11	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (117b)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (117)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (L5-114)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX 19626 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (116) - Vol 9 (117b) - Vol 8 (117) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 14 (L5-112)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloisons séparative	002EX196267 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EX196267 n°25 - 1	P25	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EX196267 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Blanc	002EX 19626 7 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002EX 19626 7 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Doublage mur	002EX 19626 7 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Doublage mur	002EX 19626 7 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Doublage mur	002EX 19626 7 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (L5-112) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 10 (L5-117a)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Doublage mur	002EX 19626 7 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (L5-101)	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EX 19626 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104)	Plafonds	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002EX 19626 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (L5-101)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Négatif sur marquageDate de 2008
R+1	Vol 19 (L5-104)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 13 (L5-114)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (116)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 9 (117b)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 8 (117)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 21 (L5-107)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (L5-107a)	Faux plafonds	Panneaux et plaques acier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 16 (L5-113)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Négatif sur marquageDate de 2008
R+1	Vol 17 (L5-111)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S23		S23 - 1				Négatif sur marquageDate de 2008
R+1	Vol 16 (L5-113)	Plafonds	Béton brut	S24	Réalisation d'un sondage		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 17 (L5-111)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 9 (117b)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 8 (117)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 32 (116)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 13 (L5-114)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 14 (L5-112)	Plafonds	Béton brut	S24	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S24		S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (L5-101)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélevement	Marron	002EX19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (L5-104)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (L5-107a)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (L5-107)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (L5-113)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107) - Vol 17 (L5-111) - Vol 16 (L5-113)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11 - S17 - S18 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Marron	002EX 19626 7 n°4 - 1	P4	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (L5-101)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104)	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 19626 7 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (L5-107)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 19626 7 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (L5-107a)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 19626 7 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104) - Vol 21 (L5-107) - Vol 20 (L5-107a)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 19626 7 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (L5-101)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement	Rouge	002EX 19626 7 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Rouge	002EX 19626 7 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (L5-107a)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Rouge	002EX 19626 7 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (L5-107)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Rouge	002EX 19626 7 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (L5-104) - Vol 20 (L5-107a) - Vol 21 (L5-107)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13 - S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Rouge	002EX 19626 7 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (L5-113)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Revêtement de sol	Ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Gris	002EX 19626 7 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (L5-113)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement	Violet	002EX 19626 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement - Souple - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Violet	002EX 19626 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement - Souple - Violet	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (L5-113)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement	Violet	002EX 19626 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (L5-111)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Violet	002EX 19626 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°12 - 1	P12	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°13 - 1	P13	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement	Jaune	002EX 19626 7 n°15 - 1	P15	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Jaune	002EX 19626 7 n°15 - 1	P15	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélevement	Violet	002EX 19626 7 n°16 - 1	P16	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°18 - 1	P18	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Revêtement de sol	Ragréage	P22	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116)	Revêtement de sol	Ragréage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Revêtement de sol	Ragréage	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Revêtement de sol	Ragréage	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (L5-114)	Revêtement de sol	Ragréage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Revêtement de sol	Ragréage	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Ragréage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (117b)	Revêtement de sol	Ragréage	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 8 (117) - Vol 9 (117b)	Revêtement de sol	Ragréage	S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S58 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Gris	002EX 19626 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélevement	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (L5-114)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (117b)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (116) - Vol 12 (L5-112a) - Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 9 (117b) - Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Jaune	002EX 19626 7 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (L5-114)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (117b)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (L5-114) - Vol 14 (L5-112) - Vol 11 (L5-116a) - Vol 32 (116) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 9 (117b) - Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Gris	002EX 19626 7 n°28 - 1	P28	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (L5-112a)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P29	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (L5-112)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (L5-114)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (L5-116a)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (116)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (L5-117a)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (117b)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (L5-112) - Vol 13 (L5-114) - Vol 11 (L5-116a) - Vol 32 (116) - Vol 10 (L5-117a) - Vol 9 (117b) - Vol 8 (117)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S84 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EX 19626 7 n°29 - 1	P29	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P30	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°30 - 1	P30	Matériau / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 19626 7 n°31 - 1	P31	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Monte-charge 3)	Cabine	Peinture cabine	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
RDC	Vol 4 (Monte-charge 3)	Cabine	Peinture cabine	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3		S3 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Cabine	Peinture cabine	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3		S3 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Machinerie	Frein	S5	Réalisation d'un sondage	P005	S5 - 1				Présence sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
RDC	Vol 4 (Monte-charge 3)	Trémie	Enduit projeté ciment	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
RDC	Vol 4 (Monte-charge 3)	Trémie	Enduit projeté ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Trémie	Enduit projeté ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Négatif sur document N° DOSSIER : C-DI33-2023-30-211577-L5
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Machinerie	Graisse	P19	Réalisation d'un prélevement	Noire	002EX196267 n°19 - 1	P19	Matériau - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Machinerie	Peinture	P20	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX196267 n°20 - 1	P20	Poussières sur lingette - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Monte-charge 1)	Equipement électrique	Plaque isolante	P21	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EX196267 n°21 - 1	P21	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
S5	Machinerie	Frein	Vol 1 (Monte-charge 1)	,67 m		,03 m²	2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX196267




Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX196267



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX196267

Vol 6
(Façade)




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX196267



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX196267



Légende

	S5: Frein


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002EX196267



Légende

	S5: Frein


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX196267



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Bâtiment	27/02/2026	SERGENT NATHAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX196267 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Prélevement négatif
002EX196267 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Prélevement négatif
002EX196267 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Prélevement négatif
002EX196267 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Prélevement négatif
002EX196267 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Prélevement négatif
002EX196267 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	Prélevement négatif
002EX196267 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 11 (L5-116a)	Prélevement négatif

002EX196267 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 12 (L5-112a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 12 (L5-112a)	Prélevement négatif
002EX196267 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 6 (Façade)	Prélevement négatif
S5 - 1 (S5)	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)	Présence sur présentation de documents
S8 - 1 (S8)	R+1 - Vol 30 (L5-101)	Absence sur marquage du materiau
S9 - 1 (S9)	R+1 - Vol 19 (L5-104)	Absence : pas d'amiante par nature
S23 - 1 (S23)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Absence sur marquage du materiau
S24 - 1 (S24)	R+1 - Vol 16 (L5-113)	Absence : pas d'amiante par nature
S31 - 1 (S31)	R+1 - Vol 12 (L5-112a)	Absence sur présentation de documents
002EX196267 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EX196267 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 5 (Dégagement 2)	Absence sur présentation de documents
S3 - 1 (S3)	RDC - Vol 4 (Monte-charge 3)	Absence sur présentation de documents
S6 - 1 (S6)	RDC - Vol 4 (Monte-charge 3)	Absence sur présentation de documents



002EX196267 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



002EX196267 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



002EX196267 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



002EX196267 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



002EX196267 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



002EX196267 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)



002EX196267 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)



002EX196267 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)



002EX196267 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)



002EX196267 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)



002EX196267 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 33 (Circulation 1)




002EX196267 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)



002EX196267 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)




002EX196267 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)




002EX196267 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)




002EX196267 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)



002EX196267 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)




002EX196267 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)



002EX196267 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)



002EX196267 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)



002EX196267 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 11 (L5-116a)




002EX196267 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 12 (L5-112a)



002EX196267 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 12 (L5-112a)



002EX196267 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 5 (Dégagement 2)



002EX196267 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 5 (Dégagement 2)



002EX196267 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 6 (Façade)




S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 5 (Dégagement 2)



S3 - 1 (S3) - RDC - Vol 4 (Monte-charge 3)



S5 - 1 (S5) - R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)



S6 - 1 (S6) - RDC - Vol 4 (Monte-charge 3)



S8 - 1 (S8) - R+1 - Vol 30 (L5-101)



S9 - 1 (S9) - R+1 - Vol 19 (L5-104)



S23 - 1 (S23) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



S24 - 1 (S24) - R+1 - Vol 16 (L5-113)



S31 - 1 (S31) - R+1 - Vol 12 (L5-112a)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Blanc	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - Doublage mur	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - Marron	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Rouge	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Blanc	R+1 - Vol 30 (L5-101)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Gris	R+1 - Vol 16 (L5-113)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Violet - Violet	R+1 - Vol 16 (L5-113)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Violet	R+1 - Vol 16 (L5-113)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 16 (L5-113)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Doublage mur	R+1 - Vol 16 (L5-113)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris - Gris	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - Gris	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Gris	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)	

P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Jaune	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris - Violet	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 33 (Circulation 1)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris - Gris	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)
P19	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau - Effritable - Marron - Noire	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)
P20	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Poussières sur lingette - Effritable - Gris - Gris	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)
P21	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Colle - Souple - Jaune - Blanc	R+1 - Vol 1 (Monte-charge 1)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris - Gris	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Jaune	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris - Blanc	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris - Blanc	R+1 - Vol 11 (L5-116a)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Beige / Blanc - Doublage mur	R+1 - Vol 11 (L5-116a)

P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris - Gris	R+1 - Vol 12 (L5-112a)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris - Gris	R+1 - Vol 12 (L5-112a)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris - Gris	RDC - Vol 5 (Dégagement 2)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Bleu / Gris - Gris	RDC - Vol 5 (Dégagement 2)
P32	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - Gris	R+1 - Vol 6 (Façade)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026341007**
Adresse	Commande : 002EX196267 Affaire : Bâtiment L5 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 12/03/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026341007
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX196267_001

Référence labo	42PM02781672
Date du prélèvement	27/02/2026
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)
Remarque concernant le prélèvement	Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/03/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX196267_002

Référence labo	42PM02781673	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_003

Référence labo	42PM02781674	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_004

Référence labo	42PM02781675	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Effritable Marron

Référence échantillon : 002EX196267_005

Référence labo	42PM02781676	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_006

Référence labo	42PM02781677	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Rouge

Référence échantillon : 002EX196267_007

Référence labo	42PM02781678	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 30 (L5-101)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_008

Référence labo	42PM02781679	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 16 (L5-113)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_009

Référence labo	42PM02781680	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 16 (L5-113)		
Remarque concernant le prélèvement	Violet Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Violet		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Violet	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX196267_010

Référence labo	42PM02781681	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 16 (L5-113)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_011

Référence labo	42PM02781682	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 16 (L5-113)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Papier Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002EX196267_012

Référence labo	42PM02781683	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Joint / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EX196267_013

Référence labo	42PM02781684	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Effritable Marron

Référence échantillon : 002EX196267_014

Référence labo	42PM02781685	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX196267_015

Référence labo	42PM02781686	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX196267_016

Référence labo	42PM02781687	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	04/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Violet Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Violet

Référence échantillon : 002EX196267_017

Référence labo	42PM02781688	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 33 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX196267_018

Référence labo	42PM02781689	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Monte-charge 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX196267_019

Référence labo	42PM02781690	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	12/03/2026
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Graisse		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Monte-charge 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Marron	-	-	-	Acétone	4	4	DRV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EX196267_020

Référence labo	42PM02781691	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Peinture		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Monte-charge 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Poussières sur lingette Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Le matériau Poussières sur lingette n'est pas présent dans la portée d'accréditation

Référence échantillon : 002EX196267_021

Référence labo	42PM02781692	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	12/03/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Equipement électrique - Plaque isolante		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Monte-charge 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	DRV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002EX196267_022

Référence labo	42PM02781693	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026341007
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX196267_023

Référence labo	42PM02781694	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Revêtement Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX196267_024

Référence labo	42PM02781695	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	3	3	NGD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026341007
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX196267_025

Référence labo	42PM02781696	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX196267_026

Référence labo	42PM02781697	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX196267_027

Référence labo	42PM02781698	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (L5-116a)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX196267_028

Référence labo	42PM02781699	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (L5-112a)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002EX196267_029

Référence labo	42PM02781700	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (L5-112a)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX196267_030

Référence labo	42PM02781701	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX196267_031

Référence labo	42PM02781702	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Matériau Effritable Fibreux Bleu	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Couche non-analysée : Revêtement Souple Bleu

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026341007
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX196267_032

Référence labo	42PM02781703	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	05/03/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence dossier: RSC022026341007

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 33 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 32/33

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)


Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6701



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6701 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SERGENT Nathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/10/2023 - Date d'expiration : 22/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19