

Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL DUNKERQUE
CREANOR
2 Route de Bergues
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE France
Téléphone : 09 69 39 10 09
Mail : bruno.gaudry@bureauveritas.com

A l'attention de Mme LA GESTIONNAIRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
10 rue Hippolyte Adam
62230 OUTREAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

LEVEES EN COURS - ATTENTE DEVIS

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur non soumis au marquage CE

IVS - Université de Lille - Sites Grande Région site Outreau
N°AMV1494X

**Intervention du 02/07/2024****Coordonnées du site :**

Nom du site : IVS - Université de Lille - Sites Grande Région
Latitude : 50.7092
Longitude : 1.5936

**Lieu d'intervention :** Site d Outreau

10 rue Hippolyte Adam
62230 OUTREAU

Numéro d'affaire : 22013297

Référence du rapport : 22013297/21.1.1.R

Rédigé le : 02/07/2024

Par : Bruno GAUDRY

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification du ou des ascenseurs décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par ascenseurs, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chaque ascenseur peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que la réglementation du contrôle technique (arrêté du 7 Aout 2012).

Rappels sur les obligations du propriétaire

Pour la réalisation des vérifications, le propriétaire doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation du contrôle technique.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Le propriétaire doit indiquer au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière. Si aucune information n'est fournie à Bureau Veritas, ce point n'a pas été traité lors cette visite.

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais. Si cette obligation n'est pas satisfaite, une information sur le rapport rappelle la nécessité de refaire la totalité du contrôle technique.

Pour répondre à l'article R.134-13 du CCH, si Bureau Veritas constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, une copie de ce rapport sera transmise au ministre chargé de la construction.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le propriétaire décide ou non du maintien en service de chaque ascenseur.

De plus, le cas échéant le propriétaire doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le propriétaire doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession constitués le cas échéant du registre de sécurité de l'établissement et/ou du livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : MR GARENAUX ERIC DE LA SOCIETE TKE.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

NON CE : 1

 Fiche n° 1 : Hall rdc

Marque: GUINET Type: HYDRAULIQUE n°série: 1850 n°interne: AMV1494X

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | IVS - Université de Lille - Sites Grande Region

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : **NON CE**

N° interne : AMV1494X
Localisation : Hall rdc

Marque : GUINET
Type : HYDRAULIQUE
N° de série : 1850
Année de mise en service : 1998

Point vérifié	Actions à entreprendre
---------------	------------------------

7.11- Eclairage de secours	Remettre en état et assurer le fonctionnement de l'éclairage de secours de la cabine. [Danger concernant les usagers et les intervenants]
----------------------------	---

Code Obs. :

BG/020724/093219/0

Date de 1^{er} signalement:

02/07/2024 **NOUVEAU**

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



12.4- Interrupteur force motrice	Apposer un outil de consignation du dispositif de coupure générale électrique « force » en machinerie. [Danger concernant les intervenants]
----------------------------------	---

Code Obs. :

BG/020724/091707/0

Date de 1^{er} signalement:

02/07/2024 **NOUVEAU**

14.1- Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre	Assurer la continuité du circuit de protection à la terre au niveau des guides cabine avec le vérin, des éclairages en cuvette et en gaine. [Danger concernant les intervenants]
---	--

Code Obs. :

BG/020724/093025/0

Date de 1^{er} signalement:

02/07/2024 **NOUVEAU**

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 1850
	Marque : GUINET	N° interne : AMV1494X

	Type : HYDRAULIQUE Nature : NON CE Date de mise en service : 1998	Texte de référence : Art. R.134-11 du CCH et arrêté CT du 7 Août 2012
	Localisation : Hall rdc	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : MR GARENAUX ERIC DE LA SOCIETE TKE

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : 2022	Date d'actualisation de l'étude : 02/07/2024
--	---

Accès et cheminement

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : Présence de ressaut ou marche (Chute plain-pied)

Toit de cabine

Risque(s) : Distance Cabine / Gaine supérieure à 0,20 m (chute dénivellement), Présence d'éléments saillants (Coupure - Heurt)

Gaine (portes et portillons de visite ou de secours)

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Cuvette

Risque(s) : Présence de ressaut ou marche (Chute plain-pied), Absence de pêne carré (Enfermement)
--

Portes palières

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : R Origine du classement : Mentionné sur le registre de sécurité Description de l'établissement : E t a b l i s s e m e n t d'enseignement supérieur accessible sur 2 niveaux. Prescriptions et dérogation émanant de la commission de sécurité et portées à notre connaissance : Néant	Catégorie : 3 Activité : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Historique des principales modifications : Néant
--	---

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 1850
	Marque : GUINET	N° interne : AMV1494X

Type d'établissement

Type d'établissement : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : Ascenseur

Historique des principales modifications : Néant Marquage CE : NON	Présence d'un RVRAT : NON
---	----------------------------------

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Basse latérale Accès à la cuvette : Porte palière et échelle	Accès à la machinerie : Porte
---	--------------------------------------

Entraînement

Entraînement hydraulique : action directe
--

Caractéristiques génériques

Nombre de niveau : 2 Charge (kg) : 630 Vitesse (m/s) : 0.63	Nombre de services : 1 Nombre de personnes : 8
--	---

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouvertures centrales	Portes palières : automatiques à ouvertures centrales
---	--

Documents mis a notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présenté : Oui Réalisé par : TKE	Etude de sécurité du : 31/01/2023
---	--

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui Etat : Complet	Dossier technique de l'appareil : 1850
--	---

Carnet d'entretien

Présenté : Oui	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : AMV1494X
-----------------------	--

Registre de sécurité

Présenté : Oui Etabli par : La gestionnaire	Référence : Registre de sécurité de l'université
--	---

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Rapport de controle technique suivant r.134-11

Présenté : Non Réalisé par : SOCOTEC	Rapport de controle technique suivant R. 134-11 du : 28/05/2019
---	--

Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012

Validation : Oui

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 1850
	Marque : GUINET	N° interne : AMV1494X

Situation de l'installation par rapport à la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R.134-3 à R. 134-5 du CCH pour les ascenseurs installés avant le 27 Août 2000.	Statut
I) Avant le 31 décembre 2010	
1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières.	Installé(s)
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes.	Non applicable(s)
3. Dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture.	Installé(s)
4. Clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de portes palières.	Installé(s)
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente.	Non applicable(s)
6. Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage.	Installé(s)
7. Commande de manœuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette.	Installé(s)
8. Dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies.	Installé(s)
9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention.	Installé(s)
II) Avant le 3 ^{er} juillet 2014	
1. Dans les ascenseurs installés dans les établissements recevant du public avant le 01/01/1983, système de contrôle, d'arrêt et maintien à niveau de la cabine afin d'assurer l'accessibilité sans danger à tous les niveaux desservis.	Non applicable(s)
2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine.	Installé(s)
3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage.	Non applicable(s)
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine.	Installé(s)
5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant.	Installé(s)
6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies.	Non applicable(s)
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairage suffisant des zones de travail et de circulation.	Installé(s)
III) Avant le 3 ^{er} juillet 2018	
1. Dans les ascenseurs installés dans les établissements recevant du public après le 31/12/1982, système de contrôle, d'arrêt et maintien à niveau de la cabine afin d'assurer l'accessibilité sans danger à tous les niveaux desservis.	Installé(s)

A la date du contrôle, la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R.125-1-2 à R.125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement.

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
B.	Documents mis a notre disposition par le propriétaire		2.	Cuvette	
B.1	Etude de sécurité	S	2.1	Etat général	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	2.2	Dispositif d'arrêt	S
B.3	Carnet d'entretien	S	2.3	Dispositif de demande de secours	S
B.4	Registre de sécurité	S	2.5	Amortisseurs, socles, butées	S
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	2.6	Eclairage	S
B.6	Rapport de controle technique suivant R.134-11	S	3.	Guidages	
1.	Gaine		3.1	Eléments de guidage	S
1.1	Parois de protection	S	4.	Equipement des paliers	
1.3	Garde-pieds, seuils	S	4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	S
1.5	Eclairage	S	4.4	Organes de commande avec voyant	S

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 1850
	Marque : GUINET	N° interne : AMV1494X

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
5.	Portes palières		11.	Dispositif de sécurité	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S	11.8	Organe de liaison (position cabine)	S
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S	11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S
5.3	Déverrouillage de secours	S	11.10	Limiteur de course inspection	S
5.4	Signal sonore et lumineux	S	11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	S
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S	11.12	Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseur hydraulique	S
6.	Organes de suspension		12.	Locaux de la machine et des poulies	
6.5	Vérin	S	12.1	Accès aux locaux	S
6.6	Affichage	S	12.2	Sol	S
7.	Cabine		12.3	Accès intérieur(s) au local machine	S
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S	12.4	Interrupteur force motrice	NS
7.3	Face(s) de service (jeux)	S	12.5	Eclairage normal et de secours	S
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S	13.	Machine	
7.6	Dispositif de verrouillage	S	13.1	Mécanismes	S
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S	13.2	Manoeuvre de secours manuelle	S
7.8	Eclairage normal	S	13.3	Manoeuvre électrique de rappel	S
7.9	Ventilation	S	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
7.10	Affichage	S	14.	Electricité de l'ensemble de l'installation	
7.11	Eclairage de secours	NS	14.1	Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre	NS
7.12	Garde pieds	S	14.2	Etat général des éléments constitutifs, protection des circuits, disjoncteur etc...	S
8.	Organes de commande en cabine		14.3	Protection contre les contacts directs	S
8.1	Organe de commande	S	15.	Conformité de l'installation R.134-3 à R.134-5	
8.2	Dispositif d'arrêt en cabine	S	17.	Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012	
8.3	Bouton de réouverture des portes	S			
8.4	Dispositif de demande de secours	S			
9.	Toit de cabine				
9.1	Dispositif d'arrêt sur toit de cabine	S			
9.2	Manoeuvre d'inspection sur toit de cabine	S			
9.3	Balustrade	S			
9.4	Dispositif de demande de secours sur toit de cabine	S			

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7