

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : maxime.quinchon@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
3 rue du Professeur Laguesse
59000 LILLE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur(s) non soumis au marquage CE



BÂTIMENT PIERRE POTIER ASC WZ 08212081

Intervention du 28/01/2025

Coordonnées du site :

Nom du site : IVS - Université de Lille - Campus
Eurasante
Latitude : 50.6051
Longitude : 3.0394



Lieu d'intervention : Pharmacie - Batiment Principal
3 rue du Professeur Laguesse
59000 LILLE

Numéro d'affaire : 16926237

Référence du rapport : 16926237/2.2.6.R

Rédigé le : 28/01/2025

Par : Maxime QUINCHON

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou déféctuosités constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : un agent de sécurité .

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC : 1

 Fiche n° 1 : BÂTIMENT PIERRE POTIER

Marque: CG2A Type: HYDRAULIQUE n°interne: JZB40

Avis général : **Equip./install. en panne** : Non vérifié. Equipement/installation en panne: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont re-conduites dans le présent rapport.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / IVS - Université de Lille - Campus Eurasanté

ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche N° 1 : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

N° interne : JZB40

Localisation : BÂTIMENT PIERRE POTIER

Marque : CG2A

Type : HYDRAULIQUE

Année de mise en service : MODERN 2001

Attente intervention


L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Point vérifié	Actions à entreprendre
11.7- Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	Le dispositif de contrôle du mou de câble est manquant ou déposé. <i>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</i>
Code Obs. : LP/241022/142922/0	Date de 1 ^{er} signalement: 24/10/2022
11.11- Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	Essai de la vanne parachute non concluant, s'assurer de son fonctionnement. <i>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</i>
Code Obs. : LP/241022/143950/0	Date de 1 ^{er} signalement: 24/10/2022
2.1- Etat général	Remettre en état l'échelle d'accès cuvette.
Code Obs. : LP/241022/142016/0	Date de 1 ^{er} signalement: 24/10/2022
2.6- Eclairage	L'éclairage cuvette + gaine ne fonctionne que partiellement.
Code Obs. : LP/241022/144258/0	Date de 1 ^{er} signalement: 24/10/2022

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible



ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° interne : JZB40
	Marque : CG2A	

	Type : HYDRAULIQUE Nature : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Date de mise en service : MODERN 2001	Texte de référence : Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT PIERRE POTIER	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M MALLET (OTIS)

 **Avis général : Equip./install. en panne** : Non vérifié. Equipement/installation en panne: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.
Attente intervention

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
A.	Aspects documentaires		4.	Équipement des paliers	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	S	4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	S	4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	S
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	S	4.4	Organes de commande avec voyant	S
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	S	5.	Portes palières	
B.	Documents mis à notre disposition par le propriétaire		5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S
B.1	Etude de sécurité	S	5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	5.3	Déverrouillage de secours	S
B.3	Carnet d'entretien	S	5.5	Éléments constitutifs (dont vitrage)	S
B.4	Registre de sécurité	S	6.	Organes de suspension	
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	6.2	Etat général	S
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	S	6.3	Attaches	S
1.	Gaine		6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
1.1	Parois de protection	S	6.5	Vérin	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	7.	Cabine	
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	7.1	Éléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S
2.	Cuvette		7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
2.1	Etat général	NS	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	7.8	Eclairage normal	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S	7.10	Affichage	S
2.6	Eclairage	NS	7.11	Eclairage de secours	S
3.	Guidages		8.	Organes de commande en cabine	
3.1	Éléments de guidage	S	8.1	Organe de commande	S
			8.3	Bouton de réouverture des portes	S
			8.4	Dispositif de demande de secours	S

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° interne : JZB40
	Marque : CG2A	

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
11.	Dispositif de sécurité		12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	S
11.7	Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	NS	13.	Machine	
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S	13.1	Mécanismes	S
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	NS	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
12.	Locaux de la machine et des poulies		«Référentiel» V 7		
12.1	Accès aux locaux	S			
12.5	Eclairage normal et de secours	S			
12.7	Consignes	S			
«Référentiel» V 7					