EXPERTAM
24bis Bd Verd de St Julien
92190 MEUDON
Tél : 01.41.14.95.25
Fax : 01.41.14.95.26
info@expertam.fr

Rapport de visite n° RPB1906/87214

CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB

Bâtiment
Chassis de fenêtres
1, rue Houdon
78000 VERSAILLES

Visite du 19/06/2014

Demandeur : Direction Départementale des Territoires
Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état
35, rue de Noailles - BP 1115
78011 VERSAILLES CEDEX

Informations concernant le bien immobilier :

Description de l'ensemble immobilier	Etat d'occupation du bien			Bien destiné					
	Occupé	avec mineur	mineur âgé < 6 ans	à la vente		à la location		aux travaux	
				non	oui	non	oui	non	oui
Ensemble de bâtiments composés de 3 à 4 niveaux	Oui	Non		X		X			X

(n.c. : information non communiquée)

Le constat des risques d'exposition au plomb a été réalisé par Céline DUVAL - société EXPERTAM.
Assurance : Compagnie MMA - contrat n°120 146 701 - valide du 01/01/2014 au 31/12/2014
EXPERTAM est titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) n°T920593 délivrée le 29/08/2012 et valable jusqu 'au 29/08/2017.
Monsieur RETOURNARD Fabien est la personne compétente en radioprotection (PCR).
Les mesures sont réalisées à l'aide d'un appareil portatif à fluorescence X de marque NITON modèle XLp.

Numéro de série : n°17554 *Nature du radionucléide :* Cadmium 109

Activité à la date de changement de la source : 1480 MBq *Date de changement de la source :* 01/10/2012

Conclusion

	Non Mesurées	Classes				Total
		0	1	2	3	
Nombre d'unités de diagnostic	35	340	39	0	306	720
Pourcentage	4,9%	47,2%	5,4%	0,0%	42,5%	100%

- le diagnostic a révélé la présence de revêtements contenant du plomb,
- le diagnostic a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.

« Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future »

« Des unités de diagnostic de classe 3 ont été détectées. Aussi, selon l'arrêté du 19 Août 2011, nous attirons l'attention du propriétaire sur son obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et sur son obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises »

« Selon l'article 6 de l'arrêté du 19 Août 2011, l'auteur du présent constat transmet immédiatement une copie du rapport au directeur général de l'Agence Régionale de Santé en application de l'article L. 1334-10 du code de la Santé Publique »

Situations de risques et de dégradation du bâti : Néant

Remarque : Les travaux prévus portent sur les fenêtres des bâtiments selon l'une des 3 solutions suivantes en fonction de l'état actuel de chacune:
- la restauration des menuiseries existantes: mise en jeu des menuiseries, refection des peinture, vérification et changement de joint d'étanchéité puis entretien des ferrures
- la pose en rénovation: dépose de l'ouvrant existant pour pose d'un nouvel ouvrant avec dormant en recouvrement
- le remplacement complet: dépose de l'ensemble de la menuiserie pour pose d'une nouvelle menuiserie

EXPERTAM

Fait à Meudon, le 23/06/2014

par Céline DUVAL
Certification n°
Ginger Cated 924



vérifié par Laurent ROCHER
Société EXPERTAM



Attestation sur l'honneur (article R271-3 du code de la Construction et de l'Habitation):

- L'auteur du présent rapport atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L271-6 du code de la construction et de l'Habitation.
- Il atteste disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement de ce présent constat.
- Conformément à l'exigence de l'article R271-3 du même code, il atteste également n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux pour lesquels il lui est demandé d'établir ce présent constat.

Durée de validité des rapports de diagnostic plomb :
- Location : six ans à partir de la date d'établissement du rapport
- Vente : un an à partir de la date d'établissement du rapport

Définition des situations de risques et des facteurs de dégradation du bâti	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objet du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	X	
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	X	
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré		X
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce		X
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité		X
Une copie du présent rapport est transmise immédiatement au directeur général de l'Agence Régionale de Santé du département d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé	X	

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.

EXPERTAM

I - DESCRIPTION DU MARCHE

I-1 OBJET DE LA MISSION

I-1.1 But de la mission

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Le CREP est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

I-1.2 Textes de référence

- Articles L.271-4 à 6 du Code la Construction et de l'Habitation,
- Articles L.1334-5 à 10 du Code la Santé Publique,
- Articles R.1334-10 à R.1334-12 du Code de la Santé Publique,
- Articles R.271-1 à 5 du Code la Construction et de l'Habitation,
- Arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Arrêté du 19 Août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb
- Norme NF X 46-030 : diagnostic plomb. Protocole de réalisation

I-1.3 Conditions particulières

CONDITIONS DE VISITE

"Le diagnostic est limité aux locaux rendus accessibles lors de la visite."

CLAUSE D'IRREFRAGABILITE

"Le rapport de diagnostic, une fois transmis au donneur d'ordre ne peut être modifié. Toute correction fera l'objet d'un addenda au rapport, rappelant les références de celui-ci et indiquera les errata éventuels ou précisions nécessaires"

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

"La société EXPERTAM est tenue à la confidentialité vis-à-vis des résultats de son étude ainsi que de tous les renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre de cette étude. Elle s'engage à ne diffuser aucune information sans l'accord préalable du donneur d'ordre ou de son représentant."

CLAUSE DE VALIDITE

"Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société EXPERTAM."

EXPERTAM

I-2 REALISATION DE LA MISSION

I-2.1 Demandeur

Direction Départementale des Territoires
Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état
35, rue de Noailles - BP 1115
78011 VERSAILLES CEDEX

I-2.2 Bien concerné

Bâtiment
Chassis de fenêtres
1, rue Houdon
78000 VERSAILLES

I-2.3 Liste ds locaux visités ou no

N°	Local	Visité		Remarque
		oui	non	
1	Bâtiment A - RDC - Bureau n°15	X		
2	Bâtiment A - RDC - Bureau n°16	X		
3	Bâtiment A - RDC - Bureau n°17	X		
4	Bâtiment A - RDC - Bureau n°21	X		
5	Bâtiment A - RDC - Bureau n°22	X		
6	Bâtiment A - RDC - Bureau n°23	X		
7	Bâtiment A - RDC - Sanitaires	X		
8	Bâtiment A - RDC - Bureau n°24	X		
9	Bâtiment A - RDC - Bureau n°25	X		
10	Bâtiment A - R-1/RDC - Volée d'escalier	X		
11	Bâtiment A - R+1 - Circulation	X		
12	Bâtiment A - R+1 - Sanitaires	X		
13	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°116	X		
14	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°117	X		
15	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°118	X		
16	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°119	X		
17	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°120	X		
18	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°121	X		
19	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°122	X		
20	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°122bis	X		
21	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°123	X		
22	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°124	X		
23	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°125	X		
24	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°126	X		
25	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°127	X		
26	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°128	X		
27	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°129	X		
28	Bâtiment A - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X		
29	Bâtiment A - R+2 - Circulation	X		
30	Bâtiment A - R+2 - Sanitaires	X		
31	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°218	X		
32	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°219	X		
33	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°220	X		
34	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°221	X		
35	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°222	X		
36	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°223	X		
37	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°224	X		
38	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°225	X		
39	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°226	X		
40	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°227	X		

41	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°228	X		
42	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°229	X		
43	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°230	X		
44	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°231	X		
45	Bâtiment A - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X		
46	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
47	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
48	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
49	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
50	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
51	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
52	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
53	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
54	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
55	Bâtiment Aile Demange - RDC - Salle Pa	X		
56	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X		
57	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Hall d'ent	X		
58	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Salle de r	X		
59	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Bur. secr	X		
60	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Circulatio	X		
61	Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X		
62	Bâtiment B - RDC - Local asc.	X		
63	Bâtiment B - RDC - Circulation	X		
64	Bâtiment B - RDC - Bureau n°1	X		
65	Bâtiment B - RDC - Bureau n°2	X		
66	Bâtiment B - RDC - Bureau n°3	X		
67	Bâtiment B - RDC - Bureau n°4	X		
68	Bâtiment B - RDC - Bureau n°5	X		
69	Bâtiment B - RDC - Bureau n°6	X		
70	Bâtiment B - RDC - Bureau n°7	X		
71	Bâtiment B - RDC - Bureau n°8	X		
72	Bâtiment B - RDC - Bureau n°9	X		
73	Bâtiment B - RDC - Bureau n°10	X		
74	Bâtiment B - RDC - Bureau n°11	X		
75	Bâtiment B - RDC - Bureau n°12	X		
76	Bâtiment B - RDC - Bureau n°13	X		
77	Bâtiment B - RDC - Sanitaires	X		
78	Bâtiment B - RDC - Bureau n°14	X		
79	Bâtiment B - RDC - Palier B	X		
80	Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X		
81	Bâtiment B - R+1 - Palier A	X		
82	Bâtiment B - R+1 - Circulation	X		
83	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°105	X		
84	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°106	X		
85	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°107		**X**	Inaccessible. Pas de clef
86	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°108	X		
87	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°109	X		
88	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°110	X		
89	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°111	X		
90	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°112	X		
91	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°113	X		
92	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°114	X		
93	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°115	X		
94	Bâtiment B - R+1 - Palier B	X		
95	Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X		
96	Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X		
97	Bâtiment B - R+2 - Palier A	X		
98	Bâtiment B - R+2 - Circulation	X		
99	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°207		**X**	Inaccessible. Pas de clef
100	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°208	X		

EXPERTAM

101	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°209	X		
102	Bâtiment B - R+2 - Salle de réunion		**X**	Inaccessible. Réunion en cours
103	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°210	X		
104	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°211	X		
105	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°212	X		
106	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°213	X		
107	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°214	X		
108	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°215	X		
109	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°216	X		
110	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°217	X		
111	Bâtiment B - R+2 - Palier B	X		
112	Bâtiment B - R+2/R+3 - Volée d'escalier	X		
113	Bâtiment B - R+2/R+3 - Volée d'escalier	X		
114	Bâtiment B - R+3 - Palier A	X		
115	Bâtiment B - R+3 - Circulation	X		
116	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°301	X		
117	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°302	X		
118	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°303	X		
119	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°304	X		
120	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°305	X		
121	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°306	X		
122	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°307		**X**	Inaccessible. Pas de clef
123	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°308	X		
124	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°309	X		
125	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°310	X		
126	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°311	X		
127	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°312	X		
128	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°313	X		
129	Bâtiment B - R+3 - Palier B	X		
130	Bâtiment C - RDC - Bureau sécurité + m	X		
131	Bâtiment C - RDC - Accueil	X		
132	Bâtiment C - R+1 - Circulation	X		
133	Bâtiment C - R+1 - Salle de formation		**X**	Inaccessible. Formation en cours
134	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°101	X		
135	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°102	X		
136	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°103	X		
137	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°103	X		
138	Bâtiment C - R+1 - Sanitaires	X		
139	Bâtiment C - R+2 - Circulation	X		
140	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°201		**X**	Inaccessible. Pas de clef.
141	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°202	X		
142	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°203	X		
143	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°204	X		
144	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°205	X		
145	Bâtiment C - R+2 - Sanitaires	X		
146	Bât Habitation - RDC - Logt droite: WC	X		
147	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cuisin	X		
148	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cham	X		
149	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cham	X		
150	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Salon	X		
151	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: WC	X		
152	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cuis	X		
153	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X		
154	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Bua	X		
155	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X		
156	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Sall	X		
157	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X		
158	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X		
159	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Salo	X		
160	Bât Habitation - RDC/R+1 - Volée d'escal	X		

161	Bât Habitation - RDC - Logt: Cuisine	X		
162	Bât Habitation - RDC - Logt: Buanderie	X		
163	Bât Habitation - RDC - Logt: Salon	X		
164	Bât Habitation - RDC - Logt: Salle à man	X		
165	Bât Habitation - RDC - Logt: Hall d'entrée	X		
166	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 1	X		
167	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 2	X		
168	Bât Habitation - RDC - Logt: Salle de bai	X		
169	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 3	X		
170	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 4	X		
171	Bât Habitation - R+2 - Logt droite: Cham	X		
172	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cuisi	X		
173	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cha	X		
174	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cha	X		

I-3 CONTENU DU RAPPORT

Le présent rapport comprend :
- Une page de garde
- La description du marché
- Une attestation d'assurance
- Le relevé des mesures

47 pages au total.

EXPERTAM

I-4 NOTE EXPLICATIVE

I-4 Informations relatives au relevé des mesures et à l'état de conservation des éléments

Local : Désignation de toute pièce, espace ou volume d'un immeuble bâti (exemple : couloir, hall d'entrée, appentis, placard, garage, salle de séjour, cabinet de toilettes, partie de cage d'escalier située entre 2 paliers…)

Unité de diagnostic : Un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.
Un ou plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à analyser (ex : une porte et son huisserie, l'ensemble des plinthes d'une pièce, une paroi murale…)

Zone : Face d'un local, à l'exclusion du sol, permettant de situer les unités de diagnostics

Revêtement : Matériau mince ou épais recouvrant un (des) élément(s) de construction - Indication du revêtement apparent (les carrelages peuvent contenir du plomb, mais ils ne font pas l'objet de la mission, car le plomb n'est pas accessible).

Substrat : Matériau sur lequel un revêtement est appliqué. Ce matériau est défini par examen visuel et en fonction de ses caractéristiques physiques (exemple : plâtre, bois, métal, brique…)


Classement :
* Classe 0 : Concentration en plomb de l'élément unitaire < au seuil de 1mg/cm²
* Classe 1 : Concentration en plomb > au seuil de 1mg/cm² et la peinture de l'élément unitaire est en bon état ou non visible
* Classe 2 : Concentration en plomb > au seuil de 1mg/cm² et la peinture de l'élément unitaire est en état d'usage
* Classe 3 : Concentration en plomb > au seuil de 1mg/cm² et la peinture de l'élément unitaire est dégradée

Si au moins une unité de classes 1 et 2 a été repérée : il est rappelé au propriétaire du bien, l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb, afin d'éviter leur dégradation future
Si au moins une unité de classe 3 a été repérée : il est rappelé au propriétaire du bien, l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat.

Résultat : Le résultat est positif si au moins l'une des mesures a révélé une concentration en plomb supérieure à 1 mg/cm².

Repérage : Les unités sont repérées en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant comme origine l'accès à la pièce. La zone d'accès au local est nommée A. Les autres zones sont nommées B, C, D….dans le sens des aiguilles d'une montre. La zone « plafond » est indiquée en clair.

Principe de repérage des éléments :
(ce schéma ne représente pas le bien immobilier expertisé)



EXPERTAM

II - ATTESTATION D'ASSURANCE

Entreprise

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

LA SARL EXPERTAM
24 Bis BLD VERD DE ST-JULIEN
92190 MEUDON

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Etat des Risques Naturels et Technologiques majeurs (ERNT)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

➔ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 1 525 000 euros par sinistre et 1 525 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Fait à LYON, le 12 décembre 2013

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

J-L SOUMILLON C.BAZILLE
MMA ASSURANCES
86, Cours du Docteur Long
69003 LYON
Tél. 04 72 [illegible] - Fax 04 72 [illegible]
N° Orias [illegible]

Am 36 - 20092011 - 180659 - Imp MMA Le Vns

MMA IARD Assurances Mutuelles
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD
Société anonyme, au capital de 300 253 147 euros
RCS Le Mans 440 048 882

[illegible]
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

MMA Vie
Société anonyme, au capital de 141 912 000 euros
RCS Le Mans 440 042 174

Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 La Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

EXPERTAM

III - RELEVE DES MESURES

Calibrage Appareil n°6 Numéro de série : n°17554

Etalonnage	Mesure (mg/cm²)	Résultat
Fiche étalon FONDIS App 6 - XLp SRM2574 0,71 +/- 0,08	0,72 +/- 0,08	Calibrage correct
Fiche étalon FONDIS App 6 - XLp SRM2571 3,58 +/- 0,39	3,66 +/- 0,43	Calibrage correct

Local concerné n°1 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°1 5

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cour J. Houdon)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Barreaudage 1	Métal	Peinture	9,2			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	8,05			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Barreaudage 2	Métal	Peinture	8,18			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	9,49			D	Ec	3	
Barreaudage 3	Métal	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	10,1			D	Ec	3	
Barreaudage 4	Métal	Peinture	8,21			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	12	Nombre d'unités de classe 3	12	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°2 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°1 6

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cour J. Houdon)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	9,87			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Barreaudage 1	Métal	Peinture	9,05			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Barreaudage 2	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	6	Nombre d'unités de classe 3	6	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°3 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°1 7

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,97			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,42			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°4 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°2 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,41			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°5 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°2 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,13			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,18			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n°6 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°2 3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,11			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,65			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n°7 : Bâtiment A - RDC - Sanitaires

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,64			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n°8 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°2 4

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,74			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,32			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n°9 : Bâtiment A - RDC - Bureau n°2 5

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,15			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n°10 : Bâtiment A - R-1/RDC - Volée d'escalier

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC - Hall d'entrée C)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,71			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Barreaudage	Métal	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3			3	Pourcentage de classe 3			100%

Local concerné n° 11 : Bâtiment A - R+1 - Circulati on

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,28	0,3				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,2	0,09				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,21	0,32				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,38	0,27				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,05	0,32				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,16	0,07				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,05	0,26				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,2	0,35				0	
Barre d'appui de fenêtre 4	Métal	Peinture	9,29			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,09	0,1				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,24	0,16				0	
Barre d'appui de fenêtre 5	Métal	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	15	Nombre d'unités de classe 3	5	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 12 : Bâtiment A - R+1 - Sanitaire s

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,36				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,27	0,21				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,41			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 13 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 116

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,1				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,15				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,62			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 14 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 117

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,22				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,2				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,42			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,83			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 15 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 118

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,01				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,13				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°16 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 119

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,33	0,08				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,18	0,06				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,35			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°17 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 120

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,2				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,13	0,24				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,77			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°18 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 121

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,35	0,11				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,02				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,94			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°19 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 122

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,02				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,23				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°20 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 122bis

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Bureau n°122)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,25	0,38				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,14				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,91			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 21 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 123

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,22				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,21	0,34				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	

Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%

Local concerné n° 22 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 124

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,31				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,19	0,05				0	

Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%

Local concerné n° 23 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 125

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,21				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,3				0	

Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%

Local concerné n° 24 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 126

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,39	0,2				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,28	0,17				0	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,32	0,17				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,09	0,2				0	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,35	0,12				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,06	0,09				0	
Volet 3	Bois	Peinture	9,45			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,19	0,27				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,24	0,07				0	
Volet 4	Bois	Peinture	8,81			D	Ec	3	

Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	10	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	20%

Local concerné n° 25 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 127

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,3				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,25	0,01				0	

Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%

Local concerné n° 26 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 128

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,39				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,28	0,29				0	
Volet	Bois	Peinture	9,42			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 27 : Bâtiment A - R+1 - Bureau n° 129

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,04				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 28 : Bâtiment A - RDC/R+1 - Volée d'escalier

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R-1/RDC - Volée d'escalier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,38	0,2				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,16				0	
Barre d'appui de fenêtre		Inaccessible						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 29 : Bâtiment A - R+2 - Circulati on

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,21	0,34				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,11	0,14				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	11			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,11	0,16				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,29	0,04				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	9,35			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,13	0,06				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,38	0,37				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,24	0,23				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,34	0,18				0	
Barre d'appui de fenêtre 4	Métal	Peinture	8,98			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,16	0,11				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,09	0,35				0	
Barre d'appui de fenêtre 5	Métal	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,1	0,34				0	
Dormant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,2	0,33				0	
Barre d'appui de fenêtre 6	Métal	Peinture	8,78			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	18	Nombre d'unités de classe 3	6	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 30 : Bâtiment A - R+2 - Sanitaire s

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,21				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,22	0,26				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 31 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 218

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,17	0,25				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,08	0,2				0	
Volet	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 32 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 219

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,12				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,35	0,07				0	
Volet	Bois	Peinture	8,04			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 33 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 220

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,39				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,06				0	
Volet	Bois	Peinture	8,11			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 34 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 221

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,22	0,22				0	
Volet	Bois	Peinture	8,83			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 35 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 222

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,21				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,22				0	
Volet	Bois	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 36 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 223

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,39	0,16				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,39	0,07				0	
Volet	Bois	Peinture	8,06			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 37 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 224

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,28	0,05				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,16	0,13				0	
Volet 1	Bois	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,15	0,33				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,29	0,16				0	
Volet 2	Bois	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	6	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 38 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 225

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,3				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,36	0,27				0	
Volet	Bois	Peinture	9,12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 39 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 226

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,39				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,11				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 40 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 227

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,04				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,17	0,18				0	
Volet	Bois	Peinture	9,99			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 41 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 228

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,24				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,08				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 42 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 229

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,17				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,22	0,02				0	
Volet	Bois	Peinture	8,23			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 43 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 230

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,24	0,24				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,36	0,23				0	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,29	0,03				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,3	0,14				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 44 : Bâtiment A - R+2 - Bureau n° 231

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,31				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,36				0	
Volet	Bois	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 45 : Bâtiment A - R+1/R+2 - Volée d'escalier

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment A - RDC/R+1 - Volée d'escalier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,26	0,01				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,23				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 46 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,16			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 47 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,64			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n° 48 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,28			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,63			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 49 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°4

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n° 50 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°5

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,66			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 51 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°6

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Volet 1		PVC						n. m.	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	8,99			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Volet 2		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	6	Nombre d'unités de classe 3	4	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 52 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°7

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,73			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 53 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°8

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,02			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n° 54 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°9

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,0			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	67%				

Local concerné n°55 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Salle Paul Demange

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	9,42			D	Ec	3	
Volet 1		PVC						n. m.	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	9,42			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Volet 2		PVC						n. m.	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,06	0,25	0,25			0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,08	0,38	0,15			0	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,22	0,02	0,36			0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,05	0,31	0,17			0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		10	Nombre d'unités de classe 3			4	Pourcentage de classe 3		40%

Local concerné n°56 : Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau n°10

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment Aile Demange - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,18	0,2				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,39				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		2	Nombre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%

Local concerné n°57 : Bât. Aile Secrét. Préfet - R DC - Hall d'entrée

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Porche)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	9,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			4	Pourcentage de classe 3		100%

Local concerné n°58 : Bât. Aile Secrét. Préfet - R DC - Salle de réunion

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Palier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	9,97			ND		1	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,4			ND		1	
Volet 1	Bois	Peinture	9,27			ND		1	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	9,3			ND		1	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,5			ND		1	
Volet 2	Bois	Peinture	11,3			ND		1	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		6	Nombre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%

Local concerné n°59 : Bât. Aile Secrét. Préfet - R DC - Bur. secrét. Préf

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,4			ND		1	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,6			ND		1	
Volet 1	Bois	Peinture	10,4			ND		1	
Ouvrant de porte-fenêtre	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Dormant de porte-fenêtre	Bois	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		5	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		40%

Local concerné n° 60 : Bât. Aile Secrét. Préfet - R DC - Circulation

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Palier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	9,03			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	9,12			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	9,4			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	10,1			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	9,86			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	9,51			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		8	Nombre d'unités de classe 3			8	Pourcentage de classe 3		100%

Local concerné n° 61 : Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Palier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,08	0,04				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,28	0,17				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		3	Nombre d'unités de classe 3			1	Pourcentage de classe 3		33%

Local concerné n° 62 : Bâtiment B - RDC - Local asc .

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Palier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,02				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,29	0,33				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,87			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		3	Nombre d'unités de classe 3			1	Pourcentage de classe 3		33%

Local concerné n° 63 : Bâtiment B - RDC - Circulati on

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,33	0,19				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,1	0,22				0	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,25	0,28				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,03	0,38				0	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,26	0,15				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,09	0,17				0	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,1	0,24				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,04	0,06				0	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,16	0,12				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,36	0,16				0	
Ouvrant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,1	0,26				0	
Dormant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,13	0,35				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		12	Nombre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%

Local concerné n° 64 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,24				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,34	0,16				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,07			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		3	Nombre d'unités de classe 3			1	Pourcentage de classe 3		33%

Local concerné n°65 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,17				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,36				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°66 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,34	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,24				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,46			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°67 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 4

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,12	0,01				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°68 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 5

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,12	0,13				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,94			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°69 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 6

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,28	0,23				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,39	0,1				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°70 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 7

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,25				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,38				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 71 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 8

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,29				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,17	0,2				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,23			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 72 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 9

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,17				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 73 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 10

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,18				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,2				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,1			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 74 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 11

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,22	0,17				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n° 75 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 12

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,05				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,06	0,11				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,16			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 76 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 13

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Bureau n°12)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,33	0,32				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,21	0,25				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,11			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°77 : Bâtiment B - RDC - Sanitaire s

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,09				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,06	0,24				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°78 : Bâtiment B - RDC - Bureau n° 14

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cour J. Houdon)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,29	0,13				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,31	0,12				0	
Barreaudage 1	Métal	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,17	0,13				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,23	0,06				0	
Barreaudage 2	Métal	Peinture	8,12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	6	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°79 : Bâtiment B - RDC - Palier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,26	0,03				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,22				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°80 : Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Palier)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,29	0,37				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,29	0,1				0	
Barreaudage	Métal	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°81 : Bâtiment B - R+1 - Palier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,35				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,03				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 82 : Bâtiment B - R+1 - Circulati on

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Palier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,33	0,1				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,25	0,17				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,1	0,15				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,36	0,38				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	9,61			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,23	0,02				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,15	0,15				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	8,71			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,07	0,11				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,32	0,1				0	
Barre d'appui de fenêtre 4	Métal	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,11	0,36				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,2	0,23				0	
Barre d'appui de fenêtre 5	Métal	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,35	0,31				0	
Dormant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,36	0,31				0	
Barre d'appui de fenêtre 6	Métal	Peinture	9,89			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 7	Bois	Peinture	0,23	0,13				0	
Dormant de fenêtre 7	Bois	Peinture	0,35	0,15				0	
Barre d'appui de fenêtre 7	Métal	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 8	Bois	Peinture	0,18	0,13				0	
Dormant de fenêtre 8	Bois	Peinture	0,35	0,34				0	
Barre d'appui de fenêtre 8	Métal	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 9	Bois	Peinture	0,02	0,09				0	
Dormant de fenêtre 9	Bois	Peinture	0,03	0,39				0	
Barre d'appui de fenêtre 9	Métal	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 10	Bois	Peinture	0,09	0,06				0	
Dormant de fenêtre 10	Bois	Peinture	0,23	0,04				0	
Barre d'appui de fenêtre 10	Métal	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 11	Bois	Peinture	0,12	0,12				0	
Dormant de fenêtre 11	Bois	Peinture	0,16	0,32				0	
Barre d'appui de fenêtre 11	Métal	Peinture	9,42			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		33	Nombre d'unités de classe 3			11	Pourcentage de classe 3		33%

Local concerné n° 83 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 105

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,26	0,03				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,13				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,69			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,22			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n°84 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 106

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,1	0,31				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,06	0,11				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	8,84			D	Ec	3	
Volet 1	Bois	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,24	0,37				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,14	0,35				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	9,62			D	Ec	3	
Volet 2	Bois	Peinture	9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		8	Nombre d'unités de classe 3			4	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n°86 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 108

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,19				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,29				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,84			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,69			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n°87 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 109

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,33				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,3	0,03				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n°88 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 110

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,02				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,68			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n°89 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 111

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,39				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,38				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,71			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		4	Nombre d'unités de classe 3			2	Pourcentage de classe 3		50%

Local concerné n° 90 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 112

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,38	0,35				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,06	0,02				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 91 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 113

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,32				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,03				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,84			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,77			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 92 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 114

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,29				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,83			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 93 : Bâtiment B - R+1 - Bureau n° 115

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,28	0,16				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,31				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,32			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 94 : Bâtiment B - R+1 - Palier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,14				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,36	0,31				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,38			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 95 : Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Palier B)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm² 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,09				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,35	0,36				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°96 : Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1 - Palier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,13	0,33				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,22				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,22			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°97 : Bâtiment B - R+2 - Palier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,39	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,2				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,67			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°98 : Bâtiment B - R+2 - Circulati on

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Palier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,26	0,02				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,2	0,03				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,35	0,07				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,3	0,1				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,17	0,08				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,11	0,13				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	9,51			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,29	0,08				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,1	0,39				0	
Barre d'appui de fenêtre 4	Métal	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,11	0,31				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,16	0,23				0	
Barre d'appui de fenêtre 5	Métal	Peinture	9,08			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,27	0,23				0	
Dormant de fenêtre 6	Bois	Peinture	0,01	0,38				0	
Barre d'appui de fenêtre 6	Métal	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 7	Bois	Peinture	0,29	0,36				0	
Dormant de fenêtre 7	Bois	Peinture	0,24	0,35				0	
Barre d'appui de fenêtre 7	Métal	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 8	Bois	Peinture	0,03	0,2				0	
Dormant de fenêtre 8	Bois	Peinture	0,17	0,06				0	
Barre d'appui de fenêtre 8	Métal	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 9	Bois	Peinture	0,2	0,34				0	
Dormant de fenêtre 9	Bois	Peinture	0,26	0,34				0	
Barre d'appui de fenêtre 9	Métal	Peinture	9,57			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 10	Bois	Peinture	0,25	0,27				0	
Dormant de fenêtre 10	Bois	Peinture	0,04	0,22				0	
Barre d'appui de fenêtre 10	Métal	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 11	Bois	Peinture	0,09	0,28				0	
Dormant de fenêtre 11	Bois	Peinture	0,13	0,31				0	
Barre d'appui de fenêtre 11	Métal	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	33	Nombre d'unités de classe 3	11	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°100 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°208

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,21	0,23				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,13	0,34				0	
Volet	Bois	Peinture	8,63			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°101 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°209

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,21				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,27				0	
Volet	Bois	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°103 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°210

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,11				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,39	0,15				0	
Volet	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°104 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°211

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,35	0,19				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,08	0,39				0	
Volet	Bois	Peinture	9,31			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°105 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°212

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,12	0,06				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,19	0,02				0	
Volet	Bois	Peinture	8,29			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°106 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°213

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,27	0,16				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,13				0	
Volet	Bois	Peinture	9,19			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°107 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°214

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,07				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,39				0	
Volet	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°108 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°215

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,15				0	
Volet	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°109 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°216

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,28	0,08				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,32	0,03				0	
Volet	Bois	Peinture	8,39			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°110 : Bâtiment B - R+2 - Bureau n°217

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,01				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,13				0	
Volet	Bois	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°111 : Bâtiment B - R+2 - Palier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,22	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,27	0,31				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,59			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°112 : Bâtiment B - R+2/R+3 - Volé e d'escalier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Palier B)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°113 : Bâtiment B - R+2/R+3 - Volé e d'escalier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2 - Palier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,75			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,45			D	Ec	3	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°114 : Bâtiment B - R+3 - Palier A

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+2/R+3 - Volée d'escalier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,83			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,67			D	Ec	3	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,5			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre de toit	Bois	Peinture	0,02	0,29				0	
Dormant de fenêtre de toit	Bois	Peinture	0,1	0,33				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	5	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	60%				

Local concerné n°115 : Bâtiment B - R+3 - Circulat ion

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Palier A)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	8,32			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	8,96			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	9,32			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	9,71			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	9,86			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 6	Bois	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 6	Bois	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 7	Bois	Peinture	9,97			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 7	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 8	Bois	Peinture	11			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 8	Bois	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 9	Bois	Peinture	9,3			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 9	Bois	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 10	Bois	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 10	Bois	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 11	Bois	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre 11	Bois	Peinture	9,14			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	22	Nombre d'unités de classe 3	22	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°116 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n °301

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,77			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,12			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,73			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°117 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°302

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,19			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,21			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,88			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°118 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°303

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,39			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,21			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	12			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°119 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°304

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,02			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°120 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°305

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,7			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°121 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°306

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,49			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,54			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°123 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°308

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,3			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,08			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°124 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°309

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,46			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,01			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°125 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°310

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,23			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,79			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°126 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°311

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,5			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	8,25			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°127 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°312

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,53			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,99			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,66			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°128 : Bâtiment B - R+3 - Bureau n°313

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,28			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	100%				

Local concerné n°129 : Bâtiment B - R+3 - Palier B

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment B - R+3 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,26			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,46			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre de toit	Bois	Peinture	0,09	0,11				0	
Dormant de fenêtre de toit	Bois	Peinture	0,38	0,33				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	5	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	60%				

Local concerné n°130 : Bâtiment C - RDC - Bureau s écurité + mezzanine

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Métal	Peinture	0,13	0,24				0	
Dormant de fenêtre	Métal	Peinture	0,22	0,35				0	
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,3			D	Ec	3	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,75			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n°131 : Bâtiment C - RDC - Accueil

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,03	0,37				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,34	0,15				0	
Barreaudage 1	Métal	Peinture	9,53			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,33	0,25				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,06	0,06				0	
Barreaudage 2	Métal	Peinture	9,22			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,14	0,22				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,09	0,18				0	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,39	0,15				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,12	0,1				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	10	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	20%				

Local concerné n°132 : Bâtiment C - R+1 - Circulat ion

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,21	0,18				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,13	0,04				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	9,86			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,14	0,38				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,11	0,14				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	10,8			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,09	0,19				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,07	0,33				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	11,1			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	9	Nombre d'unités de classe 3	3	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°134 : Bâtiment C - R+1 - Bureau n °101

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,39				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,26				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10,0			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n° 135 : Bâtiment C - R+1 - Bureau n °102

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,32				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,25	0,06				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	11,9			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 136 : Bâtiment C - R+1 - Bureau n °103

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,27	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,3	0,21				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,32			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 137 : Bâtiment C - R+1 - Bureau n °103

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,36	0,19				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,23	0,2				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,21			D	Ec	3	
Volet	Bois	Peinture	9,79			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	50%				

Local concerné n° 138 : Bâtiment C - R+1 - Sanitair es

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+1 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,33	0,11				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°139 : Bâtiment C - R+2 - Circulat ion

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,23	0,16				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,13	0,04				0	
Barre d'appui de fenêtre 1	Métal	Peinture	11,8			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,37	0,09				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,08	0,2				0	
Barre d'appui de fenêtre 2	Métal	Peinture	8,45			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,06	0,01				0	
Dormant de fenêtre 3	Bois	Peinture	0,09	0,26				0	
Barre d'appui de fenêtre 3	Métal	Peinture	9,86			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,29	0,19				0	
Dormant de fenêtre 4	Bois	Peinture	0,31	0,07				0	
Barre d'appui de fenêtre 4	Métal	Peinture	8,9			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,19	0,29				0	
Dormant de fenêtre 5	Bois	Peinture	0,14	0,28				0	
Barre d'appui de fenêtre 5	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	15	Nombre d'unités de classe 3	5	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°141 : Bâtiment C - R+2 - Bureau n°202

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,33				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,1				0	
Volet	Bois	Peinture	8,29			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°142 : Bâtiment C - R+2 - Bureau n°203

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,24				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,18	0,22				0	
Volet	Bois	Peinture	11,7			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°143 : Bâtiment C - R+2 - Bureau n°204

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,13				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,37	0,3				0	
Volet	Bois	Peinture	8,93			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°144 : Bâtiment C - R+2 - Bureau n°205

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,02				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,24				0	
Volet	Bois	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°145 : Bâtiment C - R+2 - Sanitair es

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bâtiment C - R+2 - Circulation)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,29	0,11				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,24	0,37				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°146 : Bât Habitation - RDC - Logt droite: WC

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,35			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,0			ND		1	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°147 : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cuisine

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,12			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,7			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°148 : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Chambre 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,84			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,47			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°149 : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Chambre 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,8			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,9			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,95			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°150 : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Salon

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,8			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	9,08			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°151 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: WC

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,22			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,7			ND		1	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°152 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cuisine

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,4			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,38			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°153 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Chambre 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de porte-fenêtre	Bois	Peinture	11,3			ND		1	
Dormant de porte-fenêtre	Bois	Peinture	11,4			ND		1	
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,26				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,03				0	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	5	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°154 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Buanderie

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Chambre 1)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	8,13			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	9,93			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Barreaudage	Métal	Peinture	9,78			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°155 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Chambre 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	11,2			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,3			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,35			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°156 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Salle de bains

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	9,74			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	10,5			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°157 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Chambre 3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,1			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	8,26			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°158 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Chambre 4

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	10,7			ND		1	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	11,3			ND		1	
Volet		PVC						n. m.	
Barreaudage	Métal	Peinture	8,26			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°159 : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Salon

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	11,6			ND		1	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	10,5			ND		1	
Volet 1		PVC						n. m.	
Barreaudage 1	Métal	Peinture	11,0			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,4			ND		1	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	10,1			ND		1	
Volet 2		PVC						n. m.	
Barreaudage 2	Métal	Peinture	9,34			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	8	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°160 : Bât Habitation - RDC/R+1 - Volée d'escalier

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Hall d'entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,18	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,26	0,31				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°161 : Bât Habitation - RDC - Logt : Cuisine

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,31				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,2	0,21				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°162 : Bât Habitation - RDC - Logt : Buanderie

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,05				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,04				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°163 : Bât Habitation - RDC - Logt : Salon

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,33				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,38	0,22				0	
Volet		PVC						n. m.	
Garde-corps	Métal	Peinture	10,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°164 : Bât Habitation - RDC - Logt : Salle à manger

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,01	0,32				0	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°165 : Bât Habitation - RDC - Logt : Hall d'entrée

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,03				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,15				0	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°166 : Bât Habitation - RDC - Logt : Chambre 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,33	0,28				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,1	0,31				0	
Volet		PVC						n. m.	
Garde-corps	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°167 : Bât Habitation - RDC - Logt : Chambre 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,1	0,31				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,07	0,13				0	
Volet 1		PVC						n. m.	
Garde-corps 1	Métal	Peinture	10,6			D	Ec	3	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,3	0,34				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,27	0,08				0	
Volet 2		PVC						n. m.	
Garde-corps 2	Métal	Peinture	11,4			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	8	Nombre d'unités de classe 3	2	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°168 : Bât Habitation - RDC - Logt : Salle de bains

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 2)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,29	0,14				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,3				0	
Volet		PVC						n. m.	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,6			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°169 : Bât Habitation - RDC - Logt : Chambre 3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Salle de bains)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,36	0,31				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,25	0,03				0	
Volet		PVC						n. m.	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	11,2			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	4	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	25%				

Local concerné n°170 : Bât Habitation - RDC - Logt : Chambre 4

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - RDC - Logt: Dégagement)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,35	0,27				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,25				0	
Barre d'appui de fenêtre	Métal	Peinture	8,91			D	Ec	3	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	1	Pourcentage de classe 3	33%				

Local concerné n°171 : Bât Habitation - R+2 - Logt droite: Chambre

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - R+2 - Logt droite: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,26	0,15				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,32	0,21				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°172 : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cuisine

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,27				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,03	0,38				0	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	2	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°173 : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Chambre 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre	Bois	Peinture	0,31	0,08				0	
Dormant de fenêtre	Bois	Peinture	0,32	0,2				0	
Volet		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local	3	Nombre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%				

Local concerné n°174 : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Chambre 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Entrée)

Unité de diagnostic et zone	Substrat	Revêtement	Mesures mg/cm²) 1	2	3	État de conservation	Nature de la dégradation	Classement	Observations.
Ouvrant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,19	0,14				0	
Dormant de fenêtre 1	Bois	Peinture	0,3	0,25				0	
Volet 1		PVC						n. m.	
Ouvrant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,04	0,09				0	
Dormant de fenêtre 2	Bois	Peinture	0,16	0,24				0	
Volet 2		PVC						n. m.	
Nombre total d'unités de diagnostic dans le local		6	Nombre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%

Légende : Etat de conservation
EU : Etat d'usage
D : Dégradé
ND : Non dégradé
NV : Non visible

Nature de la dégradation
Fr : friction, Ch : chocs, Mf : micro-fissures
Pu : pulvérulent, Ec : écailles, Cl : cloquage, Fi : Fissures, Fa : faïençage, Gr : grattage, Lé : lézardes

Classement de l'élément : Non Mesuré (n. m.), classes 0, 1, 2 ou 3

EXPERTAM

Notice d'information générale sur les risques liés à la présence de revêtements contenant du plomb

Conformément à l'arrêté du 19 Août 2011 du code de la santé publique :

Cette note d'information générale est annexée à tout constat des risques d'exposition au plomb, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtements contenant du plomb ;
Ce constat de risques d'exposition au plomb (incluant la présente notice d'information) doit être communiqué par le propriétaire aux occupants de l'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.

Nom et coordonnées de l'organisme ayant procédé au constat de risques d'exposition au plomb :

Société EXPERTAM – 24bis Bld Verd Saint Julien - 92190 MEUDON
Tél : 01.41.14.95.25 - Fax : 01.41.14.95.26 – info@expertam.fr

Désignation du bien ayant fait l'objet du constat de risques d'exposition au plomb :
Bâtiment
Chassis de fenêtres
1, rue Houdon
78000 VERSAILLES

Résumé du constat des risques d'exposition au plomb :

N°	Local	Visité		Remarque	Unités de diagnostic (UD)				
					Classes en %				Nombre d'UD
		oui	non		0	1	2	3	
1	Bâtiment A - RDC - Bureau n°15	X			0	0	0	100	12
2	Bâtiment A - RDC - Bureau n°16	X			0	0	0	100	6
3	Bâtiment A - RDC - Bureau n°17	X			0	0	0	100	3
4	Bâtiment A - RDC - Bureau n°21	X			0	0	0	100	3
5	Bâtiment A - RDC - Bureau n°22	X			0	0	0	100	3
6	Bâtiment A - RDC - Bureau n°23	X			0	0	0	100	3
7	Bâtiment A - RDC - Sanitaires	X			0	0	0	100	3
8	Bâtiment A - RDC - Bureau n°24	X			0	0	0	100	3
9	Bâtiment A - RDC - Bureau n°25	X			0	0	0	100	3
10	Bâtiment A - R-1/RDC - Volée d'escalier	X			0	0	0	100	3
11	Bâtiment A - R+1 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	15
12	Bâtiment A - R+1 - Sanitaires	X			66,7	0	0	33,3	3
13	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°116	X			66,7	0	0	33,3	3
14	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°117	X			50	0	0	50	4
15	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°118	X			50	0	0	50	4
16	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°119	X			50	0	0	50	4
17	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°120	X			50	0	0	50	4
18	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°121	X			50	0	0	50	4
19	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°122	X			50	0	0	50	4
20	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°122bis	X			50	0	0	50	4
21	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°123	X			50	0	0	25	4
22	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°124	X			100	0	0	0	2
23	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°125	X			100	0	0	0	2
24	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°126	X			80	0	0	20	10
25	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°127	X			100	0	0	0	2
26	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°128	X			66,7	0	0	33,3	3
27	Bâtiment A - R+1 - Bureau n°129	X			100	0	0	0	2
28	Bâtiment A - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X			100	0	0	0	2
29	Bâtiment A - R+2 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	18
30	Bâtiment A - R+2 - Sanitaires	X			100	0	0	0	2
31	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°218	X			66,7	0	0	33,3	3
32	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°219	X			66,7	0	0	33,3	3
33	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°220	X			66,7	0	0	33,3	3
34	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°221	X			66,7	0	0	33,3	3
35	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°222	X			66,7	0	0	33,3	3

36	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°223	X			66,7	0	0	33,3	3
37	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°224	X			66,7	0	0	33,3	6
38	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°225	X			66,7	0	0	33,3	3
39	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°226	X			100	0	0	0	2
40	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°227	X			66,7	0	0	33,3	3
41	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°228	X			100	0	0	0	2
42	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°229	X			66,7	0	0	33,3	3
43	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°230	X			100	0	0	0	4
44	Bâtiment A - R+2 - Bureau n°231	X			66,7	0	0	33,3	3
45	Bâtiment A - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X			100	0	0	0	2
46	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
47	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	100	2
48	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
49	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	100	2
50	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
51	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	6
52	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
53	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
54	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			0	0	0	66,7	3
55	Bâtiment Aile Demange - RDC - Salle Pa	X			40	0	0	40	10
56	Bâtiment Aile Demange - RDC - Bureau	X			100	0	0	0	2
57	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Hall d'ent	X			0	0	0	100	4
58	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Salle de r	X			0	100	0	0	6
59	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Bur. secr	X			0	60	0	40	5
60	Bât. Aile Secrét. Préfet - RDC - Circulatio	X			0	0	0	100	8
61	Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X			66,7	0	0	33,3	3
62	Bâtiment B - RDC - Local asc.	X			66,7	0	0	33,3	3
63	Bâtiment B - RDC - Circulation	X			100	0	0	0	12
64	Bâtiment B - RDC - Bureau n°1	X			66,7	0	0	33,3	3
65	Bâtiment B - RDC - Bureau n°2	X			66,7	0	0	33,3	3
66	Bâtiment B - RDC - Bureau n°3	X			66,7	0	0	33,3	3
67	Bâtiment B - RDC - Bureau n°4	X			66,7	0	0	33,3	3
68	Bâtiment B - RDC - Bureau n°5	X			66,7	0	0	33,3	3
69	Bâtiment B - RDC - Bureau n°6	X			100	0	0	0	2
70	Bâtiment B - RDC - Bureau n°7	X			66,7	0	0	33,3	3
71	Bâtiment B - RDC - Bureau n°8	X			66,7	0	0	33,3	3
72	Bâtiment B - RDC - Bureau n°9	X			100	0	0	0	2
73	Bâtiment B - RDC - Bureau n°10	X			66,7	0	0	33,3	3
74	Bâtiment B - RDC - Bureau n°11	X			100	0	0	0	2
75	Bâtiment B - RDC - Bureau n°12	X			66,7	0	0	33,3	3
76	Bâtiment B - RDC - Bureau n°13	X			66,7	0	0	33,3	3
77	Bâtiment B - RDC - Sanitaires	X			100	0	0	0	2
78	Bâtiment B - RDC - Bureau n°14	X			66,7	0	0	33,3	6
79	Bâtiment B - RDC - Palier B	X			100	0	0	0	2
80	Bâtiment B - RDC/R+1 - Volée d'escalier	X			66,7	0	0	33,3	3
81	Bâtiment B - R+1 - Palier A	X			66,7	0	0	33,3	3
82	Bâtiment B - R+1 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	33
83	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°105	X			50	0	0	50	4
84	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°106	X			50	0	0	50	8
85	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°107		**X**	Inaccessible. Pas de clef	-	-	-	-	-
86	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°108	X			50	0	0	50	4
87	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°109	X			50	0	0	50	4
88	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°110	X			50	0	0	50	4
89	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°111	X			50	0	0	50	4
90	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°112	X			50	0	0	50	4
91	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°113	X			50	0	0	50	4
92	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°114	X			50	0	0	50	4
93	Bâtiment B - R+1 - Bureau n°115	X			50	0	0	50	4
94	Bâtiment B - R+1 - Palier B	X			66,7	0	0	33,3	3
95	Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X			66,7	0	0	33,3	3

96	Bâtiment B - R+1/R+2 - Volée d'escalier	X			66,7	0	0	33,3	3
97	Bâtiment B - R+2 - Palier A	X			66,7	0	0	33,3	3
98	Bâtiment B - R+2 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	33
99	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°207		**X**	Inaccessible. Pas de clef	-	-	-	-	-
100	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°208	X			66,7	0	0	33,3	3
101	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°209	X			66,7	0	0	33,3	3
102	Bâtiment B - R+2 - Salle de réunion		**X**	Inaccessible. Réunion en cours	-	-	-	-	-
103	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°210	X			66,7	0	0	33,3	3
104	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°211	X			66,7	0	0	33,3	3
105	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°212	X			66,7	0	0	33,3	3
106	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°213	X			66,7	0	0	33,3	3
107	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°214	X			66,7	0	0	33,3	3
108	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°215	X			66,7	0	0	33,3	3
109	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°216	X			66,7	0	0	33,3	3
110	Bâtiment B - R+2 - Bureau n°217	X			66,7	0	0	33,3	3
111	Bâtiment B - R+2 - Palier B	X			66,7	0	0	33,3	3
112	Bâtiment B - R+2/R+3 - Volée d'escalier	X			0	0	0	100	3
113	Bâtiment B - R+2/R+3 - Volée d'escalier	X			0	0	0	100	3
114	Bâtiment B - R+3 - Palier A	X			40	0	0	60	5
115	Bâtiment B - R+3 - Circulation	X			0	0	0	100	22
116	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°301	X			0	0	0	100	3
117	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°302	X			0	0	0	100	3
118	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°303	X			0	0	0	100	3
119	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°304	X			0	0	0	100	3
120	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°305	X			0	0	0	100	3
121	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°306	X			0	0	0	100	3
122	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°307		**X**	Inaccessible. Pas de clef	-	-	-	-	-
123	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°308	X			0	0	0	100	3
124	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°309	X			0	0	0	100	3
125	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°310	X			0	0	0	100	3
126	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°311	X			0	0	0	100	3
127	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°312	X			0	0	0	100	3
128	Bâtiment B - R+3 - Bureau n°313	X			0	0	0	100	3
129	Bâtiment B - R+3 - Palier B	X			40	0	0	60	5
130	Bâtiment C - RDC - Bureau sécurité + m	X			50	0	0	50	4
131	Bâtiment C - RDC - Accueil	X			80	0	0	20	10
132	Bâtiment C - R+1 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	9
133	Bâtiment C - R+1 - Salle de formation		**X**	Inaccessible. Formation en cour	-	-	-	-	-
134	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°101	X			66,7	0	0	33,3	3
135	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°102	X			50	0	0	50	4
136	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°103	X			50	0	0	50	4
137	Bâtiment C - R+1 - Bureau n°103	X			50	0	0	50	4
138	Bâtiment C - R+1 - Sanitaires	X			66,7	0	0	33,3	3
139	Bâtiment C - R+2 - Circulation	X			66,7	0	0	33,3	15
140	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°201		**X**	Inaccessible. Pas de clef.	-	-	-	-	-
141	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°202	X			66,7	0	0	33,3	3
142	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°203	X			66,7	0	0	33,3	3
143	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°204	X			66,7	0	0	33,3	3
144	Bâtiment C - R+2 - Bureau n°205	X			66,7	0	0	33,3	3
145	Bâtiment C - R+2 - Sanitaires	X			100	0	0	0	2
146	Bât Habitation - RDC - Logt droite: WC	X			0	100	0	0	2
147	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cuisin	X			0	66,7	0	0	3
148	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cham	X			0	66,7	0	0	3
149	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Cham	X			0	50	0	25	4
150	Bât Habitation - RDC - Logt droite: Salon	X			0	50	0	25	4
151	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: WC	X			0	100	0	0	2
152	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cuis	X			0	66,7	0	0	3
153	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X			40	40	0	0	5
154	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Bua	X			0	50	0	25	4
155	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X			0	50	0	25	4

156	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Sall	X			0	66,7	0	0	3
157	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X			0	66,7	0	0	3
158	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Cha	X			0	50	0	25	4
159	Bât Habitation - RDC - Logt gauche: Salo	X			0	50	0	25	8
160	Bât Habitation - RDC/R+1 - Volée d'escal	X			100	0	0	0	2
161	Bât Habitation - RDC - Logt: Cuisine	X			100	0	0	0	2
162	Bât Habitation - RDC - Logt: Buanderie	X			100	0	0	0	2
163	Bât Habitation - RDC - Logt: Salon	X			50	0	0	25	4
164	Bât Habitation - RDC - Logt: Salle à man	X			66,7	0	0	0	3
165	Bât Habitation - RDC - Logt: Hall d'entrée	X			66,7	0	0	0	3
166	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 1	X			50	0	0	25	4
167	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 2	X			50	0	0	25	8
168	Bât Habitation - RDC - Logt: Salle de bai	X			50	0	0	25	4
169	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 3	X			50	0	0	25	4
170	Bât Habitation - RDC - Logt: Chambre 4	X			66,7	0	0	33,3	3
171	Bât Habitation - R+2 - Logt droite: Cham	X			100	0	0	0	2
172	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cuisi	X			100	0	0	0	2
173	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cha	X			66,7	0	0	0	3
174	Bât Habitation - R+2 - Logt gauche: Cha	X			66,7	0	0	0	6
				Total :	47,2	5,42	0	42,5	720

En conclusion :

- le diagnostic a révélé la présence de revêtements contenant du plomb,
- le diagnostic a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.

EXPERTAM

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :
* le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
* la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant.
Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été constamment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité de la pièce, d'un choc, par grattement à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication.
Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoirs touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

* Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
* Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
* Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
* Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

* si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
* tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée de travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
* si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :


- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Meudon, le 23/06/2014

Céline DUVAL - Société EXPERTAM

AUDITS TECHNIQUES IMMOBILIERS
EXPERTAM
24b, Bd Verd de St Julien
92190 MEUDON
Tél. : 01 41 14 95 25
Fax : 01 41 14 95 26
MAÎTRISE D'ŒUVRE



LEGENDE :

H M	HORS MISSION.
N V	LOCAUX NON VISITES.


Mis en page par la société Expertam



Schéma

1, rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
PREFECTURE de VERSAILLES
R+1

Client	Réalisation
Direction Départementale des Territoires - Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état 35, rue de Noailles - BP 1115 78011 VERSAILLES CEDEX	EXPERTAM 24b, bd Verd de St Julien 92190 MEUDON Tél : 01.41.14.95.25 Fax : 01.41.14.95.26
Schéma réalisé par Mlle HERVE le 24/06/2014	Dossier n° 87214
Planche n°02/04	Révision : Indice : 0



LEGENDE:

N V	LOCAUX NON VISITES.
H M	HORS MISSION.


Mis en page par la société Expertam



Schéma

1, rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
PREFECTURE de VERSAILLES
R+2

Client	Réalisation
Direction Départementale des Territoires - Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état 35, rue de Noailles - BP 1115 78011 VERSAILLES CEDEX	EXPERTAM 24b, bd Verd de St Julien 92190 MEUDON Tél : 01.41.14.95.25 Fax : 01.41.14.95.26
Schéma réalisé par Mlle HERVE le 24/06/2014	Dossier n° 87214
Planche n°03/04	Révision : Indice : 0



LEGENDE:

N V LOCAUX NON VISITES.


Mis en page par la société Expertam



Schéma

1, rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
PREFECTURE de VERSAILLES
R+3

Client	Réalisation
Direction Départementale des Territoires - Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état 35, rue de Noailles - BP 1115 78011 VERSAILLES CEDEX	EXPERTAM 24b, bd Verd de St Julien 92190 MEUDON Tél : 01.41.14.95.25 Fax : 01.41.14.95.26
Schéma réalisé par Mlle HERVE le 24/06/2014	Dossier n° 87214
Planche n°01/01	Révision : Indice : 0



LEGENDE :

H M HORS MISSION.

Mis en page par la société Expertam



Schéma

1, rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
PREFECTURE de VERSAILLES
Rez de chaussée

Client	Réalisation
Direction Départementale des Territoires - Service des Bâtiments Durables - Immobilier de l'état 35, rue de Noailles - BP 1115 78011 VERSAILLES CEDEX	EXPERTAM 24b, bd Verd de St Julien 92190 MEUDON Tél : 01.41.14.95.25 Fax : 01.41.14.95.26
Schéma réalisé par Mlle HERVE le 24/06/2014	Dossier n° 87214
Planche n°01/04	Révision : Indice : 0