8, Avenue de la Loge
86440 MIGNÉ-AUXANCES
Tél : 05.49.54.23 23 - Fax : 05.49.51.78.23
E-mail : poitiers@smac-sa.com

MIGNÉ-AUXANCES, le 6 août 2026

Nos Réf. : A12E13DV430039
Objet : intervention du 05-08-26
Affaire : DIAGNOSTIC TOITURE
Suivie par : KARKI Abdelghani

RAPPORT D'INTERVENTION

BÂTIMENT 115 - PAVILLON LOGISTIQUE
370 Avenue Jacques Coeur
86000 POITIERS



CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT

370 AVENUE JACQUES COEUR
86000 POITIERS

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES TOITURES TERRASSES
- INTERVENTIONS SUR FUITES
- DIAGNOSTICS
- RÉPARATIONS

www.smac-sa.com
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 300 000 Euros
682 040 837 RCS Nanterre
N° d'identification TVA : FR 61 682 040 837

RGE QUALIBAT EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ENR

DES BÂTIMENTS À L'ÉPREUVE DU TEMPS



TERRASSE : Terrasse BÂTIMENT 115 - PAVILLON LOGISTIQUE

INTERVENANT(S) : POISSON Steven
LERCHE Phillipe

SÉCURITÉ EXISTANTE

PRÉSENTE : ☒ OUI ☐ NON



VISUELLEMENT CONFORME : ☒ OUI ☐ NON

LANTERNEAUX : ☒ OUI ☐ NON

GRILLES SOUS TOUS LES LANTERNEAUX : ☐ OUI ☒ NON



SÉCURITÉ DE L'INTERVENANT

SÉCURITÉ DE L'INTERVENANT

☒



LANTERNEAUX, SOLUTION MISE EN PLACE : ☐ FILETS ☐ CONTREPLAQUÉS FIXÉS ☐ GARDE CORPS

INTERVENANT SÉCURISÉ : ☒ OUI ☐ NON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS : **Accès existant :**

☐ Escalier ☐ Ascenseur ☐ Echelle à crinoline ☐ Trappe / Lanterneau ☐ Fenêtre

Accès à mettre en place :

☒ Echelle ☐ Echafaudage ☐ Tour d'accès

☐ Nacelle télescopique (en cas d'analyse de risque approfondie ☐ Autre





PRESTATIONS D'ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS



Photos sondage
1er sondage - Partie courante



Photos après réparation
Fermeture 1er sondage



Photos sondage
2eme sondage - Relevé



Photos après réparation
Fermeture 2eme sondage





Photos sondage
3eme sondage - Partie courante



Photos après réparation
Fermeture du 3eme sondage



Photos sondage
4eme sondage - Relevé



Photos après réparation
Fermeture 4eme sondage





Photos sondage
5eme sondage - Relevé



Photos après réparation
Fermeture 5eme sondage



Photos avant réparation
Complexe d'étanchéité derrière le contre bardage



Photos après réparation
Remise en place du contre bardage





Photos sondage - terrasse 3
1er sondage - Partie courante



Photos après réparation
Fermeture 1er sondage



Photos sondage - terrasse 3
2eme sondage - Relevé



Photos après réparation
Fermeture 2eme sondage





Photos sondage - terrasse 3
3eme sondage - Partie courante



Photos après réparation
Fermeture 3eme sondage



Photos NAISSANCE EP
EP Ø 100



Photos SORTIE TOITURE





Photos CONTRE BARDAGE
Partie basse - Hauteur 960



Conclusion

Réalisation de sondages,
Prise de cotes

Nom et signature du représentant de SMAC
POISSON Steven

Nom et signature du Client ou de son représentant
BON POUR ACCORD
M. TRANCHANT Pascal