# Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA)

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Date de création : 29 janvier 2013
Historique des dates mises à jour : .....
.....
.....
Réf. du présent DTA : AP-HP 3183 03.02.11

## 1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

*Propriétaire :*
Nom : AP-HP
Adresse :
*Etablissement :*
Nom : INSERM
Adresse : 22 rue Méchain, 75014 Paris
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué : Institut Cochin, bâtiment Méchain
Date du permis de construire :
Ou année de construction :
*Détenteur du dossier technique amiante :*
Nom : Stéphane Lecointe
Fonction : Responsable du pôle immobilier de la délégation régionale Paris V
Service : pôle immobilier de la délégation régionale Paris V
Adresse complète : 2 rue d'Alésia 75014 Paris
Téléphone : 01 40 78 49 16
*Modalités de consultation de ce dossier :*
Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) : INSERM - Délégation régionale Paris V – 2 rue d'Alésia 75014 Paris
Horaires : de 8h à 17h (sur rendez-vous)

## 2. Rapports de repérage

| NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage | DATE DU RAPPORT | NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de recherche | OBJET DU REPERAGE |
|---|---|---|---|
| PC 14039/082.75.03.00171 | 22 septembre 2003 | Qualiconsult D. Goncalves | Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante |
| AP-HP 3183 03.02.11 | 03 janvier 2011 | SARL NV diagnostic Nicolas Ponti | Rechercher et localiser les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante |

## 3. Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

| LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES | NUMERO DE REFERENCE Du rapport de repérage | LISTE DES PARTIES De l'immeuble bâti visitées (1) | LISTE DES PARTIES De l'immeuble bâti non visitées donnant lieu à une prochaine visite (2) |
|---|---|---|---|
| Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R1334-20 du code de la santé publique | PC 14039/082.75.03.0017 1 | Rez-de-chaussée<br>1er étage<br>2ème étage<br>3ème étage<br>Murs et poteaux : Flocages<br>Cloisons gaines et coffres verticaux : Flocages<br>Plafond, aines et coffres verticaux, poutres et charpentes : Flocages<br>Conduits de fluides : calorifugeages | Pièce 102, 121, 221A et 334 : absence de clef |
| Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R1334-20 du code de la santé publique | AP-HP 3183 03.02.11 | 1er étage :<br>Murs : flocages<br>Poteaux : flocage<br>Cloisons : flocage<br><br>Gaines et coffres verticaux : flocage<br>Plafonds : flocage<br>Gaine et coffres horizontaux : flocage<br>Conduits de fluide : calorifuge<br>Trémie : flocage | |
| Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R1334-21 du code de la santé publique | PC 14039/082.75.03.0017 1 | Rez-de-chaussée<br>1er étage<br>2ème étage<br>3ème étage<br>Murs et poteaux : enduits projetés, revêtements durs, entourage de poteaux<br>Cloisons gaines et coffres verticaux : enduits projetés, panneaux de cloison<br>Plafond gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes : enduits projetés, panneaux collés ou vissés<br>Faux-plafond : panneaux<br>Planchers : dalles de sol, linoléum<br>Conduits de fluides : conduits, enveloppes de calorifugeages<br>Colle noire et colle jaune | Pièce 102, 121, 221A et 334 : absence de clef |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R1334-21 du code de la santé publique | AP-HP 3183<br>03.02.11 | 1er étage :<br>Murs : projections et enduits et revêtements durs des murs<br>Pteaux : enduits projetés, entourages de poteaux<br>Cloisons : projection et enduits, panneaux de cloisons<br>Gaines et coffres verticaux : projection et enduits, panneaux de cloison<br>Plafonds : projection et enduits, panneaux collés ou vissés<br>Poutres et charpentes : projections et enduits<br>Gaines et coffres horizontaux : projection et enduits, panneaux<br>Faux-plafonds : panneaux<br>Planchers : dalles de sol, revêtements de sol<br>Conduits de fluides : conduits, enveloppe de calorifuges<br>Clapets/volets coupe-feu : clapets, volets, rebouchage<br>Portes coupe-feu : joints<br>Vide-ordure : conduits | |

## 4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

*4 a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

| DATE DE CHAQUE repérage | TYPE DE REPERAGE | MATERIAU ou produit | LOCALISATION PRECISE (faire référence le cas échant au plan, croquis ou photos joints) | ETAT DE conservation (1) | MESURES obligatoires associées (évaluation périodique, mesure d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*4 b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

| DATE DE CHAQUE repérage | TYPE DE REPERAGE | MATERIAU ou produit | LOCALISATION PRECISE (faire référence le cas échant au plan, croquis ou photos joints) | ETAT DE conservation (2) | MESURES obligatoires associées (évaluation périodique, mesure d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2003 | prélèvement | Colle noire | Couloir 3eme étage (voir annexe 1) | inaccessible | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 22/09/2003 | prélèvement | Colle noire | Pièce 206 2eme étage (voir annexe 1) | inaccessible | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 22/09/2003 | prélèvement | Colle noire | Couloir 2eme étage (voir annexe 1) | inaccessible | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 1 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 2 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 3 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 4 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 5 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage couloir n°1 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage couloir n°2 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 10 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 11 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 12 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 13 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 14 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 15 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 16 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 17 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 18 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 19 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 21 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 22 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 23 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 24 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 25 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 26 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 27 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |
| 03/02/2011 | prélèvement | Planchers : Dalle de sol + colle noire | 1er étage pièce 28 (voir annexe 2) | Dégradations locales | Rapport transmis au conseiller de prévention |

## 5. Les évaluations périodiques

*5 a . Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante (*)*

| DATE DE LA VISITE | MATERIAU ou produit concerné | LOCALISATION | ETAT DE conservation | MESURES d'empoussièrement |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

*5 b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

| DATE DE LA VISITE | MATERIAU ou produit concerné | LOCALISATION | ETAT DE conservation | MESURES d'empoussièrement |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

*6 a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

| MATERIAU ou produit | LOCALISATION précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | NATURE des travaux ou des mesures conservatoires | DATES DES travaux ou mesures conservatoires | ENTREPRISES intervenantes | INDIQUER les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R.1334-29-3 du code de la santé publique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*6 b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

| MATERIAU ou produit | LOCALISATION précise (faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints) | NATURE des travaux ou des mesures conservatoires | DATES DES travaux ou mesures conservatoires | ENTREPRISES intervenantes | INDIQUER les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R.1334-29-3 du code de la santé publique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 7. Les recommandations générales de sécurité

Les rapports ont été transmis au conseiller de prévention.

## 8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Documents joints en annexe.

# ANNEXE 1


| QUALICONSULT | Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante<br>ICGM Hôpital Cochin<br>22, rue Méchain – 75014 PARIS | PC 14039<br>N° : 082.75.03.00171<br>Le 22/09/03 |
|---|---|---|
| Donneur d'ordre : | INSERM ADR PARIS V PATRIMOINE IMMOBILIER | |

AMIAN RDT – MAJ 10/04/03 – Indice e

# ANNEXE N°2

## Plans
## (3 pages)

| Tableau récapitulatif des signes graphiques portés sur les plans | |
|---|---|
| P | Prélèvement |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col1 |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col2 |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col3 |





| QUALICONSULT | N° | PC 14039 062.75.03.00171 |
|---|---|---|
| | Création : | Le 22 septembre 2003 |
| | Révision : | / |
| | Indice : | a |

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

| | |
|---|---|
| ICSM Hôpital Cochin<br>22, rue Méchain<br>75014 PARIS<br><br>1er étage | Annexe 2 - Page 1/3<br>Auteur du plan de repérage :<br>David GONCALVES<br><br>Source du plan d'origine :<br>Plan d'évacuation |

| Signes graphiques utilisés | |
|---|---|
| P | Prélèvement |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col1 |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col2 |





| QUALI CONSULT | N° | PC 14039 082.75.03.00171 |
|---|---|---|
| | Création : | Le 22 septembre 2003 |
| | Révision : | / |
| | Indice : | a |

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

| | |
|---|---|
| ICGM Hôpital Cochin<br>22, rue Méchain<br>75014 PARIS<br>2ème étage | Annexe 2 - Page 2/3<br>Auteur du plan de repérage : David GONCALVES<br>Source du plan d'origine : Plan d'évacuation |

| Signes graphiques utilisés | |
|---|---|
| P | Prélèvement |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col1 |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col2 |
| | Colle noire contenant de l'amiante Col3 |



| QUALICONSULT | N° | PC 14089 092.75.03.00171 |
|---|---|---|
| | Création : | Le 22 septembre 2003 |
| | Révision : | / |
| | Indice : | a |

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

| | Annexe 2 - Page 3/3 |
|---|---|
| ICGM Hôpital Cochin<br>22, rue Méchain<br>75014 PARIS<br>3ème étage | Auteur du plan de repérage : David GONCALVES<br>Source du plan d'origine : Plan d'évacuation |

| Signes graphiques utilisés | |
|---|---|
| P | Prélèvement |
| | Colle noire contenant de l'amiante Coll |

# ANNEXE 2

EXIM®
Les Experts en Diagnostic Immobilier


| PRELEVEMENT : ds 1 | | |
|---|---|---|
| **Nom du client** | **Numéro de dossier** | **Pièce ou local** |
| AP-HP | AP-HP 3183 03.02.11 | Pièce 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Dalles de sol + colle noire | 03/02/2011 | Nicolas PONTI |
| **Localisation** | | |
| Planchers - Sol | | |
| **Emplacement** | | |
| Dalles de sol roses + colle | | |



| PRELEVEMENT : c 1 | | |
|---|---|---|
| **Nom du client** | **Numéro de dossier** | **Pièce ou local** |
| AP-HP | AP-HP 3183 03.02.11 | Pièce 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage | 03/02/2011 | Nicolas PONTI |
| **Localisation** | | |
| Conduit - Plafond | | |

## ANNEXE 2 – CROQUIS DE REPERAGE

**Croquis Amiante**






SARL NV DIAGNOSTIC – Franchisé Indépendant • 86 Avenue Lénine • 94250 GENTILLY
Tél. 01 49 12 75 01 • Fax 01 49 12 17 27 • E-mail : exim94a@exim-expertises.fr