Agence Métropole Lyon
Service Patrimoine Immobilier
16, chemin du Jubin - BP 26
69571 DARDILLY Cedex
tel : 04 72 29 70 70l
fax : 04 78 35 63 10
igor.bugala@fr.bureauveritas.com

UEHC
11 bis rue du Port
69660 COLLONGES AU MONT D'OR

Rapport N°: 6088424/3/1/1
Rapport établi le 16/12/2013

Diagnostic plomb avant travaux

(Code du travail)

Lieu d'intervention :	**UEHC**		Propriétaire		
Adresse :	**11 bis rue du Port 69660 COLLONGES AU MONT D'OR**		DIRPJJ Centre Est 75, Rue de la Villette 69404 Lyon Cedex		
Date du constat :	30/10/2013		Donneur d'ordre		
En présence de :	Jean Claude Vargas		DIRPJJ Centre Est 75, Rue de la Villette 69404 Lyon Cedex		
Etat d'occupation :	occupé				
Présence de mineurs :	0 mineur(s)				
Désignation de la compagnie d'assurance :	HISCOX	HA RCP0084283		date de validité :	31/12/2013
Appareil à fluorescence X	Marque/modèle	Nature du radionucléide	Activité à la date de chargement	N° Série	Date de chargement de la source
	NITON XLp 300AW	Cadmium 109	1480 MBq	22427	15/01/2009
Opérateur de repérage :	**Igor Bugala**		Signature		

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certificat N° 2385864 délivré le 20/12/2012 valable jusqu'au 20/12/2016

Ce rapport comporte 36 pages dont 1 page de garde

Copyright Bureau Veritas 01/2012

Sommaire

1. Identification de la mission 3

2. Documents de référence 3

3. Protocole du constat 3

4. Listes des locaux visités et non visités 7

5. Résultat du constat 7

5.1. Relevé de mesures 7

6. Conclusions 25

7. Annexe 1 : notice d'information 26

8. Annexe 2 : repérage des locaux 27

9. Annexe 3 : attestations et certificats 34

Copyright Bureau Veritas 01/2012

1. Identification de la mission

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

Périmètre géographique de la mission : l'ensemble du bâtiment B

Travaux envisagés: Travaux de réaménagement

Lors des travaux de réhabilitation, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires prévues par la loi, notamment le Code du Travail afin de protéger les travailleurs lors de travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase préparation des fonds.

Préalablement à la réalisation du repérage, l'opérateur a informé le propriétaire qu'il pourrait être amené à titre exceptionnel à réaliser des prélèvements au cours du constat.

2. Documents de référence

- Arrêté du 19 Août 2011 relatif au Constat du Risque d'Exposition au Plomb
- Décrets n° 2006-474 du 25 Avril 2006 relatifs à la lutte contre le saturnisme modifiant les articles R.1334-1 à R1334-13 du code de la santé publique.
- Code de la santé publique article L.1334-1 à L.1334-12

- principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail

3. Protocole du constat

Nom de la personne compétente en radioactivité (PCR)	Christophe Mothes
Marque et modèle de l'appareil à fluorescence X	NITON XLp 300AW
Numéro de série de l'appareil	22427
Date de chargement de la source	15/01/2009
Nature du radionucléide	Cadmium 109
Activité du radionucléide	1480 MBq

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à ± 0,05 mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

PROTOCOLE DU CONSTAT :

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Copyright Bureau Veritas 01/2012


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état.

Copyright Bureau Veritas 01/2012

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des unités de diagnostic distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– une porte et son huisserie dans un même local ;
– une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
– l'ensemble des marches ;
– l'ensemble des contremarches ;
– l'ensemble des balustres ;
– le limon ;
– la crémaillère ;
– la main courante ;
– le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible: si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures …) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé ; revêtement visible et sans dégradation

Copyright Bureau Veritas 01/2012

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants :

– en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Classement des unités de diagnostic : Chaque unité de diagnostic est classée, conformément au tableau suivant :

CONCENTRATION EN PLOMB	TYPE DE DEGRADATION	CLASSEMENT
< 1 mg/cm²	/	0
≥ 1 mg/cm²	Non Dégradé ou Non Visible	1
	Etat d'Usage	2
	Dégradé	3
Unité de diagnostic non mesurée	/	Non classé

NOTA :

Pour la détermination du classement des unités de diagnostic, la concentration en plomb retenue est la somme de la valeur nominative et de l'écart relatif.

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

Copyright Bureau Veritas 01/2012

4. Listes des locaux visités et non visités

Locaux visités :

Liste des locaux concernés par les travaux
L'ensemble du bâtiment est concerné par les travaux

Locaux non visités : sans objet

Eventuelles remarques complémentaires sur les conditions de visite : sans objet

Le cas échéant : motif en cas de manque d'information sur l'état d'occupation : sans objet

5. Résultat du constat

N° de mesure	Unité de diagnostic (UD)
1	Etalonnage
2	Etalonnage

5.1. Relevé de mesures

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
3	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
4	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
5	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
6	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
7	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
8	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
9	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
10	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
11	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
12	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
13	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
14	R+3	Zone 1	Mur	Enduit	Papier peint	0	< LOD	Non dégradé
15	R+3	Zone 1	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
16	R+3	Zone 1	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
17	R+3	Zone 1	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
18	R+3	Zone 1	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
19	R+3	Zone 1	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
20	R+3	Zone 1	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
21	R+3	Zone 1	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
22	R+3	Zone 1	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
23	R+3	Zone 1	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
24	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
25	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
26	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
27	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
28	**R+3**	**Zone 1**	**Porte**	**Bois**	**Peinture**	**+2,1**	**< LOD**	**Non dégradé**
29	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
30	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
31	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
32	R+3	Zone 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
33	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
34	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
35	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
36	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
37	**R+3**	**Zone 1**	**Fenêtre**	**Métal**	**Peinture**	**+4,2**	**< LOD**	**Non dégradé**
38	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
39	R+3	Zone 1	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
40	**R+3**	**Zone 1**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+3,5**	**< LOD**	**Non dégradé**
41	**R+3**	**Zone 1**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+3,2**	**< LOD**	**Non dégradé**
42	R+3	Zone 1	Structure	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
43	R+3	Zone 1	Structure	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
44	R+3	Zone 1	Sol	Béton	Plastique			Non mesuré
45	R+3	Zone 2	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
46	R+3	Zone 2	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
47	R+3	Zone 2	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
48	R+3	Zone 2	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
49	R+3	Zone 2	Plinthe	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
50	R+3	Zone 2	Plinthe	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
51	R+3	Zone 2	Plinthe	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
52	R+3	Zone 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
53	R+3	Zone 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
54	R+3	Zone 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
55	R+3	Zone 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
56	R+3	Zone 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
56	R+3	Zone 2	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
58	R+3	Zone 2	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
59	R+3	Zone 2	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
60	R+3	Zone 2	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
61	R+3	Zone 2	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
62	R+3	Zone 2	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
63	R+3	Zone 2	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
64	R+3	Zone 2	Main courante	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
65	R+3	Zone 2	Main courante	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
66	R+3	Zone 2	Main courante	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
67	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
68	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
69	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
70	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
71	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
72	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
73	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
74	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
75	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
76	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
77	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
78	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
79	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
80	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
81	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
82	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
83	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
84	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
85	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
86	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
87	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
88	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
89	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
90	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
91	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
92	R+2	Zone 3	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
93	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
94	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
95	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
96	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
97	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
98	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
99	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
100	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
101	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
102	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
103	R+2	Zone 3	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
104	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
105	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
106	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
107	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
108	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
109	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
110	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
111	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
112	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
113	R+2	Zone 3	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
114	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
115	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
116	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
117	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
118	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
119	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
120	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
121	R+2	Zone 3	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
122	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
123	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
124	**R+2**	**Zone 3**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+2,6**	**< LOD**	**Non dégradé**
125	**R+2**	**Zone 3**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+4**	**< LOD**	**Non dégradé**
126	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
127	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
128	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
129	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
130	R+2	Zone 3	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
131	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
132	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
133	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
134	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
135	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
136	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
137	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
138	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
139	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
140	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
141	R+2	Zone 3	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
142	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
143	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
144	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
145	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
146	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
147	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
148	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
149	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
150	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
151	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
152	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
153	R+2	Zone 3	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
154	R+2	Zone 3	Garde corps	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
155	R+2	Zone 3	Garde corps	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
156	R+2	Zone 3	Garde corps	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
157	R+2	Zone 3	Garde corps	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
158	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
159	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
160	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
161	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
162	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
163	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
164	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
165	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
166	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
167	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
168	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
169	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
170	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
171	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
172	R+2	Zone 3	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
173	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
174	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
175	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
176	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
177	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
178	R+2	Zone 3	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
179	R+2	Zone 4	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
180	R+2	Zone 4	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
181	R+2	Zone 4	Sol	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
182	R+2	Zone 4	Plinthe	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
183	R+2	Zone 4	Plinthe	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
184	R+2	Zone 4	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
185	R+2	Zone 4	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
186	R+2	Zone 4	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
187	R+2	Zone 4	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
188	R+2	Zone 4	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
189	R+2	Zone 4	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
190	R+2	Zone 4	Main courante	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
191	R+2	Zone 4	Main courante	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
192	R+2	Zone 4	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
193	R+2	Zone 4	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
194	R+2	Zone 4	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
195	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
196	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
197	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
198	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
199	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
200	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
201	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
202	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
203	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
204	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
205	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
206	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
207	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
208	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
209	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
210	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
211	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
212	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
213	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
214	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
215	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
216	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
217	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
218	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
219	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
220	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
221	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
222	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
223	R+1	Zone 5	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
224	R+1	Zone 5	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
225	R+1	Zone 5	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
226	R+1	Zone 5	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
227	R+1	Zone 5	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
228	R+1	Zone 5	Plancher	Bois	Vernis	0	< LOD	Non dégradé
229	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
230	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
231	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
232	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
233	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
234	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
235	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
236	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
237	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
238	R+1	Zone 5	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
239	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
240	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
241	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
242	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
243	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
244	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
245	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
246	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
247	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
248	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
249	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
250	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
251	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
252	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
253	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
254	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
255	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
256	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
257	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
258	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
259	R+1	Zone 5	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
260	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
261	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
262	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
263	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
264	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
265	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
266	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
267	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
268	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
269	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
270	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
271	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
272	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
273	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
274	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
275	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
276	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
277	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
278	R+1	Zone 5	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
279	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
280	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
281	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
282	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
283	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
284	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
285	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
286	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
287	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
288	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
289	**R+1**	**Zone 5**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+1,8**	**< LOD**	**Non dégradé**
290	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
291	R+1	Zone 5	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
292	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
293	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
294	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
295	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
296	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
297	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
298	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
299	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
300	R+1	Zone 5	Plafond	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
301	R+1	Zone 5	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
302	**R+1**	**Zone 5**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+1,6**	**< LOD**	**Non dégradé**
303	**R+1**	**Zone 5**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+3,8**	**< LOD**	**Non dégradé**
304	R+1	Zone 5	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
305	**R+1**	**Zone 5**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+3**	**< LOD**	**Non dégradé**
306	R+1	Zone 5	Charpente	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
307	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
308	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
309	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
310	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
311	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
312	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
313	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
314	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
315	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
316	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
317	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
318	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
319	**R+1**	**Zone 5**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+1,6**	**< LOD**	**Non dégradé**
320	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
321	**R+1**	**Zone 5**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+2**	**< LOD**	**Non dégradé**
322	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
323	**R+1**	**Zone 5**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+1,1**	**< LOD**	**Non dégradé**
324	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
325	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
326	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
327	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
328	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
329	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
330	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
331	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
332	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
333	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
334	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
335	R+1	Zone 5	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
336	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
337	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
338	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
339	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
340	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
341	RDC	Zone 6	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
342	RDC	Zone 6	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
343	RDC	Zone 6	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
344	**RDC**	**Zone 6**	**Fenêtre**	**Bois**	**Peinture**	**+7,4**	**< LOD**	**Etat dégradé**
345	**RDC**	**Zone 6**	**Fenêtre**	**Bois**	**Peinture**	**+5,1**	**< LOD**	**Etat dégradé**

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
346	RDC	Zone 6	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
347	RDC	Zone 6	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
348	RDC	Zone 6	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
349	RDC	Zone 6	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
350	RDC	Zone 6	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
351	RDC	Zone 6	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
352	RDC	Zone 6	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
353	RDC	Zone 6	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
354	RDC	Zone 6	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
355	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
356	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
357	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
358	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
359	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
360	RDC	Zone 6	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
361	RDC	Zone 6	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
362	RDC	Zone 6	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
363	RDC	Zone 6	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
364	RDC	Zone 6	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
365	RDC	Zone 6	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
366	RDC	Zone 6	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
367	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
368	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
369	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
370	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
371	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
372	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
373	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
374	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
375	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
376	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
377	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
378	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
379	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
380	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
381	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
382	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
383	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
384	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
385	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
386	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
387	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
388	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
389	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
390	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
391	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
392	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
393	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
394	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
395	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
396	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
397	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
398	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
399	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
400	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
401	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
402	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
403	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
404	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
405	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
406	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
407	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
408	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
409	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
410	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
411	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
412	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
413	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
414	RDC	Zone 7	Mur	Toile de verre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
415	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
416	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
417	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
418	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
419	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
420	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
421	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
422	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
423	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
424	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
425	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
426	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
427	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
428	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
429	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
430	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
431	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
432	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
433	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
434	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
435	RDC	Zone 7	Plinthe	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
436	RDC	Zone 7	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
437	RDC	Zone 7	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
438	RDC	Zone 7	Plancher	Béton	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
439	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
440	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
441	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
442	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
443	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
444	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
445	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
446	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
447	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
448	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
449	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
450	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
451	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
452	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
453	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
454	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
455	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
456	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
457	RDC	Zone 7	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
458	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
459	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
460	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
461	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
462	**RDC**	**Zone 7**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+1,9**	**< LOD**	**Non dégradé**
463	**RDC**	**Zone 7**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+2**	**< LOD**	**Non dégradé**
464	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
465	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
466	**RDC**	**Zone 7**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+1,3**	**< LOD**	**Non dégradé**
467	**RDC**	**Zone 7**	**Conduit**	**Métal**	**Peinture**	**+2,2**	**< LOD**	**Non dégradé**
468	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
469	RDC	Zone 7	Conduit	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
470	RDC	Zone 7	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
471	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+2,9**	**< LOD**	**Non dégradé**
472	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+3,1**	**< LOD**	**Non dégradé**
473	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+1,5**	**< LOD**	**Non dégradé**
474	RDC	Zone 7	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
475	RDC	Zone 7	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
476	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+2**	**< LOD**	**Non dégradé**
477	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+3,3**	**< LOD**	**Non dégradé**
478	RDC	Zone 7	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
479	RDC	Zone 7	Radiateur	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
480	**RDC**	**Zone 7**	**Radiateur**	**Métal**	**Peinture**	**+1,7**	**< LOD**	**Non dégradé**
481	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
482	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
483	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
484	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
485	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
486	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
487	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
488	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
489	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
490	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
491	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
492	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
493	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
494	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
495	RDC	Zone 7	Fenêtre	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
496	RDC	Zone 7	Châssis	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
497	RDC	Zone 7	Châssis	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
498	RDC	Zone 7	Châssis	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
499	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
500	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
501	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
502	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
503	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
504	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
505	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
506	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
507	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
508	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
509	RDC	Zone 7	Plafond	Plâtre	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
510	**RDC**	**Zone 7**	**Charpente**	**Bois**	**Peinture**	**+1,5**	**< LOD**	**Non dégradé**
511	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
512	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
513	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
514	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
515	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
516	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
517	RDC	Extérieur 1	Porte	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
518	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
519	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
520	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
521	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
522	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
523	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
524	**RDC**	**Extérieur 1**	**Clôture**	**Métal**	**Peinture**	**+8,4**	**< LOD**	**Dégradé**
525	**RDC**	**Extérieur 1**	**Volets**	**Métal**	**Peinture**	**+1,3**	**< LOD**	**Etat d'usage**
526	**RDC**	**Extérieur 1**	**Volets**	**Métal**	**Peinture**	**+1,3**	**< LOD**	**Etat d'usage**
527	**RDC**	**Extérieur 1**	**Volets**	**Métal**	**Peinture**	**+1,9**	**< LOD**	**Etat d'usage**
528	RDC	Extérieur 1	Volets	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
529	RDC	Extérieur 1	Volets	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
530	RDC	Extérieur 1	Volets	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
531	RDC	Extérieur 1	Volets	Bois	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
532	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
533	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
534	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
535	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
536	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
537	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
538	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
539	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
540	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
541	RDC	Extérieur 1	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
542	RDC	Extérieur 1	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
543	RDC	Extérieur 1	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
544	**RDC**	**Extérieur 1**	**Barreaux**	**Métal**	**Peinture**	**+7,1**	**< LOD**	**Etat d'usage**
545	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
546	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
547	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
548	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
549	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

N° mesure	Etage	local	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm2)	Erreur relative	Etat de dégradation
550	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
551	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
552	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
553	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
554	RDC	Extérieur 2	Mur	Enduit	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
555	**RDC**	**Extérieur 2**	**Volets**	**Métal**	**Peinture**	**+1,7**	**< LOD**	**Etat d'usage**
556	RDC	Extérieur 2	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
557	RDC	Extérieur 2	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
558	RDC	Extérieur 2	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
559	RDC	Extérieur 2	Descentes EP	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
560	**RDC**	**Extérieur 2**	**Barreaux**	**Métal**	**Peinture**	**+6,9**	**< LOD**	**Etat d'usage**
561	**RDC**	**Extérieur 2**	**Barreaux**	**Métal**	**Peinture**	**+10,5**	**< LOD**	**Etat d'usage**
562	RDC	Extérieur 2	Portail	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
563	RDC	Extérieur 2	Portail	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé
564	RDC	Extérieur 2	Portail	Métal	Peinture	0	< LOD	Non dégradé

Copyright Bureau Veritas 01/2012

6. Conclusions

Au terme de ce Diagnostic plomb avant travaux, les conclusions sont les suivantes :

Le diagnostic met en évidence la présence de revêtements non dégradés et dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L1334-2.

Obligations réglementaires :

Se référer au :
code du travail, art. L. 4121-2 et suivant;
à la loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs ;
au décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

Il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires prévues par la loi, notamment le Code du Travail afin de protéger les travailleurs lors de travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase préparation des fonds.

Copyright Bureau Veritas 01/2012

7. Annexe 1 : notice d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :
- Le Constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtres n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ces doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
- Surveillez l'état des peintures et effectuez les mesures de réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb prenez des précautions :
- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat de risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après les travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage


Si vous êtes enceinte :
- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant des revêtements contenant du plomb;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement


Copyright Bureau Veritas 01/2012

8. Annexe 2 : repérage des locaux


Façade




RDC


Zone 6
Zone 7
Zone 7
Zone 7
Zone 7
Zone 6
Zone 7
Radiateurs
Charpente
Fenêtres

R+1


Zone 5
Zone 4
Zone 4
Charpente
Radiateur
Conduits
Zone 4
Zone 4
Zone 4

R+2



R+3



Zone 2
Zone 1
Zone 1
Charpente
Zone 1
Charpente
Charpente
Zone 1
Zone 1

Planche Photo



ZONE 1
- radiateur métallique,



ZONE 1
- porte bois



ZONE 2
- charpente bois



Extérieur 1
- barreaux et fenêtre



Extérieur 1
- volets et barreau métalliques

9. Annexe 3 : attestations et certificats

Attestation d'assurance :

HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283

LE PRENEUR D'ASSURANCE

Assuré : BUREAU VERITAS

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

ACTIVITES DE L'ASSURE

Missions de Diagnostics techniques, réglementaires ou non portant sur

Diagnostics « Amiante » :
Diagnostic réglementaire avant travaux
Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
Repérage amiante (intégration au DTA)
Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
Examen visuel après travaux de désamiantage
Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré
Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
Diagnostic amiante réglementaire de transaction
Diagnostic amiante sur équipements industriels
Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) : *Concernant cette dernière mission, il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.*

Autres diagnostics
Diagnostic radon bâtiments
Diagnostic Monoxyde de carbone
Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants
Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants + Sécurité incendie
Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz
Diagnostic de l'Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT)
Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Location
Cession immobilière
ERP
Neuf
Mise à jour du DPE
Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC)
Etat parasitaires Termites + Xylophages
Constat Etat parasitaires Termites + Xylophages hors DDT
Diagnostic Plomb avant / après travaux

09/01/2013 09:51
RCP0084283

Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 €
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FSA 490964 - www.orias.fr

HISCOX

Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP)
En cas de location / vente
Dans les parties communes
Risque d'intoxication au plomb dans les peintures.
Etat des lieux
Métrages Loi Carrez / Loi Boutin
Millièmes de copropriété
Prêts conventionnés (normes d'habitabilité)
Sécurité piscine
Diagnostic technique Loi SRU
Analyses et/ou prélèvements d'échantillons
Conseil en Performance Energétique
Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'*Assuré*.

PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013.

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et du(des) module(s) n° DIA0607 "Assurances Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier".

Fait à Paris, le 09/01/2013
Pour les Assureurs

TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostiqueurs immobilier
HA RCP0084283

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties	1 000 000,00 Euros
Dont :	
- Tous **dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs** ou **non**	1 000 000,00 Euros

Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 €
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FSA 490964 - www.orias.fr

Copyright Bureau Veritas 01/2012

Certificat(s) :

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Monsieur Igor BUGALA

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci dessous pris en application des articles L.271-6 et R.271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L.271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.	20/12/2011	20/12/2016
Plomb	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.	20/12/2011	20/12/2016

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.certification.bureauveritas.fr

Date : 23 décembre 2011
Numéro de certificat : 2385864

Etienne CASAL
Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0087
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France – 60, avenue du Général de Gaulle – 92046 Paris La Défense
BUREAU EMETTEUR : Bureau Veritas Certification France – 41, chemin des Poupliers – BP 58 – 60573 Dardilly Cedex