


Pont de Roumare
Report des constations Intrados - Schéma de principe
1/200



Pont de Roumare
Report des constations faites sur les piles
Elévation - Schéma de principe
1/100



Pont de Roumare
Report des constations faites sur les culées et murs en retour
Elévation - Schéma de principe
1/100



Légende

Les évolutions observées en 2023 sont notées en bleu.

- 0,3 — Fissure d'ouverture 0,3 mm. Si non cotée : fissure d'ouverture < 0,2 mm
- Calcite sèche
- Trace de rouille
- -1 — Fruit (-) ou déversement (+) en mm/m
- Nid de cailloux
- Végétation
- Eclat
- Ecaillage du béton
- Armature apparente corrodée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

