Pont de Roumare

EQUIPEMENTS		
SUR OUVRAGE	CEREMA	
Voie portée	2	
Trottoirs et bordures	1	
Dispositifs de retenue	2	
Corniches	2	
Dispositif d'évacuation des eaux	1	
Joints de chaussée et de trottoirs	2	
Autres équipements	/	
SOUS OUVRAGE		
Chaussée de la voie franchie		
Trottoirs et bordures		
Dispositifs de retenue	/	
Dispositif d'évacuation des eaux		
Classe des équipements	2	
TABLIER		
Etanchéité	1	
Dalle	3	
Défauts d'aspect de la dalle	2	
Classe du tablier	3	
CULEES		
Perrés	1	
Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux	2	
Superstructure	2	
Murs	2	
Défauts d'aspect des culées et des murs	2	
Appareils d'appui	2E	
Classe des culées	2E	
PILES		
Superstructure	2	
Appareils d'appui	1	
Dispositif d'assainissement	/	
Classe des piles	2	
SYNTHESE POUR L'OUVRAGE		
EQUIPEMENTS	2	
TABLIER	3	
CULEES	2E	
PILES	2	
CLASSE DE L'OUVRAGE	3	

Observations et suggestions

Note 3 due à la fissuration de la dalle précontrainte, mais sans évolution depuis la dernière inspection.

NV = non visitable