

RAPPORT D'INTERVENTION

SAR ORLEANS

Interlocuteur sur site : Mr CHORON
Téléphone :
Portable :

Contact administratif : Mme Marine LALY
Téléphone :
Portable : 06 14 85 09 70

Adrénaline

Interlocuteur
Fonction
Portable

Mme Solenn LE VIGOUROUX
Chargée d'affaires
07 85 58 33 09

Mr Sylvain LEGELEUX
Conducteur de Travaux
06 83 57 11 75

Mme Michèle MANDON
Assistante Administrative
052 523 05 26

Référence du dossier

Adrénaline **DA25 0304 // DV25 0309**

Client **2025/020**

Informations sur le dossier

Bâtiment
Adresse
Prestation
Date d'intervention


3J BLOIS
15 RUE DU PERE BROTTIER - 41000 BLOIS
RECHERCHE D'INFILTRATION
04/06/2025



Informations sur le site :

Type de toitures :

- Toitures Ardoises Naturelles



Zone d'intervention : Choisissez un élément.

Moyen d'accès aux toitures : Skydomes ou fenêtres

Sécurités en toitures : Sécurisation par ligne de vie provisoire si nécessaire

Travaux réalisés :

Premier test colorant	
	Observation d'un premier trou sur la couverture ardoise.
	Test de mise en eau colorée au niveau du désordre constaté.
Le premier test au colorant s'avère négatif	

Second test colorant



Le second test au colorant s'avère positif



Réparation réalisée : Nous avons repositionné les ardoises.

OBSERVATIONS EN TOITURE





Remarques générales :

Nous sommes intervenus pour une recherche d'infiltration.

Nous avons constaté un premier trou lié à une absence d'ardoise mais le test à la fluo s'est révélé négatif.

Un second trou a été découvert au niveau de la noue lui aussi créé par l'absence d'ardoise. Le test s'est quant à lui avéré positif.

Nous avons repositionné ces ardoises.

A la demande de Mr Choron, le skydome a également été condamné (condamnation par vissage).

Vous trouverez également dans ce rapport quelques photographies reflétant le très mauvais état général de la couverture ardoise. De nombreuses ardoises sont poreuses et friables ainsi que plusieurs cassées. Une réfection est à prévoir.