ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX268877-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 30/06/2026
Reférence mandataire : 7 Services Economiques et Techniques

DÉSIGNATION DU BIEN

7 Services Economiques et Techniques
5 BOULEVARD JEANNE D'ARC
21079 DIJON

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX268877-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 30/06/2026
Reférence mandataire : 7 Services Economiques et Techniques

DÉSIGNATION DU BIEN

7 Services Economiques et Techniques
5 BOULEVARD JEANNE D'ARC
21079 DIJON

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 BOULEVARD JEANNE D'ARC 21079 DIJON

Référence client : 7 Services Economiques et Techniques

Désignation : 7 Services Economiques et Techniques

Date de construction : En 1962

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SULPIZIO OLIVIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage 30/06/2026

Numéro attestation : CPDI6639

Délivré le : 05/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/06/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/06/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol - RESERVOIRS	Sous-sol - LOCAL DES POMPES
Sous-sol - VIDE SANITAIRE 1	Sous-sol - CANIVEAU DE LIAISON
Sous-sol - LOCAL ARCHIVES MEDICALES	Sous-sol - VIDE SANITAIRE 2
Sous-sol - VIDE SANITAIRE 3	Sous-sol - VIDE SANITAIRE 4
RDC - SG//00/01	RDC - SG//00/02
RDC - SG//00/03	RDC - SG//00/04
RDC - SG//00/05	RDC - SG//00/06
RDC - SG//00/07	RDC - SG//00/08 A
RDC - SG//00/08 B	RDC - SG//00/08 B_1
RDC - SG//00/09	RDC - SG//00/10
RDC - SG//00/11	RDC - SG//00/12 A
RDC - SG//00/12 B	RDC - SG//00/12 C
RDC - SG//00/12 D	RDC - SG//00/13
RDC - SG//00/14	RDC - SG//00/14 A

RDC - SG//00/15	RDC - SG//00/16 A
RDC - SG//00/17	RDC - SG//00/19
RDC - SG//00/19 A	RDC - SG//00/19 B
RDC - SG//00/19 C	RDC - SG//00/20
RDC - SG//00/21	RDC - SG//00/22
RDC - SG//00/23	RDC - SG//00/24
RDC - SG//00/25	RDC - SG//00/26
RDC - SG//00/27	RDC - SG//00/28
RDC - SG//00/29	RDC - SG//00/31
RDC - VESTIAIRE	RDC - 28
RDC - ENTREE QUAI	RDC - Escalier
RDC - Local SSI	RDC - Local
R+1 - ASCENSEUR	R+1 - Couloir 4
R+1 - ESCALIER 1	R+1 - ESCALIER 2
R+1 - GT 1.52M	R+1 - GT 2.81M
R+1 - HALL	R+1 - LOCAL MENAGE
R+1 - PALIER 1	R+1 - SG100
R+1 - SG101	R+1 - SG102
R+1 - SG102A	R+1 - SG103
R+1 - SG104	R+1 - SG105
R+1 - SG106	R+1 - SG107
R+1 - SG108	R+1 - SG109
R+1 - SG110	R+1 - SG111
R+1 - SG111B	R+1 - SG112
R+1 - SG113	R+1 - SG114
R+1 - SG114B	R+1 - SG115
R+1 - SG116	R+1 - SG117
R+1 - SG118	R+2 - TERRASSE
R+2 - AUVENT	R+2 - ASCENSEUR
R+2 - HALL	R+2 - CIRCULATION 1
R+2 - CIRCULATION 2	R+2 - CIRCULATION 3
R+2 - ESCALIER 1	R+2 - ESCALIER 2
R+2 - GT	R+2 - GT_1
R+2 - LOCAL	R+2 - PALIER 1
R+2 - PALIER 2	R+2 - SG201
R+2 - SG202	R+2 - SG203
R+2 - SG204	R+2 - SG205
R+2 - SG206	R+2 - SG207
R+2 - SG208	R+2 - SG209
R+2 - SG210	R+2 - SG211
R+2 - SG212	R+2 - SG213
R+2 - SG214	R+2 - SG215
R+2 - SG216	R+2 - SG217

R+2 - SG218	R+2 - SG219
R+2 - SG220	R+3 - ASCENSEUR
R+3 - AUVENT	R+3 - CIRCULATION 1
R+3 - CIRCULATION 2	R+3 - ESCALIER 1
R+3 - ESCALIER 2	R+3 - GT
R+3 - HALL	R+3 - LOCAL
R+3 - PALIER 1	R+3 - PALIER 2
R+3 - TERRASSE	R+3 - WC
R+3 - SG 301	R+3 - SG 301A
R+3 - SG 302	R+3 - SG 303
R+3 - SG 304	R+3 - SG 305
R+3 - SG 306	R+3 - SG 307
R+3 - SG 308	R+3 - SG 309
R+3 - SG 310	R+3 - SG 311
R+3 - SG 312	R+3 - SG 314
R+3 - SG 316	R+3 - SG 318
R+3 - SG 320	R+3 - SG 322
R+3 - SG 324	R+3 - SG 326
Toiture - TERRASSE	Toiture - AUVENT
Toiture - Quai	Toiture - Toiture

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
SG//00/02 - RDC	Pièce non visée par le présent diagnostic	RDC entièrement désamianté RDC entièrement désamianté

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Les travaux envisagés sont une restructuration complète.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	SG//00/19 - SG//00/19 A - SG//00/19 B - SG//00/19 C	
Plafond et faux-plafonds	RDC	SG//00/19 - SG//00/19 A - SG//00/19 B	
Revêtement de mur	RDC	SG//00/19 - SG//00/19 A - SG//00/19 B - SG//00/19 C	
Revêtement de sol	RDC	SG//00/19 - SG//00/19 A - SG//00/19 B - SG//00/19 C	
Façades	RDC	SG//00/19 A	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Couloir 4 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - HALL - LOCAL MENAGE - PALIER 1 - SG100 - SG101 - SG102 - SG102A - SG103 - SG104 - SG105 - SG106 - SG107 - SG108 - SG109 - SG110 - SG111 - SG111B - SG112 - SG113 - SG114 - SG114B - SG115 - SG116 - SG117 - SG118	

Revêtement de sol	R+1	Couloir 4 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - GT 2.81M - HALL - LOCAL MENAGE - PALIER 1 - SG100 - SG101 - SG102 - SG102A - SG103 - SG104 - SG105 - SG106 - SG107 - SG108 - SG109 - SG110 - SG111 - SG111B - SG112 - SG113 - SG114 - SG114B - SG115 - SG116 - SG117 - SG118
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - GT 1.52M - GT 2.81M - PALIER 1 - SG100 - SG101 - SG102 - SG102A - SG103 - SG104 - SG105 - SG106 - SG107 - SG108 - SG109 - SG110 - SG111 - SG111B - SG112 - SG113 - SG114 - SG114B - SG115 - SG116 - SG117 - SG118
Revêtement de mur	R+1	ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - HALL - LOCAL MENAGE - PALIER 1 - SG100 - SG117 - SG118
Conduits, canalisations et équipements	R+1	GT 1.52M - GT 2.81M
Façades	R+1	PALIER 1 - SG100 - SG102 - SG102A - SG103 - SG104 - SG105 - SG106 - SG107 - SG108 - SG109 - SG110 - SG111 - SG111B - SG112 - SG113 - SG114 - SG114B - SG115 - SG116 - SG118
Equipements divers et accessoires	R+1	SG100
Revêtement de mur	R+2	HALL - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - PALIER 1 - PALIER 2 - SG219 - SG220
Revêtement de sol	R+2	HALL - CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - CIRCULATION 3 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - GT_1 - PALIER 1 - PALIER 2 - SG201 - SG202 - SG203 - SG204 - SG205 - SG206 - SG207 - SG208 - SG209 - SG210 - SG211 - SG212 - SG213 - SG214 - SG215 - SG216 - SG217 - SG218 - SG219 - SG220
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - GT_1 - PALIER 1 - PALIER 2 - SG201 - SG212 - SG220

Plafond et faux-plafonds	R+2	CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - CIRCULATION 3 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - PALIER 1 - PALIER 2 - SG201 - SG202 - SG203 - SG204 - SG205 - SG206 - SG207 - SG208 - SG209 - SG210 - SG211 - SG212 - SG213 - SG214 - SG215 - SG216 - SG217 - SG218 - SG219
Conduits, canalisations et équipements	R+2	GT - GT_1
Façades	R+2	PALIER 1
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - GT - PALIER 1 - PALIER 2 - WC - SG 301 - SG 301A - SG 302 - SG 303 - SG 305 - SG 307 - SG 309 - SG 310 - SG 312 - SG 314 - SG 318 - SG 326
Plafond et faux-plafonds	R+3	CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - PALIER 1 - PALIER 2 - WC - SG 301 - SG 301A - SG 302 - SG 303 - SG 304 - SG 305 - SG 306 - SG 307 - SG 308 - SG 309 - SG 310 - SG 312 - SG 314 - SG 316 - SG 318 - SG 322
Revêtement de sol	R+3	CIRCULATION 1 - CIRCULATION 2 - ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - HALL - PALIER 1 - PALIER 2 - WC - SG 301 - SG 301A - SG 302 - SG 303 - SG 304 - SG 305 - SG 306 - SG 307 - SG 308 - SG 309 - SG 310 - SG 311 - SG 312 - SG 314 - SG 316 - SG 318 - SG 320 - SG 322 - SG 326
Revêtement de mur	R+3	ESCALIER 1 - ESCALIER 2 - HALL - PALIER 1 - PALIER 2 - SG 302
Conduits, canalisations et équipements	R+3	GT - SG 326
Façades	R+3	PALIER 1
Façades	Toiture	Toiture
Toiture et étanchéité	Toiture	Toiture

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
SG 301A	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S12
SG 301	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S12
SG 316	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S12
SG 318	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S38
SG217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72
SG215	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72
SG201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72
SG211	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S73
SG218	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75
CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75
SG202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
SG204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
SG205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
SG207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
SG213	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38
SG201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG209	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG211	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG215	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG218	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG214	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
SG209	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P46
PALIER 1	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P59
PALIER 1	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P60
PALIER 1	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P61
PALIER 1	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P62
SG 304	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P66 Phase 2
SG 306	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P66 Phase 2
SG 310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P66 Phase 2
SG 314	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P66 Phase 2
CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71

SG 303	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
SG 305	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
SG 307	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
SG 309	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
SG 320	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71
CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 314	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 312	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 316	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 322	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73
SG 320	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
SG111B	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG111	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG113	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG115	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG118	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG116	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG114B	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG114	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG112	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG110	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG108	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	
SG106	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.	

SG104	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG102A	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG102	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG100	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG103	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG105	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG107	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG109	Joint de structure	Trop destructif	Prélèvement si joint de structure a la dépose.
SG//00/02 - RDC		Pièce non visée par le présent diagnostic	RDC entièrement désamianté RDC entièrement désamianté

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements et colles	S1	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Se référer aux prélèvements P1 du dossier 002DW001481
Toiture	Toiture	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	S2	Réalisation d'un sondage		002EX268877 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002DW001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S3	Réalisation d'un sondage	relevé d'étanchéité	002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002DW001481
Toiture	Toiture	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3	relevé d'étanchéité	002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002DW001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S4	Réalisation d'un sondage	relevé d'acrotère	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P4 du dossier 002DW 001481
Toiture	Toiture	Eléments ponctuels	Conduit	S7	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P7 du dossier 002DW 001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	S8	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P8 du dossier 002DW 001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Murs	Enduit ciment	S5	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002DW 001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Murs	Joint de scellement	S6	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002DW 001481
Toiture	Toiture	Murs	Joint de scellement	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002DW 001481

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Toiture	Murs	Joint de scellement	S9	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P9 du dossier 002DW 001481
R+1	PALIER 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °15 - 1	P15	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	PALIER 1	Menuiseries	Mastic vitrier	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 26887 7-2 n °15 - 1	P15	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	S102	Réalisation d'un sondage		S102 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint
R+2	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	S102	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S102		S102 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	S102	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S102		S102 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	SG111B	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG111	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG113	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG115	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG118	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG116	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG114B	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG114	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG112	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG110	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG108	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG106	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG104	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG102A	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG102	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG100	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG103	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG105	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG107	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif
R+1	SG109	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	PALIER 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °55 - 1	P55	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	PALIER 1	Menuiseries	Mastic vitrier	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 26887 7-2 n °55 - 1	P55	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	P59	Réalisation d'un prélevement	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °59 - 1	P59	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °59 - 1	P59	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	S318 (P59)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °59 - 1	P59	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	PALIER 1	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P60	Réalisation d'un prélevement	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S317 (P60)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	PALIER 1	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P61	Réalisation d'un prélevement	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °61 - 1	P61	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	PALIER 1	Menuiseries	Joint de structure	P62	Réalisation d'un prélevement	Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	002EX 26887 7-2 n °62 - 1	P62	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Menuiseries	Joint de structure	S189	Réalisation d'un sondage		S189 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint
RDC	SG//00/19 A	Menuiseries	Joint de structure	S189	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S189		S189 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	SG//00/19 A	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °91 - 1	P91	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EX 26887 7-2 n °91 - 1	P91	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301A	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P4 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301A	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002ER 288755
R+3	CIRCULATION 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 307	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Réalisation d'un sondage	Sur béton.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 307	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S19	Réalisation d'un sondage	Sur brique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P2 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 307	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S21	Réalisation d'un sondage	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 307	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S21	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S21	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 309	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Réalisation d'un sondage	Sur béton.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 309	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S23	Réalisation d'un sondage	Sur brique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 309	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S25	Réalisation d'un sondage	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P8 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 309	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P8 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 305	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Réalisation d'un sondage	Sur béton.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P9 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 305	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Réalisation d'un sondage	Sur brique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P10 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 305	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Réalisation d'un sondage	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P12 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 305	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S29	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P12 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 303	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Réalisation d'un sondage	Sur béton.	002EX 26887 7 n°1 - 1 - 002EX 26887 7 n°1 - 2				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P13 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 303	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S31	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P14 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 303	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S33	Réalisation d'un sondage	Sur dormant métallique.	002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P16 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 318	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1 - 002EX 26887 7 n°1 - 2				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002RC 00096

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 318	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002RC 000967
R+3	SG 318	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S35		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002RC 000967

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 318	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002RC 00096
R+3	SG 318	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P4 du dossier 002RC 00096

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	PALIER 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767
R+3	ESCALIER 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	ESCALIER 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767
R+1	SG117	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	ESCALIER 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767
R+2	PALIER 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	ESCALIER 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767
R+3	PALIER 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S41		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	ESCALIER 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S41		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767
R+1	SG117	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S41		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	ESCALIER 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S41		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767
R+2	PALIER 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S41		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P3 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG212	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Réalisation d'un sondage		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P8 du dossier 002UJ004767
R+2	SG212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Réalisation d'un sondage		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P9 du dossier 002UJ004767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P55 du dossier 002KL0 02419- 5
R+3	SG 302	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S54		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P55 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	WC	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S54		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P55 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 312	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P53 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 312	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Réalisation d'un sondage		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P51 du dossier 002KL002419-5
R+3	SG 312	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S58		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P51 du dossier 002KL002419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	CIRCULATION 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S58		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P51 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	CIRCULATION 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S58		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P51 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG201	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P18 du dossier 002KL0 02419- 5
R+3	SG 314	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S62	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P16 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 314	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S62		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P16 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 310	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S63	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P15 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 312	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S65	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P13 du dossier 002KL0 02419- 5
R+2	GT_1	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P12 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	GT 2.81M	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S67		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P12 du dossier 002KL0 02419- 5
R+3	SG 326	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S67		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P12 du dossier 002KL0 02419- 5
R+2	CIRCULATION 2	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur poteau.	002EX 26887 7-1 n°5 - 2	002EX 26887 7-1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 2	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur poteau.	002EX 26887 7-1 n°6 - 2	002EX 26887 7-1 n°6	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102A	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG108	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG112	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114B	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG116	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111B	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG109	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG107	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG101	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100 - SG102 - SG102A - SG104 - SG108 - SG110 - SG112 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101 - PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P8 - S81 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 26887 7-2 n°8 - 1	P8	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102A	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG106	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG112	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG116	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG100 - SG102 - SG102A - SG104 - SG106 - SG108 - SG110 - SG112 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9 - S80 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 26887 7-2 n°9 - 1	P9	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 26887 7-2 n °16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	GT 1.52M	Murs et cloisons	Joint de scellement	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °18 - 1	P18	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °20 - 1	P20	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 26887 7-2 n °20 - 1	P20	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 26887 7-2 n °20 - 1	P20	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 26887 7-2 n °20 - 1	P20	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	ESCALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1 - PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S290 - S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	ESCALIER 1 - PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S292 - S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 26887 7-2 n °21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG118	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	GT 2.81M	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °27 - 1	P27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	CIRCULATION 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °33 - 1	P33	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG220	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °35 - 1	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P56	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °56 - 1	P56	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	GT	Murs et cloisons	Joint de scellement	P57	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °57 - 1	P57	Enduit / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	GT	Murs et cloisons	Joint de scellement	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 26887 7-2 n °57 - 1	P57	Enduit / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 326	Murs et cloisons	Enduits ciment	P77	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °77 - 1	P77	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement	Sur mur brique	002EX 26887 7-2 n °82 - 1	P82	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	SG//00/19 B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Sur mur brique	002EX 26887 7-2 n °82 - 1	P82	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 B	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P83	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °83 - 1	P83	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 26887 7-2 n °83 - 1	P83	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 C	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement	Sur mur brique	002EX 26887 7-2 n °84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 C	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélevement	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélevement	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °86 - 1	P86	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	SG//00/19 A	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °86 - 1	P86	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °86 - 1	P86	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °86 - 1	P86	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A - SG//00/19 B	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86 - S184 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Sur mur béton	002EX 26887 7-2 n °86 - 1	P86	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301A	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P6 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S15		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P6 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301A	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S16	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P7 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S16	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S16		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P7 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301A	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S17	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P8 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S17		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P8 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 307	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 309	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P7 du dossier 002NT 000467
R+3	SG 305	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P11 du dossier 002NT 000467

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 303	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P15 du dossier 002NT 000467
R+3	PALIER 2	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	ESCALIER 2	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S39		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P1 du dossier 002UJ0 04767
R+2	ESCALIER 2	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P4 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 2	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S42		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002UJ0 04767
R+1	ESCALIER 2	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S42		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG117	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S42		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P4 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG212	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG210	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	CIRCULATION 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG201	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG204	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG203	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG205	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG208	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG207	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG209	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG211	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG213	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG215	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG214	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG216	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P6 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG212	Plafonds	Enduits ciment	S45	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG210	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG208	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG206	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG204	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG202	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	CIRCULATION 1	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG201	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG203	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG205	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG207	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG209	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG211	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG213	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG215	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG214	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P7 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG216	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P7 du dossier 002UJ004767
R+3	CIRCULATION 1	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Réalisation d'un sondage		002EX26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL002419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 303	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 305	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 307	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 309	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P14 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 318	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S66	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S43 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 316	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S66	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S66		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S43 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 304	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S66	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S66		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S43 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG218	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P10 du dossier 002KL0 02419-5
R+2	CIRCULATION 3	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S69		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P10 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG217	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S69		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P10 du dossier 002KL0 02419-5
R+2	SG219	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S69		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P10 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG118	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG116	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG114B	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG114	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG112	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG110	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG108	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG106	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG102A	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG100	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Couloir 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG101	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG105	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG107	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG109	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG111B	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG111	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG113	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	SG115	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur marquageSe référer aux sondage S11 du dossier 002KL0 02419-5
R+2	SG206	Plafonds	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment en sous face de dalle haute.	002EX 26887 7-1 n°1 - 2	002EX 26887 7-1 n°1	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG206	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur poutre principale.	002EX 26887 7-1 n°2 - 2	002EX 26887 7-1 n°2	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG206	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur poutre secondaire .	002EX 26887 7-1 n°3 - 2	002EX 26887 7-1 n°3	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG206	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit ciment sur poutre secondaire .	002EX 26887 7-1 n°3 - 2	002EX 26887 7-1 n°3	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102	Plafonds	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102A	Plafonds	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Plafonds	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG106	Plafonds	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG108	Plafonds	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Plafonds	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG112	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114	Plafonds	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG114B	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG116	Plafonds	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Plafonds	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Plafonds	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Plafonds	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG111B	Plafonds	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG109	Plafonds	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG107	Plafonds	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Plafonds	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Plafonds	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG101	Plafonds	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Couloir 4	Plafonds	Enduits plâtre	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102 - SG102A - SG104 - SG106 - SG108 - SG110 - SG112 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101 - Couloir 4	Plafonds	Enduits plâtre	S82 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 26887 7-2 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	PALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	ESCALIER 1 - PALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S104 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1 - PALIER 1	Plafonds	Enduits plâtre	S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 26887 7-2 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG118	Plafonds	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	HALL	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S113	Réalisation d'un sondage		S113 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2011

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	LOCAL MENAGE	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S113	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S113		S113 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2011
R+2	SG217	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117	Réalisation d'un sondage		S117 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2023
R+2	SG202	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S117		S117 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2023
R+2	SG206	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S118	Réalisation d'un sondage		S118 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2004
R+3	ESCALIER 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P63	Réalisation d'un prélevement		002EX26887 7-2 n °63 - 1	P63	Matériau / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	PALIER 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EX 26887 7-2 n °63 - 1	P63	Matériau / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 322	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EX 26887 7-2 n °63 - 1	P63	Matériau / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1 - SG 322	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S155 - S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EX 26887 7-2 n °63 - 1	P63	Matériau / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Réalisation d'un sondage		S156 - 1				Négatif sur document Éléments de 2025
R+3	WC	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S156		S156 - 1				Négatif sur document Éléments de 2025
R+3	SG 308	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S156		S156 - 1				Négatif sur document Éléments de 2025
R+3	SG 306	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S156		S156 - 1				Négatif sur document Éléments de 2025
R+3	SG 312	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S156		S156 - 1				Négatif sur document Éléments de 2025

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 310	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S179	Réalisation d'un sondage		S179 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2001
R+3	SG 314	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P79	Réalisation d'un prélevement		002EX26887 7-2 n °79 - 1	P79	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 B	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P81	Réalisation d'un prélevement		002EX26887 7-2 n °81 - 1	P81	Enduit - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EX26887 7-2 n °81 - 1	P81	Enduit - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EX26887 7-2 n °81 - 1	P81	Enduit - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EX26887 7-2 n °81 - 1	P81	Enduit - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S10	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 316	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P1 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P2 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P2 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 316	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P2 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Présence sur marquageSe référer aux prélèvements P3 du dossier 002ER 288755
R+3	SG 301	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		002EX 26887 7 n°1 - 1				Présence sur marquageSe référer aux prélèvements P3 du dossier 002ER 288755

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 316	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		002EX26887 7 n°1 - 1				Présence sur marquageSe référer aux prélèvements P3 du dossier 002ER288755
R+3	SG 318	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S38	Réalisation d'un sondage		002EX26887 7 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P5 du dossier 002RC000967

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG212	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S43	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002UJ0 04767
R+2	SG210	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002UJ0 04767

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P54 du dossier 002KL0 02419- 5
R+3	WC	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S55		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P54 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 311	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S55		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P54 du dossier 002KL0 02419-5
R+3	SG 312	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P52 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 312	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S59	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P50 du dossier 002KL0 02419- 5
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S59		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P50 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG219	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S60	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P49 du dossier 002KL0 02419- 5
R+2	SG217	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Réalisation d'un sondage	Beige	002EX 26887 7 n°1 - 1				Présen ce sur docum ent Se référer aux prélève ments P5 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG215	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72	Beige	002EX268877 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P5 du dossier 002KL002419-5
R+2	SG201	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72	Beige	002EX268877 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P5 du dossier 002KL002419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG211	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S73	Réalisation d'un sondage	Orange	002EX268877 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P4 du dossier 002KL002419-5
R+2	CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Réalisation d'un sondage		002EX268877 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002KL002419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG216	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002KL0 02419-5
R+2	SG214	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002KL0 02419-5
R+2	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P3 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG218	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Réalisation d'un sondage	Gris foncé	002EX268877 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002KL002419-5
R+2	CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S75	Gris foncé	002EX268877 n°1 - 1				Présence sur document Se référer aux prélèvements P2 du dossier 002KL002419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG206	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage sous moquette.	002EX 26887 7-1 n°4 - 2	002EX 26887 7-1 n°4	Colle / Peinture / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG203	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage sous moquette.	002EX 26887 7-1 n°4 - 2	002EX 26887 7-1 n°4	Colle / Peinture / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102A	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG106	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG112	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG114B	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG116	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111B	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG109	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG107	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG101	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Couloir 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102 - SG102A - SG104 - SG106 - SG108 - SG110 - SG112 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101 - Couloir 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 26887 7-2 n °12 - 1	P12	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102A	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG106	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG108	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG114	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114B	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG116	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG115	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG111B	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG109	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Couloir 4	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG107	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG101	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102 - SG102A - SG104 - SG106 - SG108 - SG110 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - Couloir 4 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S78 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S280 - S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 26887 7-2 n °13 - 1	P13	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG100	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102	Revêtement de sol	Ragréage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG102A	Revêtement de sol	Ragréage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG104	Revêtement de sol	Ragréage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG106	Revêtement de sol	Ragréage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG108	Revêtement de sol	Ragréage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG110	Revêtement de sol	Ragréage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG112	Revêtement de sol	Ragréage	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG114	Revêtement de sol	Ragréage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG114B	Revêtement de sol	Ragréage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG116	Revêtement de sol	Ragréage	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Revêtement de sol	Ragréage	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG113	Revêtement de sol	Ragréage	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111	Revêtement de sol	Ragréage	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG111B	Revêtement de sol	Ragréage	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG109	Revêtement de sol	Ragréage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG107	Revêtement de sol	Ragréage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG105	Revêtement de sol	Ragréage	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG103	Revêtement de sol	Ragréage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG101	Revêtement de sol	Ragréage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Couloir 4	Revêtement de sol	Ragréage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG102 - SG102A - SG104 - SG106 - SG108 - SG110 - SG112 - SG114 - SG114B - SG116 - SG115 - SG113 - SG111 - SG111B - SG109 - SG107 - SG105 - SG103 - SG101 - Couloir 4	Revêtement de sol	Ragréage	S77 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 26887 7-2 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG118	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Réalisation d'un sondage		S112 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	LOCAL MENAGE	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S112		S112 - 1				Négatif sur document Éléments récent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG220	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S112		S112 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	SG117	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	PALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	PALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 2 - PALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S302 - S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 2 - PALIER 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 26887 7-2 n °26 - 1	P26	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	GT 2.81M	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1 - PALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S306 - S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1 - PALIER 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S308 - S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 26887 7-2 n °29 - 1	P29	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	HALL	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EX 26887 7-2 n °30 - 1	P30	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	HALL	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 26887 7-2 n °30 - 1	P30	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	HALL	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 26887 7-2 n °30 - 1	P30	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG206	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °34 - 1	P34	Moquette - Fibreux Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG203	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 26887 7-2 n °34 - 1	P34	Moquette - Fibreux Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG202	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °36 - 1	P36	Revêtement - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG202	Revêtement de sol	Ragréage	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG204	Revêtement de sol	Ragréage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG205	Revêtement de sol	Ragréage	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG207	Revêtement de sol	Ragréage	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG209	Revêtement de sol	Ragréage	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG213	Revêtement de sol	Ragréage	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG204 - SG205 - SG207 - SG209 - SG213	Revêtement de sol	Ragréage	S121 - S127 - S130 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 26887 7-2 n °37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG202	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG204	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S122 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 26887 7-2 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG205	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S126 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 26887 7-2 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG207	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S128 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 26887 7-2 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG213	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S138 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 26887 7-2 n °38 - 1	P38	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG202	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °39 - 1	P39	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG204	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 26887 7-2 n °39 - 1	P39	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG205	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 26887 7-2 n °39 - 1	P39	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG207	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 26887 7-2 n °39 - 1	P39	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG204 - SG205 - SG207	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S123 - S125 - S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 26887 7-2 n °39 - 1	P39	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG201	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG209	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S131 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG211	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S132 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG215	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S139 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG217	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S140 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG218	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S143 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG216	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S144 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	SG214	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S145 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S146 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S147 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S148 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 26887 7-2 n °40 - 1	P40	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	SG204	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °41 - 1	P41	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 26887 7-2 n °41 - 1	P41	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG208	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P42	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °42 - 1	P42	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG208	Revêtement de sol	Ragréage	P43	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °43 - 1	P43	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG210	Revêtement de sol	Ragréage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 26887 7-2 n °43 - 1	P43	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG212	Revêtement de sol	Ragréage	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 26887 7-2 n °43 - 1	P43	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG210 - SG212	Revêtement de sol	Ragréage	S133 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 26887 7-2 n °43 - 1	P43	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG207	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °44 - 1	P44	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG210	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P45	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °45 - 1	P45	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG212	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 26887 7-2 n °45 - 1	P45	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG209	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °46 - 1	P46	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	SG211	Revêtement de sol	Ragréage	P47	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG215	Revêtement de sol	Ragréage	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG217	Revêtement de sol	Ragréage	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG218	Revêtement de sol	Ragréage	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG216	Revêtement de sol	Ragréage	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG214	Revêtement de sol	Ragréage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	CIRCULATION 3	Revêtement de sol	Ragréage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Ragréage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Ragréage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG215 - SG217 - SG218 - SG216 - SG214 - CIRCULATION 3 - CIRCULATION 2 - CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Ragréage	S141 - S142 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 26887 7-2 n °47 - 1	P47	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG213	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °48 - 1	P48	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG219	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P49	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °49 - 1	P49	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG219	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P50	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °50 - 1	P50	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG219	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P51	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °51 - 1	P51	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG216	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P53	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °53 - 1	P53	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	GT_1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P54	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °54 - 1	P54	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Réalisation d'un sondage		S157 - 1				Négatif sur document Élément récent
R+3	WC	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S157		S157 - 1				Négatif sur document Élément récent
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °64 - 1	P64 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °64 - 1	P64 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 301A	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °64 - 1	P64 Phase 3	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 304	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °65 - 1	P65 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 304	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °65 - 1	P65 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 304	Revêtement de sol	Ragréage	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Ragréage	S158 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 310	Revêtement de sol	Ragréage	S160 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 314	Revêtement de sol	Ragréage	S162 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 304	Revêtement de sol	Ragréage	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 2	Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Ragréage	S158 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 2	Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 310	Revêtement de sol	Ragréage	S160 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 2	Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 314	Revêtement de sol	Ragréage	S162 (P66)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 26887 7-2 n °66 - 1	P66 Phase 2	Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P67	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 310	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 314	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 310 - SG 314	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S159 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P67	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 310	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 314	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 310 - SG 314	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S159 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 26887 7-2 n °67 - 1	P67 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °68 - 1	P68 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 306	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °68 - 1	P68 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 308	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °69 - 1	P69 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 308	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °69 - 1	P69 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 308	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P70	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °70 - 1	P70	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P71	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 303	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S173 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 305	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S174 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 307	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S175 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 309	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S176 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 320	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S177 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S178 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 26887 7-2 n °71 - 1	P71	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Ragréage	P72	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °72 - 1	P72	Ragréage / Ragréage - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P73	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 310	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S163 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 314	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S164 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 312	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S165 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 316	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S166 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 322	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S170 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	SG 320	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S171 (P73)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 26887 7-2 n °73 - 1	P73	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+3	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Ragréage	P74	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 318	Revêtement de sol	Ragréage	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 311	Revêtement de sol	Ragréage	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 322	Revêtement de sol	Ragréage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 318 - SG 311 - SG 322	Revêtement de sol	Ragréage	S167 - S168 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Ragréage	P74	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 318	Revêtement de sol	Ragréage	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 311	Revêtement de sol	Ragréage	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 322	Revêtement de sol	Ragréage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 318 - SG 311 - SG 322	Revêtement de sol	Ragréage	S167 - S168 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 26887 7-2 n °74 - 1	P74 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 318	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P75	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °75 - 1	P75	Moquette / Colle - Fibreux Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 311	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P76	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °76 - 1	P76	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 322	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 26887 7-2 n °76 - 1	P76	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SG 326	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P78	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °78 - 1	P78	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG115	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P80	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °80 - 1	P80	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 C	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P88	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °88 - 1	P88	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	SG//00/19 B	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °89 - 1	P89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EX 26887 7-2 n °89 - 1	P89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P92	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °92 - 1	P92	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S48	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P60 du dossier 002KL0 02419- 5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 302	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P60 du dossier 002KL0 02419- 5
R+1	SG100	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °11 - 1	P11	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	PALIER 1 - ESCALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 1 - PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 1 - PALIER 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S296 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 26887 7-2 n °22 - 1	P22	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG118	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S110	Réalisation d'un sondage		S110 - 1				Négatif sur document Éléments récent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	LOCAL MENAGE	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S110	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S110		S110 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+2	SG220	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S110	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S110		S110 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	SG118	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S111	Réalisation d'un sondage		S111 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	LOCAL MENAGE	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S111	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S111		S111 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+2	SG220	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S111	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S111		S111 - 1				Négatif sur document Éléments récent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG117	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	SG117	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	ESCALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	PALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	PALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG117 - ESCALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	ESCALIER 2 - PALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S298 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	ESCALIER 2 - PALIER 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S300 - S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 26887 7-2 n °25 - 1	P25	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Réalisation d'un prélevement	Joint de carrelage	002EX 26887 7-2 n °31 - 1	P31	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Joint de carrelage	002EX 26887 7-2 n °31 - 1	P31	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Joint de carrelage	002EX 26887 7-2 n °31 - 1	P31	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Joint de carrelage	002EX 26887 7-2 n °31 - 1	P31	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °32 - 1	P32	Colle / Matériau / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 26887 7-2 n °32 - 1	P32	Colle / Matériau / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 26887 7-2 n °32 - 1	P32	Colle / Matériau / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	HALL	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 26887 7-2 n °32 - 1	P32	Colle / Matériau / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	SG219	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °52 - 1	P52	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	SG219	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX 26887 7-2 n °52 - 1	P52	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 C	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °87 - 1	P87 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 C	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °87 - 1	P87 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 B	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °90 - 1	P90	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19 A	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 26887 7-2 n °90 - 1	P90	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	SG//00/19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 26887 7-2 n °90 - 1	P90	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	SG//00/19 A	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S187 - S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 26887 7-2 n °90 - 1	P90	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	GT_1	Conduit eau	Calorifugeage	S68	Réalisation d'un sondage		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P11 du dossier 002KL0 02419-5
R+1	GT 2.81M	Conduit eau	Calorifugeage	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur document Se référer aux prélèvements P11 du dossier 002KL0 02419-5

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 326	Conduit eau	Calorifugeage	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		002EX 26887 7 n°1 - 1				Négatif sur docum ent Se référer aux prélève ments P11 du dossier 002KL0 02419- 5
R+1	GT 1.52M	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	GT 1.52M	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	GT	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	GT_1	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	GT	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SG 326	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	GT - GT_1	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S284 - S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	GT - SG 326	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S285 - S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 26887 7-2 n °17 - 1	P17	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	GT	Conduit air	Calorifugeage	P58	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °58 - 1	P58	Toile - Souple Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	SG100	Evier	Tampon bitumineux	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX 26887 7-2 n °10 - 1	P10	Matériau / Tampon - Souple / Bitumineux Fibreux - Translucide / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P62	Menuiseries	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	PALIER 1	1,92 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Façades
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2




Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	RDC entièrement désamianté

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX268877-2




Légende

	P61 : Joint détanchéïté
	P62 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX268877-2

Légende


	P60 : Joint détanchéïté
	P59 : Joint de structure



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX268877-2




Légende

	S72: Dalles plastiques
	P40 : Colle bitumeuse
	P38 : Colle bitumeuse
	S73: Dalles plastiques
	P46 : Dalles plastiques
	S75: Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX268877-2




Légende

	P71 : Dalles plastiques
	S38: Colles de revêtement de sol
	S12: Ragréage
	P60 : Joint détanchéïté
	P73 : Colle bitumeuse
	P66 : Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris
	P59 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+3 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX268877-2




Légende

	P60 : Joint détanchéïté
	P59 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX268877-2




Légende

	P71 : Dalles plastiques
	S38: Colles de revêtement de sol
	S12: Ragréage
	P73 : Colle bitumeuse
	P66 : Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX268877-2



Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BOULEVARD JEANNE DARC 21079 DIJON	7 Services Economiques et Techniques	30/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX268877-2 n°7 - 1 (P7)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°8 - 1 (P8)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°9 - 1 (P9)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°10 - 1 (P10)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°11 - 1 (P11)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°12 - 1 (P12)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°13 - 1 (P13)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°14 - 1 (P14)	R+1 - SG100	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°15 - 1 (P15)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°16 - 1 (P16)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°17 - 1 (P17)	R+1 - GT 1.52M	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°18 - 1 (P18)	R+1 - GT 1.52M	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°19 - 1 (P19)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°20 - 1 (P20)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°21 - 1 (P21)	R+1 - ESCALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°22 - 1 (P22)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°23 - 1 (P23)	R+1 - SG118	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°24 - 1 (P24)	R+1 - SG118	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°25 - 1 (P25)	R+1 - SG117	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°26 - 1 (P26)	R+1 - SG117	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°27 - 1 (P27)	R+1 - GT 2.81M	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°28 - 1 (P28)	R+1 - GT 2.81M	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°29 - 1 (P29)	R+1 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°30 - 1 (P30)	R+1 - HALL	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°31 - 1 (P31)	R+1 - HALL	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°32 - 1 (P32)	R+1 - HALL	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°61 - 1 (P61)	R+1 - PALIER 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°62 - 1 (P62)	R+1 - PALIER 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°80 - 1 (P80)	R+1 - SG115	Prélevement négatif
	R+1 - SG111B	I1
002EX268877 n°1 - 1 (S76)	R+1 - SG118	Absence sur marquage du materiau
S102 - 1 (S102)	R+1 - PALIER 1	Absence sur présentation de documents
S110 - 1 (S110)	R+1 - SG118	Absence sur présentation de documents
S111 - 1 (S111)	R+1 - SG118	Absence sur présentation de documents
S112 - 1 (S112)	R+1 - SG118	Absence sur présentation de documents
S113 - 1 (S113)	R+1 - HALL	Absence sur marquage du materiau
002EX268877-1 n°1 - 2 (P1)	R+2 - SG206	Prélevement négatif
002EX268877-1 n°2 - 2 (P2)	R+2 - SG206	Prélevement négatif
002EX268877-1 n°3 - 2 (P3)	R+2 - SG206	Prélevement négatif
002EX268877-1 n°4 - 2 (P4)	R+2 - SG206	Prélevement négatif
002EX268877-1 n°5 - 2 (P5)	R+2 - CIRCULATION 2	Prélevement négatif
002EX268877-1 n°6 - 2 (P6)	R+2 - CIRCULATION 2	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°33 - 1 (P33)	R+2 - CIRCULATION 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°34 - 1 (P34)	R+2 - SG206	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°35 - 1 (P35)	R+2 - SG220	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°36 - 1 (P36)	R+2 - SG202	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°37 - 1 (P37)	R+2 - SG202	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°38 - 1 (P38)	R+2 - SG202	Prélevement positif
002EX268877-2 n°39 - 1 (P39)	R+2 - SG202	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°40 - 1 (P40)	R+2 - SG201	Prélevement positif
002EX268877-2 n°41 - 1 (P41)	R+2 - SG204	Prélevement négatif

002EX268877-2 n°42 - 1 (P42)	R+2 - SG208	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°43 - 1 (P43)	R+2 - SG208	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°44 - 1 (P44)	R+2 - SG207	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°45 - 1 (P45)	R+2 - SG210	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°46 - 1 (P46)	R+2 - SG209	Prélevement positif
002EX268877-2 n°47 - 1 (P47)	R+2 - SG211	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°48 - 1 (P48)	R+2 - SG213	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°49 - 1 (P49)	R+2 - SG219	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°50 - 1 (P50)	R+2 - SG219	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°51 - 1 (P51)	R+2 - SG219	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°52 - 1 (P52)	R+2 - SG219	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°53 - 1 (P53)	R+2 - SG216	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°54 - 1 (P54)	R+2 - GT_1	Prélevement négatif
002EX268877 n°1 - 1 (S42)	R+2 - ESCALIER 2	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S43)	R+2 - SG212	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S44)	R+2 - SG212	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S45)	R+2 - SG212	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S46)	R+2 - SG212	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S47)	R+2 - SG212	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S60)	R+2 - SG219	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S61)	R+2 - SG201	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S67)	R+2 - GT_1	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S68)	R+2 - GT_1	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S69)	R+2 - SG218	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S72)	R+2 - SG217	Présence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S73)	R+2 - SG211	Présence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S74)	R+2 - CIRCULATION 3	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S75)	R+2 - SG218	Présence sur présentation de documents
S117 - 1 (S117)	R+2 - SG217	Absence sur marquage du materiau
S118 - 1 (S118)	R+2 - SG206	Absence sur marquage du materiau
002EX268877-2 n°55 - 1 (P55)	R+3 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°56 - 1 (P56)	R+3 - PALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°57 - 1 (P57)	R+3 - GT	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°58 - 1 (P58)	R+3 - GT	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°59 - 1 (P59)	R+3 - PALIER 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°60 - 1 (P60)	R+3 - PALIER 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°63 - 1 (P63)	R+3 - ESCALIER 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°64 - 1 (P64)	R+3 - SG 301A	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°65 - 1 (P65)	R+3 - SG 304	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°66 - 1 (P66)	R+3 - SG 304	Prélevement positif
002EX268877-2 n°67 - 1 (P67)	R+3 - SG 306	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°68 - 1 (P68)	R+3 - SG 306	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°69 - 1 (P69)	R+3 - SG 308	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°70 - 1 (P70)	R+3 - SG 308	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°71 - 1 (P71)	R+3 - CIRCULATION 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°72 - 1 (P72)	R+3 - CIRCULATION 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°73 - 1 (P73)	R+3 - CIRCULATION 1	Prélevement positif
002EX268877-2 n°74 - 1 (P74)	R+3 - CIRCULATION 1	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°75 - 1 (P75)	R+3 - SG 318	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°76 - 1 (P76)	R+3 - SG 311	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°77 - 1 (P77)	R+3 - SG 326	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°78 - 1 (P78)	R+3 - SG 326	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°79 - 1 (P79)	R+3 - SG 314	Prélevement négatif
002EX268877 n°1 - 1 (S10)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S11)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S12)	R+3 - SG 301A	Présence sur marquage du matériau

002EX268877 n°1 - 1 (S13)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S14)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S15)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S16)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S17)	R+3 - SG 301A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S18)	R+3 - SG 307	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S19)	R+3 - SG 307	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S20)	R+3 - SG 307	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S21)	R+3 - SG 307	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S22)	R+3 - SG 309	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S23)	R+3 - SG 309	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S24)	R+3 - SG 309	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S25)	R+3 - SG 309	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S26)	R+3 - SG 305	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S27)	R+3 - SG 305	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S28)	R+3 - SG 305	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S29)	R+3 - SG 305	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S30)	R+3 - SG 303	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 2 (S30)	R+3 - SG 303	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S31)	R+3 - SG 303	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S32)	R+3 - SG 303	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S33)	R+3 - SG 303	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S34)	R+3 - SG 318	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 2 (S34)	R+3 - SG 318	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S35)	R+3 - SG 318	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S36)	R+3 - SG 318	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S37)	R+3 - SG 318	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S38)	R+3 - SG 318	Présence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S39)	R+3 - PALIER 2	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S40)	R+3 - PALIER 2	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S41)	R+3 - ESCALIER 2	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S48)	R+3 - SG 302	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S54)	R+3 - SG 302	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S55)	R+3 - SG 302	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S56)	R+3 - SG 312	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S57)	R+3 - SG 312	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S58)	R+3 - SG 312	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S59)	R+3 - SG 312	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S62)	R+3 - SG 314	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S63)	R+3 - SG 310	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S64)	R+3 - CIRCULATION 1	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S65)	R+3 - SG 312	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S66)	R+3 - SG 318	Absence sur marquage du materiau
S156 - 1 (S156)	R+3 - SG 302	Absence sur présentation de documents
S157 - 1 (S157)	R+3 - SG 302	Absence sur présentation de documents
S179 - 1 (S179)	R+3 - SG 310	Absence sur marquage du materiau
002EX268877-2 n°81 - 1 (P81)	RDC - SG//00/19 B	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°82 - 1 (P82)	RDC - SG//00/19 B	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°83 - 1 (P83)	RDC - SG//00/19 B	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°84 - 1 (P84)	RDC - SG//00/19 C	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°85 - 1 (P85)	RDC - SG//00/19 C	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°86 - 1 (P86)	RDC - SG//00/19 A	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°87 - 1 (P87)	RDC - SG//00/19 C	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°88 - 1 (P88)	RDC - SG//00/19 C	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°89 - 1 (P89)	RDC - SG//00/19 B	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°90 - 1 (P90)	RDC - SG//00/19 B	Prélevement négatif


002EX268877-2 n°91 - 1 (P91)	RDC - SG//00/19 A	Prélevement négatif
002EX268877-2 n°92 - 1 (P92)	RDC - SG//00/19	Prélevement négatif
S189 - 1 (S189)	RDC - SG//00/19 A	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S2)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S3)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S4)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S5)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S6)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S7)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S8)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents
002EX268877 n°1 - 1 (S9)	Toiture - Toiture	Absence sur présentation de documents



002EX268877-1 n°1 - 2 (P1) - R+2 - SG206



002EX268877-1 n°2 - 2 (P2) - R+2 - SG206



002EX268877-1 n°3 - 2 (P3) - R+2 - SG206



002EX268877-1 n°4 - 2 (P4) - R+2 - SG206



002EX268877-1 n°5 - 2 (P5) - R+2 - CIRCULATION 2



002EX268877-1 n°6 - 2 (P6) - R+2 - CIRCULATION 2



002EX268877-2 n°7 - 1 (P7) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°8 - 1 (P8) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°9 - 1 (P9) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°10 - 1 (P10) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°11 - 1 (P11) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°12 - 1 (P12) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°13 - 1 (P13) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°14 - 1 (P14) - R+1 - SG100



002EX268877-2 n°15 - 1 (P15) - R+1 - PALIER 1



002EX268877-2 n°16 - 1 (P16) - R+1 - PALIER 1




002EX268877-2 n°17 - 1 (P17) - R+1 - GT 1.52M



002EX268877-2 n°18 - 1 (P18) - R+1 - GT 1.52M



002EX268877-2 n°19 - 1 (P19) - R+1 - PALIER 1




002EX268877-2 n°20 - 1 (P20) - R+1 - PALIER 1




002EX268877-2 n°21 - 1 (P21) - R+1 - ESCALIER 1



002EX268877-2 n°22 - 1 (P22) - R+1 - PALIER 1



002EX268877-2 n°23 - 1 (P23) - R+1 - SG118



002EX268877-2 n°24 - 1 (P24) - R+1 - SG118



002EX268877-2 n°25 - 1 (P25) - R+1 - SG117



002EX268877-2 n°26 - 1 (P26) - R+1 - SG117



002EX268877-2 n°27 - 1 (P27) - R+1 - GT 2.81M



002EX268877-2 n°28 - 1 (P28) - R+1 - GT 2.81M



002EX268877-2 n°29 - 1 (P29) - R+1 - PALIER 1



002EX268877-2 n°30 - 1 (P30) - R+1 - HALL




002EX268877-2 n°31 - 1 (P31) - R+1 - HALL



002EX268877-2 n°32 - 1 (P32) - R+1 - HALL




002EX268877-2 n°33 - 1 (P33) - R+2 - CIRCULATION 1




002EX268877-2 n°34 - 1 (P34) - R+2 - SG206




002EX268877-2 n°35 - 1 (P35) - R+2 - SG220




002EX268877-2 n°36 - 1 (P36) - R+2 - SG202



002EX268877-2 n°37 - 1 (P37) - R+2 - SG202



002EX268877-2 n°38 - 1 (P38) - R+2 - SG202



002EX268877-2 n°39 - 1 (P39) - R+2 - SG202



002EX268877-2 n°40 - 1 (P40) - R+2 - SG201



002EX268877-2 n°41 - 1 (P41) - R+2 - SG204




002EX268877-2 n°42 - 1 (P42) - R+2 - SG208



002EX268877-2 n°43 - 1 (P43) - R+2 - SG208



002EX268877-2 n°44 - 1 (P44) - R+2 - SG207



002EX268877-2 n°45 - 1 (P45) - R+2 - SG210



002EX268877-2 n°46 - 1 (P46) - R+2 - SG209



002EX268877-2 n°47 - 1 (P47) - R+2 - SG211



002EX268877-2 n°48 - 1 (P48) - R+2 - SG213



002EX268877-2 n°49 - 1 (P49) - R+2 - SG219



002EX268877-2 n°50 - 1 (P50) - R+2 - SG219




002EX268877-2 n°51 - 1 (P51) - R+2 - SG219



002EX268877-2 n°52 - 1 (P52) - R+2 - SG219



002EX268877-2 n°53 - 1 (P53) - R+2 - SG216



002EX268877-2 n°54 - 1 (P54) - R+2 - GT_1



002EX268877-2 n°55 - 1 (P55) - R+3 - PALIER 1



002EX268877-2 n°56 - 1 (P56) - R+3 - PALIER 1



002EX268877-2 n°57 - 1 (P57) - R+3 - GT



002EX268877-2 n°58 - 1 (P58) - R+3 - GT



002EX268877-2 n°59 - 1 (P59) - R+3 - PALIER 1



002EX268877-2 n°60 - 1 (P60) - R+3 - PALIER 1



002EX268877-2 n°61 - 1 (P61) - R+1 - PALIER 1



002EX268877-2 n°62 - 1 (P62) - R+1 - PALIER 1




002EX268877-2 n°63 - 1 (P63) - R+3 - ESCALIER 1



002EX268877-2 n°64 - 1 (P64) - R+3 - SG 301A



002EX268877-2 n°65 - 1 (P65) - R+3 - SG 304



002EX268877-2 n°66 - 1 (P66) - R+3 - SG 304



002EX268877-2 n°67 - 1 (P67) - R+3 - SG 306



002EX268877-2 n°68 - 1 (P68) - R+3 - SG 306



002EX268877-2 n°69 - 1 (P69) - R+3 - SG 308



002EX268877-2 n°70 - 1 (P70) - R+3 - SG 308



002EX268877-2 n°71 - 1 (P71) - R+3 - CIRCULATION 1



002EX268877-2 n°72 - 1 (P72) - R+3 - CIRCULATION 1



002EX268877-2 n°73 - 1 (P73) - R+3 - CIRCULATION 1



002EX268877-2 n°74 - 1 (P74) - R+3 - CIRCULATION 1



002EX268877-2 n°75 - 1 (P75) - R+3 - SG 318



002EX268877-2 n°76 - 1 (P76) - R+3 - SG 311



002EX268877-2 n°77 - 1 (P77) - R+3 - SG 326



002EX268877-2 n°78 - 1 (P78) - R+3 - SG 326




002EX268877-2 n°79 - 1 (P79) - R+3 - SG 314



002EX268877-2 n°80 - 1 (P80) - R+1 - SG115



002EX268877-2 n°81 - 1 (P81) - RDC - SG//00/19 B



002EX268877-2 n°82 - 1 (P82) - RDC - SG//00/19 B



002EX268877-2 n°83 - 1 (P83) - RDC - SG//00/19 B



002EX268877-2 n°84 - 1 (P84) - RDC - SG//00/19 C



002EX268877-2 n°85 - 1 (P85) - RDC - SG//00/19 C



002EX268877-2 n°86 - 1 (P86) - RDC - SG//00/19 A



002EX268877-2 n°87 - 1 (P87) - RDC - SG//00/19 C



002EX268877-2 n°88 - 1 (P88) - RDC - SG//00/19 C



002EX268877-2 n°89 - 1 (P89) - RDC - SG//00/19 B



002EX268877-2 n°90 - 1 (P90) - RDC - SG//00/19 B



002EX268877-2 n°91 - 1 (P91) - RDC - SG//00/19 A



002EX268877-2 n°92 - 1 (P92) - RDC - SG//00/19



I1 - 1 - R+1 - SG111B



002EX268877 n°1 - 1 (S2) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S3) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S4) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S5) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S6) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S7) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S8) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S9) - Toiture - Toiture



002EX268877 n°1 - 1 (S10) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S11) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S12) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S13) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S14) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S15) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S16) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S17) - R+3 - SG 301A



002EX268877 n°1 - 1 (S18) - R+3 - SG 307



002EX268877 n°1 - 1 (S19) - R+3 - SG 307



002EX268877 n°1 - 1 (S20) - R+3 - SG 307



002EX268877 n°1 - 1 (S21) - R+3 - SG 307



002EX268877 n°1 - 1 (S22) - R+3 - SG 309



002EX268877 n°1 - 1 (S23) - R+3 - SG 309



002EX268877 n°1 - 1 (S24) - R+3 - SG 309



002EX268877 n°1 - 1 (S25) - R+3 - SG 309



002EX268877 n°1 - 1 (S26) - R+3 - SG 305



002EX268877 n°1 - 1 (S27) - R+3 - SG 305



002EX268877 n°1 - 1 (S28) - R+3 - SG 305



002EX268877 n°1 - 1 (S29) - R+3 - SG 305



002EX268877 n°1 - 1 (S30) - R+3 - SG 303



002EX268877 n°1 - 2 (S30) - R+3 - SG 303



002EX268877 n°1 - 1 (S31) - R+3 - SG 303



002EX268877 n°1 - 1 (S32) - R+3 - SG 303




002EX268877 n°1 - 1 (S33) - R+3 - SG 303




002EX268877 n°1 - 1 (S34) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 2 (S34) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 1 (S35) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 1 (S36) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 1 (S37) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 1 (S38) - R+3 - SG 318




002EX268877 n°1 - 1 (S39) - R+3 - PALIER 2



002EX268877 n°1 - 1 (S40) - R+3 - PALIER 2



002EX268877 n°1 - 1 (S41) - R+3 - ESCALIER 2



002EX268877 n°1 - 1 (S42) - R+2 - ESCALIER 2



002EX268877 n°1 - 1 (S43) - R+2 - SG212



002EX268877 n°1 - 1 (S44) - R+2 - SG212



002EX268877 n°1 - 1 (S45) - R+2 - SG212



002EX268877 n°1 - 1 (S46) - R+2 - SG212



002EX268877 n°1 - 1 (S47) - R+2 - SG212



002EX268877 n°1 - 1 (S48) - R+3 - SG 302



002EX268877 n°1 - 1 (S54) - R+3 - SG 302



002EX268877 n°1 - 1 (S55) - R+3 - SG 302



002EX268877 n°1 - 1 (S56) - R+3 - SG 312



002EX268877 n°1 - 1 (S57) - R+3 - SG 312



002EX268877 n°1 - 1 (S58) - R+3 - SG 312



002EX268877 n°1 - 1 (S59) - R+3 - SG 312



002EX268877 n°1 - 1 (S60) - R+2 - SG219



002EX268877 n°1 - 1 (S61) - R+2 - SG201



002EX268877 n°1 - 1 (S62) - R+3 - SG 314



002EX268877 n°1 - 1 (S63) - R+3 - SG 310



002EX268877 n°1 - 1 (S64) - R+3 - CIRCULATION 1




002EX268877 n°1 - 1 (S65) - R+3 - SG 312



002EX268877 n°1 - 1 (S66) - R+3 - SG 318



002EX268877 n°1 - 1 (S67) - R+2 - GT_1



002EX268877 n°1 - 1 (S68) - R+2 - GT_1



002EX268877 n°1 - 1 (S69) - R+2 - SG218



002EX268877 n°1 - 1 (S72) - R+2 - SG217



002EX268877 n°1 - 1 (S73) - R+2 - SG211



002EX268877 n°1 - 1 (S74) - R+2 - CIRCULATION 3




002EX268877 n°1 - 1 (S75) - R+2 - SG218



002EX268877 n°1 - 1 (S76) - R+1 - SG118



S102 - 1 (S102) - R+1 - PALIER 1



S110 - 1 (S110) - R+1 - SG118



S111 - 1 (S111) - R+1 - SG118



S112 - 1 (S112) - R+1 - SG118



S113 - 1 (S113) - R+1 - HALL



S117 - 1 (S117) - R+2 - SG217



S118 - 1 (S118) - R+2 - SG206



S156 - 1 (S156) - R+3 - SG 302



S157 - 1 (S157) - R+3 - SG 302



S179 - 1 (S179) - R+3 - SG 310



S189 - 1 (S189) - RDC - SG//00/19 A

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EX268877-1 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton - Dur - Gris - Enduit ciment en sous face de dalle haute.	R+2 - SG206	
002EX268877-1 n°2	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Béton - Dur - Gris - Enduit ciment sur poutre principale.	R+2 - SG206	
002EX268877-1 n°3	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Béton - Dur - Gris - Enduit ciment sur poutre secondaire.	R+2 - SG206	
002EX268877-1 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Jaune / Rose / Gris - Colle jaune + ragréage sous moquette.	R+2 - SG206	
002EX268877-1 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur poteau.	R+2 - CIRCULATION 2	
002EX268877-1 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Béton - Dur - Gris - Enduit ciment sur poteau.	R+2 - CIRCULATION 2	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - SG100	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - SG100	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - SG100	
P10	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau / Tampon - Souple / Bitumineux Fibreux - Translucide / Noir	R+1 - SG100	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Blanc	R+1 - SG100	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+1 - SG100	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carton / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Rose	R+1 - SG100
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	R+1 - SG100
P15	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Blanc	R+1 - PALIER 1
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	R+1 - PALIER 1
P17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	R+1 - GT 1.52M
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R+1 - GT 1.52M
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	R+1 - PALIER 1
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - PALIER 1
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - ESCALIER 1
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Carton / Colle - Effritable / Souple Fibreux / Dur - Blanc / Marron / Blanc	R+1 - PALIER 1
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+1 - SG118
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Beige / Blanc	R+1 - SG118
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	R+1 - SG117
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R+1 - SG117
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R+1 - GT 2.81M
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R+1 - GT 2.81M
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R+1 - PALIER 1
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - HALL

P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Joint de carrelage	R+1 - HALL
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	R+1 - HALL
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+2 - CIRCULATION 1
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Fibreux Souple - Vert	R+2 - SG206
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - SG220
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Jaune	R+2 - SG202
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Marron	R+2 - SG202
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	R+2 - SG202
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	R+2 - SG202
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Beige	R+2 - SG201
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Jaune	R+2 - SG204
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	R+2 - SG208
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+2 - SG208
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+2 - SG207
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+2 - SG210
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	R+2 - SG209
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	R+2 - SG211

P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Blanc	R+2 - SG213
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Gris / Marron	R+2 - SG219
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Marron / Marron	R+2 - SG219
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris	R+2 - SG219
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - SG219
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+2 - SG216
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R+2 - GT_1
P55	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	R+3 - PALIER 1
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	R+3 - PALIER 1
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Rouge	R+3 - GT
P58	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Toile - Souple Fibreux - Gris Blanc	R+3 - GT
P59	Façades	Menuiseries	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	R+3 - PALIER 1
P60	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Beige - Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	R+3 - PALIER 1
P61	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Beige - Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	R+1 - PALIER 1
P62	Façades	Menuiseries	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Entre le mur pierre et le mur en pavé de verre.	R+1 - PALIER 1

P63	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	R+3 - ESCALIER 1
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Vert	R+3 - SG 301A
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+3 - SG 301A
P64 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris	R+3 - SG 301A
P65 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	R+3 - SG 304
P65 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+3 - SG 304
P66 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	R+3 - SG 304
P66 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Revêtement - Effritable / Dur - Violet / Gris	R+3 - SG 304
P67 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Gris	R+3 - SG 306
P67 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+3 - SG 306
P68 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	R+3 - SG 306
P68 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+3 - SG 306
P69 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	R+3 - SG 308
P69 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	R+3 - SG 308
P70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	R+3 - SG 308
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+3 - CIRCULATION 1
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ragréage - Effritable / Dur - Rose / Gris	R+3 - CIRCULATION 1
P73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	R+3 - CIRCULATION 1
P74 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	R+3 - CIRCULATION 1
P74 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	R+3 - CIRCULATION 1
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Colle - Fibreux Souple / Souple - Gris / Jaune	R+3 - SG 318

P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	R+3 - SG 311
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	R+3 - SG 326
P78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	R+3 - SG 326
P79	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+3 - SG 314
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - SG115
P81	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Dur - Blanc	RDC - SG//00/19 B
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Sur mur brique	RDC - SG//00/19 B
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - SG//00/19 B
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Sur mur brique	RDC - SG//00/19 C
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Sur mur béton	RDC - SG//00/19 C
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Sur mur béton	RDC - SG//00/19 A
P87 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	RDC - SG//00/19 C
P87 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	RDC - SG//00/19 C
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - SG//00/19 C
P89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - SG//00/19 B
P90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - SG//00/19 B
P91	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	RDC - SG//00/19 A
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - SG//00/19

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012026853129**
Adresse	Commande : 002EX268877-1 Affaire : 7 Services Economiques et Techniques 5 BOULEVARD JEANNE D'ARC 21079 DIJON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 29/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026853129
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX268877-1_001

Référence labo	PM07878898
Date du prélèvement	27/05/2026
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG206
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment en sous face de dalle haute.

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/05/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX268877-1_002

Référence labo	PM07878899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	29/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG206		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur poutre principale.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-1_003

Référence labo	PM07878900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	29/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG206		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur poutre secondaire.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026853129
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-1_004

Référence labo	PM07878901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	29/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG206		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage sous moquette.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
	2	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie, la diffraction électronique.

Référence échantillon : 002EX268877-1_005

Référence labo	PM07878902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	29/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 2		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur poteau.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026853129
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-1_006

Référence labo	PM07878903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	29/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 2		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur poteau.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012026853129

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 6 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 6/6

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Imen Mansour



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026349549**
Adresse	Commande : 002EX268877-2 Affaire : 7 Services Economiques et Techniques 5 BOULEVARD JEANNE D'ARC 21079 DIJON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 26/06/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026349549
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX268877-2_007

Référence labo	42PM02868060
Date du prélèvement	17/06/2026
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	25/06/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_008

Référence labo	42PM02868061	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_009

Référence labo	42PM02868062	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_010

Référence labo	42PM02868063	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Translucide	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	RPM	Non détecté
	2	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026349549
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-2_011

Référence labo	42PM02868064	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX268877-2_012

Référence labo	42PM02868065	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_013

Référence labo	42PM02868066	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_014

Référence labo	42PM02868067	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_015

Référence labo	42PM02868068	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026349549
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-2_016

Référence labo	42PM02868069	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_017

Référence labo	42PM02868070	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT 1.52M		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Laine Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_018

Référence labo	42PM02868071	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT 1.52M		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_019

Référence labo	42PM02868072	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_020

Référence labo	42PM02868073	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_021

Référence labo	42PM02868074	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - ESCALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_022

Référence labo	42PM02868075	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Colle Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_023

Référence labo	42PM02868076	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG118		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_024

Référence labo	42PM02868077	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG118		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_025

Référence labo	42PM02868078	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG117		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_026

Référence labo	42PM02868079	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG117		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_027

Référence labo	42PM02868080	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT 2.81M		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_028

Référence labo	42PM02868081	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT 2.81M		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_029

Référence labo	42PM02868082	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_030

Référence labo	42PM02868083	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - HALL		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_031

Référence labo	42PM02868084	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - HALL		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de carrelage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_032

Référence labo	42PM02868085	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - HALL		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_033

Référence labo	42PM02868086	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Carton / Souple Fibreux / Marron sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_034

Référence labo	42PM02868087	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	24/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG206		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Fibreux Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Souple Vert	2	2	FPB	-	-	-	-	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX268877-2_035

Référence labo	42PM02868088	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG220		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_036

Référence labo	42PM02868089	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG202		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX268877-2_037

Référence labo	42PM02868090	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG202		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_038

Référence labo	42PM02868091	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG202		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026349549
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-2_039

Référence labo	42PM02868092	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG202		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_040

Référence labo	42PM02868093	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG201		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_041

Référence labo	42PM02868094	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG204		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_042

Référence labo	42PM02868095	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG208		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_043

Référence labo	42PM02868096	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG208		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_044

Référence labo	42PM02868097	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG207		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX268877-2_045

Référence labo	42PM02868098	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG210		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX268877-2_046

Référence labo	42PM02868099	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_047

Référence labo	42PM02868100	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG211		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_048

Référence labo	42PM02868101	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG213		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_049

Référence labo	42PM02868102	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG219		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Fibreux Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_050

Référence labo	42PM02868103	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG219		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_051

Référence labo	42PM02868104	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG219		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX268877-2_052

Référence labo	42PM02868105	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG219		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002EX268877-2_053

Référence labo	42PM02868106	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG216		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_054

Référence labo	42PM02868107	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT_1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_055

Référence labo	42PM02868108	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_056

Référence labo	42PM02868109	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_057

Référence labo	42PM02868110	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Rouge	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_058

Référence labo	42PM02868111	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	24/06/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Toile		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - GT		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Gris Blanc	2	2	VLJ	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_059

Référence labo	42PM02868112	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	3	3	PJB	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Joint Souple Beige

Référence échantillon : 002EX268877-2_060

Référence labo	42PM02868113	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	RSG	Chrysotile ●
	2	Mastic Résineux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EX268877-2_061

Référence labo	42PM02868114	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	RSG	Chrysotile ●
	2	Mastic Résineux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_062

Référence labo	42PM02868115	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - PALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Joint Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	RSG	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Mastic Résineux Beige

Référence échantillon : 002EX268877-2_063

Référence labo	42PM02868116	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - ESCALIER 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Matériau Souple Fibreux Translucide	2	2	VLJ					
	3	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_064

Référence labo	42PM02868117	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 301A		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Vert	2	2	VLJ	-	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
3	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_065

Référence labo	42PM02868118	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 304		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_066

Référence labo	42PM02868119	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 304		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	1	RSG	Chrysotile	●
	4	Revêtement Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3. Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026349549
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX268877-2_067

Référence labo	42PM02868120	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 306		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Souple Fibreux Gris	2	2	VLJ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX268877-2_068

Référence labo	42PM02868121	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 306		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Souple Fibreux Bleu	2	2	VLJ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX268877-2_069

Référence labo	42PM02868122	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 308		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Bleu	2	2	VLJ	-	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX268877-2_070

Référence labo	42PM02868123	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 308		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Ragréage Dur Rose, Ragréage Dur Gris, Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EX268877-2_071

Référence labo	42PM02868124	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	2	PJB	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EX268877-2_072

Référence labo	42PM02868125	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_073

Référence labo	42PM02868126	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	FGA	Chrysotile	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002EX268877-2_074

Référence labo	42PM02868127	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - CIRCULATION 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX268877-2_075

Référence labo	42PM02868128	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 318		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris	1	1	VLJ	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_076

Référence labo	42PM02868129	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 311		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX268877-2_077

Référence labo	42PM02868130	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 326		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_078

Référence labo	42PM02868131	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 326		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_079

Référence labo	42PM02868132	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	25/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	VLJ	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_080

Référence labo	42PM02868133	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG115		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_081

Référence labo	42PM02868134	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 B		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_082

Référence labo	42PM02868135	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 B		
Remarque concernant le prélèvement	Sur mur brique		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_083

Référence labo	42PM02868136	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 B		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_084

Référence labo	42PM02868137	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 C		
Remarque concernant le prélèvement	Sur mur brique		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_085

Référence labo	42PM02868138	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 C		
Remarque concernant le prélèvement	Sur mur béton		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_086

Référence labo	42PM02868139	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 A		
Remarque concernant le prélèvement	Sur mur béton		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_087

Référence labo	42PM02868140	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 C		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	2	ELF	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
2	4	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Marron, Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX268877-2_088

Référence labo	42PM02868141	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 C		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX268877-2_089

Référence labo	42PM02868142	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 B		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris

Référence échantillon : 002EX268877-2_090

Référence labo	42PM02868143	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 B		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX268877-2_091

Référence labo	42PM02868144	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19 A		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX268877-2_092

Référence labo	42PM02868145	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	26/06/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	7 Services Economiques et Techniques - SG//00/19		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris

Référence dossier: RSC022026349549

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 9 MOLP et 89 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 95/95

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6639



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6639 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SULPIZIO Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 03/12/2025 - Date d'expiration : 02/12/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 20/03/2023 - Date d'expiration : 19/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 22/04/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23