ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX014515
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 03/11/2025
Reférence mandataire : bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS

DÉSIGNATION DU BIEN

bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS
43bis Rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX014515
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 03/11/2025
Reférence mandataire : bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS

DÉSIGNATION DU BIEN

bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS
43bis Rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Référence client : bâtiment SMTI - CH BOURBONNE L ES BAINS

Désignation : bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 03/11/2025

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 21/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 21/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)
R+1 - Vol 3 (Chambre 2)	R+1 - Vol 4 (Salle d'eau 2)
R+1 - Vol 5 (Chambre 3)	R+1 - Vol 6 (Salle d'eau 3)
R+1 - Vol 7 (Chambre 4)	R+1 - Vol 8 (Salle d'eau 4)
R+1 - Vol 9 (Chambre 5)	R+1 - Vol 10 (Salle d'eau 5)
R+1 - Vol 11 (Chambre 6)	R+1 - Vol 12 (Salle d'eau 6)
R+1 - Vol 13 (Chambre 7)	R+1 - Vol 14 (Salle d'eau 7)
R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)
R+1 - Vol 17 (Chambre 9)	R+1 - Vol 18 (Salle d'eau 9)
R+1 - Vol 19 (Chambre 10)	R+1 - Vol 20 (Salle d'eau 10)
R+1 - Vol 21 (Chambre 11)	R+1 - Vol 22 (Salle d'eau 11)
R+1 - Vol 23 (Chambre 12)	R+1 - Vol 24 (Salle d'eau 12)
R+1 - Vol 25 (Chambre 13)	R+1 - Vol 26 (Salle d'eau 13)
R+1 - Vol 27 (Chambre 14)	R+1 - Vol 28 (Salle d'eau 14)

R+1 - Vol 29 (Chambre 15)	R+1 - Vol 30 (Salle d'eau 15)
R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	R+1 - Vol 32 (Local 1)
R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
R+1 - Vol 35 (Sanitaires 3)	R+1 - Vol 36 (Local 2)
R+1 - Vol 37 (Local technique)	R+1 - Vol 38 (Local 3)
R+1 - Vol 39 (Couloir 2)	R+1 - Vol 40 (Salle 17)
R+1 - Vol 41 (Salle 18)	R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)
R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
R+1 - Vol 45 (Local 6)	R+1 - Vol 46 (Local 7)
R+1 - Vol 47 (Couloir 3)	R+1 - Vol 48 (Salle 20)
R+1 - Vol 49 (Salle 19)	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)
R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)	R+1 - Vol 52 (Chambre 17)
R+1 - Vol 53 (Salle d'eau 17)	R+1 - Vol 54 (Chambre 18)
R+1 - Vol 55 (Salle d'eau 18)	R+1 - Vol 56 (Chambre 19)
R+1 - Vol 57 (Salle d'eau 19)	R+1 - Vol 58 (Chambre 20)
R+1 - Vol 59 (Salle d'eau 20)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)	R+1 - Vol 62 (Chambre 22)
R+1 - Vol 63 (Salle d'eau 22)	R+1 - Vol 64 (Chambre 23)
R+1 - Vol 65 (Salle d'eau 23)	R+1 - Vol 66 (Chambre 24)
R+1 - Vol 67 (Salle d'eau 24)	R+1 - Vol 68 (Chambre 25)
R+1 - Vol 69 (Salle d'eau 25)	R+1 - Vol 70 (Chambre 26)
R+1 - Vol 71 (Salle d'eau 26)	R+1 - Vol 72 (Local 8)
Rdc - Vol 73 (Bureau 1)	Rdc - Vol 74 (Couloir 4)
Rdc - Vol 75 (Cuisine 2)	Rdc - Vol 76 (Sas 1)
Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)	Rdc - Vol 78 (Hall)
Rdc - Vol 79 (Sas 2)	Rdc - Vol 80 (Sas 3)
Rdc - Vol 81 (Cuisine 4)	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)
Rdc - Vol 83 (Bureau 2)	Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)
Rdc - Vol 85 (Dgt)	Rdc - Vol 86 (Bureau 3)
Rdc - Vol 87 (Bureau 4)	Rdc - Vol 88 (Bureau 5)
Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)	Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)
Rdc - Vol 91 (Bureau 6)	Rdc - Vol 92 (Bureau 7)
Rdc - Vol 93 (Bureau 8)	Rdc - Vol 94 (Couloir 5)
R+1 - Vol 95 (Accès étage 2)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

-Réhabilitation du R+1
-Remplacement des menuiseries extérieures et gaines de ventilation du RDC et du R+2

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Façades	R+1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 31 (Sanitaires 1) - Vol 33 (Couloir 1) - Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 95 (Accès étage 2)

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 31 (Sanitaires 1) - Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Couloir 1) - Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 42 (Sanitaires 4) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 45 (Local 6) - Vol 46 (Local 7) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 72 (Local 8) - Vol 95 (Accès étage 2)

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 31 (Sanitaires 1) - Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 45 (Local 6) - Vol 46 (Local 7) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 72 (Local 8)

Revêtement de mur	R+1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 31 (Sanitaires 1) - Vol 33 (Couloir 1) - Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 42 (Sanitaires 4) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 45 (Local 6) - Vol 46 (Local 7) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26)

Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 31 (Sanitaires 1) - Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Couloir 1) - Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 42 (Sanitaires 4) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 45 (Local 6) - Vol 46 (Local 7) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 72 (Local 8)
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 32 (Local 1) - Vol 44 (Salle 16)

Façades	Rdc	Vol 73 (Bureau 1) - Vol 74 (Couloir 4) - Vol 75 (Cuisine 2) - Vol 76 (Sas 1) - Vol 77 (Cuisine 3) - Vol 78 (Hall) - Vol 79 (Sas 2) - Vol 80 (Sas 3) - Vol 81 (Cuisine 4) - Vol 83 (Bureau 2) - Vol 84 (Salle de pause 1) - Vol 86 (Bureau 3) - Vol 87 (Bureau 4) - Vol 88 (Bureau 5) - Vol 89 (Accès étage 1) - Vol 90 (Salle de pause 2) - Vol 91 (Bureau 6) - Vol 92 (Bureau 7) - Vol 93 (Bureau 8)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 73 (Bureau 1) - Vol 74 (Couloir 4) - Vol 75 (Cuisine 2) - Vol 78 (Hall) - Vol 79 (Sas 2) - Vol 80 (Sas 3) - Vol 81 (Cuisine 4) - Vol 82 (Sanitaires 5) - Vol 83 (Bureau 2) - Vol 84 (Salle de pause 1) - Vol 85 (Dgt) - Vol 86 (Bureau 3) - Vol 87 (Bureau 4) - Vol 88 (Bureau 5) - Vol 89 (Accès étage 1) - Vol 90 (Salle de pause 2) - Vol 91 (Bureau 6) - Vol 92 (Bureau 7) - Vol 93 (Bureau 8) - Vol 94 (Couloir 5)
Revêtement de mur	Rdc	Vol 75 (Cuisine 2) - Vol 77 (Cuisine 3)
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 32 (Local 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P13
Vol 44 (Salle 16)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P50

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le niveau R+2 étant complètement occupé par le personel médical et des patients en chambre n'a pu faire l'objet d'investigations approfondie et de sondages destructifs. Cependant un nombre conséquent de joints de structure pour les remplacements des menuiseries extérieurs ont été prélevés sur l'ensemble du bâtiment et nous permettent de conclure à une absence d'amiante dans ces joints sur l'ensemble du bâtiment . - Commentaire n°1 : Le niveau R+2 étant complètement occupé par le personel médical et des patients en chambre n'a pu faire l'objet d'investigations approfondie et de sondages destructifs. Cependant un nombre conséquent de joints de structure pour les remplacements des menuiseries extérieurs ont été prélevés sur l'ensemble du bâtiment et nous permettent de conclure à une absence d'amiante dans ces joints sur l'ensemble du bâtiment .

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Menuiseries	Joint de structure	P26	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Menuiseries	Joint de structure	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Menuiseries	Joint de structure	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Menuiseries	Joint de structure	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Menuiseries	Joint de structure	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Menuiseries	Joint de structure	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Menuiseries	Joint de structure	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Menuiseries	Joint de structure	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Menuiseries	Joint de structure	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 33 (Couloir 1)	Menuiseries	Joint de structure	S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint de structure	P27	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint de structure	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Menuiseries	Joint de structure	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Menuiseries	Joint de structure	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Menuiseries	Joint de structure	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Menuiseries	Joint de structure	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Menuiseries	Joint de structure	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Joint de structure	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 31 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Joint de structure	S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°27 - 1	P27	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (Salle 17)	Menuiseries	Joint de structure	P63	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle 18)	Menuiseries	Joint de structure	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Menuiseries	Joint de structure	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Menuiseries	Joint de structure	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Local 2)	Menuiseries	Joint de structure	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Joint de structure	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Joint de structure	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle 18) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 36 (Local 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 34 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Joint de structure	S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Menuiseries	Joint de structure	P64	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°64 - 1	P64	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Menuiseries	Joint de structure	P65	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Menuiseries	Joint de structure	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Menuiseries	Joint de structure	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Menuiseries	Joint de structure	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Menuiseries	Joint de structure	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 52 (Chambre 17)	Menuiseries	Joint de structure	S310 - S311 - S312 - S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°65 - 1	P65	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Menuiseries	Joint de structure	P66	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Menuiseries	Joint de structure	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Menuiseries	Joint de structure	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Menuiseries	Joint de structure	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Menuiseries	Joint de structure	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Menuiseries	Joint de structure	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 25) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 60 (Chambre 21)	Menuiseries	Joint de structure	S313 - S314 - S315 - S316 - S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 74 (Couloir 4)	Menuiseries	Joint de structure	P90	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°90 - 1	P90	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Couloir 4)	Menuiseries	Joint de structure	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°90 - 1	P90	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Bureau 1)	Menuiseries	Joint de structure	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°90 - 1	P90	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Cuisine 2)	Menuiseries	Joint de structure	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°90 - 1	P90	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Couloir 4) - Vol 73 (Bureau 1) - Vol 75 (Cuisine 2)	Menuiseries	Joint de structure	P90 - S442 - S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°90 - 1	P90	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Sas 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P92	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°92 - 1	P92	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Cuisine 3)	Menuiseries	Joint de structure	P94	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°94 - 1	P94	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 77 (Cuisine 3)	Menuiseries	Joint de structure	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n°94 - 1	P94	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Hall)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P96	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°96 - 1	P96	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (Sas 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 01451 5 n°96 - 1	P96	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Cuisine 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 01451 5 n°96 - 1	P96	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Sas 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 01451 5 n°96 - 1	P96	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (Sas 2) - Vol 81 (Cuisine 4) - Vol 80 (Sas 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S447 - S448 - S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 01451 5 n°96 - 1	P96	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Salle de pause 1)	Menuiseries	Joint de structure	P101	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 84 (Salle de pause 1)	Menuiseries	Joint de structure	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint de structure	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Bureau 4)	Menuiseries	Joint de structure	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 88 (Bureau 5)	Menuiseries	Joint de structure	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint de structure	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Salle de pause 1) - Vol 86 (Bureau 3) - Vol 87 (Bureau 4) - Vol 88 (Bureau 5) - Vol 83 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint de structure	P101 - S455 - S456 - S457 - S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °101 - 1	P101	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 90 (Salle de pause 2)	Menuiseries	Joint de structure	P104	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (Salle de pause 2)	Menuiseries	Joint de structure	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (Bureau 6)	Menuiseries	Joint de structure	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (Bureau 7)	Menuiseries	Joint de structure	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (Bureau 8)	Menuiseries	Joint de structure	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (Salle de pause 2) - Vol 91 (Bureau 6) - Vol 92 (Bureau 7) - Vol 93 (Bureau 8)	Menuiseries	Joint de structure	P104 - S462 - S463 - S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °104 - 1	P104	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Accès étage 1)	Menuiseries	Joint de structure	P106	Réalisation d'un prélevement	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °106 - 1	P106	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Accès étage 2)	Menuiseries	Joint de structure	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Entre le châssis et la maçonnerie	002EX 01451 5 n °106 - 1	P106	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 15 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 01451 5 n°14 - 1	P14	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P15	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 31 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièces humide	002EX 01451 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P16	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P15	002EX01451 5 n°16 - 1	P16	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 16 (Salle d'eau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Pièces humide	002EX 01451 5 n°17 - 1	P17	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P17	002EX01451 5 n°18 - 1	P18	Fibres / Colle / Enduit / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX01451 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EX01451 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EX01451 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Couloir 1) - Vol 32 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19 - S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 33 (Couloir 1) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 15 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S163 - S164 - S165 - S166 - S167 - S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°20 - 1	P20	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P20	002EX01451 5 n°21 - 1	P21 Phase 1	Papier peint / Peinture / Papier - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P20	002EX01451 5 n°21 - 1	P21 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P40	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Local 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 46 (Local 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Salle 18)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (Salle 17)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 42 (Sanitaires 4) - Vol 46 (Local 7) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 40 (Salle 17)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S225 - S226 - S262 - S263 - S264 - S268 - S269 - S270 - S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Pièces humide	002EX 01451 5 n°40 - 1	P40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Béton cellulaire - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces humide	002EX 01451 5 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces humide	002EX 01451 5 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Local 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces humide	002EX 01451 5 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 46 (Local 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S265 - S266 - S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces humide	002EX 01451 5 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Local technique)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 38 (Local 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Salle 16) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53 - S260 - S284 - S285 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Local technique)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P53 - S260 - S284 - S285 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°53 - 1	P53 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 38 (Local 3) - Vol 37 (Local technique) - Vol 45 (Local 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54 - S261 - S286 - S287 - S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°54 - 1	P54	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P69	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 71 (Salle d'eau 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S328 - S329 - S330 - S331 - S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces humide	002EX 01451 5 n°69 - 1	P69	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S333 - S334 - S335 - S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces humide	002EX 01451 5 n°70 - 1	P70	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P72	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S342 - S343 - S344 - S345 - S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P72	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S342 - S343 - S344 - S345 - S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Local 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3) - Vol 72 (Local 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78 - S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P79	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S407 - S408 - S409 - S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces humide	002EX 01451 5 n°79 - 1	P79	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 59 (Salle d'eau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S411 - S412 - S413 - S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Pièces humide	002EX 01451 5 n°80 - 1	P80	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P82	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 72 (Local 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 72 (Local 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S419 - S420 - S421 - S422 - S423 - S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P83	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°83 - 1	P83	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 73 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P88	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°88 - 2	P88 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P88	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°88 - 2	P88 Phase 2	Carton / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Couloir 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°89 - 1	P89	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Cuisine 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P91	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°91 - 1	P91	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Cuisine 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Pièces humide	002EX 01451 5 n°91 - 1	P91	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 79 (Sas 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P95	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 79 (Sas 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 78 (Hall)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 79 (Sas 2) - Vol 78 (Hall)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P95 - S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Sas 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°97 - 1	P97	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Sas 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°97 - 1	P97	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P98	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°98 - 1	P98 Phase 1	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Pièces humide	002EX 01451 5 n°98 - 1	P98 Phase 1	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P98	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°98 - 1	P98 Phase 2	Carton / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Pièces humide	002EX 01451 5 n°98 - 1	P98 Phase 2	Carton / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 84 (Salle de pause 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P100	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Dgt)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 86 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 88 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 83 (Bureau 2) - Vol 85 (Dgt) - Vol 86 (Bureau 3) - Vol 87 (Bureau 4) - Vol 88 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S450 - S451 - S452 - S453 - S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °100 - 1	P100	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (Couloir 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P102	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °102 - 1	P102	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 90 (Salle de pause 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P103	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °103 - 1	P103	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °103 - 1	P103	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °103 - 1	P103	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 93 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °103 - 1	P103	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (Bureau 6) - Vol 92 (Bureau 7) - Vol 93 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S459 - S460 - S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °103 - 1	P103	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Accès étage 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P105	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 95 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Pièces sèche	002EX 01451 5 n °105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Plafonds	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 31 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EX 01451 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P22	002EX 01451 5 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 17 (Chambre 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Plafonds	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P24	002EX 01451 5 n°25 - 1	P25	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Local 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Local 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (Salle 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2) - Vol 43 (Cuisine 1) - Vol 46 (Local 7) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 40 (Salle 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S227 - S228 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces humide	002EX 01451 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P44	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°44 - 1	P44	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P45	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°45 - 1	P45	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 38 (Local 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Local technique)	Plafonds	Enduits plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3) - Vol 37 (Local technique) - Vol 45 (Local 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S288 - S289 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Plafonds	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Plafonds	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Plafonds	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 71 (Salle d'eau 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S337 - S338 - S339 - S340 - S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EX 01451 5 n°71 - 1	P71	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Plafonds	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Plafonds	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Plafonds	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Local 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 72 (Local 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°73 - 1	P73	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S425 - S426 - S427 - S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°84 - 1	P84	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle d'eau 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 59 (Salle d'eau 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S437 - S438 - S439 - S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièces humide	002EX 01451 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Sanitaires 5)	Plafonds	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°99 - 1	P99	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 14 (Salle d'eau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Pièces humide	002EX 01451 5 n°2 - 1	P2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 29 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 30 (Salle d'eau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièces humide	002EX 01451 5 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°5 - 1	P5	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Local 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 23 (Chambre	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 01451 5 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 32 (Local 1)										
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol 23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 01451 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	d'eau 11) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 15 (Chambre 8) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 12 (Salle d'eau 6)										
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Local technique)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Local 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 37 (Local technique) - Vol 38 (Local 3) - Vol 72 (Local 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8 - S229 - S230 - S292 - S293 - S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 01451 5 n°8 - 1	P8	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 01451 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 01451 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 01451 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 45 (Local 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S231 - S232 - S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 01451 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°12 - 1	P12	Revêtement - Souple Fibreux - Vert Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 01451 5 n°12 - 1	P12	Revêtement - Souple Fibreux - Vert Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 20x20 blanc	002EX 01451 5 n°28 - 1	P28 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 20x20 blanc	002EX 01451 5 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 5x5 orange	002EX 01451 5 n°29 - 1	P29	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P30	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°30 - 1	P30	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (Salle 17)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle 18)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Local 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 40 (Salle 17) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 49 (Salle 19) - Vol 46 (Local 7) - Vol 42 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S222 - S278 - S279 - S280 - S282 - S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 01451 5 n°34 - 1	P34	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélevement	En complément du P34	002EX 01451 5 n°37 - 1	P37 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélevement	En complément du P34	002EX 01451 5 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Local technique)	Revêtement de sol	Ragréage	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3) - Vol 37 (Local technique) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 45 (Local 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S290 - S291 - S294 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 01451 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P47	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°47 - 1	P47	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°48 - 1	P48 Phase 1	Sous-couche / Colle / Revêtement - Souple / Souple / Souple - Gris / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°48 - 1	P48 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P49	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P55	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P34	002EX 01451 5 n°55 - 2	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°62 - 1	P62	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Ragréage	P67	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S318 - S319 - S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Revêtement de sol	Ragréage	P68	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 71 (Salle d'eau 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S323 - S324 - S325 - S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Pièces humide	002EX 01451 5 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle d'eau 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369 - S370 - S371 - S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 01451 5 n°74 - 1	P74	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	d'eau 17) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16)										
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P75	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°75 - 1	P75	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 01451 5 n°75 - 1	P75	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P76	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Local 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle d'eau 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Local technique)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 72 (Local 8) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S375 - S376 - S377 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388 - S389 - S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 01451 5 n°76 - 1	P76	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	19) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 47 (Couloir 3) - Vol 44 (Salle 16) - Vol 45 (Local 6) - Vol 39 (Couloir 2) - Vol 38 (Local 3) - Vol 37 (Local technique)										
R+1	Vol 47 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P77	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Local 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX01451 5 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P85	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EX01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Chambre 17) - Vol 54 (Chambre 18) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 58 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S429 - S430 - S431 - S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Pièces sèche	002EX 01451 5 n°85 - 1	P85	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P86	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle d'eau 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 59 (Salle d'eau 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S433 - S434 - S435 - S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Pièces humide	002EX 01451 5 n°86 - 1	P86	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Couloir 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle d'eau 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Salle d'eau 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle d'eau 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Salle d'eau 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Salle d'eau 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Chambre 15)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Salle d'eau 15)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Salle d'eau 14)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 14)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Chambre 13)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Salle d'eau 13)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Chambre 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Salle d'eau 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 11)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'eau 11)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Salle d'eau 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Salle d'eau 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Salle d'eau 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Salle d'eau 1) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 4 (Salle d'eau 2) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Salle d'eau 3) - Vol 8 (Salle d'eau 4) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Salle d'eau 5) - Vol 12 (Salle d'eau 6) - Vol 11 (Chambre 6) - Vol 13 (Chambre 7) - Vol 14 (Salle d'eau 7) - Vol 29 (Chambre 15) - Vol 30 (Salle d'eau 15) - Vol 28 (Salle d'eau 14) - Vol 27 (Chambre 14) - Vol 25 (Chambre 13) - Vol 26 (Salle d'eau 13) - Vol	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S87 - S88 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 01451 5 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	23 (Chambre 12) - Vol 24 (Salle d'eau 12) - Vol 21 (Chambre 11) - Vol 22 (Salle d'eau 11) - Vol 20 (Salle d'eau 10) - Vol 19 (Chambre 10) - Vol 17 (Chambre 9) - Vol 18 (Salle d'eau 9) - Vol 16 (Salle d'eau 8) - Vol 15 (Chambre 8)										
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°31 - 1	P31	Colle / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P32	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°32 - 1	P32	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°33 - 1	P33	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EX 01451 5 n°33 - 1	P33	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 01451 5 n°35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 01451 5 n°35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 01451 5 n°35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35 - S223 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 01451 5 n°35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°36 - 1	P36 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX01451 5 n°36 - 1	P36 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°36 - 1	P36 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX01451 5 n°36 - 1	P36 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°38 - 1	P38	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°39 - 1	P39 Phase 1	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°39 - 1	P39 Phase 2	Joint - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P51	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Local 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Local technique)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Chambre 21)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Salle d'eau 21)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Salle d'eau 22)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Chambre 22)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Chambre 23)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Salle d'eau 23)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 24)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Salle d'eau 24)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Salle d'eau 25)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 25)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 26)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Salle d'eau 26)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Salle d'eau 20)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Chambre 19)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle d'eau 19)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Salle d'eau 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Chambre 17)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Salle d'eau 17)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Chambre 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Chambre 20)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Salle d'eau 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Local 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (Couloir 2) - Vol 48 (Salle 20) - Vol 38 (Local 3) - Vol 37 (Local technique) - Vol 60 (Chambre 21) - Vol 61 (Salle d'eau 21) - Vol 63 (Salle d'eau 22) - Vol 62 (Chambre 22) - Vol 64 (Chambre 23) - Vol 65 (Salle d'eau 23) - Vol 66 (Chambre 24) - Vol 67 (Salle d'eau 24) - Vol 69 (Salle d'eau 25) - Vol 68 (Chambre 25) - Vol 70 (Chambre 26) - Vol 71 (Salle d'eau 26) - Vol 59 (Salle d'eau 20) - Vol 56 (Chambre 19) - Vol 57 (Salle d'eau 19) - Vol 54 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S259 - S258 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EX 01451 5 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 55 (Salle d'eau 18) - Vol 52 (Chambre 17) - Vol 53 (Salle d'eau 17) - Vol 50 (Chambre 16) - Vol 58 (Chambre 20) - Vol 51 (Salle d'eau 16) - Vol 45 (Local 6)										
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°56 - 2	P56	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX01451 5 n°56 - 2	P56	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°57 - 1	P57	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°58 - 1	P58	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Local 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélevement		002EX01451 5 n°59 - 1	P59	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Salle 20)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EX 01451 5 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Salle 19)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 01451 5 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle 18)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 01451 5 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (Salle 17)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 01451 5 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Salle 19) - Vol 41 (Salle 18) - Vol 40 (Salle 17)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61 - S302 - S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 01451 5 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 77 (Cuisine 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P93	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°93 - 1	P93	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EX 01451 5 n°93 - 1	P93	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°13 - 1	P13	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 44 (Salle 16)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P50	Réalisation d'un prélevement		002EX 01451 5 n°50 - 1	P50	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Orange / Gris	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P13	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 32 (Local 1)	,94 m		,05 m²	
P50	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Orange / Gris	Vol 44 (Salle 16)	1,79 m		,17 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX014515




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX014515



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX014515



Plan de situation




Légende

	P13 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX014515



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002EX014515



Légende

	P50 : Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX014515



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS	03/11/2025	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX014515 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 32 (Local 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 11 (Chambre 6)	Prélevement négatif
002EX014515 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 32 (Local 1)	Prélevement positif
002EX014515 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 14 (Salle d'eau 7)	Prélevement négatif
002EX014515 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002EX014515 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif

002EX014515 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 36 (Local 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 36 (Local 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 35 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°40 - 1 (P40)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°41 - 1 (P41)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°42 - 1 (P42)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°43 - 1 (P43)	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°44 - 1 (P44)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°45 - 1 (P45)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°46 - 1 (P46)	R+1 - Vol 39 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°47 - 1 (P47)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°48 - 1 (P48)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°49 - 1 (P49)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°50 - 1 (P50)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement positif
002EX014515 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 44 (Salle 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°55 - 2 (P55)	R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°56 - 2 (P56)	R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif

002EX014515 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EX014515 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 46 (Local 7)	Prélevement négatif
002EX014515 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 49 (Salle 19)	Prélevement négatif
002EX014515 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 49 (Salle 19)	Prélevement négatif
002EX014515 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 48 (Salle 20)	Prélevement négatif
002EX014515 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 40 (Salle 17)	Prélevement négatif
002EX014515 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 49 (Salle 19)	Prélevement négatif
002EX014515 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 58 (Chambre 20)	Prélevement négatif
002EX014515 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 70 (Chambre 26)	Prélevement négatif
002EX014515 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 64 (Chambre 23)	Prélevement négatif
002EX014515 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)	Prélevement négatif
002EX014515 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 47 (Couloir 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 47 (Couloir 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°82 - 1 (P82)	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°83 - 1 (P83)	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°84 - 1 (P84)	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°85 - 1 (P85)	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°86 - 1 (P86)	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°87 - 1 (P87)	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)	Prélevement négatif
002EX014515 n°89 - 1 (P89)	Rdc - Vol 74 (Couloir 4)	Prélevement négatif

002EX014515 n°90 - 1 (P90)	Rdc - Vol 74 (Couloir 4)	Prélevement négatif
002EX014515 n°91 - 1 (P91)	Rdc - Vol 75 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°92 - 1 (P92)	Rdc - Vol 76 (Sas 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°93 - 1 (P93)	Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°94 - 1 (P94)	Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°95 - 1 (P95)	Rdc - Vol 79 (Sas 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°96 - 1 (P96)	Rdc - Vol 78 (Hall)	Prélevement négatif
002EX014515 n°97 - 1 (P97)	Rdc - Vol 80 (Sas 3)	Prélevement négatif
002EX014515 n°98 - 1 (P98)	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EX014515 n°99 - 1 (P99)	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EX014515 n°100 - 1 (P100)	Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°101 - 1 (P101)	Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°102 - 1 (P102)	Rdc - Vol 94 (Couloir 5)	Prélevement négatif
002EX014515 n°103 - 1 (P103)	Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°104 - 1 (P104)	Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)	Prélevement négatif
002EX014515 n°105 - 1 (P105)	Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°106 - 1 (P106)	Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)	Prélevement négatif
002EX014515 n°88 - 2 (P88)	Rdc - Vol 73 (Bureau 1)	Prélevement négatif



002EX014515 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)



002EX014515 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 15 (Chambre 8)



002EX014515 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)



002EX014515 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 33 (Couloir 1)



002EX014515 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 33 (Couloir 1)



002EX014515 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 33 (Couloir 1)



002EX014515 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 32 (Local 1)



002EX014515 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 33 (Couloir 1)



002EX014515 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 11 (Chambre 6)



002EX014515 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 32 (Local 1)



002EX014515 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)



002EX014515 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)



002EX014515 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 14 (Salle d'eau 7)



002EX014515 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)



002EX014515 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)



002EX014515 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 33 (Couloir 1)




002EX014515 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 15 (Chambre 8)



002EX014515 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)



002EX014515 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)



002EX014515 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 15 (Chambre 8)



002EX014515 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 15 (Chambre 8)



002EX014515 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 1 (Chambre 1)



002EX014515 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)



002EX014515 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 36 (Local 2)




002EX014515 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 36 (Local 2)



002EX014515 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 35 (Sanitaires 3)



002EX014515 n°40 - 1 (P40) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°41 - 1 (P41) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)




002EX014515 n°42 - 1 (P42) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°43 - 1 (P43) - R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)



002EX014515 n°44 - 1 (P44) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°45 - 1 (P45) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°46 - 1 (P46) - R+1 - Vol 39 (Couloir 2)



002EX014515 n°47 - 1 (P47) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°48 - 1 (P48) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°49 - 1 (P49) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°50 - 1 (P50) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 44 (Salle 16)



002EX014515 n°55 - 2 (P55) - R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)



002EX014515 n°56 - 2 (P56) - R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)



002EX014515 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)



002EX014515 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)



002EX014515 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 46 (Local 7)



002EX014515 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 49 (Salle 19)



002EX014515 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 49 (Salle 19)



002EX014515 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 48 (Salle 20)



002EX014515 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 40 (Salle 17)



002EX014515 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 49 (Salle 19)



002EX014515 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 58 (Chambre 20)



002EX014515 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 70 (Chambre 26)



002EX014515 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 60 (Chambre 21)




002EX014515 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)



002EX014515 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)




002EX014515 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)



002EX014515 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)



002EX014515 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 60 (Chambre 21)



002EX014515 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 60 (Chambre 21)



002EX014515 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 60 (Chambre 21)



002EX014515 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 64 (Chambre 23)



002EX014515 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 60 (Chambre 21)



002EX014515 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 47 (Couloir 3)




002EX014515 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 47 (Couloir 3)




002EX014515 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)




002EX014515 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)



002EX014515 n°82 - 1 (P82) - R+1 - Vol 50 (Chambre 16)



002EX014515 n°83 - 1 (P83) - R+1 - Vol 50 (Chambre 16)



002EX014515 n°84 - 1 (P84) - R+1 - Vol 50 (Chambre 16)



002EX014515 n°85 - 1 (P85) - R+1 - Vol 50 (Chambre 16)



002EX014515 n°86 - 1 (P86) - R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)



002EX014515 n°87 - 1 (P87) - R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)



002EX014515 n°89 - 1 (P89) - Rdc - Vol 74 (Couloir 4)



002EX014515 n°90 - 1 (P90) - Rdc - Vol 74 (Couloir 4)



002EX014515 n°91 - 1 (P91) - Rdc - Vol 75 (Cuisine 2)



002EX014515 n°92 - 1 (P92) - Rdc - Vol 76 (Sas 1)



002EX014515 n°93 - 1 (P93) - Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)



002EX014515 n°94 - 1 (P94) - Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)



002EX014515 n°95 - 1 (P95) - Rdc - Vol 79 (Sas 2)



002EX014515 n°96 - 1 (P96) - Rdc - Vol 78 (Hall)



002EX014515 n°97 - 1 (P97) - Rdc - Vol 80 (Sas 3)



002EX014515 n°98 - 1 (P98) - Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)



002EX014515 n°99 - 1 (P99) - Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)



002EX014515 n°100 - 1 (P100) - Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)



002EX014515 n°101 - 1 (P101) - Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)



002EX014515 n°102 - 1 (P102) - Rdc - Vol 94 (Couloir 5)



002EX014515 n°103 - 1 (P103) - Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)



002EX014515 n°104 - 1 (P104) - Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)



002EX014515 n°105 - 1 (P105) - Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)



002EX014515 n°106 - 1 (P106) - Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)



002EX014515 n°88 - 2 (P88) - Rdc - Vol 73 (Bureau 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Beige / Gris / Gris	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rouge / Jaune / Gris	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Gris	R+1 - Vol 32 (Local 1)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert Bleu	R+1 - Vol 11 (Chambre 6)	
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	R+1 - Vol 32 (Local 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige / Marron / Rose	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	R+1 - Vol 14 (Salle d'eau 7)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Colle / Enduit - Souple / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibres / Colle / Enduit / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Gris	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 33 (Couloir 1)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)
P21 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Peinture / Papier - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)
P21 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 16 (Salle d'eau 8)
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 2 (Salle d'eau 1)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige / Gris	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)

P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)
P26	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	R+1 - Vol 15 (Chambre 8)
P27	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	R+1 - Vol 1 (Chambre 1)
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Blanc	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	R+1 - Vol 31 (Sanitaires 1)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P36 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P36 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P37 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	R+1 - Vol 36 (Local 2)
P37 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 36 (Local 2)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	R+1 - Vol 36 (Local 2)
P39 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	R+1 - Vol 35 (Sanitaires 3)
P39 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Marron	R+1 - Vol 35 (Sanitaires 3)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)

P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Béton cellulaire - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - Vol 34 (Sanitaires 2)
P44	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	R+1 - Vol 39 (Couloir 2)
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P48 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Revêtement - Souple / Souple / Souple - Gris / Jaune / Beige	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P48 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Marron	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P50	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Orange / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P53 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P53 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	R+1 - Vol 44 (Salle 16)

P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige	R+1 - Vol 44 (Salle 16)
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 43 (Cuisine 1)
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)
P58	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 42 (Sanitaires 4)
P59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 46 (Local 7)
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 49 (Salle 19)
P61	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	R+1 - Vol 49 (Salle 19)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	R+1 - Vol 48 (Salle 20)
P63	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	R+1 - Vol 40 (Salle 17)
P64	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	R+1 - Vol 49 (Salle 19)
P65	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	R+1 - Vol 58 (Chambre 20)
P66	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	R+1 - Vol 70 (Chambre 26)
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
P68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)
P71	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 61 (Salle d'eau 21)
P72 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier - Souple Fibreux - Beige	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
P72 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
P73	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)

P74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Gris	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	R+1 - Vol 64 (Chambre 23)
P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 60 (Chambre 21)
P77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 47 (Couloir 3)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 47 (Couloir 3)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable Fibreux - Beige / Marron / Blanc	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron / Blanc	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)
P84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	R+1 - Vol 50 (Chambre 16)
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)
P87	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 51 (Salle d'eau 16)
P88 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Rdc - Vol 73 (Bureau 1)
P88 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Rdc - Vol 73 (Bureau 1)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Rdc - Vol 74 (Couloir 4)

P90	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 74 (Couloir 4)
P91	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Rdc - Vol 75 (Cuisine 2)
P92	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	Rdc - Vol 76 (Sas 1)
P93	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)
P94	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 77 (Cuisine 3)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 79 (Sas 2)
P96	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 78 (Hall)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Rdc - Vol 80 (Sas 3)
P98 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)
P98 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)
P99	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Rdc - Vol 82 (Sanitaires 5)
P100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)
P101	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 84 (Salle de pause 1)
P102	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 94 (Couloir 5)

P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)
P104	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 90 (Salle de pause 2)
P105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)
P106	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Rdc - Vol 89 (Accès étage 1)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025332767**
Adresse	Commande : 002EX014515 Affaire : bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS 43bis Rue Walferdin 52400 BOURBONNE-LES-BAINS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 21/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025332767
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX014515_001

Référence labo	42PM02691516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_002

Référence labo	42PM02691517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 2 (Salle d'eau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX014515_003

Référence labo	42PM02691518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 15 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_004

Référence labo	42PM02691519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 16 (Salle d'eau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_005

Référence labo	42PM02691520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 33 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_006

Référence labo	42PM02691521	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_007

Référence labo	42PM02691522	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX014515_008

Référence labo	42PM02691523	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 33 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Ragréage / Effritable / Gris, Colle / Souple / Jaune ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Ragréage Effritable Gris, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX014515_009

Référence labo	42PM02691524	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 33 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_010

Référence labo	42PM02691525	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 32 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX014515_011

Référence labo	42PM02691526	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 33 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_012

Référence labo	42PM02691527	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 11 (Chambre 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert Bleu	2	2	PCR	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_013

Référence labo	42PM02691528	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 32 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	PCR	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_014

Référence labo	42PM02691529	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 2 (Salle d'eau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_015

Référence labo	42PM02691530	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 16 (Salle d'eau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_016

Référence labo	42PM02691531	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 14 (Salle d'eau 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_017

Référence labo	42PM02691532	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 2 (Salle d'eau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	2	2	VMD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_018

Référence labo	42PM02691533	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 16 (Salle d'eau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	BOD	Non détecté ●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_019

Référence labo	42PM02691534	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 33 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_020

Référence labo	42PM02691535	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_021

Référence labo	42PM02691536	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 15 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4.

Référence échantillon : 002EX014515_022

Référence labo	42PM02691537	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 16 (Salle d'eau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_023

Référence labo	42PM02691538	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 2 (Salle d'eau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	VMD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_024

Référence labo	42PM02691539	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	ELF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_025

Référence labo	42PM02691540	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 15 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_026

Référence labo	42PM02691541	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 15 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_027

Référence labo	42PM02691542	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_028

Référence labo	42PM02691543	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
2	2	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_029

Référence labo	42PM02691544	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_030

Référence labo	42PM02691545	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_031

Référence labo	42PM02691546	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_032

Référence labo	42PM02691547	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_033

Référence labo	42PM02691548	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 31 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EX014515_034

Référence labo	42PM02691549	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_035

Référence labo	42PM02691550	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_036

Référence labo	42PM02691551	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	2	BOD	Non détecté	●
2	2	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Faïence Dur Orange

Référence échantillon : 002EX014515_037

Référence labo	42PM02691552	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 36 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_038

Référence labo	42PM02691553	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 36 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_039

Référence labo	42PM02691554
Date du prélèvement	06/11/2025
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type du prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 35 (Sanitaires 3)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	20/11/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
2	4	Joint Dur Marron	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				2 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EX014515_040

Référence labo	42PM02691555
Date du prélèvement	06/11/2025
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type du prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Non
Date d'analyse	20/11/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EX014515_041

Référence labo	42PM02691556	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Béton cellulaire Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_042

Référence labo	42PM02691557	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_043

Référence labo	42PM02691558	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 34 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ciment Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX014515_044

Référence labo	42PM02691559	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Gris	2	2	PCR						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_045

Référence labo	42PM02691560	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	21/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Gris	2	2	PCR						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_046

Référence labo	42PM02691561	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 39 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_047

Référence labo	42PM02691562	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_048

Référence labo	42PM02691563	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Sous-couche Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Revêtement Souple Beige	-	-	-						
2	4	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	5	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002EX014515_049

Référence labo	42PM02691564	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	2	Colle Souple Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_050

Référence labo	42PM02691565	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	1	1	PCR	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_051

Référence labo	42PM02691566	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_052

Référence labo	42PM02691567	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_053

Référence labo	42PM02691568	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	6	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté ●
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 7 non dissociable(***) analysée avec la couche 6.

Référence échantillon : 002EX014515_054

Référence labo	42PM02691569	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 44 (Salle 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Peinture / Effritable / Rose, Toile / Souple Fibreux / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_055

Référence labo	42PM02691570	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 43 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_056

Référence labo	42PM02691571	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 43 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Orange

Référence échantillon : 002EX014515_057

Référence labo	42PM02691572	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 42 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_058

Référence labo	42PM02691573	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 42 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_059

Référence labo	42PM02691574	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 46 (Local 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_060

Référence labo	42PM02691575	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 49 (Salle 19)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_061

Référence labo	42PM02691576	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type du prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 49 (Salle 19)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_062

Référence labo	42PM02691577	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type du prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 48 (Salle 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX014515_063

Référence labo	42PM02691578	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type du prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 40 (Salle 17)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_064

Référence labo	42PM02691579	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 49 (Salle 19)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_065

Référence labo	42PM02691580	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 58 (Chambre 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_066

Référence labo	42PM02691581	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 70 (Chambre 26)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_067

Référence labo	42PM02691582	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 60 (Chambre 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_068

Référence labo	42PM02691583	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 61 (Salle d'eau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_069

Référence labo	42PM02691584	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 61 (Salle d'eau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_070

Référence labo	42PM02691585	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 61 (Salle d'eau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_071

Référence labo	42PM02691586	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 61 (Salle d'eau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_072

Référence labo	42PM02691587	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 60 (Chambre 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	2	2	SLV	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX014515_073

Référence labo	42PM02691588	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 60 (Chambre 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_074

Référence labo	42PM02691589	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 60 (Chambre 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Rose	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_075

Référence labo	42PM02691590	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 64 (Chambre 23)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FGA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_076

Référence labo	42PM02691591	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 60 (Chambre 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_077

Référence labo	42PM02691592	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 47 (Couloir 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_078

Référence labo	42PM02691593	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 47 (Couloir 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_079

Référence labo	42PM02691594	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 51 (Salle d'eau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_080

Référence labo	42PM02691595	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 51 (Salle d'eau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_082

Référence labo	42PM02691596	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 50 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_083

Référence labo	42PM02691597	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 50 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_084

Référence labo	42PM02691598	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 50 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_085

Référence labo	42PM02691599	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 50 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_086

Référence labo	42PM02691600	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 51 (Salle d'eau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_087

Référence labo	42PM02691601	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 51 (Salle d'eau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_088

Référence labo	42PM02691602	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 73 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	4	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002EX014515_089

Référence labo	42PM02691603	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 74 (Couloir 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_090

Référence labo	42PM02691604	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 74 (Couloir 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_091

Référence labo	42PM02691605	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 75 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_092

Référence labo	42PM02691606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 76 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_093

Référence labo	42PM02691607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 77 (Cuisine 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	NGD	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_094

Référence labo	42PM02691608	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 77 (Cuisine 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_095

Référence labo	42PM02691609	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 79 (Sas 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	2	2	NGD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EX014515_096

Référence labo	42PM02691610	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 78 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_097

Référence labo	42PM02691611	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 80 (Sas 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_098

Référence labo	42PM02691612	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 82 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	2	2	NGD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002EX014515_099

Référence labo	42PM02691613	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 82 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_100

Référence labo	42PM02691614	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 84 (Salle de pause 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_101

Référence labo	42PM02691615	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 84 (Salle de pause 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_102

Référence labo	42PM02691616	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 94 (Couloir 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse :
Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EX014515_103

Référence labo	42PM02691617	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 90 (Salle de pause 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX014515_104

Référence labo	42PM02691618	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 90 (Salle de pause 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX014515_105

Référence labo	42PM02691619	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 89 (Accès étage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EX014515_106

Référence labo	42PM02691620	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	bâtiment SMTI - CH BOURBONNE LES BAINS - Vol 89 (Accès étage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS


Référence dossier: RSC022025332767

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 6 MOLP et 111 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 111/115

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(2) Arrêté du 29 août 2022 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 23 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19