I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

Résumé de l'expertise n° IBA/2101/0584-B4

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.






Virginie RABEAU
Signature numérique de Virginie RABEAU
Date : 2021.05.13 00:13:55 +02'00'

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune : ..... **40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
B4 Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : .... **Zone travaux projet COGA**
Demolitions des Bâtiment, B4=0035= Investigations A/PLB/T .
Relevé par carottage des dalles béton si possible ensemble des bâtiments.

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (localisation sur le préfa ancien B4, voir détail dans le rapport) La mission n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies. Préfa ancien/Bât4/RDC-Vide sanitaire 9 et 19 : Sol : Conduits ou canalisations souterrains : Partie inondée.
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
	Plomb avant démolition	Absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,