ENVIRONNEMENT


AGENCE CALVADOS

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW824873-3
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 14/11/2025
Reférence mandataire : Bâtiment C


DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment C
CITÉ UNIVERSITAIRE
14000 CAEN

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT


AGENCE CALVADOS

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW824873-3
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 14/11/2025
Reférence mandataire : Bâtiment C


DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment C
CITÉ UNIVERSITAIRE
14000 CAEN

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

Référence client : Bâtiment C

Désignation : Bâtiment C

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CAPRAIS DANY

Accompagnateur : Sablerie Juliette (0607696126)

Date de repérage 14/11/2025

Numéro attestation : 23-2301

Délivré le : 06/12/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 25/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 25/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - BU 001a	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006
Rdc - BU 005	Rdc - BU 003
Rdc - BU 002	Rdc - BU004
Rdc - BU004a	Rdc - BU 010
Rdc - BU 008	Rdc - BU 009, BU 009a
Rdc - BU 013	Rdc - BU 013a
Rdc - BU 018	Rdc - BU 015
Rdc - BU 017	Rdc - BU 014
R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	R+1 - BU 113
R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	R+1 - BU 104f
R+1 - BU 104e	R+1 - BU 104d
R+1 - BU 106	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
R+1 - BU 104 b	R+1 - BU 101
R+1 - BU 102, BU 102 b	R+1 - BU 108

R+1 - BU 105,	R+1 - BU 101a
R+1 - BU T11	R+1 - BU 112a,
R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	R+1 - BU 121
R+1 - BU 127	R+1 - BU 120
R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	R+2 - BU 218, BU 217, BU 218a
R+2 - BU 216	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	R+2 - BU 201a
R+2 - BU 205	R+2 - BU 204
R+2 - BU 206	R+2 - BU 207
R+2 - BU 201, BU 201b	R+2 - BU 211
R+2 - BU 210	R+2 - BU 208a
R+2 - BU 208	R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282
R+2 - BU 212	R+2 - BU 213
R+3 - BU 337, BU 336	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331
R+3 - BU 339a, BU 339	R+3 - BU 329
R+3 - BU 324	R+3 - BU 326
R+3 - BU 325	R+3 - BU 328
R+3 - BU 330a	R+3 - BU 317a
R+3 - BU 327	R+3 - BU 317, BU 322
R+3 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	R+3 - BU 301a
R+3 - BU 309	R+3 - BU 307
R+3 - BU 308	R+3 - BU 310
R+3 - BU 325	R+1 - BU 125, BU 126
R+3 - BU 316	R+3 - BU 318
R+3 - BU 319	R+3 - BU 320
R+3 - BU 320a	R+3 - BU 321
R+3 - BU 324	R+3 - BU 306, BU 304, BU 305
R+3 - BU 301	R+3 - BU 324
R+3 - BU 314, BU 315	R+3 - BU 313
R+3 - BU 322a	R+3 - BU 327
R+4 - BU 417, BU 417a	R+4 - BU 409, BU 409a
R+4 - BU 411, BU 413	R+4 - BU 416
R+4 - BU 415	R+4 - BU 408, BU 408a
R+4 - BU T 41	R+4 - BU 407
R+4 - BU 412	R+4 - BU 414, BU 413a, BU 414a
R+4 - BU 407d	R+3 - BU 330a
R+4 - BU 407	R+4 - BU 413
R+4 - BU 406	R+4 - BU 405
R+4 - BU 404	R+4 - BU 403, BU 403a, BU 403b
R+4 - BU 401, BU 402	R+3 - BU 316b
R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	R+5 - BU 501
R+5 - BU 503	R+6 - BU 601, BU 601a
R+6 - BU 621, BU 621a	R+6 - BU 622a, BU 622

R+6 - BU 617, BU 616	R+6 - BU T61
R+6 - BU 602, BU 603	R+6 - BU 614
R+6 - BU 613	R+6 - BU 611, BU 612
R+6 - BU 607	R+6 - BU 608
R+6 - BU 606, BU 605	R+6 - BU 609
R+6 - BU 610	R+6 - BU 619
R+6 - BU 620	R+6 - BU 618
R+6 - BU 610, BU 615a, BU 615	R+6 - BU 604
R+6 - BU 610a	R+7 - BU 710, BU 710a
R+7 - BU 701, BU 701a	R+8 - BU 801, BU 801a, BU 802
R+8 - BU 815a, BU 815	R+7 - BU 707
R+7 - BU 705, BU 706a	R+7 - BU 703
R+7 - BU 708	R+7 - BU 707a
R+7 - BU 702	R+7 - BU 706
R+7 - BU 711	R+7 - BU 704
R+8 - BU 813	R+8 - BU 811
R+8 - BU 814	R+8 - BU 807, BU 808c
R+8 - BU 803	R+8 - BU 808
R+8 - BU 809	R+8 - BU 810
R+8 - BU 804	R+8 - BU 805, BU 806
R+8 - BU 812	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
Façade est - Vol 174	Façade Nord - Vol 175
Facade Sud - Vol 176	Facade ouest - Vol 177
R+4 - LBU 420, LBU 421	R+4 - LBU 430
R+4 - LBU 422, LBU 426	R+4 - LBU 424
R+4 - LBU 424a	R+4 - LBU 423, LBU428, LBU 427
R+4 - BU 431, BU 432	R+4 - LBU 429
R+4 - LBU 425	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Rdc - BU 012	Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
Rdc - BU 011a	Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
R+2 - Vol 59 (Machinerie ascenseur 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
R+1 - BU 112b	Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Accès impossible
Vol 18 (Chaufferie) - Rdc	Inaccessible sans sondage destructif	Chaufferie Chaufferie en fonctionnement
Vol 173 (Toiture) - Toiture	Moyen investigation non mis a disposition	Partie edicule et parties autours des antennes. Zones protégées (faisceaux)

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Intervention du 29/08/2025 : projet "Campus Nouveau Siécle" qui concerne la réhabilitation des bâtiments C du Campus 1 (selon plans projet en annexe)

Création d'un système de ventilation double flux sur l'ensemble du bâtiment, dépose et création d'escaliers.

Intervention du 17/10/2025

Levée de doutes sur sol

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Bâtiment C

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 002 - BU004a - BU 009, BU 009a	
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 005 - BU 003 - BU 002 - BU004 - BU004a - BU 010 - BU 009, BU 009a - BU 013 - BU 013a - BU 018 - BU 015 - BU 017 - BU 014	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 005 - BU 003 - BU 002 - BU004 - BU004a - BU 010 - BU 009, BU 009a - BU 013 - BU 013a - BU 018 - BU 015 - BU 017 - BU 014	

Revêtement de sol	Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 005 - BU 003 - BU 002 - BU004 - BU004a - BU 010 - BU 009, BU 009a - BU 013 - BU 013a - BU 018 - BU 015 - BU 017 - BU 014
Conduits, canalisations et équipements	Rdc	BU004a - BU 008 - BU 009, BU 009a - BU 015
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	BU 115, BU 114, BU 115a - BU 113 - BU 111, BU 112, BU 111a - BU 104f - BU 104e - BU 104d - BU 106 - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104 b - BU 101 - BU 102, BU 102 b - BU 105, - BU 101a - BU T11 - BU 112a, - BU110, BU 110a, BU 109 - BU 121 - BU 127 - BU 120 - BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126
Plafond et faux-plafonds	R+1	BU 115, BU 114, BU 115a - BU 113 - BU 111, BU 112, BU 111a - BU 104f - BU 104e - BU 104d - BU 106 - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104 b - BU 101 - BU 102, BU 102 b - BU 108 - BU 105, - BU 101a - BU T11 - BU110, BU 110a, BU 109 - BU 121 - BU 127 - BU 120 - BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126
Revêtement de sol	R+1	BU 115, BU 114, BU 115a - BU 113 - BU 111, BU 112, BU 111a - BU 104f - BU 104e - BU 104d - BU 106 - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104 b - BU 101 - BU 102, BU 102 b - BU 108 - BU 105, - BU 101a - BU T11 - BU 112a, - BU110, BU 110a, BU 109 - BU 121 - BU 127 - BU 120 - BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126
Façades	R+1	BU 113 - BU 111, BU 112, BU 111a - BU 104f - BU 104e - BU 104d - BU 106 - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104 b - BU 121 - BU 120
Revêtement de mur	R+1	BU 104e - BU 106 - BU 108 - BU110, BU 110a, BU 109 - BU 121 - BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126
Equipements divers et accessoires	R+1	BU 121

Parois verticales intérieures et enduits	R+2	BU 218, BU 217, BU 218a - BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a - BU T21, BU T21b, BU T21a - BU 201a - BU 205 - BU 204 - BU 206 - BU 207 - BU 201, BU 201b - BU 211 - BU 210 - BU 208a - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282 - BU 212 - BU 213
Plafond et faux-plafonds	R+2	BU 218, BU 217, BU 218a - BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a - BU T21, BU T21b, BU T21a - BU 201a - BU 205 - BU 204 - BU 206 - BU 207 - BU 201, BU 201b - BU 211 - BU 210 - BU 208a - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282 - BU 212 - BU 213
Revêtement de sol	R+2	BU 218, BU 217, BU 218a - BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a - BU T21, BU T21b, BU T21a - BU 201a - BU 205 - BU 204 - BU 206 - BU 207 - BU 201, BU 201b - BU 211 - BU 210 - BU 208a - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282 - BU 212 - BU 213
Façades	R+2	BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a - BU T21, BU T21b, BU T21a - BU 201a - BU 205 - BU 204 - BU 206 - BU 207 - BU 201, BU 201b - BU 211 - BU 208a - BU 212
Revêtement de mur	R+2	BU 211 - BU 210
Conduits, canalisations et équipements	R+3	BU 337, BU 336
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	BU 337, BU 336 - BU 339a, BU 339 - BU 329 - BU 324 - BU 326 - BU 325 - BU 328 - BU 330a - BU 317a - BU 327 - BU 317, BU 322 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 301a - BU 309 - BU 307 - BU 308 - BU 310 - BU 316 - BU 318 - BU 319 - BU 320 - BU 320a - BU 321 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 314, BU 315 - BU 313 - BU 322a - BU 316b

Plafond et faux-plafonds	R+3	BU 337, BU 336 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331 - BU 339a, BU 339 - BU 329 - BU 324 - BU 326 - BU 325 - BU 328 - BU 330a - BU 317a - BU 327 - BU 317, BU 322 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 301a - BU 309 - BU 307 - BU 308 - BU 310 - BU 316 - BU 318 - BU 319 - BU 320 - BU 320a - BU 321 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 314, BU 315 - BU 313 - BU 316b
Revêtement de sol	R+3	BU 337, BU 336 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331 - BU 339a, BU 339 - BU 329 - BU 324 - BU 326 - BU 325 - BU 328 - BU 330a - BU 317a - BU 327 - BU 317, BU 322 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 301a - BU 309 - BU 307 - BU 308 - BU 310 - BU 316 - BU 318 - BU 319 - BU 320 - BU 320a - BU 321 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 314, BU 315 - BU 313 - BU 322a - BU 316b
Revêtement de mur	R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331 - BU 314, BU 315
Façades	R+3	BU 326 - BU 325 - BU 328 - BU 317a - BU 327 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 309 - BU 307 - BU 308 - BU 310 - BU 324
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	BU 417, BU 417a - BU 409, BU 409a - BU 411, BU 413 - BU 416 - BU 415 - BU 408, BU 408a - BU T 41 - BU 407 - BU 414, BU 413a, BU 414a - BU 407d - BU 406 - BU 405 - BU 404 - BU 403, BU 403a, BU 403b - BU 401, BU 402 - LBU 420, LBU 421 - LBU 430 - LBU 422, LBU 426 - LBU 424 - LBU 424a - LBU 423, LBU428, LBU 427 - BU 431, BU 432 - LBU 429 - LBU 425

Plafond et faux-plafonds	R+4	BU 417, BU 417a - BU 409, BU 409a - BU 411, BU 413 - BU 416 - BU 415 - BU 408, BU 408a - BU T 41 - BU 407 - BU 412 - BU 414, BU 413a, BU 414a - BU 407d - BU 405 - BU 404 - BU 403, BU 403a, BU 403b - BU 401, BU 402 - LBU 420, LBU 421 - LBU 430 - LBU 422, LBU 426 - LBU 424 - LBU 424a - LBU 423, LBU428, LBU 427 - BU 431, BU 432 - LBU 429 - LBU 425
Revêtement de sol	R+4	BU 417, BU 417a - BU 409, BU 409a - BU 411, BU 413 - BU 416 - BU 415 - BU 408, BU 408a - BU T 41 - BU 407 - BU 412 - BU 414, BU 413a, BU 414a - BU 407d - BU 406 - BU 405 - BU 404 - BU 403, BU 403a, BU 403b - BU 401, BU 402 - LBU 420, LBU 421 - LBU 430 - LBU 422, LBU 426 - LBU 424 - LBU 424a - LBU 423, LBU428, LBU 427 - BU 431, BU 432 - LBU 429 - LBU 425
Façades	R+4	BU 411, BU 413 - BU 415 - BU T 41 - BU 407 - BU 406
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c - BU 501 - BU 503
Plafond et faux-plafonds	R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c - BU 501 - BU 503
Revêtement de sol	R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c - BU 501 - BU 503
Façades	R+5	BU 503
Parois verticales intérieures et enduits	R+6	BU 601, BU 601a - BU 621, BU 621a - BU 622a, BU 622 - BU T61 - BU 602, BU 603 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 608 - BU 606, BU 605 - BU 609 - BU 610 - BU 619 - BU 620 - BU 618 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 604 - BU 610a
Plafond et faux-plafonds	R+6	BU 601, BU 601a - BU 621, BU 621a - BU 622a, BU 622 - BU 617, BU 616 - BU T61 - BU 602, BU 603 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 608 - BU 606, BU 605 - BU 609 - BU 610 - BU 619 - BU 620 - BU 618 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 604 - BU 610a

Revêtement de sol	R+6	BU 601, BU 601a - BU 621, BU 621a - BU 622a, BU 622 - BU 617, BU 616 - BU T61 - BU 602, BU 603 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 608 - BU 606, BU 605 - BU 609 - BU 610 - BU 619 - BU 620 - BU 618 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 604 - BU 610a
Façades	R+6	BU 622a, BU 622 - BU 617, BU 616 - BU T61 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 608 - BU 610 - BU 619 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 604
Revêtement de mur	R+6	BU 617, BU 616
Parois verticales intérieures et enduits	R+7	BU 710, BU 710a - BU 701, BU 701a - BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 708 - BU 707a - BU 702 - BU 711 - BU 704
Plafond et faux-plafonds	R+7	BU 710, BU 710a - BU 701, BU 701a - BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 708 - BU 707a - BU 711 - BU 704
Revêtement de sol	R+7	BU 710, BU 710a - BU 701, BU 701a - BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 708 - BU 707a - BU 702 - BU 711 - BU 704
Parois verticales intérieures et enduits	R+8	BU 801, BU 801a, BU 802 - BU 815a, BU 815 - BU 813 - BU 811 - BU 814 - BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 809 - BU 804 - BU 805, BU 806 - BU 812
Plafond et faux-plafonds	R+8	BU 801, BU 801a, BU 802 - BU 815a, BU 815 - BU 813 - BU 811 - BU 814 - BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 809 - BU 804 - BU 805, BU 806 - BU 812
Revêtement de sol	R+8	BU 801, BU 801a, BU 802 - BU 815a, BU 815 - BU 813 - BU 811 - BU 814 - BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 809 - BU 804 - BU 805, BU 806 - BU 812
Façades	R+7	BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703
Revêtement de mur	R+7	BU 708
Façades	R+8	BU 811 - BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 809 - BU 810 - BU 812
Conduits, canalisations et équipements	R+8	BU 803 - BU 812

Revêtement de mur	R+8	BU 812
Toiture et étanchéité	Toiture	BU ST 02, BU ST 01
Façades	Façade est	Vol 174
Parois verticales intérieures et enduits	Façade est	Vol 174
Toiture et étanchéité	Façade est	Vol 174
Façades	Façade Nord	Vol 175
Parois verticales intérieures et enduits	Façade Nord	Vol 175
Façades	Facade Sud	Vol 176
Parois verticales intérieures et enduits	Facade Sud	Vol 176
Toiture et étanchéité	Facade Sud	Vol 176
Façades	Facade ouest	Vol 177
Equipements divers et accessoires	R+4	LBU 424

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU 001a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU 003	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU004	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU004a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU 002	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU 005	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°1
BU004a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°35
BU 101a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°35
BU 201a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°35
BU 301a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°35
BU004a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°36
BU 101a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°36
BU 201a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°36
BU 301a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°36
BU 115, BU 114, BU 115a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 218, BU 217, BU 218a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 330a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 409, BU 409a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 621, BU 621a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 710, BU 710a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41
BU 815a, BU 815	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°41

BU 115, BU 114, BU 115a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°42
BU 218, BU 217, BU 218a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°42
BU 330a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°42
BU 409, BU 409a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°42
BU 113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°48
BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°63
BU 101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°65
BU 101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°66
BU 105,	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°77 Phase 2
BU 106	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°79
BU 106	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW824873 n°86
BU 104 b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002EW824873 n°90 Phase 3
BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 208	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 208a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 206	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°116
BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 1
BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 1
BU 208a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 1
BU 208	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 1
BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 2
BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 2
BU 208a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 2

BU 208	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824873 n°117 Phase 2
BU 204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°121 Phase 2
BU 205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°124 Phase 2
BU 216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°141
BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°141
BU 313	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°170 Phase 2
BU 309	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824873 n°175 Phase 4
BU 316	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°176 Phase 2
BU 310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873 n°178 Phase 2
BU 401, BU 402	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°227
BU 316b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°227
BU 502, BU 502b, BU 502c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824873 n°237 Phase 2
BU 601, BU 601a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°272
BU 701, BU 701a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°272
BU 801, BU 801a, BU 802	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°272
BU 601, BU 601a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°277
BU 501	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°277
BU 701, BU 701a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°277
BU 801, BU 801a, BU 802	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873 n°277
BU 812	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	S912
BU 803	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	S912
BU ST 02, BU ST 01	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	002EW824873 n°329
Vol 174	Façades	Murs	Fibro ciment	S937
Vol 177	Façades	Murs	Fibro ciment	S937
BU 212	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873-1 n°352
BU 213	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873-1 n°352

LBU 420, LBU 421	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824873-1 n°356 Phase 1
BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873-2 n°368
BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873-2 n°369
BU 009, BU 009a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824873-2 n°370
BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P372
BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P373 Phase 3
BU 104f	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P373 Phase 3

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
BU 127	Enduits ciment	Hauteur trop importante		
BU 124, BU 123, BU 122	Flocages	Hauteur trop importante		
BU 125, BU 126	Flocages	Hauteur trop importante		
BU 328	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 324	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 326	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 325	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 324	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 317, BU 322	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 319	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 318	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 316	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 309	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 306, BU 304, BU 305	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 314, BU 315	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		
BU 325	Enduits plâtre	Hauteur trop importante		

BU 326	Jonction entre panneaux préfabriqués	Pas de bandes	
BU 325	Jonction entre panneaux préfabriqués	Pas de bandes	
BU 417, BU 417a	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 411, BU 413	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 416	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 415	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 412	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 407	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 408, BU 408a	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 407	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 413	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
BU 414, BU 413a, BU 414a	Enduits plâtre	Hauteur trop importante	
Vol 174	Ciment	Non accessible	
BU ST 02, BU ST 01	Ciment	Non accessible	
BU 808	Chape maigre	Prélèvement non autorisé par le propriétaire	
BU 009, BU 009a	Chape maigre (base ciment)	Prélèvement non autorisé par le propriétaire	
BU 111, BU 112, BU 111a	Chape maigre (base ciment)	Prélèvement non autorisé par le propriétaire	
BU 111, BU 112, BU 111a	Chape maigre (base ciment)	Prélèvement non autorisé par le propriétaire	
Rdc - BU 012		Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
Rdc - BU 011a		Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
R+2 - Vol 59 (Machinerie ascenseur 4)		Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Pas d'accès
R+1 - BU 112b		Moyen investigation non mis a disposition	Intégralement Accès impossible
Vol 18 (Chaufferie) - Rdc		Inaccessible sans sondage destructif	Chaufferie Chaufferie en fonctionnement
Vol 173 (Toiture) - Toiture		Moyen investigation non mis a disposition	Partie edicule et parties autours des antennes. Zones protégées (faisceaux)

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

Des équipements en service le jour de notre intervention (chaufferie, ventilation) n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. Des investigations complémentaires devront être réalisées après leur mise à l'arrêt définitive et consignation.

Certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être noyés dans les maçonneries (cales de ferraillage, conduits noyés, écarteurs de banche, etc.) sans qu'il soit possible d'en identifier la présence antérieurement à la démolition. Notre responsabilité ne saurait être recherchée en cas de présence de tels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante découverts en cours de démolition. Nous nous tenons toutefois à la disposition du donneur d'ordre pour compléter notre repérage ultérieurement, selon nos tarifs en vigueur.

Certains faux plafons ont été inspectés par sondages visuels (soulèvement ponctuel de plaques). Or, leur encombrement (canalisations nombreuses, gaines et conduits de ventilation, isolants, parois de recoupement, etc.) ne permet pas une inspection visuelle exhaustive. Des investigations complémentaires sont à prévoir une fois l'intégralité des faux plafonds déposés.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P319	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °319 - 2	002EW82487 3 n °319	Matériau bitumineux noir avec fibres + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P320	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °320 - 2	002EW82487 3 n °320	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 3 n °320 - 2	002EW82487 3 n °320	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 3 n °320 - 2	002EW82487 3 n °320	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P320 - S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 3 n °320 - 2	002EW82487 3 n °320	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P321	Réalisation d'un prélevement	Ossatures	002EW82487 3 n °321 - 2	002EW82487 3 n °321 Phase 1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Ossatures	002EW 82487 3 n °321 - 2	002EW 82487 3 n °321 Phase 1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P321	Réalisation d'un prélevement	Ossatures	002EW 82487 3 n °321 - 2	002EW 82487 3 n °321 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Ossatures	002EW 82487 3 n °321 - 2	002EW 82487 3 n °321 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Gouttière ciment	Ciment	I6			I6 - 2				Non accessible
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Gouttière ciment	Ciment	I6			I6 - 2				Non accessible
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Accessoires de toitures	Joint d'étanchéité	P326	Réalisation d'un prélevement	Joint sur skydome	002EW 82487 3 n °326 - 2	002EW 82487 3 n °326	Mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Accessoires de toitures	Joint d'étanchéité	P326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326	Joint sur skydome	002EW 82487 3 n °326 - 2	002EW 82487 3 n °326	Mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Accessoires de toitures	Joint d'étanchéité	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326	Joint sur skydome	002EW 82487 3 n °326 - 2	002EW 82487 3 n °326	Mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Accessoires de toitures	Joint d'étanchéité	P326 - S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326	Joint sur skydome	002EW 82487 3 n °326 - 2	002EW 82487 3 n °326	Mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P327	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °327 - 2	002EW 82487 3 n °327	Matériau bitumineux noir + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Eléments ponctuels	Cheminée	P328	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °328 - 2	002EW 82487 3 n °328	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Eléments ponctuels	Mitron	P329	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °329 - 2	002EW 82487 3 n °329	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P330	Réalisation d'un prélevement	Ossature	002EW 82487 3 n °330 - 2	002EW 82487 3 n °330	Matériau bitumineux noir avec gravillons + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330	Ossature	002EW 82487 3 n °330 - 2	002EW 82487 3 n °330	Matériau bitumineux noir avec gravillons + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P331	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °331 - 2	002EW 82487 3 n °331	Matériau bitumineux noir + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P332	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °332 - 2	002EW 82487 3 n °332	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002EW 82487 3 n °332 - 2	002EW 82487 3 n °332	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 3	Mousse végétale	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002EW 82487 3 n °333 - 2	002EW 82487 3 n °333 Phase 3	Mousse végétale	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P334	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °334 - 2	002EW 82487 3 n °334	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P339	Réalisation d'un prélevement	Bandes sur ventilation	002EW 82487 3 n °339 - 2	002EW 82487 3 n °339	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	BU ST 02, BU ST 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P353	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3-1 n °353 - 2	002EW 82487 3-1 n °353	Matériau / Carton / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Menuiseries	Mastic vitrier	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Menuiseries	Mastic vitrier	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Menuiseries	Mastic vitrier	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a	Menuiseries	Mastic vitrier	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 3 n°8 - 2	002EW 82487 3 n°8	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Menuiseries	Joint vitrier	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°9 - 2	002EW 82487 3 n°9	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Menuiseries	Joint de structure	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°10 - 2	002EW 82487 3 n°10	Matériau mou gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Menuiseries	Joint de structure	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Menuiseries	Joint de structure	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Menuiseries	Joint de structure	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Menuiseries	Joint de structure	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Menuiseries	Joint de structure	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 406	Menuiseries	Joint de structure	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Menuiseries	Joint de structure	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413 - BU 415 - BU 407 - BU 406	Menuiseries	Joint de structure	S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 82487 3 n°27 - 2	002EW 82487 3 n°27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Menuiseries	Mastic vitrier	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°28 - 2	002EW 82487 3 n°28	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Menuiseries	Mastic vitrier	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°38 - 2	002EW 82487 3 n°38	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Menuiseries	Joint vitrier	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°51 - 2	002EW 82487 3 n°51	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Menuiseries	Joint vitrier	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 82487 3 n°51 - 2	002EW 82487 3 n°51	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Menuiseries	Mastic vitrier	P86	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°86 - 2	002EW 82487 3 n°86	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 106	Menuiseries	Mastic vitrier	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°87 - 1	002EW 82487 3 n°87	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Menuiseries	Joint à lèvre	P94	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Menuiseries	Joint à lèvre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104e	Menuiseries	Joint à lèvre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104d	Menuiseries	Joint à lèvre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Menuiseries	Joint à lèvre	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Menuiseries	Joint à lèvre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 326	Menuiseries	Joint à lèvre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Menuiseries	Joint à lèvre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Menuiseries	Joint à lèvre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Menuiseries	Joint à lèvre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Menuiseries	Joint à lèvre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Menuiseries	Joint à lèvre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Menuiseries	Joint à lèvre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 309	Menuiseries	Joint à lèvre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 309	Menuiseries	Joint à lèvre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307	Menuiseries	Joint à lèvre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 308	Menuiseries	Joint à lèvre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f - BU 104e - BU 104d - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104 b	Menuiseries	Joint à lèvre	S241 - S242 - S243 - S244 - S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW 82487 3 n°94 - 2	002EW 82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 326 - BU 325 - BU 324 - BU 317a - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 310 - BU 309 - BU 307 - BU 308	Menuiseries	Joint à lèvre	S498 - S499 - S500 - S501 - S502 - S503 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EW82487 3 n°94 - 2	002EW82487 3 n°94	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Menuiseries	Joint vitrier	P112	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °112 - 2	002EW82487 3 n °112	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Menuiseries	Joint à lèvre	P113	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °113 - 2	002EW82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Menuiseries	Joint à lèvre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW82487 3 n °113 - 2	002EW82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Menuiseries	Joint à lèvre	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW82487 3 n °113 - 2	002EW82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 120	Menuiseries	Joint à lèvre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 82487 3 n °113 - 2	002EW 82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Menuiseries	Joint à lèvre	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 82487 3 n °113 - 2	002EW 82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121 - BU 120	Menuiseries	Joint à lèvre	S293 - S294 - S295 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 82487 3 n °113 - 2	002EW 82487 3 n °113	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Menuiseries	Mastic vitrier	P115	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201a	Menuiseries	Mastic vitrier	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 211	Menuiseries	Mastic vitrier	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208a	Menuiseries	Mastic vitrier	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208	Menuiseries	Mastic vitrier	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Menuiseries	Mastic vitrier	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Menuiseries	Mastic vitrier	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Menuiseries	Mastic vitrier	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Menuiseries	Mastic vitrier	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 212	Menuiseries	Mastic vitrier	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201a - BU 211 - BU 208a - BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a - BU 212	Menuiseries	Mastic vitrier	S307 - S357 - S372 - S373 - S422 - S423 - S424 - S425 - S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 3 n °115 - 2	002EW 82487 3 n °115	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 206	Menuiseries	Joint à lèvre	P136	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 207	Menuiseries	Joint à lèvre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Menuiseries	Joint à lèvre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Menuiseries	Joint à lèvre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Menuiseries	Joint à lèvre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Menuiseries	Joint à lèvre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207 - BU 204 - BU 205	Menuiseries	Joint à lèvre	S362 - S363 - S364 - S365 - S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 82487 3 n °136 - 2	002EW 82487 3 n °136	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Menuiseries	Mastic vitrier	P137	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 207	Menuiseries	Mastic vitrier	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 206	Menuiseries	Mastic vitrier	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Menuiseries	Mastic vitrier	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Menuiseries	Mastic vitrier	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Menuiseries	Mastic vitrier	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207 - BU 206 - BU 204 - BU 205	Menuiseries	Mastic vitrier	S367 - S368 - S369 - S370 - S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 82487 3 n °137 - 2	002EW 82487 3 n °137	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Menuiseries	Joint vitrier	P160	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Menuiseries	Joint vitrier	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Menuiseries	Joint vitrier	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Menuiseries	Joint vitrier	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Menuiseries	Joint vitrier	S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Menuiseries	Joint vitrier	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Menuiseries	Joint vitrier	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Menuiseries	Joint vitrier	S569 - S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU T61	Menuiseries	Joint vitrier	S793 - S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 82487 3 n °160 - 2	002EW 82487 3 n °160	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Menuiseries	Joint vitrier	P181	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Menuiseries	Joint vitrier	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Menuiseries	Joint vitrier	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Menuiseries	Joint vitrier	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Menuiseries	Joint vitrier	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407	Menuiseries	Joint vitrier	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Menuiseries	Joint vitrier	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Menuiseries	Joint vitrier	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Menuiseries	Joint vitrier	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328 - BU 327	Menuiseries	Joint vitrier	S496 - S497 - S561 - S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407 - BU 411, BU 413	Menuiseries	Joint vitrier	S614 - S615 - S616 - S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 82487 3 n °181 - 2	002EW 82487 3 n °181	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Menuiseries	Mastic vitrier	P221	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °221 - 2	002EW 82487 3 n °221	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Menuiseries	Mastic vitrier	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		002EW 82487 3 n °221 - 2	002EW 82487 3 n °221	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Menuiseries	Mastic vitrier	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		002EW 82487 3 n °221 - 2	002EW 82487 3 n °221	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Menuiseries	Joint vitrier	P262	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Menuiseries	Joint vitrier	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 619	Menuiseries	Joint vitrier	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Menuiseries	Joint vitrier	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Menuiseries	Joint vitrier	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Menuiseries	Joint vitrier	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Menuiseries	Joint vitrier	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Menuiseries	Joint vitrier	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Menuiseries	Joint vitrier	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 611, BU 612	Menuiseries	Joint vitrier	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Menuiseries	Joint vitrier	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Menuiseries	Joint vitrier	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Menuiseries	Joint vitrier	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610 - BU 619 - BU 622a, BU 622 - BU 617, BU 616 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 604 - BU 608	Menuiseries	Joint vitrier	S708 - S709 - S710 - S711 - S712 - S713 - S714 - S715 - S716 - S717 - S718 - S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002EW 82487 3 n °262 - 2	002EW 82487 3 n °262	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707	Menuiseries	Mastic vitrier	P293	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Menuiseries	Mastic vitrier	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Menuiseries	Mastic vitrier	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Menuiseries	Mastic vitrier	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Menuiseries	Mastic vitrier	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 703	Menuiseries	Mastic vitrier	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Menuiseries	Mastic vitrier	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Menuiseries	Mastic vitrier	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Menuiseries	Mastic vitrier	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Menuiseries	Mastic vitrier	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 810	Menuiseries	Mastic vitrier	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 809	Menuiseries	Mastic vitrier	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Menuiseries	Mastic vitrier	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Menuiseries	Mastic vitrier	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Menuiseries	Mastic vitrier	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 3 n °293 - 2	002EW 82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703	Menuiseries	Mastic vitrier	S845 - S846 - S847 - S848 - S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW82487 3 n °293 - 2	002EW82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811 - BU 812 - BU 807, BU 808c - BU 810 - BU 809 - BU 803	Menuiseries	Mastic vitrier	S902 - S903 - S904 - S905 - S906 - S907 - S908 - S909 - S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW82487 3 n °293 - 2	002EW82487 3 n °293	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Appui de fenêtre	Ciment	P323	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °323 - 2	002EW82487 3 n °323	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Appui de fenêtre	Ciment	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW82487 3 n °323 - 2	002EW82487 3 n °323	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P324	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °324 - 2	002EW82487 3 n °324	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade est	Vol 174	Menuiseries	Joint de structure	P325	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °325 - 2	002EW 82487 3 n °325	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 175	Murs	Enduit ciment	P335	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °335 - 2	002EW 82487 3 n °335	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Murs	Enduit ciment	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002EW 82487 3 n °335 - 2	002EW 82487 3 n °335	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P336	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °336 - 2	002EW 82487 3 n °336	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Murs	Soubassement	P338	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °338 - 2	002EW 82487 3 n °338	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 175	Murs	Soubassement	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002EW82487 3 n °338 - 2	002EW82487 3 n °338	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	P340	Réalisation d'un prélevement	Ceinture	002EW82487 3 n °340 - 2	002EW82487 3 n °340	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	P340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340	Ceinture	002EW82487 3 n °340 - 2	002EW82487 3 n °340	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	P341	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °341 - 2	002EW82487 3 n °341	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	P342	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °342 - 2	002EW82487 3 n °342	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Ciment	P343	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW82487 3 n °343 - 2	002EW82487 3 n °343	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade ouest	Vol 177	Murs	Ciment	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343	Poteaux	002EW 82487 3 n °343 - 2	002EW 82487 3 n °343	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Murs	Ciment	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343	Poteaux	002EW 82487 3 n °343 - 2	002EW 82487 3 n °343	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Ciment	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343	Poteaux	002EW 82487 3 n °343 - 2	002EW 82487 3 n °343	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P344	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °344 - 2	002EW 82487 3 n °344	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Murs	Enduit ciment	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002EW 82487 3 n °344 - 2	002EW 82487 3 n °344	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002EW 82487 3 n °344 - 2	002EW 82487 3 n °344	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P345	Réalisation d'un prélevement	Ceinture	002EW 82487 3 n °345 - 2	002EW 82487 3 n °345	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade Sud	Vol 176	Murs	Enduit ciment	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	Ceinture	002EW 82487 3 n °345 - 2	002EW 82487 3 n °345	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	Ceinture	002EW 82487 3 n °345 - 2	002EW 82487 3 n °345	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P346	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW 82487 3 n °346 - 2	002EW 82487 3 n °346	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346	Poteaux	002EW 82487 3 n °346 - 2	002EW 82487 3 n °346	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Murs	Enduit ciment	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346	Poteaux	002EW 82487 3 n °346 - 2	002EW 82487 3 n °346	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Murs	Enduit ciment	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346	Poteaux	002EW 82487 3 n °346 - 2	002EW 82487 3 n °346	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	P347	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °347 - 2	002EW 82487 3 n °347	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Murs	Enduit ciment	S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002EW 82487 3 n °347 - 2	002EW 82487 3 n °347	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Appui de fenêtre	Ciment	P348	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °348 - 2	002EW 82487 3 n °348	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Appui de fenêtre	Ciment	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002EW 82487 3 n °348 - 2	002EW 82487 3 n °348	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Appui de fenêtre	Ciment	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002EW 82487 3 n °348 - 2	002EW 82487 3 n °348	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade est	Vol 174	Murs	Fibro ciment	S937	Réalisation d'un sondage	Conduit ventilation	S937 - 2				Présence sur document Selon prélèvement effectué sur bat D (prélèvement 427)
Façade est	Vol 174	Murs	Fibro ciment	S937	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S937	Conduit ventilation	S937 - 2				Présence sur document Selon prélèvement effectué sur bat D (prélèvement 427)

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade ouest	Vol 177	Murs	Fibro ciment	S937	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S937	Conduit ventilation	S937 - 2				Présence sur document Selon prélèvement effectué sur bat D (prélèvement 427)
Façade est	Vol 174	Menuiseries	Joint de structure	P349	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °349 - 2	002EW82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Menuiseries	Joint de structure	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW82487 3 n °349 - 2	002EW82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Menuiseries	Joint de structure	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW82487 3 n °349 - 2	002EW82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Menuiseries	Joint de structure	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW82487 3 n °349 - 2	002EW82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Menuiseries	Joint de structure	S938 - S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW 82487 3 n °349 - 2	002EW 82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint de structure	S941 - S942 - S943 - S944 - S945 - S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002EW82487 3 n °349 - 2	002EW82487 3 n °349	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 206	Menuiseries	Rejingot	P351	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3-1 n °351 - 2	002EW82487 3-1 n °351	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Menuiseries	Rejingot	P354	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3-1 n °354 - 2	002EW82487 3-1 n °354	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Rejingot	S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW82487 3-1 n °354 - 2	002EW82487 3-1 n °354	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Rejingot	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW82487 3-1 n °354 - 2	002EW82487 3-1 n °354	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Rejingot	S960 - S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW82487 3-1 n °354 - 2	002EW82487 3-1 n °354	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade est	Vol 174	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P355	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3-1 n °355 - 2	002EW 82487 3-1 n °355	Mousse - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002EW 82487 3-1 n °355 - 2	002EW 82487 3-1 n °355	Mousse - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002EW 82487 3-1 n °355 - 2	002EW 82487 3-1 n °355	Mousse - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade ouest	Vol 177	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S962 - S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002EW 82487 3-1 n °355 - 2	002EW 82487 3-1 n °355	Mousse - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW82487 3 n°2 - 2	002EW82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW82487 3 n°2 - 2	002EW82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW82487 3 n°2 - 2	002EW82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW82487 3 n°2 - 2	002EW82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 003	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 003	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 002 - BU 003	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S22 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 3 n°2 - 2	002EW 82487 3 n°2	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 005	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 005 - BU 001a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19 - S20 - S21 - S23 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 3 n°3 - 2	002EW 82487 3 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 002	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006 - BU 002 - BU 001a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 82487 3 n°4 - 2	002EW 82487 3 n°4	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Joint de scellement	S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 82487 3 n°11 - 2	002EW 82487 3 n°11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°12 - 2	002EW 82487 3 n°12	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 3 n°12 - 2	002EW 82487 3 n°12	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 3 n°12 - 2	002EW 82487 3 n°12	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Murs et cloisons	Enduits ciment	S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 3 n°12 - 2	002EW 82487 3 n°12	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 010	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°13 - 2	002EW 82487 3 n°13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 3 n°19 - 2	002EW 82487 3 n°19	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 82487 3 n°21 - 2	002EW 82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008 - BU 009, BU 009a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW82487 3 n°21 - 2	002EW82487 3 n°21	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°22 - 2	002EW82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW82487 3 n°22 - 2	002EW82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 018	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 018	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 017	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008 - BU 009, BU 009a - BU 015 - BU 018 - BU 017	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66 - S75 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S125 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 82487 3 n°22 - 2	002EW 82487 3 n°22	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW82487 3 n°23 - 2	002EW82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW82487 3 n°23 - 2	002EW82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW82487 3 n°23 - 2	002EW82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW82487 3 n°23 - 2	002EW82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW82487 3 n°23 - 2	002EW82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Murs et cloisons	Enduits ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008 - BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 82487 3 n°23 - 2	002EW 82487 3 n°23	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a - BU 009, BU 009a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 82487 3 n°26 - 2	002EW 82487 3 n°26	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°30 - 2	002EW 82487 3 n°30	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Murs et cloisons	Enduits ciment	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 82487 3 n°30 - 2	002EW 82487 3 n°30	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Murs et cloisons	Enduits ciment	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 82487 3 n°30 - 2	002EW 82487 3 n°30	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Murs et cloisons	Enduits ciment	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 82487 3 n°30 - 2	002EW 82487 3 n°30	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 017	Murs et cloisons	Enduits ciment	S122 - S123 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW82487 3 n°30 - 2	002EW82487 3 n°30	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 014	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017 - BU 014	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW82487 3 n°33 - 2	002EW82487 3 n°33	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW82487 3 n°37 - 2	002EW82487 3 n°37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Limon	002EW82487 3 n°37 - 2	002EW82487 3 n°37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Limon	002EW 82487 3 n°37 - 2	002EW 82487 3 n°37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Limon	002EW 82487 3 n°37 - 2	002EW 82487 3 n°37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 101a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S128 - S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 82487 3 n°39 - 2	002EW 82487 3 n°39	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 218, BU 217, BU 218a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 409, BU 409a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 82487 3 n°43 - 2	002EW 82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 621, BU 621a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 3 n°43 - 2	002EW82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 710, BU 710a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 3 n°43 - 2	002EW82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 815a, BU 815	Murs et cloisons	Enduits ciment	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 3 n°43 - 2	002EW82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S435 - S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 3 n°43 - 2	002EW82487 3 n°43	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°46 - 2	002EW82487 3 n°46	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW82487 3 n°46 - 2	002EW82487 3 n°46	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Murs et cloisons	Enduits ciment	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°49 - 2	002EW82487 3 n°49	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW82487 3 n°49 - 2	002EW82487 3 n°49	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Murs et cloisons	Enduits ciment	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW82487 3 n°49 - 2	002EW82487 3 n°49	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Murs et cloisons	Enduits ciment	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW82487 3 n°49 - 2	002EW82487 3 n°49	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132 - S133 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW82487 3 n°49 - 2	002EW82487 3 n°49	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 82487 3 n°50 - 2	002EW 82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 113	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW82487 3 n°50 - 2	002EW82487 3 n°50	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 3 n°54 - 2	002EW 82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 3 n°54 - 2	002EW 82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 3 n°54 - 2	002EW 82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 3 n°54 - 2	002EW 82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 3 n°54 - 2	002EW 82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW82487 3 n°54 - 2	002EW82487 3 n°54	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 112a,	Murs et cloisons	Joint de scellement	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°55 - 2	002EW82487 3 n°55	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°57 - 2	002EW82487 3 n°57	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°58 - 2	002EW82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW82487 3 n°58 - 2	002EW82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW82487 3 n°58 - 2	002EW82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW82487 3 n°58 - 2	002EW82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW82487 3 n°58 - 2	002EW82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S166 - S167 - S171 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 82487 3 n°58 - 2	002EW 82487 3 n°58	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°61 - 2	002EW 82487 3 n°61	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 102, BU 102 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 101 - BU 102, BU 102 b - BU 105,	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S191 - S192 - S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 3 n°67 - 2	002EW 82487 3 n°67	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°74 - 2	002EW 82487 3 n°74	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 3 n°74 - 2	002EW 82487 3 n°74	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°83 - 2	002EW 82487 3 n°83	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 82487 3 n°83 - 2	002EW 82487 3 n°83	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 82487 3 n°83 - 2	002EW 82487 3 n°83	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106 - BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204 - S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 82487 3 n°83 - 2	002EW 82487 3 n°83	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°88 - 2	002EW 82487 3 n°88	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 3 n°88 - 2	002EW 82487 3 n°88	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 106	Murs et cloisons	Enduits ciment	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Murs et cloisons	Enduits ciment	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Murs et cloisons	Enduits ciment	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Murs et cloisons	Enduits ciment	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Murs et cloisons	Enduits ciment	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Enduits ciment	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104d	Murs et cloisons	Enduits ciment	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Murs et cloisons	Enduits ciment	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106 - BU 104f - BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104d	Murs et cloisons	Enduits ciment	S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S227 - S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 3 n°89 - 2	002EW 82487 3 n°89	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S230 - S231 - S232 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 82487 3 n°92 - 2	002EW 82487 3 n°92	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P96	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°96 - 2	002EW 82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW 82487 3 n°96 - 2	002EW 82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW 82487 3 n°96 - 2	002EW 82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 127	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EW82487 3 n°96 - 2	002EW82487 3 n°96	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P97	Réalisation d'un prélèvement		002EW82487 3 n°97 - 2	002EW82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW82487 3 n°97 - 2	002EW82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW82487 3 n°97 - 2	002EW82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW 82487 3 n°97 - 2	002EW 82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121 - BU 120	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EW82487 3 n°97 - 2	002EW82487 3 n°97	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P98	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°98 - 2	002EW82487 3 n°98	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P101	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EW82487 3 n °101 - 2	002EW82487 3 n °101	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P111	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °111 - 2	002EW82487 3 n°111	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 82487 3 n °111 - 2	002EW 82487 3 n°111	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 125, BU 126	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 82487 3 n °111 - 2	002EW 82487 3 n°111	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 125, BU 126	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW82487 3 n °111 - 2	002EW82487 3 n°111	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P111 - S440 - S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW82487 3 n °111 - 2	002EW82487 3 n°111	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 208	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P125	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °125 - 2	002EW82487 3 n °125	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW82487 3 n °125 - 2	002EW82487 3 n °125	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW82487 3 n °125 - 2	002EW82487 3 n °125	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208a - BU 207	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW82487 3 n °125 - 2	002EW82487 3 n °125	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °126 - 2	002EW82487 3 n °126	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW82487 3 n °126 - 2	002EW82487 3 n °126	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW82487 3 n °126 - 2	002EW82487 3 n °126	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW82487 3 n °126 - 2	002EW82487 3 n °126	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126 - S328 - S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW82487 3 n °126 - 2	002EW82487 3 n °126	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P127	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °127 - 2	002EW82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW82487 3 n °127 - 2	002EW82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW82487 3 n °127 - 2	002EW82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 206	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 208a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S949	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S950	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 205 - BU 204 - BU 206 - BU 207 - BU 208 - BU 208a - BU 212 - BU 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S948 - S949 - S950 - S951 - S953 - S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 3 n °127 - 2	002EW 82487 3 n °127	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P130	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 3 n °130 - 2	002EW 82487 3 n °130	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002EW 82487 3 n °130 - 2	002EW 82487 3 n °130	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 210	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002EW 82487 3 n °130 - 2	002EW 82487 3 n °130	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002EW 82487 3 n °130 - 2	002EW 82487 3 n °130	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210 - BU 211	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S339 - S340 - S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002EW 82487 3 n °130 - 2	002EW 82487 3 n °130	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P133	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201, BU 201b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 82487 3 n °133 - 2	002EW 82487 3 n °133	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P135	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 212	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 213	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 82487 3 n °135 - 2	002EW 82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201, BU 201b - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282 - BU 212 - BU 213	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S359 - S360 - S361 - S955 - S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW82487 3 n °135 - 2	002EW82487 3 n °135	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P139	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S375 - S376 - S377 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388 - S389 - S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW82487 3 n °139 - 2	002EW82487 3 n °139	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S406 - S407 - S408 - S409 - S410 - S411 - S412 - S419 - S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 82487 3 n °140 - 2	002EW 82487 3 n °140	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P144	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °144 - 2	002EW 82487 3 n °144	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P145	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °145 - 2	002EW82487 3 n °145	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW82487 3 n °145 - 2	002EW82487 3 n °145	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P148	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °148 - 2	002EW82487 3 n °148	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		002EW82487 3 n °148 - 2	002EW82487 3 n °148	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P149	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °149 - 2	002EW82487 3 n °149	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU T11	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P151	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °151 - 2	002EW82487 3 n °151	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002EW82487 3 n °151 - 2	002EW82487 3 n °151	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Murs et cloisons	Joint de scellement	P152	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °152 - 2	002EW82487 3 n °152	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P153	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °153 - 2	002EW82487 3 n °153	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P157	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °157 - 2	002EW82487 3 n °157	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P158	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °158 - 2	002EW 82487 3 n °158	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P159	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °159 - 2	002EW 82487 3 n °159	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002EW 82487 3 n °159 - 2	002EW 82487 3 n °159	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002EW 82487 3 n °159 - 2	002EW 82487 3 n °159	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	S442 - S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002EW 82487 3 n °159 - 2	002EW 82487 3 n °159	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P161	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °161 - 2	002EW 82487 3 n °161	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 322a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P180	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °180 - 2	002EW 82487 3 n °180	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P182	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °182 - 2	002EW82487 3 n °182	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002EW82487 3 n °182 - 2	002EW82487 3 n °182	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 326	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 319	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 318	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 316	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 321	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 322a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 317a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 309	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 308	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW82487 3 n °183 - 2	002EW82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 325 - BU 324 - BU 326 - BU 328 - BU 327 - BU 319 - BU 318 - BU 316 - BU 317a - BU 320a - BU 321 - BU 322a - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 310 - BU 309 - BU 307 - BU 308 - BU 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S510 - S511 - S512 - S513 - S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S526 - S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538 - S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S544 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 82487 3 n °183 - 2	002EW 82487 3 n °183	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S545 - S563							
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P184	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 317, BU 322	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 329	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 329	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 317, BU 322 - BU 329	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S546 - S547 - S548 - S549 - S550 - S551 - S552 - S553 - S554 - S555 - S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 3 n °184 - 2	002EW 82487 3 n °184	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 314, BU 315	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °185 - 2	002EW 82487 3 n °185	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °186 - 2	002EW 82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 329	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 337, BU 336	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 317, BU 322 - BU 329 - BU 337, BU 336	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P186 - S556 - S557 - S558 - S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW82487 3 n °186 - 2	002EW82487 3 n °186	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P187	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °187 - 2	002EW82487 3 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW82487 3 n °187 - 2	002EW82487 3 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 328	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 3 n °187 - 2	002EW 82487 3 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 3 n °187 - 2	002EW 82487 3 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327 - BU 328	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S560 - S564 - S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 3 n °187 - 2	002EW 82487 3 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 328	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P188	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 327	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 328 - BU 327 - BU 337, BU 336	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S566 - S567 - S574 - S575 - S576 - S577 - S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW82487 3 n °188 - 2	002EW82487 3 n °188	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P190	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °190 - 2	002EW82487 3 n °190	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 325	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002EW82487 3 n °190 - 2	002EW82487 3 n °190	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Murs et cloisons	Joint de scellement	P191	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °191 - 2	002EW82487 3 n °191	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Murs et cloisons	Enduits ciment	P192	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °192 - 2	002EW82487 3 n °192	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °193 - 2	002EW82487 3 n °193	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW82487 3 n °193 - 2	002EW82487 3 n °193	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW82487 3 n °193 - 2	002EW82487 3 n °193	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW82487 3 n °193 - 2	002EW82487 3 n °193	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324 - BU 328	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S571 - S572 - S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW82487 3 n °193 - 2	002EW82487 3 n °193	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	I4			I4 - 2				Pas de bandes
R+3	BU 325	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	I4			I4 - 2				Pas de bandes
R+4	BU 417, BU 417a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P206	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °206 - 2	002EW82487 3 n °206	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 339a, BU 339	Murs et cloisons	Enduits ciment	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 82487 3 n °206 - 2	002EW 82487 3 n °206	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Murs et cloisons	Enduits ciment	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 82487 3 n °206 - 2	002EW 82487 3 n °206	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Murs et cloisons	Enduits ciment	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 82487 3 n °206 - 2	002EW 82487 3 n °206	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Murs et cloisons	Enduits ciment	S670 - S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 82487 3 n °206 - 2	002EW 82487 3 n °206	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 417, BU 417a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P207	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °207 - 2	002EW 82487 3 n °207	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 82487 3 n °207 - 2	002EW 82487 3 n °207	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 339a, BU 339	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 82487 3 n °207 - 2	002EW 82487 3 n °207	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 82487 3 n °207 - 2	002EW 82487 3 n °207	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P210	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °210 - 2	002EW82487 3 n °210	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW82487 3 n °210 - 2	002EW82487 3 n °210	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW82487 3 n °210 - 2	002EW82487 3 n °210	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S634 - S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW82487 3 n °210 - 2	002EW82487 3 n °210	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 416	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °212 - 2	002EW82487 3 n °212	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW82487 3 n °212 - 2	002EW82487 3 n °212	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW82487 3 n °212 - 2	002EW82487 3 n °212	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW82487 3 n °212 - 2	002EW82487 3 n °212	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415 - BU 407	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S620 - S621 - S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW82487 3 n °212 - 2	002EW82487 3 n °212	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P213	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 408, BU 408a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW82487 3 n °213 - 2	002EW82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 405	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 3 n °213 - 2	002EW 82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 406	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 3 n °213 - 2	002EW 82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 414, BU 413a, BU 414a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 3 n °213 - 2	002EW 82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413 - BU 407 - BU 408, BU 408a - BU 405 - BU 406 - BU 414, BU 413a, BU 414a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S622 - S623 - S624 - S628 - S629 - S630 - S632 - S638 - S639 - S651 - S656 - S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 3 n °213 - 2	002EW 82487 3 n °213	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407d	Murs et cloisons	Joint de scellement	P216	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °216 - 2	002EW 82487 3 n °216	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P219	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °219 - 2	002EW82487 3 n °219	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW82487 3 n °219 - 2	002EW82487 3 n °219	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW82487 3 n °219 - 2	002EW82487 3 n °219	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S633 - S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW82487 3 n °219 - 2	002EW82487 3 n °219	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Cloison Bois	S643	Réalisation d'un sondage		S643 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+4	BU 407	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Cloison Bois	S643	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S643		S643 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S644	Réalisation d'un sondage	Escalier	S644 - 2				Négatif sur document
R+4	BU 407	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S644	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S644	Escalier	S644 - 2				Négatif sur document
R+4	BU 404	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P223	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °223 - 2	002EW82487 3 n °223	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002EW82487 3 n °223 - 2	002EW82487 3 n °223	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002EW82487 3 n °223 - 2	002EW82487 3 n °223	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S645 - S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002EW82487 3 n °223 - 2	002EW82487 3 n °223	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P224	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °224 - 2	002EW82487 3 n °224	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002EW82487 3 n °224 - 2	002EW82487 3 n °224	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P229	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °229 - 2	002EW82487 3 n °229	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002EW82487 3 n °229 - 2	002EW82487 3 n °229	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002EW82487 3 n °229 - 2	002EW82487 3 n °229	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 316b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002EW 82487 3 n °229 - 2	002EW 82487 3 n °229	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P229 - S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002EW 82487 3 n °229 - 2	002EW 82487 3 n °229	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P234	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °234 - 2	002EW 82487 3 n °234	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P234		002EW 82487 3 n °234 - 2	002EW 82487 3 n °234	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Murs et cloisons	Joint de scellement	P235	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °235 - 2	002EW 82487 3 n °235	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU T 41	Murs et cloisons	Joint de scellement	P235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002EW 82487 3 n °235 - 2	002EW 82487 3 n °235	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Murs et cloisons	Enduits ciment	P236	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °236 - 2	002EW 82487 3 n °236	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Murs et cloisons	Enduits ciment	P236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236		002EW 82487 3 n °236 - 2	002EW 82487 3 n °236	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Joint de scellement	P241	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °241 - 2	002EW 82487 3 n °241	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P242	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °242 - 2	002EW 82487 3 n °242	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 3 n °242 - 2	002EW 82487 3 n °242	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 3 n °242 - 2	002EW 82487 3 n °242	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 3 n °242 - 2	002EW 82487 3 n °242	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S673 - S674 - S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 3 n °242 - 2	002EW 82487 3 n °242	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P243	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °243 - 2	002EW82487 3 n °243	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		002EW82487 3 n °243 - 2	002EW82487 3 n °243	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °245 - 2	002EW82487 3 n °245	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW82487 3 n °245 - 2	002EW82487 3 n °245	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Murs et cloisons	Cloisons bois	S679	Réalisation d'un sondage		S679 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P250	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °250 - 2	002EW82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 618	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 608	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 606, BU 605	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 607	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 611, BU 612	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618 - BU 619 - BU 610 - BU 608 - BU 606, BU 605 - BU 607 - BU 611, BU 612 - BU 613 - BU 610, BU 615a, BU 615	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S698 - S699 - S700 - S706 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773 - S774 - S775 - S780 - S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 3 n °250 - 2	002EW 82487 3 n °250	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P255	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 620	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 602, BU 603	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 3 n °255 - 2	002EW 82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 620 - BU 614 - BU 602, BU 603 - BU 609 - BU T61	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S692 - S758 - S776 - S777 - S778 - S779 - S786 - S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW82487 3 n °255 - 2	002EW82487 3 n °255	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P259	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °259 - 2	002EW82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW82487 3 n °259 - 2	002EW82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW82487 3 n °259 - 2	002EW82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 610	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 607	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 610 - BU 619 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 604 - BU 608	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S701 - S702 - S703 - S704 - S759 - S760 - S761 - S762 - S763 - S764 - S765 - S766 - S767 - S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002EW 82487 3 n °259 - 2	002EW 82487 3 n °259	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P260	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °260 - 2	002EW 82487 3 n °260	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002EW 82487 3 n °260 - 2	002EW 82487 3 n °260	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002EW 82487 3 n °260 - 2	002EW 82487 3 n °260	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P260 - S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002EW 82487 3 n °260 - 2	002EW 82487 3 n °260	Matériau plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 619	Menuiseries	Joint à lèvre	P261	Réalisation d'un prélevement	Parois vitrées	002EW 82487 3 n °261 - 2	002EW 82487 3 n °261	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618	Menuiseries	Joint à lèvre	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261	Parois vitrées	002EW 82487 3 n °261 - 2	002EW 82487 3 n °261	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P264	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °264 - 2	002EW 82487 3 n °264	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW 82487 3 n °264 - 2	002EW 82487 3 n °264	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW82487 3 n °264 - 2	002EW82487 3 n °264	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610 - BU 610, BU 615a, BU 615	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S720 - S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW82487 3 n °264 - 2	002EW82487 3 n °264	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P267	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °267 - 2	002EW82487 3 n °267	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Murs et cloisons	Enduits ciment	P268	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °268 - 2	002EW82487 3 n °268	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 602, BU 603	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P269	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609 - BU 604	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S781 - S782 - S783 - S784 - S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002EW 82487 3 n °269 - 2	002EW 82487 3 n °269	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P273	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °273 - 2	002EW 82487 3 n °273	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 82487 3 n °273 - 2	002EW 82487 3 n °273	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	BU 501	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 82487 3 n °273 - 2	002EW 82487 3 n °273	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 701, BU 701a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 82487 3 n °273 - 2	002EW 82487 3 n °273	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 82487 3 n °273 - 2	002EW 82487 3 n °273	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Murs et cloisons	Joint de scellement	P281	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °281 - 2	002EW 82487 3 n °281	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Murs et cloisons	Joint de scellement	P281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002EW 82487 3 n °281 - 2	002EW 82487 3 n °281	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P288	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °288 - 2	002EW 82487 3 n °288	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 82487 3 n °288 - 2	002EW 82487 3 n °288	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW82487 3 n °288 - 2	002EW82487 3 n °288	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW82487 3 n °288 - 2	002EW82487 3 n °288	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a - BU 707 - BU 703	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P288 - S833 - S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW82487 3 n °288 - 2	002EW82487 3 n °288	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P289	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °289 - 2	002EW82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW82487 3 n °289 - 2	002EW82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW 82487 3 n °289 - 2	002EW 82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707 - BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 708	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S835 - S836 - S837 - S838 - S839 - S840 - S841 - S842 - S843 - S850 - S855 - S864 - S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002EW82487 3 n °289 - 2	002EW82487 3 n °289	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P290	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °290 - 2	002EW82487 3 n °290	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707a	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P292	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °292 - 2	002EW82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 711	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW82487 3 n °292 - 2	002EW82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 706	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 3 n °292 - 2	002EW 82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 702	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 3 n °292 - 2	002EW 82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 704	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 3 n °292 - 2	002EW 82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 711 - BU 706 - BU 702 - BU 704	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S851 - S852 - S858 - S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 3 n °292 - 2	002EW 82487 3 n °292	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 705, BU 706a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P295	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °295 - 2	002EW 82487 3 n °295	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P301	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °301 - 2	002EW 82487 3 n °301	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P303	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °303 - 2	002EW 82487 3 n °303	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002EW 82487 3 n °303 - 2	002EW 82487 3 n °303	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P306	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °306 - 2	002EW 82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 807, BU 808c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S875	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 813	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 811 - BU 813	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S873 - S874 - S875 - S876 - S877 - S881 - S882 - S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW82487 3 n °306 - 2	002EW82487 3 n °306	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P308	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °308 - 2	002EW82487 3 n °308	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002EW82487 3 n °308 - 2	002EW82487 3 n °308	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002EW82487 3 n °308 - 2	002EW82487 3 n °308	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002EW82487 3 n °308 - 2	002EW82487 3 n °308	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 811 - BU 807, BU 808c - BU 803	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S878 - S879 - S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002EW 82487 3 n °308 - 2	002EW 82487 3 n °308	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P309	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811 - BU 807, BU 808c - BU 803	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P309 - S883 - S884 - S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 3 n °309 - 2	002EW 82487 3 n °309	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 814	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P310	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 808	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 809	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 804	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 805, BU 806	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 805, BU 806	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 808 - BU 809 - BU 804 - BU 805, BU 806	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S887 - S888 - S889 - S890 - S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 3 n °310 - 2	002EW 82487 3 n °310	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P316	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °316 - 2	002EW 82487 3 n °316	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P322	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °322 - 2	002EW 82487 3 n °322	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 174	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002EW 82487 3 n °322 - 2	002EW 82487 3 n °322	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade Sud	Vol 176	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P337	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °337 - 2	002EW82487 3 n °337	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Sud	Vol 176	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002EW82487 3 n °337 - 2	002EW82487 3 n °337	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 175	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002EW82487 3 n °337 - 2	002EW82487 3 n °337	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P357	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487-1 n°357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487-1 n°357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 431, BU 432	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487-1 n°357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 431, BU 432	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487-1 n°357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 429	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW82487-1 n°357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 423, LBU428, LBU 427	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW 82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 423, LBU428, LBU 427	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW 82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 425	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW 82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 423, LBU428, LBU 427	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW 82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421 - BU 431, BU 432 - LBU 429 - LBU 423, LBU428, LBU 427 - LBU 425	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S964 - S965 - S966 - S967 - S979 - S980 - S981 - S982 - S983 - S984 - S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			002EW 82487 3-1 n °357	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 420, LBU 421	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P358	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °358	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P361	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 422, LBU 426	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S986	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 424	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S987	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430 - LBU 422, LBU 426 - LBU 424 - LBU 424a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S968 - S969 - S970 - S986 - S987 - S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			002EW 82487 3-1 n °361	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Plafonds	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU004	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 003	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 005	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Plafonds	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a - BU 002 - BU004 - BU 003 - BU 005 - BU004a	Plafonds	Enduits plâtre	S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 3 n°6 - 2	002EW 82487 3 n°6	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°7 - 2	002EW 82487 3 n°7	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°14 - 2	002EW 82487 3 n°14	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 82487 3 n°14 - 2	002EW 82487 3 n°14	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 82487 3 n°14 - 2	002EW 82487 3 n°14	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008 - BU 009, BU 009a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 82487 3 n°14 - 2	002EW 82487 3 n°14	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Plafonds	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Plafonds	Enduits ciment	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013	Plafonds	Enduits ciment	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a	Plafonds	Enduits ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 018	Plafonds	Enduits ciment	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Plafonds	Enduits ciment	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a - BU 013 - BU 013a - BU 018 - BU 015	Plafonds	Enduits ciment	S99 - S100 - S101 - S109 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 82487 3 n°15 - 2	002EW 82487 3 n°15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Plafonds	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°16 - 2	002EW 82487 3 n°16	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 017	Plafonds	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°32 - 2	002EW 82487 3 n°32	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 018	Plafonds	Enduits ciment	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 3 n°32 - 2	002EW 82487 3 n°32	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Plafonds	Enduits ciment	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 3 n°32 - 2	002EW 82487 3 n°32	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014	Plafonds	Enduits ciment	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 3 n°32 - 2	002EW 82487 3 n°32	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 018 - BU 015 - BU 014	Plafonds	Enduits ciment	S114 - S115 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 3 n°32 - 2	002EW 82487 3 n°32	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Plafonds	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 3 n°40 - 2	002EW 82487 3 n°40	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 101a	Plafonds	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Dessous escalier	002EW 82487 3 n°40 - 2	002EW 82487 3 n°40	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201a	Plafonds	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Dessous escalier	002EW 82487 3 n°40 - 2	002EW 82487 3 n°40	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301a	Plafonds	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Dessous escalier	002EW 82487 3 n°40 - 2	002EW 82487 3 n°40	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Plafonds	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélevement	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 218, BU 217, BU 218a	Plafonds	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Plafonds	Enduits plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Plafonds	Enduits plâtre	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 409, BU 409a	Plafonds	Enduits plâtre	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 621, BU 621a	Plafonds	Enduits plâtre	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 710, BU 710a	Plafonds	Enduits plâtre	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 815a, BU 815	Plafonds	Enduits plâtre	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 330a	Plafonds	Enduits plâtre	S436 - S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Dessous d'escalier	002EW 82487 3 n°44 - 2	002EW 82487 3 n°44	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Plafonds	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°47 - 2	002EW 82487 3 n°47	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Plafonds	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°52 - 2	002EW 82487 3 n°52	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°53 - 2	002EW 82487 3 n°53	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 82487 3 n°53 - 2	002EW 82487 3 n°53	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 82487 3 n°53 - 2	002EW 82487 3 n°53	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S148 - S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 82487 3 n°53 - 2	002EW 82487 3 n°53	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Plafonds	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°59 - 2	002EW 82487 3 n°59	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°60 - 2	002EW 82487 3 n°60	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 82487 3 n°60 - 2	002EW 82487 3 n°60	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 82487 3 n°60 - 2	002EW 82487 3 n°60	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S169 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 82487 3 n°60 - 2	002EW 82487 3 n°60	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Plafonds	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°69 - 2	002EW 82487 3 n°69	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Plafonds	Enduits ciment	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 82487 3 n°69 - 2	002EW 82487 3 n°69	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101a	Plafonds	Enduits ciment	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 82487 3 n°69 - 2	002EW 82487 3 n°69	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Plafonds	Enduits ciment	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 82487 3 n°69 - 2	002EW 82487 3 n°69	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 101 - BU 101a - BU 105,	Plafonds	Enduits ciment	S180 - S187 - S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 82487 3 n°69 - 2	002EW 82487 3 n°69	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°70 - 2	002EW 82487 3 n°70	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Plafonds	Enduits ciment	P75	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°75 - 2	002EW 82487 3 n°75	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Plafonds	Enduits ciment	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 3 n°75 - 2	002EW 82487 3 n°75	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104e	Plafonds	Enduits ciment	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 3 n°75 - 2	002EW 82487 3 n°75	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b - BU 104e	Plafonds	Enduits ciment	S234 - S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 3 n°75 - 2	002EW 82487 3 n°75	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°76 - 2	002EW 82487 3 n°76	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 108	Plafonds	Enduits ciment	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°78 - 2	002EW 82487 3 n°78	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Plafonds	Enduits ciment	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°84 - 2	002EW 82487 3 n°84	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Plafonds	Enduits ciment	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 82487 3 n°84 - 2	002EW 82487 3 n°84	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104d	Plafonds	Enduits ciment	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 82487 3 n°84 - 2	002EW 82487 3 n°84	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Plafonds	Enduits ciment	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 82487 3 n°84 - 2	002EW 82487 3 n°84	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104d - BU 104f	Plafonds	Enduits ciment	S236 - S237 - S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 82487 3 n°84 - 2	002EW 82487 3 n°84	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°85 - 2	002EW 82487 3 n°85	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 82487 3 n°85 - 2	002EW 82487 3 n°85	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°93 - 2	002EW 82487 3 n°93	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 82487 3 n°93 - 2	002EW 82487 3 n°93	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 82487 3 n°93 - 2	002EW 82487 3 n°93	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104 - BU 104f	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S239 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 82487 3 n°93 - 2	002EW 82487 3 n°93	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 127	Plafonds	Enduits ciment	I1			I1 - 2				Hauteur trop importante
R+1	BU 121	Plafonds	Flocages	P99	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°99 - 2	002EW82487 3 n°99	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120	Plafonds	Flocages	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EW82487 3 n°99 - 2	002EW82487 3 n°99	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P100	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °100 - 2	002EW82487 3 n °100	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW82487 3 n °100 - 2	002EW82487 3 n °100	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW82487 3 n °100 - 2	002EW82487 3 n °100	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120 - BU 121	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S280 - S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW82487 3 n °100 - 2	002EW82487 3 n °100	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Plafonds	Flocages	I2			I2 - 2				Hauteur trop importante
R+1	BU 125, BU 126	Plafonds	Flocages	I2			I2 - 2				Hauteur trop importante
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P109	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °109 - 2	002EW82487 3 n °109	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW82487 3 n °109 - 2	002EW82487 3 n °109	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW82487 3 n °109 - 2	002EW82487 3 n °109	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 125, BU 126	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW82487 3 n °109 - 2	002EW82487 3 n °109	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 124, BU 123, BU 122 - BU 125, BU 126	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S290 - S291 - S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW 82487 3 n °109 - 2	002EW 82487 3 n °109	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °110 - 2	002EW 82487 3 n °110	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P128	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °128 - 2	002EW 82487 3 n °128	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 82487 3 n °128 - 2	002EW 82487 3 n °128	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Plafonds	Flocages	P129	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °129 - 2	002EW 82487 3 n °129	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Plafonds	Flocages	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 82487 3 n °129 - 2	002EW 82487 3 n °129	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Plafonds	Enduits plâtre	P131	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °131 - 2	002EW 82487 3 n °131	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Plafonds	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 82487 3 n °131 - 2	002EW 82487 3 n °131	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Plafonds	Enduits plâtre	P132	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 206	Plafonds	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 207	Plafonds	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Plafonds	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208	Plafonds	Enduits plâtre	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 208a	Plafonds	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 212	Plafonds	Enduits plâtre	S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 213	Plafonds	Enduits plâtre	S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 206 - BU 207 - BU 205 - BU 208 - BU 208a - BU 212 - BU 213	Plafonds	Enduits plâtre	S343 - S344 - S345 - S346 - S347 - S957 - S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 3 n °132 - 2	002EW 82487 3 n °132	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P134	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °134 - 2	002EW 82487 3 n °134	Matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 82487 3 n °134 - 2	002EW 82487 3 n °134	Matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Plafonds	Enduits plâtre	P138	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °138 - 2	002EW 82487 3 n °138	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Plafonds	Enduits plâtre	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 82487 3 n °138 - 2	002EW 82487 3 n °138	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P146	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °146 - 2	002EW 82487 3 n °146	Papier non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002EW 82487 3 n °146 - 2	002EW 82487 3 n °146	Papier non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU T11	Plafonds	Enduits ciment	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °150 - 2	002EW 82487 3 n °150	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Plafonds	Enduits ciment	P156	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °156 - 2	002EW 82487 3 n °156	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 318	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 319	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 321	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 313	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 405	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 404	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 414, BU 413a, BU 414a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326 - BU 325 - BU 324 - BU 317, BU 322 - BU 318 - BU 319 - BU 320 - BU 320a - BU 321 - BU 317a - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 337, BU 336 - BU 313	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S445 - S446 - S447 - S448 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457 - S579 - S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413 - BU 412 - BU 405 - BU 404 - BU 403, BU 403a, BU 403b - BU 414, BU 413a, BU 414a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S618 - S619 - S653 - S654 - S655 - S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 3 n °162 - 2	002EW 82487 3 n °162	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 328	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P163	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °163 - 2	002EW 82487 3 n °163	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 82487 3 n °163 - 2	002EW 82487 3 n °163	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 82487 3 n °163 - 2	002EW 82487 3 n °163	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327 - BU 317, BU 322	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S460 - S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 82487 3 n °163 - 2	002EW 82487 3 n °163	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 329	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P164	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 325	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324 - BU 325	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458 - S459 - S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S690 - S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002EW 82487 3 n °164 - 2	002EW 82487 3 n °164	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P167	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °167 - 2	002EW 82487 3 n °167	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002EW 82487 3 n °167 - 2	002EW 82487 3 n °167	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Plafonds	Enduits plâtre	P168	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °168 - 2	002EW 82487 3 n °168	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307	Plafonds	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 82487 3 n °168 - 2	002EW 82487 3 n °168	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 308	Plafonds	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 82487 3 n °168 - 2	002EW 82487 3 n °168	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 316	Plafonds	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 82487 3 n °168 - 2	002EW 82487 3 n °168	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307 - BU 308 - BU 316	Plafonds	Enduits plâtre	S481 - S482 - S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 82487 3 n °168 - 2	002EW 82487 3 n °168	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301	Plafonds	Enduits plâtre	P169	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °169 - 2	002EW82487 3 n °169	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 324	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 326	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 325	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 317, BU 322	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 319	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 318	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 316	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312c	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 309	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 314, BU 315	Plafonds	Enduits plâtre	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante
R+3	BU 314, BU 315	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P171	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °171 - 2	002EW82487 3 n °171	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Plafonds	Flocages	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °194 - 2	002EW82487 3 n °194	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 337, BU 336	Plafonds	Flocages	P196	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °196 - 2	002EW82487 3 n °196	Matériau cotonneux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P197	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °197 - 2	002EW82487 3 n °197	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Plafonds	Enduits ciment	P204	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW82487 3 n °204 - 2	002EW82487 3 n °204	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 339a, BU 339	Plafonds	Enduits ciment	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204	Dessous escalier	002EW82487 3 n °204 - 2	002EW82487 3 n °204	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Plafonds	Enduits ciment	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204	Dessous escalier	002EW82487 3 n °204 - 2	002EW82487 3 n °204	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 416	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 415	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 412	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 407	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 408, BU 408a	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 413	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	BU 414, BU 413a, BU 414a	Plafonds	Enduits plâtre	I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413	Plafonds	Flocages	P211	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °211 - 2	002EW82487 3 n °211	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P214	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °214 - 2	002EW82487 3 n °214	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002EW82487 3 n °214 - 2	002EW82487 3 n °214	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002EW82487 3 n °214 - 2	002EW82487 3 n °214	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407 - BU 413	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S640 - S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002EW82487 3 n °214 - 2	002EW82487 3 n °214	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Plafonds	Bac acier	S625	Réalisation d'un sondage		S625 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 407	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P215	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °215 - 2	002EW 82487 3 n °215	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407d	Plafonds	Enduits ciment	P217	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °217 - 2	002EW 82487 3 n °217	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Plafonds	Enduits plâtre	P220	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °220 - 2	002EW 82487 3 n °220	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 404	Plafonds	Flocages	P225	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °225 - 2	002EW 82487 3 n °225	Matériau cotonneux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Plafonds	Flocages	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 3 n °225 - 2	002EW 82487 3 n °225	Matériau cotonneux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 401, BU 402	Plafonds	Enduits plâtre	P230	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °230 - 2	002EW82487 3 n °230	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 316b	Plafonds	Enduits plâtre	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002EW82487 3 n °230 - 2	002EW82487 3 n °230	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Plafonds	Enduits plâtre	P231	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW82487 3 n °231 - 2	002EW82487 3 n °231	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 316b	Plafonds	Enduits plâtre	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231	Dessous escalier	002EW82487 3 n °231 - 2	002EW82487 3 n °231	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Plafonds	Enduits ciment	P233	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °233 - 2	002EW82487 3 n °233	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Plafonds	Enduits plâtre	P238	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °238 - 2	002EW 82487 3 n °238	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Plafonds	Enduits ciment	P240	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °240 - 2	002EW 82487 3 n °240	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Plafonds	Enduits plâtre	P244	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °244 - 2	002EW 82487 3 n °244	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P248	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 620	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 611, BU 612	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 606, BU 605	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 608	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a - BU 620 - BU 619 - BU 610 - BU 618 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 602, BU 603 - BU 609 - BU 604 - BU 606, BU 605 - BU 608	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S685 - S686 - S687 - S695 - S696 - S697 - S738 - S739 - S740 - S741 - S742 - S743 - S744 - S745 - S746 - S747 - S748 - S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 3 n °248 - 2	002EW 82487 3 n °248	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Plafonds	Flocages	P249	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °249 - 2	002EW 82487 3 n °249	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 617, BU 616	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P252	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °252 - 2	002EW 82487 3 n °252	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 620	Plafonds	Flocages	P256	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Plafonds	Flocages	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Plafonds	Flocages	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Plafonds	Flocages	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 602, BU 603	Plafonds	Flocages	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Plafonds	Flocages	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Plafonds	Flocages	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622 - BU 614 - BU 602, BU 603 - BU 609 - BU 604	Plafonds	Flocages	S688 - S689 - S734 - S735 - S736 - S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 3 n °256 - 2	002EW 82487 3 n °256	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Plafonds	Flocages	P258	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 618	Plafonds	Flocages	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Plafonds	Flocages	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Plafonds	Flocages	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Plafonds	Flocages	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Plafonds	Flocages	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Plafonds	Flocages	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Plafonds	Flocages	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 611, BU 612	Plafonds	Flocages	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 606, BU 605	Plafonds	Flocages	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Plafonds	Flocages	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618 - BU 619 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 607 - BU 606, BU 605 - BU 608	Plafonds	Flocages	S693 - S694 - S750 - S751 - S752 - S753 - S754 - S755 - S756 - S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 82487 3 n °258 - 2	002EW 82487 3 n °258	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P263	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °263 - 2	002EW 82487 3 n °263	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610a	Plafonds	Enduits ciment	P266	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °266 - 2	002EW 82487 3 n °266	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 604	Plafonds	Enduits ciment	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002EW 82487 3 n °266 - 2	002EW 82487 3 n °266	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P274	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °274 - 2	002EW 82487 3 n °274	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Plafonds	Enduits ciment	P275	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °275 - 2	002EW 82487 3 n °275	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 701, BU 701a	Plafonds	Enduits ciment	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		002EW 82487 3 n °275 - 2	002EW 82487 3 n °275	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Plafonds	Enduits ciment	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		002EW 82487 3 n °275 - 2	002EW 82487 3 n °275	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 601, BU 601a	Plafonds	Enduits plâtre	P276	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °276 - 2	002EW 82487 3 n °276	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 409, BU 409a	Plafonds	Enduits plâtre	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 82487 3 n °276 - 2	002EW 82487 3 n °276	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 501	Plafonds	Enduits plâtre	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 82487 3 n °276 - 2	002EW 82487 3 n °276	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Plafonds	Enduits plâtre	P279	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 3 n °279 - 2	002EW 82487 3 n °279	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 501	Plafonds	Enduits plâtre	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279	Dessous escalier	002EW 82487 3 n °279 - 2	002EW 82487 3 n °279	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 701, BU 701a	Plafonds	Enduits plâtre	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279	Dessous escalier	002EW 82487 3 n °279 - 2	002EW 82487 3 n °279	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Plafonds	Enduits plâtre	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279	Dessous escalier	002EW 82487 3 n °279 - 2	002EW 82487 3 n °279	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU T61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P280	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °280 - 2	002EW82487 3 n °280	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Plafonds	Enduits ciment	P283	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °283 - 2	002EW82487 3 n °283	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Plafonds	Enduits ciment	P286	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °286 - 2	002EW82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Plafonds	Enduits ciment	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW82487 3 n °286 - 2	002EW82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Plafonds	Enduits ciment	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW82487 3 n °286 - 2	002EW82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Plafonds	Enduits ciment	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW82487 3 n °286 - 2	002EW82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 703	Plafonds	Enduits ciment	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 82487 3 n °286 - 2	002EW 82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707 - BU 703	Plafonds	Enduits ciment	S828 - S829 - S830 - S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 82487 3 n °286 - 2	002EW 82487 3 n °286	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P287	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °287 - 2	002EW 82487 3 n °287	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002EW 82487 3 n °287 - 2	002EW 82487 3 n °287	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707a	Plafonds	Enduits ciment	P291	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °291 - 2	002EW 82487 3 n °291	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 706	Plafonds	Enduits ciment	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 3 n °291 - 2	002EW 82487 3 n °291	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 711	Plafonds	Enduits ciment	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 3 n °291 - 2	002EW 82487 3 n °291	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 704	Plafonds	Enduits ciment	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 3 n °291 - 2	002EW 82487 3 n °291	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 706 - BU 711 - BU 704	Plafonds	Enduits ciment	S856 - S857 - S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 3 n °291 - 2	002EW 82487 3 n °291	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Plafonds	Enduits ciment	P296	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °296 - 2	002EW 82487 3 n °296	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Plafonds	Enduits ciment	P299	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °299 - 2	002EW 82487 3 n °299	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P300	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °300 - 2	002EW 82487 3 n °300	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 811	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P304	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 803	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 812	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S866 - S867 - S868 - S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 82487 3 n °304 - 2	002EW 82487 3 n °304	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Plafonds	Enduits ciment	P305	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 813	Plafonds	Enduits ciment	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Plafonds	Enduits ciment	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Plafonds	Enduits ciment	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Plafonds	Enduits ciment	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 813 - BU 807, BU 808c - BU 803	Plafonds	Enduits ciment	S869 - S870 - S871 - S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002EW 82487 3 n °305 - 2	002EW 82487 3 n °305	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P307	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °307 - 2	002EW 82487 3 n °307	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 812	Plafonds	Enduits plâtre	P315	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °315 - 2	002EW 82487 3 n °315	Matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 808	Plafonds	Enduits ciment	P318	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 809	Plafonds	Enduits ciment	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 814	Plafonds	Enduits ciment	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 804	Plafonds	Enduits ciment	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 805, BU 806	Plafonds	Enduits ciment	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 809 - BU 814 - BU 804 - BU 805, BU 806	Plafonds	Enduits ciment	S913 - S914 - S915 - S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 3 n °318 - 2	002EW 82487 3 n °318	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 420, LBU 421	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P359	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °359	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424	Plafonds	Enduits plâtre	P364	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °364	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424a	Plafonds	Enduits plâtre	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364			002EW 82487 3-1 n °364	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 422, LBU 426	Plafonds	Enduits plâtre	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364			002EW 82487 3-1 n °364	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Plafonds	Enduits plâtre	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364			002EW 82487 3-1 n °364	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424a - LBU 422, LBU 426 - LBU 430	Plafonds	Enduits plâtre	S974 - S975 - S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364			002EW 82487 3-1 n °364	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 423, LBU428, LBU 427	Plafonds	Enduits plâtre	P367	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 429	Plafonds	Enduits plâtre	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 431, BU 432	Plafonds	Enduits plâtre	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 425	Plafonds	Enduits plâtre	S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Plafonds	Enduits plâtre	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 429 - BU 431, BU 432 - LBU 425 - LBU 420, LBU 421	Plafonds	Enduits plâtre	S971 - S972 - S973 - S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			002EW 82487 3-1 n °367	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°1 - 2	002EW 82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU 003	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU004	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU004a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S4 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU 002	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU 005	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S7 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW82487 3 n°1 - 2	002EW82487 3 n°1	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 001a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°5 - 2	002EW82487 3 n°5 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW82487 3 n°5 - 2	002EW82487 3 n°5 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 001a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°5 - 2	002EW82487 3 n°5 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 002	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW82487 3 n°5 - 2	002EW82487 3 n°5 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°17 - 2	002EW82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW82487 3 n°17 - 2	002EW82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010 - BU 008 - BU 013 - BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58 - S59 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 013	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010 - BU 008 - BU 013 - BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58 - S59 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 2	Ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW82487 3 n°17 - 2	002EW82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 010 - BU 008 - BU 013 - BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58 - S59 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW82487 3 n°17 - 2	002EW82487 3 n°17 Phase 3	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°17 - 2	002EW82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 010	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 013	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 010 - BU 008 - BU 013 - BU 013a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58 - S59 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 3 n°17 - 2	002EW 82487 3 n°17 Phase 4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°18 - 2	002EW 82487 3 n°18 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°18 - 2	002EW 82487 3 n°18 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°25 - 2	002EW 82487 3 n°25 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°25 - 2	002EW 82487 3 n°25 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 018	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°31 - 2	002EW 82487 3 n°31	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 82487 3 n°31 - 2	002EW 82487 3 n°31	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 82487 3 n°31 - 2	002EW 82487 3 n°31	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 017	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 82487 3 n°31 - 2	002EW 82487 3 n°31	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 014 - BU 015 - BU 017	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S111 - S112 - S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 82487 3 n°31 - 2	002EW 82487 3 n°31	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU004a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P35	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 3 n°35 - 2	002EW 82487 3 n°35	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	BU 101a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S181 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Marches	002EW 82487 3 n°35 - 2	002EW 82487 3 n°35	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	BU 201a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S302 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Marches	002EW 82487 3 n°35 - 2	002EW 82487 3 n°35	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	BU 301a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S428 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Marches	002EW 82487 3 n°35 - 2	002EW 82487 3 n°35	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	BU 301a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S581 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Marches	002EW 82487 3 n°35 - 2	002EW 82487 3 n°35	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	BU004a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P36	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW 82487 3 n°36 - 2	002EW 82487 3 n°36	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	BU 101a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S182 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Contres Marches	002EW 82487 3 n°36 - 2	002EW 82487 3 n°36	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S303 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Contres Marches	002EW 82487 3 n°36 - 2	002EW 82487 3 n°36	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	BU 301a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S429 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Contres Marches	002EW 82487 3 n°36 - 2	002EW 82487 3 n°36	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P41	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	BU 218, BU 217, BU 218a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S297 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 218, BU 217, BU 218a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S301 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 330a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S433 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 330a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S811 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 409, BU 409a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S582 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+4	BU 409, BU 409a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S627 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S813 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 710, BU 710a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S814 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+8	BU 815a, BU 815	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S815 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Marches	002EW 82487 3 n°41 - 2	002EW 82487 3 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P42	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW 82487 3 n°42 - 2	002EW 82487 3 n°42	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 218, BU 217, BU 218a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S298 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Contres Marches	002EW 82487 3 n°42 - 2	002EW 82487 3 n°42	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	BU 330a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S434 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Contres Marches	002EW 82487 3 n°42 - 2	002EW 82487 3 n°42	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	BU 330a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S812 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Contres Marches	002EW 82487 3 n°42 - 2	002EW 82487 3 n°42	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 409, BU 409a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S583 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Contres Marches	002EW 82487 3 n°42 - 2	002EW 82487 3 n°42	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 115, BU 114, BU 115a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°45 - 2	002EW 82487 3 n°45	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 113	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°48 - 2	002EW 82487 3 n°48	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°56 - 2	002EW 82487 3 n°56	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 112a,	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 82487 3 n°56 - 2	002EW 82487 3 n°56	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°62 - 2	002EW 82487 3 n°62	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 82487 3 n°62 - 2	002EW 82487 3 n°62	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 82487 3 n°62 - 2	002EW 82487 3 n°62	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 108	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 82487 3 n°62 - 2	002EW 82487 3 n°62	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b - BU 105, - BU 108	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S173 - S188 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 82487 3 n°62 - 2	002EW 82487 3 n°62	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°63 - 2	002EW 82487 3 n°63	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 101	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°64 - 2	002EW 82487 3 n°64	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 101a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW82487 3 n°64 - 2	002EW82487 3 n°64	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 101	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P65	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW82487 3 n°65 - 2	002EW82487 3 n°65	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 101	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P66	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW82487 3 n°66 - 2	002EW82487 3 n°66	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P68	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 3 n°68 - 2	002EW 82487 3 n°68	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 102, BU 102 b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Limon	002EW 82487 3 n°68 - 2	002EW 82487 3 n°68	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°71 - 2	002EW 82487 3 n°71 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°71 - 2	002EW 82487 3 n°71 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 105,	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°77 - 2	002EW 82487 3 n°77 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 105,	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°77 - 2	002EW82487 3 n°77 Phase 2	Matériau rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 106	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°79 - 2	002EW82487 3 n°79	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 106	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°80 - 2	002EW82487 3 n°80 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 106	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°80 - 2	002EW82487 3 n°80 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°90 - 2	002EW82487 3 n°90 Phase 1	Carrelage + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°90 - 2	002EW82487 3 n°90 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104 b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°90 - 2	002EW82487 3 n°90 Phase 3	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Parquet bois	S229	Réalisation d'un sondage		S229 - 2				Négatif sur document
R+1	BU 104f	Revêtement de sol	Parquet bois	S229	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S229		S229 - 2				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104d	Revêtement de sol	Parquet bois	S229	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S229		S229 - 2				Négatif sur document
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Parquet bois	S229	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S229		S229 - 2				Négatif sur document
R+1	BU 104e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°91 - 2	002EW82487 3 n°91 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°91 - 2	002EW82487 3 n°91 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Revêtement de sol	Jointt de scellement	P95	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n°95 - 2	002EW82487 3 n°95	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P102	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °102 - 2	002EW82487 3 n °102	Colle grise en vrac non séparable + joint cassant noir en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 120	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002EW 82487 3 n °102 - 2	002EW 82487 3 n °102	Colle grise en vrac non séparable + joint cassant noir en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002EW 82487 3 n °102 - 2	002EW 82487 3 n °102	Colle grise en vrac non séparable + joint cassant noir en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 120 - BU 121	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S283 - S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002EW 82487 3 n °102 - 2	002EW 82487 3 n °102	Colle grise en vrac non séparable + joint cassant noir en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P105	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °105 - 2	002EW 82487 3 n °105 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P105	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °105 - 2	002EW 82487 3 n °105 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °107 - 2	002EW 82487 3 n °107 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 125, BU 126	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW 82487 3 n °107 - 2	002EW 82487 3 n °107 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °107 - 2	002EW 82487 3 n °107 Phase 2	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 125, BU 126	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW 82487 3 n °107 - 2	002EW 82487 3 n °107 Phase 2	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P116	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S308 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S309 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S310 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 208	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S311 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 208a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S312 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 207	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S313 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 206	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S314 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 204	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S315 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 205	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S316 (P116)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW82487 3 n °116 - 2	002EW82487 3 n °116	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S318 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 208a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S319 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S320 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 201, BU 201b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S318 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 208a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S319 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S320 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 82487 3 n °117 - 2	002EW 82487 3 n °117 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 210	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P118	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °118 - 2	002EW 82487 3 n °118 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 82487 3 n °118 - 2	002EW 82487 3 n °118 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 210	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P118	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °118 - 2	002EW 82487 3 n °118 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 82487 3 n °118 - 2	002EW 82487 3 n °118 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P121	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °121 - 2	002EW 82487 3 n °121 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 204	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P121	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °121 - 2	002EW 82487 3 n °121 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 206	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P122	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °122 - 2	002EW 82487 3 n °122 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 206	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P122	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °122 - 2	002EW 82487 3 n °122 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P123	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °123 - 2	002EW 82487 3 n °123 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 207	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P123	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °123 - 2	002EW 82487 3 n °123 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P124	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °124 - 2	002EW 82487 3 n °124 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P124	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °124 - 2	002EW 82487 3 n °124 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 216	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P141	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °141 - 2	002EW 82487 3 n °141	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 216	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S413 (P141)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141		002EW 82487 3 n °141 - 2	002EW 82487 3 n °141	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S414 (P141)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141		002EW 82487 3 n °141 - 2	002EW 82487 3 n °141	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S415 (P141)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141		002EW 82487 3 n °141 - 2	002EW 82487 3 n °141	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S421 (P141)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141		002EW 82487 3 n °141 - 2	002EW 82487 3 n °141	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P142	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °142 - 2	002EW 82487 3 n °142 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P142	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °142 - 2	002EW 82487 3 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P143	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °143 - 2	002EW 82487 3 n °143	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 216	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		002EW 82487 3 n °143 - 2	002EW 82487 3 n °143	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU T11	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P147	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °147 - 2	002EW 82487 3 n °147	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P154	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °154 - 2	002EW 82487 3 n °154	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU T21, BU T21b, BU T21a	Revêtement de sol	Joint dilatation	P155	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °155 - 2	002EW 82487 3 n °155	Matériau fibreux blanc + matériau souple gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P165	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 329	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 327	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 321	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 318	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 322a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328 - BU 329 - BU 326 - BU 324 - BU 327 - BU 317, BU 322 - BU 319 - BU 320a - BU 321 - BU 318 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 301 - BU 317a - BU 322a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462 - S463 - S464 - S465 - S466 - S467 - S468 - S469 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 - S478 - S479 - S486 - S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P165	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 329	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 326	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 327	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 320a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 321	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317, BU 322	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 320	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 318	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 306, BU 304, BU 305	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 301	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 317a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 322a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 328 - BU 329 - BU 326 - BU 324 - BU 327 - BU 317, BU 322 - BU 319 - BU 320a - BU 321 - BU 318 - BU 306, BU 304, BU 305 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c - BU 301 - BU 317a - BU 322a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462 - S463 - S464 - S465 - S466 - S467 - S468 - S469 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 - S478 - S479 - S486 - S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 82487 3 n °165 - 2	002EW 82487 3 n °165 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 325	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P166	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °166 - 2	002EW 82487 3 n °166 Phase 1	Moquette bleue	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P166	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °166 - 2	002EW 82487 3 n °166 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 313	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P170	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °170 - 2	002EW 82487 3 n °170 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 313	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P170	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °170 - 2	002EW 82487 3 n °170 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 314, BU 315	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °172 - 2	002EW 82487 3 n °172 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 314, BU 315	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °172 - 2	002EW 82487 3 n °172 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °175 - 2	002EW 82487 3 n °175 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °175 - 2	002EW 82487 3 n °175 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °175 - 2	002EW 82487 3 n °175 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °175 - 2	002EW 82487 3 n °175 Phase 4	Peinture non séparable + ragréage rose non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 316	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P176	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °176 - 2	002EW 82487 3 n °176 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 316	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P176	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °176 - 2	002EW 82487 3 n °176 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 307	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 308	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 308	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 307	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 3	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 308	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 3 n °177 - 2	002EW 82487 3 n °177 Phase 3	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 310	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P178	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °178 - 1	002EW 82487 3 n °178 Phase 1	Revêtement souple rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 310	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P178	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °178 - 1	002EW 82487 3 n °178 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °179 - 2	002EW 82487 3 n °179 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °179 - 2	002EW 82487 3 n °179 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P189	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °189 - 2	002EW 82487 3 n °189 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 325	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P189	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °189 - 2	002EW82487 3 n °189 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P195	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °195 - 2	002EW82487 3 n °195 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P195	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °195 - 2	002EW82487 3 n °195 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P199	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °199 - 2	002EW82487 3 n °199	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 325	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P201	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °201 - 2	002EW82487 3 n °201	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW82487 3 n °202 - 2	002EW82487 3 n °202 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 339a, BU 339	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Marches	002EW 82487 3 n °202 - 2	002EW 82487 3 n °202 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Marches	002EW 82487 3 n °202 - 2	002EW 82487 3 n °202 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 3 n °202 - 2	002EW 82487 3 n °202 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 339a, BU 339	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Marches	002EW 82487 3 n °202 - 2	002EW 82487 3 n °202 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Marches	002EW 82487 3 n °202 - 2	002EW 82487 3 n °202 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P203	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 339a, BU 339	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P203	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 339a, BU 339	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203	Contres Marches	002EW 82487 3 n °203 - 2	002EW 82487 3 n °203 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P205	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 3 n °205 - 2	002EW 82487 3 n °205	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 417, BU 417a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205	Limon	002EW 82487 3 n °205 - 2	002EW 82487 3 n °205	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 339a, BU 339	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205	Limon	002EW 82487 3 n °205 - 2	002EW 82487 3 n °205	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205	Limon	002EW 82487 3 n °205 - 2	002EW 82487 3 n °205	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 416	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P208	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 411, BU 413	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 414, BU 413a, BU 414a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 412	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 413	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415 - BU 411, BU 413 - BU 414, BU 413a, BU 414a - BU 412 - BU 403, BU 403a, BU 403b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S594 - S595 - S596 - S597 - S598 - S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 416	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P208	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 415	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 411, BU 413	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 414, BU 413a, BU 414a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 412	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 413	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 403, BU 403a, BU 403b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 82487 3 n °208 - 2	002EW 82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 415 - BU 411, BU 413 - BU 414, BU 413a, BU 414a - BU 412 - BU 403, BU 403a, BU 403b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S594 - S595 - S596 - S597 - S598 - S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW82487 3 n °208 - 2	002EW82487 3 n °208 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P209	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °209 - 2	002EW82487 3 n °209 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 408, BU 408a	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW82487 3 n °209 - 2	002EW82487 3 n °209 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW82487 3 n °209 - 2	002EW82487 3 n °209 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 405	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW82487 3 n °209 - 2	002EW82487 3 n °209 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 408, BU 408a - BU 407 - BU 405	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S626 - S637 - S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 82487 3 n °209 - 2	002EW 82487 3 n °209 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P209	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °209 - 2	002EW 82487 3 n °209 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 408, BU 408a	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 82487 3 n °209 - 2	002EW 82487 3 n °209 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 82487 3 n °209 - 2	002EW 82487 3 n °209 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 405	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 82487 3 n °209 - 2	002EW 82487 3 n °209 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 408, BU 408a - BU 407 - BU 405	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S626 - S637 - S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW82487 3 n °209 - 2	002EW82487 3 n °209 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 407d	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P218	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °218 - 2	002EW82487 3 n °218	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 404	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P222	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °222 - 2	002EW82487 3 n °222	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 406	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P226	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °226 - 2	002EW82487 3 n °226 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 406	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P226	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °226 - 2	002EW 82487 3 n °226 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 406	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P226	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °226 - 2	002EW 82487 3 n °226 Phase 3	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P227	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °227 - 2	002EW 82487 3 n °227	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	BU 316b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S661 (P227)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002EW 82487 3 n °227 - 2	002EW 82487 3 n °227	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
R+4	BU 401, BU 402	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P228	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 3 n °228 - 2	002EW 82487 3 n °228	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 316b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S662	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228	Limon	002EW 82487 3 n °228 - 2	002EW 82487 3 n °228	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	BU T 41	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P232	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °232 - 2	002EW 82487 3 n °232	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P237	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °237 - 2	002EW 82487 3 n °237 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P237	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °237 - 2	002EW 82487 3 n °237 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + couche marron non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	BU 502, BU 502b, BU 502c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P239	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °239 - 2	002EW 82487 3 n °239	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 503	Revêtement de sol	Plancher bois	S677	Réalisation d'un sondage		S677 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P246	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °246 - 2	002EW 82487 3 n °246 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P246	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °246 - 2	002EW 82487 3 n °246 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P253	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 618	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 620	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 613	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 611, BU 612	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 604	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 602, BU 603	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 606, BU 605	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 618 - BU 620 - BU 619 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 602, BU 603 - BU 607 - BU 604 - BU 609 - BU 608 - BU 606, BU 605	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S681 - S682 - S683 - S722 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S732 - S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P253	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 620	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 619	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 614	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 613	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610, BU 615a, BU 615	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 602, BU 603	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 607	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 611, BU 612	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 604	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 609	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 608	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 602, BU 603	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 606, BU 605	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 618 - BU 620 - BU 619 - BU 614 - BU 613 - BU 611, BU 612 - BU 610, BU 615a, BU 615 - BU 602, BU 603 - BU 607 - BU 604 - BU 609 - BU 608 - BU 606, BU 605	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S681 - S682 - S683 - S722 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S732 - S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 3 n °253 - 2	002EW 82487 3 n °253 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 621, BU 621a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P254	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °254 - 2	002EW 82487 3 n °254	Matériau compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 621, BU 621a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 3 n °254 - 2	002EW 82487 3 n °254	Matériau compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P257	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °257 - 2	002EW 82487 3 n °257 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 622a, BU 622	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P257	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °257 - 2	002EW 82487 3 n °257 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 610a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P265	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °265 - 2	002EW 82487 3 n °265	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P270	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °270 - 2	002EW 82487 3 n °270	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P271	Réalisation d'un prélevement	Soubassement	002EW 82487 3 n °271 - 2	002EW 82487 3 n °271	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 604	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P271	Soubassement	002EW 82487 3 n °271 - 2	002EW 82487 3 n °271	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 601, BU 601a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P272	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °272 - 2	002EW 82487 3 n °272	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+7	BU 701, BU 701a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S799 (P272)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002EW 82487 3 n °272 - 2	002EW 82487 3 n °272	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S802 (P272)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002EW 82487 3 n °272 - 2	002EW 82487 3 n °272	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P277	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 3 n °277 - 2	002EW 82487 3 n °277	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+5	BU 501	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S789 (P277)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P277	Marches	002EW 82487 3 n °277 - 2	002EW 82487 3 n °277	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 701, BU 701a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S804 (P277)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P277	Marches	002EW 82487 3 n °277 - 2	002EW 82487 3 n °277	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S805 (P277)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P277	Marches	002EW 82487 3 n °277 - 2	002EW 82487 3 n °277	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+6	BU 601, BU 601a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P278	Réalisation d'un prélevement	Contres Marches	002EW 82487 3 n °278 - 2	002EW 82487 3 n °278	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	BU 501	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278	Contres Marches	002EW 82487 3 n °278 - 2	002EW 82487 3 n °278	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 701, BU 701a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278	Contres Marches	002EW 82487 3 n °278 - 2	002EW 82487 3 n °278	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 801, BU 801a, BU 802	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278	Contres Marches	002EW 82487 3 n °278 - 2	002EW 82487 3 n °278	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P282	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °282 - 2	002EW 82487 3 n °282 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P282	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °282 - 2	002EW 82487 3 n °282 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P284	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °284 - 2	002EW 82487 3 n °284	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU T61	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002EW 82487 3 n °284 - 2	002EW 82487 3 n °284	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P285	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 706	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 711	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 704	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 702	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 707a - BU 711 - BU 704 - BU 702	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S825 - S826 - S827 - S844 - S853 - S854 - S860 - S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 707	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P285	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 707a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 706	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 711	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 704	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 702	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW 82487 3 n °285 - 2	002EW 82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 705, BU 706a - BU 703 - BU 707a - BU 711 - BU 704 - BU 702	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S825 - S826 - S827 - S844 - S853 - S854 - S860 - S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002EW82487 3 n °285 - 2	002EW82487 3 n °285 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P294	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °294 - 2	002EW82487 3 n °294	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P297	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °297 - 2	002EW82487 3 n °297	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 811	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P311	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °311 - 2	002EW82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 813	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S892	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW82487 3 n °311 - 2	002EW82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW82487 3 n °311 - 2	002EW82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 803	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 803	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 808	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 809	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 805, BU 806	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 804	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 807, BU 808c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 814	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 813 - BU 807, BU 808c - BU 803 - BU 809 - BU 805, BU 806 - BU 804 - BU 814	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S892 - S893 - S894 - S895 - S896 - S897 - S898 - S899 - S900 - S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 3 n °311 - 2	002EW 82487 3 n °311	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P312	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °312 - 2	002EW 82487 3 n °312	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 808	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P317	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °317 - 2	002EW 82487 3 n °317	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 127	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P350	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °350 - 2	002EW 82487 3 n °350	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 212	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P352	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3-1 n °352 - 2	002EW 82487 3-1 n °352	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	BU 213	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S959 (P352)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002EW 82487 3-1 n °352 - 2	002EW 82487 3-1 n °352	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+4	LBU 420, LBU 421	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P356	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °356 Phase 1	Colle / Matériau / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Vert / Marron / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 420, LBU 421	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P356	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °356 Phase 2	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P360	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °360 Phase 1	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P360	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °360 Phase 2	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 430	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P360	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °360 Phase 3	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 422, LBU 426	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P362	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °362 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	LBU 422, LBU 426	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P362	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °362 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P365	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °365 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P365	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °365 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P366	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-1 n °366	Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 429	Revêtement de sol	Parquet bois	S977	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	BU 431, BU 432	Revêtement de sol	Parquet bois	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+4	LBU 425	Revêtement de sol	Parquet bois	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+4	LBU 423, LBU428, LBU 427	Revêtement de sol	Parquet bois	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+8	BU 808	Revêtement de sol	Chape maigre	I7							Prélèvement non autorisé par le propriétaire
Rdc	BU 009, BU 009a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	I8							Prélèvement non autorisé par le propriétaire

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	I9							Prélèvement non autorisé par le propriétaire
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	I10							Prélèvement non autorisé par le propriétaire
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P368	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-2 n °368	Peinture / Ragréage / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur - Beige / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 111, BU 112, BU 111a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P369	Réalisation d'un prélevement			002EW82487 3-2 n °369	Peinture / Ciment / Ragréage / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur / Dur - Beige / Gris / Rose / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P370	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-2 n °370	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur - Beige / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+8	BU 808	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P371	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-2 n °371	Matériau / Mortier - Souple / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Chape maigre	P372	Réalisation d'un prélevement	placard		P372	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Orange / Vert / Bleu / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Chape maigre	S991 (P372)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372	placard		P372	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Orange / Vert / Bleu / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Chape maigre	P373	Réalisation d'un prélevement			P373 Phase 1	Revêtement - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Revêtement de sol	Chape maigre	S989 (P373)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373			P373 Phase 1	Revêtement - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Chape maigre	P373	Réalisation d'un prélevement			P373 Phase 2	Revêtement - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104f	Revêtement de sol	Chape maigre	S989 (P373)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373			P373 Phase 2	Revêtement - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104a, BU 103, BU 104	Revêtement de sol	Chape maigre	P373	Réalisation d'un prélevement			P373 Phase 3	Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Bleu / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 104f	Revêtement de sol	Chape maigre	S989 (P373)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373			P373 Phase 3	Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Bleu / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P374	Réalisation d'un prélevement			P374 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374			P374 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 705, BU 706a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P374	Réalisation d'un prélevement			P374 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 703	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374			P374 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°72 - 2	002EW 82487 3 n°72 Phase 1	Peinture en vrac non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°72 - 2	002EW 82487 3 n°72 Phase 2	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°73 - 2	002EW 82487 3 n°73 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 108	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 3 n°73 - 2	002EW 82487 3 n°73 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU110, BU 110a, BU 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°73 - 2	002EW 82487 3 n°73 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 108	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 3 n°73 - 2	002EW 82487 3 n°73 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°81 - 2	002EW 82487 3 n°81 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 3 n°81 - 2	002EW 82487 3 n°81 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 106	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°81 - 2	002EW 82487 3 n°81 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 104e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 3 n°81 - 2	002EW 82487 3 n°81 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P103	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281 - S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P103	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281 - S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P103	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 3	Joint cassant	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 3	Joint cassant	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 3	Joint cassant	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S281 - S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002EW 82487 3 n °103 - 2	002EW 82487 3 n °103 Phase 3	Joint cassant	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P104	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °104 - 2	002EW 82487 3 n °104	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P108	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 121	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 125, BU 126	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	BU 124, BU 123, BU 122 - BU 121 - BU 125, BU 126	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S286 - S287 - S288 - S289 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 3 n °108 - 2	002EW 82487 3 n °108	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P119	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °119 - 2	002EW 82487 3 n °119 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 82487 3 n °119 - 2	002EW 82487 3 n °119 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P119	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °119 - 2	002EW 82487 3 n °119 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 82487 3 n °119 - 2	002EW 82487 3 n °119 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P120	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210 - BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322 - S323 - S324 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P120	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	BU 210 - BU 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322 - S323 - S324 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 3 n °120 - 2	002EW 82487 3 n °120 Phase 2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 314, BU 315	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P173	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S488 - S489 - S490 - S491 - S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 82487 3 n °173 - 2	002EW 82487 3 n °173	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 314, BU 315	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S493 - S494 - S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 314, BU 315	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 2	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 2	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 2	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 82487 3 n °174 - 2	002EW 82487 3 n °174 Phase 2	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S493 - S494 - S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW82487 3 n °174 - 2	002EW82487 3 n °174 Phase 2	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °200 - 2	002EW82487 3 n °200 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °200 - 2	002EW82487 3 n °200 Phase 2	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P247	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °247 - 2	002EW82487 3 n °247 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P247	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °247 - 2	002EW82487 3 n °247 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P251	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °251 - 2	002EW 82487 3 n °251 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251		002EW 82487 3 n °251 - 2	002EW 82487 3 n °251 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P251	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °251 - 2	002EW 82487 3 n °251 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	BU 617, BU 616	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251		002EW 82487 3 n °251 - 2	002EW 82487 3 n °251 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P298	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °298 - 2	002EW 82487 3 n °298 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	BU 708	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P298	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °298 - 2	002EW82487 3 n °298 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P302	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °302 - 2	002EW82487 3 n °302 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	BU 708	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P302	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °302 - 2	002EW82487 3 n °302 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P313	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °313 - 2	002EW82487 3 n °313 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P313	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °313 - 2	002EW82487 3 n °313 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 812	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P314	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °314 - 2	002EW 82487 3 n °314	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 008	Conduit eau	Calorifugeage	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°20 - 2	002EW 82487 3 n°20	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 008	Conduit eau	Calorifugeage	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°24 - 2	002EW 82487 3 n°24	Toile blanche bitumée non séparable + matériau fibreux rose avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 009, BU 009a	Conduit eau	Calorifugeage	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°29 - 2	002EW 82487 3 n°29	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU 015	Conduit air	Calorifugeage	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n°34 - 2	002EW 82487 3 n°34	Couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	BU 009, BU 009a	Conduit air	Calorifugeage	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW82487 3 n°34 - 2	002EW82487 3 n°34	Couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	BU004a	Conduit eau	Joint entre éléments	P114	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW82487 3 n °114 - 2	002EW82487 3 n °114	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	BU 337, BU 336	Conduit eau	Calorifugeage	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 3 n °198 - 2	002EW82487 3 n °198	Peinture + matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	BU 812	Conduit eau	Conduit	S912	Réalisation d'un sondage		S912 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	BU 803	Conduit eau	Conduit	S912	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S912		S912 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	BU 121	Evier	Tampon bitumineux	P106	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 3 n °106 - 2	002EW 82487 3 n °106	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	LBU 424	Evier	Tampon bitumineux	P363	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 3-1 n °363	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+4			
002EW824873-1 n°356 Phase 1	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Vert / Marron / Gris	LBU 420, LBU 421	20,19 m		19,8 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				Rdc			
002EW824873 n°35	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	BU004a - BU 101a - BU 201a - BU 301a - BU 301a	12,33 m		8,77 m²	
002EW824873 n°36	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	BU004a - BU 101a - BU 201a - BU 301a	11,65 m		7,86 m²	
002EW824873-2 n°370	Revêtement de sol	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur - Beige / Gris / Gris	BU 009, BU 009a	167,22 m		1029,5 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+5	R+5 - MPCA Revêtement de sol
	R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
	R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues

R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées
R+7	R+7 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - MPCA Revêtement de sol
R+8	R+8 - Plan de repérage - Actions menées
R+8	R+8 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - MPCA Revêtement de sol
R+8	R+8 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
Facade Sud	Facade Sud - Plan de repérage - Actions menées
Facade ouest	Facade ouest - Plan de repérage - Actions menées
Facade ouest	Facade ouest - MPCA Toutes catégories confondues
Facade ouest	Facade ouest - MPCA Façades
Façade est	Façade est - Plan de repérage - Actions menées
Façade est	Façade est - MPCA Toutes catégories confondues
Façade est	Façade est - MPCA Façades

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : 3REF_1BU_PLA_RDC_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : RdC
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A / 13/04/2021 / Edition originale avec cartouche	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200		


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P1 : Chape maigre (base ciment)
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P1 : Chape maigre (base ciment)
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P370 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P370 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



N°Fichier : XREF-BIU-2B.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : BIU
Date Création : 15/09/06	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : (2B) - 1er ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind. A — Date 03/02/2016 — Désignation EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
Ind. A — Form. A3 — Ech. 1/200		

Direction du Patrimoine & de la Logistique


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P79 : Chape maigre (base ciment)
	P65 : Chape maigre (base ciment)
	P90 : Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P86 : Mastic vitrier
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P372 : Chape maigre
	P77 : Matériau rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable
	P373 : Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Bleu / Gris
	P63 : Dalles plastiques
	P66 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P86 : Mastic vitrier


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P79 : Chape maigre (base ciment)
	P65 : Chape maigre (base ciment)
	P90 : Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P372 : Chape maigre
	P77 : Matériau rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable
	P373 : Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Bleu / Gris
	P63 : Dalles plastiques
	P66 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P368 : Chape maigre (base ciment)
	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P369 : Chape maigre (base ciment)
	P48 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P368 : Chape maigre (base ciment)
	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P369 : Chape maigre (base ciment)
	P48 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF: 1BU_PLA_R+2_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 2ème ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A. 13/04/2021 EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
	Ind. A. / Form. A3 / Ech. 1/200		


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P141 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P141 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P352 : Chape maigre (base ciment)
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P121 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable
	P124 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable
	P116 : Chape maigre (base ciment)
	P117 : Dalle dure cassante beige, Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non s

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation



Légende


	P352 : Chape maigre (base ciment)
	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P121 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable
	P124 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable
	P116 : Chape maigre (base ciment)
	P117 : Dalle dure cassante beige, Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non s

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BIU_PLA_R+3_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : 1BIU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 3 ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
		A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/250			


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P176 : Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P176 : Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P178 : Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable
	P175 : Peinture non séparable + ragréage rose non séparable
	P170 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles
	P227 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P36 : Chape maigre (base ciment)
	P35 : Chape maigre (base ciment)
	P178 : Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable
	P175 : Peinture non séparable + ragréage rose non séparable
	P170 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles
	P227 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+4_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât. : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv. : 4ème ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A / 24/06/2021 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200		


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P41 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY


R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P356 : Colle / Matériau / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Vert / Marron / Gris
	P227 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P356 : Colle / Matériau / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Vert / Marron / Gris
	P227 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



N°Fichier : XREF_0BU_PLA_R+5_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : 0BU
Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv. : 5ème Etage
Dessinée par : UNICAEN	

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE

Ind. A | Form. A3 | Ech. 1/200

Direction du Patrimoine & de la Logistique


Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3






Légende


	P237 : Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + couche marron non séparable + matériau gris non sépa
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+5 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3






Légende

	P237 : Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + couche marron non séparable + matériau gris non sépa
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+6_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 6ème ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A / 13-04-2021 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200		

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824873-3



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende	
	P41 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende	
	P41 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824873-3



Légende

	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



Plan de situation




Légende

	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+7_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 7ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind. A — Date 13/04/2021 — Désignation EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
Ind. A — Form. A3 — Ech. 1/150		

Direction du Patrimoine & de la Logistique


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Légende	
	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Direction du Patrimoine & de la Logistique

N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+7_A.dwg
Date Création : 02/07/2007
Dessinée par : UNICAEN
Ind. A | Form. A3 | Ech. 1/150


BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)
PLAN ARCHITECTURE BATIMENT
Code Bât : 1BU
Niv : 7ème ETAGE


Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+7 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3






Légende

	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



N°Fichier : SREF_1BU_PLA_R+8_A.pdf	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : 1BU
Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : 8ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind. A — Date 13/04/2021 — Désignation EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE
Ind. A — Form. A3 — Ech. 1/150	

Direction du Patrimoine & de la Logistique


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF IBU_PLA_R+8_A.pdf Date Création : 02/07/2007 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/150
	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : IBU PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : 8ème ETAGE

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE


Légende

	P41 : Chape maigre (base ciment)
	S912: Conduit
	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824873-3



N°Fichier : XREF_0BU_PLA_R+8_A.pdf	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 0BU
Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 8ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind. A — Date 13/04/2021 — Désignation EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE	
Ind. A — Form. A3 — Ech. 1/150		

Direction du Patrimoine & de la Logistique


Légende

	P41 : Chape maigre (base ciment)
	P272 : Chape maigre (base ciment)
	P277 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW824873-3



Légende	
	S912: Conduit


Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF IBU_PLA_R+8_A.pdf
	Date Création : 02/07/2007
	Dessinée par : UNICAEN
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/150
	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : IBU
	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : 8ème ETAGE

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_TTE_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : Terrasse
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A / 13/04/2021 / Edition originale avec cartouche	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1:200		


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF 18BU PLA TTE A.dwg Date Création : 02/07/07 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200
	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : 18BU PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : Terrasse

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	Edition originale avec cartouche


Légende

	P329 : Mitron

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EW824873-3



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF 18BU PLA TTE A.dwg Date Création : 02/07/07 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200
BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 18BU
PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv. : Terrasse

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	Edition originale avec cartouche

Légende


	P329 : Mitron

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3

Vol 175



Façade Nord


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FACADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3

Vol 176



Façade SUD

Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FACADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3

Vol 177



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FACADE OUEST - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3

Vol 177



Légende


	S937: Fibro ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FACADE OUEST - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW824873-3

Vol 177




Légende

	S937: Fibro ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824873-3



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824873-3

Vol 174




Légende	
	S937: Fibro ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW824873-3

Vol 174



Légende	
	S937: Fibro ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/11/2025	CAPRAIS DANY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW824873 n°322 - 2 (P322)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°323 - 2 (P323)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°324 - 2 (P324)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°325 - 2 (P325)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°336 - 2 (P336)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°344 - 2 (P344)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°345 - 2 (P345)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°346 - 2 (P346)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°347 - 2 (P347)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°348 - 2 (P348)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873 n°349 - 2 (P349)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873-1 n°354 - 2 (P354)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
002EW824873-1 n°355 - 2 (P355)	Façade est - Vol 174	Prélevement négatif
	Façade est - Vol 174	I6
S937 - 2 (S937)	Façade est - Vol 174	Présence sur présentation de documents
002EW824873 n°335 - 2 (P335)	Façade Nord - Vol 175	Prélevement négatif
002EW824873 n°340 - 2 (P340)	Facade ouest - Vol 177	Prélevement négatif
002EW824873 n°341 - 2 (P341)	Facade ouest - Vol 177	Prélevement négatif
002EW824873 n°342 - 2 (P342)	Facade ouest - Vol 177	Prélevement négatif
002EW824873 n°343 - 2 (P343)	Facade ouest - Vol 177	Prélevement négatif
002EW824873 n°337 - 2 (P337)	Facade Sud - Vol 176	Prélevement négatif
002EW824873 n°338 - 2 (P338)	Facade Sud - Vol 176	Prélevement négatif
002EW824873 n°339 - 2 (P339)	Facade Sud - Vol 176	Prélevement négatif
002EW824873 n°41 - 2 (P41)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement positif
002EW824873 n°42 - 2 (P42)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement positif
002EW824873 n°43 - 2 (P43)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement négatif
002EW824873 n°44 - 2 (P44)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement négatif
002EW824873 n°45 - 2 (P45)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement négatif
002EW824873 n°46 - 2 (P46)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°47 - 2 (P47)	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a	Prélevement négatif
002EW824873 n°48 - 2 (P48)	R+1 - BU 113	Prélevement positif
002EW824873 n°49 - 2 (P49)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°50 - 2 (P50)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°51 - 2 (P51)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°52 - 2 (P52)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°53 - 2 (P53)	R+1 - BU 113	Prélevement négatif
002EW824873 n°54 - 2 (P54)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°55 - 2 (P55)	R+1 - BU 112a,	Prélevement négatif
002EW824873 n°56 - 2 (P56)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°57 - 2 (P57)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°58 - 2 (P58)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°59 - 2 (P59)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°60 - 2 (P60)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°61 - 2 (P61)	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a	Prélevement négatif
002EW824873 n°62 - 2 (P62)	R+1 - BU 102, BU 102 b	Prélevement négatif
002EW824873 n°63 - 2 (P63)	R+1 - BU 102, BU 102 b	Prélevement positif
002EW824873 n°64 - 2 (P64)	R+1 - BU 101	Prélevement négatif
002EW824873 n°65 - 2 (P65)	R+1 - BU 101	Prélevement positif
002EW824873 n°66 - 2 (P66)	R+1 - BU 101	Prélevement positif
002EW824873 n°67 - 2 (P67)	R+1 - BU 101	Prélevement négatif
002EW824873 n°68 - 2 (P68)	R+1 - BU 102, BU 102 b	Prélevement négatif

002EW824873 n°69 - 2 (P69)	R+1 - BU 102, BU 102 b	Prélevement négatif
002EW824873 n°70 - 2 (P70)	R+1 - BU 102, BU 102 b	Prélevement négatif
002EW824873 n°71 - 2 (P71)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°72 - 2 (P72)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°73 - 2 (P73)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°74 - 2 (P74)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°75 - 2 (P75)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°76 - 2 (P76)	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109	Prélevement négatif
002EW824873 n°77 - 2 (P77)	R+1 - BU 105,	Prélevement positif
002EW824873 n°78 - 2 (P78)	R+1 - BU 108	Prélevement négatif
002EW824873 n°79 - 2 (P79)	R+1 - BU 106	Prélevement positif
002EW824873 n°80 - 2 (P80)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°81 - 2 (P81)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°83 - 2 (P83)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°84 - 2 (P84)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°85 - 2 (P85)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°86 - 2 (P86)	R+1 - BU 106	Prélevement positif
002EW824873 n°87 - 1 (P87)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°88 - 2 (P88)	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104	Prélevement négatif
002EW824873 n°89 - 2 (P89)	R+1 - BU 106	Prélevement négatif
002EW824873 n°90 - 2 (P90)	R+1 - BU 104 b	Prélevement positif
002EW824873 n°91 - 2 (P91)	R+1 - BU 104e	Prélevement négatif
002EW824873 n°92 - 2 (P92)	R+1 - BU 104e	Prélevement négatif
002EW824873 n°93 - 2 (P93)	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104	Prélevement négatif
002EW824873 n°94 - 2 (P94)	R+1 - BU 104f	Prélevement négatif
002EW824873 n°95 - 2 (P95)	R+1 - BU 127	Prélevement négatif
002EW824873 n°96 - 2 (P96)	R+1 - BU 127	Prélevement négatif
002EW824873 n°97 - 2 (P97)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°98 - 2 (P98)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°99 - 2 (P99)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°100 - 2 (P100)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°101 - 2 (P101)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°102 - 2 (P102)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°103 - 2 (P103)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°104 - 2 (P104)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°105 - 2 (P105)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°106 - 2 (P106)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°107 - 2 (P107)	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	Prélevement négatif
002EW824873 n°108 - 2 (P108)	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	Prélevement négatif
002EW824873 n°109 - 2 (P109)	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	Prélevement négatif
002EW824873 n°110 - 2 (P110)	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	Prélevement négatif
002EW824873 n°111 - 2 (P111)	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	Prélevement négatif
002EW824873 n°112 - 2 (P112)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°113 - 2 (P113)	R+1 - BU 121	Prélevement négatif
002EW824873 n°147 - 2 (P147)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°148 - 2 (P148)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°149 - 2 (P149)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°150 - 2 (P150)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°151 - 2 (P151)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°152 - 2 (P152)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°153 - 2 (P153)	R+1 - BU T11	Prélevement négatif
002EW824873 n°350 - 2 (P350)	R+1 - BU 127	Prélevement négatif
	R+1 - BU 127	I1
	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122	I2
S229 - 2 (S229)	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104	Absence sur présentation de documents
002EW824873 n°115 - 2 (P115)	R+2 - BU 201, BU 201b	Prélevement négatif

002EW824873 n°116 - 2 (P116)	R+2 - BU 201, BU 201b	Prélevement positif
002EW824873 n°117 - 2 (P117)	R+2 - BU 201, BU 201b	Prélevement positif
002EW824873 n°118 - 2 (P118)	R+2 - BU 210	Prélevement négatif
002EW824873 n°119 - 2 (P119)	R+2 - BU 211	Prélevement négatif
002EW824873 n°120 - 2 (P120)	R+2 - BU 210	Prélevement négatif
002EW824873 n°121 - 2 (P121)	R+2 - BU 204	Prélevement positif
002EW824873 n°122 - 2 (P122)	R+2 - BU 206	Prélevement négatif
002EW824873 n°123 - 2 (P123)	R+2 - BU 207	Prélevement négatif
002EW824873 n°124 - 2 (P124)	R+2 - BU 205	Prélevement positif
002EW824873 n°125 - 2 (P125)	R+2 - BU 208	Prélevement négatif
002EW824873 n°126 - 2 (P126)	R+2 - BU 211	Prélevement négatif
002EW824873 n°127 - 2 (P127)	R+2 - BU 205	Prélevement négatif
002EW824873 n°128 - 2 (P128)	R+2 - BU 210	Prélevement négatif
002EW824873 n°129 - 2 (P129)	R+2 - BU 211	Prélevement négatif
002EW824873 n°130 - 2 (P130)	R+2 - BU 210	Prélevement négatif
002EW824873 n°131 - 2 (P131)	R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Prélevement négatif
002EW824873 n°132 - 2 (P132)	R+2 - BU 204	Prélevement négatif
002EW824873 n°133 - 2 (P133)	R+2 - BU 201, BU 201b	Prélevement négatif
002EW824873 n°134 - 2 (P134)	R+2 - BU 201, BU 201b	Prélevement négatif
002EW824873 n°135 - 2 (P135)	R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282	Prélevement négatif
002EW824873 n°136 - 2 (P136)	R+2 - BU 206	Prélevement négatif
002EW824873 n°137 - 2 (P137)	R+2 - BU 207	Prélevement négatif
002EW824873 n°138 - 2 (P138)	R+2 - BU 216	Prélevement négatif
002EW824873 n°139 - 2 (P139)	R+2 - BU 216	Prélevement négatif
002EW824873 n°140 - 2 (P140)	R+2 - BU 216	Prélevement négatif
002EW824873 n°141 - 2 (P141)	R+2 - BU 216	Prélevement positif
002EW824873 n°142 - 2 (P142)	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Prélevement négatif
002EW824873 n°143 - 2 (P143)	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Prélevement négatif
002EW824873 n°144 - 2 (P144)	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Prélevement négatif
002EW824873 n°145 - 2 (P145)	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Prélevement négatif
002EW824873 n°146 - 2 (P146)	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a	Prélevement négatif
002EW824873 n°154 - 2 (P154)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°155 - 2 (P155)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°156 - 2 (P156)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°157 - 2 (P157)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°158 - 2 (P158)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°159 - 2 (P159)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°160 - 2 (P160)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873 n°161 - 2 (P161)	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a	Prélevement négatif
002EW824873-1 n°351 - 2 (P351)	R+2 - BU 206	Prélevement négatif
002EW824873-1 n°352 - 2 (P352)	R+2 - BU 212	Prélevement positif
002EW824873 n°162 - 2 (P162)	R+3 - BU 328	Prélevement négatif
002EW824873 n°163 - 2 (P163)	R+3 - BU 328	Prélevement négatif
002EW824873 n°164 - 2 (P164)	R+3 - BU 329	Prélevement négatif
002EW824873 n°165 - 2 (P165)	R+3 - BU 324	Prélevement négatif
002EW824873 n°166 - 2 (P166)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
002EW824873 n°167 - 2 (P167)	R+3 - BU 306, BU 304, BU 305	Prélevement négatif
002EW824873 n°168 - 2 (P168)	R+3 - BU 310	Prélevement négatif
002EW824873 n°169 - 2 (P169)	R+3 - BU 301	Prélevement négatif
002EW824873 n°170 - 2 (P170)	R+3 - BU 313	Prélevement positif
002EW824873 n°171 - 2 (P171)	R+3 - BU 314, BU 315	Prélevement négatif
002EW824873 n°172 - 2 (P172)	R+3 - BU 314, BU 315	Prélevement négatif
002EW824873 n°173 - 2 (P173)	R+3 - BU 314, BU 315	Prélevement négatif
002EW824873 n°174 - 2 (P174)	R+3 - BU 314, BU 315	Prélevement négatif
002EW824873 n°175 - 2 (P175)	R+3 - BU 309	Prélevement positif
002EW824873 n°176 - 2 (P176)	R+3 - BU 316	Prélevement positif

002EW824873 n°177 - 2 (P177)	R+3 - BU 307	Prélevement négatif
002EW824873 n°178 - 1 (P178)	R+3 - BU 310	Prélevement positif
002EW824873 n°179 - 2 (P179)	R+3 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c	Prélevement négatif
002EW824873 n°180 - 2 (P180)	R+3 - BU 322a	Prélevement négatif
002EW824873 n°181 - 2 (P181)	R+3 - BU 328	Prélevement négatif
002EW824873 n°182 - 2 (P182)	R+3 - BU 324	Prélevement négatif
002EW824873 n°183 - 2 (P183)	R+3 - BU 326	Prélevement négatif
002EW824873 n°184 - 2 (P184)	R+3 - BU 306, BU 304, BU 305	Prélevement négatif
002EW824873 n°185 - 2 (P185)	R+3 - BU 314, BU 315	Prélevement négatif
002EW824873 n°186 - 2 (P186)	R+3 - BU 301	Prélevement négatif
002EW824873 n°187 - 2 (P187)	R+3 - BU 328	Prélevement négatif
002EW824873 n°188 - 2 (P188)	R+3 - BU 328	Prélevement négatif
002EW824873 n°189 - 2 (P189)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
002EW824873 n°190 - 2 (P190)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
002EW824873 n°191 - 2 (P191)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
002EW824873 n°192 - 2 (P192)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
002EW824873 n°193 - 2 (P193)	R+3 - BU 324	Prélevement négatif
002EW824873 n°194 - 2 (P194)	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Prélevement négatif
002EW824873 n°195 - 2 (P195)	R+3 - BU 337, BU 336	Prélevement négatif
002EW824873 n°196 - 2 (P196)	R+3 - BU 337, BU 336	Prélevement négatif
002EW824873 n°197 - 2 (P197)	R+3 - BU 337, BU 336	Prélevement négatif
002EW824873 n°198 - 2 (P198)	R+3 - BU 337, BU 336	Prélevement négatif
002EW824873 n°199 - 2 (P199)	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Prélevement négatif
002EW824873 n°200 - 2 (P200)	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331	Prélevement négatif
002EW824873 n°201 - 2 (P201)	R+3 - BU 325	Prélevement négatif
	R+3 - BU 328	I3
	R+3 - BU 326	I4
002EW824873 n°202 - 2 (P202)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°203 - 2 (P203)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°204 - 2 (P204)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°205 - 2 (P205)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°206 - 2 (P206)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°207 - 2 (P207)	R+4 - BU 417, BU 417a	Prélevement négatif
002EW824873 n°208 - 2 (P208)	R+4 - BU 416	Prélevement négatif
002EW824873 n°209 - 2 (P209)	R+4 - BU 407	Prélevement négatif
002EW824873 n°210 - 2 (P210)	R+4 - BU 411, BU 413	Prélevement négatif
002EW824873 n°211 - 2 (P211)	R+4 - BU 411, BU 413	Prélevement négatif
002EW824873 n°212 - 2 (P212)	R+4 - BU 416	Prélevement négatif
002EW824873 n°213 - 2 (P213)	R+4 - BU 415	Prélevement négatif
002EW824873 n°214 - 2 (P214)	R+4 - BU 407	Prélevement négatif
002EW824873 n°215 - 2 (P215)	R+4 - BU 407	Prélevement négatif
002EW824873 n°216 - 2 (P216)	R+4 - BU 407d	Prélevement négatif
002EW824873 n°217 - 2 (P217)	R+4 - BU 407d	Prélevement négatif
002EW824873 n°218 - 2 (P218)	R+4 - BU 407d	Prélevement négatif
002EW824873 n°219 - 2 (P219)	R+4 - BU 407	Prélevement négatif
002EW824873 n°220 - 2 (P220)	R+4 - BU 411, BU 413	Prélevement négatif
002EW824873 n°221 - 2 (P221)	R+4 - BU 407	Prélevement négatif
002EW824873 n°222 - 2 (P222)	R+4 - BU 404	Prélevement négatif
002EW824873 n°223 - 2 (P223)	R+4 - BU 404	Prélevement négatif
002EW824873 n°224 - 2 (P224)	R+4 - BU 403, BU 403a, BU 403b	Prélevement négatif
002EW824873 n°225 - 2 (P225)	R+4 - BU 404	Prélevement négatif
002EW824873 n°226 - 2 (P226)	R+4 - BU 406	Prélevement négatif
002EW824873 n°227 - 2 (P227)	R+4 - BU 401, BU 402	Prélevement positif
002EW824873 n°228 - 2 (P228)	R+4 - BU 401, BU 402	Prélevement négatif
002EW824873 n°229 - 2 (P229)	R+4 - BU 401, BU 402	Prélevement négatif


002EW824873 n°230 - 2 (P230)	R+4 - BU 401, BU 402	Prélevement négatif
002EW824873 n°231 - 2 (P231)	R+4 - BU 401, BU 402	Prélevement négatif
002EW824873 n°232 - 2 (P232)	R+4 - BU T 41	Prélevement négatif
002EW824873 n°233 - 2 (P233)	R+4 - BU T 41	Prélevement négatif
002EW824873 n°234 - 2 (P234)	R+4 - BU T 41	Prélevement négatif
002EW824873 n°235 - 2 (P235)	R+4 - BU T 41	Prélevement négatif
002EW824873 n°236 - 2 (P236)	R+4 - BU T 41	Prélevement négatif
	R+4 - BU 417, BU 417a	I5
S625 - 2 (S625)	R+4 - BU 407	Absence : pas d'amiante par nature
S643 - 2 (S643)	R+4 - BU 407	Absence : pas d'amiante par nature
S644 - 2 (S644)	R+4 - BU 407	Absence sur présentation de documents
002EW824873 n°237 - 2 (P237)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement positif
002EW824873 n°238 - 2 (P238)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°239 - 2 (P239)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°240 - 2 (P240)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°241 - 2 (P241)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°242 - 2 (P242)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°243 - 2 (P243)	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c	Prélevement négatif
002EW824873 n°244 - 2 (P244)	R+5 - BU 503	Prélevement négatif
002EW824873 n°245 - 2 (P245)	R+5 - BU 503	Prélevement négatif
S677 - 2 (S677)	R+5 - BU 503	Absence : pas d'amiante par nature
S679 - 2 (S679)	R+5 - BU 503	Absence : pas d'amiante par nature
002EW824873 n°246 - 2 (P246)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°247 - 2 (P247)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°248 - 2 (P248)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°249 - 2 (P249)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°250 - 2 (P250)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°251 - 2 (P251)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°252 - 2 (P252)	R+6 - BU 617, BU 616	Prélevement négatif
002EW824873 n°253 - 2 (P253)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°254 - 2 (P254)	R+6 - BU 621, BU 621a	Prélevement négatif
002EW824873 n°255 - 2 (P255)	R+6 - BU 621, BU 621a	Prélevement négatif
002EW824873 n°256 - 2 (P256)	R+6 - BU 620	Prélevement négatif
002EW824873 n°257 - 2 (P257)	R+6 - BU 622a, BU 622	Prélevement négatif
002EW824873 n°258 - 2 (P258)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°259 - 2 (P259)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°260 - 2 (P260)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°261 - 2 (P261)	R+6 - BU 619	Prélevement négatif
002EW824873 n°262 - 2 (P262)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°263 - 2 (P263)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°264 - 2 (P264)	R+6 - BU 610	Prélevement négatif
002EW824873 n°265 - 2 (P265)	R+6 - BU 610a	Prélevement négatif
002EW824873 n°266 - 2 (P266)	R+6 - BU 610a	Prélevement négatif
002EW824873 n°267 - 2 (P267)	R+6 - BU 610a	Prélevement négatif
002EW824873 n°268 - 2 (P268)	R+6 - BU 614	Prélevement négatif
002EW824873 n°269 - 2 (P269)	R+6 - BU 602, BU 603	Prélevement négatif
002EW824873 n°270 - 2 (P270)	R+6 - BU 604	Prélevement négatif
002EW824873 n°271 - 2 (P271)	R+6 - BU 604	Prélevement négatif
002EW824873 n°272 - 2 (P272)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement positif
002EW824873 n°273 - 2 (P273)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif
002EW824873 n°274 - 2 (P274)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif
002EW824873 n°275 - 2 (P275)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif
002EW824873 n°276 - 2 (P276)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif
002EW824873 n°277 - 2 (P277)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement positif
002EW824873 n°278 - 2 (P278)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif
002EW824873 n°279 - 2 (P279)	R+6 - BU 601, BU 601a	Prélevement négatif

002EW824873 n°280 - 2 (P280)	R+6 - BU T61	Prélevement négatif
002EW824873 n°281 - 2 (P281)	R+6 - BU T61	Prélevement négatif
002EW824873 n°282 - 2 (P282)	R+6 - BU T61	Prélevement négatif
002EW824873 n°283 - 2 (P283)	R+6 - BU T61	Prélevement négatif
002EW824873 n°284 - 2 (P284)	R+6 - BU T61	Prélevement négatif
002EW824873 n°285 - 2 (P285)	R+7 - BU 707	Prélevement négatif
002EW824873 n°286 - 2 (P286)	R+7 - BU 705, BU 706a	Prélevement négatif
002EW824873 n°287 - 2 (P287)	R+7 - BU 707	Prélevement négatif
002EW824873 n°288 - 2 (P288)	R+7 - BU 705, BU 706a	Prélevement négatif
002EW824873 n°289 - 2 (P289)	R+7 - BU 707	Prélevement négatif
002EW824873 n°290 - 2 (P290)	R+7 - BU 707	Prélevement négatif
002EW824873 n°291 - 2 (P291)	R+7 - BU 707a	Prélevement négatif
002EW824873 n°292 - 2 (P292)	R+7 - BU 707a	Prélevement négatif
002EW824873 n°293 - 2 (P293)	R+7 - BU 707	Prélevement négatif
002EW824873 n°294 - 2 (P294)	R+7 - BU 705, BU 706a	Prélevement négatif
002EW824873 n°295 - 2 (P295)	R+7 - BU 705, BU 706a	Prélevement négatif
002EW824873 n°296 - 2 (P296)	R+7 - BU 705, BU 706a	Prélevement négatif
002EW824873 n°297 - 2 (P297)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°298 - 2 (P298)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°299 - 2 (P299)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°300 - 2 (P300)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°301 - 2 (P301)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°302 - 2 (P302)	R+7 - BU 708	Prélevement négatif
002EW824873 n°303 - 2 (P303)	R+7 - BU 703	Prélevement négatif
002EW824873 n°304 - 2 (P304)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°305 - 2 (P305)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°306 - 2 (P306)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°307 - 2 (P307)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°308 - 2 (P308)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°309 - 2 (P309)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°310 - 2 (P310)	R+8 - BU 814	Prélevement négatif
002EW824873 n°311 - 2 (P311)	R+8 - BU 811	Prélevement négatif
002EW824873 n°312 - 2 (P312)	R+8 - BU 812	Prélevement négatif
002EW824873 n°313 - 2 (P313)	R+8 - BU 812	Prélevement négatif
002EW824873 n°314 - 2 (P314)	R+8 - BU 812	Prélevement négatif
002EW824873 n°315 - 2 (P315)	R+8 - BU 812	Prélevement négatif
002EW824873 n°316 - 2 (P316)	R+8 - BU 812	Prélevement négatif
002EW824873 n°317 - 2 (P317)	R+8 - BU 808	Prélevement négatif
002EW824873 n°318 - 2 (P318)	R+8 - BU 808	Prélevement négatif
S912 - 2 (S912)	R+8 - BU 812	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002EW824873 n°1 - 2 (P1)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement positif
002EW824873 n°2 - 2 (P2)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement négatif
002EW824873 n°3 - 2 (P3)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement négatif
002EW824873 n°4 - 2 (P4)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement négatif
002EW824873 n°5 - 2 (P5)	Rdc - BU 001a	Prélevement négatif
002EW824873 n°6 - 2 (P6)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement négatif
002EW824873 n°7 - 2 (P7)	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	Prélevement négatif

002EW824873 n°8 - 2 (P8)	Rdc - BU 001a	Prélevement négatif
002EW824873 n°9 - 2 (P9)	Rdc - BU 002	Prélevement négatif
002EW824873 n°10 - 2 (P10)	Rdc - BU 002	Prélevement négatif
002EW824873 n°11 - 2 (P11)	Rdc - BU 010	Prélevement négatif
002EW824873 n°12 - 2 (P12)	Rdc - BU 010	Prélevement négatif
002EW824873 n°13 - 2 (P13)	Rdc - BU 010	Prélevement négatif
002EW824873 n°14 - 2 (P14)	Rdc - BU 010	Prélevement négatif
002EW824873 n°15 - 2 (P15)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°16 - 2 (P16)	Rdc - BU 010	Prélevement négatif
002EW824873 n°17 - 2 (P17)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°18 - 2 (P18)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°19 - 2 (P19)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°20 - 2 (P20)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°21 - 2 (P21)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°22 - 2 (P22)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°23 - 2 (P23)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°24 - 2 (P24)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°25 - 2 (P25)	Rdc - BU 009, BU 009a	Prélevement négatif
002EW824873 n°26 - 2 (P26)	Rdc - BU 013	Prélevement négatif
002EW824873 n°27 - 2 (P27)	Rdc - BU 008	Prélevement négatif
002EW824873 n°28 - 2 (P28)	Rdc - BU 009, BU 009a	Prélevement négatif
002EW824873 n°29 - 2 (P29)	Rdc - BU 009, BU 009a	Prélevement négatif
002EW824873 n°30 - 2 (P30)	Rdc - BU 015	Prélevement négatif
002EW824873 n°31 - 2 (P31)	Rdc - BU 018	Prélevement négatif
002EW824873 n°32 - 2 (P32)	Rdc - BU 017	Prélevement négatif
002EW824873 n°33 - 2 (P33)	Rdc - BU 017	Prélevement négatif
002EW824873 n°34 - 2 (P34)	Rdc - BU 015	Prélevement négatif
002EW824873 n°35 - 2 (P35)	Rdc - BU004a	Prélevement positif
002EW824873 n°36 - 2 (P36)	Rdc - BU004a	Prélevement positif
002EW824873 n°37 - 2 (P37)	Rdc - BU004a	Prélevement négatif
002EW824873 n°38 - 2 (P38)	Rdc - BU004a	Prélevement négatif
002EW824873 n°39 - 2 (P39)	Rdc - BU004a	Prélevement négatif
002EW824873 n°40 - 2 (P40)	Rdc - BU004a	Prélevement négatif
002EW824873 n°114 - 2 (P114)	Rdc - BU004a	Prélevement négatif
002EW824873 n°319 - 2 (P319)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°320 - 2 (P320)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°321 - 2 (P321)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°326 - 2 (P326)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°327 - 2 (P327)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°328 - 2 (P328)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°329 - 2 (P329)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement positif
002EW824873 n°330 - 2 (P330)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°331 - 2 (P331)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°332 - 2 (P332)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°333 - 2 (P333)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873 n°334 - 2 (P334)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif
002EW824873-1 n°353 - 2 (P353)	Toiture - BU ST 02, BU ST 01	Prélevement négatif



002EW824873 n°1 - 2 (P1) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006




002EW824873 n°2 - 2 (P2) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006



002EW824873 n°3 - 2 (P3) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006



002EW824873 n°4 - 2 (P4) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006



002EW824873 n°5 - 2 (P5) - Rdc - BU 001a



002EW824873 n°6 - 2 (P6) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006



002EW824873 n°7 - 2 (P7) - Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006



002EW824873 n°8 - 2 (P8) - Rdc - BU 001a



002EW824873 n°9 - 2 (P9) - Rdc - BU 002



002EW824873 n°10 - 2 (P10) - Rdc - BU 002



002EW824873 n°11 - 2 (P11) - Rdc - BU 010



002EW824873 n°12 - 2 (P12) - Rdc - BU 010



002EW824873 n°13 - 2 (P13) - Rdc - BU 010



002EW824873 n°14 - 2 (P14) - Rdc - BU 010




002EW824873 n°15 - 2 (P15) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°16 - 2 (P16) - Rdc - BU 010



002EW824873 n°17 - 2 (P17) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°18 - 2 (P18) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°19 - 2 (P19) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°20 - 2 (P20) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°21 - 2 (P21) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°22 - 2 (P22) - Rdc - BU 008




002EW824873 n°23 - 2 (P23) - Rdc - BU 008




002EW824873 n°24 - 2 (P24) - Rdc - BU 008




002EW824873 n°25 - 2 (P25) - Rdc - BU 009, BU 009a



002EW824873 n°26 - 2 (P26) - Rdc - BU 013



002EW824873 n°27 - 2 (P27) - Rdc - BU 008



002EW824873 n°28 - 2 (P28) - Rdc - BU 009, BU 009a



002EW824873 n°29 - 2 (P29) - Rdc - BU 009, BU 009a



002EW824873 n°30 - 2 (P30) - Rdc - BU 015



002EW824873 n°31 - 2 (P31) - Rdc - BU 018



002EW824873 n°32 - 2 (P32) - Rdc - BU 017



002EW824873 n°33 - 2 (P33) - Rdc - BU 017



002EW824873 n°34 - 2 (P34) - Rdc - BU 015



002EW824873 n°35 - 2 (P35) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°36 - 2 (P36) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°37 - 2 (P37) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°38 - 2 (P38) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°39 - 2 (P39) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°40 - 2 (P40) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°41 - 2 (P41) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°42 - 2 (P42) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°43 - 2 (P43) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°44 - 2 (P44) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°45 - 2 (P45) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°46 - 2 (P46) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°47 - 2 (P47) - R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a



002EW824873 n°48 - 2 (P48) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°49 - 2 (P49) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°50 - 2 (P50) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°51 - 2 (P51) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°52 - 2 (P52) - R+1 - BU 113



002EW824873 n°53 - 2 (P53) - R+1 - BU 113




002EW824873 n°54 - 2 (P54) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°55 - 2 (P55) - R+1 - BU 112a,



002EW824873 n°56 - 2 (P56) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a




002EW824873 n°57 - 2 (P57) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°58 - 2 (P58) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°59 - 2 (P59) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°60 - 2 (P60) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°61 - 2 (P61) - R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a



002EW824873 n°62 - 2 (P62) - R+1 - BU 102, BU 102 b



002EW824873 n°63 - 2 (P63) - R+1 - BU 102, BU 102 b



002EW824873 n°64 - 2 (P64) - R+1 - BU 101



002EW824873 n°65 - 2 (P65) - R+1 - BU 101




002EW824873 n°66 - 2 (P66) - R+1 - BU 101



002EW824873 n°67 - 2 (P67) - R+1 - BU 101



002EW824873 n°68 - 2 (P68) - R+1 - BU 102, BU 102 b



002EW824873 n°69 - 2 (P69) - R+1 - BU 102, BU 102 b



002EW824873 n°70 - 2 (P70) - R+1 - BU 102, BU 102 b



002EW824873 n°71 - 2 (P71) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109



002EW824873 n°72 - 2 (P72) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109




002EW824873 n°73 - 2 (P73) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109



002EW824873 n°74 - 2 (P74) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109



002EW824873 n°75 - 2 (P75) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109



002EW824873 n°76 - 2 (P76) - R+1 - BU110, BU 110a, BU 109



002EW824873 n°77 - 2 (P77) - R+1 - BU 105,



002EW824873 n°78 - 2 (P78) - R+1 - BU 108



002EW824873 n°79 - 2 (P79) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°80 - 2 (P80) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°81 - 2 (P81) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°83 - 2 (P83) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°84 - 2 (P84) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°85 - 2 (P85) - R+1 - BU 106




002EW824873 n°86 - 2 (P86) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°87 - 1 (P87) - R+1 - BU 106



002EW824873 n°88 - 2 (P88) - R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104



002EW824873 n°89 - 2 (P89) - R+1 - BU 106




002EW824873 n°90 - 2 (P90) - R+1 - BU 104 b



002EW824873 n°91 - 2 (P91) - R+1 - BU 104e



002EW824873 n°92 - 2 (P92) - R+1 - BU 104e



002EW824873 n°93 - 2 (P93) - R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104



002EW824873 n°94 - 2 (P94) - R+1 - BU 104f



002EW824873 n°95 - 2 (P95) - R+1 - BU 127



002EW824873 n°96 - 2 (P96) - R+1 - BU 127



002EW824873 n°97 - 2 (P97) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°98 - 2 (P98) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°99 - 2 (P99) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°100 - 2 (P100) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°101 - 2 (P101) - R+1 - BU 121




002EW824873 n°102 - 2 (P102) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°103 - 2 (P103) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°104 - 2 (P104) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°105 - 2 (P105) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°106 - 2 (P106) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°107 - 2 (P107) - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



002EW824873 n°108 - 2 (P108) - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



002EW824873 n°109 - 2 (P109) - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



002EW824873 n°110 - 2 (P110) - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



002EW824873 n°111 - 2 (P111) - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



002EW824873 n°112 - 2 (P112) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°113 - 2 (P113) - R+1 - BU 121



002EW824873 n°114 - 2 (P114) - Rdc - BU004a



002EW824873 n°115 - 2 (P115) - R+2 - BU 201, BU 201b




002EW824873 n°116 - 2 (P116) - R+2 - BU 201, BU 201b



002EW824873 n°117 - 2 (P117) - R+2 - BU 201, BU 201b



002EW824873 n°118 - 2 (P118) - R+2 - BU 210



002EW824873 n°119 - 2 (P119) - R+2 - BU 211




002EW824873 n°120 - 2 (P120) - R+2 - BU 210



002EW824873 n°121 - 2 (P121) - R+2 - BU 204



002EW824873 n°122 - 2 (P122) - R+2 - BU 206



002EW824873 n°123 - 2 (P123) - R+2 - BU 207



002EW824873 n°124 - 2 (P124) - R+2 - BU 205




002EW824873 n°125 - 2 (P125) - R+2 - BU 208




002EW824873 n°126 - 2 (P126) - R+2 - BU 211




002EW824873 n°127 - 2 (P127) - R+2 - BU 205




002EW824873 n°128 - 2 (P128) - R+2 - BU 210



002EW824873 n°129 - 2 (P129) - R+2 - BU 211



002EW824873 n°130 - 2 (P130) - R+2 - BU 210




002EW824873 n°131 - 2 (P131) - R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282




002EW824873 n°132 - 2 (P132) - R+2 - BU 204



002EW824873 n°133 - 2 (P133) - R+2 - BU 201, BU 201b



002EW824873 n°134 - 2 (P134) - R+2 - BU 201, BU 201b



002EW824873 n°135 - 2 (P135) - R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282




002EW824873 n°136 - 2 (P136) - R+2 - BU 206



002EW824873 n°137 - 2 (P137) - R+2 - BU 207



002EW824873 n°138 - 2 (P138) - R+2 - BU 216



002EW824873 n°139 - 2 (P139) - R+2 - BU 216



002EW824873 n°140 - 2 (P140) - R+2 - BU 216



002EW824873 n°141 - 2 (P141) - R+2 - BU 216



002EW824873 n°142 - 2 (P142) - R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a



002EW824873 n°143 - 2 (P143) - R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a



002EW824873 n°144 - 2 (P144) - R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a



002EW824873 n°145 - 2 (P145) - R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a



002EW824873 n°146 - 2 (P146) - R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a



002EW824873 n°147 - 2 (P147) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°148 - 2 (P148) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°149 - 2 (P149) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°150 - 2 (P150) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°151 - 2 (P151) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°152 - 2 (P152) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°153 - 2 (P153) - R+1 - BU T11



002EW824873 n°154 - 2 (P154) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°155 - 2 (P155) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°156 - 2 (P156) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°157 - 2 (P157) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°158 - 2 (P158) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°159 - 2 (P159) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°160 - 2 (P160) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°161 - 2 (P161) - R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a



002EW824873 n°162 - 2 (P162) - R+3 - BU 328



002EW824873 n°163 - 2 (P163) - R+3 - BU 328



002EW824873 n°164 - 2 (P164) - R+3 - BU 329



002EW824873 n°165 - 2 (P165) - R+3 - BU 324



002EW824873 n°166 - 2 (P166) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°167 - 2 (P167) - R+3 - BU 306, BU 304, BU 305



002EW824873 n°168 - 2 (P168) - R+3 - BU 310



002EW824873 n°169 - 2 (P169) - R+3 - BU 301



002EW824873 n°170 - 2 (P170) - R+3 - BU 313



002EW824873 n°171 - 2 (P171) - R+3 - BU 314, BU 315



002EW824873 n°172 - 2 (P172) - R+3 - BU 314, BU 315



002EW824873 n°173 - 2 (P173) - R+3 - BU 314, BU 315



002EW824873 n°174 - 2 (P174) - R+3 - BU 314, BU 315



002EW824873 n°175 - 2 (P175) - R+3 - BU 309



002EW824873 n°176 - 2 (P176) - R+3 - BU 316



002EW824873 n°177 - 2 (P177) - R+3 - BU 307



002EW824873 n°178 - 1 (P178) - R+3 - BU 310



002EW824873 n°179 - 2 (P179) - R+3 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c



002EW824873 n°180 - 2 (P180) - R+3 - BU 322a




002EW824873 n°181 - 2 (P181) - R+3 - BU 328



002EW824873 n°182 - 2 (P182) - R+3 - BU 324




002EW824873 n°183 - 2 (P183) - R+3 - BU 326



002EW824873 n°184 - 2 (P184) - R+3 - BU 306, BU 304, BU 305



002EW824873 n°185 - 2 (P185) - R+3 - BU 314, BU 315



002EW824873 n°186 - 2 (P186) - R+3 - BU 301



002EW824873 n°187 - 2 (P187) - R+3 - BU 328



002EW824873 n°188 - 2 (P188) - R+3 - BU 328



002EW824873 n°189 - 2 (P189) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°190 - 2 (P190) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°191 - 2 (P191) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°192 - 2 (P192) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°193 - 2 (P193) - R+3 - BU 324



002EW824873 n°194 - 2 (P194) - R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331



002EW824873 n°195 - 2 (P195) - R+3 - BU 337, BU 336



002EW824873 n°196 - 2 (P196) - R+3 - BU 337, BU 336



002EW824873 n°197 - 2 (P197) - R+3 - BU 337, BU 336



002EW824873 n°198 - 2 (P198) - R+3 - BU 337, BU 336



002EW824873 n°199 - 2 (P199) - R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331



002EW824873 n°200 - 2 (P200) - R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331




002EW824873 n°201 - 2 (P201) - R+3 - BU 325



002EW824873 n°202 - 2 (P202) - R+4 - BU 417, BU 417a



002EW824873 n°203 - 2 (P203) - R+4 - BU 417, BU 417a



002EW824873 n°204 - 2 (P204) - R+4 - BU 417, BU 417a



002EW824873 n°205 - 2 (P205) - R+4 - BU 417, BU 417a




002EW824873 n°206 - 2 (P206) - R+4 - BU 417, BU 417a



002EW824873 n°207 - 2 (P207) - R+4 - BU 417, BU 417a



002EW824873 n°208 - 2 (P208) - R+4 - BU 416



002EW824873 n°209 - 2 (P209) - R+4 - BU 407



002EW824873 n°210 - 2 (P210) - R+4 - BU 411, BU 413



002EW824873 n°211 - 2 (P211) - R+4 - BU 411, BU 413



002EW824873 n°212 - 2 (P212) - R+4 - BU 416



002EW824873 n°213 - 2 (P213) - R+4 - BU 415



002EW824873 n°214 - 2 (P214) - R+4 - BU 407



002EW824873 n°215 - 2 (P215) - R+4 - BU 407



002EW824873 n°216 - 2 (P216) - R+4 - BU 407d



002EW824873 n°217 - 2 (P217) - R+4 - BU 407d



002EW824873 n°218 - 2 (P218) - R+4 - BU 407d



002EW824873 n°219 - 2 (P219) - R+4 - BU 407



002EW824873 n°220 - 2 (P220) - R+4 - BU 411, BU 413



002EW824873 n°221 - 2 (P221) - R+4 - BU 407



002EW824873 n°222 - 2 (P222) - R+4 - BU 404



002EW824873 n°223 - 2 (P223) - R+4 - BU 404



002EW824873 n°224 - 2 (P224) - R+4 - BU 403, BU 403a, BU 403b



002EW824873 n°225 - 2 (P225) - R+4 - BU 404




002EW824873 n°226 - 2 (P226) - R+4 - BU 406



002EW824873 n°227 - 2 (P227) - R+4 - BU 401, BU 402




002EW824873 n°228 - 2 (P228) - R+4 - BU 401, BU 402



002EW824873 n°229 - 2 (P229) - R+4 - BU 401, BU 402



002EW824873 n°230 - 2 (P230) - R+4 - BU 401, BU 402



002EW824873 n°231 - 2 (P231) - R+4 - BU 401, BU 402



002EW824873 n°232 - 2 (P232) - R+4 - BU T 41



002EW824873 n°233 - 2 (P233) - R+4 - BU T 41



002EW824873 n°234 - 2 (P234) - R+4 - BU T 41



002EW824873 n°235 - 2 (P235) - R+4 - BU T 41



002EW824873 n°236 - 2 (P236) - R+4 - BU T 41




002EW824873 n°237 - 2 (P237) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°238 - 2 (P238) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°239 - 2 (P239) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°240 - 2 (P240) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°241 - 2 (P241) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°242 - 2 (P242) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°243 - 2 (P243) - R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c



002EW824873 n°244 - 2 (P244) - R+5 - BU 503



002EW824873 n°245 - 2 (P245) - R+5 - BU 503



002EW824873 n°246 - 2 (P246) - R+6 - BU 617, BU 616




002EW824873 n°247 - 2 (P247) - R+6 - BU 617, BU 616



002EW824873 n°248 - 2 (P248) - R+6 - BU 617, BU 616




002EW824873 n°249 - 2 (P249) - R+6 - BU 617, BU 616



002EW824873 n°250 - 2 (P250) - R+6 - BU 610



002EW824873 n°251 - 2 (P251) - R+6 - BU 617, BU 616



002EW824873 n°252 - 2 (P252) - R+6 - BU 617, BU 616



002EW824873 n°253 - 2 (P253) - R+6 - BU 610



002EW824873 n°254 - 2 (P254) - R+6 - BU 621, BU 621a



002EW824873 n°255 - 2 (P255) - R+6 - BU 621, BU 621a



002EW824873 n°256 - 2 (P256) - R+6 - BU 620




002EW824873 n°257 - 2 (P257) - R+6 - BU 622a, BU 622



002EW824873 n°258 - 2 (P258) - R+6 - BU 610




002EW824873 n°259 - 2 (P259) - R+6 - BU 610




002EW824873 n°260 - 2 (P260) - R+6 - BU 610



002EW824873 n°261 - 2 (P261) - R+6 - BU 619



002EW824873 n°262 - 2 (P262) - R+6 - BU 610



002EW824873 n°263 - 2 (P263) - R+6 - BU 610



002EW824873 n°264 - 2 (P264) - R+6 - BU 610




002EW824873 n°265 - 2 (P265) - R+6 - BU 610a



002EW824873 n°266 - 2 (P266) - R+6 - BU 610a



002EW824873 n°267 - 2 (P267) - R+6 - BU 610a



002EW824873 n°268 - 2 (P268) - R+6 - BU 614



002EW824873 n°269 - 2 (P269) - R+6 - BU 602, BU 603



002EW824873 n°270 - 2 (P270) - R+6 - BU 604



002EW824873 n°271 - 2 (P271) - R+6 - BU 604




002EW824873 n°272 - 2 (P272) - R+6 - BU 601, BU 601a




002EW824873 n°273 - 2 (P273) - R+6 - BU 601, BU 601a



002EW824873 n°274 - 2 (P274) - R+6 - BU 601, BU 601a



002EW824873 n°275 - 2 (P275) - R+6 - BU 601, BU 601a




002EW824873 n°276 - 2 (P276) - R+6 - BU 601, BU 601a



002EW824873 n°277 - 2 (P277) - R+6 - BU 601, BU 601a



002EW824873 n°278 - 2 (P278) - R+6 - BU 601, BU 601a




002EW824873 n°279 - 2 (P279) - R+6 - BU 601, BU 601a



002EW824873 n°280 - 2 (P280) - R+6 - BU T61



002EW824873 n°281 - 2 (P281) - R+6 - BU T61



002EW824873 n°282 - 2 (P282) - R+6 - BU T61



002EW824873 n°283 - 2 (P283) - R+6 - BU T61




002EW824873 n°284 - 2 (P284) - R+6 - BU T61



002EW824873 n°285 - 2 (P285) - R+7 - BU 707



002EW824873 n°286 - 2 (P286) - R+7 - BU 705, BU 706a



002EW824873 n°287 - 2 (P287) - R+7 - BU 707




002EW824873 n°288 - 2 (P288) - R+7 - BU 705, BU 706a




002EW824873 n°289 - 2 (P289) - R+7 - BU 707



002EW824873 n°290 - 2 (P290) - R+7 - BU 707



002EW824873 n°291 - 2 (P291) - R+7 - BU 707a




002EW824873 n°292 - 2 (P292) - R+7 - BU 707a



002EW824873 n°293 - 2 (P293) - R+7 - BU 707



002EW824873 n°294 - 2 (P294) - R+7 - BU 705, BU 706a



002EW824873 n°295 - 2 (P295) - R+7 - BU 705, BU 706a



002EW824873 n°296 - 2 (P296) - R+7 - BU 705, BU 706a



002EW824873 n°297 - 2 (P297) - R+7 - BU 708




002EW824873 n°298 - 2 (P298) - R+7 - BU 708



002EW824873 n°299 - 2 (P299) - R+7 - BU 708




002EW824873 n°300 - 2 (P300) - R+7 - BU 708



002EW824873 n°301 - 2 (P301) - R+7 - BU 708



002EW824873 n°302 - 2 (P302) - R+7 - BU 708



002EW824873 n°303 - 2 (P303) - R+7 - BU 703



002EW824873 n°304 - 2 (P304) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°305 - 2 (P305) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°306 - 2 (P306) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°307 - 2 (P307) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°308 - 2 (P308) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°309 - 2 (P309) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°310 - 2 (P310) - R+8 - BU 814



002EW824873 n°311 - 2 (P311) - R+8 - BU 811



002EW824873 n°312 - 2 (P312) - R+8 - BU 812



002EW824873 n°313 - 2 (P313) - R+8 - BU 812



002EW824873 n°314 - 2 (P314) - R+8 - BU 812



002EW824873 n°315 - 2 (P315) - R+8 - BU 812



002EW824873 n°316 - 2 (P316) - R+8 - BU 812



002EW824873 n°317 - 2 (P317) - R+8 - BU 808



002EW824873 n°318 - 2 (P318) - R+8 - BU 808



002EW824873 n°319 - 2 (P319) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°320 - 2 (P320) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°321 - 2 (P321) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°322 - 2 (P322) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°323 - 2 (P323) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°324 - 2 (P324) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°325 - 2 (P325) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°326 - 2 (P326) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°327 - 2 (P327) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°328 - 2 (P328) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°329 - 2 (P329) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01




002EW824873 n°330 - 2 (P330) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°331 - 2 (P331) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°332 - 2 (P332) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°333 - 2 (P333) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°334 - 2 (P334) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873 n°335 - 2 (P335) - Façade Nord - Vol 175



002EW824873 n°336 - 2 (P336) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°337 - 2 (P337) - Facade Sud - Vol 176



002EW824873 n°338 - 2 (P338) - Facade Sud - Vol 176



002EW824873 n°339 - 2 (P339) - Facade Sud - Vol 176



002EW824873 n°340 - 2 (P340) - Facade ouest - Vol 177



002EW824873 n°341 - 2 (P341) - Facade ouest - Vol 177



002EW824873 n°342 - 2 (P342) - Facade ouest - Vol 177



002EW824873 n°343 - 2 (P343) - Facade ouest - Vol 177



002EW824873 n°344 - 2 (P344) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°345 - 2 (P345) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°346 - 2 (P346) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°347 - 2 (P347) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°348 - 2 (P348) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°349 - 2 (P349) - Façade est - Vol 174



002EW824873 n°350 - 2 (P350) - R+1 - BU 127



002EW824873-1 n°351 - 2 (P351) - R+2 - BU 206



002EW824873-1 n°352 - 2 (P352) - R+2 - BU 212



002EW824873-1 n°353 - 2 (P353) - Toiture - BU ST 02, BU ST 01



002EW824873-1 n°354 - 2 (P354) - Façade est - Vol 174



002EW824873-1 n°355 - 2 (P355) - Façade est - Vol 174



I1 - 2 - R+1 - BU 127



I2 - 2 - R+1 - BU 124, BU 123, BU 122



I3 - 2 - R+3 - BU 328



I4 - 2 - R+3 - BU 326




I5 - 2 - R+4 - BU 417, BU 417a



I6 - 2 - Façade est - Vol 174




S229 - 2 (S229) - R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104



S625 - 2 (S625) - R+4 - BU 407



S643 - 2 (S643) - R+4 - BU 407



S644 - 2 (S644) - R+4 - BU 407



S677 - 2 (S677) - R+5 - BU 503



S679 - 2 (S679) - R+5 - BU 503



S912 - 2 (S912) - R+8 - BU 812



S937 - 2 (S937) - Façade est - Vol 174

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW824873 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Rdc - BU 001a	
002EW824873 n°5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Rdc - BU 001a	
002EW824873 n°6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°7	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Rdc - BU 001, BU 008a, BU007, BU 006a.BU 006	
002EW824873 n°8	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	Rdc - BU 001a	
002EW824873 n°9	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	Rdc - BU 002	
002EW824873 n°10	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières	Rdc - BU 002	
002EW824873 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Rdc - BU 010	
002EW824873 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris	Rdc - BU 010	

002EW824873 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris non séparable	Rdc - BU 010
002EW824873 n°14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Rdc - BU 010
002EW824873 n°15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Rdc - BU 008
002EW824873 n°16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Rdc - BU 010
002EW824873 n°17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	Rdc - BU 008
002EW824873 n°17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose non séparable	Rdc - BU 008
002EW824873 n°17 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	Rdc - BU 008
002EW824873 n°17 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Rdc - BU 008
002EW824873 n°18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Rdc - BU 008
002EW824873 n°18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Rdc - BU 008
002EW824873 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige	Rdc - BU 008
002EW824873 n°20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse	Rdc - BU 008
002EW824873 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Rdc - BU 008

002EW824873 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Rdc - BU 008
002EW824873 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Rdc - BU 008
002EW824873 n°24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile blanche bitumée non séparable + matériau fibreux rose avec poussières	Rdc - BU 008
002EW824873 n°25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	Rdc - BU 009, BU 009a
002EW824873 n°25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Rdc - BU 009, BU 009a
002EW824873 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Rdc - BU 013
002EW824873 n°27	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières	Rdc - BU 008
002EW824873 n°28	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	Rdc - BU 009, BU 009a
002EW824873 n°29	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse	Rdc - BU 009, BU 009a
002EW824873 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris	Rdc - BU 015
002EW824873 n°31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	Rdc - BU 018
002EW824873 n°32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Rdc - BU 017
002EW824873 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Rdc - BU 017
002EW824873 n°34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	Rdc - BU 015

002EW824873 n°35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Rdc - BU004a
002EW824873 n°36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	Rdc - BU004a
002EW824873 n°37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Rdc - BU004a
002EW824873 n°38	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Rdc - BU004a
002EW824873 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux beige	Rdc - BU004a
002EW824873 n°40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Rdc - BU004a
002EW824873 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact rouge non séparable + matériau beige non séparable	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°46	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU 113
002EW824873 n°47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - BU 115, BU 114, BU 115a
002EW824873 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+1 - BU 113

002EW824873 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact beige	R+1 - BU 113
002EW824873 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact beige	R+1 - BU 113
002EW824873 n°51	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	R+1 - BU 113
002EW824873 n°52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac	R+1 - BU 113
002EW824873 n°53	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+1 - BU 113
002EW824873 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+1 - BU 112a,
002EW824873 n°56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux beige en vrac	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°60	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau gris en vrac	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°61	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW824873 n°62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	R+1 - BU 102, BU 102 b
002EW824873 n°63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	R+1 - BU 102, BU 102 b
002EW824873 n°64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+1 - BU 101

002EW824873 n°65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	R+1 - BU 101
002EW824873 n°66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - BU 101
002EW824873 n°67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+1 - BU 101
002EW824873 n°68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	R+1 - BU 102, BU 102 b
002EW824873 n°69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+1 - BU 102, BU 102 b
002EW824873 n°70	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+1 - BU 102, BU 102 b
002EW824873 n°71 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°71 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°72 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en vrac non séparable + carrelage	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°72 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°73 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°73 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109

002EW824873 n°74	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°75	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°76	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	R+1 - BU110, BU 110a, BU 109
002EW824873 n°77 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - BU 105,
002EW824873 n°77 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+1 - BU 105,
002EW824873 n°78	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	R+1 - BU 108
002EW824873 n°79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	R+1 - BU 106
002EW824873 n°80 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - BU 106
002EW824873 n°80 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	R+1 - BU 106
002EW824873 n°81 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - BU 106
002EW824873 n°81 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	R+1 - BU 106

002EW824873 n°83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU 106
002EW824873 n°84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+1 - BU 106
002EW824873 n°85	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - BU 106
002EW824873 n°86	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières	R+1 - BU 106
002EW824873 n°87	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	R+1 - BU 106
002EW824873 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
002EW824873 n°89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+1 - BU 106
002EW824873 n°90 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage + matériau souple blanc	R+1 - BU 104 b
002EW824873 n°90 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	R+1 - BU 104 b
002EW824873 n°90 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	R+1 - BU 104 b
002EW824873 n°91 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - BU 104e
002EW824873 n°91 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+1 - BU 104e
002EW824873 n°92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - BU 104e
002EW824873 n°93	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
002EW824873 n°94	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - BU 104f

002EW824873 n°95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - BU 127
002EW824873 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	R+1 - BU 127
002EW824873 n°97	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU 121
002EW824873 n°98	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	R+1 - BU 121
002EW824873 n°99	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+1 - BU 121
002EW824873 n°100	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - BU 121
002EW824873 n°101	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	R+1 - BU 121
002EW824873 n°102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + joint cassant noir en vrac non séparable	R+1 - BU 121
002EW824873 n°103 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - BU 121
002EW824873 n°103 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture non séparable	R+1 - BU 121
002EW824873 n°103 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant	R+1 - BU 121
002EW824873 n°104	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	R+1 - BU 121
002EW824873 n°105 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+1 - BU 121
002EW824873 n°105 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	R+1 - BU 121
002EW824873 n°106	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir	R+1 - BU 121
002EW824873 n°107 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122

002EW824873 n°107 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac avec couche cartonnée non séparable	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122
002EW824873 n°108	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122
002EW824873 n°109	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122
002EW824873 n°110	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122
002EW824873 n°111	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	R+1 - BU 124, BU 123, BU 122
002EW824873 n°112	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - BU 121
002EW824873 n°113	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - BU 121
002EW824873 n°114	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	Rdc - BU004a
002EW824873 n°115	Façades	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	R+2 - BU 201, BU 201b
002EW824873 n°116	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+2 - BU 201, BU 201b
002EW824873 n°117 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+2 - BU 201, BU 201b

002EW824873 n°117 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + ragréage marron non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+2 - BU 201, BU 201b
002EW824873 n°118 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+2 - BU 210
002EW824873 n°118 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	R+2 - BU 210
002EW824873 n°119 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+2 - BU 211
002EW824873 n°119 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable	R+2 - BU 211
002EW824873 n°120 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+2 - BU 210
002EW824873 n°120 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche	R+2 - BU 210
002EW824873 n°121 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+2 - BU 204
002EW824873 n°121 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - BU 204
002EW824873 n°122 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+2 - BU 206
002EW824873 n°122 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	R+2 - BU 206
002EW824873 n°123 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - BU 207
002EW824873 n°123 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - BU 207
002EW824873 n°124 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - BU 205

002EW824873 n°124 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - BU 205
002EW824873 n°125	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+2 - BU 208
002EW824873 n°126	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+2 - BU 211
002EW824873 n°127	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+2 - BU 205
002EW824873 n°128	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	R+2 - BU 210
002EW824873 n°129	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+2 - BU 211
002EW824873 n°130	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - BU 210
002EW824873 n°131	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282
002EW824873 n°132	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - BU 204
002EW824873 n°133	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+2 - BU 201, BU 201b
002EW824873 n°134	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+2 - BU 201, BU 201b
002EW824873 n°135	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+2 - BU 203, BU209, BU 209a,BU 282

002EW82487 3 n°136	Façades	Menuiseries	Matériau souple incolore	R+2 - BU 206
002EW82487 3 n°137	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	R+2 - BU 207
002EW82487 3 n°138	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+2 - BU 216
002EW82487 3 n°139	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	R+2 - BU 216
002EW82487 3 n°140	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux beige en vrac	R+2 - BU 216
002EW82487 3 n°141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+2 - BU 216
002EW82487 3 n°142 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°142 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°143	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°144	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°145	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°146	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+2 - BU 214, BU 215, BU 215b, BU 214a
002EW82487 3 n°147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - BU T11
002EW82487 3 n°148	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - BU T11
002EW82487 3 n°149	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - BU T11
002EW82487 3 n°150	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - BU T11

002EW824873 n°151	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+1 - BU T11
002EW824873 n°152	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+1 - BU T11
002EW824873 n°153	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+1 - BU T11
002EW824873 n°154	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°155	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau fibreux blanc + matériau souple gris non séparable	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°156	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°157	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°159	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact beige hétérogène	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°160	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°161	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+2 - BU T21, BU T21b, BU T21a
002EW824873 n°162	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - BU 328
002EW824873 n°163	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige	R+3 - BU 328
002EW824873 n°164	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - BU 329
002EW824873 n°165 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 324
002EW824873 n°165 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	R+3 - BU 324

002EW824873 n°166 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue	R+3 - BU 325
002EW824873 n°166 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+3 - BU 325
002EW824873 n°167	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - BU 306, BU 304, BU 305
002EW824873 n°168	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+3 - BU 310
002EW824873 n°169	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+3 - BU 301
002EW824873 n°170 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 313
002EW824873 n°170 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles	R+3 - BU 313
002EW824873 n°171	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°172 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°172 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°173	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°174 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°174 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	R+3 - BU 314, BU 315

002EW824873 n°175 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte	R+3 - BU 309
002EW824873 n°175 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	R+3 - BU 309
002EW824873 n°175 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+3 - BU 309
002EW824873 n°175 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage rose non séparable	R+3 - BU 309
002EW824873 n°176 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 316
002EW824873 n°176 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	R+3 - BU 316
002EW824873 n°177 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+3 - BU 307
002EW824873 n°177 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 307
002EW824873 n°177 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	R+3 - BU 307
002EW824873 n°178 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rouge	R+3 - BU 310
002EW824873 n°178 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	R+3 - BU 310
002EW824873 n°179 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+3 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c
002EW824873 n°179 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+3 - BU 312, BU 312b, BU 312a, BU 312 c
002EW824873 n°180	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+3 - BU 322a
002EW824873 n°181	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	R+3 - BU 328

002EW824873 n°182	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+3 - BU 324
002EW824873 n°183	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac	R+3 - BU 326
002EW824873 n°184	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+3 - BU 306, BU 304, BU 305
002EW824873 n°185	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	R+3 - BU 314, BU 315
002EW824873 n°186	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+3 - BU 301
002EW824873 n°187	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+3 - BU 328
002EW824873 n°188	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+3 - BU 328
002EW824873 n°189 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 325
002EW824873 n°189 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+3 - BU 325
002EW824873 n°190	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	R+3 - BU 325

002EW82487 3 n°191	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+3 - BU 325
002EW82487 3 n°192	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+3 - BU 325
002EW82487 3 n°193	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+3 - BU 324
002EW82487 3 n°194	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331
002EW82487 3 n°195 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en vrac	R+3 - BU 337, BU 336
002EW82487 3 n°195 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - BU 337, BU 336
002EW82487 3 n°196	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux beige avec poussières	R+3 - BU 337, BU 336
002EW82487 3 n°197	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+3 - BU 337, BU 336
002EW82487 3 n°198	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture + matériau noir en mousse	R+3 - BU 337, BU 336
002EW82487 3 n°199	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331
002EW82487 3 n°200 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331
002EW82487 3 n°200 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	R+3 - BU 333, BU335, BU 335a, BU 331
002EW82487 3 n°201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+3 - BU 325
002EW82487 3 n°202 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW82487 3 n°202 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW82487 3 n°203 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW82487 3 n°203 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW82487 3 n°204	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	R+4 - BU 417, BU 417a

002EW824873 n°205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW824873 n°206	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW824873 n°207	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+4 - BU 417, BU 417a
002EW824873 n°208 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+4 - BU 416
002EW824873 n°208 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	R+4 - BU 416
002EW824873 n°209 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte	R+4 - BU 407
002EW824873 n°209 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+4 - BU 407
002EW824873 n°210	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - BU 411, BU 413
002EW824873 n°211	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	R+4 - BU 411, BU 413
002EW824873 n°212	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - BU 416
002EW824873 n°213	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+4 - BU 415
002EW824873 n°214	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+4 - BU 407
002EW824873 n°215	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+4 - BU 407
002EW824873 n°216	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+4 - BU 407d

002EW824873 n°217	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+4 - BU 407d
002EW824873 n°218	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+4 - BU 407d
002EW824873 n°219	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+4 - BU 407
002EW824873 n°220	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - BU 411, BU 413
002EW824873 n°221	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	R+4 - BU 407
002EW824873 n°222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+4 - BU 404
002EW824873 n°223	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris	R+4 - BU 404
002EW824873 n°224	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+4 - BU 403, BU 403a, BU 403b
002EW824873 n°225	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux beige avec poussières	R+4 - BU 404
002EW824873 n°226 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	R+4 - BU 406
002EW824873 n°226 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+4 - BU 406
002EW824873 n°226 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples	R+4 - BU 406
002EW824873 n°227	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+4 - BU 401, BU 402
002EW824873 n°228	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+4 - BU 401, BU 402

002EW824873 n°229	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+4 - BU 401, BU 402
002EW824873 n°230	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - BU 401, BU 402
002EW824873 n°231	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc	R+4 - BU 401, BU 402
002EW824873 n°232	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris	R+4 - BU T 41
002EW824873 n°233	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+4 - BU T 41
002EW824873 n°234	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+4 - BU T 41
002EW824873 n°235	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+4 - BU T 41
002EW824873 n°236	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris	R+4 - BU T 41
002EW824873 n°237 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°237 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + couche marron non séparable + matériau gris non séparable	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°238	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°239	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°240	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°241	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°242	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c

002EW824873 n°243	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	R+5 - BU 502, BU 502b, BU 502c
002EW824873 n°244	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+5 - BU 503
002EW824873 n°245	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau fibreux beige avec poussières	R+5 - BU 503
002EW824873 n°246 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°246 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°247 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage en vrac	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°247 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°248	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°249	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°250	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+6 - BU 610
002EW824873 n°251 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°251 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°252	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU 617, BU 616
002EW824873 n°253 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+6 - BU 610
002EW824873 n°253 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	R+6 - BU 610

002EW824873 n°254	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	R+6 - BU 621, BU 621a
002EW824873 n°255	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+6 - BU 621, BU 621a
002EW824873 n°256	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc en faible quantité avec poussières	R+6 - BU 620
002EW824873 n°257 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+6 - BU 622a, BU 622
002EW824873 n°257 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau beige en vrac non séparable	R+6 - BU 622a, BU 622
002EW824873 n°258	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+6 - BU 610
002EW824873 n°259	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+6 - BU 610
002EW824873 n°260	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau plâtreux beige en vrac	R+6 - BU 610
002EW824873 n°261	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir	R+6 - BU 619
002EW824873 n°262	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+6 - BU 610
002EW824873 n°263	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris	R+6 - BU 610
002EW824873 n°264	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+6 - BU 610
002EW824873 n°265	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris	R+6 - BU 610a
002EW824873 n°266	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac	R+6 - BU 610a
002EW824873 n°267	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU 610a

002EW824873 n°268	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris	R+6 - BU 614
002EW824873 n°269	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+6 - BU 602, BU 603
002EW824873 n°270	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+6 - BU 604
002EW824873 n°271	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU 604
002EW824873 n°272	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°273	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°274	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduit compact gris	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°275	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°276	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°277	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°278	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°279	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+6 - BU 601, BU 601a
002EW824873 n°280	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+6 - BU T61
002EW824873 n°281	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU T61
002EW824873 n°282 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+6 - BU T61
002EW824873 n°282 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	R+6 - BU T61
002EW824873 n°283	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+6 - BU T61

002EW824873 n°284	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris	R+6 - BU T61
002EW824873 n°285 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+7 - BU 707
002EW824873 n°285 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+7 - BU 707
002EW824873 n°286	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	R+7 - BU 705, BU 706a
002EW824873 n°287	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+7 - BU 707
002EW824873 n°288	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau plâtreux beige	R+7 - BU 705, BU 706a
002EW824873 n°289	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige non séparable	R+7 - BU 707
002EW824873 n°290	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau plâtreux beige	R+7 - BU 707
002EW824873 n°291	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+7 - BU 707a
002EW824873 n°292	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+7 - BU 707a
002EW824873 n°293	Façades	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+7 - BU 707
002EW824873 n°294	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+7 - BU 705, BU 706a
002EW824873 n°295	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+7 - BU 705, BU 706a
002EW824873 n°296	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+7 - BU 705, BU 706a
002EW824873 n°297	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+7 - BU 708
002EW824873 n°298 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+7 - BU 708
002EW824873 n°298 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	R+7 - BU 708

002EW824873 n°299	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	R+7 - BU 708
002EW824873 n°300	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact beige	R+7 - BU 708
002EW824873 n°301	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	R+7 - BU 708
002EW824873 n°302 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+7 - BU 708
002EW824873 n°302 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	R+7 - BU 708
002EW824873 n°303	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+7 - BU 703
002EW824873 n°304	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + papier avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	R+8 - BU 811
002EW824873 n°305	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+8 - BU 811
002EW824873 n°306	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac	R+8 - BU 811
002EW824873 n°307	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	R+8 - BU 811
002EW824873 n°308	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	R+8 - BU 811
002EW824873 n°309	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+8 - BU 811
002EW824873 n°310	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	R+8 - BU 814

002EW824873 n°311	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	R+8 - BU 811
002EW824873 n°312	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	R+8 - BU 812
002EW824873 n°313 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+8 - BU 812
002EW824873 n°313 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	R+8 - BU 812
002EW824873 n°314	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	R+8 - BU 812
002EW824873 n°315	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux beige	R+8 - BU 812
002EW824873 n°316	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	R+8 - BU 812
002EW824873 n°317	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	R+8 - BU 808
002EW824873 n°318	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+8 - BU 808
002EW824873 n°319	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec fibres + matériau gris hétérogène non séparable	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°320	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°321 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°321 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau compact gris hétérogène	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°322	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact gris hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°323	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°324	Façades	Murs	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°325	Façades	Menuiseries	Matériau souple beige	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°326	Toiture et étanchéité	Accessoires de toitures	Mousse noire	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°327	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Toiture - BU ST 02, BU ST 01

002EW824873 n°328	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau compact gris hétérogène	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°329	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°330	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons + matériau compact gris hétérogène non séparable	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°331	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°332	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°333 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°333 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau compact gris hétérogène	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°333 Phase 3	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse végétale	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°334	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873 n°335	Façades	Murs	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Façade Nord - Vol 175
002EW824873 n°336	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact beige	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°337	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact beige hétérogène	Facade Sud - Vol 176
002EW824873 n°338	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Facade Sud - Vol 176
002EW824873 n°339	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir	Facade Sud - Vol 176
002EW824873 n°340	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact gris	Facade ouest - Vol 177
002EW824873 n°341	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Facade ouest - Vol 177

002EW824873 n°342	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Facade ouest - Vol 177
002EW824873 n°343	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact gris	Facade ouest - Vol 177
002EW824873 n°344	Façades	Murs	Matériau compact beige	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°345	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°346	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°347	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°348	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact beige hétérogène	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°349	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris	Façade est - Vol 174
002EW824873 n°350	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	R+1 - BU 127
002EW824873-1 n°351	Façades	Menuiseries	Ciment - Dur - Beige	R+2 - BU 206
002EW824873-1 n°352	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Beige	R+2 - BU 212
002EW824873-1 n°353	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Carton / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Marron / Blanc	Toiture - BU ST 02, BU ST 01
002EW824873-1 n°354	Façades	Menuiseries	Ciment - Dur - Beige	Façade est - Vol 174
002EW824873-1 n°355	Façades	Menuiseries	Mousse - Souple - Beige	Façade est - Vol 174
002EW824873-1 n°356 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Vert / Marron / Gris	R+4 - LBU 420, LBU 421
002EW824873-1 n°356 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+4 - LBU 420, LBU 421
002EW824873-1 n°357	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	R+4 - LBU 420, LBU 421
002EW824873-1 n°358	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	R+4 - LBU 420, LBU 421

002EW82487 3-1 n°359	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	R+4 - LBU 420, LBU 421
002EW82487 3-1 n°360 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+4 - LBU 430
002EW82487 3-1 n°360 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris	R+4 - LBU 430
002EW82487 3-1 n°360 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Beige	R+4 - LBU 430
002EW82487 3-1 n°361	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	R+4 - LBU 430
002EW82487 3-1 n°362 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+4 - LBU 422, LBU 426
002EW82487 3-1 n°362 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	R+4 - LBU 422, LBU 426
002EW82487 3-1 n°363	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	R+4 - LBU 424
002EW82487 3-1 n°364	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+4 - LBU 424
002EW82487 3-1 n°365 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange	R+4 - LBU 424
002EW82487 3-1 n°365 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	R+4 - LBU 424
002EW82487 3-1 n°366	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Beige	R+4 - LBU 424a
002EW82487 3-1 n°367	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+4 - LBU 423, LBU428, LBU 427
002EW82487 3-2 n°368	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ragréage / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur - Beige / Gris / Gris	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW82487 3-2 n°369	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment / Ragréage / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur / Dur - Beige / Gris / Rose / Gris	R+1 - BU 111, BU 112, BU 111a
002EW82487 3-2 n°370	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur Fibreux / Dur - Beige / Gris / Gris	Rdc - BU 009, BU 009a
002EW82487 3-2 n°371	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Souple / Dur - Gris / Gris	R+8 - BU 808

P372	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Orange / Vert / Bleu / Blanc / Gris	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
P373 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Fibreux Souple - Beige	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
P373 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Marron	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
P373 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau / Matériau / Mortier - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Bleu / Gris	R+1 - BU 104a, BU 103, BU 104
P374 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Gris	R+7 - BU 705, BU 706a
P374 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	R+7 - BU 705, BU 706a

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT1425-19680
		Réf. Commande Client :	002EW824873

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873302 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 156 (W.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1856 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873303 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 155		Réf échantillon ITGA : IT142509-1857 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873304 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1858 Description ITGA : **Peinture** / Papier avec couche d'aluminium / Matériau fibreux jaune	
Peinture non séparable + Papier avec couche d'aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873305 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1859 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873306 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1860 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873307 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1861 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873308 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1862 Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873309 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1863 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873310 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 164 (Dégagement 21)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1864 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873311 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 163		Réf échantillon ITGA : IT142509-1865 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873312 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 172 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1866 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873313 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 172 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1867 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873314 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 172 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1868 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873315 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 172 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1869 Description ITGA : Matériau plâtreux beige	
Matériau plâtreux beige	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873316 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 172 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1870 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873317 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 167 (Dégagement 22)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1871 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873318 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 167 (Dégagement 22)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1872 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1873	
Réf échantillon client : 002EW824873319 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec fibres / **Matériau gris hétérogène**	
Matériau bitumineux noir avec fibres + Matériau gris hétérogène non séparable	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1874	
Réf échantillon client : 002EW824873320 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Paxalu / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1875	
Réf échantillon client : 002EW824873321 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau compact gris hétérogène	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1876	
Réf échantillon client : 002EW824873322 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 174		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1877	
Réf échantillon client : 002EW824873323 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 174		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873324 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT142509-1878 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873325 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT142509-1879 Description ITGA : Matériau souple beige	
Matériau souple beige	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873326 / Toiture et étanchéité / Accessoires de toitures / Joint d'étanchéité / Vol 173 (Toiture)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1880 Description ITGA : Mousse noire	
Mousse noire	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873327 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1881 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau bitumineux noir + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873328 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Cheminée / Vol 173 (Toiture)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1882 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1883	
Réf échantillon client : 002EW824873329 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mitron / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 04/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1884	
Réf échantillon client : 002EW824873330 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau compact gris hétérogène	
Matériau bitumineux noir avec gravillons + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1885	
Réf échantillon client : 002EW824873331 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau bitumineux noir + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1886	
Réf échantillon client : 002EW824873332 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Paxalu / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1887	
Réf échantillon client : 002EW824873333 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau compact gris hétérogène / **Mousse végétale**	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM
Mousse végétale	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873334 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 173 (Toiture)		Réf échantillon ITGA : IT142509-1888 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873335 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 175		Réf échantillon ITGA : IT142509-1889 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (2)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873336 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT142509-1891 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873337 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 176		Réf échantillon ITGA : IT142509-1892 Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C Réf échantillon client : 002EW824873338 / Façades / Murs / Soubassement / Vol 176		Réf échantillon ITGA : IT142509-1893 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1894	
Réf échantillon client : 002EW824873339 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 176		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1895	
Réf échantillon client : 002EW824873340 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 177		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOK (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1896	
Réf échantillon client : 002EW824873341 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 177		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZZS (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1897	
Réf échantillon client : 002EW824873342 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 177		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 04/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZZS (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1898	
Réf échantillon client : 002EW824873343 / Façades / Murs / Ciment / Vol 177		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 04/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZZS (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1899	
Réf échantillon client : 002EW824873344 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Description ITGA : Matériau compact beige	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1900	
Réf échantillon client : 002EW824873345 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1901	
Réf échantillon client : 002EW824873346 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CJT
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1902	
Réf échantillon client : 002EW824873347 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 174		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1903	
Réf échantillon client : 002EW824873348 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 174		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1904	
Réf échantillon client : 002EW824873349 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 174		Description ITGA : Matériau souple gris	
Matériau souple gris	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM
Réf dossier client : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment C		Réf échantillon ITGA : IT142509-1905	
Réf échantillon client : 002EW824873350 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 39 (Espace extérieur)		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-19680 EN DATE DU 05/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mickael FRANCIUS Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025329914**
Adresse	Commande : 002EW824873-1 Affaire : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 22/10/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329914
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW824873-1_351

Référence labo	42PM02669803
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Rejingot
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 49
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW824873-1_352

Référence labo	42PM02669804	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 57		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	URS	Chrysotile ●
	2	Matériau Dur Beige	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_353

Référence labo	42PM02669805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 173 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_354

Référence labo	42PM02669806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Rejingot		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824873-1_355

Référence labo	42PM02669807	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824873-1_356

Référence labo	42PM02669808	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	22/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 178 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	3	3	BOD	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Dur Vert	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Marron	-	-	-					
	5	Mortier Dur Gris	-	-	-					
2	6	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_357

Référence labo	42PM02669809	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 178 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_358

Référence labo	42PM02669810
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type du prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 178 (Entrée)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_359

Référence labo	42PM02669811
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type du prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 178 (Entrée)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV	Acétone	1	1	URS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824873-1_360

Référence labo	42PM02669812
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type du prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 179 (Sdb 6)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
2	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
3	4	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_361

Référence labo	42PM02669813	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 179 (Sdb 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_362

Référence labo	42PM02669814	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 180 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW824873-1_363

Référence labo	42PM02669815	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 181 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	LDF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824873-1_364

Référence labo	42PM02669816
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 181 (Cuisine 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-1_365

Référence labo	42PM02669817
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 181 (Cuisine 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Fibreux Gris	2	2	SLV						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW824873-1_366

Référence labo	42PM02669818
Date du prélèvement	14/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 182 (Arrière cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	21/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329914
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW824873-1_367

Référence labo	42PM02669819	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	21/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 183 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022025329914

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 22 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 22/22

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012025807660**
Adresse	Commande : 002EW824873-2 Affaire : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 24/10/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025807660
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW824873-2_368

Référence labo	PM07375844
Date du prélèvement	23/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 22
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	24/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Fibreux Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-2_369

Référence labo	PM07375845	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025		
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	24/10/2025
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 22		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Chrysotile ●
	2	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-2_370

Référence labo	PM07375846	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025		
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	24/10/2025
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 11 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Chrysotile ●
	2	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Dur Fibreux / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824873-2_371

Référence labo	PM07375847	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025		
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	24/10/2025
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 167 (Dégagement 22)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012025807660

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 4/4

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Imen Mansour



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C032025097485**
Adresse	Commande : 002EW824873-3 Affaire : Bâtiment C CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 25/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097485
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW824873-3_372

Référence labo	69PM00741088
Date du prélèvement	14/11/2025
Auteur du prélèvement	Pierre LE FRANCOIS
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 27
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	24/11/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Orange	-	-	-	Acétone	3	3	VAS	Chrysotile ●
	2	Matériau Effritable Vert	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Bleu	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097485
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW824873-3_373

Référence labo	69PM00741089	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Pierre LE FRANCOIS	Date d'analyse	24/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Fibreux Souple Beige	2	2	ZLB	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Revêtement Souple Fibreux Marron	2	2	ZLB	-	-	-	-	Non détecté	●
3	3	Matériau Souple Fibreux Vert	2	2	ZLB	Acétone	1	1	RIO	Chrysotile	●
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Bleu	-	-	-						
	6	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.

Référence échantillon : 002EW824873-3_374

Référence labo	69PM00741090	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Pierre LE FRANCOIS	Date d'analyse	24/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment C - Vol 154		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JYK	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	JYK	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence dossier: RSC032025097485

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 6/6

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe
Lucile Falenta



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

LIEU : UNIVERSITE DE CAEN	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE 8, rue du Blanc 14000 CAEN Tél. 02.31.74.42.62 mail:accueil@mcg-architectes.fr
OPERATION : Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D CAMPUS NOUVEAU SIECLE – phase I	
M. D'OUVRAGE : UNIVERSITE DE CAEN	

Dossier 24.28

DEMANDE DE DIAGS PLOMB ET AMIANTE
ECOLA


Ci-joint les carnets de repérage des zones à diagnostiquer pour l'amiante et le plomb.

- Zone en « vert » : Il s'agit des zones où nous sommes sûr d'intervenir

- Zone en « orange » : Pour le moment nous ne connaissons pas les travaux que nous allons réaliser donc nous pouvons temporiser pour la réalisation des diagnostiques.

Dans les prélèvements :

- A l'intérieur : Sol / Murs / Plafonds / Equipements etc…
- Il faut également songer les menuiseries et les joints.
- Sonder les façades.
- Et les pieds des bâtiments.
- Pour la tour d'escalier elle est récente donc normalement nous n'avons pas d'amiante.




1BU_DIA_ARC_GEN_PLS_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** Plan de situation	Ech. 1/1000e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER



1BU_DIA_ARC_GEN_RDC_SS1_PNX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du sous-sol et rez-de-chaussée
			Ech. 1/100e
			31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER

O
S
Nord
E

BU T10a
35.32 m²
401 - Escalier

4UP

BU T10b
0.04 m²
402 - Ascenseur

BU T10
27.04 m²
192 - Palier d'étage

BU T12
106.14 m²
341 - Toiture terrasse accessible ou non

BU T11b
1.38 m²
211 - Local technique situé en étage

BU T11
14.57 m²
111 - Circulation primaire

BU T11a
1.14 m²
211 - Local technique situé en étage

Bât. DROIT

BU 104f
13.07 m²
1 - Bureau Fermé

BU 106
95.15 m²
120 - Atelier

BU 105a
1.92 m²
402 - Ascenseur

BU 104e
4.28 m²
112 - Sanitaire commun

BU 104c
4.67 m²
111 - Circulation primaire

BU 104d
4.14 m²
42 - Vacant

BU 105
12.45 m²
111 - Circulation primaire

BU 103
2.10 m²
111 - Circulation primaire

BU 108
10.28 m²
152 - Local spécifique pour les services généraux (ménage ...)

BU 109
2.62 m²
111 - Circulation primaire

BU 102
10.49 m²
192 - Palier d'étage

BU 104a
35.66 m²
1 - Bureau Fermé

BU 104
2.21 m²
42 - Vacant

BU 102b
2.70 m²
401 - Escalier

BU 110
6.16 m²
112 - Sanitaire commun

BU 110a
3.72 m²
112 - Sanitaire commun

BU 102a
1.87 m²
402 - Ascenseur

BU 104b
12.92 m²
24 - Mini salle réunion

BU 101a
17.46 m²
401 - Escalier

BU 126
1.46 m²
401 - Escalier

BU 123
2.16 m²
112 - Sanitaire commun

BU 124
5.12 m²
112 - Sanitaire commun

BU 122
5.92 m²
112 - Sanitaire commun

BU 125
5.99 m²
111 - Circulation primaire

BU 101
20.51 m²
192 - Palier d'étage

BU 111
371.94 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail
Zone centre

BU 113
404.13 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail
Zone nord

BU 115a
7.34 m²
401 - Escalier

BU 115
3.35 m²
111 - Circulation primaire

BU 114
2.88 m²
111 - Circulation primaire

BU 112a
2.41 m²
211 - Local technique situé en étage

BU 112
3.46 m²
111 - Circulation primaire

BU 112b
5.11 m²
402 - Ascenseur

BU 111a
1.47 m²
401 - Monte charge

CAFETERIA LA PARENTHESE
CROUS

BU 121
214.01 m²
162 - Cafétéria

BU 120
16.27 m²
103 - Activités culturelles

BU 127
443.21 m²
321 - Surface non close en RdC (sous pilotis ou arcade)

Galerie Vitrée

1BU_DIA_ARC_GEN_R+1_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité*	UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 1er Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER

Nord

BU T20a
34.58 m²
401 - Escalier

BU T20b
5.26 m²
402 - Ascenseur

BU T20
24.68 m²
192 - Palier d'étage

Escalier Tour

BU T21a
0.86 m²
211 - Local technique situé en étage

BU T21
11.98 m²
111 - Circulation primaire

BU T21b
1.04 m²
211 - Local technique situé en étage

Bât. DROIT

BU 208
23.78 m²
1 - Bureau Fermé

BU 208a
24.66 m²
1 - Bureau Fermé

BU 212
80.02 m²
48 - Magasin

BU 207
30.85 m²
1 - Bureau Fermé

BU 209a
1.76 m²
402 - Ascenseur

BU 209
4.94 m²
111 - Circulation primaire

BU 206
23.65 m²
1 - Bureau Fermé

BU 203
40.69 m²
111 - Circulation primaire

BU 216
398.55 m²
48 - Magasin

BU 218a
6.87 m²
401 - Escalier

BU 218
3.57 m²
192 - Palier d'étage

BU 217
2.84 m²
111 - Circulation primaire

GAINE A

BU 215b
2.61 m²
211 - Local technique situé en étage

BU 214a
1.47 m²
403 - Monte charge

BU 210
20.29 m²
104 - Vestiaire

BU 215
2.82 m²
111 - Circulation primaire

BU 215a
5.38 m²
402 - Ascenseur

BU 214
390.94 m²
48 - Magasin

BU 204
31.46 m²
1 - Bureau Fermé

BU 202
6.32 m²
111 - Circulation primaire

BU 213
91.11 m²
48 - Magasin

BU 201b
4.58 m²
402 - Ascenseur

BU 205
13.41 m²
1 - Bureau Fermé

BU 201a
14.41 m²
401 - Escalier

BU 201
26.52 m²
192 - Palier d'étage

BU 211
17.97 m²
112 - Sanitaire commun

BU 219
489.55 m²
420 - Gaine Technique et Vide

1BU_DIA_ARC_GEN_R+2_XXX_MCG_000

DIAG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

Architectes
MILLET-CHILOU-GARDETTE

Campus 1 - Université de CAEN

Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D

Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux
Etat existant
Plan du 2ème Etage

Ech. 1/100e

31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER

Nord

BU T30a
34.58 m²
401 - Escalier

BU T30b
5.26 m²
402 - Ascenseur

BU T30
24.68 m²
192 - Palier d'étage

BU T31b
0.86 m²
211 - Local technique situé en étage

BU T31
12.18 m²
111 - Circulation primaire

BU T31a
0.99 m²
211 - Local technique situé en étage

Bât. DROIT

Demi-Etage
Entre EP et 1H

BU 312
55.39 m²
1 - Bureau Fermé

BU 317a
37.36 m²
1 - Bureau Fermé

ZONE CULTURE GENERALE

BU 324
403.60 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail
Bibliothèque "Pierre Sineux"

ZONE CATALOGUES

BU 325
14.60 m²
114 - Accueil

ZONE BIBLIOGRAPHIE

BU 326
76.05 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail
Zone bibliographie

BU 333
19.88 m²
112 - Sanitaire commun

BU 335
9.46 m²
112 - Sanitaire commun

BU 335a
2.58 m²
112 - Sanitaire commun
Sanit. PMR

BU 331
9.85 m²
111 - Circulation primaire

BU 330a
5.96 m²
401 - Escalier

BU 332
6.09 m²
152 - Local spécifique pour les services généraux (ménage ...)

BU 330
5.40 m²
192 - Palier d'étage

BU 329a
3.48 m²
310 - Hauteur < 1.80m

BU 329
56.95 m²
111 - Circulation primaire

BU 337
29.56 m²
116 - Salle de cours

BU 336
2.63 m²
111 - Circulation primaire

BU 339
6.78 m²
192 - Palier d'étage

BU 339a
24.74 m²
401 - Escalier

Sortie Secours vers Batiment droit

BU 309
42.43 m²
1 - Bureau Fermé

BU 310
14.36 m²
1 - Bureau Fermé

BU 312b
2.30 m²
402 - Ascenseur

BU 312a
0.63 m²
111 - Circulation primaire

BU 312c
16.55 m²
111 - Circulation primaire

BU 306
18.31 m²
111 - Circulation primaire

BU 317
19.90 m²
111 - Circulation primaire

BU 322
21.90 m²
114 - Accueil

BU 322a
2.20 m²
211 - Local technique situé en étage

BU 322b
2.17 m²
403 - Monte charge

BU 319a
2.98 m²
402 - Ascenseur

BU 319
9.66 m²
111 - Circulation primaire

BU 307
27.01 m²
1 - Bureau Fermé

BU 304
7.35 m²
111 - Circulation primaire

BU 301b
7.38 m²
401 - Escalier

BU 314
3.24 m²
111 - Circulation primaire

BU 313
5.90 m²
113 - Salle aveugle
Rangement

BU 315
3.90 m²
112 - Sanitaire commun

BU 316
34.00 m²
113 - Salle aveugle
Rangement

BU 318
17.79 m²
113 - Salle aveugle

BU 305
1.66 m²
211 - Local technique situé en étage

BU 303
3.06 m²
111 - Circulation primaire

BU 320
5.56 m²
111 - Circulation primaire

BU 320a
8.57 m²
113 - Salle aveugle

BU 321
10.56 m²
113 - Salle aveugle

BU 308
12.85 m²
1 - Bureau Fermé

BU 301a
13.07 m²
401 - Escalier

BU 301
18.77 m²
192 - Palier d'étage

BU 303a
1.97 m²
402 - Ascenseur

BU 302
4.27 m²
111 - Circulation primaire

SALLE DE LECTURE LETTRES

BU 327
358.08 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail

SALLE DE LECTURE HISTOIRE

BU 328
321.03 m²
115 - Espace de réception du public sans poste de travail


ZONE EXPOSITION

1BU_DIA_ARC_GEN_R+3_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité*	UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 3ème Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1BU_DIA_ARC_GEN_R+4_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 4ème Etage
			Ech. 1/100e
			31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1BU_DIA_ARC_GEN_R+5_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité*	UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 5ème Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1BU_DIA_ARC_GEN_R+6_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité*	UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 6ème Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1BU_DIA_ARC_GEN_R+7_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité*	UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 7ème Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER



1BU_DIA_ARC_GEN_R+8_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux** **Etat existant** Plan du 8ème Etage	Ech. 1/100e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER

Terrasse sur tour
(7éme Etage)

Terrasse sur Hall
(1er Etage)

O
S
E
Nord

BU ST 02

1179.73 m²

341 - Toiture terrasse accessible ou non

BU ST 01
60.82 m²

311 - Local technique uniquement
situé en comble et en sous-sol

Edicule

Terrasse sur 1H (6éme Etage)

Terrasse sur EP (4éme Etage)

DIAG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

Architectes
MILLET-CHILOU-GARDETTE

Campus 1 - Université de CAEN

Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D

Bâtiment C - Bibliothèque Pierre Sineux
Etat existant
Plan toit terrasse

Ech. 1/100e

31 Mars 2025

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301

CERTIFIÉ abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

Saint-Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	**GAZ** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Electricite** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Sans Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Avec Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Termites Metropole** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**Plomb Crep** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**DPE sans mention** [Arrêté du 20 Juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021