BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
ASM Antilles-Guyane
Immeuble EQUINOXES - Bâtiment 3
12 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE

Rapport de prélèvement et d'analyse pour recherche de Plomb acido-soluble écaille de peinture

REFERENCES MISSION

Référence du rapport : 25767275/S2/1
Rapport rédigé le : 04/04/2025

Date(s) de(s) visite(s) : Le 17/03/2025

DONNEUR D'ORDRE

D. D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
A l'attention du donneur d'ordre : PATRICE RADIGOIS

PAE ENTREE PRINCIPALE
97200 FORT-DE-FRANCE

SITE D'INTERVENTION

DIRECTION D INFRASTRUCTURE DE LA
PAE ENTREE PRINCIPALE
97200 FORT-DE-FRANCE

Latitude : 14.613000 / Longitude : -61.056800
Type(s) d'ouvrage(s) :
Immeuble bâti



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Fabrice TRABOT	Diagnostiqueur	Certification : 15109878	Fabrice TRABOT

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS **3**

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION **3**

2.1. Description de la mission 3

2.2. Date(s) de visite(s) 3

3. RESULTATS DES ANALYSES **4**

3.1. Plomb acido-soluble écaille de peinture 4

4. ANNEXES **5**

4.1. Photos 5

4.2. Attestation d'assurance 6

4.3. Croquis de localisation des prélèvements 8

4.4. Rapports d'analyses du laboratoire 11

Copyright BUREAU VERITAS

1. CONCLUSIONS

Le(s) résultat(s) d'analyse(s) montrent des valeurs mesurées inférieures à la limite de quantification du laboratoire :

- **de Plomb acido-soluble écaille de peinture**

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

2.1. Description de la mission

Réalisation de prélèvements d'échantillons et analyses en laboratoire pour recherche :

- Plomb acido-soluble écaille de peinture

Le nombre et la localisation des prélèvements sont déterminés par le donneur d'ordre.

2.2. Date(s) de visite(s)

Le 17/03/2025

3. RESULTATS DES ANALYSES

3.1. Plomb acido-soluble écaille de peinture

N° échantillon	Localisation	Ouvrage / Composant	Matériau ou produit	Observation	Mesure de plomb acido-soluble écaille de peinture
1	ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	Autre	PORTAIL Blanc métallique, peinture	Écailles de peintures blanche sur portail métallique	< limite de quantification
2	ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	Autre	PORTAIL Blanc métallique, peinture	Écailles de peintures blanches sur portail métallique	< limite de quantification

Copyright BUREAU VERITAS

4. ANNEXES

4.1. Photos

ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	P1
Plomb inférieur à la limite de quantification	
	
PORTAIL	

ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	P1
Plomb inférieur à la limite de quantification	
	
PORTAIL	

ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	P1
Plomb inférieur à la limite de quantification	
	
PORTAIL	

ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	P1
Plomb inférieur à la limite de quantification	
	
PORTAIL	

ZONE AEROPORTUAIRE PAE -> PORTAIL MIKE	P2
Plomb inférieur à la limite de quantification	
	
PORTAIL	

4.2. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne Immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07 JAN 2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne Immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Copyright BUREAU VERITAS

4.3. Croquis de localisation des prélèvements

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIRECTION D INFRASTRUCTURE DE LA PAE ENTREE PRINCIPALE 97200 FORT-DE-FRANCE	
Localisation ZONE AEROPORTUAIRE PAE	Date visite	Le 17/03/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	25767275/S2/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :






Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 04/04/2025
Rapport N°:25767275/S2/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIRECTION D INFRASTRUCTURE DE LA PAE ENTREE PRINCIPALE 97200 FORT-DE-FRANCE	
Localisation ZONE AEROPORTUAIRE PAE	Date visite	Le 17/03/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	25767275/S2/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée







LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

4.4. Rapports d'analyses du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Fabrice TRABOT
Immeuble EQUINOXES
12 rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE - MARTINIQUE
MARTINIQUE

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES PEINTURES

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-018921-01 — Date d'émission de rapport : 28/03/2025 7:46 — Page1/1
Dossier N° : 25A009679 — Date de réception : 26/03/2025 — Date d'analyse : 27/03/2025
Référence dossier Client:25767275 PORTAIL PAE MIKE
Référence Commande : 1510797779

N° Echantillon		001	002
Référence client de l'échantillon		BV3JB2587 / PORTAIL PAE MIKE / ECAILLES DE PEINTURES BLANCHE SUR PORTAIL METALLIQUE	BV3JB2588 / PORTAIL PAE MIKE / ECAILLES DE PEINTURES BLANCHE SUR PORTAIL METALLIQUE
Matrice		**Ecailles de Peintures**	**Ecailles de Peintures**
Analyse du Plomb			
SE00E : **Détermination de la teneur en plomb : SAA-F**		Fait	Fait
SE012 : **Analyse de plomb acido-soluble sur peinture**			
Prise d'essai	g	0.1962 *	0.1451 *
Concentration en plomb acido-soluble	mg/g	< LQ *	< LQ *
Limite de quantification	mg/g	0.07 *	0.07 *

La préparation de l'échantillon est effectuée selon la norme NF X 46-031.

Mathieu Voegelin
Technicien de Labo Analyse du Bât

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.