APAVE
AGENCE D'ARRAS
ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie Curie CS 90075
62052 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX
N° SIRET : 90386907100469

DONNEUR D'ORDRE
CROUS DE LILLE
2 BOULEVARD DE STRASBOURG
59017 LILLE CEDEX
CONTACT : Monsieur RACHADI Djalilou

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT**
Numéro de contrat : **C26090546**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260118653**
Date : **09/03/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment A
Résidence Robespierre Résidence Robespierre
1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BARŒUL

Destinataire rapport :
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

Date d'intervention :
Du **16/02/2026** au **18/02/2026**

Intervenant : **Madame Karine PLAZA**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 1102 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL**	Numéro de Lot :	**Bâtiment A + B**
		Référence Cadastrale :	**Non communiqué**
		Date du Permis de Construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Étage :	**/**	Date de construction :	**Non communiquée**
Bâtiment :	**/**		
Nature du bâtiment :	**Bâtiment A + B**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE**
Adresse :	**2 BOULEVARD DE STRASBOURG 59017 LILLE CEDEX**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	**CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE**
Adresse :	**2 BOULEVARD DE STRASBOURG 59017 LILLE CEDEX**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**PLAZA Karine**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**
N° certification :	**CPDI5424**	Adresse laboratoire :	**557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**
Date d'obtention :	**22/06/2020**	Numéro d'accréditation :	**1-1593**
Organisme :	**ICERT**		
Adresse :	**Immeuble Pentagone 2 6 rue d'Ouessant 35760 SAINT-GRÉGOIRE**	Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**16/02/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Le super intendant**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
Nature des travaux envisagés : Le périmètre des travaux est défini dans le document "programme de travaux" transmis par le donneur d'ordre.

Demande de prélèvements complémentaires au niveau des vides sanitaires des bâtiments A, B et central, du local adoucisseur (plafond), du local à vélo, de l'Atelier (plafond), du L3 (plafond) et du L5 (plafond).
Demande de prélèvements complémentaires au niveau des murs donnant sur l'extérieur dans 2 chambres du bâtiment A donnant côté jardin (Zone inoccupée).
Démolition du garage (diagnostic à faire sur les sols, murs et plafonds).
Demande de prélèvements complémentaires au niveau des vides ordures et colonnes de linges des locaux techniques des bâtiments A et B.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 17

INVESTIGATIONS NON REALISEES 160
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 160
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 160

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 160
OBJECTIF 160
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 160
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 160

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 162
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 162
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 162

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 172

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 172

PRECONISATIONS 172

ANNEXE CROQUIS 173

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 190

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 254

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 279

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS 291

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 1099

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE 1100

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 1101

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât A) Local technique	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P006)	S0006	Z016
R-1	(Bât A) Vide sanitaire	Fourreaux / conduits	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S2737	Z019
		Fourreau	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P021)	S0023	Z019
R-1	(Bât B) Local adoucisseur / local poubelle	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Document consulté (P376 rapport 2024)	S0030	
R-1	(Bât B) Local vélo	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P027)	S0029	
R-1	(Bât B) Vide sanitaire n°2	Fourreaux / conduits	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S2738	Z019
Extérieur	Garage	Couverture	Plaques ondulées	Résultat d'analyse (P042)	S0045	
RDC	(Bât A) 1001	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0082	Z012
RDC	(Bât A) 1002	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0091	Z012
RDC	(Bât A) 1003	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0100	Z012
RDC	(Bât A) 1004	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0109	Z012
RDC	(Bât A) 1005	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0118	Z012
RDC	(Bât A) 1006	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0127	Z012
RDC	(Bât A) 1007	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0136	Z012
RDC	(Bât A) 1008	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0145	Z012
RDC	(Bât A) 1009	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0154	Z012
RDC	(Bât A) 1010	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0163	Z012
RDC	(Bât A) 1011	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0172	Z012
RDC	(Bât A) 1012	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0181	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	(Bât A) 1013	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0190	Z012
RDC	(Bât A) 1014	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0199	Z012
RDC	(Bât A) 1015	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0208	Z012
RDC	(Bât A) 1017	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0217	Z012
RDC	(Bât A) 1018	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050)	S0053	Z012
RDC	(Bât A) 1020	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0226	Z012
RDC	(Bât A) 1021	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0235	Z012
RDC	(Bât A) 1022	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0244	Z012
RDC	(Bât A) 1023	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0253	Z012
RDC	(Bât A) 1024	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0262	Z012
RDC	(Bât A) 1025	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0271	Z012
RDC	(Bât A) 1026	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0280	Z012
RDC	(Bât A) 1027	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0289	Z012
RDC	(Bât A) 1028	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0298	Z012
RDC	(Bât A) 1029	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0307	Z012
RDC	(Bât A) 1030	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0316	Z012
RDC	(Bât A) 1031	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0325	Z012
RDC	(Bât A) Local ménage	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S1157	Z016
R+1	(Bât A) 1101	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0334	Z012
R+1	(Bât A) 1102	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0343	Z012
R+1	(Bât A) 1103	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0352	Z012
R+1	(Bât A) 1104	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0361	Z012
R+1	(Bât A) 1105	Plancher sous	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	S0370	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		cloison		(P050 - idem)		
R+1	(Bât A) 1106	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0379	Z012
R+1	(Bât A) 1107	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0388	Z012
R+1	(Bât A) 1108	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0397	Z012
R+1	(Bât A) 1109	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0406	Z012
R+1	(Bât A) 1110	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0415	Z012
R+1	(Bât A) 1111	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0424	Z012
R+1	(Bât A) 1112	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0433	Z012
R+1	(Bât A) 1113	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0442	Z012
R+1	(Bât A) 1114	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0451	Z012
R+1	(Bât A) 1115	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0460	Z012
R+1	(Bât A) 1117	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0469	Z012
R+1	(Bât A) 1118	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0478	Z012
R+1	(Bât A) 1120	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0487	Z012
R+1	(Bât A) 1121	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0496	Z012
R+1	(Bât A) 1122	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0505	Z012
R+1	(Bât A) 1123	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0514	Z012
R+1	(Bât A) 1124	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0523	Z012
R+1	(Bât A) 1125	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0532	Z012
R+1	(Bât A) 1126	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0541	Z012
R+1	(Bât A) 1127	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0550	Z012
R+1	(Bât A) 1128	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0559	Z012
R+1	(Bât A) 1129	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0568	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât A) 1130	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0577	Z012
R+1	(Bât A) 1131	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0586	Z012
R+1	(Bât A) 1132	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0595	Z012
R+1	(Bât A) 1133	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0604	Z012
R+2	(Bât A) 1201	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0613	Z012
R+2	(Bât A) 1202	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0622	Z012
R+2	(Bât A) 1203	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0631	Z012
R+2	(Bât A) 1204	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0640	Z012
R+2	(Bât A) 1205	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0649	Z012
R+2	(Bât A) 1206	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0658	Z012
R+2	(Bât A) 1207	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0667	Z012
R+2	(Bât A) 1208	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0676	Z012
R+2	(Bât A) 1209	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0685	Z012
R+2	(Bât A) 1210	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0694	Z012
R+2	(Bât A) 1211	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0703	Z012
R+2	(Bât A) 1212	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0712	Z012
R+2	(Bât A) 1213	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0721	Z012
R+2	(Bât A) 1214	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0730	Z012
R+2	(Bât A) 1215	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0739	Z012
R+2	(Bât A) 1217	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0748	Z012
R+2	(Bât A) 1218	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0073	Z012
R+2	(Bât A) 1220	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0757	Z012
R+2	(Bât A) 1221	Plancher sous	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	S0766	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		cloison		(P050 - idem)		
R+2	(Bât A) 1222	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0775	Z012
R+2	(Bât A) 1223	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0784	Z012
R+2	(Bât A) 1224	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0793	Z012
R+2	(Bât A) 1225	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0802	Z012
R+2	(Bât A) 1226	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0811	Z012
R+2	(Bât A) 1227	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0820	Z012
R+2	(Bât A) 1228	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0829	Z012
R+2	(Bât A) 1229	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0838	Z012
R+2	(Bât A) 1230	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0847	Z012
R+2	(Bât A) 1231	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0856	Z012
R+2	(Bât A) 1232	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0865	Z012
R+2	(Bât A) 1233	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0874	Z012
R+2	(Bât A) Local technique n°2	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S1161	Z016
R+3	(Bât A) 1301	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0883	Z012
R+3	(Bât A) 1302	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0892	Z012
R+3	(Bât A) 1303	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0901	Z012
R+3	(Bât A) 1304	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0910	Z012
R+3	(Bât A) 1305	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0919	Z012
R+3	(Bât A) 1306	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0928	Z012
R+3	(Bât A) 1307	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0937	Z012
R+3	(Bât A) 1308	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0946	Z012
R+3	(Bât A) 1309	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0955	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	(Bât A) 1310	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0964	Z012
R+3	(Bât A) 1311	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0973	Z012
R+3	(Bât A) 1312	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0982	Z012
R+3	(Bât A) 1313	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S0991	Z012
R+3	(Bât A) 1314	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1000	Z012
R+3	(Bât A) 1315	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1009	Z012
R+3	(Bât A) 1317	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1018	Z012
R+3	(Bât A) 1318	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1027	Z012
R+3	(Bât A) 1320	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1036	Z012
R+3	(Bât A) 1321	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1045	Z012
R+3	(Bât A) 1322	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1054	Z012
R+3	(Bât A) 1323	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1063	Z012
R+3	(Bât A) 1324	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1072	Z012
R+3	(Bât A) 1325	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1081	Z012
R+3	(Bât A) 1326	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1090	Z012
R+3	(Bât A) 1327	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1099	Z012
R+3	(Bât A) 1328	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1108	Z012
R+3	(Bât A) 1329	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1117	Z012
R+3	(Bât A) 1330	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1126	Z012
R+3	(Bât A) 1331	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1135	Z012
R+3	(Bât A) 1332	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1144	Z012
R+3	(Bât A) 1333	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1153	Z012
R+3	(Bât A) Local technique	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse	S1165	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	n°3			(P006 - idem)		
R+3	(Bât B) 2301	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2144	Z012
R+4	(Bât A) 1401	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1174	Z012
R+4	(Bât A) 1402	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1183	Z012
R+4	(Bât A) 1403	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1192	Z012
R+4	(Bât A) 1404	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1201	Z012
R+4	(Bât A) 1405	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1210	Z012
R+4	(Bât A) 1406	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1219	Z012
R+4	(Bât A) 1407	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1228	Z012
R+4	(Bât A) 1408	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1237	Z012
R+4	(Bât A) 1409	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1246	Z012
R+4	(Bât A) 1410	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1255	Z012
R+4	(Bât A) 1411	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1264	Z012
R+4	(Bât A) 1412	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1273	Z012
R+4	(Bât A) 1413	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1282	Z012
R+4	(Bât A) 1414	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1291	Z012
R+4	(Bât A) 1415	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1300	Z012
R+4	(Bât A) 1417	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1309	Z012
R+4	(Bât A) 1418	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1318	Z012
R+4	(Bât A) 1420	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1327	Z012
R+4	(Bât A) 1421	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1336	Z012
R+4	(Bât A) 1422	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1345	Z012
R+4	(Bât A) 1423	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1354	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	(Bât A) 1424	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1363	Z012
R+4	(Bât A) 1425	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1372	Z012
R+4	(Bât A) 1426	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1381	Z012
R+4	(Bât A) 1427	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1390	Z012
R+4	(Bât A) 1428	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1399	Z012
R+4	(Bât A) 1429	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1408	Z012
R+4	(Bât A) 1430	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1417	Z012
R+4	(Bât A) 1431	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1426	Z012
R+4	(Bât A) 1432	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1435	Z012
R+4	(Bât A) 1433	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1444	Z012
R+4	(Bât A) Local technique n°4	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S1448	Z016
R+4	(Bât B) Local technique n°9	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S2447	Z001
RDC	(Bât B) 025	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1457	Z012
RDC	(Bât B) 026	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1466	Z012
RDC	(Bât B) 027	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1475	Z012
RDC	(Bât B) 028	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1484	Z012
RDC	(Bât B) 029	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1493	Z012
RDC	(Bât B) 030	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1502	Z012
RDC	(Bât B) 031	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1511	Z012
RDC	(Bât B) 032	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1520	Z012
R+1	(Bât B) 2101	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1532	Z012
R+1	(Bât B) 2102	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1541	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât B) 2103	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1550	Z012
R+1	(Bât B) 2104	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1559	Z012
R+1	(Bât B) 2105	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1568	Z012
R+1	(Bât B) 2106	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1577	Z012
R+1	(Bât B) 2107	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1586	Z012
R+1	(Bât B) 2108	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1595	Z012
R+1	(Bât B) 2109	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1604	Z012
R+1	(Bât B) 2110	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1613	Z012
R+1	(Bât B) 2111	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1622	Z012
R+1	(Bât B) 2112	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1631	Z012
R+1	(Bât B) 2113	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1640	Z012
R+1	(Bât B) 2114	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1649	Z012
R+1	(Bât B) 2115	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1658	Z012
R+1	(Bât B) 2116	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1667	Z012
R+1	(Bât B) 2117	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1676	Z012
R+1	(Bât B) 2118	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1685	Z012
R+1	(Bât B) 2120	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1694	Z012
R+1	(Bât B) 2121	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1703	Z012
R+1	(Bât B) 2122	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1712	Z012
R+1	(Bât B) 2123	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1721	Z012
R+1	(Bât B) 2124	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1730	Z012
R+1	(Bât B) 2125	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1739	Z012
R+1	(Bât B) 2126	Plancher sous	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	S1748	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		cloison		(P050 - idem)		
R+1	(Bât B) 2127	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1757	Z012
R+1	(Bât B) 2128	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1766	Z012
R+1	(Bât B) 2129	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1775	Z012
R+1	(Bât B) 2130	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1784	Z012
R+1	(Bât B) 2131	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1793	Z012
R+1	(Bât B) 2132	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1802	Z012
R+1	(Bât B) 2133	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1811	Z012
R+1	(Bât B) 2134	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1820	Z012
R+1	(Bât B) 2135	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1829	Z012
R+1	(Bât B) Local technique n°6	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S1523	Z001
R+2	(Bât B) 2201	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1838	Z012
R+2	(Bât B) 2202	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1847	Z012
R+2	(Bât B) 2203	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1856	Z012
R+2	(Bât B) 2204	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1865	Z012
R+2	(Bât B) 2205	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1874	Z012
R+2	(Bât B) 2206	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1883	Z012
R+2	(Bât B) 2207	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1892	Z012
R+2	(Bât B) 2208	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1901	Z012
R+2	(Bât B) 2209	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1910	Z012
R+2	(Bât B) 2210	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1919	Z012
R+2	(Bât B) 2211	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1928	Z012
R+2	(Bât B) 2212	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1937	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	(Bât B) 2213	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1946	Z012
R+2	(Bât B) 2214	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1955	Z012
R+2	(Bât B) 2215	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1964	Z012
R+2	(Bât B) 2216	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1973	Z012
R+2	(Bât B) 2217	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1982	Z012
R+2	(Bât B) 2218	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S1991	Z012
R+2	(Bât B) Local technique n°7	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P001)	S0001	Z001
R+2	(Bât B) 2220	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2000	Z012
R+2	(Bât B) 2221	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2009	Z012
R+2	(Bât B) 2222	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2018	Z012
R+2	(Bât B) 2223	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2027	Z012
R+2	(Bât B) 2224	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2036	Z012
R+2	(Bât B) 2225	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2045	Z012
R+2	(Bât B) 2226	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2054	Z012
R+2	(Bât B) 2227	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2063	Z012
R+2	(Bât B) 2228	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2072	Z012
R+2	(Bât B) 2229	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2081	Z012
R+2	(Bât B) 2230	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2090	Z012
R+2	(Bât B) 2231	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2099	Z012
R+2	(Bât B) 2232	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2108	Z012
R+2	(Bât B) 2233	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2117	Z012
R+2	(Bât B) 2234	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2126	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	(Bât B) 2235	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2135	Z012
R+3	(Bât B) 2302	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2153	Z012
R+3	(Bât B) 2303	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2162	Z012
R+3	(Bât B) 2304	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2171	Z012
R+3	(Bât B) 2305	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2180	Z012
R+3	(Bât B) 2306	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2189	Z012
R+3	(Bât B) 2307	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2198	Z012
R+3	(Bât B) 2308	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2207	Z012
R+3	(Bât B) 2309	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2216	Z012
R+3	(Bât B) 2310	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2225	Z012
R+3	(Bât B) 2311	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2234	Z012
R+3	(Bât B) 2312	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2243	Z012
R+3	(Bât B) 2313	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2252	Z012
R+3	(Bât B) 2314	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2261	Z012
R+3	(Bât B) 2315	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2270	Z012
R+3	(Bât B) 2316	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2279	Z012
R+3	(Bât B) 2317	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2288	Z012
R+3	(Bât B) 2318	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2297	Z012
R+3	(Bât B) 2320	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2306	Z012
R+3	(Bât B) 2321	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2315	Z012
R+3	(Bât B) 2322	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2324	Z012
R+3	(Bât B) 2323	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2333	Z012
R+3	(Bât B) 2324	Plancher sous	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	S2342	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		cloison		(P050 - idem)		
R+3	(Bât B) 2325	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2351	Z012
R+3	(Bât B) 2326	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2360	Z012
R+3	(Bât B) 2327	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2369	Z012
R+3	(Bât B) 2328	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2378	Z012
R+3	(Bât B) 2329	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2387	Z012
R+3	(Bât B) 2330	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2396	Z012
R+3	(Bât B) 2331	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2405	Z012
R+3	(Bât B) 2332	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2414	Z012
R+3	(Bât B) 2333	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2423	Z012
R+3	(Bât B) 2334	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2432	Z012
R+3	(Bât B) 2335	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2441	Z012
R+3	(Bât B) Local technique n°8	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S2445	Z001
R+4	(Bât B) 2401	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2456	Z012
R+4	(Bât B) 2402	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2465	Z012
R+4	(Bât B) 2403	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2474	Z012
R+4	(Bât B) 2404	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2483	Z012
R+4	(Bât B) 2405	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2492	Z012
R+4	(Bât B) 2406	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2501	Z012
R+4	(Bât B) 2407	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2510	Z012
R+4	(Bât B) 2408	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2519	Z012
R+4	(Bât B) 2409	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2528	Z012
R+4	(Bât B) 2410	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2537	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	(Bât B) 2411	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2546	Z012
R+4	(Bât B) 2412	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2555	Z012
R+4	(Bât B) 2413	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2564	Z012
R+4	(Bât B) 2414	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2573	Z012
R+4	(Bât B) 2415	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2582	Z012
R+4	(Bât B) 2416	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2591	Z012
R+4	(Bât B) 2417	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2600	Z012
R+4	(Bât B) 2418	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2609	Z012
R+4	(Bât B) 2420	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2618	Z012
R+4	(Bât B) 2421	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2627	Z012
R+4	(Bât B) 2422	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2636	Z012
R+4	(Bât B) 2423	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2645	Z012
R+4	(Bât B) 2424	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2654	Z012
R+4	(Bât B) 2425	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2663	Z012
R+4	(Bât B) 2426	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2672	Z012
R+4	(Bât B) 2427	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2681	Z012
R+4	(Bât B) 2428	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2690	Z012
R+4	(Bât B) 2429	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2699	Z012
R+4	(Bât B) 2430	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2708	Z012
R+4	(Bât B) 2431	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2717	Z012
R+4	(Bât B) 2432	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2726	Z012
R+4	(Bât B) 2433	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S2735	Z012

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât A) Local technique	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P005)	S0005	Z013
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P007)	S0007	Z014
		Parois intérieur coffrage	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)	S0008	Z015
R-1	(Bât central) Vide sanitaire	Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P008)	S0009	
		Murs	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P009)	S0010	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + ciment / béton	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S0068	
		Plafond	Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	Résultat d'analyse (P020 - Idem)	S0069	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S0071	Z002
		Poutre et charpente	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S0072	Z003
		Plafond	Isolant	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S0070	
R-1	(Bât A) Vide sanitaire	Longrines	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P010)	S0011	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P011)	S0012	Z002
		Poutre et charpente	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P012)	S0013	Z003
		Plafond	Isolant	Résultat d'analyse (P013)	S0015	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P014)	S0016	Z002
		Poutre et charpente	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P015)	S0017	Z003
		Plancher	Enduit ciment / béton	Résultat d'analyse (P016)	S0018	
		Conduit de fluide	Isolant fibreux (x4)	Résultat d'analyse (P017)	S0019	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + ciment / béton	Résultat d'analyse (P018)	S0020	
		Conduit de fluide	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P019)	S0021	
		Plafond	Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	Résultat d'analyse (P020)	S0022	
		Conduit de fluide	Calorifuge	Marquage du matériau (Insultube 2010)	S0014	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	(Bât B) Local adoucisseur / local poubelle	Plafond	Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	Résultat d'analyse (P022)	S0024	
		Zone de jonction plafond / mur	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P023)	S0025	
R-1	(Bât B) Local vélo	Zone de jonction plafond / mur	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P024)	S0026	
		Poutre et charpente	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P025)	S0027	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P026)	S0028	
R-1	(Bât B) Atelier	Plafond	Enduit + béton/ciment + isolant	Résultat d'analyse (P028)	S0031	
R-1	(Bât B) L3	Plafond	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P029)	S0032	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton/ciment	Résultat d'analyse (P030)	S0033	
R-1	(Bât B) Vide sanitaire n°2	Plancher zone 1	Ciment/béton	Résultat d'analyse (P031)	S0034	
		Plancher zone 2	Ciment/béton	Résultat d'analyse (P032)	S0035	
		Joint de dilatation	Joint fibreux	Résultat d'analyse (P033)	S0036	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P034)	S0037	
		Plafond	Enduit + béton/ciment + isolant	Résultat d'analyse (P035)	S0038	
Extérieur	Garage	Marches	Enduit ciment / béton	Résultat d'analyse (P036)	S0039	
		Plancher	Enduit ciment / béton	Résultat d'analyse (P037)	S0040	
		Cloisons	Plâtre + colle	Résultat d'analyse (P038)	S0041	
		Poteau	Enduit + ciment/béton	Résultat d'analyse (P039)	S0042	
		Sous-bassement	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P041)	S0044	
		Murs	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P040)	S0043	
		Jonction entre deux murs	Joint	Résultat d'analyse (P043)	S0046	
R-1	(Bât B) L5	Plafond	Enduit + béton/ciment + isolant	Résultat d'analyse (P044)	S0047	
RDC	(Bât central) SAS	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P045)	S0048	
RDC	(Bât central)	Plancher	Colle sous carrelage +	Résultat d'analyse	S0049	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	accueil n°1		ragréage	(P046)		
RDC	(Bât A) 1001	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0074	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0075	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0076	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0077	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0079	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0080	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0081	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0078	Z006
RDC	(Bât A) 1002	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0083	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0084	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0085	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0086	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0088	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0089	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0090	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0087	Z006
RDC	(Bât A) 1003	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S0092	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0093	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0094	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0095	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0097	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0098	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0099	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0096	Z006
RDC	(Bât A) 1004	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0101	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0102	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0103	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0104	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0106	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0107	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0108	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0105	Z006
RDC	(Bât A) 1005	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0110	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0111	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0112	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0113	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0115	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0116	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0117	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0114	Z006
RDC	(Bât A) 1006	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0119	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0120	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0121	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0122	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0124	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0125	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0126	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0123	Z006
RDC	(Bât A) 1007	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0128	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0129	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0130	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0131	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0133	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0134	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0135	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0132	Z006
RDC	(Bât A) 1008	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0137	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0138	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0139	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0140	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0142	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0143	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0144	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0141	Z006
RDC	(Bât A) 1009	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0146	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0147	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0148	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0149	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0151	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0152	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0153	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0150	Z006
RDC	(Bât A) 1010	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0155	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0156	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0157	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0158	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0160	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0161	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0162	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0159	Z006
RDC	(Bât A) 1011	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0164	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0165	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0166	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0167	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0169	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0170	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0171	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0168	Z006
RDC	(Bât A) 1012	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0173	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0174	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0175	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0176	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0178	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0179	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0180	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0177	Z006
RDC	(Bât A) 1013	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0182	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0183	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0184	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0185	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0187	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0188	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0189	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0186	Z006
RDC	(Bât A) 1014	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0191	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0192	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0193	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0194	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0196	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0197	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0198	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0195	Z006
RDC	(Bât A) 1015	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0200	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0201	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0202	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0203	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0205	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0206	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0207	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0204	Z006
RDC	(Bât A) 1017	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0209	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0210	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0211	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0212	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0214	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0215	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0216	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0213	Z006
RDC	(Bât A) 1018	Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047)	S0050	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048)	S0051	Z006
		Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049)	S0052	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051)	S0054	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052)	S0055	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053)	S0056	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054)	S0057	Z007
		Mur donnant sur	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0058	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)		(P055)		
RDC	(Bât A) 1020	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0218	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0219	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0220	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0221	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0223	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0224	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0225	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0222	Z006
RDC	(Bât A) 1021	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0227	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0228	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0229	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0230	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0232	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0233	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0234	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0231	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	(Bât A) 1022	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0236	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0237	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0238	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0239	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0241	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0242	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0243	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0240	Z006
RDC	(Bât A) 1023	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0245	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0246	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0247	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0248	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0250	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0251	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0252	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0249	Z006
RDC	(Bât A) 1024	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0254	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0255	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0256	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0257	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0259	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0260	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0261	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0258	Z006
RDC	(Bât A) 1025	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0263	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0264	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0265	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0266	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0268	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0269	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0270	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0267	Z006
RDC	(Bât A) 1026	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0272	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0273	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0274	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0275	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0277	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0278	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0279	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0276	Z006
RDC	(Bât A) 1027	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0281	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0282	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0283	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0284	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0286	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0287	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0288	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0285	Z006
RDC	(Bât A) 1028	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0290	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0291	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0292	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0293	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0295	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0296	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0297	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0294	Z006
RDC	(Bât A) 1029	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0299	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0300	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0301	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0302	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0304	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0305	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0306	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0303	Z006
RDC	(Bât A) 1030	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0308	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0309	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0310	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S0311	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0313	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0314	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0315	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0312	Z006
RDC	(Bât A) 1031	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0317	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0318	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0319	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0320	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0322	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0323	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0324	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0321	Z006
RDC	(Bât A) Local ménage	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S1154	Z013
		Parois intérieur coffrage	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)	S1156	Z015
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S1155	Z014
R+1	(Bât A) 1101	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0326	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0327	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0328	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0329	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0331	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0332	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0333	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0330	Z006
R+1	(Bât A) 1102	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0335	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0336	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0337	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0338	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0340	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0341	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0342	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0339	Z006
R+1	(Bât A) 1103	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0344	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0345	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0346	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0347	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0349	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0350	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0351	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0348	Z006
R+1	(Bât A) 1104	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0353	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0354	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0355	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0356	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0358	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0359	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0360	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0357	Z006
R+1	(Bât A) 1105	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0362	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0363	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0364	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0365	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0367	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0368	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0369	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0366	Z006
R+1	(Bât A) 1106	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0371	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0372	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0373	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0374	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0376	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0377	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0378	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0375	Z006
R+1	(Bât A) 1107	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0380	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0381	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0382	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0383	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0385	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0386	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0387	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0384	Z006
R+1	(Bât A) 1108	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0389	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0390	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0391	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0392	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0394	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0395	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0396	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0393	Z006
R+1	(Bât A) 1109	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0398	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0399	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0400	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0401	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0403	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0404	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0405	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0402	Z006
R+1	(Bât A) 1110	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0407	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0408	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0409	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0410	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0412	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0413	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0414	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0411	Z006
R+1	(Bât A) 1111	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0416	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0417	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0418	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0419	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0421	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0422	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0423	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0420	Z006
R+1	(Bât A) 1112	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0425	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0426	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0427	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0428	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0430	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0431	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0432	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0429	Z006
R+1	(Bât A) 1113	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0434	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0435	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0436	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0437	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0439	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0440	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0441	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0438	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât A) 1114	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0443	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0444	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0445	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0446	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0448	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0449	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0450	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0447	Z006
R+1	(Bât A) 1115	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0452	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0453	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0454	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0455	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0457	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0458	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0459	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0456	Z006
R+1	(Bât A) 1117	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0461	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0462	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0463	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0464	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0466	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0467	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0468	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0465	Z006
R+1	(Bât A) 1118	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0470	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0471	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0472	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0473	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0475	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0476	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0477	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0474	Z006
R+1	(Bât A) 1120	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0479	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0480	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0481	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0482	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0484	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0485	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0486	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0483	Z006
R+1	(Bât A) 1121	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0488	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0489	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0490	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0491	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0493	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0494	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0495	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0492	Z006
R+1	(Bât A) 1122	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0497	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0498	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0499	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0500	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0502	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0503	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0504	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0501	Z006
R+1	(Bât A) 1123	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0506	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0507	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0508	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0509	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0511	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0512	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0513	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0510	Z006
R+1	(Bât A) 1124	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0515	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0516	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0517	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S0518	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0520	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0521	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0522	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0519	Z006
R+1	(Bât A) 1125	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0524	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0525	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0526	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0527	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0529	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0530	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0531	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0528	Z006
R+1	(Bât A) 1126	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0533	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0534	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0535	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0536	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0538	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0539	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0540	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0537	Z006
R+1	(Bât A) 1127	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0542	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0543	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0544	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0545	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0547	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0548	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0549	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0546	Z006
R+1	(Bât A) 1128	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0551	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0552	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0553	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0554	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0556	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S0557	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0558	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0555	Z006
R+1	(Bât A) 1129	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0560	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0561	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0562	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0563	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0565	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0566	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0567	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0564	Z006
R+1	(Bât A) 1130	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0569	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0570	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0571	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0572	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0574	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0575	Z009
		Plafond (dans	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse	S0576	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'angle)		(P053 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0573	Z006
R+1	(Bât A) 1131	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0578	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0579	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0580	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0581	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0583	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0584	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0585	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0582	Z006
R+1	(Bât A) 1132	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0587	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0588	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0589	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0590	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0592	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0593	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0594	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0591	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)		(P048 - idem)		
R+1	(Bât A) 1133	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0596	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0597	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0598	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0599	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0601	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0602	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0603	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0600	Z006
R+2	(Bât A) 1201	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0605	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0606	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0607	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0608	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0610	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0611	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0612	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0609	Z006
R+2	(Bât A) 1202	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S0614	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0615	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0616	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0617	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0619	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0620	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0621	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0618	Z006
R+2	(Bât A) 1203	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0623	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0624	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0625	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0626	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0628	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0629	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0630	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0627	Z006
R+2	(Bât A) 1204	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0632	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0633	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0634	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0635	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0637	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0638	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0639	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0636	Z006
R+2	(Bât A) 1205	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0641	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0642	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0643	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0644	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0646	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0647	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0648	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0645	Z006
R+2	(Bât A) 1206	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0650	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0651	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0652	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0653	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0655	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0656	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0657	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0654	Z006
R+2	(Bât A) 1207	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0659	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0660	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0661	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0662	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0664	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0665	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0666	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0663	Z006
R+2	(Bât A) 1208	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0668	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0669	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0670	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0671	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0673	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0674	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0675	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0672	Z006
R+2	(Bât A) 1209	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0677	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0678	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0679	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0680	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0682	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0683	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0684	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0681	Z006
R+2	(Bât A) 1210	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0686	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0687	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0688	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0689	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0691	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0692	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0693	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0690	Z006
R+2	(Bât A) 1211	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0695	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0696	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0697	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0698	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0700	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0701	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0702	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0699	Z006
R+2	(Bât A) 1212	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0704	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0705	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0706	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0707	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0709	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0710	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0711	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0708	Z006
R+2	(Bât A) 1213	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0713	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0714	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0715	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0716	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0718	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0719	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0720	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0717	Z006
R+2	(Bât A) 1214	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0722	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0723	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0724	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0725	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0727	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0728	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0729	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0726	Z006
R+2	(Bât A) 1215	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0731	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0732	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0733	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0734	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0736	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0737	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0738	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0735	Z006
R+2	(Bât A) 1217	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0740	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0741	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0742	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0743	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0745	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0746	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0747	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0744	Z006
R+2	(Bât A) 1218	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P057)	S0067	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P060)	S0060	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P059)	S0061	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P062)	S0062	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P061)	S0065	Z010
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P058)	S0066	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P063)	S0063	Z006
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P056)	S0064	Z009
R+2	(Bât A) 1220	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0749	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0750	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0751	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0752	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0754	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0755	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0756	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0753	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	(Bât A) 1221	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0758	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0759	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0760	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0761	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0763	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0764	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0765	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0762	Z006
R+2	(Bât A) 1222	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0767	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0768	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0769	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0770	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0772	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0773	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0774	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0771	Z006
R+2	(Bât A) 1223	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0776	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0777	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0778	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0779	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0781	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0782	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0783	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0780	Z006
R+2	(Bât A) 1224	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0785	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0786	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0787	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0788	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0790	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0791	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0792	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0789	Z006
R+2	(Bât A) 1225	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0794	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0795	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0796	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0797	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0799	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0800	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0801	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0798	Z006
R+2	(Bât A) 1226	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0803	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0804	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0805	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0806	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0808	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0809	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0810	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0807	Z006
R+2	(Bât A) 1227	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0812	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0813	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0814	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0815	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0817	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0818	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0819	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0816	Z006
R+2	(Bât A) 1228	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0821	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0822	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0823	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0824	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0826	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0827	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0828	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0825	Z006
R+2	(Bât A) 1229	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0830	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0831	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0832	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S0833	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0835	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0836	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0837	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0834	Z006
R+2	(Bât A) 1230	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0839	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0840	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0841	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0842	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0844	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0845	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0846	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0843	Z006
R+2	(Bât A) 1231	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0848	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0849	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0850	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0851	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S0853	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0854	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0855	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0852	Z006
R+2	(Bât A) 1232	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0857	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0858	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0859	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0860	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0862	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0863	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0864	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0861	Z006
R+2	(Bât A) 1233	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0866	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0867	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0868	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0869	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0871	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S0872	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0873	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0870	Z006
R+2	(Bât A) Local technique n°2	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S1158	Z013
		Parois intérieur coffrage	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)	S1160	Z015
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S1159	Z014
R+3	(Bât A) 1301	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0875	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0876	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0877	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0878	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0880	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0881	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0882	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0879	Z006
R+3	(Bât A) 1302	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0884	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0885	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0886	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0887	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0889	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0890	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0891	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0888	Z006
R+3	(Bât A) 1303	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0893	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0894	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0895	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0896	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0898	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0899	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0900	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0897	Z006
R+3	(Bât A) 1304	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0902	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0903	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0904	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0905	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0907	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0908	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0909	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0906	Z006
R+3	(Bât A) 1305	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0911	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0912	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0913	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0914	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0916	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0917	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0918	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0915	Z006
R+3	(Bât A) 1306	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0920	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0921	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0922	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0923	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0925	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0926	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0927	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0924	Z006
R+3	(Bât A) 1307	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0929	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0930	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0931	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0932	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0934	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0935	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0936	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0933	Z006
R+3	(Bât A) 1308	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0938	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0939	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0940	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0941	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0943	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0944	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0945	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0942	Z006
R+3	(Bât A) 1309	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0947	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0948	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0949	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0950	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0952	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0953	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0954	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0951	Z006
R+3	(Bât A) 1310	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0956	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0957	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0958	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0959	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0961	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0962	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0963	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0960	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	(Bât A) 1311	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0965	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0966	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0967	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0968	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0970	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0971	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0972	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0969	Z006
R+3	(Bât A) 1312	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0974	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0975	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0976	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0977	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0979	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0980	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0981	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0978	Z006
R+3	(Bât A) 1313	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0983	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0984	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0985	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0986	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0988	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0989	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0990	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0987	Z006
R+3	(Bât A) 1314	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S0992	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S0993	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S0994	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S0995	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S0997	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S0998	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S0999	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S0996	Z006
R+3	(Bât A) 1315	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1001	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1002	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1003	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1004	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1006	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1007	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1008	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1005	Z006
R+3	(Bât A) 1317	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1010	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1011	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1012	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1013	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1015	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1016	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1017	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1014	Z006
R+3	(Bât A) 1318	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1019	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1020	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1021	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1022	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1024	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1025	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1026	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1023	Z006
R+3	(Bât A) 1320	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1028	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1029	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1030	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1031	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1033	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1034	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1035	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1032	Z006
R+3	(Bât A) 1321	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1037	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1038	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1039	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S1040	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1042	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1043	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1044	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1041	Z006
R+3	(Bât A) 1322	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1046	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1047	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1048	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1049	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1051	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1052	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1053	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1050	Z006
R+3	(Bât A) 1323	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1055	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1056	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1057	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1058	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1060	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1061	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1062	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1059	Z006
R+3	(Bât A) 1324	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1064	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1065	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1066	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1067	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1069	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1070	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1071	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1068	Z006
R+3	(Bât A) 1325	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1073	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1074	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1075	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1076	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1078	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S1079	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1080	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1077	Z006
R+3	(Bât A) 1326	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1082	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1083	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1084	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1085	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1087	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1088	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1089	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1086	Z006
R+3	(Bât A) 1327	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1091	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1092	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1093	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1094	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1096	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1097	Z009
		Plafond (dans	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse	S1098	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'angle)		(P053 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1095	Z006
R+3	(Bât A) 1328	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1100	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1101	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1102	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1103	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1105	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1106	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1107	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1104	Z006
R+3	(Bât A) 1329	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1109	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1110	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1111	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1112	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1114	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1115	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1116	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1113	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)		(P048 - idem)		
R+3	(Bât A) 1330	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1118	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1119	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1120	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1121	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1123	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1124	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1125	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1122	Z006
R+3	(Bât A) 1331	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1127	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1128	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1129	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1130	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1132	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1133	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1134	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1131	Z006
R+3	(Bât A) 1332	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S1136	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1137	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1138	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1139	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1141	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1142	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1143	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1140	Z006
R+3	(Bât A) 1333	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1145	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1146	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1147	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1148	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1150	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1151	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1152	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1149	Z006
R+3	(Bât A) Local technique n°3	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S1162	Z013
		Parois intérieur	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient	S1164	Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		coffrage		pas d'amiante (Métal)		
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S1163	Z014
R+3	(Bât B) 2301	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2136	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2137	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2138	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2139	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2141	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2142	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2143	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2140	Z006
R+4	(Bât A) 1401	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1166	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1167	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1168	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1169	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1171	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1172	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1173	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1170	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)				
R+4	(Bât A) 1402	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1175	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1176	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1177	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1178	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1180	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1181	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1182	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1179	Z006
R+4	(Bât A) 1403	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1184	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1185	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1186	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1187	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1189	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1190	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1191	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1188	Z006
R+4	(Bât A) 1404	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S1193	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1194	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1195	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1196	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1198	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1199	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1200	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1197	Z006
R+4	(Bât A) 1405	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1202	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1203	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1204	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1205	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1207	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1208	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1209	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1206	Z006
R+4	(Bât A) 1406	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1211	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1212	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1213	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1214	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1216	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1217	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1218	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1215	Z006
R+4	(Bât A) 1407	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1220	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1221	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1222	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1223	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1225	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1226	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1227	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1224	Z006
R+4	(Bât A) 1408	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1229	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1230	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1231	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1232	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1234	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1235	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1236	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1233	Z006
R+4	(Bât A) 1409	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1238	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1239	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1240	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1241	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1243	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1244	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1245	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1242	Z006
R+4	(Bât A) 1410	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1247	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1248	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1249	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1250	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1252	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1253	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1254	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1251	Z006
R+4	(Bât A) 1411	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1256	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1257	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1258	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1259	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1261	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1262	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1263	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1260	Z006
R+4	(Bât A) 1412	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1265	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1266	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1267	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1268	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1270	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1271	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1272	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1269	Z006
R+4	(Bât A) 1413	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1274	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1275	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1276	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1277	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1279	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1280	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1281	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1278	Z006
R+4	(Bât A) 1414	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1283	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1284	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1285	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1286	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1288	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1289	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1290	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1287	Z006
R+4	(Bât A) 1415	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1292	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1293	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1294	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1295	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1297	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1298	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1299	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1296	Z006
R+4	(Bât A) 1417	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1301	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1302	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1303	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1304	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1306	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1307	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1308	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1305	Z006
R+4	(Bât A) 1418	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1310	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1311	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1312	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1313	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1315	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1316	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1317	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1314	Z006
R+4	(Bât A) 1420	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1319	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1320	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1321	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1322	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1324	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1325	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1326	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1323	Z006
R+4	(Bât A) 1421	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1328	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1329	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1330	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1331	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1333	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1334	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1335	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1332	Z006
R+4	(Bât A) 1422	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1337	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1338	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1339	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1340	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1342	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1343	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1344	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1341	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	(Bât A) 1423	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1346	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1347	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1348	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1349	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1351	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1352	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1353	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1350	Z006
R+4	(Bât A) 1424	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1355	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1356	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1357	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1358	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1360	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1361	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1362	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1359	Z006
R+4	(Bât A) 1425	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1364	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1365	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1366	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1367	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1369	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1370	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1371	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1368	Z006
R+4	(Bât A) 1426	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1373	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1374	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1375	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1376	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1378	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1379	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1380	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1377	Z006
R+4	(Bât A) 1427	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1382	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1383	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1384	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1385	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1387	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1388	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1389	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1386	Z006
R+4	(Bât A) 1428	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1391	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1392	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1393	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1394	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1396	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1397	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1398	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1395	Z006
R+4	(Bât A) 1429	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1400	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1401	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1402	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1403	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1405	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1406	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1407	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1404	Z006
R+4	(Bât A) 1430	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1409	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1410	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1411	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1412	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1414	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1415	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1416	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1413	Z006
R+4	(Bât A) 1431	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1418	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1419	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1420	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S1421	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1423	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1424	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1425	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1422	Z006
R+4	(Bât A) 1432	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1427	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1428	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1429	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1430	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1432	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1433	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1434	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1431	Z006
R+4	(Bât A) 1433	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1436	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1437	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1438	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1439	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1441	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1442	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1443	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1440	Z006
R+4	(Bât A) Local technique n°4	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S1445	Z013
		Parois intérieur coffrage	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)	S1447	Z015
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S1446	Z014
R+4	(Bât B) Local technique n°9	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P004)	S0004	Z018
		Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S2446	Z017
RDC	(Bât B) 025	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1449	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1450	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1451	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1452	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1454	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1455	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1456	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1453	Z006
RDC	(Bât B) 026	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1458	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1459	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1460	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1461	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1463	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1464	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1465	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1462	Z006
RDC	(Bât B) 027	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1467	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1468	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1469	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1470	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1472	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1473	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1474	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1471	Z006
RDC	(Bât B) 028	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1476	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1477	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1478	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1479	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1481	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1482	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1483	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1480	Z006
RDC	(Bât B) 029	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1485	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1486	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1487	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1488	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1490	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1491	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1492	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1489	Z006
RDC	(Bât B) 030	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1494	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1495	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1496	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S1497	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1499	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1500	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1501	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1498	Z006
RDC	(Bât B) 031	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1503	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1504	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1505	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1506	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1508	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1509	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1510	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1507	Z006
RDC	(Bât B) 032	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1512	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1513	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1514	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1515	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1517	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1518	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1519	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1516	Z006
R+1	(Bât B) 2101	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1524	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1525	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1526	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1527	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1529	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1530	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1531	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1528	Z006
R+1	(Bât B) 2102	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1533	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1534	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1535	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1536	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1538	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S1539	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1540	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1537	Z006
R+1	(Bât B) 2103	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1542	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1543	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1544	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1545	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1547	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1548	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1549	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1546	Z006
R+1	(Bât B) 2104	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1551	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1552	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1553	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1554	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1556	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1557	Z009
		Plafond (dans	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse	S1558	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'angle)		(P053 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1555	Z006
R+1	(Bât B) 2105	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1560	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1561	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1562	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1563	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1565	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1566	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1567	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1564	Z006
R+1	(Bât B) 2106	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1569	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1570	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1571	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1572	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1574	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1575	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1576	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1573	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)		(P048 - idem)		
R+1	(Bât B) 2107	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1578	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1579	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1580	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1581	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1583	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1584	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1585	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1582	Z006
R+1	(Bât B) 2108	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1587	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1588	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1589	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1590	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1592	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1593	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1594	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1591	Z006
R+1	(Bât B) 2109	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S1596	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1597	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1598	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1599	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1601	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1602	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1603	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1600	Z006
R+1	(Bât B) 2110	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1605	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1606	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1607	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1608	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1610	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1611	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1612	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1609	Z006
R+1	(Bât B) 2111	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1614	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1615	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1616	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1617	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1619	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1620	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1621	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1618	Z006
R+1	(Bât B) 2112	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1623	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1624	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1625	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1626	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1628	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1629	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1630	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1627	Z006
R+1	(Bât B) 2113	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1632	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1633	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1634	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1635	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1637	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1638	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1639	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1636	Z006
R+1	(Bât B) 2114	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1641	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1642	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1643	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1644	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1646	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1647	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1648	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1645	Z006
R+1	(Bât B) 2115	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1650	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1651	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1652	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1653	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1655	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1656	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1657	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1654	Z006
R+1	(Bât B) 2116	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1659	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1660	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1661	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1662	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1664	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1665	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1666	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1663	Z006
R+1	(Bât B) 2117	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1668	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1669	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1670	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1671	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1673	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1674	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1675	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1672	Z006
R+1	(Bât B) 2118	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1677	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1678	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1679	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1680	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1682	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1683	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1684	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1681	Z006
R+1	(Bât B) 2120	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1686	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1687	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1688	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1689	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1691	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1692	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1693	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1690	Z006
R+1	(Bât B) 2121	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1695	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1696	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1697	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1698	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1700	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1701	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1702	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1699	Z006
R+1	(Bât B) 2122	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1704	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1705	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1706	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1707	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1709	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1710	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1711	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1708	Z006
R+1	(Bât B) 2123	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1713	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1714	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1715	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1716	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1718	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1719	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1720	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1717	Z006
R+1	(Bât B) 2124	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1722	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1723	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1724	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1725	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1727	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1728	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1729	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1726	Z006
R+1	(Bât B) 2125	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1731	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1732	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1733	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1734	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1736	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1737	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1738	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1735	Z006
R+1	(Bât B) 2126	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1740	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1741	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1742	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1743	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1745	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1746	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1747	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1744	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	(Bât B) 2127	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1749	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1750	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1751	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1752	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1754	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1755	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1756	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1753	Z006
R+1	(Bât B) 2128	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1758	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1759	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1760	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1761	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1763	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1764	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1765	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1762	Z006
R+1	(Bât B) 2129	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1767	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1768	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1769	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1770	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1772	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1773	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1774	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1771	Z006
R+1	(Bât B) 2130	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1776	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1777	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1778	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1779	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1781	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1782	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1783	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1780	Z006
R+1	(Bât B) 2131	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1785	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1786	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1787	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1788	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1790	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1791	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1792	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1789	Z006
R+1	(Bât B) 2132	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1794	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1795	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1796	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1797	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1799	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1800	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1801	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1798	Z006
R+1	(Bât B) 2133	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1803	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1804	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1805	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1806	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1808	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1809	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1810	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1807	Z006
R+1	(Bât B) 2134	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1812	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1813	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1814	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1815	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1817	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1818	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1819	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1816	Z006
R+1	(Bât B) 2135	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1821	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1822	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1823	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S1824	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1826	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1827	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1828	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1825	Z006
R+1	(Bât B) Local technique n°6	Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S1521	Z017
		Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S1522	Z018
R+2	(Bât B) 2201	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1830	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1831	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1832	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1833	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1835	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1836	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1837	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1834	Z006
R+2	(Bât B) 2202	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1839	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1840	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1841	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1842	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1844	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1845	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1846	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1843	Z006
R+2	(Bât B) 2203	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1848	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1849	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1850	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1851	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1853	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1854	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1855	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1852	Z006
R+2	(Bât B) 2204	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1857	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1858	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1859	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1860	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1862	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1863	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1864	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1861	Z006
R+2	(Bât B) 2205	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1866	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1867	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1868	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1869	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1871	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1872	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1873	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1870	Z006
R+2	(Bât B) 2206	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1875	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1876	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1877	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1878	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1880	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1881	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1882	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1879	Z006
R+2	(Bât B) 2207	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1884	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1885	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1886	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1887	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1889	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1890	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1891	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1888	Z006
R+2	(Bât B) 2208	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1893	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1894	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1895	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1896	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1898	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1899	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1900	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1897	Z006
R+2	(Bât B) 2209	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1902	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1903	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1904	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1905	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1907	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1908	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1909	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1906	Z006
R+2	(Bât B) 2210	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1911	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1912	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1913	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1914	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1916	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1917	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1918	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1915	Z006
R+2	(Bât B) 2211	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1920	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1921	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1922	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1923	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1925	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1926	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1927	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1924	Z006
R+2	(Bât B) 2212	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1929	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1930	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1931	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1932	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1934	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1935	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1936	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1933	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	(Bât B) 2213	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1938	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1939	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1940	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1941	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1943	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1944	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1945	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1942	Z006
R+2	(Bât B) 2214	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1947	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1948	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1949	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1950	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1952	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1953	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1954	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1951	Z006
R+2	(Bât B) 2215	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1956	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1957	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1958	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1959	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1961	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1962	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1963	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1960	Z006
R+2	(Bât B) 2216	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1965	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1966	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1967	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1968	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1970	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1971	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1972	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1969	Z006
R+2	(Bât B) 2217	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1974	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1975	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1976	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1977	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1979	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1980	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1981	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1978	Z006
R+2	(Bât B) 2218	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1983	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S1984	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1985	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1986	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1988	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1989	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1990	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1987	Z006
R+2	(Bât B) Local technique n°7	Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P002)	S0002	Z017
		Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P003)	S0003	Z018
R+2	(Bât B) 2220	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S1992	Z004
		Mur donnant sur	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S1993	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S1994	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S1995	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S1997	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S1998	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S1999	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S1996	Z006
R+2	(Bât B) 2221	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2001	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2002	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2003	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2004	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2006	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2007	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2008	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2005	Z006
R+2	(Bât B) 2222	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2010	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2011	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2012	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2013	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2015	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2016	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2017	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2014	Z006
R+2	(Bât B) 2223	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2019	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2020	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2021	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2022	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2024	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2025	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2026	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2023	Z006
R+2	(Bât B) 2224	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2028	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2029	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2030	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2031	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2033	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2034	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2035	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2032	Z006
R+2	(Bât B) 2225	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2037	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2038	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2039	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2040	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2042	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2043	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2044	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2041	Z006
R+2	(Bât B) 2226	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2046	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2047	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2048	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2049	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2051	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2052	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2053	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2050	Z006
R+2	(Bât B) 2227	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2055	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2056	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2057	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2058	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2060	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2061	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2062	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2059	Z006
R+2	(Bât B) 2228	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2064	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2065	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2066	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2067	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2069	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2070	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2071	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2068	Z006
R+2	(Bât B) 2229	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2073	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2074	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2075	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2076	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2078	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2079	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2080	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2077	Z006
R+2	(Bât B) 2230	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2082	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2083	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2084	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2085	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2087	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2088	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2089	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2086	Z006
R+2	(Bât B) 2231	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2091	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2092	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2093	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2094	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2096	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2097	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2098	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2095	Z006
R+2	(Bât B) 2232	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2100	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2101	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2102	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2103	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2105	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2106	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2107	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2104	Z006
R+2	(Bât B) 2233	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2109	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2110	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2111	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2112	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2114	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2115	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2116	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2113	Z006
R+2	(Bât B) 2234	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2118	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2119	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2120	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2121	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2123	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2124	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2125	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2122	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	(Bât B) 2235	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2127	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2128	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2129	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2130	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2132	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2133	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2134	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2131	Z006
R+3	(Bât B) 2302	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2145	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2146	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2147	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2148	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2150	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2151	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2152	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2149	Z006
R+3	(Bât B) 2303	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2154	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2155	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2156	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2157	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2159	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2160	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2161	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2158	Z006
R+3	(Bât B) 2304	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2163	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2164	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2165	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2166	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2168	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2169	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2170	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2167	Z006
R+3	(Bât B) 2305	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2172	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2173	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2174	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2175	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2177	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2178	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2179	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2176	Z006
R+3	(Bât B) 2306	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2181	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2182	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2183	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2184	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2186	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2187	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2188	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2185	Z006
R+3	(Bât B) 2307	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2190	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2191	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2192	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2193	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2195	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2196	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2197	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2194	Z006
R+3	(Bât B) 2308	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2199	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2200	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2201	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2202	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2204	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2205	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2206	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2203	Z006
R+3	(Bât B) 2309	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2208	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2209	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2210	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S2211	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2213	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2214	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2215	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2212	Z006
R+3	(Bât B) 2310	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2217	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2218	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2219	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2220	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2222	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2223	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2224	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2221	Z006
R+3	(Bât B) 2311	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2226	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2227	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2228	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2229	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2231	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2232	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2233	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2230	Z006
R+3	(Bât B) 2312	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2235	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2236	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2237	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2238	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2240	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2241	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2242	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2239	Z006
R+3	(Bât B) 2313	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2244	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2245	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2246	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2247	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2249	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S2250	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2251	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2248	Z006
R+3	(Bât B) 2314	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2253	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2254	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2255	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2256	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2258	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2259	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2260	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2257	Z006
R+3	(Bât B) 2315	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2262	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2263	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2264	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2265	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2267	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2268	Z009
		Plafond (dans	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse	S2269	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'angle)		(P053 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2266	Z006
R+3	(Bât B) 2316	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2271	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2272	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2273	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2274	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2276	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2277	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2278	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2275	Z006
R+3	(Bât B) 2317	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2280	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2281	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2282	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2283	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2285	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2286	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2287	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2284	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)		(P048 - idem)		
R+3	(Bât B) 2318	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2289	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2290	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2291	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2292	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2294	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2295	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2296	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2293	Z006
R+3	(Bât B) 2320	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2298	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2299	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2300	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2301	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2303	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2304	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2305	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2302	Z006
R+3	(Bât B) 2321	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S2307	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2308	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2309	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2310	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2312	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2313	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2314	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2311	Z006
R+3	(Bât B) 2322	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2316	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2317	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2318	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2319	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2321	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2322	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2323	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2320	Z006
R+3	(Bât B) 2323	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2325	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2326	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2327	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2328	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2330	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2331	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2332	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2329	Z006
R+3	(Bât B) 2324	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2334	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2335	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2336	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2337	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2339	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2340	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2341	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2338	Z006
R+3	(Bât B) 2325	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2343	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2344	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2345	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2346	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2348	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2349	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2350	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2347	Z006
R+3	(Bât B) 2326	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2352	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2353	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2354	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2355	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2357	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2358	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2359	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2356	Z006
R+3	(Bât B) 2327	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2361	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2362	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2363	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2364	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2366	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2367	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2368	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2365	Z006
R+3	(Bât B) 2328	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2370	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2371	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2372	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2373	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2375	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2376	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2377	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2374	Z006
R+3	(Bât B) 2329	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2379	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2380	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2381	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2382	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2384	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2385	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2386	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2383	Z006
R+3	(Bât B) 2330	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2388	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2389	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2390	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2391	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2393	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2394	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2395	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2392	Z006
R+3	(Bât B) 2331	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2397	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2398	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2399	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2400	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2402	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2403	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2404	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2401	Z006
R+3	(Bât B) 2332	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2406	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2407	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2408	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2409	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2411	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2412	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2413	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2410	Z006
R+3	(Bât B) 2333	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2415	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2416	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2417	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2418	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2420	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2421	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2422	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2419	Z006
R+3	(Bât B) 2334	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2424	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2425	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2426	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2427	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2429	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2430	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2431	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2428	Z006
R+3	(Bât B) 2335	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2433	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2434	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2435	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2436	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2438	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2439	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2440	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2437	Z006
R+3	(Bât B) Local technique n°8	Coffrage perdu	Carreaux de plâtre + enduit	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S2443	Z017
		Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S2444	Z018
R+4	(Bât B) 2401	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2448	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2449	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2450	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2451	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2453	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2454	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2455	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2452	Z006
R+4	(Bât B) 2402	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2457	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2458	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2459	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2460	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2462	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2463	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2464	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2461	Z006
R+4	(Bât B) 2403	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2466	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2467	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2468	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2469	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2471	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2472	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2473	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2470	Z006
R+4	(Bât B) 2404	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2475	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2476	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2477	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2478	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2480	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2481	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2482	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2479	Z006
R+4	(Bât B) 2405	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2484	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2485	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2486	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2487	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2489	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2490	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2491	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2488	Z006
R+4	(Bât B) 2406	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2493	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2494	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2495	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2496	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2498	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2499	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2500	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2497	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+4	(Bât B) 2407	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2502	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2503	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2504	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2505	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2507	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2508	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2509	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2506	Z006
R+4	(Bât B) 2408	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2511	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2512	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2513	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2514	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2516	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2517	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2518	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2515	Z006
R+4	(Bât B) 2409	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2520	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2521	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2522	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2523	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2525	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2526	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2527	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2524	Z006
R+4	(Bât B) 2410	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2529	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2530	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2531	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2532	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2534	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2535	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2536	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2533	Z006
R+4	(Bât B) 2411	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2538	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2539	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		dessous)				
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2540	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2541	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2543	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2544	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2545	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2542	Z006
R+4	(Bât B) 2412	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2547	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2548	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2549	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2550	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2552	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2553	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2554	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2551	Z006
R+4	(Bât B) 2413	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2556	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2557	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2558	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P054 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2559	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2561	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2562	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2563	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2560	Z006
R+4	(Bât B) 2414	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2565	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2566	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2567	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2568	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2570	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2571	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2572	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2569	Z006
R+4	(Bât B) 2415	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2574	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2575	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2576	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit débullage +	Résultat d'analyse	S2577	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)	béton	(P047 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2579	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2580	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2581	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2578	Z006
R+4	(Bât B) 2416	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2583	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2584	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2585	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2586	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2588	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2589	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2590	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2587	Z006
R+4	(Bât B) 2417	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2592	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2593	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2594	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2595	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2597	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		centrale)		(P051 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2598	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2599	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2596	Z006
R+4	(Bât B) 2418	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2601	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2602	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2603	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2604	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2606	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2607	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2608	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2605	Z006
R+4	(Bât B) 2420	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2610	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2611	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2612	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2613	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2615	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse	S2616	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute)		(P052 - idem)		
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2617	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2614	Z006
R+4	(Bât B) 2421	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2619	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2620	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2621	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2622	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2624	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2625	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2626	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2623	Z006
R+4	(Bât B) 2422	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2628	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2629	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2630	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2631	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2633	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2634	Z009
		Plafond (dans	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse	S2635	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'angle)		(P053 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2632	Z006
R+4	(Bât B) 2423	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2637	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2638	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2639	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2640	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2642	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2643	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2644	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2641	Z006
R+4	(Bât B) 2424	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2646	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2647	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2648	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2649	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2651	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2652	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2653	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2650	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		basse)		(P048 - idem)		
R+4	(Bât B) 2425	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2655	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2656	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2657	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2658	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2660	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2661	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2662	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2659	Z006
R+4	(Bât B) 2426	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2664	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2665	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2666	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2667	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2669	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2670	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2671	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2668	Z006
R+4	(Bât B) 2427	Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	S2673	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur		(P049 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2674	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2675	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2676	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2678	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2679	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2680	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2677	Z006
R+4	(Bât B) 2428	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2682	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2683	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2684	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2685	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2687	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2688	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2689	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2686	Z006
R+4	(Bât B) 2429	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2691	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie	Enduit + béton	Résultat d'analyse	S2692	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		haute 15 cm en dessous)		(P055 - idem)		
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2693	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2694	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2696	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2697	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2698	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2695	Z006
R+4	(Bât B) 2430	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2700	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2701	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2702	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2703	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2705	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2706	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2707	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2704	Z006
R+4	(Bât B) 2431	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2709	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2710	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2711	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2712	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2714	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2715	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2716	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2713	Z006
R+4	(Bât B) 2432	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2718	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2719	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2720	Z007
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2721	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2723	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2724	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2725	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2722	Z006
R+4	(Bât B) 2433	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P049 - idem)	S2727	Z004
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S2728	Z008
		Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P054 - idem)	S2729	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit débullage + béton	Résultat d'analyse (P047 - idem)	S2730	Z005
		Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S2732	Z010
		Mur donnant sur l'extérieur (zone haute)	Colle sur tête de cloison	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S2733	Z009
		Plafond (dans l'angle)	Enduit + béton/ciment	Résultat d'analyse (P053 - idem)	S2734	Z011
		Mur donnant sur l'extérieur (zone basse)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S2731	Z006

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
16/02/2026	Diagnostic avant travaux : visite et prélèvements complémentaires
18/02/2026	Diagnostic avant travaux : visite et prélèvements complémentaires

Documents remis :

Titre	Objet	Date	Auteur / Société
Programme de travaux	Voir le descriptif des travaux.	16/02/2026	CROUS

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : A la demande du donneur d'ordre, le nombre de sondages et prélèvements est inférieur à celui préconisé dans le tableau de la norme de référence. Cet écart ne remet pas en cause les conclusions et la validité du présent rapport.
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Commentaire : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, … n'ont pu être repérés. L'ensemble des vides-sanitaires n'ont pas été repérés du fait de l'accessibilité (présence de monts de terres, faible hauteur)

Conformément aux indications du D.O, sondages destructifs effectués dans 2 chambres du Bât A (Bâtiment n'ayant plus d'étudiants) RDC et R+2 à la suite de la demande de M. DERVILLE Alexis (0652458714) confer des résultats sur le bât B (toujours occupé).

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :
Nature des travaux envisagés : Le périmètre des travaux est défini dans le document "programme de travaux" transmis par le donneur d'ordre.

Demande de prélèvements complémentaires au niveau des vides sanitaires des bâtiments A, B et central, du local adoucisseur (plafond), du local à vélo, de l'Atelier (plafond), du L3 (plafond) et du L5 (plafond).
Demande de prélèvements complémentaires au niveau des murs donnant sur l'extérieur dans 2 chambres du bâtiment A donnant côté jardin (Zone inoccupée).
Démolition du garage (diagnostic à faire sur les sols, murs et plafonds).
Demande de prélèvements complémentaires au niveau des vides ordures et colonnes de linges des locaux techniques des bâtiments A et B.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	(Bât A) Local technique	**OUI**	
R-1	(Bât central) Vide sanitaire	**OUI**	
R-1	(Bât A) Vide sanitaire	**OUI**	
R-1	(Bât B) Local adoucisseur / local poubelle	**OUI**	
R-1	(Bât B) Local vélo	**OUI**	
R-1	(Bât B) Atelier	**OUI**	
R-1	(Bât B) L3	**OUI**	
R-1	(Bât B) Vide sanitaire n°2	**OUI**	
Extérieur	Garage	**OUI**	
R-1	(Bât B) L5	**OUI**	
RDC	(Bât central) SAS	**OUI**	
RDC	(Bât central) accueil n°1	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1001	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1002	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1003	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1004	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1005	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1006	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1007	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1008	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1009	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1010	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1011	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1012	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1013	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1014	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1015	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1017	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1018	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1020	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1021	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1022	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1023	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1024	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1025	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	(Bât A) 1026	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1027	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1028	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1029	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1030	**OUI**	
RDC	(Bât A) 1031	**OUI**	
RDC	(Bât A) Local ménage	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1101	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1102	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1103	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1104	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1105	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1106	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1107	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1108	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1109	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1110	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1111	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1112	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1113	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1114	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1115	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1117	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1118	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1120	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1121	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1122	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1123	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1124	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1125	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1126	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1127	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1128	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1129	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1130	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1131	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1132	**OUI**	
R+1	(Bât A) 1133	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	(Bât A) 1201	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1202	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1203	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1204	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1205	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1206	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1207	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1208	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1209	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1210	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1211	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1212	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1213	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1214	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1215	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1217	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1218	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1220	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1221	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1222	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1223	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1224	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1225	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1226	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1227	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1228	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1229	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1230	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1231	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1232	**OUI**	
R+2	(Bât A) 1233	**OUI**	
R+2	(Bât A) Local technique n°2	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1301	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1302	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1303	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1304	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1305	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1306	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+3	(Bât A) 1307	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1308	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1309	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1310	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1311	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1312	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1313	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1314	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1315	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1317	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1318	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1320	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1321	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1322	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1323	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1324	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1325	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1326	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1327	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1328	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1329	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1330	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1331	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1332	**OUI**	
R+3	(Bât A) 1333	**OUI**	
R+3	(Bât A) Local technique n°3	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2301	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1401	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1402	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1403	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1404	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1405	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1406	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1407	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1408	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1409	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1410	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1411	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+4	(Bât A) 1412	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1413	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1414	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1415	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1417	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1418	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1420	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1421	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1422	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1423	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1424	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1425	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1426	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1427	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1428	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1429	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1430	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1431	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1432	**OUI**	
R+4	(Bât A) 1433	**OUI**	
R+4	(Bât A) Local technique n°4	**OUI**	
R+4	(Bât B) Local technique n°9	**OUI**	
RDC	(Bât B) 025	**OUI**	
RDC	(Bât B) 026	**OUI**	
RDC	(Bât B) 027	**OUI**	
RDC	(Bât B) 028	**OUI**	
RDC	(Bât B) 029	**OUI**	
RDC	(Bât B) 030	**OUI**	
RDC	(Bât B) 031	**OUI**	
RDC	(Bât B) 032	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2101	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2102	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2103	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2104	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2105	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2106	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2107	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2108	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	(Bât B) 2109	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2110	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2111	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2112	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2113	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2114	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2115	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2116	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2117	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2118	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2120	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2121	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2122	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2123	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2124	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2125	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2126	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2127	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2128	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2129	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2130	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2131	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2132	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2133	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2134	**OUI**	
R+1	(Bât B) 2135	**OUI**	
R+1	(Bât B) Local technique n°6	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2201	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2202	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2203	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2204	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2205	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2206	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2207	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2208	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2209	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2210	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2211	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	(Bât B) 2212	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2213	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2214	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2215	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2216	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2217	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2218	**OUI**	
R+2	(Bât B) Local technique n°7	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2220	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2221	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2222	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2223	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2224	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2225	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2226	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2227	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2228	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2229	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2230	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2231	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2232	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2233	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2234	**OUI**	
R+2	(Bât B) 2235	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2302	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2303	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2304	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2305	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2306	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2307	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2308	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2309	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2310	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2311	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2312	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2313	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2314	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2315	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+3	(Bât B) 2316	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2317	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2318	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2320	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2321	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2322	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2323	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2324	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2325	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2326	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2327	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2328	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2329	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2330	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2331	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2332	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2333	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2334	**OUI**	
R+3	(Bât B) 2335	**OUI**	
R+3	(Bât B) Local technique n°8	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2401	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2402	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2403	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2404	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2405	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2406	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2407	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2408	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2409	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2410	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2411	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2412	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2413	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2414	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2415	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2416	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2417	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2418	**OUI**	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+4	(Bât B) 2420	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2421	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2422	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2423	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2424	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2425	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2426	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2427	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2428	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2429	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2430	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2431	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2432	**OUI**	
R+4	(Bât B) 2433	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Peintures intumescentes	M	
Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Peintures intumescentes	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	

	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
05/03/2026	162252 (DIAG RAT)	APAVE DIAGNOSTICS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T260118653	Lieu d'intervention :	Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	1/16 Version : 1		
Type :	Plan		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

Plaques ondulées en amiante-ciment




Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Façades Bâtiment A
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	2/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	
Type :	Photos du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

Joints compribandes contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)
Joints entre plaques contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)



Façade avant Bât A



Façade gauche



Façade arrière Bât A



Façade droite

Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Façades Bâtiment B + central
N° rapport :	T260118653	Lieu d'intervention :	Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	3/16 Version : 1		
Type :	Photos du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :


Joints compribandes contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)
Allège de fenêtre en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)



Façade arrière



Façade avant



Façade gauche



Façade droite

Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Vide sanitaire Bâtiment A + Central
N° rapport :	T260118653	Lieu d'intervention :	Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	4/16 Version : 1		
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R-1
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	Croquis approximatif du fait de faibles

Légende :

Fourreaux en amiante ciment





Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Vide sanitaire Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	5/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R-1
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

Fourreaux + VO en amiante ciment (se référer au rapport joint en annexe)

Enduit de rebouchage contenant de l'amiante



Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment A
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	6/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment A
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	RDC
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

Dalle de sol + colle contenant de l'amiante

Conduit de vide ordure contenant de l'amiante




Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment A
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	7/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment A
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+1
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

- *Dalle de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Colle de faience + joint contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Conduit de vide ordure contenant de l'amiante*




Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment A
N° rapport :	T260118653	Lieu d'intervention :	Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	8/16 Version : 1		
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment A
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+2
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

- *Dalle de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Colle de faience + joint contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Conduit de vide ordure contenant de l'amiante*





Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment A
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	9/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment A
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+3
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

Conduit de vide ordure contenant de l'amiante

Dalle de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)



Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment A
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	10/16 Version : 1	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment A
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+4
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

Conduit de vide ordure contenant de l'amiante

Dalle de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)




Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment central
N° rapport :	T260118653	Lieu d'intervention :	Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
N° planche :	11/16 Version : 1		
Type :	Croquis du dossier 162252 DIAG RAT		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	Bâtiment central
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	RDC
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

Légende :

Dalle de sol + colle contenant de l'amiante

Colle de faïence contenant de l'amiante





Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	12/16 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	RDC
Origine du plan :		Commentaire :	

Légende :

- *Dalles de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Colle sous carrelage (sol) + joint contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Plaques en fibre-ciment en allège de fenêtre (se référer au rapport joint en annexe)*
- *Conduit de VO en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)*



Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	13/16 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+1
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

Dalles de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)

Conduit de VO en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)




Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	14/16 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+2
Origine du plan :		Commentaire :	

Légende :

Dalles de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)

Conduit de VO en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)



apave	**Planche de repérage**		
Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	15/16 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+3
Origine du plan :		Commentaire :	

Légende :

Dalles de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)

Conduit de VO en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)



Planche de repérage

Client :	CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	Titre :	Bâtiment B
N° rapport :	T260118653		Résidence Robespierre Résidence Robespierre
N° planche :	16/16 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL
Type :	Croquis		
Date :	09/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PLAZA Karine	Etage :	R+4
Origine du plan :		Commentaire :	


Légende :

Dalles de sol + colle contenant de l'amiante (se référer au rapport joint en annexe)

Conduit de VO en amiante-ciment (se référer au rapport joint en annexe)



ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Parois intérieur coffrage		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+1 - (Bât A) Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Métal		PLAZA Karine
Localisation		
Parois intérieur coffrage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge		PLAZA Karine
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Vide-ordures

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + fibre-ciment		PLAZA Karine

Localisation

Vide-ordures - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât B) Local technique n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + fibre-ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Vide-ordures - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât B) Local technique n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carreaux de plâtre + enduit	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Coffrage perdu - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Carreaux de plâtre + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât B) Local technique n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + voile béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Coffrage perdu - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + voile béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+4 - (Bât B) Local technique n°9
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + voile béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Coffrage perdu - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + voile béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+1 - (Bât A) Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + voile béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Coffrage perdu - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + voile béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+1 - (Bât A) Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + fibre-ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Vide-ordures - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+1 - (Bât A) Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carreaux de plâtre + enduit	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Coffrage perdu - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Carreaux de plâtre + enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât central) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres (marron)	
001-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât central) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Longrines - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + ciment/béton



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poutre et charpente - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Isolant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)	
001-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poutre et charpente - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment / béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant fibreux (x4)	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Isolant fibreux (x4)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment / béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment / béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de rebouchage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de rebouchage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât A) Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibre-ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Fourreau - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de débullage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Zone de jonction plafond / mur - Plafond/mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local vélo
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de débullage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Zone de jonction plafond / mur - Plafond/mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local vélo
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poutre et charpente - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local vélo
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Local vélo
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de rebouchage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de rebouchage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Atelier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment + isolant	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment + isolant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) L3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) L3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + voile béton/ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + voile béton/ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher zone 1 - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher zone 2 - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint fibreux	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Joint de dilatation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint fibreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment + isolant	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment + isolant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment / béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Marches - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment / béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre + colle	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + ciment/béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + ciment/béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'assemblage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'assemblage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Sous-bassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques ondulées	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Couverture - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaques ondulées

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	Extérieur - Garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Jonction entre deux murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R-1 - (Bât B) L5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment + isolant	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment + isolant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât central) SAS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle sous carrelage + ragréage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle sous carrelage + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât central) accueil n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle sous carrelage + ragréage	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle sous carrelage + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit débullage + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit débullage + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plot de colle	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plot de colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de sol + colle	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plancher sous cloison - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle sur tête de cloison	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone haute) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle sur tête de cloison

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond (dans l'angle) - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	RDC - (Bât A) 1018
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle sur tête de cloison	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone haute) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle sur tête de cloison

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plot de colle	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plot de colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton/ciment	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Plafond (dans l'angle) - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton/ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit débullage + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit débullage + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE	T260118653	R+2 - (Bât A) 1218
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + béton	18/02/2026	PLAZA Karine

Localisation

Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-015924-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260201765569

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Madame Karine PLAZA
Rue Pierre et Marie Curie - ZA du 14 juillet
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Notre référence : AR-26-HB-015924-01

Numéro de dossier : 26N008465
Référence de dossier :
3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26N008465-001 - Référence *P001-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Vide-ordures - Enduit + fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-002 - Référence *P002-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Coffrage perdu - Carreaux de plâtre + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-003 - Référence *P003-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-004 - Référence *P004-R+4 - (Bât B) Local technique n°9 - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-005 - Référence *P005-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-006 - Référence *P006-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Vide-ordures - Enduit + fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-007 - Référence *P007-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Coffrage perdu - Carreaux de plâtre + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-008 - Référence *P008-R-1 - (Bât central) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-009 - Référence *P009-R-1 - (Bât central) Vide sanitaire - Murs - Murs - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-010 - Référence *P010-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Sol - Longrines - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-011 - Référence *P011-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-012 - Référence *P012-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-013 - Référence *P013-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Plafond - Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-014 - Référence *P014-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-015 - Référence *P015-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-016 - Référence *P016-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Sol - Plancher - Enduit ciment / béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-017 - Référence *P017-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Isolant fibreux (x4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-018 - Référence *P018-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + ciment / béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-019 - Référence *P019-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit de rebouchage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-020 - Référence *P020-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Plafond - Plafond - Enduit de jonctior + enduit sur hourdis béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-021 - Référence *P021-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Fourreau - Fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-022 - Référence *P022-R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle - Plafond - Plafond - Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-023 - Référence *P023-R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle - Plafond/mur - Zone de jonction plafond / mur - Enduit de débulage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-024 - Référence *P024-R-1 - (Bât B) Local vélo - Plafond/mur - Zone de jonction plafond / mur - Enduit de débulage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-025 - Référence *P025-R-1 - (Bât B) Local vélo - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-026 - Référence *P026-R-1 - (Bât B) Local vélo - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-027 - Référence *P027-R-1 - (Bât B) Local vélo - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit de rebouchage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-028 - Référence *P028-R-1 - (Bât B) Atelier - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-029 - Référence *P029-R-1 - (Bât B) L3 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-030 - Référence *P030-R-1 - (Bât B) L3 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton/ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-031 - Référence *P031-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Sol - Plancher zone 1 - Ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-032 - Référence *P032-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Sol - Plancher zone 2 - Ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-033 - Référence *P033-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-034 - Référence *P034-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-035 - Référence *P035-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-036 - Référence *P036-Extérieur - Garage - Sol - Marches - Enduit ciment / béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-037 - Référence *P037-Extérieur - Garage - Sol - Plancher - Enduit ciment / béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-038 - Référence *P038-Extérieur - Garage - Murs - Cloisons - Plâtre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-039 - Référence *P039-Extérieur - Garage - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-040 - Référence *P040-Extérieur - Garage - Murs - Murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-041 - Référence *P041-Extérieur - Garage - Murs - Sous-bassement - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-042 - Référence *P042-Extérieur - Garage - Toiture - Couverture - Plaques ondulées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-043 - Référence *P043-Extérieur - Garage - Toutes zones - Jonction entre deux murs - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-044 - Référence *P044-R-1 - (Bât B) L5 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-045 - Référence *P045-RDC - (Bât central) SAS - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-046 - Référence *P046-RDC - (Bât central) accueil n°1 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-047 - Référence *P047-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Enduit débulage + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-048 - Référence *P048-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-049 - Référence *P049-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-050 - Référence *P050-RDC - (Bât A) 1018 - Sol - plancher sous cloison - Dalle de sol + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-051 - Référence *P051-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-052 - Référence *P052-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Colle sur tête de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-053 - Référence *P053-RDC - (Bât A) 1018 - Plafond - Plafond (dans l'angle) - Enduit + béton/ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-054 - Référence *P054-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-055 - Référence *P055-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-056 - Référence *P056-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Colle sur tête de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-057 - Référence *P057-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-058 - Référence *P058-R+2 - (Bât A) 1218 - Plafond - Plafond (dans l'angle) - Enduit + béton/ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-059 - Référence *P059-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-060 - Référence *P060-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-061 - Référence *P061-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone centrale) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N008465-062 - Référence *P062-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Enduit débulage + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26N008465-063 - Référence *P063-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur (zone basse) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page1/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	26N008465-001 - P001-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Vide-ordures - Enduit + fibre-ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / ZR7J	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
002	26N008465-002 - P002-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Coffrage perdu - Carreaux de plâtre + enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26N008465-003 - P003-R+2 - (Bât B) Local technique n°7 - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page2/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26N008465-004 - P004-R+4 - (Bât B) Local technique n°9 - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (noir)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26N008465-005 - P005-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	26N008465-006 - P006-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Vide-ordures - Enduit + fibre-ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / ZR7J	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
007	26N008465-007 - P007-R+1 - (Bât A) Local technique - Toutes zones - Coffrage perdu - Carreaux de plâtre + enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page3/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26N008465-008 - P008-R-1 - (Bât central) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MOLP** / ZR7J	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26N008465-009 - P009-R-1 - (Bât central) Vide sanitaire - Murs - Murs - Enduit + béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26N008465-010 - P010-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Sol - Longrines - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26N008465-011 - P011-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26N008465-012 - P012-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page4/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (3)	26N008465-013 - P013-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Plafond - Isolant	Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MOLP** / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	26N008465-014 - P014-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26N008465-015 - P015-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26N008465-016 - P016-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Sol - Plancher - Enduit ciment / béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26N008465-017 - P017-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Isolant fibreux (x4)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page5/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	26N008465-018 - P018-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Murs - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + ciment / béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26N008465-019 - P019-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit de rebouchage	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26N008465-020 - P020-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Plafond - Plafond - Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26N008465-021 - P021-R-1 - (Bât A) Vide sanitaire - Toutes zones - Fourreau - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / HXJ5	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	26N008465-022 - P022-R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle - Plafond - Plafond - Enduit de jonction + enduit sur hourdis béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page6/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	26N008465-023 - P023-R-1 - (Bât B) Local adoucisseur / local poubelle - Plafond/mur - Zone de jonction plafond / mur - Enduit de débulage	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26N008465-024 - P024-R-1 - (Bât B) Local vélo - Plafond/mur - Zone de jonction plafond / mur - Enduit de débulage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26N008465-025 - P025-R-1 - (Bât B) Local vélo - Toutes zones - Poutre et charpente - Enduit + ciment/béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26N008465-026 - P026-R-1 - (Bât B) Local vélo - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page7/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26N008465-027 - P027-R-1 - (Bât B) Local vélo - Murs - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit de rebouchage	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028	26N008465-028 - P028-R-1 - (Bât B) Atelier - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / HXJ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	26N008465-029 - P029-R-1 - (Bât B) L3 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page8/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26N008465-030 - P030-R-1 - (Bât B) L3 - Murs - Mur donnant sui l"extérieur - Enduit + voile béton/ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26N008465-031 - P031-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Sol - Plancher zone 1 - Ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26N008465-032 - P032-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Sol - Plancher zone 2 - Ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26N008465-033 - P033-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint fibreux	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	26N008465-034 - P034-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page9/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (4)	26N008465-035 - P035-R-1 - (Bât B) Vide sanitaire n°2 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26N008465-036 - P036-Extérieur - Garage - Sol - Marches - Enduit ciment / béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26N008465-037 - P037-Extérieur - Garage - Sol - Planche - Enduit ciment / béton	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	26N008465-038 - P038-Extérieur - Garage - Murs - Cloisons - Plâtre + colle	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (bleu)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26N008465-039 - P039-Extérieur - Garage - Toutes zones - Poteau - Enduit + ciment/béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page10/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	26N008465-040 - P040-Extérieur - Garage - Murs - Murs - Joint d''assemblage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26N008465-041 - P041-Extérieur - Garage - Murs - Sous-bassement - Enduit + béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	26N008465-042 - P042-Extérieur - Garage - Toiture - Couverture - Plaques ondulées	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	26N008465-043 - P043-Extérieur - Garage - Toutes zones - Jonction entre deux murs - Joint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26N008465-044 - P044-R-1 - (Bât B) L5 - Plafond - Plafond - Enduit + béton/ciment + isolant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page11/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	26N008465-045 - P045-RDC - (Bât central) SAS - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26N008465-046 - P046-RDC - (Bât central) accueil n°1 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26N008465-047 - P047-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Enduit débulage + béton	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	26N008465-048 - P048-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Enduit + béton	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page12/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	26N008465-049 - P049-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Plot de colle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	26N008465-050 - P050-RDC - (Bât A) 1018 - Sol - plancher sous cloison - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	**MOLP** / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
051	26N008465-051 - P051-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone centrale) - Enduit + béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	26N008465-052 - P052-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Colle sur tête de cloison	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page13/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	26N008465-053 - P053-RDC - (Bât A) 1018 - Plafond - Plafond (dans l''angle) · Enduit + béton/ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	26N008465-054 - P054-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (Partie haute) - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	26N008465-055 - P055-RDC - (Bât A) 1018 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	26N008465-056 - P056-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Colle sur tête de cloison	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page14/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / HXJ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
057	26N008465-057 - P057-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Plot de colle	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	26N008465-058 - P058-R+2 - (Bât A) 1218 - Plafond - Plafond (dans l''angle) · Enduit + béton/ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	26N008465-059 - P059-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (Partie haute) - Enduit + béton	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	26N008465-060 - P060-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (Partie haute 15 cm en dessous) - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page15/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	26N008465-061 - P061-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone centrale) - Enduit + béton	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	26N008465-062 - P062-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Enduit débulage + béton	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (beige)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	26N008465-063 - P063-R+2 - (Bât A) 1218 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur (zone basse) - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	**MET** / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 — Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 — Page16/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 — Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 — Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibress-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

(4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013560-01 | Date d'émission de rapport : 04/03/2026 23:15 | Page17/17
Référence laboratoire N° : 26EK011678 | Référence de suivi du dossier N° : 26N008465
Reçu au laboratoire le : 26/02/2026 | Date de réception :25/02/2026
Date d'analyse : 03/03/2026
Référence dossier Client:26N008465 - 3191553 MONS EN BAROEUL CROUS RAT A - Résidence Robespierre
Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BARŒUL - CROUS DE LILLE CROUS DE LILLE

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+1	(Bât A) Local technique	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R-1	(Bât A) Vide sanitaire	Fourreaux / conduits	Fibre-ciment	12 u	Quantité approximative (la présence de nombreux conduits et de laine minérale empêche de visualiser les fourreaux.
		Fourreau	Fibre-ciment	1 u	
R-1	(Bât B) Local adoucisseur / local poubelle	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R-1	(Bât B) Local vélo	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit de rebouchage	0,8 m²	
R-1	(Bât B) Vide sanitaire n°2	Fourreaux / conduits	Fibre-ciment	12 u	Quantité approximative (la présence de nombreux conduits et de laine minérale empêche de visualiser les fourreaux).
Extérieur	Garage	Couverture	Plaques ondulées	48 m²	
RDC	(Bât A) 1001	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1002	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1003	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1004	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1005	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1006	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1007	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1008	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1009	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1010	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1011	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1012	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1013	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1014	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
RDC	(Bât A) 1015	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1017	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1018	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1020	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1021	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1022	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1023	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1024	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1025	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1026	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1027	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1028	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1029	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1030	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) 1031	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât A) Local ménage	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+1	(Bât A) 1101	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1102	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1103	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1104	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1105	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1106	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1107	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1108	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1109	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1110	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1111	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1112	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+1	(Bât A) 1113	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1114	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1115	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1117	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1118	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1120	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1121	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1122	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1123	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1124	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1125	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1126	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1127	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1128	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1129	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1130	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1131	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1132	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât A) 1133	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1201	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1202	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1203	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1204	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1205	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1206	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1207	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1208	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1209	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1210	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
R+2	(Bât A) 1211	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1212	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1213	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1214	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1215	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1217	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1218	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1220	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1221	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1222	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1223	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1224	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1225	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1226	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1227	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1228	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1229	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1230	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1231	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1232	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) 1233	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât A) Local technique n°2	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+3	(Bât A) 1301	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1302	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1303	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1304	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1305	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1306	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+3	(Bât A) 1307	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1308	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1309	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1310	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1311	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1312	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1313	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1314	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1315	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1317	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1318	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1320	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1321	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1322	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1323	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1324	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1325	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1326	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1327	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1328	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1329	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1330	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1331	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1332	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) 1333	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât A) Local technique n°3	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+3	(Bât B) 2301	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1401	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1402	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
R+4	(Bât A) 1403	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1404	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1405	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1406	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1407	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1408	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1409	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1410	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1411	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1412	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1413	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1414	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1415	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1417	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1418	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1420	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1421	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1422	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1423	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1424	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1425	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1426	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1427	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1428	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1429	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1430	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1431	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) 1432	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+4	(Bât A) 1433	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât A) Local technique n°4	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+4	(Bât B) Local technique n°9	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
RDC	(Bât B) 025	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 026	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 027	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 028	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 029	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 030	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 031	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
RDC	(Bât B) 032	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2101	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2102	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2103	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2104	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2105	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2106	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2107	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2108	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2109	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2110	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2111	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2112	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2113	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2114	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2115	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2116	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2117	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2118	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
R+1	(Bât B) 2120	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2121	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2122	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2123	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2124	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2125	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2126	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2127	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2128	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2129	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2130	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2131	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2132	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2133	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2134	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) 2135	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+1	(Bât B) Local technique n°6	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+2	(Bât B) 2201	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2202	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2203	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2204	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2205	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2206	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2207	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2208	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2209	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2210	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2211	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+2	(Bât B) 2212	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2213	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2214	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2215	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2216	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2217	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2218	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) Local technique n°7	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+2	(Bât B) 2220	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2221	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2222	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2223	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2224	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2225	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2226	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2227	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2228	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2229	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2230	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2231	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2232	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2233	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2234	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+2	(Bât B) 2235	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2302	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2303	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2304	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2305	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2306	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
R+3	(Bât B) 2307	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2308	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2309	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2310	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2311	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2312	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2313	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2314	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2315	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2316	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2317	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2318	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2320	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2321	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2322	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2323	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2324	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2325	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2326	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2327	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2328	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2329	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2330	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2331	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2332	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2333	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2334	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+3	(Bât B) 2335	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+3	(Bât B) Local technique n°8	Vide-ordures	Enduit + fibre-ciment	1 u	
R+4	(Bât B) 2401	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2402	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2403	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2404	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2405	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2406	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2407	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2408	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2409	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2410	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2411	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2412	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2413	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2414	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2415	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2416	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2417	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2418	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2420	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2421	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2422	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2423	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2424	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2425	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2426	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2427	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2428	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2429	Plancher sous	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
		cloison			
R+4	(Bât B) 2430	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2431	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2432	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	
R+4	(Bât B) 2433	Plancher sous cloison	Dalle de sol + colle	0,5 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document :	162252 (DIAG RAT)

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Résidence Robespierre

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**80601-162252 A**
Propriétaire	**CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS**
Donneur d'ordre	**CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS**
Adresse de l'immeuble	**Résidence Robespierre** **1 rue Laurent Lavoisier** **59370 MONS-EN-BAROEUL**
Type de bien	**Immeuble**
Date de la commande	**26/07/2024**
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	**12/09/2024**
Date d'émission du rapport de repérage	**19/11/2024**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Apave Diagnostics
340, avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél. : 33 (0)3 62 27 67 76
lille@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00064

Opérateur de repérage :
PLAZA Karine
Apave Diagnostics
Le **19/11/2024**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées. La quantité de prélèvement a été limité à 400 prélèvements par le DO pour l'ensemble de la mission.

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Rapport n° : 80601-162252 A
Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 1/807

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols, des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. L'ensemble des vides-sanitaires n'ont pas été repérés du fait de l'accessibilité.

Au RDC du Bâtiment A (LT) trois prélèvements ont été réalisés sur la colle de faïence. Le P066 et le P386 sont revenus positif, le P387 est revenu négatif. L'ensemble de la colle sous faïence + joint est déclaré positive.

Le prélèvement P079, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif (Pollution due au prélèvement effectué à proximité des dalles de sol + colle noire positive). Les autres prélèvements concernant le joint de dilatation fibreux marron sont revenus négatifs.

Le prélèvement P066, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO. Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P386 et P387. L'un réalisé à proximité directe du P066 et le second à distance d'environ 110 cm sur la même surface. Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont incohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc confirmé comme étant positif.

Conformément aux indications du D.O. Les sanitaires de l'ensemble de la résidence n'ont pas fait l'objet de prélèvements. Ces derniers ayant fait l'objet d'un désamiantage avant une précédente rénovation. Ils apparaissent donc en non concerné dans le diagnostic.

Le prélèvement P061, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO.

Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P388 et P389. L'un réalisé à proximité directe du P061 et le second à distance d'environ 8 m sur la même surface.

Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont cohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc exclu des conclusions, ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif.

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Circulation	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P059)	Z059
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P061)	Z061
			Joint de dilatation	Joint marron fibreux	Résultat d'analyse (P079)	Z079
1001	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1002	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1003	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1004	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1005	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1006	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1007	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1008	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1009	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1010	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1011	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1012	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1013	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1014	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1015	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1017	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1018	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
LT	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P066)	Z066
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P386)	Z066
1031	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1030	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
1029	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1028	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082
1027	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P082)	Z082
1026	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1025	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1024	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1023	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1022	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1021	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073
1020	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P073)	Z073
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de fluide n°2	Fibrociment	Résultat d'analyse (P024)	Z024
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de ventilation	Fibrociment	Résultat d'analyse	Z347
L5	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de ventilation (x3)	Fibrociment	Résultat d'analyse	Z347
Local informatique	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P056)	Z056
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse (P092)	Z092
			Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P103)	Z101
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z101
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059
1101	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1102	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1103	R+1	Bâtiment	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1104	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1105	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1106	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1107	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1108	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1109	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1110	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1111	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P121)	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P123)	Z121
1112	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1113	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1114	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1115	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1117	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1118	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P113)	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1132	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1133	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
1131	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1130	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
1129	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1128	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1127	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1126	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1125	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1124	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1123	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1122	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1121	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1120	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121
1201	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1202	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1203	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1204	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1205	R+2	Bâtiment	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1206	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1207	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1208	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1209	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1210	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1211	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1212	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1213	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1214	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1215	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1217	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1218	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1232	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1233	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1231	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1230	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1229	R+2	Bâtiment	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131
1228	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P137)	Z134
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P133)	Z131
1227	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1226	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1225	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1224	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1223	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P131)	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1222	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1221	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
1220	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059
1301	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1302	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1303	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1304	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1305	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1306	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1307	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1308	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1309	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
1310	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1311	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1312	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146
1313	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P147)	Z146
1314	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P140)	Z137
1315	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1317	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1318	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1332	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1333	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1401	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1402	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1403	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1404	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1405	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1406	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1407	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1408	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1409	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1410	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1411	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1412	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1413	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1414	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1415	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
1417	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1418	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1432	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1433	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1431	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1430	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P166)	Z165
1429	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1428	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165
1427	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1426	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P156)	Z155
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059
Laverie	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P191)	Z190
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P194)	Z193
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Placard n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Séjour	RDC	Bâtiment B	Plancher sous parquet	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage marron + joint + ragréage	Résultat d'analyse (P396)	Z362
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Placard n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Placard n°3	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2101	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2102	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P221)	Z220
2103	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2104	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2105	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2106	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2107	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2108	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2109	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2110	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2111	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2112	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2113	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2114	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2115	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2116	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2117	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2118	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
2135	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2134	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2133	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2132	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2131	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2130	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2129	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2128	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2127	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2126	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2125	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2124	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2123	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2122	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
2121	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P242)	Z241
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtres	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse (P390)	Z357
2120	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z241
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347
Toiture	Extéri	Bâtiment	Skydome	Joint	Résultat d'analyse (P324)	Z307

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
	eur	B	Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Socle système de ventilation	Béton	Résultat d'analyse (P341)	Z318
			Skydome	Joint	Résultat d'analyse (P352)	Z323
			Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347
Placard	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P376)	Z347
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse (P377)	Z348
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
			Plancher	Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage	Résultat d'analyse (P381)	Z352
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z348
1331	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1330	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1329	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1328	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1327	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1326	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1325	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1324	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1323	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1322	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
1321	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1320	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137
1425	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1424	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1423	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1422	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1421	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
1420	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155
2401	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2402	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2403	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2404	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2405	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2406	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2407	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2408	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2409	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P276)	Z274
2410	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2411	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2412	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2413	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2414	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2415	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2416	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2417	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
2418	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2435	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2434	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2433	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2432	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2431	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2430	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2429	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2428	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2427	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2426	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2425	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2424	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2423	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2422	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2421	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2420	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274
2301	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2302	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2303	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2304	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2305	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P252)	Z251
2306	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2307	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2308	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
2309	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2310	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2311	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2312	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2313	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2314	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2315	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2316	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2317	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2335	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2334	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2333	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2332	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2331	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2330	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2329	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2328	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2327	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2326	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2325	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2324	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2323	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2322	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2321	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251
2320	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
2201	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2202	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2203	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2204	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2205	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2206	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2207	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P226)	Z225
2208	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2209	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2210	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2211	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2212	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2213	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2214	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2215	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2216	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2217	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2218	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2220	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2221	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2222	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2223	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2224	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2225	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225
2226	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
2227	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2228	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2229	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2230	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2231	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2232	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2233	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2234	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
2235	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z225**
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z241**
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	**Z241**
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	**Z347**
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	**Z347**
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	**Z347**
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	**Z347**
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	**Z092**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT **1**
CONCLUSIONS **1**
DESCRIPTION DE LA MISSION **20**
OBJET DE LA MISSION : 20
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 20
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 20
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : 20
PROGRAMME DE TRAVAUX **20**
PROGRAMME DE REPERAGE 22
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **24**
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 24
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 24
ANALYSE DOCUMENTAIRE : 25
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 25
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **25**
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 25
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 41
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 178
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION **179**
ANNEXE : PLANS / CROQUIS **450**
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE **467**
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE **656**
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE **805**
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE **806**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80601-162252**	Référence du donneur d'ordre : **Résidence Robespierre**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS**	
Adresse du propriétaire :	**SERVICE FACTURIER 74 RUE DE CAMBRAI - BP 50100 59017 LILLE CEDEX**	
Représenté par :		
Donneur d'ordre :	**CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS**	
Accompagnateur :	**Aucun**	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Madame PLAZA Karine**	
N° de certification de l'opérateur :	**CPDI5424**	Organisme : **I.Cert**
Nom et adresse de l'entreprise :	**Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL**	
N° de Siret :	**48333631900064**	
RCP compagnie n° de police :	**AXA IARD - 10800807204**	

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**Résidence Robespierre Immeuble**
Adresse complète :	**1 rue Laurent Lavoisier - 59370 MONS-EN-BAROEUL**
Référence Cadastrale :	**Non communiqué(e)**
Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**	Date de la construction : **Non communiquée**
Bâtiment :	Etage :
Escalier :	Porte :
Fonction principale du bâtiment : **Immeuble**	N° de lot :
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**
Adresse du laboratoire :	**557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**
Numéro d'accréditation :	**1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention)"

Bâtiment A et B
- Désamiantage et déplombage
- Etanchéité Couverture : Dépose et remplacement du complexe étanchéité y compris éléments ponctuels et accessoires de toitures.
- Isolation en vide sanitaire
- Façade : pose d'une isolation thermique extérieure

- Dépose des menuiseries extérieures existantes et pose à neuf des nouvelles menuiseries avec occultations.
- Démolitions, percements et bouchements de parois verticales intérieures et enduits
- Démolitions, percements et bouchements de planchers
- Dépose des escaliers y compris garde-corps et mains courantes
- Dépose complète des plafonds et faux plafonds
- Dépose complète des revêtements de sols et murs (toutes couches)
- Réfection complète des embellissements
- Dépose complète de tous les conduits, canalisations et équipements : Conduits de fluides (air, eau, autres), Conduits de vapeur, fumée, échappement, Clapets/volets coupe-feu, Equipements de plomberie sanitaires et VMC
- Réfection complète des installations électriques
- Organes de chauffe et travaux de réfection dans les sous-sols sur les installations existantes (compris équipement de sous-station)
- A noter : possibilité d'extension des bâtiments
- Restructuration des espaces Extérieurs
- Réhabilitation complète ou Démolition enclos poubelles
- Travaux ou remplacement des réseaux enterrés intérieurs et extérieurs (sous bâtiments, pieds de bâtiments, regards de visite… jusqu'au raccordement)
- Modification des espaces verts, voiries, VRD

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faîtages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **23/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
13/09/2024	Diagnostic avant travaux 1ère visite.
17/09/2024	Diagnostic avant travaux 2ème visite.
18/09/2024	Diagnostic avant travaux 3ème visite.
15/10/2024	Diagnostic avant travaux 4ème visite

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Date	Objet
CROUS DE LILLE	Programme de travaux	26/07/2024	**Voir le descriptif des travaux.**

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A
Sanitaires n°1	RDC	Bâtiment A
Circulation	RDC	Bâtiment A
1001	RDC	Bâtiment A
GT n°1	RDC	Bâtiment A
1002	RDC	Bâtiment A
1003	RDC	Bâtiment A
GT n°2	RDC	Bâtiment A
1004	RDC	Bâtiment A
1005	RDC	Bâtiment A
GT n°3	RDC	Bâtiment A
1006	RDC	Bâtiment A
1007	RDC	Bâtiment A
GT n°4	RDC	Bâtiment A
1008	RDC	Bâtiment A
1009	RDC	Bâtiment A
GT n°5	RDC	Bâtiment A
1010	RDC	Bâtiment A
1011	RDC	Bâtiment A
GT n°6	RDC	Bâtiment A
1012	RDC	Bâtiment A
1013	RDC	Bâtiment A
GT n°7	RDC	Bâtiment A
1014	RDC	Bâtiment A
1015	RDC	Bâtiment A

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°8	RDC	Bâtiment A
Sanitaires n°2	RDC	Bâtiment A
1017	RDC	Bâtiment A
GT n°9	RDC	Bâtiment A
1018	RDC	Bâtiment A
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A
LT	RDC	Bâtiment A
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A
Local ménage	RDC	Bâtiment A
1031	RDC	Bâtiment A
GT n°10	RDC	Bâtiment A
1030	RDC	Bâtiment A
1029	RDC	Bâtiment A
GT n°11	RDC	Bâtiment A
1028	RDC	Bâtiment A
Sanitaires n°3	RDC	Bâtiment A
Sanitaires n°4	RDC	Bâtiment A
1027	RDC	Bâtiment A
GT n°12	RDC	Bâtiment A
1026	RDC	Bâtiment A
1025	RDC	Bâtiment A
GT n°13	RDC	Bâtiment A
1024	RDC	Bâtiment A
1023	RDC	Bâtiment A
GT n°14	RDC	Bâtiment A
1022	RDC	Bâtiment A
1021	RDC	Bâtiment A
GT n°15	RDC	Bâtiment A
1020	RDC	Bâtiment A
Vide-sanitaire n°1	Sous-sol	Bâtiment B
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B
L1	Sous-sol	Bâtiment B
L2	Sous-sol	Bâtiment B
L3	Sous-sol	Bâtiment B
L4	Sous-sol	Bâtiment B
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B
L5	Sous-sol	Bâtiment B
Escalier n°1	Sous-sol	Bâtiment B
Salle de détente	RDC	Bâtiment central

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central
Local informatique	RDC	Bâtiment central
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A
1101	R+1	Bâtiment A
GT n°16	R+1	Bâtiment A
1102	R+1	Bâtiment A
1103	R+1	Bâtiment A
GT n°17	R+1	Bâtiment A
1104	R+1	Bâtiment A
1105	R+1	Bâtiment A
GT n°18	R+1	Bâtiment A
1106	R+1	Bâtiment A
1107	R+1	Bâtiment A
GT n°19	R+1	Bâtiment A
1108	R+1	Bâtiment A
1109	R+1	Bâtiment A
GT n°20	R+1	Bâtiment A
1110	R+1	Bâtiment A
1111	R+1	Bâtiment A
GT n°21	R+1	Bâtiment A
1112	R+1	Bâtiment A
1113	R+1	Bâtiment A
GT n°22	R+1	Bâtiment A
1114	R+1	Bâtiment A
1115	R+1	Bâtiment A
GT n°23	R+1	Bâtiment A
Sanitaires n°5	R+1	Bâtiment A
1117	R+1	Bâtiment A
GT n°24	R+1	Bâtiment A
1118	R+1	Bâtiment A
1132	R+1	Bâtiment A
GT n°25	R+1	Bâtiment A
1133	R+1	Bâtiment A
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A
1131	R+1	Bâtiment A

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°26	R+1	Bâtiment A
1130	R+1	Bâtiment A
1129	R+1	Bâtiment A
GT n°27	R+1	Bâtiment A
1128	R+1	Bâtiment A
Sanitaires n°6	R+1	Bâtiment A
GT n°28	R+1	Bâtiment A
Sanitaires n°7	R+1	Bâtiment A
1127	R+1	Bâtiment A
GT n°29	R+1	Bâtiment A
1126	R+1	Bâtiment A
1125	R+1	Bâtiment A
GT n°30	R+1	Bâtiment A
1124	R+1	Bâtiment A
1123	R+1	Bâtiment A
GT n°31	R+1	Bâtiment A
1122	R+1	Bâtiment A
1121	R+1	Bâtiment A
GT n°32	R+1	Bâtiment A
1120	R+1	Bâtiment A
Sanitaires n°8	R+1	Bâtiment A
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A
1201	R+2	Bâtiment A
GT n°33	R+2	Bâtiment A
1202	R+2	Bâtiment A
1203	R+2	Bâtiment A
GT n°34	R+2	Bâtiment A
1204	R+2	Bâtiment A
1205	R+2	Bâtiment A
GT n°35	R+2	Bâtiment A
1206	R+2	Bâtiment A
1207	R+2	Bâtiment A
GT n°36	R+2	Bâtiment A
1208	R+2	Bâtiment A
1209	R+2	Bâtiment A
GT n°37	R+2	Bâtiment A
1210	R+2	Bâtiment A
1211	R+2	Bâtiment A
GT n°38	R+2	Bâtiment A
1212	R+2	Bâtiment A
1213	R+2	Bâtiment A

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°39	R+2	Bâtiment A
1214	R+2	Bâtiment A
1215	R+2	Bâtiment A
GT n°39 bis	R+2	Bâtiment A
Sanitaires n°9	R+2	Bâtiment A
1217	R+2	Bâtiment A
GT n°40	R+2	Bâtiment A
1218	R+2	Bâtiment A
1232	R+2	Bâtiment A
GT n°41	R+2	Bâtiment A
1233	R+2	Bâtiment A
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A
1231	R+2	Bâtiment A
GT n°42	R+2	Bâtiment A
1230	R+2	Bâtiment A
1229	R+2	Bâtiment A
GT n°43	R+2	Bâtiment A
1228	R+2	Bâtiment A
Sanitaires n°10	R+2	Bâtiment A
GT n°44	R+2	Bâtiment A
Sanitaires n°11	R+2	Bâtiment A
1227	R+2	Bâtiment A
GT n°45	R+2	Bâtiment A
1226	R+2	Bâtiment A
1225	R+2	Bâtiment A
GT n°46	R+2	Bâtiment A
1224	R+2	Bâtiment A
1223	R+2	Bâtiment A
GT n°47	R+2	Bâtiment A
1222	R+2	Bâtiment A
1221	R+2	Bâtiment A
GT n°48	R+2	Bâtiment A
1220	R+2	Bâtiment A
Sanitaires n°12	R+2	Bâtiment A
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A
1301	R+3	Bâtiment A
GT n°49	R+3	Bâtiment A
1302	R+3	Bâtiment A
1303	R+3	Bâtiment A

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°50	R+3	Bâtiment A
1304	R+3	Bâtiment A
1305	R+3	Bâtiment A
GT n°51	R+3	Bâtiment A
1306	R+3	Bâtiment A
1307	R+3	Bâtiment A
GT n°52	R+3	Bâtiment A
1308	R+3	Bâtiment A
1309	R+3	Bâtiment A
GT n°53	R+3	Bâtiment A
1310	R+3	Bâtiment A
1311	R+3	Bâtiment A
GT n°54	R+3	Bâtiment A
1312	R+3	Bâtiment A
1313	R+3	Bâtiment A
GT n°55	R+3	Bâtiment A
1314	R+3	Bâtiment A
1315	R+3	Bâtiment A
GT n°56	R+3	Bâtiment A
Sanitaires n°13	R+3	Bâtiment A
1317	R+3	Bâtiment A
GT n°57	R+3	Bâtiment A
1318	R+3	Bâtiment A
1332	R+3	Bâtiment A
GT n°58	R+3	Bâtiment A
1333	R+3	Bâtiment A
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A
1401	R+4	Bâtiment A
GT n°66	R+4	Bâtiment A
1402	R+4	Bâtiment A
1403	R+4	Bâtiment A
GT n°67	R+4	Bâtiment A
1404	R+4	Bâtiment A
1405	R+4	Bâtiment A
GT n°68	R+4	Bâtiment A
1406	R+4	Bâtiment A
1407	R+4	Bâtiment A
GT n°69	R+4	Bâtiment A
1408	R+4	Bâtiment A

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
1409	R+4	Bâtiment A
GT n°70	R+4	Bâtiment A
1410	R+4	Bâtiment A
1411	R+4	Bâtiment A
GT n°71	R+4	Bâtiment A
1412	R+4	Bâtiment A
1413	R+4	Bâtiment A
GT n°72	R+4	Bâtiment A
1414	R+4	Bâtiment A
1415	R+4	Bâtiment A
GT n°73	R+4	Bâtiment A
Sanitaires n°17	R+4	Bâtiment A
1417	R+4	Bâtiment A
GT n°74	R+4	Bâtiment A
1418	R+4	Bâtiment A
1432	R+4	Bâtiment A
GT n°75	R+4	Bâtiment A
1433	R+4	Bâtiment A
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A
1431	R+4	Bâtiment A
GT n°76	R+4	Bâtiment A
1430	R+4	Bâtiment A
1429	R+4	Bâtiment A
GT n°77	R+4	Bâtiment A
1428	R+4	Bâtiment A
Sanitaires n°18	R+4	Bâtiment A
Sanitaires n°19	R+4	Bâtiment A
1427	R+4	Bâtiment A
GT n°78	R+4	Bâtiment A
1426	R+4	Bâtiment A
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A
Laverie	RDC	Bâtiment B
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B
Salle de musique	RDC	Bâtiment B
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B
Garage	RDC	Bâtiment B
Dégagement logement de fonction n°1	RDC	Bâtiment B
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B
Placard n°1	RDC	Bâtiment B
Séjour	RDC	Bâtiment B
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B
Cuisine	RDC	Bâtiment B
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B
Placard n°2	RDC	Bâtiment B
Placard n°3	RDC	Bâtiment B
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B
Poste EDF HT	RDC	Bâtiment B
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B
Sanitaires n°21	RDC	Bâtiment B
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B
Salle de travail n°3	RDC	Bâtiment B
Privé	RDC	Bâtiment B
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B
2101	R+1	Bâtiment B
2102	R+1	Bâtiment B
2103	R+1	Bâtiment B
2104	R+1	Bâtiment B
2105	R+1	Bâtiment B
2106	R+1	Bâtiment B
2107	R+1	Bâtiment B
2108	R+1	Bâtiment B
2109	R+1	Bâtiment B
2110	R+1	Bâtiment B
2111	R+1	Bâtiment B
2112	R+1	Bâtiment B
2113	R+1	Bâtiment B
2114	R+1	Bâtiment B
2115	R+1	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
2116	R+1	Bâtiment B
2117	R+1	Bâtiment B
2118	R+1	Bâtiment B
2135	R+1	Bâtiment B
2134	R+1	Bâtiment B
2133	R+1	Bâtiment B
2132	R+1	Bâtiment B
2131	R+1	Bâtiment B
2130	R+1	Bâtiment B
2129	R+1	Bâtiment B
2128	R+1	Bâtiment B
2127	R+1	Bâtiment B
2126	R+1	Bâtiment B
2125	R+1	Bâtiment B
2124	R+1	Bâtiment B
2123	R+1	Bâtiment B
2122	R+1	Bâtiment B
2121	R+1	Bâtiment B
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B
Façade droite	Extérieur	Bâtiment B
2120	R+1	Bâtiment B
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central
Toiture	Extérieur	Bâtiment central
Toiture	Extérieur	Bâtiment B
Toiture	Extérieur	Bâtiment A
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A
SAS	RDC	Bâtiment central
SAS bur	RDC	Bâtiment central
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central
Placard	RDC	Bâtiment central
Salle TV	RDC	Bâtiment central
Placard TV	RDC	Bâtiment central
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B
L6	Sous-sol	Bâtiment B
L7	Sous-sol	Bâtiment B
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central
Salle de bains	RDC	Bâtiment central
WC	RDC	Bâtiment central
Buanderie	RDC	Bâtiment central
1331	R+3	Bâtiment A
GT n°59	R+3	Bâtiment A
1330	R+3	Bâtiment A
1329	R+3	Bâtiment A
GT n°60	R+3	Bâtiment A
1328	R+3	Bâtiment A
Sanitaires n°14	R+3	Bâtiment A
GT n°61	R+3	Bâtiment A
Sanitaires n°15	R+3	Bâtiment A
1327	R+3	Bâtiment A
GT n°62	R+3	Bâtiment A
1326	R+3	Bâtiment A
1325	R+3	Bâtiment A
GT n°63	R+3	Bâtiment A
1324	R+3	Bâtiment A
1323	R+3	Bâtiment A
GT n°64	R+3	Bâtiment A
1322	R+3	Bâtiment A
1321	R+3	Bâtiment A
GT n°65	R+3	Bâtiment A
1320	R+3	Bâtiment A
Sanitaires n°16	R+3	Bâtiment A
1425	R+4	Bâtiment A
GT n°79	R+4	Bâtiment A
1424	R+4	Bâtiment A
1423	R+4	Bâtiment A
GT n°80	R+4	Bâtiment A
1422	R+4	Bâtiment A

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
1421	R+4	Bâtiment A
GT n°81	R+4	Bâtiment A
1420	R+4	Bâtiment A
Sanitaires n°20	R+4	Bâtiment A
2401	R+4	Bâtiment B
2402	R+4	Bâtiment B
2403	R+4	Bâtiment B
2404	R+4	Bâtiment B
2405	R+4	Bâtiment B
2406	R+4	Bâtiment B
2407	R+4	Bâtiment B
2408	R+4	Bâtiment B
2409	R+4	Bâtiment B
2410	R+4	Bâtiment B
2411	R+4	Bâtiment B
2412	R+4	Bâtiment B
2413	R+4	Bâtiment B
2414	R+4	Bâtiment B
2415	R+4	Bâtiment B
2416	R+4	Bâtiment B
2417	R+4	Bâtiment B
2418	R+4	Bâtiment B
2435	R+4	Bâtiment B
2434	R+4	Bâtiment B
2433	R+4	Bâtiment B
2432	R+4	Bâtiment B
2431	R+4	Bâtiment B
2430	R+4	Bâtiment B
2429	R+4	Bâtiment B
2428	R+4	Bâtiment B
2427	R+4	Bâtiment B
2426	R+4	Bâtiment B
2425	R+4	Bâtiment B
2424	R+4	Bâtiment B
2423	R+4	Bâtiment B
2422	R+4	Bâtiment B
2421	R+4	Bâtiment B
2420	R+4	Bâtiment B
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B
2301	R+3	Bâtiment B
2302	R+3	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
2303	R+3	Bâtiment B
2304	R+3	Bâtiment B
2305	R+3	Bâtiment B
2306	R+3	Bâtiment B
2307	R+3	Bâtiment B
2308	R+3	Bâtiment B
2309	R+3	Bâtiment B
2310	R+3	Bâtiment B
2311	R+3	Bâtiment B
2312	R+3	Bâtiment B
2313	R+3	Bâtiment B
2314	R+3	Bâtiment B
2315	R+3	Bâtiment B
2316	R+3	Bâtiment B
2317	R+3	Bâtiment B
2335	R+3	Bâtiment B
2334	R+3	Bâtiment B
2333	R+3	Bâtiment B
2332	R+3	Bâtiment B
2331	R+3	Bâtiment B
2330	R+3	Bâtiment B
2329	R+3	Bâtiment B
2328	R+3	Bâtiment B
2327	R+3	Bâtiment B
2326	R+3	Bâtiment B
2325	R+3	Bâtiment B
2324	R+3	Bâtiment B
2323	R+3	Bâtiment B
2322	R+3	Bâtiment B
2321	R+3	Bâtiment B
2320	R+3	Bâtiment B
2201	R+2	Bâtiment B
2202	R+2	Bâtiment B
2203	R+2	Bâtiment B
2204	R+2	Bâtiment B
2205	R+2	Bâtiment B
2206	R+2	Bâtiment B
2207	R+2	Bâtiment B
2208	R+2	Bâtiment B
2209	R+2	Bâtiment B
2210	R+2	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
2211	R+2	Bâtiment B
2212	R+2	Bâtiment B
2213	R+2	Bâtiment B
2214	R+2	Bâtiment B
2215	R+2	Bâtiment B
2216	R+2	Bâtiment B
2217	R+2	Bâtiment B
2218	R+2	Bâtiment B
2220	R+2	Bâtiment B
2221	R+2	Bâtiment B
2222	R+2	Bâtiment B
2223	R+2	Bâtiment B
2224	R+2	Bâtiment B
2225	R+2	Bâtiment B
2226	R+2	Bâtiment B
2227	R+2	Bâtiment B
2228	R+2	Bâtiment B
2229	R+2	Bâtiment B
2230	R+2	Bâtiment B
2231	R+2	Bâtiment B
2232	R+2	Bâtiment B
2233	R+2	Bâtiment B
2234	R+2	Bâtiment B
2235	R+2	Bâtiment B
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B
GT n°82	RDC	Bâtiment B
GT n°83	RDC	Bâtiment B
GT n°84	RDC	Bâtiment B
GT n°85	RDC	Bâtiment B
GT n°86	RDC	Bâtiment B
GT n°87	RDC	Bâtiment B
GT n°88	RDC	Bâtiment B
GT n°89	RDC	Bâtiment B
GT n°90	RDC	Bâtiment B
GT n°91	RDC	Bâtiment B
GT n°92	RDC	Bâtiment B
GT n°93	RDC	Bâtiment B
GT n°94	RDC	Bâtiment B
GT n°95	RDC	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°97	R+1	Bâtiment B
GT n°98	R+1	Bâtiment B
GT n°99	R+1	Bâtiment B
GT n°100	R+1	Bâtiment B
GT n°101	R+1	Bâtiment B
GT n°102	R+1	Bâtiment B
GT n°103	R+1	Bâtiment B
GT n°104	R+1	Bâtiment B
GT n°105	R+1	Bâtiment B
GT n°106	R+1	Bâtiment B
GT n°107	R+1	Bâtiment B
GT n°108	R+1	Bâtiment B
GT n°109	R+1	Bâtiment B
GT n°110	R+1	Bâtiment B
GT n°111	R+1	Bâtiment B
GT n°112	R+1	Bâtiment B
GT n°113	R+1	Bâtiment B
GT n°114	R+1	Bâtiment B
GT n°115	R+1	Bâtiment B
GT n°116	R+1	Bâtiment B
GT n°117	R+2	Bâtiment B
GT n°118	R+2	Bâtiment B
GT n°119	R+2	Bâtiment B
GT n°120	R+2	Bâtiment B
GT n°121	R+2	Bâtiment B
GT n°122	R+2	Bâtiment B
GT n°123	R+2	Bâtiment B
GT n°124	R+2	Bâtiment B
GT n°125	R+2	Bâtiment B
GT n°126	R+2	Bâtiment B
GT n°127	R+2	Bâtiment B
GT n°128	R+2	Bâtiment B
GT n°129	R+2	Bâtiment B
GT n°130	R+2	Bâtiment B
GT n°131	R+2	Bâtiment B
GT n°132	R+2	Bâtiment B
GT n°133	R+2	Bâtiment B
GT n°134	R+2	Bâtiment B
GT n°135	R+2	Bâtiment B
GT n°136	R+2	Bâtiment B
GT n°137	R+3	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
GT n°138	R+3	Bâtiment B
GT n°139	R+3	Bâtiment B
GT n°140	R+3	Bâtiment B
GT n°141	R+3	Bâtiment B
GT n°142	R+3	Bâtiment B
GT n°143	R+3	Bâtiment B
GT n°144	R+3	Bâtiment B
GT n°145	R+3	Bâtiment B
GT n°146	R+3	Bâtiment B
GT n°147	R+3	Bâtiment B
GT n°148	R+3	Bâtiment B
GT n°149	R+3	Bâtiment B
GT n°150	R+3	Bâtiment B
GT n°151	R+3	Bâtiment B
GT n°152	R+3	Bâtiment B
GT n°153	R+3	Bâtiment B
GT n°154	R+3	Bâtiment B
GT n°155	R+3	Bâtiment B
GT n°156	R+3	Bâtiment B
GT n°157	R+4	Bâtiment B
GT n°158	R+4	Bâtiment B
GT n°159	R+4	Bâtiment B
GT n°160	R+4	Bâtiment B
GT n°161	R+4	Bâtiment B
GT n°162	R+4	Bâtiment B
GT n°163	R+4	Bâtiment B
GT n°164	R+4	Bâtiment B
GT n°165	R+4	Bâtiment B
GT n°166	R+4	Bâtiment B
GT n°167	R+4	Bâtiment B
GT n°168	R+4	Bâtiment B
GT	R+4	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
n°169		
GT n°170	R+4	Bâtiment B
GT n°171	R+4	Bâtiment B
GT n°172	R+4	Bâtiment B
GT n°173	R+4	Bâtiment B
GT n°174	R+4	Bâtiment B
GT n°175	R+4	Bâtiment B
GT n°176	R+4	Bâtiment B
Sanitaires n°22	R+1	Bâtiment B
Sanitaires n°23	R+1	Bâtiment B
Sanitaires n°24	R+1	Bâtiment B
Sanitaires n°25	R+1	Bâtiment B
Sanitaires n°26	R+2	Bâtiment B
Sanitaires n°27	R+2	Bâtiment B
Sanitaires n°28	R+2	Bâtiment B
Sanitaires n°29	R+2	Bâtiment B
Sanitaires n°30	R+3	Bâtiment B
Sanitaires n°31	R+3	Bâtiment B
Sanitaires n°32	R+3	Bâtiment B
Sanitaires n°33	R+3	Bâtiment B
Sanitaires n°34	R+4	Bâtiment B
Sanitaires n°35	R+4	Bâtiment B
Sanitaires n°36	R+4	Bâtiment B
Sanitaires n°37	R+4	Bâtiment B
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	N° Lot
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central
WC acc 1	RDC	Bâtiment central
WC acc 2	RDC	Bâtiment central

- **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

- **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
Circulation	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P059)	Z059	**Oui**	35 m²
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P388)	Z061	**Non**	
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P389)	Z061	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P060)	Z060	**Non**	
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P061)	Z061	**Oui**	50 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P063)	Z063	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P070)	Z070	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint marron fibreux	Résultat d'analyse (P079)	Z079	**Oui**	1 u
			Porte-coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse (P099)	Z097	**Non**	
1001	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur	plâtre				
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°1	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1002	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1003	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°2	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1004	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1005	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°3	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1006	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1007	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°4	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1008	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1009	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°5	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1010	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1011	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°6	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1012	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1013	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 45/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				peinte				
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°7	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1014	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1015	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°8	RDC	Bâti	Mur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **46/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t A		de parpaing				
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1017	RDC	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°9	RDC	Bâti men t A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1018	RDC	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
Escalier n°2	RDC	Bâti men t A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P057)	Z057	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse (P058)	Z058	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse (P062)	Z062	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **47/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P391)	Z180	**Non**	
LT	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse (P064)	Z064	**Non**	
			Revêtement de mur - +	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P387)	Z066	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P065)	Z065	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P066)	Z066	**Oui**	3 m²
			Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P067)	Z067	**Non**	
			Grille d'aération	Joint colle	Résultat d'analyse (P068)	Z068	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes beige + joint	Résultat d'analyse (P069)	Z069	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P386)	Z066	**Oui**	3 m²
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P393)	Z359	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P365)	Z336	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthe + joint	Résultat d'analyse (P366)	Z337	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P367)	Z338	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P368)	Z339	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P369)	Z340	**Non**	
1031	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°10	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1030	RDC	Bâti	Coffrage perdu	Enduit + Béton -	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 48/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t A		Toile de verre peinte				
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1029	RDC	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
GT n°11	RDC	Bâti men t A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1028	RDC	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z081	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z083	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z085	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z089	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z082	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z080	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1027	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P080)	Z080	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P081)	Z081	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P082)	Z082	**Oui**	9 m²
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P083)	Z083	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P084)	Z084	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P085)	Z085	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P086)	Z086	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P087)	Z087	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P088)	Z088	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P089)	Z089	**Non**	
GT n°12	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
1026	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	
1025	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et	Résultat d'analyse	Z084	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **50/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				allège de fenêtre				
GT n°13	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	Non	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	Non	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
GT n°14	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	Non	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
1021	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z076	Non	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z075	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z072	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse	Z071	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z077	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z074	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z073	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z078	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
GT n°15	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z086	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Oui	9 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
			Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
Vide-sanitaire n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Murs	Enduit + béton + joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
			Muret	Béton + joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
			Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
			Mur	Joint de brique + enduit/peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
			Poteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
			Socle d'équipements	Béton + brique	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
			Revêtement de mur	Colle beige sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
			Mur	Joint de brique	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 52/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	**Non**	
			Ensemble des marches	Béton	Résultat d'analyse (P012)	Z012	**Non**	
			Poutre n°2	Enduit + Béton	Résultat d'analyse (P013)	Z013	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse (P014)	Z014	**Non**	
			Calorifuge	Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert	Résultat d'analyse (P015)	Z015	**Non**	
			Raccord	Joint filasse	Résultat d'analyse (P016)	Z016	**Non**	
			Calorifuge petit conduit	Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale	Résultat d'analyse (P017)	Z017	**Non**	
			Conduit de fluide n°1 - calorifuge	Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant	Résultat d'analyse (P018)	Z018	**Non**	
			Conduit de cheminée	Joint d'assemblage + carreau de plâtre	Résultat d'analyse (P019)	Z019	**Non**	
			Elément de jonction rouge	Joint de bride	Résultat d'analyse (P020)	Z020	**Non**	
			Elément de jonction n°1	Joint de bride grand diamètre	Résultat d'analyse (P021)	Z021	**Non**	
			Elément de jonction	Joint de bride petit diamètre	Résultat d'analyse (P022)	Z022	**Non**	
			Elément de jonction n°2	Rebouchage plâtre	Résultat d'analyse (P023)	Z023	**Non**	
			Conduit de fluide n°2	Fibrociment	Résultat d'analyse (P024)	Z024	**Oui**	
			Plafond sous flocage	Dalle béton	Résultat d'analyse (P025)	Z025	**Non**	
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse (P044)	Z044	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P043)	Z043	**Non**	
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P027)	Z027	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse (P028)	Z028	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	**Non**	
			Mur	Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture	Résultat d'analyse (P030)	Z030	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse (P032)	Z032	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P033)	Z033	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P034)	Z034	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint fibreux	Résultat d'analyse (P035)	Z035	**Non**	
L1	Sous-sol	Bâtimen	Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 53/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Poteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P036)	Z036	**Non**	
			Mur	Joint d'assemblage porotherm	Résultat d'analyse (P037)	Z037	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse (P038)	Z038	**Non**	
			Conduit de ventilation	Fibrociment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	12 u
			Mur	Joint d'assemblage parpaing	Résultat d'analyse (P042)	Z042	**Non**	
L5	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z038	**Non**	
			Conduit de ventilation (x3)	Fibrociment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	3 u
			Mur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z098	**Non**	
Escalier n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond sous escalier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P040)	Z040	**Non**	
			Ensemble des marches	Béton - Non peint	Résultat d'analyse (P041)	Z041	**Non**	
			Mur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P100)	Z098	**Non**	
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse (P047)	Z047	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	Résultat d'analyse (P048)	Z048	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	Résultat d'analyse (P049)	Z049	**Non**	
			Portes et fenêtres bois	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P050)	Z050	**Non**	
			Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P051)	Z051	**Non**	
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P039)	Z039	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **54/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P045)	Z045	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P046)	Z046	**Non**	
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Mur	Joint d'assemblage de brique	Résultat d'analyse (P052)	Z052	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P053)	Z053	**Non**	
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P054)	Z054	**Non**	
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P055)	Z055	**Non**	
			Allège	Panneau de cloison	Résultat d'analyse (P364)	Z335	**Non**	
Local informatique	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P056)	Z056	**Oui**	4 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z355	**Non**	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P090)	Z090	**Non**	
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P095)	Z093	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse (P097)	Z092	**Non**	
			Fenêtre	Joint type mastic	Résultat d'analyse (P091)	Z091	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse (P092)	Z092	**Oui**	255 ml
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P093)	Z093	**Non**	
			Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	Résultat d'analyse (P094)	Z094	**Non**	
			Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse (P096)	Z095	**Non**	
			Fenêtre	Joint mastic	Résultat d'analyse (P098)	Z096	**Non**	
			Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	Résultat d'analyse (P101)	Z099	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse (P102)	Z100	**Non**	
			Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P103)	Z101	**Oui**	Non quantifiable
			Mur de façade (R+4)	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P173)	Z172	**Non**	
			Réseau enterré	Joint de bride type caoutchouc	Résultat d'analyse (P322)	Z305	**Non**	
			Réseau enterré	Joint de bride grosse vanne	Résultat d'analyse (P323)	Z306	**Non**	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z099	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	27 ml
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z093	**Non**	
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z099	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	15 ml

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **55/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z093	**Non**	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	Résultat d'analyse	Z094	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z101	**Oui**	Non quantifiable
			Mur de façade	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z090	**Non**	
			Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z099	**Non**	
			Mur de façade (R+4)	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z172	**Non**	
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z093	**Non**	
			Fenêtre	Joint type mastic	Résultat d'analyse	Z091	**Non**	
			Réseau enterré	Joint de bride type caoutchouc	Résultat d'analyse	Z305	**Non**	
			Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z093	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	255 ml
			Réseau enterré	Joint de bride grosse vanne	Résultat d'analyse	Z306	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	255 ml
			Fenêtre	Joint mastic	Résultat d'analyse	Z096	**Non**	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z063	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z070	**Non**	
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z060	**Non**	
			Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059	**Oui**	35 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P392)	Z358	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
1101	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
GT n°16	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
1102	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
1103	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **57/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				allège de fenêtre				
GT n°17	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	Oui	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	Oui	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
GT n°18	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1107	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°19	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1108	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1109	R+1	Bâti	Coffrage perdu	Enduit + Béton -	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

59/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t A		Toile de verre peinte				
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°20	R+1	Bâti men t A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1110	R+1	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1111	R+1	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P119)	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P120)	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P122)	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P121)	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P118)	Z116	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

60/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P123)	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P117)	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°21	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1112	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1113	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°22	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1114	R+1	Bâti	Coffrage perdu	Enduit + Béton -	Résultat d'analyse	Z110	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t A		Toile de verre peinte				
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
1115	R+1	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
GT n°23	R+1	Bâti men t A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1117	R+1	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **62/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
GT n°24	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1118	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P112)	Z110	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P111)	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P107)	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P105)	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P104)	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P109)	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P110)	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P113)	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P108)	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P106)	Z104	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
1132	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
GT n°25	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1133	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z324	**Non**	
			Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z327	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z325	**Non**	
			Sol TGBT	Béton	Résultat d'analyse	Z326	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z339	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z338	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z340	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z336	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **64/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
1131	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	Oui	2 m²
GT n°26	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z110	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z109	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z105	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z107	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z108	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z111	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z106	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	Oui	2 m²
1129	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°27	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P114)	Z112	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse (P115)	Z113	**Non**	
			Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse (P116)	Z114	**Non**	
1128	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°28	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1127	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **66/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°29	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1126	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1125	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°30	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1124	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **67/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				peinte				
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1123	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°31	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1122	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1121	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°32	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1120	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z117	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z118	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z120	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z119	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z116	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z121	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z115	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **69/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
1201	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°33	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1202	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1203	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°34	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1204	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1205	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **71/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				noire + ragréage + dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°35	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1206	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1207	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°36	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1208	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1209	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°37	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1210	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **73/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1211	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°38	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1212	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1213	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **74/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				peinte				
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°39	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1214	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1215	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

75/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°39 bis	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1217	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°40	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1218	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1232	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **76/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur	plâtre				
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°41	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1233	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse (P182)	Z181	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse (P186)	Z185	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P188)	Z187	**Non**	
Local technique	R+2	Bâtimen	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z324	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

77/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
n°2		t A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z339	Non	
			Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z327	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z338	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z325	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z340	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z336	Non	
			Sol TGBT	Béton	Résultat d'analyse	Z326	Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	Oui	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
GT n°42	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z145	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	Oui	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z133	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z145	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 78/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				peinte				
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°43	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1228	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P135)	Z133	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P136)	Z145	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P139)	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z103	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z102	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P137)	Z134	**Oui**	2 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P138)	Z135	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P133)	Z131	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P134)	Z132	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°44	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1227	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°45	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1226	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1225	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **80/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°46	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1224	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
1223	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P132)	Z130	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P125)	Z123	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P130)	Z128	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P126)	Z124	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P128)	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P129)	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P131)	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P124)	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P127)	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
GT n°47	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
1222	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	Oui	2 m²
1221	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	Oui	2 m²
GT n°48	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z130	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z123	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z136	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z128	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z124	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 82/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z126	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z127	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z129	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z122	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z125	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z134	**Oui**	2 m²
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z182	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z183	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z186	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z184	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059	**Oui**	40 m²
			Porte-coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
1301	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

83/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°49	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1302	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1303	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°50	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1304	R+3	Bâtiment	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **84/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1305	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°51	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1306	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **85/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1307	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°52	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1308	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1309	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **86/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°53	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1310	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1311	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°54	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du		**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
					matériau (Insultube 2010)			
1312	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1313	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P150)	Z149	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P148)	Z147	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P153)	Z152	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P154)	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P155)	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P149)	Z148	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P152)	Z151	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P147)	Z146	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P151)	Z150	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°55	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1314	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P145)	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P143)	Z140	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P146)	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P142)	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse (P140)	Z137	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

88/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P141)	Z138	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P144)	Z141	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
1315	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°56	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1317	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°57	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

89/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1318	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1332	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°58	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1333	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **90/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	Résultat d'analyse	Z181	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z173	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint		Z175	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z176	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P175)	Z174	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge	Résultat d'analyse (P192)	Z191	**Non**	
			Porte-coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Linteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P178)	Z177	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P179)	Z178	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P180)	Z179	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P181)	Z180	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **91/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	Non	
GT n°66	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 92/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°67	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1404	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1405	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°68	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1406	R+4	Bâtiment	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **93/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1407	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°69	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1408	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **94/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1409	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°70	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1410	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1411	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **95/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°71	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1412	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1413	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°72	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du		**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 96/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
					matériau (Insultube 2010)			
1414	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1415	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°73	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1417	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence +	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

97/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				joint				
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°74	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1418	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1432	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°75	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **98/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
1433	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse (P174)	Z173	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse (P176)	Z175	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z179	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z178	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint rouge		Z191	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z180	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z359	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P177)	Z176	**Non**	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P370)	Z341	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z324	**Non**	
			Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z327	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z338	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z325	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z340	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z336	**Non**	
			Sol TGBT	Béton	Résultat d'analyse	Z326	**Non**	
1431	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

99/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°76	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1430	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P168)	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P169)	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P171)	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P167)	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P170)	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P166)	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P172)	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1429	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°77	R+4	Bâti	Mur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **100/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t A		de parpaing				
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1428	R+4	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z167	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z168	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z170	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z166	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z169	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z165	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z171	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1427	R+4	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°78	R+4	Bâti men t A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1426	R+4	Bâti men t A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P165)	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P157)	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P161)	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse (P164)	Z163	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **101/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P158)	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P163)	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P162)	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P156)	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P160)	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P159)	Z158	**Non**	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P183)	Z182	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z059	**Oui**	40 m²
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Porte-coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P184)	Z183	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P185)	Z184	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P187)	Z186	**Non**	
Laverie	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P189)	Z188	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P190)	Z189	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P191)	Z190	**Oui**	8 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P202)	Z201	**Non**	
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P193)	Z192	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P194)	Z193	**Oui**	64 m²
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse (P195)	Z194	**Non**	
			Plancher	Ragréage sur joint de dilatation	Résultat d'analyse (P196)	Z195	**Non**	
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P204)	Z203	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P205)	Z204	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse (P206)	Z205	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **102/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Support d'évier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P207)	Z206	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P208)	Z207	**Non**	
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	**Non**	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z194	**Non**	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P197)	Z196	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z194	**Non**	
			Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P198)	Z197	**Non**	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P199)	Z198	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse (P200)	Z199	**Non**	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse (P201)	Z200	**Non**	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	**Non**	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z194	**Non**	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	**Non**	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z194	**Non**	
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Garage	RDC	Bâtiment B	Ensemble des marches	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P400)	Z366	**Non**	
			Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **104/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
Dégagement logement de fonction n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	Résultat d'analyse (P394)	Z360	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	11 ml
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	1 u
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	11 ml
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	1 u
Placard n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	0.5 m²
Séjour	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher sous parquet	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	28 m²
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	2 u
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **105/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P397)	Z363	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z365	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage marron + joint + ragréage	Résultat d'analyse (P396)	Z362	**Oui**	8 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z363	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	1 u
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P398)	Z364	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P399)	Z365	**Non**	
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	Résultat d'analyse	Z360	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z364	**Non**	
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z363	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z364	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z365	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	Résultat d'analyse	Z361	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	Résultat d'analyse (P395)	Z361	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z363	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z364	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z365	**Non**	
Placard n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	0.5 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
Placard n°3	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	0.5 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **106/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	11 m²
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	2 u
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **107/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Privé	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P203)	Z202	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	**Non**	
			Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	**Non**	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	**Non**	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	**Non**	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse (P251)	Z250	**Non**	
			Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z246	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z245	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z244	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
2101	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2102	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P214)	Z213	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P215)	Z214	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P216)	Z215	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse (P217)	Z216	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P218)	Z217	**Non**	
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse (P219)	Z218	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P220)	Z219	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P221)	Z220	**Oui**	9 m²
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse (P222)	Z221	**Non**	
2103	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2104	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2105	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **109/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2106	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2107	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2108	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2109	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur	plâtre				
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2110	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2111	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2112	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

111/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2113	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2114	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2115	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2116	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **112/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2117	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2118	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z219	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z214	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z213	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z215	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z217	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2135	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2134	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2133	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2132	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2131	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2130	R+1	Bâtiment	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2129	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2128	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2127	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **115/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2126	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2125	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2124	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2123	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2122	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
2121	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z210	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z212	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z218	**Non**	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P244)	Z243	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P241)	Z240	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P243)	Z242	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z183	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Porte-coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P242)	Z241	**Oui**	45 m²
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P247)	Z246	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage +	Résultat d'analyse (P245)	Z244	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse (P246)	Z245	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse (P250)	Z249	**Non**	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Muret	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P293)	Z285	**Non**	
			Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P295)	Z287	**Non**	
			Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	Résultat d'analyse	Z094	**Non**	
			Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Fenêtres	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	250 m²
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse	Z357	**Oui**	8 m²
			Mur de façade	Voile béton + enduit	Résultat d'analyse (P294)	Z286	**Non**	
			Fenêtre bois n°1	Joint de vitrage mastic dur	Résultat d'analyse (P314)	Z298	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint de vitrage blanc + mastic	Résultat d'analyse (P315)	Z299	**Non**	
			Mur de façade	Voile béton + enduit jaune	Résultat d'analyse (P316)	Z300	**Non**	
			Mur de façade	Voile béton + enduit blanc	Résultat d'analyse (P317)	Z286	**Non**	
			Fenêtre bois n°1	Joints latéraux entre dormant et mur	Résultat d'analyse (P318)	Z301	**Non**	
			Fenêtre bois n°2	Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	Résultat d'analyse (P319)	Z302	**Non**	
			Garde-corps	Peinture verte et orange	Résultat d'analyse (P320)	Z303	**Non**	
			Réseau enterré - Conduit d'évacuation des eaux	Aspect béton	Résultat d'analyse (P321)	Z304	**Non**	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse (P248)	Z095	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	24 ml
			Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P249)	Z248	**Non**	
			Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P303)	Z295	**Non**	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P274)	Z248	**Non**	
			Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P312)	Z287	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	250 m²
			Fenêtre bois	Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	Résultat d'analyse	Z302	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint de vitrage mastic dur	Résultat d'analyse	Z298	**Non**	
			Fenêtre bois	Joint de vitrage blanc + mastic	Résultat d'analyse	Z299	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **118/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Garde-corps	Peinture verte et orange	Résultat d'analyse	Z303	**Non**	
			Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	Résultat d'analyse	Z094	**Non**	
			Mur de façade	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P275)	Z273	**Non**	
			Fenêtre bois	Joints latéraux entre dormant et mur	Résultat d'analyse	Z301	**Non**	
			Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	Résultat d'analyse (P390)	Z357	**Oui**	8 m²
Façade droite	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade n°1	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z247	**Non**	
2120	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P209)	Z208	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	Résultat d'analyse	Z216	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z221	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z220	**Oui**	9 m²
			Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P210)	Z209	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P211)	Z210	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P212)	Z211	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P213)	Z212	**Non**	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse (P271)	Z269	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P272)	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse (P267)	Z266	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P268)	Z267	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P269)	Z268	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P270)	Z270	**Non**	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P273)	Z272	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z183	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z242	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z241	**Oui**	64 m²
			Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **119/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				marron				
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Ensemble des marches	Nez de marche	Résultat d'analyse (P291)	Z283	**Non**	
			Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z248	**Non**	
			Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	20 ml
			Ensemble des marches et des contres-marches	Béton + granulat	Résultat d'analyse (P292)	Z284	**Non**	
			Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z295	**Non**	
			Mur de façade	Voile béton + enduit	Résultat d'analyse (P313)	Z297	**Non**	
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Mur	Enduit + Voile béton	Résultat d'analyse (P296)	Z288	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P305)	Z290	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P304)	Z289	**Non**	
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P307)	Z290	**Non**	
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P309)	Z290	**Non**	
			Toiture salle loisir Z2	Bardeaux bitumineux + sous couche	Résultat d'analyse (P310)	Z293	**Non**	
			Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	5 u
			Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P297)	Z289	**Non**	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P306)	Z289	**Non**	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P308)	Z289	**Non**	
			Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P298)	Z290	**Non**	
			Couverture sous toiture - Couche inférieure	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P299)	Z291	**Non**	
			Relevé	Pax Alu	Résultat d'analyse (P300)	Z292	**Non**	
			Toiture salle loisir Z1	Bardeaux bitumineux + sous couche	Résultat d'analyse (P301)	Z293	**Non**	
			Relevé - Jonction Mur/toiture	Pax Alu	Résultat d'analyse (P302)	Z294	**Non**	
			Conduit de fluide	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P311)	Z296	**Non**	
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Skydome	Joint	Résultat d'analyse (P324)	Z307	**Oui**	4 ml
			Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P327)	Z310	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P330)	Z310	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P334)	Z310	**Non**	
			Relevé	Pax Alu	Résultat d'analyse	Z292	**Non**	
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P336)	Z310	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint de jonction blanc plâtreux	Résultat d'analyse (P325)	Z308	**Non**	
			Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P326)	Z309	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P329)	Z309	**Non**	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P333)	Z309	**Non**	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P335)	Z309	**Non**	
			Conduit de cheminée	Béton	Résultat d'analyse (P328)	Z311	**Non**	
			Chapeau/relevé	Pax alu	Résultat d'analyse (P331)	Z312	**Non**	
			Couronnement	Béton	Résultat d'analyse (P332)	Z313	**Non**	
			Socle système de ventilation	Béton	Résultat d'analyse (P337)	Z314	**Non**	
			Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	19 u
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P343)	Z320	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P346)	Z320	**Non**	
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P348)	Z320	**Non**	
			Socle système de ventilation	Béton	Résultat d'analyse (P341)	Z318	**Oui**	2 m²
			Chapeau/relevé	Pax alu	Résultat d'analyse	Z321	**Non**	
			Conduit de cheminée	Béton	Résultat d'analyse (P351)	Z322	**Non**	
			Conduit de ventilation	Joint de jonction blanc plâtreux	Résultat d'analyse (P340)	Z317	**Non**	
			Relevé	Pax Alu	Résultat d'analyse (P344)	Z321	**Non**	
			Skydome	Joint	Résultat d'analyse (P352)	Z323	**Oui**	4 ml
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	Résultat d'analyse (P350)	Z320	**Non**	
			Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	17 u
			Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P342)	Z319	**Non**	
			Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P345)	Z319	**Non**	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P347)	Z319	**Non**	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Résultat d'analyse (P349)	Z319	**Non**	
Local technique	R+3	Bâtimen	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P353)	Z324	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

121/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
n°3		t A	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z339	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z338	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z340	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z336	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse (P354)	Z325	Non	
			Sol TGBT	Béton	Résultat d'analyse (P355)	Z326	Non	
			Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P356)	Z327	Non	
SAS	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z054	Non	
			Mur	Joint d'assemblage de brique	Résultat d'analyse	Z052	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
			Plafond	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z055	Non	
SAS bur	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z328	Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z331	Non	
			Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse	Z330	Non	
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse	Z330	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z329	Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z331	Non	
			Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z328	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse	Z330	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z329	Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z331	Non	
			Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z328	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P358)	Z329	Non	
			Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z328	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
			Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse (P359)	Z330	Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P360)	Z331	Non	
Placard	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P357)	Z328	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	Oui	1 m²
			Cloisons	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse	Z330	Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z331	Non	
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P361)	Z332	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z048	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage	Résultat d'analyse	Z047	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				+ joint + dalle béton				
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P362)	Z333	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P363)	Z334	Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z333	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z332	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z334	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z048	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse	Z064	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z049	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z355	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P378)	Z349	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P379)	Z350	Non	
			Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse (P380)	Z351	Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	Non	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	Non	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	Non	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z197	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z189	Non	
			Poutre	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z198	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z196	Non	
			Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	Résultat d'analyse	Z199	Non	
			Radiateur	Joint filasse	Résultat d'analyse	Z200	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z202	Non	
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	Résultat d'analyse (P371)	Z342	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	Non	
			Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347	Oui	1 u
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P372)	Z343	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P373)	Z344	Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	Non	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	Non	
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	Non	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

123/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P374)	Z345	**Non**	
			Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	Résultat d'analyse	Z026	**Non**	
			Plafond	Béton + peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Hotte	Enduit + peinture sur bois compressé	Résultat d'analyse (P375)	Z346	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P376)	Z347	**Oui**	1 u
			Mur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z043	**Non**	
			Poutre	Enduit + Béton	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
			Plancher	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + plâtre	Résultat d'analyse	Z044	**Non**	
			Poteaux	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z034	**Non**	
			Mur	Voile béton + enduit/peinture	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	**Oui**	18 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	**Non**	
			Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z356	**Non**	
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z333	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse (P377)	Z348	**Oui**	12 ml
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	**Oui**	11 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	**Non**	
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z333	**Non**	
			Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P385)	Z356	**Non**	
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	**Oui**	11 m²
			Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z356	**Non**	
			Cloisons	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z333	**Non**	
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	**Oui**	3 m²
			Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z356	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z355	**Non**	
			Plancher	Colle sous lino + colle noire sous	Résultat d'analyse (P381)	Z352	**Oui**	4 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **124/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalles grises + ragréage				
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse	Z064	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z058	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	Non	
			Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z351	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z355	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P382)	Z353	Non	
WC	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Résultat d'analyse	Z064	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z049	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z355	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P383)	Z354	Non	
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z056	Oui	4 m²
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z349	Non	
			Coffrage perdu	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z351	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z348	Oui	6 ml
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P384)	Z355	Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
GT n°59	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 125/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1329	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°60	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
1328	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°61	R+3	Bâti	Mur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		ment A		de parpaing				
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1327	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°62	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1326	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1325	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

127/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°63	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1324	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1323	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°64	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

128/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1322	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1321	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
GT n°65	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1320	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z141	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z142	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z140	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z153	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z154	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **129/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z144	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z139	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z137	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z138	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z104	**Non**	
1425	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°79	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1424	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1423	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **130/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
GT n°80	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	**Non**	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	**Non**	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		**Non**	
1422	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	
1421	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	**Non**	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et	Résultat d'analyse	Z158	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **131/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				allège de fenêtre				
GT n°81	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	Résultat d'analyse	Z114	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z112	Non	
			Plancher	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z113	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z164	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z156	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z160	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z163	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z157	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z162	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z161	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z155	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z159	Non	
			Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	Résultat d'analyse	Z158	Non	
2401	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	Non	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence +	Résultat d'analyse	Z282	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 132/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				joint				
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2403	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2404	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2405	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **133/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2406	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2407	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2408	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **134/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				plâtre				
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2409	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P280)	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P279)	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P282)	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse (P277)	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P278)	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P284)	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P283)	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P276)	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P281)	Z279	**Non**	
2410	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2411	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **135/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				plâtre				
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2412	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2413	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2414	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

136/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2415	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2416	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2417	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

137/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				noire + ragréage + dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2418	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2435	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2434	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2433	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2432	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2431	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

139/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2430	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2429	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2428	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **140/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
2427	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	Non	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	Non	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	Non	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	Non	
2424	R+4	Bâti	Coffrage perdu	Enduit + Béton -	Résultat d'analyse	Z278	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		men t B		Toile de verre peinte				
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2423	R+4	Bâti men t B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2422	R+4	Bâti men t B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
2421	R+4	Bâti men	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P287)	Z278	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **142/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P288)	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P285)	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P289)	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P286)	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P290)	Z279	**Non**	
2420	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z278	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z277	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z280	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z275	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z276	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z282	**Non**	
			Plafond	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z281	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z274	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z279	**Non**	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
2301	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur	Enduit + carton +	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **143/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur	plâtre				
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2302	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2303	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2304	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **144/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2305	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P260)	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P255)	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P257)	Z256	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P258)	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P259)	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P252)	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P256)	Z255	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse (P253)	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P254)	Z253	**Non**	
2306	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2307	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2308	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2309	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2310	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

146/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2311	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2312	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2313	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **147/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
2314	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z254	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	Non	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	Oui	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z259	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z254	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				peinte				
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z256	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z257	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z258	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z255	**Non**	
2335	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2334	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2333	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **149/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison n°1					
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2332	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2331	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2330	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

150/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2329	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2328	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2327	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

151/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2326	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P263)	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P262)	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P266)	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P264)	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P265)	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse (P261)	Z260	**Non**	
2325	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2324	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage +	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **152/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				dalle béton				
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2323	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2322	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2321	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2320	R+3	Bâtimen	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z262	**Non**	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z261	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z265	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z252	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z253	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z263	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z264	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z251	**Oui**	9 m²
			Evier	Plaque anti-vibratile	Résultat d'analyse	Z260	**Non**	
2201	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2202	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2203	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **154/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2204	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2205	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2206	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P238)	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P239)	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P237)	Z236	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P236)	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P235)	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse (P240)	Z239	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
2207	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse (P226)	Z225	**Oui**	9 m²
			Mur donnant sur	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **155/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur sous cloison n°1		(P227)			
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse (P228)	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse (P229)	Z228	**Non**	
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse (P230)	Z229	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse (P231)	Z230	**Non**	
			Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P232)	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse (P233)	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse (P234)	Z233	**Non**	
2208	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2209	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2210	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **156/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2211	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2212	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2213	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2214	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **157/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2215	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2216	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2217	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2218	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2220	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2221	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2222	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **159/807**

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
2223	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2224	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2225	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2226	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

160/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2227	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2228	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z237	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z238	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z236	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z235	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z234	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z239	**Non**	
2229	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2230	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **161/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			cloison n°2					
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2231	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2232	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2233	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2234	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
2235	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z231	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z232	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z233	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z226	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	Résultat d'analyse	Z227	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z228	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z230	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z225	**Oui**	9 m²
			Evier	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	Z229	**Non**	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z246	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z245	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z244	**Non**	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **163/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	Non	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	Non	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z246	Non	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z245	Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	Non	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	Non	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	Non	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z244	Non	
GT n°82	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°83	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°84	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°85	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°86	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°87	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°88	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°89	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°90	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°91	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°92	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°93	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°94	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°95	RDC	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°97	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°98	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°99	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°100	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°101	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°102	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°103	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°104	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°105	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°106	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°107	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°108	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°109	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°110	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°111	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°112	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°113	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°114	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	Résultat d'analyse (P223)	Z222	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse (P224)	Z223	Non	
			Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse (P225)	Z224	Non	
GT n°115	R+1	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°116	R+1	Bâtiment	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B			(Insultube 2010)			
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°117	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°118	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°119	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°120	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°121	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°122	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°123	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°124	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°125	R+2	Bâtiment	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B			(Insultube 2010)			
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°126	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°127	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°128	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°129	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°130	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°131	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°132	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°133	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°134	R+2	Bâtiment	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B			(Insultube 2010)			
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°135	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°136	R+2	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°137	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°138	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°139	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°140	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°141	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°142	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°143	R+3	Bâtiment	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B			(Insultube 2010)			
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°144	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°145	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°146	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°147	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°148	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°149	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°150	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°151	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°152	R+3	Bâtiment	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		t B			(Insultube 2010)			
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°153	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°154	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°155	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°156	R+3	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z222	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu	Résultat d'analyse	Z223	Non	
GT n°157	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°158	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°159	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°160	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine	Résultat d'analyse	Z316	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				minérale + alu + plâtre				
GT n°161	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°162	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°163	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°164	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°165	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°166	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°167	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°168	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine	Résultat d'analyse	Z316	Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				minérale + alu + plâtre				
GT n°169	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°170	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°171	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°172	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°173	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°174	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse (P338)	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse (P339)	Z316	Non	
GT n°175	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	Non	
GT n°176	R+4	Bâtiment B	Conduit de fluide	Calorifuge noir	Marquage du matériau (Insultube 2010)		Non	
			Mur	Voile béton	Résultat d'analyse	Z315	Non	
			Plafond	Isolant + plâtre	Résultat d'analyse	Z224	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	Résultat d'analyse	Z316	**Non**	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z183	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z240	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z242	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z241	**Oui**	64 m²
			Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z243	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	Résultat d'analyse	Z183	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	Résultat d'analyse	Z185	**Non**	
			Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z240	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z242	**Non**	
			Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z241	**Oui**	64 m²
			Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z097	**Non**	
			Joint de dilatation	Joint type fibre marron	Résultat d'analyse	Z100	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z187	**Non**	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z343	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
			Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	1 u
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Socle placard électrique	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z342	**Non**	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z343	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
			Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	1 u
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Socle placard électrique	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z342	**Non**	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z343	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
			Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	1 u
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Socle placard électrique	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z342	**Non**	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z343	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
			Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z347	**Oui**	1 u
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Socle placard électrique	Dalle béton	Résultat d'analyse	Z342	**Non**	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z207	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z204	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Support d'évier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z206	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z207	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z204	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Support d'évier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z206	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z207	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z204	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Support d'évier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z206	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z207	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	Résultat d'analyse	Z204	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z344	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z203	**Non**	
			Support d'évier	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z206	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	Résultat d'analyse	Z205	**Non**	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires +	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
				joint				
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	Résultat d'analyse	Z269	**Non**	
			Mur de refend	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z268	**Non**	
			Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z271	**Non**	
			Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	Résultat d'analyse	Z266	**Non**	
			Plafond	Enduit + dalle béton	Résultat d'analyse	Z270	**Non**	
			Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	Résultat d'analyse	Z250	**Non**	
			Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Résultat d'analyse	Z249	**Non**	
			Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Résultat d'analyse	Z267	**Non**	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade	Voile béton + enduit	Résultat d'analyse	Z297	**Non**	
			Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	Résultat d'analyse	Z095	**Non**	
			Ensemble des marches et des contres-marches	Béton + granulat	Résultat d'analyse	Z284	**Non**	
			Ensemble des marches	Nez de marche	Résultat d'analyse	Z283	**Non**	
			Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z092	**Oui**	20 ml
			Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	Résultat d'analyse	Z248	**Non**	
			Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	Résultat d'analyse	Z295	**Non**	

Commentaires :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées. La quantité de prélèvement à été limité à 400 prélèvements par le DO pour l'ensemble de la mission.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols, des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. L'ensemble des vides-sanitaires n'ont pas été repérés du fait de l'accessibilité.

Au RDC du Bâtiment A (LT) trois prélèvements ont été réalisés sur la colle de faïence. Le P066 et le P386 sont revenus positif, le P387 est revenu négatif. L'ensemble de la colle sous faïence + joint est déclaré positive.

Le prélèvement P079, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif (Pollution due au prélèvement effectué à proximité des dalles de sol + colle noire positive). Les autres prélèvements concernant le joint de dilatation fibreux marron sont revenus négatifs.

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Le prélèvement P066, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO. Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P386 et P387. L'un réalisé à proximité directe du P066 et le second à distance d'environ 110 cm sur la même surface. Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont incohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc confirmé comme étant positif.

Conformément aux indications du D.O. Les sanitaires de l'ensemble de la résidence n'ont pas fait l'objet de prélèvements. Ces derniers ayant fait l'objet d'un désamiantage avant une précédente rénovation. Ils apparaissent donc en non concerné dans le diagnostic.

Le prélèvement P061, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO.

Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P388 et P389. L'un réalisé à proximité directe du P061 et le second à distance d'environ 8 m sur la même surface.

Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont cohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc exclu des conclusions, ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Fenêtre		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade droite - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

ELEMENT : Fenêtre		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		


Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Fenêtre		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade gauche - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

ELEMENT : Fenêtres		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Fenêtres - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Conduit de ventilation (x3)		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L5 - Conduit de ventilation (x3) - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Fibrociment
Résultat amiante : Présence d'amiante Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) ()		

ELEMENT : Conduit de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Conduit de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Fibrociment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT n°114 - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Calorifuge noir
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Mitron + conduits de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Mitron + conduits de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Fibre-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Mur donnant sur l'extérieur		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Placard - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salon/séjour - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Chambre n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Dégagement logement de fonction - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de bains logement de fonction - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ELEMENT : Mitron + conduits de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Mitron + conduits de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Fibre-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

ELEMENT : Mitron + conduits de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Mitron + conduits de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Fibre-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Murs - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton + joint d'assemblage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton + joint d'assemblage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Muret - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton + joint d'assemblage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Béton + joint d'assemblage		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Murs
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de brique + enduit/peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de brique + enduit/peinture		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Poteau - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Socle d'équipements - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton + brique
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton + brique	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle beige sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle beige sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de brique
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de brique		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Flocage		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Ensemble des marches - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Poutre n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Dalle béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Calorifuge - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Raccord - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint filasse
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint filasse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Calorifuge petit conduit - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Conduit de fluide n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Conduit de cheminée - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage + carreau de plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint d'assemblage + carreau de plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Elément de jonction rouge - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de bride
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de bride		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	(beige)		

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Elément de jonction n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de bride grand diamètre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de bride	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Elément de jonction - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de bride petit diamètre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de bride petit diamètre	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 200/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreux) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Elément de jonction n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Rebouchage plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Rebouchage plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Conduit de fluide n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Fibrociment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Fibrociment	9/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P025		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond sous flocage - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle béton	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage de brique + peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage de brique + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton + enduit/peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Voile béton + enduit/peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L1 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton + peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton + peinture	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Poutre - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P033		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Joint de dilatation - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint fibreux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint fibreux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P036		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Poteau - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage porotherm
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint d'assemblage porotherm		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P040		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier n°1 - Plafond sous escalier - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier n°1 - Ensemble des marches - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Béton / Non peint		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage parpaing

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage parpaing	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P043		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Coffrage perdu - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + plâtre		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P046		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous carrelage + joint + dalle béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous grosses plinthes + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous grosses plinthes + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P049		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous petites plinthes + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous petites plinthes + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Portes et fenêtres bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint vitrier
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint vitrier		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Flocage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P052		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage de brique
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint d'assemblage de brique		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P055		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Local informatique - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	8/16

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P057

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P058

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Colle sous plinthes noires + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous plinthes noires + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	2/16

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P060

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plaque de faux-plafond	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P061		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + béton	2/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P062		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P063		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous carrelage + joint + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (noir) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P066		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous faïence + joint	2/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P067		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + béton	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Grille d'aération - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P069		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous plinthes beige + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous plinthes beige + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + voile béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P072		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P073		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	2/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P074		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + dalle béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P076		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Plaque anti-vibratile

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plaque anti-vibratile	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P079		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Joint de dilatation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint marron fibreux
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint marron fibreux	2/16	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P080		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ;	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P082		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	2/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P083		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Fenêtre/mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre mur et allège de fenêtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint entre mur et allège de fenêtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P085		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)		

PRELEVEMENT : P087

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P088		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P091		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint type mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Joint type mastic	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Joint Compriband	7/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron) ; matériau de	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (gris)		

PRELEVEMENT : P093

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Sous-bassement - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P094		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Aération sur mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque intérieure fibreuse
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque intérieure fibreuse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Sous-bassement - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage de briques

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage de briques	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P097		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint Compriband
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint Compriband		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint mastic		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation – Porte coupe-feu - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier n°1 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P101		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint entre mur brique et mur béton / Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Joint de dilatation - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint type fibre marron
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint type fibre marron	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Joint de dilatation entre plaques - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	7/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P104		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Fenêtre/mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre mur et allège de fenêtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Joint entre mur et allège de fenêtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P107		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P108		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) : matériau (polymérisé) (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P111		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton / Toile de verre peinte		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	3/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P114		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Isolant + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Isolant + plâtre		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage de parpaing

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage de parpaing	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P117		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P118		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P120		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous faïence + joint	3/16

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P122

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P123		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	3/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P124		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plaque anti-vibratile	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 268/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P126		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Fenêtre/mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre mur et allège de fenêtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint entre mur et allège de fenêtre		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P129		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	4/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P132		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	4/16

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P134

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Plaque anti-vibratile	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P135		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton / Toile de verre peinte		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P136		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous faïence + joint	4/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P138		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P139

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P140		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	5/165/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P141		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plaque anti-vibratile	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 279/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P142

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P143		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P144		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton / Toile de verre peinte		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P145		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P146

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P147		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	5/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P148		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P149

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P150		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P151		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Plaque anti-vibratile	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P152

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P153		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P154		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plot de colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) en traces ; matériau de type colle (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P155		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P156		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	6/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P157		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P158		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P159

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Fenêtre/mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre mur et allège de fenêtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint entre mur et allège de fenêtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P160

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plaque anti-vibratile	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P161

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P162

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P163		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P164		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P165		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P166		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	6/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P167		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P168		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton / Toile de verre peinte		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P169

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P170		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P171

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P172		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P173		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur de façade (R+4) - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P174

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Carreaux de plâtre + colle + enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carreaux de plâtre + colle + enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P175

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P176		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle grise sous plinthes noires + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle grise sous plinthes noires + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P177

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P178

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Linteau - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P179

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Panneaux de faux-plafond	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P180		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P181		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P182

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Carreaux de plâtre + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carreaux de plâtre + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P183		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P184		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P185

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P186		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle beige sous plinthes noires
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle beige sous plinthes noires		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P187		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Panneaux de faux-plafond		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P188

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P189		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond - Plafond sous escalier
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P190		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P191

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	10/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P192		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Conduit de ventilation - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint rouge
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint rouge		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P193		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 (Bât B) - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Panneaux de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)		

PRELEVEMENT : P194

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 (Bât B) - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	10/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P195		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 (Bât B) - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous plinthes + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous plinthes + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P196		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 (Bât B) - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Ragréage sur joint de dilatation
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Ragréage sur joint de dilatation		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P197

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P198		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail n°1 - Poteau - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P199		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail n°1 - Poutre - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P200

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail n°1 - Fenêtre bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint vitrier type mastic dur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint vitrier type mastic dur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P201		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail n°1 - Radiateur - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint filasse
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint filasse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P202		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P203

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Privé - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P204		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P205		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P206

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous plinthes + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous plinthes + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P207		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage n°1 - Support d'évier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P208		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage n°1 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P209

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P210		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P211		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P212

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P213		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P214		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P215

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P216		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P217		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P218

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P219		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Tampon bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Tampon bitumineux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P220		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P221

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	11/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P222		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P223		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT n°114 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P224

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT n°114 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Isolant laine minérale + alu

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Isolant laine minérale + alu	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P225		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT n°114 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Isolant + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Isolant + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P226		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	12/16	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P227

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plot de colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P228		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P229		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)		

PRELEVEMENT : P230

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Tampon bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Tampon bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P231		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P232		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P233

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P234		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P235		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P236

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P237

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P238		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P239		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P240

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Tampon bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Tampon bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P241		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation n°3 (Bât B) - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Panneaux de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P242		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation n°3 (Bât B) - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	12/16	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P243

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation n°3 (Bât B) - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P244		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation n°3 (Bât B) - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P245		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier n°16 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marbré) (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P246

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier n°16 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Colle grise sous plinthes noires + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle grise sous plinthes noires + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (violet)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P247		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier n°16 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P248		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint d'assemblage de briques
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage de briques	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
code couche	Matériau dur de type brique orange	0	Fibres d'amiante non détectées
code couche	Matériau semi dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P249		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P250		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier n°16 - Ensemble des marches - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint type mastic jonction marche / contre marche métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint type mastic jonction marche / contre marche métal		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P251

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+1 - Escalier n°14 - Ensemble des contre-marches - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Carrelage type granito

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage type granito	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P252		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	13/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P253		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plot de colle	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P254

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P255		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P256		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P257

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P258		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P259		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P260

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P261		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P262		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P263

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P264

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Colle sous faïence + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous faïence + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P265		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P266		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + carton + plâtre	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P267

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle grise sous plinthes noires + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle grise sous plinthes noires + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P268

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P269

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P270

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P271

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Carreaux de plâtre + colle + enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P272

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier n°21 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P273

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - Circulation n°5 (Bât B) - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Panneaux de faux-plafond	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P274		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P275		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P276

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	14/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P277		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P278		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 368/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	polystyrène (blanc) en traces		

PRELEVEMENT : P279

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P280

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + Béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P281		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) : matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P282		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P283

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P284		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P285		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P286		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P287		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Béton - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Béton / Toile de verre peinte		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P288

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P289		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P290		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Plaque anti-vibratile
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plaque anti-vibratile		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau souple (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P291

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Ensemble des marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Nez de marche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Nez de marche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau souple (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P292		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Ensemble des marches et des contres-marches - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton + granulat
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton + granulat	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P293		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Muret - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ;	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		

PRELEVEMENT : P294

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton + enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Voile béton + enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P295		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Joint de dilatation entre plaques - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P296		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + Voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + Voile béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P297

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P298

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Bardeau bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) : matériau (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P299

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Couverture sous toiture - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P300

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Relevé - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Pax Alu
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Pax Alu	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P301		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toiture salle loisir Z1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeaux bitumineux + sous couche
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeaux bitumineux + sous couche		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P302		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Relevé - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Pax Alu
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Pax Alu		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 383/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P303		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P304		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse		

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

384/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P305

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P306		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau souple (bitumineux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P307		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P308

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P309		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P310		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toiture salle loisir Z2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeaux bitumineux + sous couche
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeaux bitumineux + sous couche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 388/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	(bitumineux) (noir)		

PRELEVEMENT : P311

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P312		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Joint de dilatation entre plaques - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P313		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton + enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Voile béton + enduit		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P314

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Fenêtre bois n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de vitrage mastic dur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de vitrage mastic dur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P315		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Fenêtre bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de vitrage blanc + mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de vitrage blanc + mastic		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P316		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton + enduit jaune
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Voile béton + enduit jaune		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P317

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur de façade - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton + enduit blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Voile béton + enduit blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P318

Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Fenêtre bois n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joints latéraux entre dormant et mur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joints latéraux entre dormant et mur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P319

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Fenêtre bois n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P320		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Garde-corps - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Peinture verte et orange
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Peinture verte et orange		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) : matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P321		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Réseau enterré - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Aspect béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Aspect béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P322

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Réseau enterré - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de bride type caoutchouc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de bride type caoutchouc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P323		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Réseau enterré - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de bride grosse vanne
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de bride grosse vanne		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P324		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Skydome - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint	16/16	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P325

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Conduit de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de jonction blanc plâtreux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint de jonction blanc plâtreux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P326

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P327		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeau bitumineux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P328		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Conduit de cheminée - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P329

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (marron) ; matériau souple (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P330		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P331		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Chapeau/relevé - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Pax alu
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Pax alu	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ;	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 402/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	matériau semi-dur (gris)		

PRELEVEMENT : P332

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Couronnement - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P333		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P334		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 404/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P335

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P336		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeau bitumineux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P337		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Socle système de ventilation - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P338

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT n°174 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P339		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT n°174 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Isolant laine minérale + alu + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Isolant laine minérale + alu + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P340		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Conduit de ventilation - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint de jonction blanc plâtreux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint de jonction blanc plâtreux		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P341

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Socle système de ventilation - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton	16/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type liège (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P342		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P343		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 1 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 410/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P344

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Relevé - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Pax Alu

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Pax Alu	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P345

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P346

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 2 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P347

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P348		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 3 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeau bitumineux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P349		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P350

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Plancher Zone 4 - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Bardeau bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bardeau bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P351		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Conduit de cheminée - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P352		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Skydome - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Joint	16/16	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (collant) (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P353

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique n°3 - Coffrage perdu - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + carton + plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P354

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique n°3 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Colle sous plinthes + joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous plinthes + joint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P355

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique n°3 - Sol TGBT - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P356		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique n°3 - Mur de refend TGBT - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P357		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Placard - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous lino + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous lino + Colle sous dalle de sol + ragréage + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P358

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P359		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P360		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P361

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (fibreux) (blanc) en traces ; matériau de type colle (transparent) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave **Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux**

PRELEVEMENT : P362		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + carton + plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + carton + plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P363		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P364

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Allège - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneau de cloison

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Panneau de cloison	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P365		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P366		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous plinthe + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous plinthe + joint		

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 425/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P367		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P368		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + voile béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P369		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P370		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+4 - Local technique n°4 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P371

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique n°5 - Socle placard électrique - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P372

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique n°5 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + voile béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + voile béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P373

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique n°5 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P374		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Panneaux de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P375		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Hotte - Toutes zones
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + peinture sur bois compressé
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + peinture sur bois compressé		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P376

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local adoucisseur - Conduit - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Fibres-ciment	9/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P377

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment central - RDC - Salon/séjour - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Colle sous plinthes + joint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous plinthes + joint	8/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P378		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + voile béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + voile béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P379		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P380

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Coffrage perdu - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Enduit + béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P381

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Dégagement logement de fonction - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage	8/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
002-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P382		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de bains - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P383		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - WC - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle sous faïence + joint		

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P384

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Buanderie - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P385

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment central - RDC - Chambre n°1 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P386		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous faïence + joint	2/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P387		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous faïence + joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous faïence + joint	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P388

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P389		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P390

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Allège de fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
PLAZA Karine	12/09/2024	Fibre-ciment + joint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibre-ciment + joint

Planche de croquis n° : 15/16



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P391		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P392		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - R+1 - Circulation n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P393

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°3 - Plafond sur 1/2 palier - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + dalle béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P394		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Dégagement logement de fonction n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P395		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de bains logement de fonction - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P396

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Colle sous carrelage marron + joint + ragréage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle sous carrelage marron + joint + ragréage	10/16

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P397		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Arrière-cuisine - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + dalle béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + dalle béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P398		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit + béton		

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P399

Emplacement :



Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P400		
Emplacement : 		
Nom du client CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS	**Numéro de dossier** 80601-162252 Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 NORD	**Pièce ou local – Composant** Lot n° Bâtiment B - RDC - Garage - Ensemble des marches - Sol
Nom de l'opérateur PLAZA Karine	**Date de prélèvement** 12/09/2024	**Partie de composant** Enduit + béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit + béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **451/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°2	N° planche : 2/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC

Légende :
- Dalles de sols + colle noire contenant de l'amiante
- Enduit au plafond dans le plenum contenant de l'amiante
- Colle de faience + joint contenant de l'amiante



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com


452/807

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°3	N° planche : 3/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+1

Légende :
Dalles de sols + colle noire contenant de l'amiante
Colle de faience contenant de l'amiante



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **453/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°4	N° planche : 4/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+2

Légende :
Dalles de sols + colle noire contenant de l'amiante
Colle de faience + joint contenant de l'amiante




Rapport
Apave [
SIRET :

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°5	N° planche : 5/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+3

Légende :
Dalles de sols contenant de l'amiante



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **455/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°6	N° planche : 6/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+4	

Légende :
Dalles de sols contenant de l'amiante



Rappc
Apave
SIRET

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment A - Croquis N°7	N° planche : 7/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur

Légende :
Joints compribandes contenant de l'amiante
Joint entre plaques contenant de l'amiante



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com


457/807

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment central - Croquis N°8	N° planche : 8/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC

Légende :
Dalles de sols contenant de l'amiante
Colle de faience contenant de l'amiante



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **458/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment B - Croquis N°9	N° planche : 9/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Sous-sol

Légende :
Conduit en amiante-ciment



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **459/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment B - Croquis N°10	N° planche : 10/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC

Légende :
- Dalles de sols + colle contenant de l'amiante
- Colle sous carrelage (sol) + joint contenant de l'amiante
- Conduit en amiante-ciment
- Plaques en fibre-ciment en allège de fenêtre



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **460/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment B - Croquis N°11	N° planche : 11/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+1	

Légende :
- Dalles de sols + colle contenant de l'amiante
- Conduit en amiante-ciment



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre


Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **461/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment B - Croquis N°12	N° planche : 12/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+2

Légende :
- Dalles de sols + colle contenant de l'amiante
- Conduit en amiante-ciment




Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **462/807**

apave	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Titre : Bâtiment B - Croquis N°13	N° planche : 13/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+3

Légende :
Dalles de sols + colle noire contenant de l'amiante
Conduit en amiante-ciment




Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **463/807**

apave	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Titre : Bâtiment B - Croquis N°14	N° planche : 14/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+4

Légende :
Dalles de sols + colle noire contenant de l'amiante
Conduit en amiante-ciment




Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **464/807**

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Bâtiment B - Croquis N°15	N° planche : 15/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur

Légende :
Joints compribandes contenant de l'amiante
Allège de fenêtre en amiante-ciment



Façade arrière



Façade avant



Façade gauche


Façade droite

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com


465/807

apave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Toitures - Croquis N°16	N° planche : 16/16	N° dossier : 80601-162252	Type : Croquis
Client : CROUS DE LILLE - NORD PAS DE	Version : 0	Adresse : Résidence Robespierre 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 19/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur

Légende :
- Joints sous skydome contenant de l'amiante
- Socle béton + matériau marron contenant de l'amiante
- Conduit en amiante-ciment



Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **466/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Murs Enduit + béton + joint d'assemblage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Murs	Enduit + béton + joint d'assemblage	S0001	P001	Non	

Z002 : Muret Béton + joint d'assemblage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Muret	Béton + joint d'assemblage	S0002	P002	Non	

Z003 : Plancher Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Béton	S0003	P003	Non	

Z004 : Mur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	S0004	P004	Non	

Z005 : Mur Joint de brique + enduit/peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint de brique + enduit/peinture	S0005	P005	Non	

Z006 : Poteau Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Poteau	Enduit + béton	S0006	P006	Non	

Z007 : Socle d'équipements Béton + brique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Socle d'équipements	Béton + brique	S0007	P007	Non	

Z008 : Plancher Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0008	P008	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z009 : Revêtement de mur Colle beige sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle beige sous faïence + joint	S0009	P009	Non	

Z010 : Mur Joint de brique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint de brique	S0010	P010	Non	

Z011 : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Flocage	S0011	P011	Non	

Z012 : Ensemble des marches Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Ensemble des marches	Béton	S0012	P012	Non	

Z013 : Poutre Enduit + Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre n°2	Enduit + Béton	S0013	P013	Non	

Z014 : Plancher Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0014	P014	Non	

Z015 : Calorifuge Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Calorifuge	Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert	S0015	P015	Non	

Z016 : Raccord Joint filasse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Raccord	Joint filasse	S0016	P016	Non	

Z017 : Calorifuge petit conduit Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Calorifuge petit conduit	Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale	S0017	P017	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z018 : Conduit de fluide calorifuge Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de fluide n°1 - calorifuge	Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant	S0018	P018	Non	

Z019 : Conduit de cheminée Joint d'assemblage + carreau de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de cheminée	Joint d'assemblage + carreau de plâtre	S0019	P019	Non	

Z020 : Elément de jonction rouge Joint de bride (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Elément de jonction rouge	Joint de bride	S0020	P020	Non	

Z021 : Elément de jonction Joint de bride grand diamètre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Elément de jonction n°1	Joint de bride grand diamètre	S0021	P021	Non	

Z022 : Elément de jonction Joint de bride petit diamètre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Elément de jonction	Joint de bride petit diamètre	S0022	P022	Non	

Z023 : Elément de jonction Rebouchage plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Elément de jonction n°2	Rebouchage plâtre	S0023	P023	Non	

Z024 : Conduit de fluide Fibrociment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de fluide n°2	Fibrociment	S0024	P024	Oui	

Z025 : Plafond sous flocage Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chaufferie	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond sous flocage	Dalle béton	S0025	P025	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z026 : Mur Joint d'assemblage de brique + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S0026	P026	Non	
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2513		Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2518		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2524		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2530		Non	
Garage	RDC	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S3240		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2548		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage de brique + peinture	S2536		Non	

Z027 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0027	P027	Non	

Z028 : Plancher Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0411		Non	
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0028	P028	Non	
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2516		Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2522		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2528		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2534		Non	
Garage	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S3243		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2552		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2540		Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S2545		Non	

Z029 : Mur Voile béton + enduit/peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S0409		Non	
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S0029	P029	Non	
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2514		Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2519		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2525		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2531		Non	
Garage	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S3241		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2549		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2537		Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Voile béton + enduit/peinture	S2543		Non	

Z030 : Mur Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture	S0030	P030	Non	

Z031 : Plafond Béton + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S0031	P031	Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S2520		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S2526		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S2532		Non	
Garage	RDC	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S3242		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S2551		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond	Béton + peinture	S2538		Non	

Z032 : Poutre Enduit + Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S0410		Non	
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S0032	P032	Non	
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2515		Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2521		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2527		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2533		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2550		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2539		Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Poutre	Enduit + Béton	S2544		Non	

Z033 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0033	P033	Non	

Z034 : Poteaux Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S0412		Non	
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S0034	P034	Non	
L1	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2517		Non	
L2	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2523		Non	
L3	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2529		Non	
L4	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2535		Non	
L6	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2553		Non	
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2541		Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Poteaux	Enduit + béton	S2547		Non	

Z035 : Joint de dilatation Joint fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Atelier	Sous-sol	Bâtiment B	Joint de dilatation	Joint fibreux	S0035	P035	Non	

Z036 : Poteau Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Poteau	Enduit + béton	S0036	P036	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z037 : Mur Joint d'assemblage porotherm (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage porotherm	S0037	P037	Non	

Z038 : Plancher Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0038	P038	Non	
L5	Sous-sol	Bâtiment B	Plancher	Dalle béton	S0040		Non	

Z039 : Cloisons Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S0056	P039	Non	

Z040 : Plafond sous escalier Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Plafond sous escalier	Enduit + voile béton	S0044	P040	Non	

Z041 : Ensemble des marches Béton Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Ensemble des marches	Béton - Non peint	S0045	P041	Non	

Z042 : Mur Joint d'assemblage parpaing (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Joint d'assemblage parpaing	S0046	P042	Non	

Z043 : Mur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	S0049	P043	Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	S2542		Non	

Z044 : Coffrage perdu Enduit + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local vélos	Sous-sol	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + plâtre	S0048	P044	Non	
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + plâtre	S2546		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z045 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0058	P045	Non	

Z046 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0057	P046	Non	

Z047 : Plancher Colle sous carrelage + joint + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S0051	P047	Non	
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S3191		Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S3193		Non	

Z048 : Revêtement de mur Colle sous grosses plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	S0052	P048	Non	
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	S3190		Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous grosses plinthes + joint	S3192		Non	

Z049 : Revêtement de mur Colle sous petites plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	S0053	P049	Non	
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	S0560		Non	
WC	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous petites plinthes + joint	S3164		Non	

Z050 : Portes et fenêtres bois Joint vitrier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Portes et fenêtres bois	Joint vitrier	S0054	P050	Non	

Z051 : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de détente	RDC	Bâtiment central	Plafond	Flocage	S0055	P051	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z052 : Mur Joint d'assemblage de brique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Mur	Joint d'assemblage de brique	S0059	P052	Non	
SAS	RDC	Bâtiment central	Mur	Joint d'assemblage de brique	S3174		Non	

Z053 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0060	P053	Non	
SAS	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3175		Non	
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3328		Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3329		Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3330		Non	

Z054 : Cloisons Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S0061	P054	Non	
SAS	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S3173		Non	

Z055 : Plafond Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + béton	S0062	P055	Non	
SAS	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + béton	S3176		Non	

Z056 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local informatique	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0063	P056	Oui	4 m²
Placard	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3186		Oui	1 m²
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0554		Oui	18 m²
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0555		Oui	11 m²
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	S0576		Oui	11 m²
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol sous lino non collé + colle noire + ragréage + dalle béton	S0575		Oui	3 m²
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0556		Oui	4 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z057 : Plancher Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S0064	P057	Non	

Z058 : Revêtement de mur Colle sous plinthes noires + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes noires + joint	S0065	P058	Non	
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous plinthes noires + joint	S0561		Non	

Z059 : Plancher Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	S0066	P059	Oui	35 m²
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	S0307		Oui	35 m²
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	S0651		Oui	40 m²
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	S0491		Oui	40 m²

Z060 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	S0067	P060	Non	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	S0305		Non	

Z061 : Plafond Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + béton	S0587	P388	Non	
			Plafond	Enduit + béton	S0588	P389	Non	
			Plafond	Enduit + béton	S0068	P061	Oui	50 m²

Z062 : Cloisons Enduit + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Cloisons	Enduit + plâtre	S0069	P062	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z063 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0070	P063	Non	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0303		Non	

Z064 : Plancher Colle sous carrelage + joint + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S0071	P064	Non	
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S0559		Non	
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S0557		Non	
WC	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous carrelage + joint + dalle béton	S0558		Non	

Z065 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0072	P065	Non	

Z066 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur - +	Colle sous faïence + joint	S0586	P387	Non	
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0073	P066	Oui	3 m²
			Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0585	P386	Oui	3 m²

Z067 : Coffrage perdu Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0074	P067	Non	

Z068 : Grille d'aération Joint colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Grille d'aération	Joint colle	S0075	P068	Non	

Z069 : Revêtement de mur Colle sous plinthes beige + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes beige + joint	S0076	P069	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z070 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0077	P070	Non	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0304		Non	

Z071 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0608		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0618		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0628		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0638		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0648		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0658		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0668		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0678		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0738		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0728		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0718		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0708		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0698		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0688		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Voile béton	S0078	P071	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z072 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0606		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0616		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0626		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0636		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0646		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0656		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0666		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0676		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0736		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0726		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0716		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0706		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0696		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0686		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0079	P072	Non	

Z073 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0611		Oui	9 m²
1002	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0621		Oui	9 m²
1003	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0631		Oui	9 m²
1004	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0641		Oui	9 m²
1005	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0651		Oui	9 m²
1006	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0661		Oui	9 m²
1007	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0671		Oui	9 m²
1008	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0681		Oui	9 m²
1026	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0741		Oui	9 m²
1025	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0731		Oui	9 m²
1024	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0721		Oui	9 m²
1023	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0711		Oui	9 m²
1022	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0701		Oui	9 m²
1021	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0691		Oui	9 m²
1020	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0080	P073	Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z074 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0610		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0620		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0630		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0640		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0650		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0660		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0670		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0680		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0740		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0730		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0720		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0710		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0700		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0690		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0081	P074	Non	

Z075 : Mur de refend Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0605		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0615		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0625		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0635		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0645		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0655		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0665		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0675		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0735		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0725		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0715		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0705		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0695		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0685		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + béton	S0082	P075	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z076 : Coffrage perdu Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0604		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0614		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0624		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0634		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0644		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0654		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0664		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0674		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0734		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0724		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0714		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0704		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0694		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0684		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0083	P076	Non	

Z077 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0609		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0619		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0629		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0639		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0649		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0659		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0669		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0679		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0739		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0729		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0719		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0709		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0699		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0689		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0084	P077	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z078 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0612		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0622		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0632		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0642		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0652		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0662		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0672		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0682		Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0742		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0732		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0722		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0712		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0702		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0692		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0085	P078	Non	

Z079 : Joint de dilatation Joint marron fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint marron fibreux	S0086	P079	Oui	1 u

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z080 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0872		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0862		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0852		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0842		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0832		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0822		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0812		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0802		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0792		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0782		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0772		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0762		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0752		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0087	P080	Non	

Z081 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0865		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0855		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0845		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0835		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0825		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0815		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0805		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0795		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0785		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0775		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0765		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0755		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0745		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0088	P081	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z082 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0871		Oui	9 m²
1010	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0861		Oui	9 m²
1011	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0851		Oui	9 m²
1012	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0841		Oui	9 m²
1013	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0831		Oui	9 m²
1014	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0821		Oui	9 m²
1015	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0811		Oui	9 m²
1017	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0801		Oui	9 m²
1018	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0791		Oui	9 m²
1031	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0781		Oui	9 m²
1030	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0771		Oui	9 m²
1029	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0761		Oui	9 m²
1028	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0751		Oui	9 m²
1027	RDC	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0089	P082	Oui	9 m²

Z083 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0866		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0856		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0846		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0836		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0826		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0816		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0806		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0796		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0786		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0776		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0766		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0756		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0746		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0090	P083	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z084 : Fenêtre/mur Joint entre mur et allège de fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0613		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0623		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0633		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0643		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0653		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0663		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0673		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0683		Non	
1009	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0873		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0863		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0853		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0843		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0833		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0823		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0813		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0803		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0793		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0783		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0773		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0763		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0753		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0091	P084	Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0743		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0733		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0723		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0713		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0703		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0693		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0603		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z085 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0868		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0858		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0848		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0838		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0828		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0818		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0808		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0798		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0788		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0778		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0768		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0758		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0748		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0092	P085	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z086 : Mur donnant sur l'extérieur Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1001	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0607		Non	
1002	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0617		Non	
1003	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0627		Non	
1004	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0637		Non	
1005	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0647		Non	
1006	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0657		Non	
1007	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0667		Non	
1008	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0677		Non	
1009	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0867		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0857		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0847		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0837		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0827		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0817		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0807		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0797		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0787		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0777		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0767		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0757		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0747		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0093	P086	Non	
1026	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0737		Non	
1025	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0727		Non	
1024	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0717		Non	
1023	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0707		Non	
1022	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0697		Non	
1021	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0687		Non	
1020	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0602		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z087 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0864		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0854		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0844		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0834		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0824		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0814		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0804		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0794		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0784		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0774		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0764		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0754		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0744		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0094	P087	Non	

Z088 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0869		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0859		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0849		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0839		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0829		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0819		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0809		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0799		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0789		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0779		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0769		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0759		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0749		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0095	P088	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z089 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1009	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0870		Non	
1010	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0860		Non	
1011	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0850		Non	
1012	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0840		Non	
1013	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0830		Non	
1014	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0820		Non	
1015	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0810		Non	
1017	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0800		Non	
1018	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0790		Non	
1031	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0780		Non	
1030	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0770		Non	
1029	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0760		Non	
1028	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0750		Non	
1027	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0096	P089	Non	

Z090 : Mur de façade Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Enduit + voile béton	S0097	P090	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Enduit + voile béton	S3266		Non	

Z091 : Fenêtre Joint type mastic (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint type mastic	S0098	P091	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint type mastic	S3272		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z092 : Fenêtre Joint Compriband (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	S0104	P097	Non	
			Fenêtre	Joint Compriband	S0099	P092	Oui	255 ml
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	S3285		Oui	27 ml
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	S3286		Oui	15 ml
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint Compriband	S3273		Oui	255 ml
			Fenêtre	Joint Compriband	S3274		Oui	255 ml
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtres	Joint Compriband	S3301		Oui	250 m²
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre	Joint Compriband	S3302		Oui	24 ml
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre	Joint Compriband	S3303		Oui	250 m²
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Fenêtre	Joint Compriband	S3305		Oui	20 ml
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Fenêtre	Joint Compriband	S3306		Oui	20 ml

Z093 : Sous-bassement Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Sous-bassement	Enduit + voile béton	S0102	P095	Non	
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	S0100	P093	Non	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Sous-bassement	Enduit + voile béton	S3287		Non	
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Sous-bassement	Enduit + voile béton	S3288		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Sous-bassement	Enduit + voile béton	S3270		Non	
			Sous-bassement	Enduit + voile béton	S3271		Non	

Z094 : Aération sur mur Plaque intérieure fibreuse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	S0101	P094	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	S3263		Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	S3289		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Aération sur mur	Plaque intérieure fibreuse	S3311		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z095 : Mur de façade Joint d'assemblage de briques (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S0103	P096	Non	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3283		Non	
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3281		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3267		Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3290		Non	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3292	P248	Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3295		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade	Joint d'assemblage de briques	S3299		Non	

Z096 : Fenêtre Joint mastic (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint mastic	S0105	P098	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Fenêtre	Joint mastic	S3275		Non	

Z097 : Porte coupe-feu Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Porte coupe-feu	Joint	S0106	P099	Non	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Porte coupe-feu	Joint	S0306		Non	
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Porte coupe-feu	Joint	S3160		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Porte coupe-feu	Joint	S3158		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Porte coupe-feu	Joint	S3162		Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Porte coupe-feu	Joint	S3161		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Porte coupe-feu	Joint	S3157		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Porte coupe-feu	Joint	S3163		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Porte coupe-feu	Joint	S3159		Non	

Z098 : Mur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
L5	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	S2554		Non	
Escalier n°1	Sous-sol	Bâtiment B	Mur	Enduit + voile béton	S0107	P100	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z099 : Mur de façade Joint entre mur brique et mur béton Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	S0108	P101	Non	
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	S3284		Non	
Façade droite	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	S3282		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade	Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton	S3268		Non	

Z100 : Joint de dilatation Joint type fibre marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3312		Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S0109	P102	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3264		Non	
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3313		Non	
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3316		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3318		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3314		Non	
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3320		Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3315		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3319		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Joint de dilatation	Joint type fibre marron	S3317		Non	

Z101 : Joint de dilatation entre plaques Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	S0110	P103	Oui	Non quantifiable
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	S3265		Oui	Non quantifiable

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z102 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0884		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0894		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0904		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0914		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0924		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0934		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0944		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0954		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0964		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0974		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0128		Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0265		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0275		Non	
1114	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0296		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0285		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0209		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0115	P104	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0219		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0229		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0239		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0249		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0199		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0189		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0179		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0169		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0159		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0149		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0139		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0129		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0994		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0984		Non	
1209	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0496		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0506		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0516		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0526		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1213	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0536		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0546		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0556		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0566		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0576		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0586		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0596		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0606		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0616		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0626		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0148		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z103 : Mur donnant sur l'extérieur Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0883		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0893		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0903		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0913		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0923		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0933		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0943		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0953		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0963		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0973		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0127		Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0264		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0274		Non	
1114	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0295		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0284		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0208		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0114	P105	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0218		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0228		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0238		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0248		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0198		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0188		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0178		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0168		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0158		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0148		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0138		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0128		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0993		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0983		Non	
1209	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0495		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0505		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0515		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0525		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1213	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0535		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0545		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0555		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0565		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0575		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0585		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0595		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0605		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0615		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0625		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0147		Non	

Z104 : Fenêtre/mur Joint entre mur et allège de fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0889		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0899		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0909		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0919		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0929		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0939		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0949		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0959		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0969		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0979		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0133		Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0270		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0280		Non	
1114	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0302		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0291		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0214		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0120	P106	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0224		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0234		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0244		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0254		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0204		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0194		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0184		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0174		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0164		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0154		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0144		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0134		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0999		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0989		Non	
1209	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0501		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0511		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0521		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0531		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1213	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0541		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0551		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0561		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0571		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0581		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0591		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0601		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0611		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0621		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0631		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0153		Non	
1301	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0666		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0676		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0689		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0699		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0712		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0722		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0735		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0745		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0758		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0768		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0784		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0794		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0175		Non	
1314	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0174		Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0809		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0828		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0838		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0848		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0858		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0872		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0882		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0892		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0902		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0933		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0943		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1325	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0953		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0963		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0973		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0983		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0993		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0903		Non	

Z105 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0294		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0283		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0207		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0113	P107	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0217		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0227		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0237		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0247		Non	

Z106 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0301		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0290		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0213		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0119	P108	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0223		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0233		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0243		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0253		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z107 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0297		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0286		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0210		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0116	P109	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0220		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0230		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0240		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0250		Non	

Z108 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0299		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0288		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0211		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0117	P110	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0221		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0231		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0241		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0251		Non	

Z109 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0293		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0282		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0206		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0112	P111	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0216		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0226		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0236		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0246		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z110 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0292		Non	
1115	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0281		Non	
1117	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0205		Non	
1118	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0111	P112	Non	
1132	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0215		Non	
1133	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0225		Non	
1131	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0235		Non	
1130	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0245		Non	

Z111 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1114	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0300		Oui	9 m²
1115	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0289		Oui	9 m²
1117	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0212		Oui	9 m²
1118	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0118	P113	Oui	9 m²
1132	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0222		Oui	9 m²
1133	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0232		Oui	9 m²
1131	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0242		Oui	9 m²
1130	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0252		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z112 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°1	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0414		Non	
GT n°2	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0417		Non	
GT n°3	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0420		Non	
GT n°4	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0423		Non	
GT n°5	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0426		Non	
GT n°6	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0429		Non	
GT n°7	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0432		Non	
GT n°8	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0435		Non	
GT n°9	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0438		Non	
GT n°10	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0441		Non	
GT n°11	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0444		Non	
GT n°12	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0447		Non	
GT n°13	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0450		Non	
GT n°14	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0453		Non	
GT n°15	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0456		Non	
GT n°16	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0459		Non	
GT n°17	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0462		Non	
GT n°18	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0465		Non	
GT n°19	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0468		Non	
GT n°20	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0471		Non	
GT n°21	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0474		Non	
GT n°22	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0477		Non	
GT n°23	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0480		Non	
GT n°24	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0483		Non	
GT n°25	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0486		Non	
GT n°26	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0489		Non	
GT n°27	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0121	P114	Non	
GT n°28	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0492		Non	
GT n°29	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0495		Non	
GT n°30	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0498		Non	
GT n°31	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0501		Non	
GT n°32	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0504		Non	
GT n°33	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0507		Non	
GT n°34	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0510		Non	
GT n°35	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0513		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

502/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°36	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0516		Non	
GT n°37	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0519		Non	
GT n°38	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0522		Non	
GT n°39	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0525		Non	
GT n°39 bis	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0312		Non	
GT n°40	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0528		Non	
GT n°41	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0531		Non	
GT n°42	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0534		Non	
GT n°43	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0537		Non	
GT n°44	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0540		Non	
GT n°45	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0543		Non	
GT n°46	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0546		Non	
GT n°47	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0549		Non	
GT n°48	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0552		Non	
GT n°49	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0678		Non	
GT n°50	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0701		Non	
GT n°51	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0724		Non	
GT n°52	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0747		Non	
GT n°53	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0770		Non	
GT n°54	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0773		Non	
GT n°55	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0798		Non	
GT n°56	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0811		Non	
GT n°57	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0814		Non	
GT n°58	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0817		Non	
GT n°66	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0909		Non	
GT n°67	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1216		Non	
GT n°68	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1219		Non	
GT n°69	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1222		Non	
GT n°70	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1225		Non	
GT n°71	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1228		Non	
GT n°72	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1231		Non	
GT n°73	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1234		Non	
GT n°74	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1237		Non	
GT n°75	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1240		Non	
GT n°76	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1243		Non	
GT n°77	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1246		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 503/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°78	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1249		Non	
GT n°59	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0904		Non	
GT n°60	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0907		Non	
GT n°61	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0910		Non	
GT n°62	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0913		Non	
GT n°63	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0916		Non	
GT n°64	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0919		Non	
GT n°65	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0922		Non	
GT n°79	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1252		Non	
GT n°80	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1255		Non	
GT n°81	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1258		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z113 : Plancher Isolant + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°1	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0415		Non	
GT n°2	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0418		Non	
GT n°3	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0421		Non	
GT n°4	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0424		Non	
GT n°5	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0427		Non	
GT n°6	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0430		Non	
GT n°7	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0433		Non	
GT n°8	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0436		Non	
GT n°9	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0439		Non	
GT n°10	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0442		Non	
GT n°11	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0445		Non	
GT n°12	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0448		Non	
GT n°13	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0451		Non	
GT n°14	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0454		Non	
GT n°15	RDC	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0457		Non	
GT n°16	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0460		Non	
GT n°17	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0463		Non	
GT n°18	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0466		Non	
GT n°19	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0469		Non	
GT n°20	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0472		Non	
GT n°21	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0475		Non	
GT n°22	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0478		Non	
GT n°23	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0481		Non	
GT n°24	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0484		Non	
GT n°25	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0487		Non	
GT n°26	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0490		Non	
GT n°27	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0122	P115	Non	
GT n°28	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0493		Non	
GT n°29	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0496		Non	
GT n°30	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0499		Non	
GT n°31	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0502		Non	
GT n°32	R+1	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0505		Non	
GT n°33	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0508		Non	
GT n°34	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0511		Non	
GT n°35	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0514		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°36	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0517		Non	
GT n°37	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0520		Non	
GT n°38	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0523		Non	
GT n°39	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0526		Non	
GT n°39 bis	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0313		Non	
GT n°40	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0529		Non	
GT n°41	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0532		Non	
GT n°42	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0535		Non	
GT n°43	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0538		Non	
GT n°44	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0541		Non	
GT n°45	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0544		Non	
GT n°46	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0547		Non	
GT n°47	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0550		Non	
GT n°48	R+2	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0553		Non	
GT n°49	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0679		Non	
GT n°50	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0702		Non	
GT n°51	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0725		Non	
GT n°52	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0748		Non	
GT n°53	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0771		Non	
GT n°54	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0774		Non	
GT n°55	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0799		Non	
GT n°56	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0812		Non	
GT n°57	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0815		Non	
GT n°58	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0818		Non	
GT n°66	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0910		Non	
GT n°67	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1217		Non	
GT n°68	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1220		Non	
GT n°69	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1223		Non	
GT n°70	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1226		Non	
GT n°71	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1229		Non	
GT n°72	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1232		Non	
GT n°73	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1235		Non	
GT n°74	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1238		Non	
GT n°75	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1241		Non	
GT n°76	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1244		Non	
GT n°77	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1247		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

506/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°78	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1250		Non	
GT n°59	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0905		Non	
GT n°60	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0908		Non	
GT n°61	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0911		Non	
GT n°62	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0914		Non	
GT n°63	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0917		Non	
GT n°64	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0920		Non	
GT n°65	R+3	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S0923		Non	
GT n°79	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1253		Non	
GT n°80	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1256		Non	
GT n°81	R+4	Bâtiment A	Plancher	Isolant + plâtre	S1259		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z114 : Mur Joint d'assemblage de parpaing (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°1	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0413		Non	
GT n°2	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0416		Non	
GT n°3	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0419		Non	
GT n°4	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0422		Non	
GT n°5	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0425		Non	
GT n°6	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0428		Non	
GT n°7	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0431		Non	
GT n°8	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0434		Non	
GT n°9	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0437		Non	
GT n°10	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0440		Non	
GT n°11	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0443		Non	
GT n°12	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0446		Non	
GT n°13	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0449		Non	
GT n°14	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0452		Non	
GT n°15	RDC	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0455		Non	
GT n°16	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0458		Non	
GT n°17	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0461		Non	
GT n°18	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0464		Non	
GT n°19	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0467		Non	
GT n°20	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0470		Non	
GT n°21	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0473		Non	
GT n°22	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0476		Non	
GT n°23	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0479		Non	
GT n°24	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0482		Non	
GT n°25	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0485		Non	
GT n°26	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0488		Non	
GT n°27	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0123	P116	Non	
GT n°28	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0491		Non	
GT n°29	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0494		Non	
GT n°30	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0497		Non	
GT n°31	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0500		Non	
GT n°32	R+1	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0503		Non	
GT n°33	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0506		Non	
GT n°34	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0509		Non	
GT n°35	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0512		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

508/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°36	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0515		Non	
GT n°37	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0518		Non	
GT n°38	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0521		Non	
GT n°39	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0524		Non	
GT n°39 bis	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0311		Non	
GT n°40	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0527		Non	
GT n°41	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0530		Non	
GT n°42	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0533		Non	
GT n°43	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0536		Non	
GT n°44	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0539		Non	
GT n°45	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0542		Non	
GT n°46	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0545		Non	
GT n°47	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0548		Non	
GT n°48	R+2	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0551		Non	
GT n°49	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0677		Non	
GT n°50	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0700		Non	
GT n°51	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0723		Non	
GT n°52	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0746		Non	
GT n°53	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0769		Non	
GT n°54	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0772		Non	
GT n°55	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0797		Non	
GT n°56	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0810		Non	
GT n°57	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0813		Non	
GT n°58	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0816		Non	
GT n°66	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0908		Non	
GT n°67	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1215		Non	
GT n°68	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1218		Non	
GT n°69	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1221		Non	
GT n°70	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1224		Non	
GT n°71	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1227		Non	
GT n°72	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1230		Non	
GT n°73	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1233		Non	
GT n°74	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1236		Non	
GT n°75	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1239		Non	
GT n°76	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1242		Non	
GT n°77	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1245		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

509/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°78	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1248		Non	
GT n°59	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0903		Non	
GT n°60	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0906		Non	
GT n°61	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0909		Non	
GT n°62	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0912		Non	
GT n°63	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0915		Non	
GT n°64	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0918		Non	
GT n°65	R+3	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S0921		Non	
GT n°79	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1251		Non	
GT n°80	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1254		Non	
GT n°81	R+4	Bâtiment A	Mur	Joint d'assemblage de parpaing	S1257		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z115 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0888		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0898		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0908		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0918		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0928		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0938		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0948		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0958		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0968		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0978		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0132	P117	Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0269		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0279		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0203		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0193		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0183		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0173		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0163		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0153		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0143		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0133		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0998		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0988		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z116 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0886		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0896		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0906		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0916		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0926		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0936		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0946		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0956		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0966		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0976		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0130	P118	Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0267		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0277		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0201		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0191		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0181		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0171		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0161		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0151		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0141		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0131		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0996		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0986		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z117 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0880		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0890		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0900		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0910		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0920		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0930		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0940		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0950		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0960		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0970		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0124	P119	Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0261		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0271		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0195		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0185		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0175		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0165		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0155		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0145		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0135		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1000		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0990		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0980		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z118 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0881		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0891		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0901		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0911		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0921		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0931		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0941		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0951		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0961		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0971		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0125	P120	Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0262		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0272		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0196		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0186		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0176		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0166		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0156		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0146		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0136		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0126		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0991		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0981		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z119 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0885		Oui	2 m²
1102	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0895		Oui	2 m²
1103	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0905		Oui	2 m²
1104	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0915		Oui	2 m²
1105	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0925		Oui	2 m²
1106	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0935		Oui	2 m²
1107	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0945		Oui	2 m²
1108	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0955		Oui	2 m²
1109	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0965		Oui	2 m²
1110	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0975		Oui	2 m²
1111	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0129	P121	Oui	2 m²
1112	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0266		Oui	2 m²
1113	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0276		Oui	2 m²
1114	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0298		Oui	2 m²
1115	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0287		Oui	2 m²
1117	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0260		Oui	2 m²
1118	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0259		Oui	2 m²
1132	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0258		Oui	2 m²
1133	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0256		Oui	2 m²
1131	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0257		Oui	2 m²
1130	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0255		Oui	2 m²
1129	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0200		Oui	2 m²
1128	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0190		Oui	2 m²
1127	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0180		Oui	2 m²
1126	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0170		Oui	2 m²
1125	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0160		Oui	2 m²
1124	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0150		Oui	2 m²
1123	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0140		Oui	2 m²
1122	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0130		Oui	2 m²
1121	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0995		Oui	2 m²
1120	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0985		Oui	2 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z120 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0882		Non	
1102	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0892		Non	
1103	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0902		Non	
1104	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0912		Non	
1105	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0922		Non	
1106	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0932		Non	
1107	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0942		Non	
1108	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0952		Non	
1109	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0962		Non	
1110	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0972		Non	
1111	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0126	P122	Non	
1112	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0263		Non	
1113	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0273		Non	
1129	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0197		Non	
1128	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0187		Non	
1127	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0177		Non	
1126	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0167		Non	
1125	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0157		Non	
1124	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0147		Non	
1123	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0137		Non	
1122	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0127		Non	
1121	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0992		Non	
1120	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0982		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z121 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1101	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0887		Oui	9 m²
1102	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0897		Oui	9 m²
1103	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0907		Oui	9 m²
1104	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0917		Oui	9 m²
1105	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0927		Oui	9 m²
1106	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0937		Oui	9 m²
1107	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0947		Oui	9 m²
1108	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0957		Oui	9 m²
1109	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0967		Oui	9 m²
1110	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0977		Oui	9 m²
1111	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0131	P123	Oui	9 m²
1112	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0268		Oui	9 m²
1113	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0278		Oui	9 m²
1129	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0202		Oui	9 m²
1128	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0192		Oui	9 m²
1127	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0182		Oui	9 m²
1126	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0172		Oui	9 m²
1125	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0162		Oui	9 m²
1124	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0152		Oui	9 m²
1123	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0142		Oui	9 m²
1122	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0132		Oui	9 m²
1121	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0997		Oui	9 m²
1120	R+1	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0987		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z122 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0478		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0467		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0456		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0445		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0434		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0423		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0412		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0401		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0390		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0379		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0368		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0357		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0142	P124	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0346		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0335		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0324		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z123 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0470		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0459		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0448		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0437		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0426		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0415		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0404		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0393		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0382		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0371		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0360		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0349		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0135	P125	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0338		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0327		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0316		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z124 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0473		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0462		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0451		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0440		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0429		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0418		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0407		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0396		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0385		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0374		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0363		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0352		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0138	P126	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0341		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0330		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0319		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z125 : Fenêtre/mur Joint entre mur et allège de fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0479		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0468		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0457		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0446		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0435		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0424		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0413		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0402		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0391		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0380		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0369		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0358		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0143	P127	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0347		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0336		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0325		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z126 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0474		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0463		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0452		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0441		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0430		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0419		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0408		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0397		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0386		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0375		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0364		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0353		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0139	P128	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0342		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0331		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0320		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z127 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0476		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0465		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0454		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0443		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0432		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0421		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0410		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0399		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0388		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0377		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0366		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0355		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0140	P129	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0344		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0333		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0322		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z128 : Mur donnant sur l'extérieur Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0472		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0461		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0450		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0439		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0428		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0417		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0406		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0395		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0384		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0373		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0362		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0351		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0137	P130	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0340		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0329		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0318		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z129 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0477		Oui	9 m²
1202	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0466		Oui	9 m²
1203	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0455		Oui	9 m²
1204	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0444		Oui	9 m²
1205	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0433		Oui	9 m²
1206	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0422		Oui	9 m²
1207	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0411		Oui	9 m²
1208	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0400		Oui	9 m²
1227	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0389		Oui	9 m²
1226	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0378		Oui	9 m²
1225	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0367		Oui	9 m²
1224	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0356		Oui	9 m²
1223	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0141	P131	Oui	9 m²
1222	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0345		Oui	9 m²
1221	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0334		Oui	9 m²
1220	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0323		Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z130 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0469		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0458		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0447		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0436		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0425		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0414		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0403		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0392		Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0381		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0370		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0359		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0348		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0134	P132	Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0337		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0326		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0315		Non	

Z131 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1209	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0499		Oui	9 m²
1210	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0509		Oui	9 m²
1211	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0519		Oui	9 m²
1212	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0529		Oui	9 m²
1213	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0539		Oui	9 m²
1214	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0549		Oui	9 m²
1215	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0559		Oui	9 m²
1217	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0569		Oui	9 m²
1218	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0579		Oui	9 m²
1232	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0589		Oui	9 m²
1233	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0599		Oui	9 m²
1231	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0609		Oui	9 m²
1230	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0619		Oui	9 m²
1229	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0629		Oui	9 m²
1228	R+2	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0151	P133	Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z132 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1209	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0500		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0510		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0520		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0530		Non	
1213	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0540		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0550		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0560		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0570		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0580		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0590		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0600		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0610		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0620		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0630		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0152	P134	Non	

Z133 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1209	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0492		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0502		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0512		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0522		Non	
1213	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0532		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0542		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0552		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0562		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0572		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0582		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0592		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0602		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0612		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0622		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0144	P135	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z134 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0475		Oui	2 m²
1202	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0464		Oui	2 m²
1203	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0453		Oui	2 m²
1204	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0442		Oui	2 m²
1205	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0431		Oui	2 m²
1206	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0420		Oui	2 m²
1207	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0409		Oui	2 m²
1208	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0398		Oui	2 m²
1209	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0497		Oui	2 m²
1210	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0507		Oui	2 m²
1211	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0517		Oui	2 m²
1212	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0527		Oui	2 m²
1213	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0537		Oui	2 m²
1214	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0547		Oui	2 m²
1215	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0557		Oui	2 m²
1217	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0567		Oui	2 m²
1218	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0577		Oui	2 m²
1232	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0587		Oui	2 m²
1233	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0597		Oui	2 m²
1231	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0607		Oui	2 m²
1230	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0617		Oui	2 m²
1229	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0627		Oui	2 m²
1228	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0149	P137	Oui	2 m²
1227	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0387		Oui	2 m²
1226	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0376		Oui	2 m²
1225	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0365		Oui	2 m²
1224	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0354		Oui	2 m²
1223	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0314		Oui	2 m²
1222	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0343		Oui	2 m²
1221	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0332		Oui	2 m²
1220	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0321		Oui	2 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z135 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1209	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0498		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0508		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0518		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0528		Non	
1213	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0538		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0548		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0558		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0568		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0578		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0588		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0598		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0608		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0618		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0628		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0150	P138	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z136 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1201	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0471		Non	
1202	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0460		Non	
1203	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0449		Non	
1204	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0438		Non	
1205	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0427		Non	
1206	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0416		Non	
1207	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0405		Non	
1208	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0394		Non	
1209	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0494		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0504		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0514		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0524		Non	
1213	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0534		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0544		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0554		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0564		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0574		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0584		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0594		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0604		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0614		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0624		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0146	P139	Non	
1227	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0383		Non	
1226	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0372		Non	
1225	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0361		Non	
1224	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0350		Non	
1223	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0136		Non	
1222	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0339		Non	
1221	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0328		Non	
1220	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0317		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z137 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0161	P140	Oui	9 m²
1315	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0807		Oui	9 m²
1317	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0826		Oui	9 m²
1318	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0836		Oui	9 m²
1332	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0846		Oui	9 m²
1333	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0856		Oui	9 m²
1331	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0870		Oui	9 m²
1330	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0880		Oui	9 m²
1329	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0890		Oui	9 m²
1328	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0900		Oui	9 m²
1327	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0931		Oui	9 m²
1326	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0941		Oui	9 m²
1325	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0951		Oui	9 m²
1324	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0961		Oui	9 m²
1323	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0971		Oui	9 m²
1322	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0981		Oui	9 m²
1321	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0991		Oui	9 m²
1320	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0901		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z138 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0162	P141	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0808		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0827		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0837		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0847		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0857		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0871		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0881		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0891		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0901		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0932		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0942		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0952		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0962		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0972		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0982		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0992		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0902		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z139 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0160	P142	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0806		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0825		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0835		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0845		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0855		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0869		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0879		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0889		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0899		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0930		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0940		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0950		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0960		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0970		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0980		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0990		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1000		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z140 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0156	P143	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0802		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0821		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0831		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0841		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0851		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0865		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0875		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0885		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0895		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0926		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0936		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0946		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0956		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0966		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0976		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0986		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0996		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z141 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0164	P144	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0800		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0819		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0829		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0839		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0849		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0863		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0873		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0883		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0893		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0924		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0934		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0944		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0954		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0964		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0974		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0984		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0994		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z142 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0155	P145	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0801		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0820		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0830		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0840		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0850		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0864		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0874		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0884		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0894		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0925		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0935		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0945		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0955		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0965		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0975		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0985		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0995		Non	

Z143 : (continue : NON)

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z144 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1314	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0159	P146	Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0805		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0824		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0834		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0844		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0854		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0868		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0878		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0888		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0898		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0929		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0939		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0949		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0959		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0969		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0979		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0989		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0999		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z145 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1209	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0493		Non	
1210	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0503		Non	
1211	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0513		Non	
1212	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0523		Non	
1213	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0533		Non	
1214	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0543		Non	
1215	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0553		Non	
1217	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0563		Non	
1218	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0573		Non	
1232	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0583		Non	
1233	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0593		Non	
1231	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0603		Non	
1230	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0613		Non	
1229	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0623		Non	
1228	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0145	P136	Non	

Z146 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0664		Oui	9 m²
1302	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0674		Oui	9 m²
1303	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0687		Oui	9 m²
1304	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0697		Oui	9 m²
1305	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0710		Oui	9 m²
1306	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0720		Oui	9 m²
1307	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0733		Oui	9 m²
1308	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0743		Oui	9 m²
1309	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0756		Oui	9 m²
1310	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0766		Oui	9 m²
1311	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0782		Oui	9 m²
1312	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0792		Oui	9 m²
1313	R+3	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0172	P147	Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z147 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0658		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0668		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0681		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0691		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0704		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0714		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0727		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0737		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0750		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0760		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0776		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0786		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0166	P148	Non	

Z148 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0662		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0672		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0685		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0695		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0708		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0718		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0731		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0741		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0754		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0764		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0780		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0790		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0170	P149	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z149 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0657		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0667		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0680		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0690		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0703		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0713		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0726		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0736		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0749		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0759		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0775		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0785		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0165	P150	Non	

Z150 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0665		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0675		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0688		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0698		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0711		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0721		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0734		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0744		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0757		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0767		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0783		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0793		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0173	P151	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z151 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0663		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0673		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0686		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0696		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0709		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0719		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0732		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0742		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0755		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0765		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0781		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0791		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0171	P152	Non	

Z152 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0659		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0669		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0682		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0692		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0705		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0715		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0728		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0738		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0751		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0761		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0777		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0787		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0167	P153	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z153 : Mur donnant sur l'extérieur Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0660		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0670		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0683		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0693		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0706		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0716		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0729		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0739		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0752		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0762		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0778		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0788		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0168	P154	Non	
1314	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0795		Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0803		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0822		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0832		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0842		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0852		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0866		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0876		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0886		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0896		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0927		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0937		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0947		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0957		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0967		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0977		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0987		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0997		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z154 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1301	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0661		Non	
1302	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0671		Non	
1303	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0684		Non	
1304	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0694		Non	
1305	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0707		Non	
1306	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0717		Non	
1307	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0730		Non	
1308	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0740		Non	
1309	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0753		Non	
1310	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0763		Non	
1311	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0779		Non	
1312	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0789		Non	
1313	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0169	P155	Non	
1314	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0796		Non	
1315	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0804		Non	
1317	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0823		Non	
1318	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0833		Non	
1332	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0843		Non	
1333	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0853		Non	
1331	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0867		Non	
1330	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0877		Non	
1329	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0887		Non	
1328	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0897		Non	
1327	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0928		Non	
1326	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0938		Non	
1325	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0948		Non	
1324	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0958		Non	
1323	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0968		Non	
1322	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0978		Non	
1321	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0988		Non	
1320	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0998		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z155 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0918		Oui	9 m²
1402	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0928		Oui	9 m²
1403	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0938		Oui	9 m²
1404	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0948		Oui	9 m²
1405	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0958		Oui	9 m²
1406	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0968		Oui	9 m²
1407	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0988		Oui	9 m²
1408	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0978		Oui	9 m²
1427	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1152		Oui	9 m²
1426	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0183	P156	Oui	9 m²
1425	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1162		Oui	9 m²
1424	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1172		Oui	9 m²
1423	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1182		Oui	9 m²
1422	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1192		Oui	9 m²
1421	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1202		Oui	9 m²
1420	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1212		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z156 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0912		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0922		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0932		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0942		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0952		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0962		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0982		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0972		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1146		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0177	P157	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1156		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1166		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1176		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1186		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1196		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1206		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z157 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0915		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0925		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0935		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0945		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0955		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0965		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0985		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0975		Non	
1409	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1005		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1015		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1025		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1035		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1045		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1055		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1065		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1075		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1085		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1095		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1105		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1119		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S0190		Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1129		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1139		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1149		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Enduit + voile béton	S0180	P158	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1159		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1169		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1179		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1189		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1199		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison	Enduit + voile béton	S1209		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z158 : Fenêtre/mur Joint entre mur et allège de fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0920		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0930		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0940		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0950		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0960		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0970		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0990		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0980		Non	
1409	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1010		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1020		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1030		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1040		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1050		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1060		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1070		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1080		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1090		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1100		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1110		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1124		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0195		Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1134		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1144		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1154		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S0185	P159	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1164		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1174		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1184		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1194		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1204		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Fenêtre/mur	Joint entre mur et allège de fenêtre	S1214		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z159 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0919		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0929		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0939		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0949		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0959		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0969		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0989		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0979		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1153		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0184	P160	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1163		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1173		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1183		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1193		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1203		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1213		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z160 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0913		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0923		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0933		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0943		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0953		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0963		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0983		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0973		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1147		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0178	P161	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1157		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1167		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1177		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1187		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1197		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1207		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z161 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0917		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0927		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0937		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0947		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0957		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0967		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0987		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0977		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1151		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0182	P162	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1161		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1171		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1181		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1191		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1201		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1211		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z162 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0916		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0926		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0936		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0946		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0956		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0966		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0986		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0976		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1150		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0181	P163	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1160		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1170		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1180		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1190		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1200		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1210		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z163 : Mur donnant sur l'extérieur Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0914		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0924		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0934		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0944		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0954		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0964		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0984		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0974		Non	
1409	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1004		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1014		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1024		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1034		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1044		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1054		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1064		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1074		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1084		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1094		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1104		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1118		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0189		Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1128		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1138		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1148		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S0179	P164	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1158		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1168		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1178		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1188		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1198		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Plot de colle	S1208		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z164 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1401	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0911		Non	
1402	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0921		Non	
1403	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0931		Non	
1404	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0941		Non	
1405	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0951		Non	
1406	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0961		Non	
1407	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0981		Non	
1408	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0971		Non	
1427	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1145		Non	
1426	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0176	P165	Non	
1425	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1155		Non	
1424	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1165		Non	
1423	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1175		Non	
1422	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1185		Non	
1421	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1195		Non	
1420	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1205		Non	

Z165 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1008		Oui	9 m²
1410	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1018		Oui	9 m²
1411	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1028		Oui	9 m²
1412	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1038		Oui	9 m²
1413	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1048		Oui	9 m²
1414	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1058		Oui	9 m²
1415	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1068		Oui	9 m²
1417	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1078		Oui	9 m²
1418	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1088		Oui	9 m²
1432	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1098		Oui	9 m²
1433	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1108		Oui	9 m²
1431	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1122		Oui	9 m²
1430	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0193	P166	Oui	9 m²
1429	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1132		Oui	9 m²
1428	R+4	Bâtiment A	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1142		Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z166 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1006		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1016		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1026		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1036		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1046		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1056		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1066		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1076		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1086		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1096		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1106		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1120		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0191	P167	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1130		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1140		Non	

Z167 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1001		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1011		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1021		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1031		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1041		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1051		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1061		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1071		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1081		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1091		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1101		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1115		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0186	P168	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1125		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1135		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z168 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1002		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1012		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1022		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1032		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1042		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1052		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1062		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1072		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1082		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1092		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1102		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1116		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0187	P169	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1126		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1136		Non	

Z169 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1007		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1017		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1027		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1037		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1047		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1057		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1067		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1077		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1087		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1097		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1107		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1121		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0192	P170	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1131		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1141		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z170 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1003		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1013		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1023		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1033		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1043		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1053		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1063		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1073		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1083		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1093		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1103		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1117		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0188	P171	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1127		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1137		Non	

Z171 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
1409	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1009		Non	
1410	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1019		Non	
1411	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1029		Non	
1412	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1039		Non	
1413	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1049		Non	
1414	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1059		Non	
1415	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1069		Non	
1417	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1079		Non	
1418	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1089		Non	
1432	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1099		Non	
1433	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1109		Non	
1431	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1123		Non	
1430	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S0194	P172	Non	
1429	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1133		Non	
1428	R+4	Bâtiment A	Evier	Plaque anti-vibratile	S1143		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z172 : Mur de façade (R+4) Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade (R+4)	Enduit + béton	S0196	P173	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Mur de façade (R+4)	Enduit + béton	S3269		Non	

Z173 : Cloisons Carreaux de plâtre + colle + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S0904		Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S0197	P174	Non	

Z174 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0198	P175	Non	

Z175 : (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S0905		Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S0200	P176	Non	

Z176 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0906		Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0201	P177	Non	

Z177 : Linteau Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Linteau	Enduit + voile béton	S0202	P178	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z178 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3117		Non	
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3125		Non	
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3100		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3095		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3090		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3085		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3080		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3075		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S3040		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S1261		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0203	P179	Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S1265		Non	

Z179 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3115		Non	
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3124		Non	
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3099		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3094		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3089		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3084		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3079		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3074		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3039		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1260		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0204	P180	Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1264		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z180 : Plafond Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3118		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3119		Non	
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3127		Non	
			Plafond	Enduit + dalle béton	S0592	P391	Non	
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3101		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3102		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3096		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3097		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3091		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3092		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3086		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3087		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3081		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3082		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3076		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3077		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S3041		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3046		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S0907		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S3045		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S0205	P181	Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + voile béton	S1267		Non	
			Plafond	Enduit + voile béton	S1268		Non	

Z181 : Cloisons Carreaux de plâtre + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S3114		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0874		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0877		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0308		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0206	P182	Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0635		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle	S0859		Non	

Z182 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0646		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0207	P183	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z183 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0647		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0208	P184	Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0640		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2938		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2924		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2931		Non	

Z184 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0650		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0209	P185	Non	

Z185 : Revêtement de mur Colle beige sous plinthes noires (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S3116		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0875		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0878		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0309		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0210	P186	Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0636		Non	
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0648		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0860		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0633		Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S0641		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S2939		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S2925		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle beige sous plinthes noires	S2932		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z186 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0649		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0211	P187	Non	

Z187 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3123		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0876		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0879		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0310		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0212	P188	Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0638		Non	
Circulation n°4	R+3	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0652		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0862		Non	
Circulation n°3	R+2	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0632		Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0645		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2942		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2929		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2936		Non	

Z188 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Laverie	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0213	P189	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z189 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Laverie	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0214	P190	Non	
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2441		Non	
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3199		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2442		Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3205		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3211		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2443		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3217		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3223		Non	

Z190 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Laverie	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0215	P191	Oui	

Z191 : (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3121		Non	
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3129		Non	
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3103		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3098		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3093		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3088		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3083		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3078		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S3042		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S1262		Non	
Circulation n°4	R+4	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S0217	P192	Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint rouge	S1266		Non	

Z192 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0218	P193	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z193 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0219	P194	Oui	64 m²

Z194 : Revêtement de mur Colle sous plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S0220	P195	Non	
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3351		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3352		Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3353		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3354		Non	

Z195 : Plancher Ragréage sur joint de dilatation (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Plancher	Ragréage sur joint de dilatation	S0221	P196	Non	

Z196 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3201		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0222	P197	Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3207		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3213		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3231		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3219		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3225		Non	

Z197 : Poteau Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3198		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S0223	P198	Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3204		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3210		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3228		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3216		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Poteau	Enduit + voile béton	S3222		Non	

Z198 : Poutre Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3200		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S0224	P199	Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3206		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3212		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3230		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3218		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Poutre	Enduit + voile béton	S3224		Non	

Z199 : Fenêtre bois Joint vitrier type mastic dur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3202		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S0225	P200	Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3208		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3214		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3232		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3220		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint vitrier type mastic dur	S3226		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z200 : Radiateur Joint filasse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3203		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S0226	P201	Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3209		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3215		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3233		Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3221		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Radiateur	Joint filasse	S3227		Non	

Z201 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Laverie	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0227	P202	Non	

Z202 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de musique	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3236		Non	
Salle de travail n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3237		Non	
Salle de travail n°2	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3238		Non	
Salle de musculation	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3239		Non	
Privé	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0228	P203	Non	
Lingerie n°2	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3234		Non	
Lingerie n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3235		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z203 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0229	P204	Non	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0596		Non	
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2512		Non	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2948		Non	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2954		Non	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2960		Non	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2966		Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2972		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2978		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2984		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2990		Non	

Z204 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0230	P205	Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2969		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2975		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2981		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2987		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z205 : Revêtement de mur Colle sous plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S0231	P206	Non	
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3355		Non	
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3356		Non	
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2511		Non	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2945		Non	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2951		Non	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2957		Non	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2963		Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2970		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2976		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2982		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S2988		Non	

Z206 : Support d'évier Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Support d'évier	Enduit + voile béton	S0232	P207	Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Support d'évier	Enduit + voile béton	S2973		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Support d'évier	Enduit + voile béton	S2979		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Support d'évier	Enduit + voile béton	S2985		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Support d'évier	Enduit + voile béton	S2991		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z207 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0233	P208	Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2968		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2974		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2980		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2986		Non	

Z208 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2243		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2260		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2269		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2278		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2287		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2296		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2385		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2305		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2314		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2323		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2332		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2341		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2350		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2359		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2368		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0234	P209	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z209 : Coffrage perdu Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2241		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2258		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2267		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2276		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2285		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2294		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2383		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2303		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2312		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2321		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2330		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2339		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2348		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2357		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2366		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S0235	P210	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z210 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2242		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2259		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2268		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2277		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2286		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2295		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2384		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2304		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2313		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2322		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2331		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2340		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2349		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2358		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2367		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0236	P211	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z211 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2246		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2263		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2272		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2281		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2290		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2299		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2388		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2308		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2317		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2326		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2335		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2344		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2353		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2362		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2371		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0237	P212	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z212 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2247		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2264		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2273		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2282		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2291		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2300		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2389		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2309		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2318		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2327		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2336		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2345		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2354		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2363		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2372		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0238	P213	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z213 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2447		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2455		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2463		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2471		Non	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S3247		Non	
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S3252		Non	
Séjour	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S3259		Non	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S3349		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2479		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2487		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2495		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2503		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2123		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0239	P214	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2131		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2139		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2147		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2155		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2163		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2171		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2179		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2377		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2187		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2195		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2203		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2211		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2219		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2227		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2235		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2251		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z214 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2446		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2454		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2462		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2470		Non	
Dégagement logement de fonction n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3257		Non	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3246		Non	
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3251		Non	
Placard n°1	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3256		Non	
Séjour	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3258		Non	
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3358		Non	
Placard n°2	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3342		Non	
Placard n°3	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3345		Non	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3350		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2478		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2486		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2494		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2502		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2122		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0240	P215	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2130		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2138		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2146		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2154		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2162		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2170		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2178		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2376		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2186		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2194		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2202		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2210		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2218		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2226		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

574/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2117	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2234		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2250		Non	

Z215 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2450		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2458		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2466		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2474		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2482		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2490		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2498		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2506		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2126		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0241	P216	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2134		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2142		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2150		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2158		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2166		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2174		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2182		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2380		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2190		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2198		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2206		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2214		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2222		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2230		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2238		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2254		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z216 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2448		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2456		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2464		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2472		Non	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S3248		Non	
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S3253		Non	
Séjour	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S3260		Non	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S3348		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2480		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2488		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2496		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2504		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2124		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S0242	P217	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2132		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2140		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2148		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2156		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2164		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2172		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2180		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2378		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2188		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2196		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2204		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2212		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2220		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2228		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2236		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2252		Non	
2135	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2244		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2261		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2270		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

576/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2132	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2279		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2288		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2297		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2386		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2306		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2315		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2324		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2333		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2342		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2351		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2360		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2369		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Voile béton	S2118		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z217 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Dégagement logement de fonction n°1	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Placard n°1	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Séjour	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Placard n°2	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Placard n°3	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton		P218	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2117	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton			Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z218 : Evier Tampon bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2452		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2460		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2468		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2476		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2484		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2492		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2500		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2508		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2128		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S0243	P219	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2136		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2144		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2152		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2160		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2168		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2176		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2184		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2382		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2192		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2200		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2208		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2216		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2224		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2232		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2240		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2256		Non	
2135	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2257		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2266		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2275		Non	
2132	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2284		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2293		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2302		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2391		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2311		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2320		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2126	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2329		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2338		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2347		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2356		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2365		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2374		Non	

Z219 : Coffrage perdu Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2445		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2453		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2461		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2469		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2477		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2485		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2493		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2501		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2121		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S0244	P220	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2129		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2137		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2145		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2153		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2161		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2169		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2177		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2375		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2185		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2193		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2201		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2209		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2217		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2225		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2233		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2249		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z220 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2451		Oui	9 m²
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2459		Oui	9 m²
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2467		Oui	9 m²
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2475		Oui	9 m²
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2509		Oui	11 ml
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2510		Oui	11 ml
Placard n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3343		Oui	0.5 m²
Séjour	RDC	Bâtiment B	Plancher sous parquet	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3262		Oui	28 m²
Placard n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3341		Oui	0.5 m²
Placard n°3	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3344		Oui	0.5 m²
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3346		Oui	11 m²
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2483		Oui	9 m²
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2491		Oui	9 m²
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2499		Oui	9 m²
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2507		Oui	9 m²
2101	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2127		Oui	9 m²
2102	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0245	P221	Oui	9 m²
2103	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2135		Oui	9 m²
2104	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2143		Oui	9 m²
2105	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2151		Oui	9 m²
2106	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2159		Oui	9 m²
2107	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2167		Oui	9 m²
2108	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2175		Oui	9 m²
2109	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2183		Oui	9 m²
2110	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2381		Oui	9 m²
2111	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2191		Oui	9 m²
2112	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2199		Oui	9 m²
2113	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2207		Oui	9 m²
2114	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2215		Oui	9 m²
2115	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2223		Oui	9 m²
2116	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2231		Oui	9 m²
2117	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2239		Oui	9 m²
2118	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2255		Oui	9 m²

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 582/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2135	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2248		Oui	9 m²
2134	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2265		Oui	9 m²
2133	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2274		Oui	9 m²
2132	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2283		Oui	9 m²
2131	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2292		Oui	9 m²
2130	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2301		Oui	9 m²
2129	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2390		Oui	9 m²
2128	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2310		Oui	9 m²
2127	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2319		Oui	9 m²
2126	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2328		Oui	9 m²
2125	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2337		Oui	9 m²
2124	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2346		Oui	9 m²
2123	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2355		Oui	9 m²
2122	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2364		Oui	9 m²
2121	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2373		Oui	9 m²
2120	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2120		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z221 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°025	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2449		Non	
Chambre n°026	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2457		Non	
Chambre n°027	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2465		Non	
Chambre n°028	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2473		Non	
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S3249		Non	
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S3254		Non	
Séjour	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S3261		Non	
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S3347		Non	
Chambre n°029	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2481		Non	
Chambre n°030	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2489		Non	
Chambre n°031	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2497		Non	
Chambre n°032	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2505		Non	
2101	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2125		Non	
2102	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S0246	P222	Non	
2103	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2133		Non	
2104	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2141		Non	
2105	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2149		Non	
2106	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2157		Non	
2107	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2165		Non	
2108	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2173		Non	
2109	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2181		Non	
2110	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2379		Non	
2111	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2189		Non	
2112	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2197		Non	
2113	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2205		Non	
2114	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2213		Non	
2115	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2221		Non	
2116	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2229		Non	
2117	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2237		Non	
2118	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2253		Non	
2135	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2245		Non	
2134	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2262		Non	
2133	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2271		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2132	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2280		Non	
2131	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2289		Non	
2130	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2298		Non	
2129	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2387		Non	
2128	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2307		Non	
2127	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2316		Non	
2126	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2325		Non	
2125	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2334		Non	
2124	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2343		Non	
2123	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2352		Non	
2122	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2361		Non	
2121	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2370		Non	
2120	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Plot de colle	S2119		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z222 : Mur Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°82	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2556		Non	
GT n°83	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2560		Non	
GT n°84	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2564		Non	
GT n°85	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2568		Non	
GT n°86	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2572		Non	
GT n°87	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2576		Non	
GT n°88	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2580		Non	
GT n°89	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2584		Non	
GT n°90	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2588		Non	
GT n°91	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2592		Non	
GT n°92	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2596		Non	
GT n°93	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2600		Non	
GT n°94	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2604		Non	
GT n°95	RDC	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2608		Non	
GT n°97	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2612		Non	
GT n°98	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2616		Non	
GT n°99	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2620		Non	
GT n°100	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2624		Non	
GT n°101	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2628		Non	
GT n°102	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2632		Non	
GT n°103	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2636		Non	
GT n°104	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2640		Non	
GT n°105	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2644		Non	
GT n°106	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2648		Non	
GT n°107	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2652		Non	
GT n°108	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2656		Non	
GT n°109	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2660		Non	
GT n°110	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2664		Non	
GT n°111	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2668		Non	
GT n°112	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2672		Non	
GT n°113	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2676		Non	
GT n°114	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S0247	P223	Non	
GT n°115	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2680		Non	
GT n°116	R+1	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2684		Non	
GT n°117	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2688		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°118	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2692		Non	
GT n°119	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2696		Non	
GT n°120	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2700		Non	
GT n°121	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2704		Non	
GT n°122	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2708		Non	
GT n°123	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2712		Non	
GT n°124	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2716		Non	
GT n°125	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2720		Non	
GT n°126	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2724		Non	
GT n°127	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2728		Non	
GT n°128	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2732		Non	
GT n°129	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2736		Non	
GT n°130	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2740		Non	
GT n°131	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2744		Non	
GT n°132	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2748		Non	
GT n°133	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2752		Non	
GT n°134	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2756		Non	
GT n°135	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2760		Non	
GT n°136	R+2	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2764		Non	
GT n°137	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2768		Non	
GT n°138	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2772		Non	
GT n°139	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2776		Non	
GT n°140	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2780		Non	
GT n°141	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2784		Non	
GT n°142	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2788		Non	
GT n°143	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2792		Non	
GT n°144	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2796		Non	
GT n°145	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2800		Non	
GT n°146	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2804		Non	
GT n°147	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2808		Non	
GT n°148	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2812		Non	
GT n°149	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2816		Non	
GT n°150	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2820		Non	
GT n°151	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2824		Non	
GT n°152	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2828		Non	
GT n°153	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2832		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°154	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2836		Non	
GT n°155	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2840		Non	
GT n°156	R+3	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2844		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z223 : Plancher Isolant laine minérale + alu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°82	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2558		Non	
GT n°83	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2562		Non	
GT n°84	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2566		Non	
GT n°85	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2570		Non	
GT n°86	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2574		Non	
GT n°87	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2578		Non	
GT n°88	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2582		Non	
GT n°89	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2586		Non	
GT n°90	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2590		Non	
GT n°91	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2594		Non	
GT n°92	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2598		Non	
GT n°93	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2602		Non	
GT n°94	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2606		Non	
GT n°95	RDC	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2610		Non	
GT n°97	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2614		Non	
GT n°98	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2618		Non	
GT n°99	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2622		Non	
GT n°100	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2626		Non	
GT n°101	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2630		Non	
GT n°102	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2634		Non	
GT n°103	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2638		Non	
GT n°104	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2642		Non	
GT n°105	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2646		Non	
GT n°106	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2650		Non	
GT n°107	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2654		Non	
GT n°108	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2658		Non	
GT n°109	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2662		Non	
GT n°110	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2666		Non	
GT n°111	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2670		Non	
GT n°112	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2674		Non	
GT n°113	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2678		Non	
GT n°114	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S0248	P224	Non	
GT n°115	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2682		Non	
GT n°116	R+1	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2686		Non	
GT n°117	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2690		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

589/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°118	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2694		Non	
GT n°119	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2698		Non	
GT n°120	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2702		Non	
GT n°121	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2706		Non	
GT n°122	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2710		Non	
GT n°123	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2714		Non	
GT n°124	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2718		Non	
GT n°125	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2722		Non	
GT n°126	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2726		Non	
GT n°127	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2730		Non	
GT n°128	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2734		Non	
GT n°129	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2738		Non	
GT n°130	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2742		Non	
GT n°131	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2746		Non	
GT n°132	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2750		Non	
GT n°133	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2754		Non	
GT n°134	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2758		Non	
GT n°135	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2762		Non	
GT n°136	R+2	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2766		Non	
GT n°137	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2770		Non	
GT n°138	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2774		Non	
GT n°139	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2778		Non	
GT n°140	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2782		Non	
GT n°141	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2786		Non	
GT n°142	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2790		Non	
GT n°143	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2794		Non	
GT n°144	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2798		Non	
GT n°145	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2802		Non	
GT n°146	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2806		Non	
GT n°147	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2810		Non	
GT n°148	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2814		Non	
GT n°149	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2818		Non	
GT n°150	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2822		Non	
GT n°151	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2826		Non	
GT n°152	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2830		Non	
GT n°153	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2834		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

590/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°154	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2838		Non	
GT n°155	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2842		Non	
GT n°156	R+3	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu	S2846		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z224 : Plafond Isolant + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°82	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2557		Non	
GT n°83	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2561		Non	
GT n°84	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2565		Non	
GT n°85	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2569		Non	
GT n°86	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2573		Non	
GT n°87	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2577		Non	
GT n°88	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2581		Non	
GT n°89	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2585		Non	
GT n°90	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2589		Non	
GT n°91	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2593		Non	
GT n°92	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2597		Non	
GT n°93	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2601		Non	
GT n°94	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2605		Non	
GT n°95	RDC	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2609		Non	
GT n°97	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2613		Non	
GT n°98	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2617		Non	
GT n°99	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2621		Non	
GT n°100	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2625		Non	
GT n°101	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2629		Non	
GT n°102	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2633		Non	
GT n°103	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2637		Non	
GT n°104	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2641		Non	
GT n°105	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2645		Non	
GT n°106	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2649		Non	
GT n°107	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2653		Non	
GT n°108	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2657		Non	
GT n°109	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2661		Non	
GT n°110	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2665		Non	
GT n°111	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2669		Non	
GT n°112	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2673		Non	
GT n°113	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2677		Non	
GT n°114	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S0250	P225	Non	
GT n°115	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2681		Non	
GT n°116	R+1	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2685		Non	
GT n°117	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2689		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°118	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2693		Non	
GT n°119	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2697		Non	
GT n°120	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2701		Non	
GT n°121	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2705		Non	
GT n°122	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2709		Non	
GT n°123	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2713		Non	
GT n°124	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2717		Non	
GT n°125	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2721		Non	
GT n°126	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2725		Non	
GT n°127	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2729		Non	
GT n°128	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2733		Non	
GT n°129	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2737		Non	
GT n°130	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2741		Non	
GT n°131	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2745		Non	
GT n°132	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2749		Non	
GT n°133	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2753		Non	
GT n°134	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2757		Non	
GT n°135	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2761		Non	
GT n°136	R+2	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2765		Non	
GT n°137	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2769		Non	
GT n°138	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2773		Non	
GT n°139	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2777		Non	
GT n°140	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2781		Non	
GT n°141	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2785		Non	
GT n°142	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2789		Non	
GT n°143	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2793		Non	
GT n°144	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2797		Non	
GT n°145	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2801		Non	
GT n°146	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2805		Non	
GT n°147	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2809		Non	
GT n°148	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2813		Non	
GT n°149	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2817		Non	
GT n°150	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2821		Non	
GT n°151	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2825		Non	
GT n°152	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2829		Non	
GT n°153	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2833		Non	

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

593/807

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°154	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2837		Non	
GT n°155	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2841		Non	
GT n°156	R+3	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2845		Non	
GT n°157	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2849		Non	
GT n°158	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2853		Non	
GT n°159	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2857		Non	
GT n°160	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2861		Non	
GT n°161	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2865		Non	
GT n°162	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2869		Non	
GT n°163	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2873		Non	
GT n°164	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2877		Non	
GT n°165	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2881		Non	
GT n°166	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2885		Non	
GT n°167	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2889		Non	
GT n°168	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2893		Non	
GT n°169	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2897		Non	
GT n°170	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2901		Non	
GT n°171	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2905		Non	
GT n°172	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2909		Non	
GT n°173	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2913		Non	
GT n°174	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S0372		Non	
GT n°175	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2917		Non	
GT n°176	R+4	Bâtiment B	Plafond	Isolant + plâtre	S2921		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z225 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1846		Oui	9 m²
2202	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1855		Oui	9 m²
2203	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1864		Oui	9 m²
2204	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1873		Oui	9 m²
2205	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1882		Oui	9 m²
2206	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0265		Oui	9 m²
2207	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0251	P226	Oui	9 m²
2208	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1972		Oui	9 m²
2209	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1981		Oui	9 m²
2210	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S3064		Oui	9 m²
2211	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1990		Oui	9 m²
2212	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1999		Oui	9 m²
2213	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2008		Oui	9 m²
2214	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2017		Oui	9 m²
2215	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2026		Oui	9 m²
2216	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2035		Oui	9 m²
2217	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2044		Oui	9 m²
2218	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2053		Oui	9 m²
2220	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1891		Oui	9 m²
2221	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1900		Oui	9 m²
2222	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1909		Oui	9 m²
2223	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1918		Oui	9 m²
2224	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1927		Oui	9 m²
2225	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1936		Oui	9 m²
2226	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1945		Oui	9 m²
2227	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1954		Oui	9 m²
2228	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1963		Oui	9 m²
2229	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2062		Oui	9 m²
2230	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2071		Oui	9 m²
2231	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2080		Oui	9 m²
2232	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2089		Oui	9 m²
2233	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2098		Oui	9 m²
2234	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2107		Oui	9 m²
2235	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2116		Oui	9 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z226 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1842		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1851		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1860		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1869		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1878		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1837		Non	
2207	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S0252	P227	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1968		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1977		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S3060		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1986		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1995		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2004		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2013		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2022		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2031		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2040		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2049		Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1887		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1896		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1905		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1914		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1923		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1932		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1941		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1950		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1959		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2058		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2067		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2076		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2085		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2094		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2103		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S2112		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z227 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1843		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1852		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1861		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1870		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1879		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1838		Non	
2207	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S0253	P228	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1969		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1978		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S3061		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1987		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1996		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2005		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2014		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2023		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2032		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2041		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2050		Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1888		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1897		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1906		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1915		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1924		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1933		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1942		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1951		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S1960		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2059		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2068		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2077		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2086		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2095		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2104		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Voile béton	S2113		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z228 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0254	P229	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1970		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1979		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S3062		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1988		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1997		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2006		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2015		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2024		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2033		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2042		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2051		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2060		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2069		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2078		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2087		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2096		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2105		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S2114		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z229 : Evier Tampon bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S0255	P230	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1973		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1982		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S3065		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1991		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2000		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2009		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2018		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2027		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2036		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2045		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2054		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2063		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2072		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2081		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2090		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2099		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2108		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S2117		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z230 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0256	P231	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1971		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1980		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3063		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1989		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1998		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2007		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2016		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2025		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2034		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2043		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2052		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2061		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2070		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2079		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2088		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2097		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2106		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2115		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z231 : Coffrage perdu Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S0257	P232	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1965		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1974		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S3057		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1983		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1992		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2001		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2010		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2019		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2028		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2037		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2046		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2055		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2064		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2073		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2082		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2091		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2100		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S2109		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z232 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0258	P233	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1966		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1975		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3058		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1984		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1993		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2002		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2011		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2020		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2029		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2038		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2047		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2056		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2065		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2074		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2083		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2092		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2101		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2110		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z233 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2207	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0259	P234	Non	
2208	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1967		Non	
2209	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1976		Non	
2210	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S3059		Non	
2211	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1985		Non	
2212	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1994		Non	
2213	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2003		Non	
2214	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2012		Non	
2215	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2021		Non	
2216	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2030		Non	
2217	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2039		Non	
2218	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2048		Non	
2229	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2057		Non	
2230	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2066		Non	
2231	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2075		Non	
2232	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2084		Non	
2233	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2093		Non	
2234	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2102		Non	
2235	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2111		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z234 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1845		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1854		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1863		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1872		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1881		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0264	P235	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1890		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1899		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1908		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1917		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1926		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1935		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1944		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1953		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1962		Non	

Z235 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1844		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1853		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1862		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1871		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1880		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0263	P236	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1889		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1898		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1907		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1916		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1925		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1934		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1943		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1952		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1961		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z236 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1841		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1850		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1859		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1868		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1877		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0262	P237	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1886		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1895		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1904		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1913		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1922		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1931		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1940		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1949		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1958		Non	

Z237 : Coffrage perdu Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1839		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1848		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1857		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1866		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1875		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S0260	P238	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1884		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1893		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1902		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1911		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1920		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1929		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1938		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1947		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + voile béton	S1956		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z238 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1840		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1849		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1858		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1867		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1876		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0261	P239	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1885		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1894		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1903		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1912		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1921		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1930		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1939		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1948		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S1957		Non	

Z239 : Evier Tampon bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2201	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1847		Non	
2202	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1856		Non	
2203	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1865		Non	
2204	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1874		Non	
2205	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1883		Non	
2206	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S0266	P240	Non	
2220	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1892		Non	
2221	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1901		Non	
2222	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1910		Non	
2223	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1919		Non	
2224	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1928		Non	
2225	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1937		Non	
2226	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1946		Non	
2227	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1955		Non	
2228	R+2	Bâtiment B	Evier	Tampon bitumineux	S1964		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z240 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0269	P241	Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S2926		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S2933		Non	

Z241 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0271	P242	Oui	45 m²
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2941		Oui	64 m²
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2928		Oui	64 m²
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S2935		Oui	64 m²

Z242 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0270	P243	Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2940		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2927		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2934		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z243 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1 (Bât B)	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3321		Non	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2429		Non	
Circulation n°3 (Bât B)	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0267	P244	Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2398		Non	
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2937		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2434		Non	
Circulation n°2 (Bât B)	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2923		Non	
Circulation n°4 (Bât B)	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2930		Non	

Z244 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2396		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0272	P245	Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2428		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2440		Non	

Z245 : Revêtement de mur Colle grise sous plinthes noires + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2394		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S0274	P246	Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2426		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2436		Non	

Z246 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2393		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0275	P247	Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2425		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S2435		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z247 : (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade droite	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade n°1	Joint d'assemblage de briques	S3278		Non	

Z248 : Mur de façade Linteau Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	S0277	P249	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	S0307	P274	Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	S3293		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade - Linteau	Enduit + béton	S3297		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z249 : Ensemble des marches Joint type mastic jonction marche / contre marche métal (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3122		Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3113		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3112		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S0634		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3073		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S0637		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S0861		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3043		Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3044		Non	
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3006		Non	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2395		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S0278	P250	Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S0302		Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2407		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2415		Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2427		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2439		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S2998		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Ensemble des marches	Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	S3014		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z250 : Ensemble des contre-marches Carrelage type granito (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S3005		Non	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S0279	P251	Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2397		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S1269		Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2406		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2414		Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2422		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2438		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S2997		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Ensemble des contre-marches	Carrelage type granito	S3013		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z251 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1565		Oui	9 m²
2302	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1574		Oui	9 m²
2303	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1583		Oui	9 m²
2304	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1592		Oui	9 m²
2305	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0285	P252	Oui	9 m²
2306	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1601		Oui	9 m²
2307	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1610		Oui	9 m²
2308	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1619		Oui	9 m²
2309	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1628		Oui	9 m²
2310	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1637		Oui	9 m²
2311	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1646		Oui	9 m²
2312	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1655		Oui	9 m²
2313	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1664		Oui	9 m²
2314	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1673		Oui	9 m²
2315	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1682		Oui	9 m²
2316	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1691		Oui	9 m²
2317	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1700		Oui	9 m²
2335	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1709		Oui	9 m²
2334	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1718		Oui	9 m²
2333	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1727		Oui	9 m²
2332	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1736		Oui	9 m²
2331	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1745		Oui	9 m²
2330	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1754		Oui	9 m²
2329	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1763		Oui	9 m²
2328	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1772		Oui	9 m²
2327	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1781		Oui	9 m²
2326	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0297		Oui	9 m²
2325	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1790		Oui	9 m²
2324	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1799		Oui	9 m²
2323	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1808		Oui	9 m²
2322	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1817		Oui	9 m²
2321	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1826		Oui	9 m²
2320	R+3	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1835		Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z252 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1561		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1570		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1579		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1588		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S0288	P253	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1597		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1606		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1615		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1624		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1633		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1642		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1651		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1660		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1669		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1678		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1687		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1696		Non	
2335	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1705		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1714		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1723		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1732		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1741		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1750		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1759		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1768		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1777		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S0293		Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1786		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1795		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1804		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1813		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1822		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1831		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z253 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1562		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1571		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1580		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1589		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S0289	P254	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1598		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1607		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1616		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1625		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1634		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1643		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1652		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1661		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1670		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1679		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1688		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1697		Non	
2335	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1706		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1715		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1724		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1733		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1742		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1751		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1760		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1769		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1778		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S0294		Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1787		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1796		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1805		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1814		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1823		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1832		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z254 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1559		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1568		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1577		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1586		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0281	P255	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1595		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1604		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1613		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1622		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1631		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1640		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1649		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1658		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1667		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1676		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1685		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1694		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z255 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1566		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1575		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1584		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1593		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S0286	P256	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1602		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1611		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1620		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1629		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1638		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1647		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1656		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1665		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1674		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1683		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1692		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1701		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z256 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1560		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1569		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1578		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1587		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0282	P257	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1596		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1605		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1614		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1623		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1632		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1641		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1650		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1659		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1668		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1677		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1686		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1695		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z257 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1563		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1572		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1581		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1590		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0283	P258	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1599		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1608		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1617		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1626		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1635		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1644		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1653		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1662		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1671		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1680		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1689		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1698		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z258 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1564		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1573		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1582		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1591		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0284	P259	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1600		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1609		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1618		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1627		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1636		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1645		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1654		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1663		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1672		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1681		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1690		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1699		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z259 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2301	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1558		Non	
2302	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1567		Non	
2303	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1576		Non	
2304	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1585		Non	
2305	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0280	P260	Non	
2306	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1594		Non	
2307	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1603		Non	
2308	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1612		Non	
2309	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1621		Non	
2310	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1630		Non	
2311	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1639		Non	
2312	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1648		Non	
2313	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1657		Non	
2314	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1666		Non	
2315	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1675		Non	
2316	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1684		Non	
2317	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1693		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z260 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1710		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1719		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1728		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1737		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1746		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1755		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1764		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1773		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1782		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S0298	P261	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1791		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1800		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1809		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1818		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1827		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1836		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z261 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1703		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1712		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1721		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1730		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1739		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1748		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1757		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1766		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1775		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0291	P262	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1784		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1793		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1802		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1811		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1820		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1829		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z262 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1702		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1711		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1720		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1729		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1738		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1747		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1756		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1765		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1774		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0290	P263	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1783		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1792		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1801		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1810		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1819		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1828		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z263 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1707		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1716		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1725		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1734		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1743		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1752		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1761		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1770		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1779		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0295	P264	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1788		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1797		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1806		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1815		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1824		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1833		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z264 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1708		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1717		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1726		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1735		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1744		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1753		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1762		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1771		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1780		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0296	P265	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1789		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1798		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1807		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1816		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1825		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S1834		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z265 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2335	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1704		Non	
2334	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1713		Non	
2333	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1722		Non	
2332	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1731		Non	
2331	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1740		Non	
2330	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1749		Non	
2329	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1758		Non	
2328	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1767		Non	
2327	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1776		Non	
2326	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0292	P266	Non	
2325	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1785		Non	
2324	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1794		Non	
2323	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1803		Non	
2322	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1812		Non	
2321	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1821		Non	
2320	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1830		Non	

Z266 : Revêtement de mur Colle grise sous plinthes noires + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S3003		Non	
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S3331		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S0301	P267	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2404		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2412		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S2995		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthes noires + joint	S3011		Non	

Z267 : Plancher Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3007		Non	
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3332		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S0303	P268	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2408		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2416		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S2999		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	S3015		Non	

Z268 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3001		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2399	P269	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2402		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2410		Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2418		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2993		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3009		Non	

Z269 : Cloisons Carreaux de plâtre + colle + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S3000		Non	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2392		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2430		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S0299	P271	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2401		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2409		Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2417		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2433		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S2992		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Cloisons	Carreaux de plâtre + colle + enduit	S3008		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z270 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3004		Non	
Escalier n°14	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2432		Non	
Escalier n°16	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2431		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2400	P270	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2405		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2413		Non	
Escalier n°17	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2421		Non	
Escalier n°15	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2437		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2996		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3012		Non	

Z271 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°12	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S3002		Non	
Escalier n°21	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0300	P272	Non	
Escalier n°18	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S2403		Non	
Escalier n°19	R+3	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S2411		Non	
Escalier n°20	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S2994		Non	
Escalier n°13	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S3010		Non	

Z272 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5 (Bât B)	R+4	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0306	P273	Non	

Z273 : Mur de façade Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Enduit + béton	S0308	P275	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z274 : Plancher Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1277		Oui	9 m²
2402	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1286		Oui	9 m²
2403	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1295		Oui	9 m²
2404	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1304		Oui	9 m²
2405	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1313		Oui	9 m²
2406	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1322		Oui	9 m²
2407	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1331		Oui	9 m²
2408	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1340		Oui	9 m²
2409	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0316	P276	Oui	9 m²
2410	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1349		Oui	9 m²
2411	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1358		Oui	9 m²
2412	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1367		Oui	9 m²
2413	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1376		Oui	9 m²
2414	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1385		Oui	9 m²
2415	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1394		Oui	9 m²
2416	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1403		Oui	9 m²
2417	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1412		Oui	9 m²
2418	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1421		Oui	9 m²
2435	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1430		Oui	9 m²
2434	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1439		Oui	9 m²
2433	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1448		Oui	9 m²
2432	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1457		Oui	9 m²
2431	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1466		Oui	9 m²
2430	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1475		Oui	9 m²
2429	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1484		Oui	9 m²
2428	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1493		Oui	9 m²
2427	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1502		Oui	9 m²
2426	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1511		Oui	9 m²
2425	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1520		Oui	9 m²
2424	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1529		Oui	9 m²
2423	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1538		Oui	9 m²
2422	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1547		Oui	9 m²
2421	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S0325		Oui	9 m²
2420	R+4	Bâtiment B	Plancher	Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	S1556		Oui	9 m²

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z275 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1273		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1282		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1291		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1300		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1309		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1318		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1327		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1336		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S0312	P277	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1345		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1354		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1363		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1372		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1381		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1390		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1399		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1408		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1417		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1426		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1435		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1444		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1453		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1462		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1471		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1480		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1489		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1498		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1507		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1516		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1525		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1534		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1543		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S0321		Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1	Plot de colle	S1552		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z276 : Mur donnant sur l'extérieur sous cloison Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1274		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1283		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1292		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1301		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1310		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1319		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1328		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1337		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S0313	P278	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1346		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1355		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1364		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1373		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1382		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1391		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1400		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1409		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1418		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1427		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1436		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1445		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1454		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1463		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1472		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1481		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1490		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1499		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1508		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1517		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1526		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1535		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1544		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S0322		Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2	Enduit + voile béton	S1553		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z277 : Mur de refend Enduit + voile béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1271		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1280		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1289		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1298		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1307		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1316		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1325		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1334		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0310	P279	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1343		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1352		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1361		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1370		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1379		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1388		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1397		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1406		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1415		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1424		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1433		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1442		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1451		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1460		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1469		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1478		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1487		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1496		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1505		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1514		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1523		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1532		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1541		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S0319	P288	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	S1550		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z278 : Coffrage perdu Enduit + Béton Toile de verre peinte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1270		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1279		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1288		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1297		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1306		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1315		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1324		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1333		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0309	P280	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1342		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1351		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1360		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1369		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1378		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1387		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1396		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1405		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1414		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1423		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1432		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1441		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1450		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1459		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1468		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1477		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1486		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1495		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1504		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1513		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1522		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1531		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1540		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S0318	P287	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Coffrage perdu	Enduit + Béton - Toile de verre peinte	S1549		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z279 : Evier Plaque anti-vibratile (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1278		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1287		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1296		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1305		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1314		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1323		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1332		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1341		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S0317	P281	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1350		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1359		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1368		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1377		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1386		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1395		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1404		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1413		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1422		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1431		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1440		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1449		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1458		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1467		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1476		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1485		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1494		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1503		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1512		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1521		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1530		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1539		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1548		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S0326	P290	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Evier	Plaque anti-vibratile	S1557		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z280 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1272		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1281		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1290		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1299		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1308		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1317		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1326		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1335		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0311	P282	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1344		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1353		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1362		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1371		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1380		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1389		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1398		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1407		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1416		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1425		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1434		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1443		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1452		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1461		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1470		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1479		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1488		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1497		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1506		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1515		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1524		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1533		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1542		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S0320	P285	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + carton + plâtre	S1551		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z281 : Plafond Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1276		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1285		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1294		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1303		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1312		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1321		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1330		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1339		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S0315	P283	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1348		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1357		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1366		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1375		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1384		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1393		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1402		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1411		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1420		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1429		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1438		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1447		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1456		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1465		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1474		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1483		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1492		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1501		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1510		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1519		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1528		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1537		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1546		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S0324	P286	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + carton + plâtre	S1555		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z282 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
2401	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1275		Non	
2402	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1284		Non	
2403	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1293		Non	
2404	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1302		Non	
2405	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1311		Non	
2406	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1320		Non	
2407	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1329		Non	
2408	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1338		Non	
2409	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0314	P284	Non	
2410	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1347		Non	
2411	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1356		Non	
2412	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1365		Non	
2413	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1374		Non	
2414	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1383		Non	
2415	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1392		Non	
2416	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1401		Non	
2417	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1410		Non	
2418	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1419		Non	
2435	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1428		Non	
2434	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1437		Non	
2433	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1446		Non	
2432	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1455		Non	
2431	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1464		Non	
2430	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1473		Non	
2429	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1482		Non	
2428	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1491		Non	
2427	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1500		Non	
2426	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1509		Non	
2425	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1518		Non	
2424	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1527		Non	
2423	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1536		Non	
2422	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1545		Non	
2421	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0323	P289	Non	
2420	R+4	Bâtiment B	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S1554		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z283 : Ensemble des marches Nez de marche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Ensemble des marches	Nez de marche	S0327	P291	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Ensemble des marches	Nez de marche	S3300		Non	

Z284 : Ensemble des marches et des contres-marches Béton + granulat (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Ensemble des marches et des contres-marches	Béton + granulat		P292	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Ensemble des marches et des contres-marches	Béton + granulat			Non	

Z285 : Muret Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Muret	Enduit + voile béton	S0328	P293	Non	

Z286 : Mur de façade Voile béton + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Voile béton + enduit	S0329	P294	Non	
			Mur de façade	Voile béton + enduit blanc	S0350	P317	Non	

Z287 : Joint de dilatation entre plaques Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	S0330	P295	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Joint de dilatation entre plaques	Enduit + béton	S0346	P312	Non	

Z288 : Mur Enduit + Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Mur	Enduit + Voile béton	S0331	P296	Non	

Z289 : Plancher Zone 1 Couches supérieures Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0340	P304	Non	
			Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0332	P297	Non	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0342	P306	Non	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0344	P308	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z290 : Plancher Zone 1 Couche inférieure Bardeau bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0339	P305	Non	
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0341	P307	Non	
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0343	P309	Non	
			Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0333	P298	Non	

Z291 : Couverture sous toiture Couche inférieure Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Couverture sous toiture - Couche inférieure	Enduit + voile béton	S0334	P299	Non	

Z292 : Relevé Pax Alu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Relevé	Pax Alu	S0335	P300	Non	
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Relevé	Pax Alu	S0365		Non	

Z293 : Toiture salle loisir Z1 Bardeaux bitumineux + sous couche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Toiture salle loisir Z2	Bardeaux bitumineux + sous couche	S0345	P310	Non	
			Toiture salle loisir Z1	Bardeaux bitumineux + sous couche	S0336	P301	Non	

Z294 : Relevé Jonction Mur/toiture Pax Alu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Relevé - Jonction Mur/toiture	Pax Alu	S0337	P302	Non	

Z295 : Mur de façade Sous-bassement sous brique Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade gauche	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	S0338	P303	Non	
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	S3294		Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade - Sous-bassement sous brique	Enduit + voile béton	S3298		Non	

Z296 : Conduit de fluide Enduit + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Conduit de fluide	Enduit + peinture		P311	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z297 : Mur de façade Voile béton + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade	Voile béton + enduit	S0347	P313	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment central	Mur de façade	Voile béton + enduit	S3296		Non	

Z298 : Fenêtre bois Joint de vitrage mastic dur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois n°1	Joint de vitrage mastic dur	S0348	P314	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint de vitrage mastic dur	S3308		Non	

Z299 : Fenêtre bois Joint de vitrage blanc + mastic (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint de vitrage blanc + mastic		P315	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint de vitrage blanc + mastic			Non	

Z300 : Mur de façade Voile béton + enduit jaune (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Mur de façade	Voile béton + enduit jaune	S0349	P316	Non	

Z301 : Fenêtre bois Joints latéraux entre dormant et mur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois n°1	Joints latéraux entre dormant et mur	S0351	P318	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joints latéraux entre dormant et mur	S3309		Non	

Z302 : Fenêtre bois Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois n°2	Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	S0352	P319	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Fenêtre bois	Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	S3307		Non	

Z303 : Garde-corps Peinture verte et orange (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Garde-corps	Peinture verte et orange	S0353	P320	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Garde-corps	Peinture verte et orange	S3310		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z304 : Réseau enterré Conduit d'évacuation des eaux Aspect béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Réseau enterré - Conduit d'évacuation des eaux	Aspect béton	S0354	P321	Non	

Z305 : Réseau enterré Joint de bride type caoutchouc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Réseau enterré	Joint de bride type caoutchouc	S0355	P322	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Réseau enterré	Joint de bride type caoutchouc	S3276		Non	

Z306 : Réseau enterré Joint de bride grosse vanne (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Bâtiment A	Réseau enterré	Joint de bride grosse vanne	S0356	P323	Non	
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment A	Réseau enterré	Joint de bride grosse vanne	S3277		Non	

Z307 : Skydome Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Skydome	Joint	S0357	P324	Oui	4 ml

Z308 : Conduit de ventilation Joint de jonction blanc plâtreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Conduit de ventilation	Joint de jonction blanc plâtreux	S0358	P325	Non	

Z309 : Plancher Zone 1 Couches supérieures Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0360	P326	Non	
			Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0362	P329	Non	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0364	P333	Non	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0368	P335	Non	

Z310 : Plancher Zone 1 Couche inférieure Bardeau bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0359	P327	Non	
			Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0361	P330	Non	
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0363	P334	Non	
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0367	P336	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z311 : Conduit de cheminée Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Conduit de cheminée	Béton		P328	Non	

Z312 : Chapeau/relevé Pax alu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Chapeau/relevé	Pax alu	S0366	P331	Non	

Z313 : Couronnement Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Couronnement	Béton		P332	Non	

Z314 : Socle système de ventilation Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Socle système de ventilation	Béton	S0369	P337	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z315 : Mur Voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°157	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2848		Non	
GT n°158	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2852		Non	
GT n°159	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2856		Non	
GT n°160	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2860		Non	
GT n°161	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2864		Non	
GT n°162	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2868		Non	
GT n°163	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2872		Non	
GT n°164	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2876		Non	
GT n°165	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2880		Non	
GT n°166	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2884		Non	
GT n°167	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2888		Non	
GT n°168	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2892		Non	
GT n°169	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2896		Non	
GT n°170	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2900		Non	
GT n°171	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2904		Non	
GT n°172	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2908		Non	
GT n°173	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2912		Non	
GT n°174	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S0371	P338	Non	
GT n°175	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2916		Non	
GT n°176	R+4	Bâtiment B	Mur	Voile béton	S2920		Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z316 : Plancher Isolant laine minérale + alu + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT n°157	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2850		Non	
GT n°158	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2854		Non	
GT n°159	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2858		Non	
GT n°160	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2862		Non	
GT n°161	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2866		Non	
GT n°162	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2870		Non	
GT n°163	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2874		Non	
GT n°164	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2878		Non	
GT n°165	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2882		Non	
GT n°166	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2886		Non	
GT n°167	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2890		Non	
GT n°168	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2894		Non	
GT n°169	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2898		Non	
GT n°170	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2902		Non	
GT n°171	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2906		Non	
GT n°172	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2910		Non	
GT n°173	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2914		Non	
GT n°174	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S0373	P339	Non	
GT n°175	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2918		Non	
GT n°176	R+4	Bâtiment B	Plancher	Isolant laine minérale + alu + plâtre	S2922		Non	

Z317 : Conduit de ventilation Joint de jonction blanc plâtreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Conduit de ventilation	Joint de jonction blanc plâtreux	S0382	P340	Non	

Z318 : Socle système de ventilation Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Socle système de ventilation	Béton	S0380	P341	Oui	2 m²

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z319 : Plancher Zone 1 Couches supérieures Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Plancher Zone 1 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0375	P342	Non	
			Plancher Zone 2 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0377	P345	Non	
			Plancher Zone 3 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0379	P347	Non	
			Plancher Zone 4 - Couches supérieures	Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	S0386	P349	Non	

Z320 : Plancher Zone 1 Couche inférieure Bardeau bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Plancher Zone 1 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0374	P343	Non	
			Plancher Zone 2 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0376	P346	Non	
			Plancher Zone 3 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0378	P348	Non	
			Plancher Zone 4 - Couche inférieure	Bardeau bitumineux	S0385	P350	Non	

Z321 : Relevé Pax Alu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Chapeau/relevé	Pax alu	S0381		Non	
			Relevé	Pax Alu	S0383	P344	Non	

Z322 : Conduit de cheminée Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Conduit de cheminée	Béton	S0387	P351	Non	

Z323 : Skydome Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Skydome	Joint	S0384	P352	Oui	4 ml

Z324 : Coffrage perdu Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre			Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre			Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre			Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Coffrage perdu	Enduit + carton + plâtre		P353	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z325 : Revêtement de mur Colle sous plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint			Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint			Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint			Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint		P354	Non	

Z326 : Sol TGBT Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Sol TGBT	Béton			Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Sol TGBT	Béton			Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Sol TGBT	Béton			Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Sol TGBT	Béton		P355	Non	

Z327 : Mur de refend TGBT Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	S0480		Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	S0486		Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	S1111		Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Mur de refend TGBT	Enduit + voile béton	S0388	P356	Non	

Z328 : Plancher Colle sous lino + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS bur	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	S3325		Non	
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	S3185		Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	S3184		Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	S3183		Non	
Placard	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + ragréage + dalle béton	S0389	P357	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z329 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S3178		Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S3181		Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0390	P358	Non	

Z330 : Cloisons Enduit + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS bur	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	S3327		Non	
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	S3177		Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	S3180		Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	S0391	P359	Non	
Placard	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + plâtre	S3194		Non	

Z331 : Plafond Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS bur	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + voile béton	S3326		Non	
Bureau n°1	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + voile béton	S3179		Non	
Accueil n°2	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + voile béton	S3182		Non	
Bureau n°2	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + voile béton	S0392	P360	Non	
Placard	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + voile béton	S3195		Non	

Z332 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0393	P361	Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3188		Non	

Z333 : Cloisons Enduit + carton + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S0394	P362	Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S3187		Non	
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S3172		Non	
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S3170		Non	
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Cloisons	Enduit + carton + plâtre	S3171		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z334 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle TV	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S0395	P363	Non	
Placard TV	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S3189		Non	

Z335 : Allège Panneau de cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil n°1	RDC	Bâtiment central	Allège	Panneau de cloison	S0396	P364	Non	

Z336 : Plancher Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S0397	P365	Non	
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S0484		Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S0489		Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S1114		Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Plancher	Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	S0656		Non	

Z337 : Revêtement de mur Colle sous plinthe + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Revêtement de mur	Colle sous plinthe + joint	S0398	P366	Non	

Z338 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0399	P367	Non	
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0482		Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0487		Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S1112		Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + voile béton	S0654		Non	

Z339 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0400	P368	Non	
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0481		Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0485		Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0653		Non	

Z340 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage	RDC	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0401	P369	Non	
Local technique n°1	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0483		Non	
Local technique n°2	R+2	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0488		Non	
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S1113		Non	
Local technique n°3	R+3	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0655		Non	

Z341 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°4	R+4	Bâtiment A	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0402	P370	Non	

Z342 : Socle placard électrique Dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	S0403	P371	Non	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	S2949		Non	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	S2955		Non	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	S2961		Non	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Socle placard électrique	Dalle béton	S2967		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z343 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0404	P372	Non	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2944		Non	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2950		Non	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2956		Non	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + voile béton	S2962		Non	

Z344 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local ménage n°1	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2444		Non	
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0405	P373	Non	
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2947		Non	
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2953		Non	
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2959		Non	
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2965		Non	
Local ménage n°2	R+1	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2971		Non	
Local ménage n°3	R+2	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2977		Non	
Local ménage n°4	R+3	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2983		Non	
Local ménage n°5	R+4	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S2989		Non	

Z345 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	S0406	P374	Non	

Z346 : Hotte Enduit + peinture sur bois compressé (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
L7	Sous-sol	Bâtiment B	Hotte	Enduit + peinture sur bois compressé	S0407	P375	Non	

Z347 : Conduit Fibres-ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide-sanitaire n°2	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de ventilation	Fibrociment	S0039		Oui	12 u
L5	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit de ventilation (x3)	Fibrociment	S0042		Oui	3 u
Toiture	Extérieur	Bâtiment central	Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	S3323		Oui	5 u
Toiture	Extérieur	Bâtiment B	Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	S3322		Oui	19 u
Toiture	Extérieur	Bâtiment A	Mitron + conduits de ventilation	Fibre-ciment	S3324		Oui	17 u
Local technique n°5	RDC	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	S2943		Oui	1 u
Local adoucisseur	Sous-sol	Bâtiment B	Conduit	Fibres-ciment	S0408	P376	Oui	1 u
Local technique n°6	R+1	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	S2946		Oui	1 u
Local technique n°7	R+2	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	S2952		Oui	1 u
Local technique n°8	R+3	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	S2958		Oui	1 u
Local technique n°9	R+4	Bâtiment B	Conduit sous coffrage	Fibres-ciment	S2964		Oui	1 u

Z348 : Revêtement de mur Colle sous plinthes + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S0562	P377	Oui	12 ml
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous plinthes + joint	S3169		Oui	6 ml

Z349 : Mur de refend Enduit + voile béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local informatique	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S3196		Non	
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0563	P378	Non	
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0565		Non	
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0564		Non	
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0566		Non	
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0567		Non	
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0568		Non	
WC	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0569		Non	
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Mur de refend	Enduit + voile béton	S0570		Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z350 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0571	P379	Non	

Z351 : Coffrage perdu Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0572	P380	Non	
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Coffrage perdu	Enduit + béton	S0573		Non	
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Coffrage perdu	Enduit + béton	S3168		Non	

Z352 : Plancher Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Plancher	Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage	S0574	P381	Oui	4 m²

Z353 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0577	P382	Non	

Z354 : Revêtement de mur Colle sous faïence + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC	RDC	Bâtiment central	Revêtement de mur	Colle sous faïence + joint	S0578	P383	Non	

Z355 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local informatique	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S3197		Non	
Entrée/cuisine	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S3167		Non	
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S0584		Non	
Salle de bains	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S3166		Non	
WC	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S3165		Non	
Buanderie	RDC	Bâtiment central	Plafond	Enduit + dalle béton	S0579	P384	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z356 : Plafond Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salon/séjour	RDC	Bâtiment central	Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	S0582		Non	
Chambre n°1	RDC	Bâtiment central	Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	S0580	P385	Non	
Chambre n°2	RDC	Bâtiment central	Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	S0581		Non	
Dégagement logement de fonction	RDC	Bâtiment central	Plafond	Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	S0583		Non	

Z357 : Allège de fenêtre Fibre-ciment + joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3361		Oui	1 u
Chambre n°2 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3362		Oui	1 u
Séjour	RDC	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3363		Oui	2 u
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3364		Oui	1 u
Chambre n°3 Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3366		Oui	2 u
Façade avant	Extérieur	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S3360		Oui	8 m²
Façade arrière	Extérieur	Bâtiment B	Allège de fenêtre	Fibre-ciment + joint	S0589	P390	Oui	8 m²

Z358 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°2	R+1	Bâtiment A	Plafond	Enduit + dalle béton	S0593	P392	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z359 : Plafond sur 1/2 palier Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3120		Non	
Escalier n°2	RDC	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3128		Non	
Escalier n°3	RDC	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S0591	P393	Non	
Escalier n°4	R+1	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3104		Non	
Escalier n°5	R+1	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3105		Non	
Escalier n°6	R+2	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3107		Non	
Escalier n°7	R+2	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3106		Non	
Escalier n°8	R+3	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3108		Non	
Escalier n°9	R+3	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3109		Non	
Escalier n°10	R+4	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3110		Non	
Escalier n°11	R+4	Bâtiment A	Plafond sur 1/2 palier	Enduit + dalle béton	S3111		Non	

Z360 : Plancher Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement logement de fonction n°1	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	S0594	P394	Non	
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	S3357		Non	

Z361 : Plancher Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	S3337		Non	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	S0595	P395	Non	

Z362 : Plancher Colle sous carrelage marron + joint + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Plancher	Colle sous carrelage marron + joint + ragréage	S0597	P396	Oui	8 m²

Z363 : Plafond Enduit + dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S0598	P397	Non	
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3245		Non	
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3334		Non	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Plafond	Enduit + dalle béton	S3338		Non	

Z364 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	S0599	P398	Non	
Dégagement logement de fonction n°2	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	S3359		Non	
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	S3335		Non	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit + béton	S3339		Non	

Z365 : Mur de refend Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Arrière-cuisine	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + béton	S3244		Non	
Cuisine	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + béton	S0600	P399	Non	
WC Lgt de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + béton	S3336		Non	
Salle de bains logement de fonction	RDC	Bâtiment B	Mur de refend	Enduit + béton	S3340		Non	

Z366 : Ensemble des marches Enduit + béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garage	RDC	Bâtiment B	Ensemble des marches	Enduit + béton	S0601	P400	Non	

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240901409194

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Madame Karine PLAZA
Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-24-HB-147036-01

Numéro de dossier : 24N038827
Référence de dossier :
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N038827-001 - Référence *P001-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Mur - Murs - Enduit + béton + joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-002 - Référence *P002-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Mur - Muret - Béton + joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-003 - Référence *P003-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Sol - Plancher - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-004 - Référence *P004-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Murs - Mur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-005 - Référence *P005-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur - Joint de brique + enduit/peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-006 - Référence *P006-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Poteau - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-007 - Référence *P007-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Socle d'équipements - Béton + brique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-008 - Référence *P008-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Plancher - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-009 - Référence *P009-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Revêtement de mur - Colle beige sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-010 - Référence *P010-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur - Joint de brique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-011 - Référence *P011-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-012 - Référence *P012-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Ensemble des marches - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-013 - Référence *P013-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Poutre n°2 - Enduit + Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-014 - Référence *P014-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Plancher - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-015 - Référence *P015-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-016 - Référence *P016-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Raccord - Joint filasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-017 - Référence *P017-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Calorifuge petit conduit - Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-018 - Référence *P018-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide n°1 - Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-019 - Référence *P019-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de cheminée - Joint d'assemblage + carreau de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-020 - Référence *P020-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction rouge - Joint de bride*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-021 - Référence *P021-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction n°1 - Joint de bride grand diamètre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-022 - Référence *P022-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction - Joint de bride petit diamètre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-023 - Référence *P023-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction n°2 - Rebouchage plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-024 - Référence *P024-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide n°2 - Fibrociment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-025 - Référence *P025-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Plafond sous flocage - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-026 - Référence *P026-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Joint d'assemblage de brique + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-027 - Référence *P027-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-028 - Référence *P028-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Sol - Plancher - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-029 - Référence *P029-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Voile béton + enduit/peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-030 - Référence *P030-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Joint d'assemblage porotherm + enduit/peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-031 - Référence *P031-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L1 - Plafond - Plafond - Béton + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-032 - Référence *P032-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Plafond - Poutre - Enduit + Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-033 - Référence *P033-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-034 - Référence *P034-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Toutes zones - Poteaux - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-035 - Référence *P035-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Joint de dilatation - Joint fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-036 - Référence *P036-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Toutes zones - Poteau - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-037 - Référence *P037-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mur - Mur - Joint d'assemblage porotherm*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-038 - Référence *P038-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Sol - Plancher - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-039 - Référence *P039-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-040 - Référence *P040-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Plafond - Plafond sous escalier - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-041 - Référence *P041-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Sol - Ensemble des marches - Béton - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-042 - Référence *P042-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mur - Mur - Joint d'assemblage parpaing*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-043 - Référence *P043-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Mur - Mur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-044 - Référence *P044-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-045 - Référence *P045-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-046 - Référence *P046-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-047 - Référence *P047-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-048 - Référence *P048-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Revêtement de mur - Colle sous grosses plinthes + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-049 - Référence *P049-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Revêtement de mur - Colle sous petites plinthes + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-050 - Référence *P050-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Toutes zones - Portes et fenêtres bois - Joint vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-051 - Référence *P051-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-052 - Référence *P052-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Mur - Joint d'assemblage de brique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-053 - Référence *P053-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-054 - Référence *P054-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-055 - Référence *P055-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Plafond - Plafond - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-056 - Référence *P056-Lot n° Bâtiment central - RDC - Local informatique - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-057 - Référence *P057-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-058 - Référence *P058-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes noires + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-059 - Référence *P059-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-060 - Référence *P060-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-061 - Référence *P061-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-062 - Référence *P062-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Mur - Cloisons - Enduit + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-063 - Référence *P063-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-064 - Référence *P064-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-065 - Référence *P065-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-066 - Référence *P066-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-067 - Référence *P067-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Coffrage perdu - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-068 - Référence *P068-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Toutes zones - Grille d'aération - Joint colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-069 - Référence *P069-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes beige + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N038827-070 - Référence *P070-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-071 - Référence *P071-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-072 - Référence *P072-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-073 - Référence *P073-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-074 - Référence *P074-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-075 - Référence *P075-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur de refend - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-076 - Référence *P076-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-077 - Référence *P077-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-078 - Référence *P078-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24N038827-079 - Référence *P079-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint marron fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Laboratoire Analyses Henin Beaumont
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page1/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N038827-001 - P001-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Mu - Murs - Enduit + béton + joint d"assemblage	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N038827-002 - P002-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Mu - Muret - Béton + joint d"assemblage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N038827-003 - P003-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°1 - Sol - Plancher - Béton	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N038827-004 - P004-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Murs - Mur - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page2/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24N038827-005 - P005-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur - Joint de brique + enduit/peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N038827-006 - P006-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Poteau - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N038827-007 - P007-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Socle d''équipements - Béton + brique	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N038827-008 - P008-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Plancher - Dalle béton	Matériau dur (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N038827-009 - P009-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Revêtement de mur - Colle beige sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page3/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24N038827-010 - P010-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Mur - Mur - Joint de brique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N038827-011 - P011-Lot n° Bâtiment E - Sous-sol - Chaufferie Plafond - Plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N038827-012 - P012-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Ensemble des marches - Béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N038827-013 - P013-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Poutre n°2 - Enduit + Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N038827-014 - P014-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Sol - Plancher - Dalle béton	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page4/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N038827-015 - P015-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Calorifuge - Enveloppe de calorifuge plâtre + fibre + revêtement noir + calorifuge vert	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	24N038827-016 - P016-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Raccord - Joint filasse	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreux) (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	24N038827-017 - P017-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Calorifuge petit conduit - Enduit plâtre + fibre + isolant type laine minérale	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page5/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (1)	24N038827-018 - P018-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide n°1 - Calo type plâtre + fibre / bitume + isolant	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	24N038827-019 - P019-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de cheminée - Joint d"assemblage + carreau de plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	24N038827-020 - P020-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction rouge - Joint de bride	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (2)	24N038827-021 - P021-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction n°1 - Joint de bride grand diamètr	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (vert)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page6/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (2)	24N038827-022 - P022-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction - Joint de bride petit diamètre	Matériau semi-dur (fibreux) (vert)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (2)	24N038827-023 - P023-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Equipement - Elément de jonction n°2 - Rebouchage plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (3)	24N038827-024 - P024-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide n°2 - Fibrociment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S7RM	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
025	24N038827-025 - P025-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Chaufferie - Plafond - Plafond sous flocage - Dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page7/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026 (1)	24N038827-026 - P026-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Joint d"assemblage de brique + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24N038827-027 - P027-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (1)	24N038827-028 - P028-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Sol - Plancher - Dalle béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1)	24N038827-029 - P029-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Voile béton + enduit/peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	24N038827-030 - P030-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Mur - Joint d"assemblage porotherm + enduit/peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page8/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031 (1)	24N038827-031 - P031-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L1 - Plafond - Plafond - Béton + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (1)	24N038827-032 - P032-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Plafond - Poutre - Enduit + Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N038827-033 - P033-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N038827-034 - P034-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Toutes zones - Poteaux - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1) (4)	24N038827-035 - P035-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Atelier - Mur - Joint de dilatatior - Joint fibreux	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page9/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036 (1)	24N038827-036 - P036-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Toutes zones - Poteau - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (1)	24N038827-037 - P037-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mu - Mur - Joint d''assemblage porotherm	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24N038827-038 - P038-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Sol - Plancher - Dalle béto	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (2)	24N038827-039 - P039-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page10/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040 (2)	24N038827-040 - P040-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Plafond - Plafond sous escalier - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24N038827-041 - P041-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Sol - Ensemble des marches - Béton - Non peint	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (2)	24N038827-042 - P042-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Vide-sanitaire n°2 - Mu - Mur - Joint d"assemblage parpaing	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24N038827-043 - P043-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Mur - Mur - Enduit + voile béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24N038827-044 - P044-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local vélos - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page11/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045 (2)	24N038827-045 - P045-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24N038827-046 - P046-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24N038827-047 - P047-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau dur (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24N038827-048 - P048-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Revêtement de mur - Colle sous grosses plinthes + joint	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24N038827-049 - P049-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Mur - Revêtement de mur - Colle sous petites plinthes + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page12/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	24N038827-050 - P050-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Toutes zones - Portes et fenêtres bois - Joint vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (2)	24N038827-051 - P051-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de détente - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24N038827-052 - P052-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Mur - Joint d"assemblage de brique	Matériau (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (2)	24N038827-053 - P053-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24N038827-054 - P054-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page13/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055 (2)	24N038827-055 - P055-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil - Plafond - Plafond - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N038827-056 - P056-Lot n° Bâtiment central - RDC - Local informatique - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
057	24N038827-057 - P057-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (4)	24N038827-058 - P058-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes noires + joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faience (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page14/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059 (5)	24N038827-059 - P059-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol noire + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	24N038827-060 - P060-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (6)	24N038827-061 - P061-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
062	24N038827-062 - P062-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Mur - Cloisons - Enduit + plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N038827-063 - P063-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page15/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064 (2)	24N038827-064 - P064-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24N038827-065 - P065-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau dur (noir) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (2) (6)	24N038827-066 - P066-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
067	24N038827-067 - P067-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Coffrage perdu - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24N038827-068 - P068-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Toutes zones - Grille d''aération - Joint colle	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page16/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069 (4)	24N038827-069 - P069-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes beige + joint	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24N038827-070 - P070-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N038827-071 - P071-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison - Voile béton	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24N038827-072 - P072-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page17/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	24N038827-073 - P073-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
074	24N038827-074 - P074-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24N038827-075 - P075-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Mur de refend - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24N038827-076 - P076-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24N038827-077 - P077-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078 (2)	24N038827-078 - P078-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1020 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 — Page18/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 — Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 — Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079 (2) (6)	24N038827-079 - P079-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint marror fibreux	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(4) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(5) Un matériau de type colle bitumineux (noir); Un matériau semi-dur (beige); Un matériau semi-dur (bleu) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(6) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-032924-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2024 21:02 Page19/19
Référence laboratoire N° : 24RB029491 Référence de suivi du dossier N° : 24N038827
Reçu au laboratoire le : 27/09/2024 Date de réception :25/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N038827 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,8th District
062203 Bucarest, România

PV_00720240901409992

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Madame Karine PLAZA
Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-24-HB-147092-01

Numéro de dossier : 24N039054
Référence de dossier :
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N039054-001 - Référence *P080-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-002 - Référence *P081-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-003 - Référence *P082-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-004 - Référence *P083-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-005 - Référence *P084-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-006 - Référence *P085-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-007 - Référence *P086-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-008 - Référence *P087-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-009 - Référence *P088-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-010 - Référence *P089-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-011 - Référence *P090-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-012 - Référence *P091-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint type mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-013 - Référence *P092-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint Compriband*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-014 - Référence *P093-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Sous-bassement - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-015 - Référence *P094-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Aération sur mur - Plaque intérieure fibreuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-016 - Référence *P095-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Sous-bassement - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-017 - Référence *P096-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Joint d'assemblage de briques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-018 - Référence *P097-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint Compriband*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-019 - Référence *P098-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-020 - Référence *P099-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Toutes zones - Porte-coupe feu - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-021 - Référence *P100-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Mur - Mur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-022 - Référence *P101-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Joint entre mur brique et mur béton - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-023 - Référence *P102-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation - Joint type fibre marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-024 - Référence *P103-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-025 - Référence *P104-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-026 - Référence *P105-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-027 - Référence *P106-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-028 - Référence *P107-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-029 - Référence *P108-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-030 - Référence *P109-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-031 - Référence *P110-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-032 - Référence *P111-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-033 - Référence *P112-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-034 - Référence *P113-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-035 - Référence *P114-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-036 - Référence *P115-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Sol - Plancher - Isolant + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-037 - Référence *P116-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur - Mur - Joint d'assemblage de parpaing*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-038 - Référence *P117-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-039 - Référence *P118-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-040 - Référence *P119-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-041 - Référence *P120-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-042 - Référence *P121-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-043 - Référence *P122-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-044 - Référence *P123-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-045 - Référence *P124-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-046 - Référence *P125-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-047 - Référence *P126-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu sous cloison - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-048 - Référence *P127-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-049 - Référence *P128-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-050 - Référence *P129-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-051 - Référence *P130-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-052 - Référence *P131-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-053 - Référence *P132-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-054 - Référence *P133-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-055 - Référence *P134-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-056 - Référence *P135-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-057 - Référence *P136-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-058 - Référence *P137-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-059 - Référence *P138-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-060 - Référence *P139-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-061 - Référence *P140-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-062 - Référence *P141-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-063 - Référence *P142-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Plafond - Plafond - Enduit + dall béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-064 - Référence *P143-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-065 - Référence *P144-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-066 - Référence *P145-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-067 - Référence *P146-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-068 - Référence *P147-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-069 - Référence *P148-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-070 - Référence *P149-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-071 - Référence *P150-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-072 - Référence *P151-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-073 - Référence *P152-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Plafond - Plafond - Enduit + dall béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-074 - Référence *P153-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-075 - Référence *P154-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-076 - Référence *P155-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu sous cloison - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-077 - Référence *P156-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-078 - Référence *P157-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-079 - Référence *P158-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu sous cloison - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-080 - Référence *P159-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-081 - Référence *P160-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-082 - Référence *P161-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-083 - Référence *P162-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Plafond - Plafond - Enduit + dall béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-084 - Référence *P163-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-085 - Référence *P164-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-086 - Référence *P165-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-087 - Référence *P166-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-088 - Référence *P167-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-089 - Référence *P168-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-090 - Référence *P169-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-091 - Référence *P170-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Plafond - Plafond - Enduit + dall béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-092 - Référence *P171-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Mur donnant sur l'extérieu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039054-093 - Référence *P172-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N039054-094 - Référence *P173-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade (R+4) - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page1/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N039054-001 - P080-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ;	**MET** / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N039054-002 - P081-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N039054-003 - P082-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page2/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24N039054-004 - P083-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	24N039054-005 - P084-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre	Matériau (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N039054-006 - P085-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison - Enduit + voile béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N039054-007 - P086-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Plot de colle	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page3/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24N039054-008 - P087-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	24N039054-009 - P088-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N039054-010 - P089-Lot n° Bâtiment A - RDC - 1027 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N039054-011 - P090-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page4/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N039054-012 - P091-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint type mastic	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N039054-013 - P092-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint Compriband	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	24N039054-014 - P093-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Sous-bassement - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24N039054-015 - P094-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Aération sur mur - Plaque intérieure fibreuse	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page5/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24N039054-016 - P095-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Sous-bassement - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (vert)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N039054-017 - P096-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Joint d''assemblage de briques	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	24N039054-018 - P097-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint Compriband	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N039054-019 - P098-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre - Joint mastic	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N039054-020 - P099-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Toutes zones - Porte-coupe feu - Joint	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page6/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (2)	24N039054-021 - P100-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Escalier - Mur - Mur - Enduit + voile béton	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N039054-022 - P101-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Joint entre mu brique et mur béton - Enduit + béton	Matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N039054-023 - P102-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation - Joint type fibre marron	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (3)	24N039054-024 - P103-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	24N039054-025 - P104-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Enduit + voile béton	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page7/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24N039054-026 - P105-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Plot de colle	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24N039054-027 - P106-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N039054-028 - P107-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	24N039054-029 - P108-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (polymérisé) (transparent)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page8/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	24N039054-030 - P109-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / ZV3Z	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24N039054-031 - P110-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24N039054-032 - P111-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N039054-033 - P112-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page9/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	24N039054-034 - P113-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1118 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	24N039054-035 - P114-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24N039054-036 - P115-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Sol - Plancher - Isolant + plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page10/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	24N039054-037 - P116-Lot n° Bâtiment A - R+1 - GT n°27 - Mur - Mur - Joint d"assemblage de parpaing	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (orange)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24N039054-038 - P117-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24N039054-039 - P118-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (4)	24N039054-040 - P119-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page11/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24N039054-041 - P120-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (3)	24N039054-042 - P121-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	24N039054-043 - P122-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page12/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24N039054-044 - P123-Lot n° Bâtiment A - R+1 - 1111 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
045 (1)	24N039054-045 - P124-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24N039054-046 - P125-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24N039054-047 - P126-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison - Enduit + voile béton	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page13/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24N039054-048 - P127-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24N039054-049 - P128-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24N039054-050 - P129-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24N039054-051 - P130-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Plot de colle	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page14/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	24N039054-052 - P131-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces(i)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	24N039054-053 - P132-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1223 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24N039054-054 - P133-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page15/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
055	24N039054-055 - P134-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (gris) en traces	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N039054-056 - P135-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	24N039054-057 - P136-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page16/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (3)	24N039054-058 - P137-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
059	24N039054-059 - P138-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24N039054-060 - P139-Lot n° Bâtiment A - R+2 - 1228 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page17/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24N039054-061 - P140-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
062	24N039054-062 - P141-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N039054-063 - P142-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page18/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	24N039054-064 - P143-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065	24N039054-065 - P144-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24N039054-066 - P145-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24N039054-067 - P146-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1314 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page19/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24N039054-068 - P147-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
069	24N039054-069 - P148-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24N039054-070 - P149-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N039054-071 - P150-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page20/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	24N039054-072 - P151-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreux) (marron)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24N039054-073 - P152-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24N039054-074 - P153-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page21/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	24N039054-075 - P154-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle	Matériau (gris) en traces ; matériau de type colle (plâtreux) (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24N039054-076 - P155-Lot n° Bâtiment A - R+3 - 1313 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison - Enduit + voile béton	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24N039054-077 - P156-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
078	24N039054-078 - P157-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page22/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24N039054-079 - P158-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison - Enduit + voile béton	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24N039054-080 - P159-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Toutes zones - Fenêtre/mur - Joint entre mur et allège de fenêtre	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24N039054-081 - P160-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24N039054-082 - P161-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page23/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24N039054-083 - P162-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
084 (1)	24N039054-084 - P163-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / ZV3Z	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24N039054-085 - P164-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Plot de colle	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (plâtreux) (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page24/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	24N039054-086 - P165-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1426 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24N039054-087 - P166-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
088 (1)	24N039054-088 - P167-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page25/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	24N039054-089 - P168-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24N039054-090 - P169-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24N039054-091 - P170-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Plafond Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page26/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092	24N039054-092 - P171-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24N039054-093 - P172-Lot n° Bâtiment A - R+4 - 1430 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24N039054-094 - P173-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade (R+4) - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 — Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 — Page27/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 — Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Echantillon mouillé.
(3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-053609-01 | Date d'émission de rapport : 01/10/2024 17:50 | Page28/28
Référence laboratoire N° : 24RI061462 | Référence de suivi du dossier N° : 24N039054
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 | Date de réception :26/09/2024
Date d'analyse : 30/09/2024
Référence dossier Client:24N039054 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Validé et approuvé par :

Grzesiak

Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720241001412417

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Madame Karine PLAZA
Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-24-HB-148467-01

Numéro de dossier : 24N039677
Référence de dossier :
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N039677-001 - Référence *P174-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Mur - Cloisons - Carreaux de plâtre + colle + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-002 - Référence *P175-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-003 - Référence *P176-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-004 - Référence *P177-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-005 - Référence *P178-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Mur - Linteau - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Hénin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-006 - Référence *P179-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-007 - Référence *P180-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-008 - Référence *P181-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-009 - Référence *P182-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Mur - Cloisons - Carreau de plâtre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-010 - Référence *P183-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-011 - Référence *P184-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-012 - Référence *P185-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-013 - Référence *P186-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Mur - Revêtement de mur - Colle beige sous plinthes noires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-014 - Référence *P187-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-015 - Référence *P188-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-016 - Référence *P189-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond sous escalier - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-017 - Référence *P190-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-018 - Référence *P191-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-019 - Référence *P192-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 - Plafond dans le plénum - Conduit de ventilation - Joint rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-020 - Référence *P193-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 - Plafond - Faux-plafonc - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-021 - Référence *P194-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-022 - Référence *P195-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-023 - Référence *P196-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n°1 - Sol - Plancher - Ragréage sur joint de dilatation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-024 - Référence *P197-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-025 - Référence *P198-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Du sol au plafond - Poteau - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-026 - Référence *P199-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Plafond - Poutre - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-027 - Référence *P200-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Toutes zones - Fenêtre bois - Joint vitrier type mastic dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-028 - Référence *P201-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Toutes zones - Radiateur - Joint filasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-029 - Référence *P202-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-030 - Référence *P203-Lot n° Bâtiment B - RDC - Privé - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-031 - Référence *P204-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-032 - Référence *P205-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-033 - Référence *P206-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-034 - Référence *P207-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Toutes zones - Suppon d'évier - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-035 - Référence *P208-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-036 - Référence *P209-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-037 - Référence *P210-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-038 - Référence *P211-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-039 - Référence *P212-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-040 - Référence *P213-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-041 - Référence *P214-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-042 - Référence *P215-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-043 - Référence *P216-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-044 - Référence *P217-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-045 - Référence *P218-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-046 - Référence *P219-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-047 - Référence *P220-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-048 - Référence *P221-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-049 - Référence *P222-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-050 - Référence *P223-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Mur - Mur - Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-051 - Référence *P224-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Sol - Plancher - Isolant laine minérale + alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-052 - Référence *P225-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Plafond - Plafond - Isolant + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-053 - Référence *P226-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-054 - Référence *P227-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-055 - Référence *P228-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-056 - Référence *P229-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-057 - Référence *P230-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-058 - Référence *P231-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-059 - Référence *P232-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-060 - Référence *P233-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-061 - Référence *P234-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-062 - Référence *P235-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-063 - Référence *P236-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-064 - Référence *P237-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-065 - Référence *P238-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-066 - Référence *P239-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-067 - Référence *P240-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-068 - Référence *P241-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-069 - Référence *P242-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-070 - Référence *P243-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-071 - Référence *P244-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-072 - Référence *P245-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-073 - Référence *P246-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-074 - Référence *P247-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-075 - Référence *P248-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°1 - Joint d'assemblage de briques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-076 - Référence *P249-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°1 - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-077 - Référence *P250-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Sol - Ensemble des marches - Joint type mastic jonction marche / contre marche métal*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-078 - Référence *P251-Lot n° Bâtiment B - R+1 - Escalier - Sol - Ensemble des contre-marches - Carrelage type granito*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-079 - Référence *P252-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-080 - Référence *P253-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-081 - Référence *P254-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-082 - Référence *P255-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-083 - Référence *P256-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-084 - Référence *P257-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-085 - Référence *P258-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-086 - Référence *P259-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-087 - Référence *P260-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-088 - Référence *P261-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-089 - Référence *P262-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-090 - Référence *P263-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-091 - Référence *P264-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-092 - Référence *P265-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-093 - Référence *P266-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-094 - Référence *P267-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-095 - Référence *P268-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-096 - Référence *P269-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-097 - Référence *P270-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-098 - Référence *P271-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-099 - Référence *P272-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-100 - Référence *P273-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-101 - Référence *P274-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Mur de façade - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-102 - Référence *P275-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Mur de façade - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-103 - Référence *P276-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-104 - Référence *P277-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-105 - Référence *P278-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-106 - Référence *P279-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-107 - Référence *P280-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-108 - Référence *P281-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-109 - Référence *P282-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-110 - Référence *P283-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-111 - Référence *P284-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-112 - Référence *P285-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-113 - Référence *P286-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-114 - Référence *P287-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-115 - Référence *P288-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-116 - Référence *P289-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-117 - Référence *P290-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-118 - Référence *P291-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Ensemble des marches - Nez de marche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environmen Testing Portugal

- N° 24N039677-119 - Référence *P292-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Ensemble des marches et des contres-marches - Béton + granulat*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-120 - Référence *P293-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Muret - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-121 - Référence *P294-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Hénin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-122 - Référence *P295-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-123 - Référence *P296-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Mur - Mur - Enduit + Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-124 - Référence *P297-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-125 - Référence *P298-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-126 - Référence *P299-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Couverture sour toiture - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-127 - Référence *P300-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé - Pax Alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-128 - Référence *P301-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Toiture salle loisir Z1 - Bardeaux bitumineux + sous couche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-129 - Référence *P302-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé - Pax Alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-130 - Référence *P303-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°2 - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-131 - Référence *P304-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-132 - Référence *P305-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-133 - Référence *P306-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-134 - Référence *P307-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-135 - Référence *P308-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-136 - Référence *P309-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-137 - Référence *P310-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Toiture salle loisir Z2 - Bardeaux bitumineux + sous couche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-138 - Référence *P311-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-139 - Référence *P312-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-140 - Référence *P313-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-141 - Référence *P314-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°1 - Joint de vitrage mastic dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-142 - Référence *P315-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois - Joint de vitrage blanc + mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-143 - Référence *P316-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-144 - Référence *P317-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Voile béton + enduit blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-145 - Référence *P318-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°1 - Joints latéraux entre dormant et mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lat Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-146 - Référence *P319-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°2 - Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur*, prélevé par vos soins, et analysé pa Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-147 - Référence *P320-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Garde-corps - Peinture verte et orange*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-148 - Référence *P321-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Aspect béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-149 - Référence *P322-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Joint de bride type caoutchouc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-150 - Référence *P323-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Joint de bride grosse vanne*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-151 - Référence *P324-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Skydome - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-152 - Référence *P325-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de ventilation - Joint de jonction blanc plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-153 - Référence *P326-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-154 - Référence *P327-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-155 - Référence *P328-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de cheminée - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-156 - Référence *P329-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-157 - Référence *P330-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-158 - Référence *P331-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Chapeau/relevé - Pax alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-159 - Référence *P332-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Couronnement - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-160 - Référence *P333-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-161 - Référence *P334-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-162 - Référence *P335-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-163 - Référence *P336-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-164 - Référence *P337-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Socle système de ventilation - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-165 - Référence *P338-Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT - Mur - Mur - Voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-166 - Référence *P339-Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT - Sol - Plancher - Isolant laine minérale + alu + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-167 - Référence *P340-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de ventilation - Joint de jonction blanc plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-168 - Référence *P341-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Socle système de ventilation - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-169 - Référence *P342-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-170 - Référence *P343-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-171 - Référence *P344-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé - Pax Alu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-172 - Référence *P345-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039677-173 - Référence *P346-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-174 - Référence *P347-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-175 - Référence *P348-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-176 - Référence *P349-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-177 - Référence *P350-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-178 - Référence *P351-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de cheminée - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-179 - Référence *P352-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Skydome - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-180 - Référence *P353-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Coffrage perdu - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24N039677-181 - Référence *P354-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-182 - Référence *P355-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Sol - Sol TGBT - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039677-183 - Référence *P356-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Mur de refend TGBT - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page1/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N039677-001 - P174-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Mur - Cloisons - Carreaux de plâtre + colle + enduit	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N039677-002 - P175-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page2/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	24N039677-003 - P176-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N039677-004 - P177-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Escalier n°11 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N039677-005 - P178-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Mur - Linteau - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page3/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	24N039677-006 - P179-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N039677-007 - P180-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N039677-008 - P181-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N039677-009 - P182-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Mur - Cloisons - Carreaux de plâtre + colle	Matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N039677-010 - P183-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page4/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24N039677-011 - P184-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N039677-012 - P185-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N039677-013 - P186-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Mur - Revêtement de mur - Colle beige sous plinthes noires	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1) (2)	24N039677-014 - P187-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Circulation n°3 Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page5/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N039677-015 - P188-Lot n° Bâtiment A - R+2 - Escalier n°7 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	24N039677-016 - P189-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond sous escalier - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	24N039677-017 - P190-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N039677-018 - P191-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page6/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019	24N039677-019 - P192-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Circulation n°4 Plafond dans le plénum - Conduit de ventilation - Joint rouge	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	24N039677-020 - P193-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n °1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (3)	24N039677-021 - P194-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n °1 - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page7/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24N039677-022 - P195-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n °1 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N039677-023 - P196-Lot n° Bâtiment B - RDC - Circulation n °1 - Sol - Plancher - Ragréage sur joint de dilatation	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24N039677-024 - P197-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24N039677-025 - P198-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Du sol au plafond - Poteau - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24N039677-026 - P199-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Plafond - Poutre - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page8/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	24N039677-027 - P200-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Toutes zones - Fenêtre bois - Joint vitrier type mastic dur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N039677-028 - P201-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de travail - Toutes zones - Radiateur - Joint filasse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24N039677-029 - P202-Lot n° Bâtiment B - RDC - Laverie - Mu - Mur de refend - Endui + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24N039677-030 - P203-Lot n° Bâtiment B - RDC - Privé - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24N039677-031 - P204-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page9/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24N039677-032 - P205-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N039677-033 - P206-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N039677-034 - P207-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Toutes zones - Support d"évier - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24N039677-035 - P208-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local ménage - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page10/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24N039677-036 - P209-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24N039677-037 - P210-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24N039677-038 - P211-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24N039677-039 - P212-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page11/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24N039677-040 - P213-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2120 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24N039677-041 - P214-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24N039677-042 - P215-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24N039677-043 - P216-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page12/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24N039677-044 - P217-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°1 - Voile béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24N039677-045 - P218-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24N039677-046 - P219-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24N039677-047 - P220-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048 (4)	24N039677-048 - P221-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page13/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24N039677-049 - P222-Lot n° Bâtiment B - R+1 - 2102 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°2 - Plot de colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24N039677-050 - P223-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Mur - Mur - Voile béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (5) (6)	24N039677-051 - P224-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Sol - Plancher - Isolant laine minérale + alu	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
052	24N039677-052 - P225-Lot n° Bâtiment B - R+1 - GT - Plafond - Plafond - Isolant + plâtre	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
053 (4)	24N039677-053 - P226-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page14/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N039677-054 - P227-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24N039677-055 - P228-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°2 - Voile béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N039677-056 - P229-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24N039677-057 - P230-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24N039677-058 - P231-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24N039677-059 - P232-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page15/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	24N039677-060 - P233-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24N039677-061 - P234-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2207 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24N039677-062 - P235-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N039677-063 - P236-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24N039677-064 - P237-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page16/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	24N039677-065 - P238-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24N039677-066 - P239-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24N039677-067 - P240-Lot n° Bâtiment B - R+2 - 2206 - Toutes zones - Evier - Tampon bitumineux	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068 (1)	24N039677-068 - P241-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (4)	24N039677-069 - P242-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page17/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	24N039677-070 - P243-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Plafond dans le plénun - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N039677-071 - P244-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Circulation - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24N039677-072 - P245-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (marbré) (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24N039677-073 - P246-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (violet)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24N039677-074 - P247-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page18/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	24N039677-075 - P248-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°1 - Joint d'assemblage de briques	Matériau dur de type brique (orange)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24N039677-076 - P249-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°1 - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24N039677-077 - P250-Lot n° Bâtiment B - R+2 - Escalier - Sol - Ensemble des marches - Joint type mastic jonction marche / contre marche métal	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24N039677-078 - P251-Lot n° Bâtiment B - R+1 - Escalier - Sol - Ensemble des contre-marches - Carrelage type granito	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page19/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24N039677-079 - P252-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
080	24N039677-080 - P253-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24N039677-081 - P254-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur sous cloison n°2 - Enduit + voile béton	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082 (1)	24N039677-082 - P255-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24N039677-083 - P256-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page20/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	24N039677-084 - P257-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
085	24N039677-085 - P258-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	24N039677-086 - P259-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24N039677-087 - P260-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2305 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page21/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	24N039677-088 - P261-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (1)	24N039677-089 - P262-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24N039677-090 - P263-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24N039677-091 - P264-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24N039677-092 - P265-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page22/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	24N039677-093 - P266-Lot n° Bâtiment B - R+3 - 2326 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24N039677-094 - P267-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Revêtement de mur - Colle grise sous plinthes noires + joint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24N039677-095 - P268-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + joint + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page23/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	24N039677-096 - P269-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24N039677-097 - P270-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24N039677-098 - P271-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page24/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	24N039677-099 - P272-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Escalier - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100 (1) (7)	24N039677-100 - P273-Lot n° Bâtiment B - R+4 - Circulation - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24N039677-101 - P274-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Mur de façade - Enduit + bétor	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	24N039677-102 - P275-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Mur de façade - Enduit + bétor	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	24N039677-103 - P276-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle noire + ragréage + dalle béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page25/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	24N039677-104 - P277-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°1 - Plot de colle	Matériau semi-dur (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	24N039677-105 - P278-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur sous cloison n°2 - Enduit + voile béton	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106 (1)	24N039677-106 - P279-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	24N039677-107 - P280-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	24N039677-108 - P281-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page26/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	24N039677-109 - P282-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	24N039677-110 - P283-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24N039677-111 - P284-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2409 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	24N039677-112 - P285-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	24N039677-113 - P286-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Plafond - Plafond - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page27/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	24N039677-114 - P287-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Coffrage perdu - Enduit + Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115 (1) (7)	24N039677-115 - P288-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton - Toile de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24N039677-116 - P289-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	24N039677-117 - P290-Lot n° Bâtiment B - R+4 - 2421 - Toutes zones - Evier - Plaque anti-vibratile	Matériau souple (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	24N039677-118 - P291-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Ensemble des marches - Nez de marche	Matériau souple (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page28/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	24N039677-119 - P292-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Ensemble des marches et des contres-marches - Béton + granulat	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24N039677-120 - P293-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Muret - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	24N039677-121 - P294-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page29/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
122	24N039677-122 - P295-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	24N039677-123 - P296-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Mur - Mur - Enduit + Voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	24N039677-124 - P297-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	24N039677-125 - P298-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	24N039677-126 - P299-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Couverture sour toiture - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page30/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
127 (5)	24N039677-127 - P300-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé - Pax Alu	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	24N039677-128 - P301-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Toiture salle loisir Z1 - Bardeaux bitumineux + sous couche	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	24N039677-129 - P302-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé - Pax Alu	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)(ii)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	24N039677-130 - P303-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade gauche - Mur - Mur de façade n°2 - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page31/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	24N039677-131 - P304-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (orange)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	24N039677-132 - P305-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	24N039677-133 - P306-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau souple (bitumineux) (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	24N039677-134 - P307-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	24N039677-135 - P308-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page32/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	24N039677-136 - P309-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	24N039677-137 - P310-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Toiture salle loisir Z2 - Bardeaux bitumineux + sous couche	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	24N039677-138 - P311-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139	24N039677-139 - P312-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Joint de dilatation entre plaques - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	24N039677-140 - P313-Lot n° Bâtiment central - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page33/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	24N039677-141 - P314-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°1 - Joint de vitrage mastic dur	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	24N039677-142 - P315-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois - Joint de vitrage blanc + mastic	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143	24N039677-143 - P316-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Voile béton + enduit jaune	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	24N039677-144 - P317-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Voile béton + enduit blanc	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page34/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
145	24N039677-145 - P318-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°1 - Joints latéraux entre dormant et mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	24N039677-146 - P319-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Fenêtre bois n°2 - Joint entre partie inférieure du bâtis bois et le mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	24N039677-147 - P320-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Garde-corps - Peinture verte et orange	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page35/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
148	24N039677-148 - P321-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Aspect béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	24N039677-149 - P322-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Joint de bride type caoutchouc	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150 (7)	24N039677-150 - P323-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Façade avant - Toutes zones - Réseau enterré - Joint de bride grosse vanne	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	24N039677-151 - P324-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Skydome - Joint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)(iii)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
152	24N039677-152 - P325-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de ventilation - Joint de jonction blanc plâtreux	Matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page36/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
153	24N039677-153 - P326-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
154	24N039677-154 - P327-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	24N039677-155 - P328-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de cheminée - Béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156 (8)	24N039677-156 - P329-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (marron) ; matériau souple (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page37/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157 (8)	24N039677-157 - P330-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158 (5)	24N039677-158 - P331-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Chapeau/relevé - Pax alu	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159	24N039677-159 - P332-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Couronnement - Béton	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	24N039677-160 - P333-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)(iii)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (jaune)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page38/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
161 (1)	24N039677-161 - P334-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
162	24N039677-162 - P335-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (jaune)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163	24N039677-163 - P336-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
164	24N039677-164 - P337-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Toiture - Sol - Socle système de ventilation - Béton	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces(iii)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page39/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
165	24N039677-165 - P338-Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT - Mur - Mur - Voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
166	24N039677-166 - P339-Lot n° Bâtiment B - R+4 - GT - Sol - Plancher - Isolant laine minérale + alu + plâtre	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / SCA2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
167	24N039677-167 - P340-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de ventilation - Joint de jonction blanc plâtreux	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
168	24N039677-168 - P341-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Socle système de ventilation - Béton	Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type liège (marron)(iv)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page40/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
169	24N039677-169 - P342-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (jaune)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
170	24N039677-170 - P343-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 1 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
171 (5)	24N039677-171 - P344-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Relevé Pax Alu	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
172	24N039677-172 - P345-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page41/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (beige) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
173	24N039677-173 - P346-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 2 - Bardeau bitumineux	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
174	24N039677-174 - P347-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
175	24N039677-175 - P348-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 3 - Bardeau bitumineux	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
176	24N039677-176 - P349-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux + copeau + isolant mousse	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau souple (bitumineux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page42/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
177	24N039677-177 - P350-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Sol - Plancher Zone 4 - Bardeau bitumineux	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
178	24N039677-178 - P351-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Conduit de cheminée - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
179 (9)	24N039677-179 - P352-Lot n° Bâtiment A - Extérieur - Toiture - Toutes zones - Skydome - Joint	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (collant) (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
180	24N039677-180 - P353-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Coffrage perdu Enduit + carton + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / SCA2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
181	24N039677-181 - P354-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page43/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
182	24N039677-182 - P355-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Sol - Sol TGBT - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
183	24N039677-183 - P356-Lot n° Bâtiment A - R+3 - Local technique - Mur - Mur de refend TGBT - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page44/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Un matériau de type peinture (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.
(3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(5) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(6) Un matériau de type colle (transparent); un materiau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(7) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(8) Echantillon mouillé.
(9) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (collant) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(ii) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(iv) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050761-01 — Date d'émission de rapport : 04/10/2024 9:42 — Page45/45
Référence laboratoire N° : 24EK051563 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039677
Reçu au laboratoire le : 02/10/2024 — Date de réception :01/10/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24N039677 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

PV_00720241001413515

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Madame Karine PLAZA
Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-24-HB-149143-01

Numéro de dossier : 24N039852
Référence de dossier :
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N039852-001 - Référence *P357-Lot n° Bâtiment central - RDC - Placard - Sol - Plancher - Colle sous lino + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-002 - Référence *P358-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-003 - Référence *P359-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Mur - Cloisons - Enduit + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-004 - Référence *P360-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-005 - Référence *P361-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-006 - Référence *P362-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039852-007 - Référence *P363-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-008 - Référence *P364-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Mur - Allège - Panneau de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-009 - Référence *P365-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-010 - Référence *P366-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthe + joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-011 - Référence *P367-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-012 - Référence *P368-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-013 - Référence *P369-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-014 - Référence *P370-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Local technique - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-015 - Référence *P371-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Sol - Socle placard électrique - Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-016 - Référence *P372-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-017 - Référence *P373-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N039852-018 - Référence *P374-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-019 - Référence *P375-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Toutes zones - Hotte - Enduit + peinture sur bois compressé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N039852-020 - Référence *P376-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local adoucisseur - Du sol au plafond - Conduit - Fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page1/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N039852-001 - P357-Lot n° Bâtiment central - RDC - Placarc - Sol - Plancher - Colle sous lino + ragréage + dalle béton	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N039852-002 - P358-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N039852-003 - P359-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Mur - Cloisons - Enduit + plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page2/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24N039852-004 - P360-Lot n° Bâtiment central - RDC - Bureau n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N039852-005 - P361-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau (fibreux) (blanc) en traces ; matériau de type colle (transparent) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	24N039852-006 - P362-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Mur - Cloisons - Enduit + carton + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	24N039852-007 - P363-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle TV - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page3/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (2)	24N039852-008 - P364-Lot n° Bâtiment central - RDC - Accueil n°1 - Mur - Allège - Panneau de cloison	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N039852-009 - P365-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage Sol - Plancher - Colle sous carrelage + ragréage + dalle béton	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N039852-010 - P366-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthe + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1) (2)	24N039852-011 - P367-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page4/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	24N039852-012 - P368-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N039852-013 - P369-Lot n° Bâtiment A - RDC - Local ménage Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N039852-014 - P370-Lot n° Bâtiment A - R+4 - Local technique - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24N039852-015 - P371-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Sol - Socle placard électrique - Dalle béton	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page5/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24N039852-016 - P372-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N039852-017 - P373-Lot n° Bâtiment B - RDC - Local technique - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N039852-018 - P374-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	24N039852-019 - P375-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - L7 - Toutes zones - Hotte - Enduit + peinture sur bois compressé	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page6/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24N039852-020 - P376-Lot n° Bâtiment B - Sous-sol - Local adoucisseur - Du sol au plafond - Conduit - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir) (i)	MOLP / CU3Y	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051247-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2024 11:03 — Page7/7
Référence laboratoire N° : 24EK051835 — Référence de suivi du dossier N° : 24N039852
Reçu au laboratoire le : 03/10/2024 — Date de réception :02/10/2024
Date d'analyse : 04/10/2024
Référence dossier Client:24N039852 - 80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier
59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Pedro Silva
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

PV_00720241001422653

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com **795/807**

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Madame Karine PLAZA
Chez Apave - 340 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page1/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P377-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salon/séjour - Mur - Revêtement de mur - Colle sous plinthes + joint	Matériau de type peinture (rose) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P378-Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit + voile béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre
Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 796/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page2/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	P379-Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P380-Lot n° Bâtiment central - RDC - Entrée/cuisine - Toutes zones - Coffrage perdu - Enduit + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P381-Lot n° Bâtiment central - RDC - Dégagement logement de fonction - Sol - Plancher - Colle sous lino + colle noire sous dalles grises + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / TY8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page3/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P382-Lot n° Bâtiment central - RDC - Salle de bains - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P383-Lot n° Bâtiment central - RDC - WC - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P384-Lot n° Bâtiment central - RDC - Buanderie - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 798/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page4/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P385-Lot n° Bâtiment central - RDC - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Colle sous dalle de polystyrène + enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P386-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P387-Lot n° Bâtiment A - RDC - LT - Mur - Revêtement de mur - Colle sous faïence + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page5/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P388-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P389-Lot n° Bâtiment A - RDC - Circulation - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P390-Lot n° Bâtiment B - Extérieur - Façade arrière - Mur - Allège de fenêtre - Fibre-ciment + joint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	P391-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°2 - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P392-Lot n° Bâtiment A - R+1 - Circulation n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page6/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P393-Lot n° Bâtiment A - RDC - Escalier n°3 - Plafond - Plafond sur 1/2 palier - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P394-Lot n° Bâtiment B - RDC - Dégagement logement de fonction - Sol - Plancher - Colle sous petit carrelage rouge + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P395-Lot n° Bâtiment B - RDC - Salle de bains logement de fonction - Sol - Plancher - Colle sous carrelage blanc sous lino + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P396-Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Colle sous carrelage marron + joint + ragréage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page7/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P397-Lot n° Bâtiment B - RDC - Arrière cuisine - Plafond - Plafond - Enduit + dalle béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P398-Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit + béton	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P399-Lot n° Bâtiment B - RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit + béton	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport n° : 80601-162252 A / Référence du donneur d'ordre : Résidence Robespierre

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

802/807

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 Page8/9
Dossier N° : 24N042283 Date de réception : 17/10/2024 Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	P400-Lot n° Bâtiment B - RDC - Garage - Sol - Ensemble des marches - Enduit + béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SC5C	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-159662-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 3:33 | Page9/9
Dossier N° : 24N042283 | Date de réception : 17/10/2024 | Date d'analyse : 17/10/2024
Référence dossier Client:
80601-162252 A - Résidence Robespierre Immeuble 1 rue Laurent Lavoisier 59370 MONS-EN-BAROEUL - CROUS DE LILLE - NORD PAS DE CALAIS

Deshayes

Audrey Deshayes
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
567, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél. +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1593
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5424 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Madame PLAZA Karine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)(3) Date d'effet : 18/12/2019 - Date d'expiration : 17/12/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (4) Date d'effet : 24/10/2024 - Date d'expiration : 23/10/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (4) Date d'effet : 25/10/2024 - Date d'expiration : 24/10/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (4) Date d'effet : 15/11/2024 - Date d'expiration : 14/11/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 15/11/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2016 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 16 octobre 2020 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 30 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(4) Arrêté du 1er juillet 2016 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

apave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport

Commentaire :	

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5424 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Madame PLAZA Karine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 18/12/2024 - Date d'expiration : 17/12/2031
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (3) Date d'effet : 24/10/2024 - Date d'expiration : 23/10/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 25/10/2024 - Date d'expiration : 24/10/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 15/11/2024 - Date d'expiration : 14/11/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 18/12/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/