Modèle de rapport de repérage amiante avant travaux D.AMI-03 version 0.3

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510164917
Rapport édité le : 12/11/2025

DONNEUR D'ORDRE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN - PUIMALY Sylvie
47000 Agen

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN
2 Rue Diderot
47000 Agen

LIEU D'INTERVENTION

2 Rue Diderot

CPAM Lot-et-Garonne
47914 Agen
Bat. CPAM





Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **DELAUNAY paul**

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Siège administratif
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier
RCS 505 037 044

Révision	Date	Objet
Version initiale	01/07/2025	Établissement du rapport (MA2505081092)
Version 01	12/11/2025	Complément du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN - PUIMALY Sylvie	2 Rue Diderot 47000 Agen
Propriétaire	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN	2 Rue Diderot 47000 Agen
Accompagnateur	Service technique : Mr TORTUL	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS 2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS 4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS 5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE 21
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 70
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES 72
7. RAPPORTS D'ANALYSES 544
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION 703

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT

IMMOBILIER

ENVIRONNEMENT

INDUSTRIE

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES

FORMATION


2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : *2 Rue Diderot*
CPAM Lot-et-Garonne
47914 Agen

Numéro de mission : MA2510164917

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Numéro de lot : Bat. CPAM

Visite effectuée le : 04/11/2025

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n°MA2505081092 daté du 01/07/2025

Observations :

- Après sondage intérieur et extérieur : aucun joint sous dormant (entre menuiseries/structures) n'a été trouvé.
- Double complexe d'étanchéité sur la toiture terrasse 9 du R+2.
- Une réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse 8 du R+2 a été réalisée en 2024 (partie plane bitumineuse + isolant + relevé), par conséquent aucun prélèvement n'a été fait sur ses éléments, sauf pour le pare-vapeur qui n'a pas été remplacé (devis liés à ces travaux en annexes du rapport).

- Les conduites de ventilation situées dans les plénums sont en aluminium ou métal.
- Beaucoup d'éléments des CTA sont métalliques donc ne sont pas amiantés par nature.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

R-2 :	Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Remise 1, Remise 2, Remise 3, Dégagement 1, Rangement 1, Rangement 2
R-1 :	Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Economat, Atelier, Imprimerie, Local ventilation, Accès parking, Gaine technique, Chaufferie
RDC :	Escalier principal, Affranchissement, Courrier, Accueil, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Sanitaire H, Sanitaire F, Dégagement, Rangement, Rangement 2, Gaine technique, Plénum
R+1 :	Hall d'accueil, Escalier principal, Open Space 1, Open Space 2, Open Space 3, Open Space 4, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaire H, Sanitaire F, Sanitaire H 2, Sanitaire F 2, Rangement 1, Rangement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau SM 1, Bureau SM 2, Bureau SM 3, Bureau SM 4, Bureau SM 5, Bureau SM 6, Bureau SM 7, Bureau SM 8, Bureau SM 9, Bureau SM 10, Bureau SM 11, Bureau SM 12, Salle de formation, Salle des serveurs, Archives, UGDR, Local ménage, Gaine technique, Plénum
R+2 :	Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Rangement 1, Rangement 2, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Escalier principal, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Salle serveur, Responsable informatique, Service informatique, Développement, Bureau S 1, Bureau S 2, Bureau S 3, Bureau S 4, Bureau S 5, Bureau S 6, Bureau S 7, Bureau S 8, Hall, Sanitaire H 1, Sanitaire H 2, Sanitaire F 1, Sanitaire F 2, Local ménage, Infirmerie, DCF, Directeur adjoint, Secrétariat de direction, Rangement 3, Rangement 4, Sous direction, Attaché de direction, Local informatique, Salle copieur, Salle de réunion, Salle de direction, Gaine technique, Plénum
R+3 :	Escalier principal, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Hall, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Sanitaire H 1, Sanitaire H 2, Sanitaire F 1, Sanitaire F 2, Gaine technique, Plénum
Extérieur R+3 :	Toiture 1, Toiture 2, Terrasse 1, Terrasse 2
Extérieur R+4 :	Toiture 4, Toiture 5, Toiture 6, Toiture 7
Extérieur R+2 :	Toiture 8, Toiture 9
Extérieur :	Façade 1, Façade 2, Façade 3, Façade 4, Voirie 1, Voirie 2

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
R+1	Sanitaire H	Sol
	Sanitaire F	Sol
	Sanitaire H 2	Sol
	Sanitaire F 2	Sol
R+2	Sanitaire H 1	Sol
	Sanitaire H 2	Sol
	Sanitaire F 1	Sol
	Sanitaire F 2	Sol
R+3	Sanitaire H 1	Sol
	Sanitaire H 2	Sol
	Sanitaire F 1	Sol
	Sanitaire F 2	Sol
R+1	Sanitaire H	Mur porteur
	Sanitaire F	Mur porteur
	Sanitaire H 2	Mur porteur
	Sanitaire F 2	Mur porteur
R+2	Sanitaire H 1	Mur porteur
	Sanitaire H 2	Mur porteur
	Sanitaire F 1	Mur porteur
	Sanitaire F 2	Mur porteur
R+3	Sanitaire H 1	Mur porteur
	Sanitaire H 2	Mur porteur
	Sanitaire F 1	Mur porteur
	Sanitaire F 2	Mur porteur
R+1	Sanitaire H	Cloison
	Sanitaire F	Cloison
	Sanitaire H 2	Cloison
	Sanitaire F 2	Cloison
R+2	Sanitaire H 1	Cloison
	Sanitaire H 2	Cloison
	Sanitaire F 1	Cloison
	Sanitaire F 2	Cloison
R+3	Sanitaire H 1	Cloison
	Sanitaire H 2	Cloison
	Sanitaire F 1	Cloison
	Sanitaire F 2	Cloison
	Sanitaire H 1	Plafond
	Sanitaire H 2	Plafond
	Sanitaire F 1	Plafond
	Sanitaire F 2	Plafond
R+1	Sanitaire H	Faïences
	Sanitaire F	Faïences
	Sanitaire H 2	Faïences
	Sanitaire F 2	Faïences
R+2	Sanitaire H 1	Faïences
	Sanitaire H 2	Faïences
	Sanitaire F 1	Faïences
	Sanitaire F 2	Faïences
R+3	Sanitaire H 1	Faïences
	Sanitaire H 2	Faïences
	Sanitaire F 1	Faïences
	Sanitaire F 2	Faïences
R-1	Economat	Mur porteur
	Atelier	Mur porteur
	Imprimerie	Mur porteur
	Local ventilation	Mur porteur
RDC	Accueil	Mur porteur
	Rangement	Mur porteur
R-1	Chaufferie	Mur porteur
R-2	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
	Remise 1	Mur porteur

Niveau	Pièce	Zone
	Remise 2	Mur porteur
	Remise 3	Mur porteur
	Rangement 1	Mur porteur
	Rangement 2	Mur porteur
R-1	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
RDC	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
R+1	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
	Dégagement 2	Mur porteur
R+2	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
	Dégagement 1	Mur porteur
R+3	Cage d'escalier 1	Mur porteur
	Cage d'escalier 2	Mur porteur
	Dégagement 3	Mur porteur
R-1	Cage d'escalier 1	Sol
RDC	Cage d'escalier 1	Sol
	Cage d'escalier 2	Sol
R+1	Cage d'escalier 2	Sol
R+2	Cage d'escalier 2	Sol
R+3	Cage d'escalier 2	Sol
R+1	Dégagement 2	Sol
R+2	Cage d'escalier 1	Sol
	Dégagement 1	Sol
R+3	Cage d'escalier 1	Sol
	Dégagement 3	Sol
R-2	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
	Remise 2	Plafond
	Remise 3	Plafond
	Dégagement 1	Plafond
R-1	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
RDC	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
R+1	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
	Dégagement 1	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
R+2	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
	Dégagement 1	Plafond
R+3	Cage d'escalier 1	Plafond
	Cage d'escalier 2	Plafond
	Dégagement 3	Plafond
R-1	Cage d'escalier 1	Cloison
	Cage d'escalier 2	Cloison
RDC	Cage d'escalier 1	Cloison
	Cage d'escalier 2	Cloison
	Rangement	Cloison
R+1	Cage d'escalier 1	Cloison
	Cage d'escalier 2	Cloison
	Dégagement 1	Cloison
	Dégagement 2	Cloison
R+2	Cage d'escalier 1	Cloison
	Cage d'escalier 2	Cloison
	Dégagement 1	Cloison
R+3	Cage d'escalier 1	Cloison
	Cage d'escalier 2	Cloison
	Dégagement 3	Cloison
RDC	Cage d'escalier 1	Plinthes
R+1	Dégagement 2	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
R+2	Cage d'escalier 1	Plinthes
	Dégagement 1	Plinthes
R+3	Cage d'escalier 1	Plinthes
	Dégagement 3	Plinthes
RDC	Rangement	Sol
	Rangement 2	Sol
R+1	Dégagement 1	Sol
	Bureau SM 1	Sol
	Bureau SM 2	Sol
	Bureau SM 3	Sol
	Bureau SM 4	Sol
	Bureau SM 5	Sol
	Bureau SM 6	Sol
	Bureau SM 7	Sol
	Bureau SM 8	Sol
	Bureau SM 9	Sol
	Bureau SM 10	Sol
	Bureau SM 11	Sol
	Bureau SM 12	Sol
	Salle de formation	Sol
	Salle des serveurs	Sol
	Archives	Sol
	UGDR	Sol
R+2	Dégagement 2	Sol
	Dégagement 3	Sol
R+3	Dégagement 1	Sol
	Dégagement 2	Sol
	Hall	Sol
	Bureau 12	Sol
	Bureau 13	Sol
RDC	Affranchissement	Mur donnant sur extérieur
	Courrier	Mur donnant sur extérieur
	Accueil	Mur donnant sur extérieur
R+1	Hall d'accueil	Mur donnant sur extérieur
	Open Space 1	Mur donnant sur extérieur
	Open Space 2	Mur donnant sur extérieur
	Open Space 3	Mur donnant sur extérieur
	Open Space 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 2	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 3	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 5	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 6	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 2	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 3	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 5	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 6	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 7	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 8	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 9	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 10	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 11	Mur donnant sur extérieur
	Bureau SM 12	Mur donnant sur extérieur
	Salle de formation	Mur donnant sur extérieur
	UGDR	Mur donnant sur extérieur
	Local ménage	Mur donnant sur extérieur
R+2	Bureau 27	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 28	Mur donnant sur extérieur
	Responsable informatique	Mur donnant sur extérieur
	Service informatique	Mur donnant sur extérieur
	Développement	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau S 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 2	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 3	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 5	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 6	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 7	Mur donnant sur extérieur
	Bureau S 8	Mur donnant sur extérieur
	Hall	Mur donnant sur extérieur
	Infirmerie	Mur donnant sur extérieur
	DCF	Mur donnant sur extérieur
	Directeur adjoint	Mur donnant sur extérieur
	Secrétariat de direction	Mur donnant sur extérieur
	Sous direction	Mur donnant sur extérieur
	Attaché de direction	Mur donnant sur extérieur
	Direction	Mur donnant sur extérieur
	Salle de réunion	Mur donnant sur extérieur
	Salle de direction	Mur donnant sur extérieur
R+3	Dégagement 1	Mur donnant sur extérieur
	Dégagement 2	Mur donnant sur extérieur
	Hall	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
RDC	Escalier principal	Mur porteur
	Affranchissement	Mur porteur
	Courrier	Mur porteur
	Accueil	Mur porteur
R+1	Hall d'accueil	Mur porteur
	Escalier principal	Mur porteur
	Open Space 1	Mur porteur
	Open Space 2	Mur porteur
	Open Space 3	Mur porteur
	Open Space 4	Mur porteur
	Dégagement 1	Mur porteur
	Dégagement 2	Mur porteur
	Dégagement 3	Mur porteur
	Rangement 1	Mur porteur
	Rangement 2	Mur porteur
	Bureau 1	Mur porteur
	Bureau 2	Mur porteur
	Bureau 3	Mur porteur
	Bureau 4	Mur porteur
	Bureau 5	Mur porteur
	Bureau 6	Mur porteur
	Bureau SM 1	Mur porteur
	Bureau SM 4	Mur porteur
	Bureau SM 5	Mur porteur
	Bureau SM 6	Mur porteur
	Bureau SM 7	Mur porteur
	Bureau SM 10	Mur porteur
	Bureau SM 11	Mur porteur
	Bureau SM 12	Mur porteur
	Salle de formation	Mur porteur
	Salle des serveurs	Mur porteur
	UGDR	Mur porteur
	Local ménage	Mur porteur
R+2	Bureau 26	Mur porteur
	Bureau 27	Mur porteur
	Bureau 28	Mur porteur
	Rangement 1	Mur porteur
	Rangement 2	Mur porteur
	Escalier principal	Mur porteur
	Dégagement 1	Mur porteur
	Dégagement 2	Mur porteur
	Dégagement 3	Mur porteur

Niveau	Pièce	Zone
	Salle serveur	Mur porteur
	Bureau S 1	Mur porteur
	Bureau S 2	Mur porteur
	Bureau S 3	Mur porteur
	Bureau S 4	Mur porteur
	Bureau S 5	Mur porteur
	Bureau S 8	Mur porteur
	Hall	Mur porteur
	Infirmerie	Mur porteur
	Directeur adjoint	Mur porteur
	Secrétariat de direction	Mur porteur
	Rangement 3	Mur porteur
	Rangement 4	Mur porteur
	Direction	Mur porteur
	Salle copieur	Mur porteur
	Salle de réunion	Mur porteur
R+3	Escalier principal	Mur porteur
	Dégagement 1	Mur porteur
	Dégagement 2	Mur porteur
	Hall	Mur porteur
	Bureau 1	Mur porteur
	Bureau 2	Mur porteur
	Bureau 3	Mur porteur
	Bureau 4	Mur porteur
	Bureau 5	Mur porteur
	Bureau 7	Mur porteur
	Bureau 11	Mur porteur
	Bureau 12	Mur porteur
	Bureau 13	Mur porteur
RDC	Affranchissement	Cloison
	Courrier	Cloison
	Accueil	Cloison
R+1	Hall d'accueil	Cloison
	Open Space 1	Cloison
	Open Space 2	Cloison
	Open Space 3	Cloison
	Open Space 4	Cloison
	Dégagement 1	Cloison
	Dégagement 2	Cloison
	Dégagement 3	Cloison
	Rangement 1	Cloison
	Rangement 2	Cloison
	Bureau 1	Cloison
	Bureau 2	Cloison
	Bureau 3	Cloison
	Bureau 4	Cloison
	Bureau 5	Cloison
	Bureau 6	Cloison
	Bureau SM 1	Cloison
	Bureau SM 2	Cloison
	Bureau SM 3	Cloison
	Bureau SM 4	Cloison
	Bureau SM 5	Cloison
	Bureau SM 6	Cloison
	Bureau SM 7	Cloison
	Bureau SM 8	Cloison
	Bureau SM 9	Cloison
	Bureau SM 10	Cloison
	Bureau SM 11	Cloison
	Bureau SM 12	Cloison
	Salle de formation	Cloison
	Salle des serveurs	Cloison
	Archives	Cloison
	UGDR	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	Local ménage	Cloison
R+2	Bureau 26	Cloison
	Bureau 27	Cloison
	Bureau 28	Cloison
	Rangement 1	Cloison
	Rangement 2	Cloison
	Escalier principal	Cloison
	Dégagement 2	Cloison
	Dégagement 3	Cloison
	Salle serveur	Cloison
	Responsable informatique	Cloison
	Service informatique	Cloison
	Développement	Cloison
	Bureau S 1	Cloison
	Bureau S 2	Cloison
	Bureau S 3	Cloison
	Bureau S 4	Cloison
	Bureau S 5	Cloison
	Bureau S 6	Cloison
	Bureau S 7	Cloison
	Bureau S 8	Cloison
	Hall	Cloison
	Local ménage	Cloison
	Infirmerie	Cloison
	DCF	Cloison
	Directeur adjoint	Cloison
	Secrétariat de direction	Cloison
	Rangement 3	Cloison
	Rangement 4	Cloison
	Sous direction	Cloison
	Attaché de direction	Cloison
	Local informatique	Cloison
	Direction	Cloison
	Salle copieur	Cloison
	Salle de réunion	Cloison
	Salle de direction	Cloison
R+3	Escalier principal	Cloison
	Dégagement 1	Cloison
	Dégagement 2	Cloison
	Hall	Cloison
	Bureau 1	Cloison
	Bureau 2	Cloison
	Bureau 3	Cloison
	Bureau 4	Cloison
	Bureau 5	Cloison
	Bureau 6	Cloison
	Bureau 7	Cloison
	Bureau 8	Cloison
	Bureau 9	Cloison
	Bureau 10	Cloison
	Bureau 11	Cloison
	Bureau 12	Cloison
	Bureau 13	Cloison
RDC	Courrier	Plafond
	Accueil	Plafond
R+1	Hall d'accueil	Plafond
	Open Space 1	Plafond
	Open Space 2	Plafond
	Open Space 3	Plafond
	Open Space 4	Plafond
	Dégagement 1	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	Dégagement 3	Plafond
	Bureau 1	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 2	Plafond
	Bureau 3	Plafond
	Bureau 4	Plafond
	Bureau 5	Plafond
	Bureau 6	Plafond
	Bureau SM 1	Plafond
	Bureau SM 2	Plafond
	Bureau SM 3	Plafond
	Bureau SM 4	Plafond
	Bureau SM 5	Plafond
	Bureau SM 6	Plafond
	Bureau SM 7	Plafond
	Bureau SM 8	Plafond
	Bureau SM 9	Plafond
	Bureau SM 10	Plafond
	Bureau SM 11	Plafond
	Bureau SM 12	Plafond
	Salle de formation	Plafond
	Salle des serveurs	Plafond
	Archives	Plafond
	UGDR	Plafond
	Local ménage	Plafond
R+2	Bureau 26	Plafond
	Bureau 27	Plafond
	Bureau 28	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	Dégagement 3	Plafond
	Salle serveur	Plafond
	Responsable informatique	Plafond
	Service informatique	Plafond
	Développement	Plafond
	Bureau S 1	Plafond
	Bureau S 2	Plafond
	Bureau S 3	Plafond
	Bureau S 4	Plafond
	Bureau S 5	Plafond
	Bureau S 6	Plafond
	Bureau S 7	Plafond
	Bureau S 8	Plafond
	Hall	Plafond
	DCF	Plafond
	Directeur adjoint	Plafond
	Secrétariat de direction	Plafond
	Sous direction	Plafond
	Attaché de direction	Plafond
	Local informatique	Plafond
	Direction	Plafond
	Salle copieur	Plafond
	Salle de réunion	Plafond
	Salle de direction	Plafond
R+3	Escalier principal	Plafond
	Bureau 1	Plafond
	Bureau 2	Plafond
	Bureau 3	Plafond
	Bureau 4	Plafond
	Bureau 5	Plafond
	Bureau 6	Plafond
	Bureau 8	Plafond
	Bureau 9	Plafond
	Bureau 10	Plafond
	Bureau 11	Plafond
	Bureau 12	Plafond
	Bureau 13	Plafond
R+2	Bureau 27	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 28	Sol
	Dégagement 2	Sol
	Dégagement 3	Sol
	Salle serveur	Sol
	Responsable informatique	Sol
	Service informatique	Sol
	Développement	Sol
	Bureau S 1	Sol
	Bureau S 2	Sol
	Bureau S 3	Sol
	Bureau S 4	Sol
	Bureau S 5	Sol
	Bureau S 6	Sol
	Bureau S 7	Sol
	Bureau S 8	Sol
	DCF	Sol
	Directeur adjoint	Sol
	Secrétariat de direction	Sol
	Sous direction	Sol
	Attaché de direction	Sol
	Direction	Sol
	Salle de réunion	Sol
	Salle de direction	Sol
R+3	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Bureau 10	Sol
	Bureau 11	Sol
RDC	Affranchissement	Sol
	Courrier	Sol
R+2	Rangement 1	Sol
	Rangement 2	Sol
	Local ménage	Sol
	Infirmerie	Sol
	Rangement 3	Sol
	Rangement 4	Sol
	Local informatique	Sol
	Salle copieur	Sol
	Rangement 1	Plafond
	Rangement 2	Plafond
	Local ménage	Plafond
	Infirmerie	Plafond
	Rangement 3	Plafond
	Rangement 4	Plafond
	Dégagement 3	Faïences
R+3	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 10	Sol
Extérieur R+4	Toiture 5	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 7	Couverture
	Toiture 7	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 7	Couverture
	Toiture 7	Couverture

Niveau	Pièce	Zone
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 5	Couverture
	Toiture 7	Couverture
	Toiture 7	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 6	Couverture
	Toiture 5	Acrotère
	Toiture 6	Acrotère
	Toiture 7	Acrotère
Extérieur R+3	Toiture 1	Couverture
	Toiture 1	Couverture
	Toiture 2	Couverture
Extérieur R+4	Toiture 4	Couverture
Extérieur R+3	Toiture 1	Couverture
	Toiture 1	Couverture
	Toiture 2	Couverture
Extérieur R+4	Toiture 4	Couverture
Extérieur R+3	Toiture 1	Couverture
	Toiture 1	Couverture
	Toiture 2	Couverture
Extérieur R+4	Toiture 4	Couverture
Extérieur R+3	Toiture 1	Couverture
	Toiture 1	Couverture
	Toiture 2	Couverture
Extérieur R+4	Toiture 4	Couverture
Extérieur R+3	Toiture 1	Acrotère
	Toiture 2	Acrotère
Extérieur R+4	Toiture 4	Acrotère
R+1	Hall d'accueil	Menuiseries
	Open Space 1	Menuiseries
	Open Space 2	Menuiseries
	Open Space 3	Menuiseries
R+2	Bureau 26	Menuiseries
	Bureau 27	Menuiseries
	Bureau 28	Menuiseries
	Responsable informatique	Menuiseries
	Service informatique	Menuiseries
	Développement	Menuiseries
	Bureau S 1	Menuiseries
	Bureau S 2	Menuiseries
	Bureau S 3	Menuiseries
	Bureau S 4	Menuiseries
	Bureau S 5	Menuiseries
	Bureau S 6	Menuiseries
	Bureau S 7	Menuiseries
	Bureau S 8	Menuiseries
	Hall	Menuiseries
	Infirmerie	Menuiseries
	DCF	Menuiseries
	Directeur adjoint	Menuiseries
	Secrétariat de direction	Menuiseries
	Sous direction	Menuiseries
	Attaché de direction	Menuiseries
	Direction	Menuiseries
	Salle de réunion	Menuiseries
	Salle de direction	Menuiseries
R+3	Dégagement 1	Menuiseries
	Dégagement 2	Menuiseries
	Dégagement 3	Menuiseries
	Hall	Menuiseries
	Bureau 1	Menuiseries

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 2	Menuiseries
	Bureau 3	Menuiseries
	Bureau 4	Menuiseries
	Bureau 5	Menuiseries
	Bureau 6	Menuiseries
	Bureau 7	Menuiseries
	Bureau 8	Menuiseries
	Bureau 9	Menuiseries
	Bureau 10	Menuiseries
	Bureau 11	Menuiseries
	Bureau 12	Menuiseries
	Bureau 13	Menuiseries
R+1	Hall d'accueil	Menuiseries
	Open Space 1	Menuiseries
	Bureau 4	Menuiseries
	Bureau 5	Menuiseries
	Bureau 6	Menuiseries
	Bureau SM 11	Menuiseries
	Bureau SM 12	Menuiseries
	Salle de formation	Menuiseries
	UGDR	Menuiseries
R+2	Bureau 15	Menuiseries
	Bureau 16	Menuiseries
	Bureau 17	Menuiseries
	Bureau 18	Menuiseries
	Bureau 19	Menuiseries
	Bureau 20	Menuiseries
	Bureau 21	Menuiseries
	Bureau 26	Menuiseries
	Bureau 27	Menuiseries
	Bureau 28	Menuiseries
	Responsable informatique	Menuiseries
	Service informatique	Menuiseries
	Développement	Menuiseries
	Sous direction	Menuiseries
	Attaché de direction	Menuiseries
	Direction	Menuiseries
R+3	Dégagement 2	Menuiseries
	Dégagement 3	Menuiseries
	Hall	Menuiseries
	Bureau 5	Menuiseries
	Bureau 6	Menuiseries
	Bureau 7	Menuiseries
	Bureau 8	Menuiseries
	Bureau 9	Menuiseries
R-1	Gaine technique	Conduit
RDC	Gaine technique	Conduit
R+1	Gaine technique	Conduit
R+2	Gaine technique	Conduit
R+3	Gaine technique	Conduit
R-1	Gaine technique	Mur porteur
RDC	Gaine technique	Mur porteur
R+1	Gaine technique	Mur porteur
R+2	Gaine technique	Mur porteur
R+3	Gaine technique	Mur porteur
R-1	Gaine technique	Mur porteur
RDC	Gaine technique	Mur porteur
R+1	Gaine technique	Mur porteur
R+2	Gaine technique	Mur porteur
R+3	Gaine technique	Mur porteur
R+1	Sanitaire F	Mur donnant sur extérieur
R+2	Sanitaire F 1	Mur donnant sur extérieur
R+3	Sanitaire F 1	Mur donnant sur extérieur
R+1	Hall d'accueil	Menuiseries côté extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	Open Space 1	Menuiseries côté extérieur
	Open Space 3	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 1	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 2	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 3	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 1	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 2	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 3	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 4	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 5	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 6	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 7	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 8	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 9	Menuiseries côté extérieur
	Bureau SM 10	Menuiseries côté extérieur
R+2	Bureau 5	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 6	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 7	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 8	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 9	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 10	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 11	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 12	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 14	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 22	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 23	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 24	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 2	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 3	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 4	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 5	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 6	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 7	Menuiseries côté extérieur
	Bureau S 8	Menuiseries côté extérieur
	Hall	Menuiseries côté extérieur
	Infirmerie	Menuiseries côté extérieur
	DCF	Menuiseries côté extérieur
	Directeur adjoint	Menuiseries côté extérieur
	Secrétariat de direction	Menuiseries côté extérieur
	Direction	Menuiseries côté extérieur
R+3	Hall	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 1	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 2	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 3	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 4	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 10	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 11	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 12	Menuiseries côté extérieur
	Bureau 13	Menuiseries côté extérieur
Extérieur	Façade 1	Façade
	Façade 1	Façade
	Façade 1	Façade
	Façade 1	Façade
	Façade 2	Poteaux
	Façade 2	Poteaux
	Façade 2	Poteaux
	Façade 2	Poteaux
	Façade 3	Façade
	Façade 3	Façade
Extérieur R+3	Terrasse 1	Garde-corps
	Terrasse 1	Garde-corps
	Terrasse 2	Garde-corps
	Terrasse 2	Garde-corps
Extérieur	Façade 3	Façade

Niveau	Pièce	Zone
	Façade 3	Façade
R-1	Accès parking	Mur donnant sur extérieur
	Accès parking	Menuiserie
R-2	Remise 2	Conduit
R-1	Cage d'escalier 1	Sol
RDC	Dégagement	Sol
	Dégagement	Cloison
	Dégagement	Plafond
	Rangement	Sol
R+1	Open Space 1	Sol
	Open Space 2	Sol
	Open Space 3	Sol
	Open Space 4	Sol
	Sanitaire H 2	Plafond
	Sanitaire F 2	Plafond
R+2	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 4	Sol
	Bureau 5	Sol
	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Bureau 10	Sol
	Bureau 11	Sol
	Bureau 12	Sol
	Bureau 13	Sol
	Bureau 14	Sol
	Bureau 15	Sol
	Bureau 16	Sol
	Bureau 17	Sol
	Bureau 18	Sol
	Bureau 19	Sol
	Bureau 20	Sol
	Bureau 21	Sol
	Bureau 22	Sol
	Bureau 23	Sol
	Bureau 24	Sol
	Bureau 25	Sol
	Bureau 26	Sol
	Bureau 27	Sol
	Bureau 28	Sol
R+1	Dégagement 2	Faïences
R+3	Bureau 10	Sol
	Bureau 11	Sol
RDC	Rangement 2	Sol
	Escalier principal	Sol
R+1	Escalier principal	Sol
R+2	Escalier principal	Sol
R+3	Escalier principal	Sol
R+1	Hall d'accueil	Sol
RDC	Sanitaire H	Plafond
	Sanitaire F	Plafond
Extérieur R+2	Toiture 8	Couverture
	Toiture 9	Acrotère
	Toiture 9	Couverture
	Toiture 9	Couverture
	Toiture 9	Couverture
	Toiture 9	Couverture
	Toiture 9	Couverture
	Toiture 9	Couverture
R-1	Local ventilation	Mur donnant sur extérieur
	Local ventilation	CTA 1

Niveau	Pièce	Zone
	Local ventilation	CTA 1
	Local ventilation	CTA 1
	Local ventilation	CTA 1
	Local ventilation	Conduit vertical
	Local ventilation	Conduit horizontal
	Local ventilation	Conduit de chauffage
	Local ventilation	Jonction entre conduit de ventilation
Extérieur R+3	Toiture 1	CTA 3
	Toiture 1	CTA 4
Extérieur R+4	Toiture 5	CTA 5
Extérieur R+2	Toiture 8	CTA 2
R-1	Local ventilation	Bride sur pompe rouge
Extérieur R+3	Toiture 1	CTA 3
	Toiture 1	CTA 4
Extérieur R+4	Toiture 5	CTA 5
Extérieur R+2	Toiture 8	CTA 2
Extérieur R+3	Toiture 1	Support CTA 3
	Toiture 1	Support CTA 4
Extérieur R+4	Toiture 5	Support CTA 5
Extérieur R+2	Toiture 8	Support CTA 2
Extérieur R+3	Toiture 1	Jonction entre éléments CTA 3
	Toiture 1	Jonction entre éléments CTA 4
Extérieur R+4	Toiture 5	Jonction entre éléments CTA 5
Extérieur R+2	Toiture 8	Jonction entre éléments CTA 2
Extérieur R+4	Toiture 5	Jonction entre éléments CTA 5
Extérieur R+3	Toiture 1	Jonction entre éléments CTA 4
Extérieur R+4	Toiture 5	Mur extérieur fixation CTA 5
RDC	Plénum	Conduit de ventilation
R+1	Plénum	Conduit de ventilation
R+2	Plénum	Conduit de ventilation
R+3	Plénum	Conduit de ventilation
R-1	Gaine technique	Conduit chauffage
RDC	Gaine technique	Conduit chauffage
R+1	Gaine technique	Conduit chauffage
R+2	Gaine technique	Conduit chauffage
R+3	Gaine technique	Conduit chauffage
RDC	Plénum	Conduit chauffage
R+1	Plénum	Conduit chauffage
R+2	Plénum	Conduit chauffage
R+3	Plénum	Conduit chauffage
Extérieur	Façade 3	Vitrage partie basse
	Façade 4	Vitrage partie basse
	Façade 3	Vitrage partie haute
	Façade 4	Vitrage partie haute
	Façade 3	Joint d'étanchéité entre vitrage et métal
	Façade 4	Joint d'étanchéité entre vitrage et métal
	Façade 3	Support vitrage bas
	Façade 4	Support vitrage bas

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) sur le bâtiment précité en tête de rapport destiné à des futurs travaux.

Les investigations concernent les éléments suivants :

- Les parties extérieures
Réfection des façades
Dépose totale des menuiseries extérieures hors RDC
Changement de l'escalier extérieur de la façade EST (investigation en plus sur l'enrobé)
Dépose et pose d'un nouvel enrobé à l'entrée du parking souterrain en extérieur

- R-2
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis
Investigations complémentaires sur le Mur et le tuyau enduit de la remise 2

- R-1
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis
Changement des radiateurs uniquement dans les pièces Atelier, Economat et Imprimeries
Dans le local ventilation : remplacement de la CTA. Une expertise complémentaire sera nécessaire par la suite sur son enlèvement.
Dans la chaufferie, les tuyaux des vieux réseaux vont être remplacés.

- RDC
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis. L'escalier à prendre en compte est celui dont le revêtement est PVC. Ne pas toucher au carrelage au sol
Les menuiseries ne seront pas changées

- R+1
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis
Prendre en compte également la dépose totale des menuiseries donnant sur le patio

- R+2
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis
Prendre en compte également la dépose totale des menuiseries donnant sur le patio
Réfection des toitures R+2 sauf celles où sont posés les groupes de ventilation (accès par le R+3)

- R+3
Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis
Réfection totale des balcons terrasses extérieurs
Réfection des toitures R+3
Le local « accès conduit de cheminée » est concerné par les travaux (réfection totale). L'accès se fera à l'aide du technicien sur place.

- R+4
Réfection des couvertures des toitures terrasses

- Les éléments suivants ont été ajoutés au programme de travaux nécessitant un complément de repérage :

Réalisation de sondage complémentaire suite à la dépose des baies vitrées sur toutes les façades du bâtiment.
Dépose totale des 5 CTA.
Investigation des gaines de ventilation et/ou conduits reliant les CTA à leur groupe de production.

Important:
Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.
Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO005	R+1 -- R+2 -- R+3	Sanitaire H; Sanitaire F; Sanitaire H 2; Sanitaire F 2 -- Sanitaire H 1; Sanitaire H 2; Sanitaire F 1; Sanitaire F 2	Faïences	Analyse : P015 - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P016 - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P017 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P018 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Présence d'amiante)	72m²
ZPSO056	R+1 -- R+2 -- R+3	Hall d'accueil; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 3 -- Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28; Responsable informatique; Service informatique; Développement; Bureau S 1; Bureau S 2; Bureau S 3; Bureau S 4; Bureau S 5; Bureau S 6; Bureau S 7; Bureau S 8; Hall; Infirmerie; DCF; Directeur adjoint; Secrétariat de direction; Sous direction; Attaché de direction; Salle de réunion; Salle de direction -- Dégagement 1; Dégagement 2; Dégagement 3; Hall; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13	Menuiseries	Analyse : P204 - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P205 - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P206 - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P207 - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P208 - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P209 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P210 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P211 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P212 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P213 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P214 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P215 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)	600ml

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO057	R+1 -- R+2 -- R+3	Hall d'accueil; Open Space 1; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; Bureau SM 11; Bureau SM 12; Salle de formation; UGDR -- Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Bureau 20; Bureau 21; Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28; Responsable informatique; Service informatique; Développement; Sous direction; Attaché de direction -- Dégagement 2; Dégagement 3; Hall; Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9	Menuiseries	Analyse : P216 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P217 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P218 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P219 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P220 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P221 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P222 - Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P223 - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P224 - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P225 - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (vert) (Présence d'amiante) Analyse : P226 - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P227 - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (Présence d'amiante)	100ml
ZPSO058	R-1 -- RDC -- R+1 -- R+2 -- R+3	Gaine technique	Conduit	Analyse : P228 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	1U
ZPSO065	R+1 -- R+2 -- R+3	Hall d'accueil; Open Space 1; Open Space 3; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau SM 1; Bureau SM 2; Bureau SM 3; Bureau SM 4; Bureau SM 5; Bureau SM 6; Bureau SM 7; Bureau SM 8; Bureau SM 9; Bureau SM 10 -- Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 14; Bureau 22; Bureau 23; Bureau 24; Bureau S 2; Bureau S 3; Bureau S 4; Bureau S 5; Bureau S 6; Bureau S 7; Bureau S 8; Hall; Infirmerie; DCF; Directeur adjoint; Secrétariat de direction -- Hall; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13	Menuiseries côté extérieur	Analyse : P245 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P246 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P247 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P248 - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P249 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P250 - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P251 - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P252 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P253 - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P254 - Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P255 - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P256 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)	600ml


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO069	Extérieur R+3	Terrasse 1; Terrasse 2	Garde-corps	Analyse : P269 - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P270 - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P271 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P272 - Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron) (Présence d'amiante)	160ml
ZPSO072	R-1	Accès parking	Menuiserie	Analyse : P020 - Phase 2 Matériau souple de type mastic (fibreux) (noir) (Présence d'amiante)	3ml
ZPSO086	R+1 -- R+2 -- R+3	Escalier principal	Sol	Analyse : P240 - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P241 - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante)	11m²

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




R-2 Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




R-2 Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



R-2 Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



R-2 Divers

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




R-1 Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




R-1 Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



R-1 Menuiseries

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



R-1 CTA

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



RDC Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




RDC Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



RDC Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



RDC Faïences

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



R+1 Faïences

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
a Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



R+2 Faïences

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
a Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
a Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Toitures CTA

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité






	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




FACADE NORD **(menuiseries)**

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510164917
Opération	DELAUNAY paul
Site	2 Rue Diderot CPAM Lot-et-Garonne 47914 Agen
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



Façade Est (menuiseries)



Façade Ouest (menuiseries)

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse	- Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO005 Description: Colle de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO071 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO072 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Phase 2 Matériau souple de type mastic (fibreux) (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P021		- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022		- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P024	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO073 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO074 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	-	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P046	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO018 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO018 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO075 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO076 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	Identifiant: ZPSO077 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062		- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO078 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO088 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO088 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO079 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P068	Identifiant: ZPSO079 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO079 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO079 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) matériau semi-dur de type joint Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	Identifiant: ZPSO080 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	Identifiant: ZPSO080 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
P092	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	Identifiant: ZPSO035 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	Identifiant: ZPSO035 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	Identifiant: ZPSO081 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	Identifiant: ZPSO081 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P097	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P098	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P103	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P109	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P111	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P112	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P113	Identifiant: ZPSO037 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	Identifiant: ZPSO037 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P117	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	Identifiant: ZPSO033 Description: Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P119	Identifiant: ZPSO038 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P120	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P121	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P122	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P123	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P124	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P125	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P126	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P127	Identifiant: ZPSO016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P128	Identifiant: ZPSO082 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P129	Identifiant: ZPSO018 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P130	Identifiant: ZPSO018 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P131	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P133	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P134	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P135	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P136	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P139	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P140	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P141	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	Identifiant: ZPSO040 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P152	Identifiant: ZPSO040 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	Identifiant: ZPSO041 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	Identifiant: ZPSO083 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	Identifiant: ZPSO083 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P156	Identifiant: ZPSO043 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P157	Identifiant: ZPSO043 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P158	Identifiant: ZPSO043 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P159	Identifiant: ZPSO043 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P160	Identifiant: ZPSO044 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P161	Identifiant: ZPSO044 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P162	Identifiant: ZPSO045 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P163	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P164	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P165	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P166	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P167	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P168	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) + (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P169	Identifiant: ZPSO046 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P170	Identifiant: ZPSO047 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P171	Identifiant: ZPSO047 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P172	Identifiant: ZPSO048 Description: Partie plane : Isolant	- Phase 1 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P173	Identifiant: ZPSO048 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P174	Identifiant: ZPSO048 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P175	Identifiant: ZPSO048 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P176	Identifiant: ZPSO048 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P177	Identifiant: ZPSO049 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P178	Identifiant: ZPSO049 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P179	Identifiant: ZPSO050 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P180	Identifiant: ZPSO050 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P181	Identifiant: ZPSO050 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P182	Identifiant: ZPSO051 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P183	Identifiant: ZPSO051 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P184	Identifiant: ZPSO051 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P185	Identifiant: ZPSO051 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P186	Identifiant: ZPSO052 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P187	Identifiant: ZPSO052 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P188	Identifiant: ZPSO052 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P189	Identifiant: ZPSO052 Description: Partie plane : écran de semi indépendance	- Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P190	Identifiant: ZPSO053 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P191	Identifiant: ZPSO053 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P192	Identifiant: ZPSO053 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P193	Identifiant: ZPSO053 Description: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P194	Identifiant: ZPSO054	- Matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Partie plane : Isolant		
P195	Identifiant: ZPSO054 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P196	Identifiant: ZPSO054 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau de type mousse (beige) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P197	Identifiant: ZPSO054 Description: Partie plane : Isolant	- Matériau de type mousse (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P198	Identifiant: ZPSO055 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P199	Identifiant: ZPSO055 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P200	Identifiant: ZPSO055 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P201	Identifiant: ZPSO084 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P202	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P203	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P204	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P205	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P206	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P207	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P208	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P209	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P210	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P211	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P212	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P213	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P214	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P215	Identifiant: ZPSO056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P216	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P217	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P218	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P219	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P220	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P221	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P222	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P223	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P224	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P225	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (vert) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P226	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P227	Identifiant: ZPSO057 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P228	Identifiant: ZPSO058 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P229	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P230	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P231	Identifiant: ZPSO060 Description: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P232	Identifiant: ZPSO060 Description: Enduit à base de ciment projeté	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P233	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P234	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P235	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P236	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P237	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P238	Identifiant: ZPSO032 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P239	Identifiant: ZPSO085 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P240	Identifiant: ZPSO086 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P241	Identifiant: ZPSO086 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P242	Identifiant: ZPSO087 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P243	Identifiant: ZPSO064 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P244	Identifiant: ZPSO064 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P245	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P246	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P247	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P248	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P249	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P250	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P251	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P252	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P253	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P254	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P255	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P256	Identifiant: ZPSO065 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P257	Identifiant: ZPSO066 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P258	Identifiant: ZPSO066 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
P259	Identifiant: ZPSO066 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P260	Identifiant: ZPSO066 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P261	Identifiant: ZPSO067 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P262	Identifiant: ZPSO067 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P263	Identifiant: ZPSO067 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P264	Identifiant: ZPSO067 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P265	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P266	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P267	Identifiant: ZPSO068 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P268	Identifiant: ZPSO068 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P269	Identifiant: ZPSO069 Description: Garde corps : Mastic	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P270	Identifiant: ZPSO069 Description: Garde corps : Mastic	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P271	Identifiant: ZPSO069 Description: Garde corps : Mastic	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P272	Identifiant: ZPSO069 Description: Garde corps : Mastic	- Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P275	Identifiant: ZPSO089 Description: Pare-vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P276	Identifiant: ZPSO090 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P277	Identifiant: ZPSO091 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P278	Identifiant: ZPSO092 Description: Isolant fibreux en sous toiture	- Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P279	Identifiant: ZPSO093 Description: Pare-vapeur	- Matériau souple (transparent) ; matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P280	Identifiant: ZPSO094 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P281	Identifiant: ZPSO095 Description: Isolant fibreux en sous toiture	- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P282	Identifiant: ZPSO096 Description: Pare-vapeur	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P283	Identifiant: ZPSO097 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P284	Identifiant: ZPSO098 Description: Tissu, soufflet amortisseur acoustique	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P285	Identifiant: ZPSO099 Description: Joint entre éléments (noir)	- Matériau de type mousse (noir) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P286	Identifiant: ZPSO100 Description: Joint entre éléments (gris)	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P287	Identifiant: ZPSO101	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Joint entre éléments (rouge)		
P288	Identifiant: ZPSO102 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas...) (blanc)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P289	Identifiant: ZPSO102 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas...) (blanc)	- Phase 2 Matériau (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P290	Identifiant: ZPSO103 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas...) (blanc)	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P291	Identifiant: ZPSO104 Description: Ruban adhésif	- Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P292	Identifiant: ZPSO106 Description: Joint plat prédécoupé pour brides	- Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P293	Identifiant: ZPSO105 Description: Joint d'étanchéité (noir)	- Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P294	Identifiant: ZPSO105 Description: Joint d'étanchéité (noir)	- Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P295	Identifiant: ZPSO105 Description: Joint d'étanchéité (noir)	- Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P296	Identifiant: ZPSO105 Description: Joint d'étanchéité (noir)	- Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P297	Identifiant: ZPSO107 Description: Enduit d'étanchéité (blanc)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P298	Identifiant: ZPSO107 Description: Enduit d'étanchéité (blanc)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P299	Identifiant: ZPSO107 Description: Enduit d'étanchéité (blanc)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P300	Identifiant: ZPSO107 Description: Enduit d'étanchéité (blanc)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P301	Identifiant: ZPSO108 Description: Peinture (gris)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P302	Identifiant: ZPSO108 Description: Peinture (gris)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P303	Identifiant: ZPSO110 Description: Ruban adhésif (gris)	- Phase 2 Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P304	Identifiant: ZPSO111 Description: Mastic (gris)	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P305	Identifiant: ZPSO109 Description: Ruban adhésif bitumineux	- Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P306	Identifiant: ZPSO112 Description: Enduit extérieur type ciment	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P307	Identifiant: ZPSO113 Description: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P308	Identifiant: ZPSO114 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P309	Identifiant: ZPSO115 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P310	Identifiant: ZPSO115 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P311	Identifiant: ZPSO116 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P312	Identifiant: ZPSO116 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P313	Identifiant: ZPSO117 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P314	Identifiant: ZPSO117 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P315	Identifiant: ZPSO118 Description: Garniture de friction support vitrage	- Matériau souple (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P316	Identifiant: ZPSO118 Description: Garniture de friction support vitrage	- Matériau souple (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO005	R+1 -- R+2 -- R+3	Sanitaire H; Sanitaire F; Sanitaire H 2; Sanitaire F 2 -- Sanitaire H 1; Sanitaire H 2; Sanitaire F 1; Sanitaire F 2	Faïences	Analyse : P015 - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P016 - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P017 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P018 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :
- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES


Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO043 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)



Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Couverture	Identifiant: ZPSO043 Echantillon: MA2510164917/P156, réf. labo.: 25EK034818-001 MA2510164917/P157, réf. labo.: 25EK034818-002 MA2510164917/P158, réf. labo.: 25EK034818-003 MA2510164917/P159, réf. labo.: 25EK034818-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 6	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO043 Echantillon: MA2510164917/P156, réf. labo.: 25EK034818-001 MA2510164917/P157, réf. labo.: 25EK034818-002 MA2510164917/P158, réf. labo.: 25EK034818-003 MA2510164917/P159, réf. labo.: 25EK034818-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P157 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

Toiture 7	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO043 Echantillon: MA2510164917/P156, réf. labo.: 25EK034818-001 MA2510164917/P157, réf. labo.: 25EK034818-002 MA2510164917/P158, réf. labo.: 25EK034818-003 MA2510164917/P159, réf. labo.: 25EK034818-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P158 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Couverture	Identifiant: ZPSO043 Echantillon: MA2510164917/P156, réf. labo.: 25EK034818-001 MA2510164917/P157, réf. labo.: 25EK034818-002 MA2510164917/P158, réf. labo.: 25EK034818-003 MA2510164917/P159, réf. labo.: 25EK034818-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P159 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	


ZPSO044 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO044 Echantillon: MA2510164917/P160, réf. labo.: 25EK034818-005 MA2510164917/P161, réf. labo.: 25EK034818-006 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P160 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 6	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO044 Echantillon: MA2510164917/P160, réf. labo.: 25EK034818-005 MA2510164917/P161, réf. labo.: 25EK034818-006 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P161 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	


ZPSO045 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)


Niveau : Extérieur R+4


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Unique	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO045 Réf. échantillon: MA2510164917/P162 Réf. laboratoire: 25EK034818-007 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P162 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	


ZPSO046 : Partie plane : écran de semi indépendance

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P163 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P164 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	


	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P165 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 6	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P166 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	

	Discontinue	5	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P167 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 7	Discontinue	6	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P168 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) + (gris) Absence d'amiante	

	Discontinue	7	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Couverture	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2510164917/P163, réf. labo.: 25EK034818-008 MA2510164917/P164, réf. labo.: 25EK034818-009 MA2510164917/P165, réf. labo.: 25EK034818-010 MA2510164917/P166, réf. labo.: 25EK034818-011 MA2510164917/P167, réf. labo.: 25EK034818-012 MA2510164917/P168, réf. labo.: 25EK034818-013 MA2510164917/P169, réf. labo.: 25EK034818-014 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P169 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	


ZPSO047 : Partie plane : pare vapeur



Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 6	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2510164917/P170, réf. labo.: 25EK034818-015 MA2510164917/P171, réf. labo.: 25EK034818-016 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P170 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2510164917/P170, réf. labo.: 25EK034818-015 MA2510164917/P171, réf. labo.: 25EK034818-016 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P171 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO048 : Partie plane : Isolant


Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2510164917/P172, réf. labo.: 25EK034818-017 MA2510164917/P173, réf. labo.: 25EK034818-018 MA2510164917/P174, réf. labo.: 25EK034818-019 MA2510164917/P175, réf. labo.: 25EK034818-020 MA2510164917/P176, réf. labo.: 25EK034818-021 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P172 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2510164917/P172, réf. labo.: 25EK034818-017 MA2510164917/P173, réf. labo.: 25EK034818-018 MA2510164917/P174, réf. labo.: 25EK034818-019 MA2510164917/P175, réf. labo.: 25EK034818-020 MA2510164917/P176, réf. labo.: 25EK034818-021 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P173 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	
	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Couverture	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2510164917/P172, réf. labo.: 25EK034818-017 MA2510164917/P173, réf. labo.: 25EK034818-018 MA2510164917/P174, réf. labo.: 25EK034818-019 MA2510164917/P175, réf. labo.: 25EK034818-020 MA2510164917/P176, réf. labo.: 25EK034818-021 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P174 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	

Toiture 7	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Couverture	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2510164917/P172, réf. labo.: 25EK034818-017 MA2510164917/P173, réf. labo.: 25EK034818-018 MA2510164917/P174, réf. labo.: 25EK034818-019 MA2510164917/P175, réf. labo.: 25EK034818-020 MA2510164917/P176, réf. labo.: 25EK034818-021 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P175 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Couverture	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2510164917/P172, réf. labo.: 25EK034818-017 MA2510164917/P173, réf. labo.: 25EK034818-018 MA2510164917/P174, réf. labo.: 25EK034818-019 MA2510164917/P175, réf. labo.: 25EK034818-020 MA2510164917/P176, réf. labo.: 25EK034818-021 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P176 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	

ZPSO049 : Partie plane : Isolant

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 6	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO049 Echantillon: MA2510164917/P177, réf. labo.: 25EK034818-022 MA2510164917/P178, réf. labo.: 25EK034818-023 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P177 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Couverture	Identifiant: ZPSO049 Echantillon: MA2510164917/P177, réf. labo.: 25EK034818-022 MA2510164917/P178, réf. labo.: 25EK034818-023 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P178 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (jaune) : Absence d'amiante	


ZPSO050 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Acrotère	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Acrotère	Identifiant: ZPSO050 Echantillon: MA2510164917/P179, réf. labo.: 25EK034818-024 MA2510164917/P180, réf. labo.: 25EK034818-025 MA2510164917/P181, réf. labo.: 25EK034818-026 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P179 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 6	Discontinue	2	Acrotère	Oui Extérieur R+4 - Toiture 6 : Acrotère	Identifiant: ZPSO050 Echantillon: MA2510164917/P179, réf. labo.: 25EK034818-024 MA2510164917/P180, réf. labo.: 25EK034818-025 MA2510164917/P181, réf. labo.: 25EK034818-026 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P180 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 7	Discontinue	3	Acrotère	Oui Extérieur R+4 - Toiture 7 : Acrotère	Identifiant: ZPSO050 Echantillon: MA2510164917/P179, réf. labo.: 25EK034818-024 MA2510164917/P180, réf. labo.: 25EK034818-025 MA2510164917/P181, réf. labo.: 25EK034818-026 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P181 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO051 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)


Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO051 Echantillon: MA2510164917/P182, réf. labo.: 25EK034818-027 MA2510164917/P183, réf. labo.: 25EK034818-028 MA2510164917/P184, réf. labo.: 25EK034818-029 MA2510164917/P185, réf. labo.: 25EK034818-030 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P182 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO051 Echantillon: MA2510164917/P182, réf. labo.: 25EK034818-027 MA2510164917/P183, réf. labo.: 25EK034818-028 MA2510164917/P184, réf. labo.: 25EK034818-029 MA2510164917/P185, réf. labo.: 25EK034818-030 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P183 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 2 : Couverture	Identifiant: ZPSO051 Echantillon: MA2510164917/P182, réf. labo.: 25EK034818-027 MA2510164917/P183, réf. labo.: 25EK034818-028 MA2510164917/P184, réf. labo.: 25EK034818-029 MA2510164917/P185, réf. labo.: 25EK034818-030 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P184 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron) Absence d'amiante	

Toiture 4	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Couverture	Identifiant: ZPSO051 Echantillon: MA2510164917/P182, réf. labo.: 25EK034818-027 MA2510164917/P183, réf. labo.: 25EK034818-028 MA2510164917/P184, réf. labo.: 25EK034818-029 MA2510164917/P185, réf. labo.: 25EK034818-030 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P185 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	

ZPSO052 : Partie plane : écran de semi indépendance


Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO052 Echantillon: MA2510164917/P186, réf. labo.: 25EK034818-031 MA2510164917/P187, réf. labo.: 25EK034818-032 MA2510164917/P188, réf. labo.: 25EK034818-033 MA2510164917/P189, réf. labo.: 25EK034818-034 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P186 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO052 Echantillon: MA2510164917/P186, réf. labo.: 25EK034818-031 MA2510164917/P187, réf. labo.: 25EK034818-032 MA2510164917/P188, réf. labo.: 25EK034818-033 MA2510164917/P189, réf. labo.: 25EK034818-034 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P187 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 2 : Couverture	Identifiant: ZPSO052 Echantillon: MA2510164917/P186, réf. labo.: 25EK034818-031 MA2510164917/P187, réf. labo.: 25EK034818-032 MA2510164917/P188, réf. labo.: 25EK034818-033 MA2510164917/P189, réf. labo.: 25EK034818-034 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P188 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

Toiture 4	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Couverture	Identifiant: ZPSO052 Echantillon: MA2510164917/P186, réf. labo.: 25EK034818-031 MA2510164917/P187, réf. labo.: 25EK034818-032 MA2510164917/P188, réf. labo.: 25EK034818-033 MA2510164917/P189, réf. labo.: 25EK034818-034 Description: Partie plane : écran de semi indépendance Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : écran de semi indépendance Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P189 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (marron) Absence d'amiante	

ZPSO053 : Partie plane : pare vapeur


Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2510164917/P190, réf. labo.: 25EK034818-035 MA2510164917/P191, réf. labo.: 25EK034818-036 MA2510164917/P192, réf. labo.: 25EK034818-037 MA2510164917/P193, réf. labo.: 25EK034818-038 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P190 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2510164917/P190, réf. labo.: 25EK034818-035 MA2510164917/P191, réf. labo.: 25EK034818-036 MA2510164917/P192, réf. labo.: 25EK034818-037 MA2510164917/P193, réf. labo.: 25EK034818-038 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P191 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 2 : Couverture	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2510164917/P190, réf. labo.: 25EK034818-035 MA2510164917/P191, réf. labo.: 25EK034818-036 MA2510164917/P192, réf. labo.: 25EK034818-037 MA2510164917/P193, réf. labo.: 25EK034818-038 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P192 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	

Toiture 4	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Couverture	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2510164917/P190, réf. labo.: 25EK034818-035 MA2510164917/P191, réf. labo.: 25EK034818-036 MA2510164917/P192, réf. labo.: 25EK034818-037 MA2510164917/P193, réf. labo.: 25EK034818-038 Description: Partie plane : pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : pare vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P193 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO054 : Partie plane : Isolant

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2510164917/P194, réf. labo.: 25EK034818-039 MA2510164917/P195, réf. labo.: 25EK034818-040 MA2510164917/P196, réf. labo.: 25EK034818-041 MA2510164917/P197, réf. labo.: 25EK034818-042 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P194 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Couverture	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2510164917/P194, réf. labo.: 25EK034818-039 MA2510164917/P195, réf. labo.: 25EK034818-040 MA2510164917/P196, réf. labo.: 25EK034818-041 MA2510164917/P197, réf. labo.: 25EK034818-042 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P195 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur R+3 - Toiture 2 : Couverture	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2510164917/P194, réf. labo.: 25EK034818-039 MA2510164917/P195, réf. labo.: 25EK034818-040 MA2510164917/P196, réf. labo.: 25EK034818-041 MA2510164917/P197, réf. labo.: 25EK034818-042 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P196 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (beige) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	

Toiture 4	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Couverture	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2510164917/P194, réf. labo.: 25EK034818-039 MA2510164917/P195, réf. labo.: 25EK034818-040 MA2510164917/P196, réf. labo.: 25EK034818-041 MA2510164917/P197, réf. labo.: 25EK034818-042 Description: Partie plane : Isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : Isolant Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P197 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (jaune) : Absence d'amiante	

ZPSO055 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Acrotère	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Acrotère	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2510164917/P198, réf. labo.: 25EK034818-043 MA2510164917/P199, réf. labo.: 25EK034818-044 MA2510164917/P200, réf. labo.: 25EK034818-045 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P198 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	2	Acrotère	Oui Extérieur R+3 - Toiture 2 : Acrotère	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2510164917/P198, réf. labo.: 25EK034818-043 MA2510164917/P199, réf. labo.: 25EK034818-044 MA2510164917/P200, réf. labo.: 25EK034818-045 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P199 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 4	Discontinue	3	Acrotère	Oui Extérieur R+4 - Toiture 4 : Acrotère	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2510164917/P198, réf. labo.: 25EK034818-043 MA2510164917/P199, réf. labo.: 25EK034818-044 MA2510164917/P200, réf. labo.: 25EK034818-045 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P200 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO089 : Pare-vapeur

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 8	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 8 : Couverture	Identifiant: ZPSO089 Réf. échantillon: MA2510164917/P275 Réf. laboratoire: 25EK061202-001 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Pare-vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P275 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO090 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Acrotère	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Acrotère	Identifiant: ZPSO090 Réf. échantillon: MA2510164917/P276 Réf. laboratoire: 25EK061202-002 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P276 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO091 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO091 Réf. échantillon: MA2510164917/P277 Réf. laboratoire: 25EK061202-003 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P277 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	

ZPSO092 : Isolant fibreux en sous toiture

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO092 Réf. échantillon: MA2510164917/P278 Réf. laboratoire: 25EK061202-004 Description: Isolant fibreux en sous toiture Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Isolant fibreux en sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P278 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	

ZPSO093 : Pare-vapeur

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO093 Réf. échantillon: MA2510164917/P279 Réf. laboratoire: 25EK061202-005 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Pare-vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P279 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (transparent) ; matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO094 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO094 Réf. échantillon: MA2510164917/P280 Réf. laboratoire: 25EK061202-006 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P280 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces Absence d'amiante	

ZPSO095 : Isolant fibreux en sous toiture

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO095 Réf. échantillon: MA2510164917/P281 Réf. laboratoire: 25EK061202-007 Description: Isolant fibreux en sous toiture Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Isolant fibreux en sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P281 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (marron) Absence d'amiante	

ZPSO096 : Pare-vapeur

Niveau : Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 9	Continue	1	Couverture	Oui Extérieur R+2 - Toiture 9 : Couverture	Identifiant: ZPSO096 Réf. échantillon: MA2510164917/P282 Réf. laboratoire: 25EK061202-008 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Pare-vapeur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P282 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO056 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo

Hall d'accueil	Discontinue	1	Menuiseries	Oui R+1 - Hall d'accueil : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
Open Space 1	Discontinue	2	Menuiseries	Oui R+1 - Open Space 1 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P205 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Open Space 2	Discontinue	3	Menuiseries	Oui R+1 - Open Space 3 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P206 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	
Open Space 3	Discontinue	4	Menuiseries	Oui R+1 - Open Space 4 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P207 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
Bureau 26	Discontinue	5	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau 27	Discontinue	6	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau 28	Discontinue	7	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213


					Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Responsable informatique	Discontinue	8	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Service informatique	Discontinue	9	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

Développement	Discontinue	10	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau S 1	Discontinue	11	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau S 2	Discontinue	12	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau S 3	Discontinue	13	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau S 4	Discontinue	14	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau S 5	Discontinue	15	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau S 6	Discontinue	16	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

Bureau S 7	Discontinue	17	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau S 7 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P210 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau S 8	Discontinue	18	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

Hall	Discontinue	19	Menuiseries	Oui R+2 - Hall : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P208 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
Infirmerie	Discontinue	20	Menuiseries	Oui R+2 - Infirmerie : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P209 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
DCF	Discontinue	21	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Directeur adjoint	Discontinue	22	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Secrétariat de direction	Discontinue	23	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sous direction	Discontinue	24	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Attaché de direction	Discontinue	25	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

Direction	Discontinue	26	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Salle de réunion	Discontinue	27	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Salle de direction	Discontinue	28	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Dégagement 1	Discontinue	29	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Dégagement 2	Discontinue	30	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Dégagement 3	Discontinue	31	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Hall	Discontinue	32	Menuiseries	Oui R+3 - Hall : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P212 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	33	Menuiseries	Oui R+3 - Bureau 1 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P214 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau 2	Discontinue	34	Menuiseries	Oui R+3 - Bureau 2 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P215 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau 3	Discontinue	35	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau 4	Discontinue	36	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau 5	Discontinue	37	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau 6	Discontinue	38	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau 7	Discontinue	39	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau 7 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P211 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	

Bureau 8	Discontinue	40	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau 9	Discontinue	41	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

Bureau 10	Discontinue	42	Menuiseries	Oui R+3 - Bureau 10 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P213 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau 11	Discontinue	43	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213
Bureau 12	Discontinue	44	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

					MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Bureau 13	Discontinue	45	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2510164917/P204, réf. labo.: 25EK034730-004 MA2510164917/P205, réf. labo.: 25EK034730-005 MA2510164917/P206, réf. labo.: 25EK034730-006 MA2510164917/P207, réf. labo.: 25EK034730-007 MA2510164917/P208, réf. labo.: 25EK034730-008 MA2510164917/P209, réf. labo.: 25EK034730-009 MA2510164917/P210, réf. labo.: 25EK034730-010 MA2510164917/P211, réf. labo.: 25EK034730-011 MA2510164917/P212, réf. labo.: 25EK034730-012 MA2510164917/P213, réf. labo.: 25EK034730-013 MA2510164917/P214, réf. labo.: 25EK034730-014 MA2510164917/P215, réf. labo.: 25EK034730-015 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215	Idem photo : P204; P205; P206; P207; P210; P208; P209; P212; P214; P215; P211; P213

ZPSO057 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall d'accueil	Discontinue	1	Menuiseries	Oui R+1 - Hall d'accueil : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
Open Space 1	Discontinue	2	Menuiseries	Oui R+1 - Open Space 1 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P217 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Bureau 4	Discontinue	3	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau 5	Discontinue	4	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 6	Discontinue	5	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau SM 11	Discontinue	6	Menuiseries	Oui R+1 - Bureau SM 11 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P219 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	

Bureau SM 12	Discontinue	7	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Salle de formation	Discontinue	8	Menuiseries	Oui R+1 - Salle de formation : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P218 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

UGDR	Discontinue	9	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau 15	Discontinue	10	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 16	Discontinue	11	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau 16 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P220 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau 17	Discontinue	12	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 18	Discontinue	13	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau 19	Discontinue	14	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau 19 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P221 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Bureau 20	Discontinue	15	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau 20 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P222 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces Présence d'amiante	
Bureau 21	Discontinue	16	Menuiseries	Oui R+2 - Bureau 21 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P223 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) Présence d'amiante	

Bureau 26	Discontinue	17	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau 27	Discontinue	18	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 28	Discontinue	19	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Responsable informatique	Discontinue	20	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Service informatique	Discontinue	21	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Développement	Discontinue	22	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Sous direction	Discontinue	23	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Attaché de direction	Discontinue	24	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Direction	Discontinue	25	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Dégagement 2	Discontinue	26	Menuiseries	Oui R+3 - Dégagement 2 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P224 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	

Dégagement 3	Discontinue	27	Menuiseries	Oui R+3 - Dégagement 3 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P225 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (vert) : Présence d'amiante	
Hall	Discontinue	28	Menuiseries	Oui R+3 - Hall : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P226 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) Présence d'amiante	


Bureau 5	Discontinue	29	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227
Bureau 6	Discontinue	30	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 7	Discontinue	31	Menuiseries	Oui R+3 - Bureau 7 : Menuiseries	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P227 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) : Présence d'amiante	
Bureau 8	Discontinue	32	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

Bureau 9	Discontinue	33	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Identifiant: ZPSO057 Echantillon: MA2510164917/P216, réf. labo.: 25EK034730-016 MA2510164917/P217, réf. labo.: 25EK034730-017 MA2510164917/P218, réf. labo.: 25EK034730-018 MA2510164917/P219, réf. labo.: 25EK034730-019 MA2510164917/P220, réf. labo.: 25EK034730-020 MA2510164917/P221, réf. labo.: 25EK034730-021 MA2510164917/P222, réf. labo.: 25EK034730-022 MA2510164917/P223, réf. labo.: 25EK034730-023 MA2510164917/P224, réf. labo.: 25EK034730-024 MA2510164917/P225, réf. labo.: 25EK034730-025 MA2510164917/P226, réf. labo.: 25EK034730-026 MA2510164917/P227, réf. labo.: 25EK034730-027 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227	Idem photo : P216; P217; P219; P218; P220; P221; P222; P223; P224; P225; P226; P227

ZPSO065 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall d'accueil	Discontinue	1	Menuiseries côté extérieur	Oui R+1 - Hall d'accueil : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	
Open Space 1	Discontinue	2	Menuiseries côté extérieur	Oui R+1 - Open Space 1 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P246 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	


Open Space 3	Discontinue	3	Menuiseries côté extérieur	Oui R+1 - Open Space 3 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P247 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	
Bureau 1	Discontinue	4	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 2	Discontinue	5	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 3	Discontinue	6	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau SM 1	Discontinue	7	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau SM 2	Discontinue	8	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau SM 3	Discontinue	9	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau SM 4	Discontinue	10	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau SM 5	Discontinue	11	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau SM 6	Discontinue	12	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau SM 7	Discontinue	13	Menuiseries côté extérieur	Oui R+1 - Bureau SM 7 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P248 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
Bureau SM 8	Discontinue	14	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau SM 9	Discontinue	15	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau SM 10	Discontinue	16	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 5	Discontinue	17	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 6	Discontinue	18	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 7	Discontinue	19	Menuiseries côté extérieur	Oui R+2 - Bureau 7 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P252 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	
Bureau 8	Discontinue	20	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 9	Discontinue	21	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 10	Discontinue	22	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256


Bureau 11	Discontinue	23	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 12	Discontinue	24	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 14	Discontinue	25	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 22	Discontinue	26	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256


Bureau 23	Discontinue	27	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 24	Discontinue	28	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau S 2	Discontinue	29	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau S 3	Discontinue	30	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau S 4	Discontinue	31	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau S 5	Discontinue	32	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau S 6	Discontinue	33	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau S 7	Discontinue	34	Menuiseries côté extérieur	Oui R+2 - Bureau S 7 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P251 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Bureau S 8	Discontinue	35	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Hall	Discontinue	36	Menuiseries côté extérieur	Oui R+2 - Hall : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P249 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Infirmerie	Discontinue	37	Menuiseries côté extérieur	Oui R+2 - Infirmerie : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P250 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	
DCF	Discontinue	38	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Directeur adjoint	Discontinue	39	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Secrétariat de direction	Discontinue	40	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Direction	Discontinue	41	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Hall	Discontinue	42	Menuiseries côté extérieur	Oui R+3 - Hall : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P253 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	43	Menuiseries côté extérieur	Oui R+3 - Bureau 1 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P254 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (marron) : Présence d'amiante	
Bureau 2	Discontinue	44	Menuiseries côté extérieur	Oui R+3 - Bureau 2 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P255 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Présence d'amiante	

Bureau 3	Discontinue	45	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 4	Discontinue	46	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 10	Discontinue	47	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 11	Discontinue	48	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256

Bureau 12	Discontinue	49	Menuiseries côté extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256	Idem photo : P245; P246; P247; P248; P252; P251; P249; P250; P253; P254; P255; P256
Bureau 13	Discontinue	50	Menuiseries côté extérieur	Oui R+3 - Bureau 13 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO065 Echantillon: MA2510164917/P245, réf. labo.: 25EK034730-045 MA2510164917/P246, réf. labo.: 25EK034730-046 MA2510164917/P247, réf. labo.: 25EK034730-047 MA2510164917/P248, réf. labo.: 25EK034730-048 MA2510164917/P249, réf. labo.: 25EK034730-049 MA2510164917/P250, réf. labo.: 25EK034730-050 MA2510164917/P251, réf. labo.: 25EK034730-051 MA2510164917/P252, réf. labo.: 25EK034730-052 MA2510164917/P253, réf. labo.: 25EK034730-053 MA2510164917/P254, réf. labo.: 25EK034730-054 MA2510164917/P255, réf. labo.: 25EK034730-055 MA2510164917/P256, réf. labo.: 25EK034730-056 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P256 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO066 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 1	Discontinue	1	Façade	Oui Extérieur - Façade 1 : Façade	Identifiant: ZPSO066 Echantillon: MA2510164917/P257, réf. labo.: 25EK034730-057 MA2510164917/P258, réf. labo.: 25EK034730-058 MA2510164917/P259, réf. labo.: 25EK034730-059 MA2510164917/P260, réf. labo.: 25EK034730-060 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P257 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Façade	Oui Extérieur - Façade 1 : Façade	Identifiant: ZPSO066 Echantillon: MA2510164917/P257, réf. labo.: 25EK034730-057 MA2510164917/P258, réf. labo.: 25EK034730-058 MA2510164917/P259, réf. labo.: 25EK034730-059 MA2510164917/P260, réf. labo.: 25EK034730-060 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P258 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

	Discontinue	3	Façade	Oui Extérieur - Façade 1 : Façade	Identifiant: ZPSO066 Echantillon: MA2510164917/P257, réf. labo.: 25EK034730-057 MA2510164917/P258, réf. labo.: 25EK034730-058 MA2510164917/P259, réf. labo.: 25EK034730-059 MA2510164917/P260, réf. labo.: 25EK034730-060 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P259 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	4	Façade	Oui Extérieur - Façade 1 : Façade	Identifiant: ZPSO066 Echantillon: MA2510164917/P257, réf. labo.: 25EK034730-057 MA2510164917/P258, réf. labo.: 25EK034730-058 MA2510164917/P259, réf. labo.: 25EK034730-059 MA2510164917/P260, réf. labo.: 25EK034730-060 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P260 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO067 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 2	Discontinue	1	Poteaux	Oui Extérieur - Façade 2 : Poteaux	Identifiant: ZPSO067 Echantillon: MA2510164917/P261, réf. labo.: 25EK034730-061 MA2510164917/P262, réf. labo.: 25EK034730-062 MA2510164917/P263, réf. labo.: 25EK034730-063 MA2510164917/P264, réf. labo.: 25EK034730-064 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P261 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Poteaux	Oui Extérieur - Façade 2 : Poteaux	Identifiant: ZPSO067 Echantillon: MA2510164917/P261, réf. labo.: 25EK034730-061 MA2510164917/P262, réf. labo.: 25EK034730-062 MA2510164917/P263, réf. labo.: 25EK034730-063 MA2510164917/P264, réf. labo.: 25EK034730-064 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P262 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

	Discontinue	3	Poteaux	Oui Extérieur - Façade 2 : Poteaux	Identifiant: ZPSO067 Echantillon: MA2510164917/P261, réf. labo.: 25EK034730-061 MA2510164917/P262, réf. labo.: 25EK034730-062 MA2510164917/P263, réf. labo.: 25EK034730-063 MA2510164917/P264, réf. labo.: 25EK034730-064 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P263 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	4	Poteaux	Oui Extérieur - Façade 2 : Poteaux	Identifiant: ZPSO067 Echantillon: MA2510164917/P261, réf. labo.: 25EK034730-061 MA2510164917/P262, réf. labo.: 25EK034730-062 MA2510164917/P263, réf. labo.: 25EK034730-063 MA2510164917/P264, réf. labo.: 25EK034730-064 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P264 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO068 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Façade	Oui Extérieur - Façade 3 : Façade	Identifiant: ZPSO068 Echantillon: MA2510164917/P265, réf. labo.: 25EK034730-065 MA2510164917/P266, réf. labo.: 25EK034730-066 MA2510164917/P267, réf. labo.: 25EK034730-067 MA2510164917/P268, réf. labo.: 25EK034730-068 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P267 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Façade	Oui Extérieur - Façade 3 : Façade	Identifiant: ZPSO068 Echantillon: MA2510164917/P265, réf. labo.: 25EK034730-065 MA2510164917/P266, réf. labo.: 25EK034730-066 MA2510164917/P267, réf. labo.: 25EK034730-067 MA2510164917/P268, réf. labo.: 25EK034730-068 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P268 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO069 : Garde corps : Mastic

Niveau : Extérieur R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Terrasse 1	Discontinue	1	Garde-corps	Oui Extérieur R+3 - Terrasse 1 : Garde-corps	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2510164917/P269, réf. labo.: 25EK034730-069 MA2510164917/P270, réf. labo.: 25EK034730-070 MA2510164917/P271, réf. labo.: 25EK034730-071 MA2510164917/P272, réf. labo.: 25EK034730-072 Description: Garde corps : Mastic Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Garde corps : Mastic Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P269 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Présence d'amiante	
	Discontinue	2	Garde-corps	Oui Extérieur R+3 - Terrasse 1 : Garde-corps	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2510164917/P269, réf. labo.: 25EK034730-069 MA2510164917/P270, réf. labo.: 25EK034730-070 MA2510164917/P271, réf. labo.: 25EK034730-071 MA2510164917/P272, réf. labo.: 25EK034730-072 Description: Garde corps : Mastic Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Garde corps : Mastic Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P270 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	

Terrasse 2	Discontinue	3	Garde-corps	Oui Extérieur R+3 - Terrasse 2 : Garde-corps	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2510164917/P269, réf. labo.: 25EK034730-069 MA2510164917/P270, réf. labo.: 25EK034730-070 MA2510164917/P271, réf. labo.: 25EK034730-071 MA2510164917/P272, réf. labo.: 25EK034730-072 Description: Garde corps : Mastic Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Garde corps : Mastic Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P271 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	
	Discontinue	4	Garde-corps	Oui Extérieur R+3 - Terrasse 2 : Garde-corps	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2510164917/P269, réf. labo.: 25EK034730-069 MA2510164917/P270, réf. labo.: 25EK034730-070 MA2510164917/P271, réf. labo.: 25EK034730-071 MA2510164917/P272, réf. labo.: 25EK034730-072 Description: Garde corps : Mastic Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Garde corps : Mastic Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P272 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron) Présence d'amiante	

ZPSO070 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Façade	Oui Extérieur - Façade 3 : Façade	Identifiant: ZPSO070 echantillon: MA2510164917/P266 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P266 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Façade	Oui Extérieur - Façade 3 : Façade	Identifiant: ZPSO070 echantillon: MA2510164917/P265 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P265 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO072 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accès parking	Unique	1	Menuiserie	Oui R-1 - Accès parking : Menuiseries	Identifiant: ZPSO072 echantillon: MA2510164917/P020 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P020 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type mastic (fibreux) (noir) Présence d'amiante	

ZPSO112 : Enduit extérieur type ciment

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Continue	1	Mur extérieur fixation CTA 5	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Mur extérieur fixation CTA 5	Identifiant: ZPSO112 Réf. échantillon: MA2510164917/P306 Réf. laboratoire: 25EK061202-032 Description: Enduit extérieur type ciment Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur type ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P306 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO115 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Vitrage partie basse	Oui Extérieur - Façade 3 : Vitrage partie basse	Identifiant: ZPSO115 Echantillon: MA2510164917/P309, réf. labo.: 25EK061202-035 MA2510164917/P310, réf. labo.: 25EK061202-036 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P310 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	
Façade 4	Discontinue	2	Vitrage partie basse	Oui Extérieur - Façade 4 : Vitrage partie basse	Identifiant: ZPSO115 Echantillon: MA2510164917/P309, réf. labo.: 25EK061202-035 MA2510164917/P310, réf. labo.: 25EK061202-036 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P309 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO116 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Vitrage partie haute	Oui Extérieur - Façade 3 : Vitrage partie haute	Identifiant: ZPSO116 Echantillon: MA2510164917/P311, réf. labo.: 25EK061202-037 MA2510164917/P312, réf. labo.: 25EK061202-038 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P312 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	
Façade 4	Discontinue	2	Vitrage partie haute	Oui Extérieur - Façade 4 : Vitrage partie haute	Identifiant: ZPSO116 Echantillon: MA2510164917/P311, réf. labo.: 25EK061202-037 MA2510164917/P312, réf. labo.: 25EK061202-038 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P311 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante	


ZPSO117 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Joint d'étanchéité entre vitrage et métal	Oui Extérieur - Façade 3 : Joint d'étanchéité entre vitrage et métal	Identifiant: ZPSO117 Echantillon: MA2510164917/P313, réf. labo.: 25EK061202-039 MA2510164917/P314, réf. labo.: 25EK061202-040 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P314 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	
Façade 4	Discontinue	2	Joint d'étanchéité entre vitrage et métal	Oui Extérieur - Façade 4 : Joint d'étanchéité entre vitrage et métal	Identifiant: ZPSO117 Echantillon: MA2510164917/P313, réf. labo.: 25EK061202-039 MA2510164917/P314, réf. labo.: 25EK061202-040 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P313 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO118 : Garniture de friction support vitrage

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade 3	Discontinue	1	Support vitrage bas	Oui Extérieur - Façade 3 : Support vitrage bas	Identifiant: ZPSO118 Echantillon: MA2510164917/P315, réf. labo.: 25EK061202-041 MA2510164917/P316, réf. labo.: 25EK061202-042 Description: Garniture de friction support vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Garniture de friction support vitrage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P316 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (noir) : Absence d'amiante	
Façade 4	Discontinue	2	Support vitrage bas	Oui Extérieur - Façade 4 : Support vitrage bas	Identifiant: ZPSO118 Echantillon: MA2510164917/P315, réf. labo.: 25EK061202-041 MA2510164917/P316, réf. labo.: 25EK061202-042 Description: Garniture de friction support vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Garniture de friction support vitrage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P315 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (noir) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures


ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H	Discontinue	1	Mur porteur	Oui R+1 - Sanitaire H : Mur porteur	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux,	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

					cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sanitaire F	Discontinue	2	Mur porteur	Oui R+1 - Sanitaire F : Mur porteur	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	3	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008
Sanitaire F 2	Discontinue	4	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008

					Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sanitaire H 1	Discontinue	5	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008
Sanitaire H 2	Discontinue	6	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008
Sanitaire F 1	Discontinue	7	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008



					MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sanitaire F 2	Discontinue	8	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008
Sanitaire H 1	Discontinue	9	Mur porteur	Oui R+3 - Sanitaire H 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Sanitaire H 2	Discontinue	10	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008
Sanitaire F 1	Discontinue	11	Mur porteur	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaire F 2	Discontinue	12	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510164917/P005, réf. labo.: 25EK033581-005 MA2510164917/P006, réf. labo.: 25EK033581-006 MA2510164917/P007, réf. labo.: 25EK033581-007 MA2510164917/P008, réf. labo.: 25EK033581-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Analyse: P005, P006, P007, P008	Idem photo : P005; P006; P007; P008

					Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non


Niveau : R+1, R+2, R+3


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H	Discontinue	1	Cloison	Oui R+1 - Sanitaire H : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Sanitaire F	Discontinue	2	Cloison	Oui R+1 - Sanitaire F : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Sanitaire H 2	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012
Sanitaire F 2	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012

Sanitaire H 1	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012
Sanitaire H 2	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012



Sanitaire F 1	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012
Sanitaire F 2	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012

Sanitaire H 1	Discontinue	9	Cloison	Oui R+3 - Sanitaire H 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012



Sanitaire F 1	Discontinue	11	Cloison	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaire F 2	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510164917/P009, réf. labo.: 25EK033581-009 MA2510164917/P010, réf. labo.: 25EK033581-010 MA2510164917/P011, réf. labo.: 25EK033581-011 MA2510164917/P012, réf. labo.: 25EK033581-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009, P010, P011, P012	Idem photo : P009; P010; P011; P012

ZPSO005 : Colle de faïence

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H	Discontinue	1	Faïences	Oui R+1 - Sanitaire H : Faïences	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	
Sanitaire F	Discontinue	2	Faïences	Oui R+1 - Sanitaire F : Faïences	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	3	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018


Sanitaire F 2	Discontinue	4	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018
Sanitaire H 1	Discontinue	5	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018
Sanitaire H 2	Discontinue	6	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018
Sanitaire F 1	Discontinue	7	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018


Sanitaire F 2	Discontinue	8	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018
Sanitaire H 1	Discontinue	9	Faïences	Oui R+3 - Sanitaire H 1 : Faïences	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	10	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018
Sanitaire F 1	Discontinue	11	Faïences	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Faïences	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Présence d'amiante	

Sanitaire F 2	Discontinue	12	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016, P017, P018	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2510164917/P015, réf. labo.: 25EK033581-015 MA2510164917/P016, réf. labo.: 25EK033581-016 MA2510164917/P017, réf. labo.: 25EK033581-017 MA2510164917/P018, réf. labo.: 25EK033581-018 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015, P016, P017, P018	Idem photo : P015; P016; P017; P018

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : R-1, RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Economat	Discontinue	1	Mur porteur	Oui R-1 - Economat : Mur porteur	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Atelier	Discontinue	2	Mur porteur	Oui R-1 - Atelier : Mur porteur	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P024 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Imprimerie	Discontinue	3	Mur porteur	Oui R-1 - Imprimerie : Mur porteur	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Local ventilation	Discontinue	4	Mur porteur	Oui R-1 - Local ventilation : Mur porteur	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Accueil	Discontinue	5	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025, P026, P052	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P024, P025, P026, P052	Idem photo : P023; P024; P025; P026; P052
Rangement	Discontinue	6	Mur porteur	Oui RDC - Dégagement : Mur porteur	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P052 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces : Absence d'amiante	

Chaufferie	Discontinue	7	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025, P026, P052	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2510164917/P023, réf. labo.: 25EK033581-023 MA2510164917/P024, réf. labo.: 25EK033581-024 MA2510164917/P025, réf. labo.: 25EK033581-025 MA2510164917/P026, réf. labo.: 25EK033581-026 MA2510164917/P052, réf. labo.: 25EK034251-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P024, P025, P026, P052	Idem photo : P023; P024; P025; P026; P052


ZPSO013 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : R-2, R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	Discontinue	1	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Cage d'escalier 2	Discontinue	2	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123

Remise 1	Discontinue	3	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Remise 2	Discontinue	4	Mur porteur	Oui R-2 - Remise 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

Remise 3	Discontinue	5	Mur porteur	Oui R-2 - Remise 3 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P028 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Rangement 1	Discontinue	6	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123

Rangement 2	Discontinue	7	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Cage d'escalier 1	Discontinue	8	Mur porteur	Oui R-1 - Cage d'escalier 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

Cage d'escalier 2	Discontinue	9	Mur porteur	Oui R-1 - Cage d'escalier 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	Discontinue	10	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123

Cage d'escalier 2	Discontinue	11	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Cage d'escalier 1	Discontinue	12	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123

Cage d'escalier 2	Discontinue	13	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Dégagement 2	Discontinue	14	Mur porteur	Oui R+1 - Dégagement 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P122 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

Cage d'escalier 1	Discontinue	15	Mur porteur	Oui R+2 - Cage d'escalier 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 2	Discontinue	16	Mur porteur	Oui R+2 - Cage d'escalier 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P035 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	


Dégagement 1	Discontinue	17	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Cage d'escalier 1	Discontinue	18	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123

Cage d'escalier 2	Discontinue	19	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028, P032, P033, P034, P035, P122, P123	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032, P033, P034, P035, P122, P123	Idem photo : P027; P028; P032; P034; P122; P033; P035; P123
Dégagement 3	Discontinue	20	Mur porteur	Oui R+3 - Dégagement 3 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2510164917/P032, réf. labo.: 25EK033581-032 MA2510164917/P033, réf. labo.: 25EK033581-033 MA2510164917/P034, réf. labo.: 25EK033581-034 MA2510164917/P035, réf. labo.: 25EK033581-035 MA2510164917/P122, réf. labo.: 25EK034363-032 MA2510164917/P123, réf. labo.: 25EK034363-033 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P123 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	


ZPSO017 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non


Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	Discontinue	1	Cloison	Oui R-1 - Cage d'escalier 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Cage d'escalier 2	Discontinue	2	Cloison	Oui R-1 - Cage d'escalier 2 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125

Cage d'escalier 2	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125
Rangement	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125

Cage d'escalier 1	Discontinue	6	Cloison	Oui R+1 - Cage d'escalier 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 2	Discontinue	7	Cloison	Oui R+1 - Cage d'escalier 2 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125
Dégagement 2	Discontinue	9	Cloison	Oui R+1 - Dégagement 2 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Cage d'escalier 1	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125
Cage d'escalier 2	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125

Dégagement 1	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125
Cage d'escalier 1	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125

Cage d'escalier 2	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P046, P047, P048, P124, P125	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045, P046, P047, P048, P053, P124, P125	Idem photo : P045; P047; P046; P048; P124; P125
Dégagement 3	Discontinue	15	Cloison	Oui R+3 - Dégagement 3 : Cloison	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2510164917/P045, réf. labo.: 25EK033581-045 MA2510164917/P046, réf. labo.: 25EK033581-046 MA2510164917/P047, réf. labo.: 25EK033581-047 MA2510164917/P048, réf. labo.: 25EK033581-048 MA2510164917/P053, réf. labo.: 25EK034251-003 MA2510164917/P124, réf. labo.: 25EK034363-034 MA2510164917/P125, réf. labo.: 25EK034363-035 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P125 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO018 : Colle de faïence

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	Discontinue	1	Plinthes	Oui RDC - Cage d'escalier 1 : Plinthes	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Dégagement 2	Discontinue	2	Plinthes	Oui R+1 - Dégagement 2 : Plinthes	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P129 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	Discontinue	3	Plinthes	Oui R+2 - Cage d'escalier 1 : Plinthes	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P050, P129, P130	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049, P050, P129, P130	Idem photo : P049; P129; P050; P130
Cage d'escalier 1	Discontinue	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P050, P129, P130	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049, P050, P129, P130	Idem photo : P049; P129; P050; P130
Dégagement 3	Discontinue	6	Plinthes	Oui R+3 - Dégagement 3 : Plinthes	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2510164917/P049, réf. labo.: 25EK033581-049 MA2510164917/P050, réf. labo.: 25EK033581-050 MA2510164917/P129, réf. labo.: 25EK034363-039 MA2510164917/P130, réf. labo.: 25EK034363-040 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P130 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Affranchissement	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Courrier	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui RDC - Affranchissement : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Accueil	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Oui RDC - Accueil : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P055 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Hall d'accueil	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Open Space 1	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Oui R+1 - Open Space 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

Open Space 2	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Oui R+1 - Open Space 3 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P074 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

Open Space 3	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Oui R+1 - Open Space 2 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Open Space 4	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Oui R+1 - Open Space 4 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P076 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 2	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 3	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 4	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 5	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 6	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 1	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138


Bureau SM 2	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 3	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 4	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 5	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 6	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 7	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Oui R+2 - Bureau 12 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P104 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	


Bureau SM 8	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 9	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 10	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 11	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau SM 12	Discontinue	26	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Salle de formation	Discontinue	27	Mur donnant sur extérieur	Oui R+2 - Bureau 7 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P103 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

UGDR	Discontinue	28	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Local ménage	Discontinue	29	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 27	Discontinue	30	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau 28	Discontinue	31	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Responsable informatique	Discontinue	32	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Service informatique	Discontinue	33	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Développement	Discontinue	34	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 1	Discontinue	35	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 2	Discontinue	36	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 3	Discontinue	37	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 4	Discontinue	38	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138


Bureau S 5	Discontinue	39	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 6	Discontinue	40	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 7	Discontinue	41	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Bureau S 8	Discontinue	42	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Hall	Discontinue	43	Mur donnant sur extérieur	Oui R+2 - Hall : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P101 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Infirmerie	Discontinue	44	Mur donnant sur extérieur	Oui R+2 - Infirmerie : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

DCF	Discontinue	45	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Directeur adjoint	Discontinue	46	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Secrétariat de direction	Discontinue	47	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Sous direction	Discontinue	48	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Attaché de direction	Discontinue	49	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Direction	Discontinue	50	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Salle de réunion	Discontinue	51	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Salle de direction	Discontinue	52	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P056, P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073, P074, P075, P076, P101, P102, P103, P104, P135, P136, P137, P138	Idem photo : P056; P055; P073; P074; P075; P076; P104; P103; P101; P102; P135; P136; P137; P138

Dégagement 1	Discontinue	53	Mur donnant sur extérieur	Oui R+3 - Dégagement 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P135 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) : Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	54	Mur donnant sur extérieur	Oui R+3 - Dégagement 2 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P136 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

Hall	Discontinue	55	Mur donnant sur extérieur	Oui R+3 - Hall : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	56	Mur donnant sur extérieur	Oui R+3 - Bureau 7 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2510164917/P073, réf. labo.: 25EK034844-009 MA2510164917/P074, réf. labo.: 25EK034844-010 MA2510164917/P075, réf. labo.: 25EK034844-011 MA2510164917/P076, réf. labo.: 25EK034844-012 MA2510164917/P101, réf. labo.: 25EK034363-011 MA2510164917/P102, réf. labo.: 25EK034363-012 MA2510164917/P103, réf. labo.: 25EK034363-013 MA2510164917/P104, réf. labo.: 25EK034363-014 MA2510164917/P135, réf. labo.: 25EK035564-005 MA2510164917/P136, réf. labo.: 25EK035564-006 MA2510164917/P137, réf. labo.: 25EK035564-007 MA2510164917/P138, réf. labo.: 25EK035564-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P138 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier principal	Discontinue	1	Mur porteur	Oui RDC - Escalier principal : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P233 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


Affranchissement	Discontinue	2	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Courrier	Discontinue	3	Mur porteur	Oui RDC - Courrier : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P058 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Accueil	Discontinue	4	Mur porteur	Oui RDC - Accueil : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P057 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	


Hall d'accueil	Discontinue	5	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Escalier principal	Discontinue	6	Mur porteur	Oui R+1 - Escalier principal : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P234 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Open Space 1	Discontinue	7	Mur porteur	Oui R+1 - Open Space 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Open Space 2	Discontinue	8	Mur porteur	Oui R+1 - Open Space 3 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P078 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron) Absence d'amiante	

Open Space 3	Discontinue	9	Mur porteur	Oui R+1 - Dégagement 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) Absence d'amiante	

Open Space 4	Discontinue	10	Mur porteur	Oui R+1 - Salle des serveurs : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	11	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Dégagement 2	Discontinue	12	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Dégagement 3	Discontinue	13	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Rangement 1	Discontinue	14	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Rangement 2	Discontinue	15	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 1	Discontinue	16	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 2	Discontinue	17	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 3	Discontinue	18	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 4	Discontinue	19	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 5	Discontinue	20	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 6	Discontinue	21	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 1	Discontinue	22	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 4	Discontinue	23	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 5	Discontinue	24	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 6	Discontinue	25	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 7	Discontinue	26	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 10	Discontinue	27	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 11	Discontinue	28	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau SM 12	Discontinue	29	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Salle de formation	Discontinue	30	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Salle des serveurs	Discontinue	31	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

UGDR	Discontinue	32	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Local ménage	Discontinue	33	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141


Bureau 26	Discontinue	34	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 27	Discontinue	35	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 28	Discontinue	36	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Rangement 1	Discontinue	37	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Rangement 2	Discontinue	38	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Escalier principal	Discontinue	39	Mur porteur	Oui R+2 - Escalier principal : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P235 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	40	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Dégagement 2	Discontinue	41	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Dégagement 3	Discontinue	42	Mur porteur	Oui R+2 - Dégagement 3 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P106 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

Salle serveur	Discontinue	43	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau S 1	Discontinue	44	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau S 2	Discontinue	45	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141


Bureau S 3	Discontinue	46	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau S 4	Discontinue	47	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau S 5	Discontinue	48	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau S 8	Discontinue	49	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Hall	Discontinue	50	Mur porteur	Oui R+2 - Dégagement 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

Infirmerie	Discontinue	51	Mur porteur	Oui R+2 - Infirmerie : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P107 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Directeur adjoint	Discontinue	52	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Secrétariat de direction	Discontinue	53	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Rangement 3	Discontinue	54	Mur porteur	Oui R+2 - Rangement 3 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	

Rangement 4	Discontinue	55	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Direction	Discontinue	56	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141


Salle copieur	Discontinue	57	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Salle de réunion	Discontinue	58	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Escalier principal	Discontinue	59	Mur porteur	Oui R+3 - Escalier principal : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P236 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	60	Mur porteur	Oui R+3 - Dégagement 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P142 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	61	Mur porteur	Oui R+3 - Dégagement 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

Hall	Discontinue	62	Mur porteur	Oui R+3 - Hall : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P139 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	63	Mur porteur	Oui R+3 - Bureau 7 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P141 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Bureau 2	Discontinue	64	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 3	Discontinue	65	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 4	Discontinue	66	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 5	Discontinue	67	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 7	Discontinue	68	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 11	Discontinue	69	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 12	Discontinue	70	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

Bureau 13	Discontinue	71	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057, P058, P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2510164917/P077, réf. labo.: 25EK034844-013 MA2510164917/P078, réf. labo.: 25EK034844-014 MA2510164917/P079, réf. labo.: 25EK034844-015 MA2510164917/P080, réf. labo.: 25EK034844-016 MA2510164917/P105, réf. labo.: 25EK034363-015 MA2510164917/P106, réf. labo.: 25EK034363-016 MA2510164917/P107, réf. labo.: 25EK034363-017 MA2510164917/P108, réf. labo.: 25EK034363-018 MA2510164917/P139, réf. labo.: 25EK035564-009 MA2510164917/P140, réf. labo.: 25EK035564-010 MA2510164917/P141, réf. labo.: 25EK035564-011 MA2510164917/P142, réf. labo.: 25EK035564-012 MA2510164917/P233, réf. labo.: 25EK034730-033 MA2510164917/P234, réf. labo.: 25EK034730-034 MA2510164917/P235, réf. labo.: 25EK034730-035 MA2510164917/P236, réf. labo.: 25EK034730-036 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077, P078, P079, P080, P105, P106, P107, P108, P139, P140, P141, P142, P233, P234, P235, P236	Idem photo : P233; P058; P057; P234; P077; P078; P079; P080; P235; P106; P105; P107; P108; P236; P142; P140; P139; P141

ZPSO032 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Affranchissement	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112


Courrier	Discontinue	2	Cloison	Oui RDC - Courrier : Mur porteur	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P060 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

Accueil	Discontinue	3	Cloison	Oui RDC - Accueil : Mur porteur	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


Hall d'accueil	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Open Space 1	Discontinue	5	Cloison	Oui R+1 - Open Space 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Open Space 2	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Open Space 3	Discontinue	7	Cloison	Oui R+1 - Open Space 3 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

Open Space 4	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Dégagement 1	Discontinue	9	Cloison	Oui R+1 - Dégagement 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P083 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Dégagement 3	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Rangement 1	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Rangement 2	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 1	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 2	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 3	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 4	Discontinue	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 5	Discontinue	18	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 6	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 1	Discontinue	20	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 2	Discontinue	21	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 3	Discontinue	22	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 4	Discontinue	23	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 5	Discontinue	24	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 6	Discontinue	25	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 7	Discontinue	26	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 8	Discontinue	27	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 9	Discontinue	28	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112


Bureau SM 10	Discontinue	29	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 11	Discontinue	30	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau SM 12	Discontinue	31	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Salle de formation	Discontinue	32	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Salle des serveurs	Discontinue	33	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Archives	Discontinue	34	Cloison	Oui R+1 - Archives : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P084 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) matériau semi-dur de type joint Absence d'amiante	

UGDR	Discontinue	35	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Local ménage	Discontinue	36	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 26	Discontinue	37	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 27	Discontinue	38	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 28	Discontinue	39	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Rangement 1	Discontinue	40	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Rangement 2	Discontinue	41	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Escalier principal	Discontinue	42	Cloison	Oui R+2 - Escalier principal : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P237 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	43	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Dégagement 3	Discontinue	44	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Salle serveur	Discontinue	45	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Responsable informatique	Discontinue	46	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Service informatique	Discontinue	47	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Développement	Discontinue	48	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 1	Discontinue	49	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 2	Discontinue	50	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 3	Discontinue	51	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 4	Discontinue	52	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 5	Discontinue	53	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112


Bureau S 6	Discontinue	54	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 7	Discontinue	55	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau S 8	Discontinue	56	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Hall	Discontinue	57	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112


Local ménage	Discontinue	58	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Infirmerie	Discontinue	59	Cloison	Oui R+2 - Infirmerie : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P109 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

DCF	Discontinue	60	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Directeur adjoint	Discontinue	61	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Secrétariat de direction	Discontinue	62	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Rangement 3	Discontinue	63	Cloison	Oui R+2 - Rangement 3 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P110 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	

Rangement 4	Discontinue	64	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Sous direction	Discontinue	65	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Attaché de direction	Discontinue	66	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Local informatique	Discontinue	67	Cloison	Oui R+2 - Local informatique : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Direction	Discontinue	68	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Salle copieur	Discontinue	69	Cloison	Oui R+2 - Salle copieur : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P111 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Salle de réunion	Discontinue	70	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Salle de direction	Discontinue	71	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Escalier principal	Discontinue	72	Cloison	Oui R+3 - Escalier principal : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P238 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Dégagement 1	Discontinue	73	Cloison	Oui R+3 - Dégagement 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P143 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	74	Cloison	Oui R+3 - Dégagement 2 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P145 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Hall	Discontinue	75	Cloison	Oui R+3 - Hall : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Bureau 1	Discontinue	76	Cloison	Oui R+3 - Bureau 7 : Cloison	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P146 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

Bureau 2	Discontinue	77	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 3	Discontinue	78	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 4	Discontinue	79	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 5	Discontinue	80	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 6	Discontinue	81	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 7	Discontinue	82	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 8	Discontinue	83	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 9	Discontinue	84	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 10	Discontinue	85	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 11	Discontinue	86	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 12	Discontinue	87	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

Bureau 13	Discontinue	88	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060, P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Identifiant: ZPSO032 Echantillon: MA2510164917/P081, réf. labo.: 25EK034844-017 MA2510164917/P082, réf. labo.: 25EK034844-018 MA2510164917/P083, réf. labo.: 25EK034844-019 MA2510164917/P084, réf. labo.: 25EK034844-020 MA2510164917/P109, réf. labo.: 25EK034363-019 MA2510164917/P110, réf. labo.: 25EK034363-020 MA2510164917/P111, réf. labo.: 25EK034363-021 MA2510164917/P112, réf. labo.: 25EK034363-022 MA2510164917/P143, réf. labo.: 25EK035564-013 MA2510164917/P144, réf. labo.: 25EK035564-014 MA2510164917/P145, réf. labo.: 25EK035564-015 MA2510164917/P146, réf. labo.: 25EK035564-016 MA2510164917/P237, réf. labo.: 25EK034730-037 MA2510164917/P238, réf. labo.: 25EK034730-038 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081, P082, P083, P084, P109, P110, P111, P112, P143, P144, P145, P146, P237, P238	Idem photo : P060; P059; P081; P082; P083; P084; P237; P109; P110; P111; P238; P143; P145; P144; P146; P112

ZPSO038 : Colle de faïence

Niveau : R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 3	Unique	1	Faïences	Oui R+2 - Dégagement 3 : Faïences	Identifiant: ZPSO038 Réf. échantillon: MA2510164917/P119 Réf. laboratoire: 25EK034363-029 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P119 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Discontinue	1	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P229, P230	Identifiant: ZPSO059 Echantillon: MA2510164917/P229, réf. labo.: 25EK034730-029 MA2510164917/P230, réf. labo.: 25EK034730-030 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P229, P230	Idem photo : P229; P230
	Discontinue	2	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P229, P230	Identifiant: ZPSO059 Echantillon: MA2510164917/P229, réf. labo.: 25EK034730-029 MA2510164917/P230, réf. labo.: 25EK034730-030 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P229, P230	Idem photo : P229; P230
	Discontinue	3	Mur porteur	Oui R+1 - Gaine technique : Mur porteur	Identifiant: ZPSO059 Echantillon: MA2510164917/P229, réf. labo.: 25EK034730-029 MA2510164917/P230, réf. labo.: 25EK034730-030 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P229 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

	Discontinue	4	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P229, P230	Identifiant: ZPSO059 Echantillon: MA2510164917/P229, réf. labo.: 25EK034730-029 MA2510164917/P230, réf. labo.: 25EK034730-030 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P229, P230	Idem photo : P229; P230
	Discontinue	5	Mur porteur	Oui R+3 - Gaine technique : Mur porteur	Identifiant: ZPSO059 Echantillon: MA2510164917/P229, réf. labo.: 25EK034730-029 MA2510164917/P230, réf. labo.: 25EK034730-030 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P230 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO060 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Discontinue	1	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P231, P232	Identifiant: ZPSO060 Echantillon: MA2510164917/P231, réf. labo.: 25EK034730-031 MA2510164917/P232, réf. labo.: 25EK034730-032 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P231, P232	Idem photo : P231; P232
	Discontinue	2	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P231, P232	Identifiant: ZPSO060 Echantillon: MA2510164917/P231, réf. labo.: 25EK034730-031 MA2510164917/P232, réf. labo.: 25EK034730-032 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P231, P232	Idem photo : P231; P232
	Discontinue	3	Mur porteur	Oui R+1 - Gaine technique : Mur porteur	Identifiant: ZPSO060 Echantillon: MA2510164917/P231, réf. labo.: 25EK034730-031 MA2510164917/P232, réf. labo.: 25EK034730-032 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P231 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

	Discontinue	4	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P231, P232	Identifiant: ZPSO060 Echantillon: MA2510164917/P231, réf. labo.: 25EK034730-031 MA2510164917/P232, réf. labo.: 25EK034730-032 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P231, P232	Idem photo : P231; P232
	Discontinue	5	Mur porteur	Oui R+3 - Gaine technique : Mur porteur	Identifiant: ZPSO060 Echantillon: MA2510164917/P231, réf. labo.: 25EK034730-031 MA2510164917/P232, réf. labo.: 25EK034730-032 Description: Enduit à base de ciment projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P232 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO064 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire F	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui R+1 - Sanitaire F : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2510164917/P243, réf. labo.: 25EK034730-043 MA2510164917/P244, réf. labo.: 25EK034730-044 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P243 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
Sanitaire F 1	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P243, P244	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2510164917/P243, réf. labo.: 25EK034730-043 MA2510164917/P244, réf. labo.: 25EK034730-044 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P243, P244	Idem photo : P243; P244

	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2510164917/P243, réf. labo.: 25EK034730-043 MA2510164917/P244, réf. labo.: 25EK034730-044 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P244 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO071 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accès parking	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui R-1 - Accès parking : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO071 echantillon: MA2510164917/P019 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: En attente des résultats d'analyse	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO076 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement	Unique	1	Cloison	Oui RDC - Dégagement : Cloison	Identifiant: ZPSO076 echantillon: MA2510164917/P053 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO082 : Colle de faïence

Niveau : R+1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 2	Unique	1	Faïences	Oui R+1 - Dégagement 2 : Faïences	Identifiant: ZPSO082 echantillon: MA2510164917/P128 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO097 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui R-1 - Local ventilation : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO097 Réf. échantillon: MA2510164917/P283 Réf. laboratoire: 25EK061202-009 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P283 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : R+3


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H 1	Discontinue	1	Plafond	Oui R+3 - Sanitaire H 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2510164917/P013, réf. labo.: 25EK033581-013 MA2510164917/P014, réf. labo.: 25EK033581-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2510164917/P013, réf. labo.: 25EK033581-013 MA2510164917/P014, réf. labo.: 25EK033581-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Analyse: P013, P014	Idem photo : P013; P014

					Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sanitaire F 1	Discontinue	3	Plafond	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2510164917/P013, réf. labo.: 25EK033581-013 MA2510164917/P014, réf. labo.: 25EK033581-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaire F 2	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2510164917/P013, réf. labo.: 25EK033581-013 MA2510164917/P014, réf. labo.: 25EK033581-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013, P014	Idem photo : P013; P014


ZPSO016 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : R-2, R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127
Cage d'escalier 2	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127

Remise 2	Discontinue	3	Plafond	Oui R-2 - Remise 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Remise 3	Discontinue	4	Plafond	Oui R-2 - Remise 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


Dégagement 1	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127
Cage d'escalier 1	Discontinue	6	Plafond	Oui R-1 - Cage d'escalier 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier 2	Discontinue	7	Plafond	Oui R-1 - Cage d'escalier 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041 Partie analysée par le laboratoire: -	
Cage d'escalier 1	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127

Cage d'escalier 2	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127
Cage d'escalier 1	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127

Cage d'escalier 2	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127
Dégagement 1	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127

Dégagement 2	Discontinue	13	Plafond	Oui R+1 - Dégagement 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P126 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	Discontinue	14	Plafond	Oui R+2 - Cage d'escalier 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier 2	Discontinue	15	Plafond	Oui R+2 - Cage d'escalier 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Dégagement 1	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127

Cage d'escalier 1	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127
Cage d'escalier 2	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030, P041, P042, P043, P044, P126, P127	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041, P042, P043, P044, P126, P127	Idem photo : P029; P030; P043; P041; P126; P042; P044; P127


Dégagement 3	Discontinue	19	Plafond	Oui R+3 - Dégagement 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Echantillon: MA2510164917/P041, réf. labo.: 25EK033581-041 MA2510164917/P042, réf. labo.: 25EK033581-042 MA2510164917/P043, réf. labo.: 25EK033581-043 MA2510164917/P044, réf. labo.: 25EK033581-044 MA2510164917/P126, réf. labo.: 25EK034363-036 MA2510164917/P127, réf. labo.: 25EK034363-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P127 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO033 : Panneaux et plaques

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Courrier	Discontinue	1	Plafond	Oui RDC - Affranchissement : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
Accueil	Discontinue	2	Plafond	Oui RDC - Accueil : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P061 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

Hall d'accueil	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Open Space 1	Discontinue	4	Plafond	Oui R+1 - Open Space 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
Open Space 2	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Open Space 3	Discontinue	6	Plafond	Oui R+1 - Open Space 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P086 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	
Open Space 4	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Dégagement 1	Discontinue	8	Plafond	Oui R+1 - Dégagement 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P087 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Dégagement 3	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 1	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 2	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 3	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 4	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118


Bureau 5	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 6	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 1	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau SM 2	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 3	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 4	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau SM 5	Discontinue	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 6	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 7	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau SM 8	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 9	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 10	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau SM 11	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau SM 12	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Salle de formation	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Salle des serveurs	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Archives	Discontinue	31	Plafond	Oui R+1 - Archives : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
UGDR	Discontinue	32	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Local ménage	Discontinue	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 26	Discontinue	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 27	Discontinue	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 28	Discontinue	36	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Dégagement 2	Discontinue	37	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Dégagement 3	Discontinue	38	Plafond	Oui R+2 - Dégagement 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	

Salle serveur	Discontinue	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Responsable informatique	Discontinue	40	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Service informatique	Discontinue	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Développement	Discontinue	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 1	Discontinue	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 2	Discontinue	44	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau S 3	Discontinue	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 4	Discontinue	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 5	Discontinue	47	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau S 6	Discontinue	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 7	Discontinue	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau S 8	Discontinue	50	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Hall	Discontinue	51	Plafond	Oui R+2 - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P116 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
DCF	Discontinue	52	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Directeur adjoint	Discontinue	53	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Secrétariat de direction	Discontinue	54	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Sous direction	Discontinue	55	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Attaché de direction	Discontinue	56	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Local informatique	Discontinue	57	Plafond	Oui R+2 - Salle de direction : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
Direction	Discontinue	58	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Salle copieur	Discontinue	59	Plafond	Oui R+2 - Salle copieur : Plafond	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P117 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	

Salle de réunion	Discontinue	60	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Salle de direction	Discontinue	61	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Escalier principal	Discontinue	62	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 1	Discontinue	63	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 2	Discontinue	64	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 3	Discontinue	65	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 4	Discontinue	66	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 5	Discontinue	67	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 6	Discontinue	68	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 8	Discontinue	69	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 9	Discontinue	70	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 10	Discontinue	71	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

Bureau 11	Discontinue	72	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 12	Discontinue	73	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118
Bureau 13	Discontinue	74	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P063, P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Identifiant: ZPSO033 Echantillon: MA2510164917/P085, réf. labo.: 25EK034844-021 MA2510164917/P086, réf. labo.: 25EK034844-022 MA2510164917/P087, réf. labo.: 25EK034844-023 MA2510164917/P088, réf. labo.: 25EK034844-024 MA2510164917/P115, réf. labo.: 25EK034363-025 MA2510164917/P116, réf. labo.: 25EK034363-026 MA2510164917/P117, réf. labo.: 25EK034363-027 MA2510164917/P118, réf. labo.: 25EK034363-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087, P088, P115, P116, P117, P118	Idem photo : P063; P061; P085; P086; P087; P088; P115; P116; P117; P147; P148; P149; P150; P118

ZPSO037 : Panneaux et plaques

Niveau : R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Rangement 1	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113, P114	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113, P114	Idem photo : P113; P114
Rangement 2	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113, P114	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113, P114	Idem photo : P113; P114
Local ménage	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113, P114	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113, P114	Idem photo : P113; P114
Infirmerie	Discontinue	4	Plafond	Oui R+2 - Infirmerie : Plafond	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) Absence d'amiante	

Rangement 3	Discontinue	5	Plafond	Oui R+2 - Rangement 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P114 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) Absence d'amiante	
Rangement 4	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113, P114	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2510164917/P113, réf. labo.: 25EK034363-023 MA2510164917/P114, réf. labo.: 25EK034363-024 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113, P114	Idem photo : P113; P114


ZPSO073 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : R-2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Remise 2	Unique	1	Conduit	Oui R-2 - Remise 2 : Conduit	Identifiant: ZPSO073 echantillon: MA2510164917/P031 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


ZPSO077 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement	Unique	1	Plafond	Oui RDC - Dégagement : Plafond	Identifiant: ZPSO077 echantillon: MA2510164917/P054 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes…) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif:	Analyse: P054 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	



ZPSO080 : Panneaux et plaques

Niveau : R+1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H 2	Discontinue	1	Plafond	Oui R+1 - Sanitaire H 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO080 echantillon: MA2510164917/P089 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P089 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	
Sanitaire F 2	Discontinue	2	Plafond	Oui R+1 - Sanitaire F 2 : Plafond	Identifiant: ZPSO080 echantillon: MA2510164917/P090 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P090 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	

ZPSO088 : Panneaux et plaques

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H	Discontinue	1	Plafond	Oui RDC - Sanitaire H : Faux plafond	Identifiant: ZPSO088 echantillon: MA2510164917/P065 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P065 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	
Sanitaire F	Discontinue	2	Plafond	Oui RDC - Sanitaire F : Faux plafond	Identifiant: ZPSO088 echantillon: MA2510164917/P066 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire H	Discontinue	1	Sol	Oui R+1 - Sanitaire H : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	
Sanitaire F	Discontinue	2	Sol	Oui R+1 - Sanitaire F : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Sanitaire F 2	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

					Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire		
Sanitaire H 1	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Sanitaire H 2	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Sanitaire F 1	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Sanitaire F 2	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Sanitaire H 1	Discontinue	9	Sol	Oui R+3 - Sanitaire H 1 : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante	
Sanitaire H 2	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Sanitaire F 1	Discontinue	11	Sol	Oui R+3 - Sanitaire F 1 : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) : Absence d'amiante	
Sanitaire F 2	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2510164917/P001, réf. labo.: 25EK033581-001 MA2510164917/P002, réf. labo.: 25EK033581-002 MA2510164917/P003, réf. labo.: 25EK033581-003 MA2510164917/P004, réf. labo.: 25EK033581-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

ZPSO014 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	Discontinue	1	Sol	Oui R-1 - Cage d'escalier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui RDC - Cage d'escalier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036, P037, P038	Idem photo : P036; P039; P037; P038
	Discontinue	4	Sol	Oui R-1 - Cage d'escalier 2 : Sol	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Sol	Oui R+2 - Cage d'escalier 2 : Sol	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P038 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2510164917/P036, réf. labo.: 25EK033581-036 MA2510164917/P037, réf. labo.: 25EK033581-037 MA2510164917/P038, réf. labo.: 25EK033581-038 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036, P037, P038	Idem photo : P036; P039; P037; P038

ZPSO015 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 2	Discontinue	1	Sol	Oui R+1 - Dégagement 2 : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2510164917/P039, réf. labo.: 25EK033581-039 MA2510164917/P040, réf. labo.: 25EK033581-040 MA2510164917/P120, réf. labo.: 25EK034363-030 MA2510164917/P121, réf. labo.: 25EK034363-031 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P120 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	Discontinue	2	Sol	Oui R+2 - Cage d'escalier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2510164917/P039, réf. labo.: 25EK033581-039 MA2510164917/P040, réf. labo.: 25EK033581-040 MA2510164917/P120, réf. labo.: 25EK034363-030 MA2510164917/P121, réf. labo.: 25EK034363-031 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	
Dégagement 1	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P120, P121	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2510164917/P039, réf. labo.: 25EK033581-039 MA2510164917/P040, réf. labo.: 25EK033581-040 MA2510164917/P120, réf. labo.: 25EK034363-030 MA2510164917/P121, réf. labo.: 25EK034363-031 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P039, P040, P120, P121	Idem photo : P120; P040; P121

Cage d'escalier 1	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P120, P121	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2510164917/P039, réf. labo.: 25EK033581-039 MA2510164917/P040, réf. labo.: 25EK033581-040 MA2510164917/P120, réf. labo.: 25EK034363-030 MA2510164917/P121, réf. labo.: 25EK034363-031 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P039, P040, P120, P121	Idem photo : P120; P040; P121
Dégagement 3	Discontinue	5	Sol	Oui R+3 - Dégagement 3 : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2510164917/P039, réf. labo.: 25EK033581-039 MA2510164917/P040, réf. labo.: 25EK033581-040 MA2510164917/P120, réf. labo.: 25EK034363-030 MA2510164917/P121, réf. labo.: 25EK034363-031 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) : Absence d'amiante	

ZPSO027 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Rangement	Discontinue	1	Sol	Oui RDC - Rangement : Sol	Identifiant: ZPSO027 Echantillon: MA2510164917/P064, réf. labo.: 25EK034251-014 MA2510164917/P201, réf. labo.: 25EK034730-001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P064 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Rangement 2	Discontinue	2	Sol	Oui RDC - Rangement 2 : Sol	Identifiant: ZPSO027 Echantillon: MA2510164917/P064, réf. labo.: 25EK034251-014 MA2510164917/P201, réf. labo.: 25EK034730-001 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P201 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Sol	Oui R+1 - Dégagement 1 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Bureau SM 1	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Bureau SM 3	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 4	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Bureau SM 5	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 6	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Bureau SM 7	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 8	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Bureau SM 9	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 10	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Bureau SM 11	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Bureau SM 12	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Salle de formation	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

Salle des serveurs	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Archives	Discontinue	16	Sol	Oui R+1 - Archives : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

UGDR	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134
Dégagement 2	Discontinue	18	Sol	Oui R+2 - Dégagement 1 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

Dégagement 3	Discontinue	19	Sol	Oui R+2 - Dégagement 3 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P092 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Dégagement 1	Discontinue	20	Sol	Oui R+3 - Dégagement 1 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P133 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Absence d'amiante	

Dégagement 2	Discontinue	21	Sol	Oui R+3 - Dégagement 2 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	
Hall	Discontinue	22	Sol	Oui R+3 - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P132 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

Bureau 12	Discontinue	23	Sol	Oui R+3 - Bureau 12 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
Bureau 13	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2510164917/P071, réf. labo.: 25EK034844-007 MA2510164917/P072, réf. labo.: 25EK034844-008 MA2510164917/P091, réf. labo.: 25EK034363-001 MA2510164917/P092, réf. labo.: 25EK034363-002 MA2510164917/P131, réf. labo.: 25EK034362-001 MA2510164917/P132, réf. labo.: 25EK035564-002 MA2510164917/P133, réf. labo.: 25EK035564-003 MA2510164917/P134, réf. labo.: 25EK035564-004 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071, P072, P091, P092, P131, P132, P133, P134	Idem photo : P071; P072; P091; P092; P133; P131; P132; P134

ZPSO035 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette

Niveau : R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 27	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau 28	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Dégagement 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Dégagement 3	Discontinue	4	Sol	Oui R+2 - Dégagement 3 : Sol	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Salle serveur	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Responsable informatique	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Service informatique	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Développement	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Bureau S 1	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau S 2	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau S 3	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Bureau S 4	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau S 5	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau S 6	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155


Bureau S 7	Discontinue	15	Sol	Oui R+2 - Bureau S 7 : Sol	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P094 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Bureau S 8	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
DCF	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Directeur adjoint	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Secrétariat de direction	Discontinue	19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Sous direction	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Attaché de direction	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Direction	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Salle de réunion	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Salle de direction	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau 6	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau 7	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155

Bureau 8	Discontinue	27	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau 9	Discontinue	28	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P093, P094, P154, P155	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093, P094, P095, P096, P154, P155	Idem photo : P093; P094; P154; P155
Bureau 10	Discontinue	29	Sol	Oui R+3 - Bureau 10 : Sol	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P154 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	

Bureau 11	Discontinue	30	Sol	Oui R+3 - Bureau 11 : Sol	Identifiant: ZPSO035 Echantillon: MA2510164917/P093, réf. labo.: 25EK034363-003 MA2510164917/P094, réf. labo.: 25EK034363-004 MA2510164917/P095, réf. labo.: 25EK034363-005 MA2510164917/P096, réf. labo.: 25EK034363-006 MA2510164917/P154, réf. labo.: 25EK035564-020 MA2510164917/P155, réf. labo.: 25EK035564-021 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P155 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	

ZPSO036 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol

Niveau : RDC, R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Affranchissement	Discontinue	1	Sol	Oui RDC - Affranchissement : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P202 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
Courrier	Discontinue	2	Sol	Oui RDC - Courrier : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P203 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) Absence d'amiante	

Rangement 1	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P098, P099, P100, P202, P203	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097, P098, P099, P100, P202, P203	Idem photo : P202; P203; P099; P097; P098; P100
Rangement 2	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P098, P099, P100, P202, P203	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097, P098, P099, P100, P202, P203	Idem photo : P202; P203; P099; P097; P098; P100
Local ménage	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P098, P099, P100, P202, P203	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097, P098, P099, P100, P202, P203	Idem photo : P202; P203; P099; P097; P098; P100

Infirmerie	Discontinue	6	Sol	Oui R+2 - Infirmerie : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) Absence d'amiante	
Rangement 3	Discontinue	7	Sol	Oui R+2 - Rangement 3 : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Rangement 4	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P098, P099, P100, P202, P203	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097, P098, P099, P100, P202, P203	Idem photo : P202; P203; P099; P097; P098; P100

Local informatique	Discontinue	9	Sol	Oui R+2 - Local informatique : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P100 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
Salle copieur	Discontinue	10	Sol	Oui R+2 - Salle copieur : Sol	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2510164917/P097, réf. labo.: 25EK034363-007 MA2510164917/P098, réf. labo.: 25EK034363-008 MA2510164917/P099, réf. labo.: 25EK034363-009 MA2510164917/P100, réf. labo.: 25EK034363-010 MA2510164917/P202, réf. labo.: 25EK034730-002 MA2510164917/P203, réf. labo.: 25EK034730-003 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P098 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO040 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	Discontinue	1	Sol	Oui R+3 - Bureau 1 : Sol	Identifiant: ZPSO040 Echantillon: MA2510164917/P151, réf. labo.: 25EK035564-017 MA2510164917/P152, réf. labo.: 25EK035564-018 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P151 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Bureau 2	Discontinue	2	Sol	Oui R+3 - Bureau 2 : Sol	Identifiant: ZPSO040 Echantillon: MA2510164917/P151, réf. labo.: 25EK035564-017 MA2510164917/P152, réf. labo.: 25EK035564-018 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P152 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Bureau 3	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	Identifiant: ZPSO040 Echantillon: MA2510164917/P151, réf. labo.: 25EK035564-017 MA2510164917/P152, réf. labo.: 25EK035564-018 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P151, P152	Idem photo : P151; P152

ZPSO041 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette

Niveau : R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 10	Discontinue	1	Sol	Oui R+3 - Bureau 5 : Sol	Identifiant: ZPSO041 Réf. échantillon: MA2510164917/P153 Réf. laboratoire: 25EK035564-019 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO074 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1		1	Sol	Oui R-1 - Cage d'escalier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO074 echantillon: MA2510164917/P036 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO075 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement	Unique	1	Sol	Oui RDC - Dégagement : Sol	Identifiant: ZPSO075 echantillon: MA2510164917/P051 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P051 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO078 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Rangement	Unique	1	Sol	Oui RDC - Rangement : Sol	Identifiant: ZPSO078 echantillon: MA2510164917/P064 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P064 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO079 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : R+1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Open Space 1	Discontinue	1	Sol	Oui R+1 - Open Space 1 : Sol	Identifiant: ZPSO079 echantillon: MA2510164917/P067 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P067 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	
Open Space 2	Discontinue	2	Sol	Oui R+1 - Open Space 3 : Sol	Identifiant: ZPSO079 echantillon: MA2510164917/P068 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P068 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	
Open Space 3	Discontinue	3	Sol	Oui R+1 - Open Space 2 : Sol	Identifiant: ZPSO079 echantillon: MA2510164917/P069 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	

Open Space 4	Discontinue	4	Sol	Oui R+1 - Open Space 4 : Sol	Identifiant: ZPSO079 echantillon: MA2510164917/P070 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P070 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige) Absence d'amiante	

ZPSO081 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette

Niveau : R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 2	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 3	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 4	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

Bureau 5	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 6	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 7	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 8	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 9	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

Bureau 10	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 11	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 12	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 13	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 14	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

Bureau 15	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 16	Discontinue	16	Sol	Oui R+2 - Bureau 7 : Sol	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P095 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
Bureau 17	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 18	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

Bureau 19	Discontinue	19	Sol	Oui R+2 - Bureau 12 : Sol	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Bureau 20	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 21	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 22	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 23	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

Bureau 24	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 25	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 26	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 27	Discontinue	27	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096
Bureau 28	Discontinue	28	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P095, P096	Identifiant: ZPSO081 echantillon: MA2510164917/P095; P096 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P095; P096

ZPSO083 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette

Niveau : R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 10	Discontinue	1	Sol	Oui R+3 - Bureau 11 : Sol	Identifiant: ZPSO083 echantillon: MA2510164917/P155 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P155 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	
Bureau 11	Discontinue	2	Sol	Oui R+3 - Bureau 10 : Sol	Identifiant: ZPSO083 echantillon: MA2510164917/P154 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P154 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante	

ZPSO084 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Rangement 2	Unique	1	Sol	Oui RDC - Rangement 2 : Sol	Identifiant: ZPSO084 echantillon: MA2510164917/P201 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P201 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO085 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse


Niveau : RDC

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier principal	Unique	1	Sol	Oui RDC - Escalier principal : Sol	Identifiant: ZPSO085 echantillon: MA2510164917/P239 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P239 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO086 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette

Niveau : R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier principal	Discontinue	1	Sol	Oui R+1 - Escalier principal : Plafond	Identifiant: ZPSO086 echantillon: MA2510164917/P240 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P240 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P240, P241	Identifiant: ZPSO086 echantillon: MA2510164917/P240; P241 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire		Idem photo : P240; P241
	Discontinue	3	Sol	Oui R+3 - Escalier principal : Plafond	Identifiant: ZPSO086 echantillon: MA2510164917/P241 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P241 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante	

ZPSO087 : Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse							
Niveau : R+1							
Localisation	**Continuité / Discontinuité**	**n° de sondage**	**Zone**	**Prélèvement effectué / Sondage et extension**	**Echantillon**	**Analyse**	**Photo**
Hall d'accueil	Unique	1	Sol	Oui R+1 - Hall d'accueil : Sol	Identifiant: ZPSO087 echantillon: MA2510164917/P242 Description: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Ragréage + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P242 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	


6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO058 : Conduit en fibres-ciment							
Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3							
Localisation	**Continuité / Discontinuité**	**n° de sondage**	**Zone**	**Prélèvement effectué / Sondage et extension**	**Echantillon**	**Analyse**	**Photo**
Gaine technique	Unique	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P228	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2510164917/P228 Réf. laboratoire: 25EK034730-028 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P228	Idem photo : P228
	Unique	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P228	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2510164917/P228 Réf. laboratoire: 25EK034730-028 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P228	Idem photo : P228
	Unique	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P228	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2510164917/P228 Réf. laboratoire: 25EK034730-028 Description: Conduit en fibres-ciment	Analyse: P228	Idem photo : P228

					Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire		
	Unique	4	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P228	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2510164917/P228 Réf. laboratoire: 25EK034730-028 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P228	Idem photo : P228
	Unique	5	Conduit	Oui R+3 - Gaine technique : Conduit	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2510164917/P228 Réf. laboratoire: 25EK034730-028 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Vide-ordures Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P228 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO099 : Joint entre éléments (noir)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	CTA 1	Oui R-1 - Local ventilation : CTA 1	Identifiant: ZPSO099 Réf. échantillon: MA2510164917/P285 Réf. laboratoire: 25EK061202-011 Description: Joint entre éléments (noir) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P285 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (noir) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	

ZPSO100 : Joint entre éléments (gris)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	CTA 1	Oui R-1 - Local ventilation : CTA 1	Identifiant: ZPSO100 Réf. échantillon: MA2510164917/P286 Réf. laboratoire: 25EK061202-012 Description: Joint entre éléments (gris) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P286 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO101 : Joint entre éléments (rouge)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	CTA 1	Oui R-1 - Local ventilation : CTA 1	Identifiant: ZPSO101 Réf. échantillon: MA2510164917/P287 Réf. laboratoire: 25EK061202-013 Description: Joint entre éléments (rouge) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P287 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO102 : Calorifuge (tresses; coquilles; matelas…) (blanc)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	Conduit vertical	Oui R-1 - Local ventilation : Conduit vertical	Identifiant: ZPSO102 Echantillon: MA2510164917/P288, réf. labo.: 25EK061202-014 MA2510164917/P289, réf. labo.: 25EK061202-015 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas…) (blanc) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P288 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Conduit horizontal	Oui R-1 - Local ventilation : Conduit horizontal	Identifiant: ZPSO102 Echantillon: MA2510164917/P288, réf. labo.: 25EK061202-014 MA2510164917/P289, réf. labo.: 25EK061202-015 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas…) (blanc) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P289 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO103 : Calorifuge (tresses; coquilles; matelas…) (blanc)

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	Conduit de chauffage	Oui R-1 - Local ventilation : Conduit de chauffage	Identifiant: ZPSO103 Réf. échantillon: MA2510164917/P290 Réf. laboratoire: 25EK061202-016 Description: Calorifuge (tresses; coquilles; matelas…) (blanc) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P290 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	


ZPSO104 : Ruban adhésif

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Unique	1	Jonction entre conduit de ventilation	Oui R-1 - Local ventilation : Jonction entre conduit de ventilation	Identifiant: ZPSO104 Réf. échantillon: MA2510164917/P291 Réf. laboratoire: 25EK061202-017 Description: Ruban adhésif Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P291 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) Absence d'amiante	

ZPSO106 : Joint plat prédécoupé pour brides

Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	Bride sur pompe rouge	Oui R-1 - Local ventilation : Bride sur pompe rouge	Identifiant: ZPSO106 Réf. échantillon: MA2510164917/P292 Réf. laboratoire: 25EK061202-018 Description: Joint plat prédécoupé pour brides Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint plat prédécoupé pour brides Quantité estimée: 2 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P292 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO109 : Ruban adhésif bitumineux

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4, Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Jonction entre éléments CTA 3	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Jonction entre éléments CTA 3	Identifiant: ZPSO109 Réf. échantillon: MA2510164917/P305 Réf. laboratoire: 25EK061202-031 Description: Ruban adhésif bitumineux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif bitumineux Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P305 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Jonction entre éléments CTA 4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P305	Identifiant: ZPSO109 Réf. échantillon: MA2510164917/P305 Réf. laboratoire: 25EK061202-031 Description: Ruban adhésif bitumineux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif bitumineux Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P305	Idem photo : P305
Toiture 5	Discontinue	3	Jonction entre éléments CTA 5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P305	Identifiant: ZPSO109 Réf. échantillon: MA2510164917/P305 Réf. laboratoire: 25EK061202-031 Description: Ruban adhésif bitumineux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif bitumineux Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P305	Idem photo : P305
Toiture 8	Discontinue	4	Jonction entre éléments CTA 2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P305	Identifiant: ZPSO109 Réf. échantillon: MA2510164917/P305 Réf. laboratoire: 25EK061202-031 Description: Ruban adhésif bitumineux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif bitumineux Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P305	Idem photo : P305

ZPSO110 : Ruban adhésif (gris)

Niveau : Extérieur R+4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 5	Discontinue	1	Jonction entre éléments CTA 5	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : Jonction entre éléments CTA 5	Identifiant: ZPSO110 Réf. échantillon: MA2510164917/P303 Réf. laboratoire: 25EK061202-029 Description: Ruban adhésif (gris) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P303 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO111 : Mastic (gris)

Niveau : Extérieur R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Jonction entre éléments CTA 4	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Jonction entre éléments CTA 4	Identifiant: ZPSO111 Réf. échantillon: MA2510164917/P304 Réf. laboratoire: 25EK061202-030 Description: Mastic (gris) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Mastic Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P304 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO113 : Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)

Niveau : RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Plénum	Discontinue	1	Conduit de ventilation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P307	Identifiant: ZPSO113 Réf. échantillon: MA2510164917/P307 Réf. laboratoire: 25EK061202-033 Description: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P307	Idem photo : P307
	Discontinue	2	Conduit de ventilation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P307	Identifiant: ZPSO113 Réf. échantillon: MA2510164917/P307 Réf. laboratoire: 25EK061202-033 Description: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P307	Idem photo : P307
	Discontinue	3	Conduit de ventilation	Oui R+2 - Plénum : Conduit de ventilation	Identifiant: ZPSO113 Réf. échantillon: MA2510164917/P307 Réf. laboratoire: 25EK061202-033 Description: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P307 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

	Discontinue	4	Conduit de ventilation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P307	Identifiant: ZPSO113 Réf. échantillon: MA2510164917/P307 Réf. laboratoire: 25EK061202-033 Description: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Couche1: Ruban adhésif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P307	Idem photo : P307

ZPSO114 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)

Niveau : R-1, RDC, R+1, R+2, R+3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Discontinue	1	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308
	Discontinue	2	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308
	Discontinue	3	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308

	Discontinue	4	Conduit chauffage	Oui R+2 - Gaine technique : Conduit chauffage	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308
Plénum	Discontinue	6	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308
	Discontinue	7	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308

	Discontinue	8	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308
	Discontinue	9	Conduit chauffage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P308	Identifiant: ZPSO114 Réf. échantillon: MA2510164917/P308 Réf. laboratoire: 25EK061202-034 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P308	Idem photo : P308

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO098 : Tissu, soufflet amortisseur acoustique


Niveau : R-1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local ventilation	Discontinue	1	CTA 1	Oui R-1 - Local ventilation : CTA 1	Identifiant: ZPSO098 Réf. échantillon: MA2510164917/P284 Réf. laboratoire: 25EK061202-010 Description: Tissu, soufflet amortisseur acoustique Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Tissu, soufflet amortisseur acoustique Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P284 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO105 : Joint d'étanchéité (noir)

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4, Extérieur R+2


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	CTA 3	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : CTA 3	Identifiant: ZPSO105 Echantillon: MA2510164917/P293, réf. labo.: 25EK061202-019 MA2510164917/P294, réf. labo.: 25EK061202-020 MA2510164917/P295, réf. labo.: 25EK061202-021 MA2510164917/P296, réf. labo.: 25EK061202-022 Description: Joint d'étanchéité (noir) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Joint d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P294 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	CTA 4	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : CTA 4	Identifiant: ZPSO105 Echantillon: MA2510164917/P293, réf. labo.: 25EK061202-019 MA2510164917/P294, réf. labo.: 25EK061202-020 MA2510164917/P295, réf. labo.: 25EK061202-021 MA2510164917/P296, réf. labo.: 25EK061202-022 Description: Joint d'étanchéité (noir) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Joint d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P295 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) Absence d'amiante	
Toiture 5	Discontinue	3	CTA 5	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : CTA 5	Identifiant: ZPSO105 Echantillon: MA2510164917/P293, réf. labo.: 25EK061202-019 MA2510164917/P294, réf. labo.: 25EK061202-020 MA2510164917/P295, réf. labo.: 25EK061202-021 MA2510164917/P296, réf. labo.: 25EK061202-022 Description: Joint d'étanchéité (noir) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Joint d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P296 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) Absence d'amiante	

Toiture 8	Discontinue	4	CTA 2	Oui Extérieur R+2 - Toiture 8 : CTA 2	Identifiant: ZPSO105 Echantillon: MA2510164917/P293, réf. labo.: 25EK061202-019 MA2510164917/P294, réf. labo.: 25EK061202-020 MA2510164917/P295, réf. labo.: 25EK061202-021 MA2510164917/P296, réf. labo.: 25EK061202-022 Description: Joint d'étanchéité (noir) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Joint d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P293 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO107 : Enduit d'étanchéité (blanc)

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4, Extérieur R+2


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	CTA 3	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : CTA 3	Identifiant: ZPSO107 Echantillon: MA2510164917/P297, réf. labo.: 25EK061202-023 MA2510164917/P298, réf. labo.: 25EK061202-024 MA2510164917/P299, réf. labo.: 25EK061202-025 MA2510164917/P300, réf. labo.: 25EK061202-026 Description: Enduit d'étanchéité (blanc) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Enduit d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P298 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	CTA 4	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : CTA 4	Identifiant: ZPSO107 Echantillon: MA2510164917/P297, réf. labo.: 25EK061202-023 MA2510164917/P298, réf. labo.: 25EK061202-024 MA2510164917/P299, réf. labo.: 25EK061202-025 MA2510164917/P300, réf. labo.: 25EK061202-026 Description: Enduit d'étanchéité (blanc) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Enduit d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P299 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Toiture 5	Discontinue	3	CTA 5	Oui Extérieur R+4 - Toiture 5 : CTA 5	Identifiant: ZPSO107 Echantillon: MA2510164917/P297, réf. labo.: 25EK061202-023 MA2510164917/P298, réf. labo.: 25EK061202-024 MA2510164917/P299, réf. labo.: 25EK061202-025 MA2510164917/P300, réf. labo.: 25EK061202-026 Description: Enduit d'étanchéité (blanc) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Enduit d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P300 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron) : Absence d'amiante	

Toiture 8	Discontinue	4	CTA 2	Oui Extérieur R+2 - Toiture 8 : CTA 2	Identifiant: ZPSO107 Echantillon: MA2510164917/P297, réf. labo.: 25EK061202-023 MA2510164917/P298, réf. labo.: 25EK061202-024 MA2510164917/P299, réf. labo.: 25EK061202-025 MA2510164917/P300, réf. labo.: 25EK061202-026 Description: Enduit d'étanchéité (blanc) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Enduit d'étanchéité Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P297 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO108 : Peinture (gris)

Niveau : Extérieur R+3, Extérieur R+4, Extérieur R+2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Support CTA 3	Oui Extérieur R+3 - Toiture 1 : Support CTA 3	Identifiant: ZPSO108 Echantillon: MA2510164917/P301, réf. labo.: 25EK061202-027 MA2510164917/P302, réf. labo.: 25EK061202-028 Description: Peinture (gris) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P302 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Support CTA 4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P301, P302	Identifiant: ZPSO108 Echantillon: MA2510164917/P301, réf. labo.: 25EK061202-027 MA2510164917/P302, réf. labo.: 25EK061202-028 Description: Peinture (gris) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P301, P302	Idem photo : P302; P301
Toiture 5	Discontinue	3	Support CTA 5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P301, P302	Identifiant: ZPSO108 Echantillon: MA2510164917/P301, réf. labo.: 25EK061202-027 MA2510164917/P302, réf. labo.: 25EK061202-028 Description: Peinture (gris) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P301, P302	Idem photo : P302; P301

Toiture 8	Discontinue	4	Support CTA 2	Oui Extérieur R+2 - Toiture 8 : Support CTA 2	Identifiant: ZPSO108 Echantillon: MA2510164917/P301, réf. labo.: 25EK061202-027 MA2510164917/P302, réf. labo.: 25EK061202-028 Description: Peinture (gris) Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P301 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01
Date d'émission de rapport : 20/06/2025 22:26

Référence dossier Client:684982f0166fa
MA2025081092
Référence dossier N° : 25UV046516
Référence laboratoire N° : 25EK033581

Reçu par MyEasyLab le : 17/06/2025 11:05
Reçu par le laboratoire le : 17/06/2025
Date d'analyse : 18/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - S - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+1 - Sanitaire H	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - S - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+1 - Sanitaire H	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - S - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+1 - Sanitaire F	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P002 - S - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+1 - Sanitaire F	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/22

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle bitumineuse - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Sanitaire H	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Sanitaire F	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Sanitaire H	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Sanitaire H	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Sanitaire F	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+1 - Sanitaire H	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P015 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+1 - Sanitaire H	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01 (1)	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+1 - Sanitaire F	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
017-01 (2) (3)	P017 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+3 - Sanitaire H 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (1)	P018 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
019-01	P019 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-1 - Acces parking	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R-1 - Acces parking	Matériau souple de type mastic (fibreux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P020 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R-1 - Acces parking	Matériau souple de type mastic (fibreux) (noir)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
021-01	P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Atelier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Imprimerie	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Economat	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Atelier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Atelier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P025 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Imprimerie	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-02	P025 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Imprimerie	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Local ventilation	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P027 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-2 - Remise 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-02	P027 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-2 - Remise 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01	P028 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-2 - Remise 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-02	P028 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-2 - Remise 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-2 - Remise 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-02	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-2 - Remise 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-2 - Remise 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-2 - Remise 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - R-2 - Remise 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-02	P031 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - R-2 - Remise 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P032 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Cage d''escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-02	P032 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Cage d''escalier 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P033 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Cage d''escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P034 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Cage d''escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02	P034 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Cage d''escalier 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Cage d''escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R-1 - Cage d"escalier 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-02	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R-1 - Cage d"escalier 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R-1 - Cage d"escalier 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R-1 - Cage d"escalier 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Cage d"escalier 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-02	P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Cage d"escalier 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - RDC - Cage d''escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - R+2 - Cage d''escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-1 - Cage d''escalier 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P042 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R+2 - Cage d''escalier 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P043 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R-1 - Cage d''escalier 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R+2 - Cage d"escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P045 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Cage d''escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-02	P045 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Cage d''escalier 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P046 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Cage d''escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-01	P047 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R-1 - Cage d''escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048-01	P048 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Cage d''escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-02	P048 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Cage d''escalier 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036134-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-01	P049 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - RDC - Cage d''escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P050 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+2 - Cage d''escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
72 analyses au laboratoire dont 71 par la technique identifiée sous le terme MET et 1 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) La totalité du matériau de type systéme d'enduit peinture (blanc); matériau dur de type ciment-colle (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Pedro Lousada
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01
Date d'émission de rapport : 23/06/2025 17:40

Référence dossier Client:684aef30b20baDossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047510
Référence laboratoire N° : 25EK034363

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 13:21
Reçu par le laboratoire le : 18/06/2025
Date d'analyse : 21/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Degagement 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Degagement 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-03	P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Degagement 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Degagement 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Degagement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Degagement 3	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Degagement 3	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-03	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Degagement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau S 7	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau S 7	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P095 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau 7	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P095 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau 7	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-03 (i)	P095 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P096 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau 12	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P096 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+2 - Bureau 12	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P097 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Rangement 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02	P097 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Rangement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P098 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Salle copieur	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-02 (i)	P098 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Salle copieur	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P099 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Infirmerie	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P099 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Infirmerie	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Local informatique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - R+2 - Local informatique	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P101 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Hall	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P101 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Hall	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P102 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Infirmerie	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P102 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Infirmerie	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MTSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P103 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Bureau 7	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P103 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Bureau 7	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P104 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Bureau 12	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / TXJ6	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P104 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Bureau 12	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-03	P104 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Bureau 12	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P105 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P105 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P106 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Degagement 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P106 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Degagement 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P107 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Infirmerie	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P108 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Rangement 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02	P108 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Rangement 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P109 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Infirmerie	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P109 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Infirmerie	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P110 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Rangement 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P110 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Rangement 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-03	P110 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Rangement 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P111 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Salle copieur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (beige)	MOLP / TXJ6	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02	P111 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Salle copieur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-03	P111 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Salle copieur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-04	P111 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Salle copieur	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-05	P111 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Salle copieur	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P112 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Local informatique	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P112 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Local informatique	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P113 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Infirmerie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P113 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Infirmerie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P114 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Rangement 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P114 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Rangement 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P115 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Degagement 3	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02	P115 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Degagement 3	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-03	P115 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Degagement 3	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Hall	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Hall	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-03	P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Hall	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle copieur	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
027-02	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle copieur	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-03	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle copieur	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P118 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle de direction	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
028-02	P118 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle de direction	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-03	P118 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+2 - Salle de direction	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P119 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+2 - Degagement 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01 (1)	P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - R+1 - Degagement 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01 (2)	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle de carrelage - R+3 - Degagement 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P122 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Degagement 2	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P123 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Degagement 3	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P124 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Degagement 2	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02	P124 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Degagement 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P125 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 3	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02	P125 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P126 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R+1 - Degagement 2	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P127 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - R+3 - Degagement 3	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P128 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+1 - Degagement 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P129 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+1 - Degagement 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01 (3)	P130 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - R+3 - Degagement 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
81 analyses au laboratoire dont 52 par la technique identifiée sous le terme MET et 29 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036734-01

Observation(s) échantillon(s)

(1)	Un matériau dur de type ciment-colle (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2)	Un matériau semi-dur (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3)	La totalité du matériau de type peinture (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Catarina Nunes

Catarina Nunes
Production Manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01
Date d'émission de rapport : 24/06/2025 11:57

Référence dossier Client:684c24f3d0958Dossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047377
Référence laboratoire N° : 25EK034251

Reçu par MyEasyLab le : 18/06/2025 08:48
Reçu par le laboratoire le : 18/06/2025
Date d'analyse : 23/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Degagement	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / H8CX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WW9X	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P052 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Degagement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / H8CX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P053 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Degagement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / H8CX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P053 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H8CX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - RDC - Degagement	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P055 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / UBA	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P055 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P056 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Affranchissement	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / UBA	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P056 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Affranchissement	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / H8CX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	MOLP / USBA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-03	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MOLP / USBA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-04	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P058 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Courrier	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / USBA	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P058 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Courrier	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P059 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / USBA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P059 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-03	P059 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Accueil	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P060 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Courrier	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / USBA	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P060 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - RDC - Courrier	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Accueil	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MOLP / USBA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Accueil	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-03	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Accueil	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / USBA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P062 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Courrier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Panneaux et plaques + Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Affranchissement	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MOLP / USBA	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Panneaux et plaques + Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Affranchissement	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-03	P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Panneaux et plaques + Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Affranchissement	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / USBA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Rangement	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Rangement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / HSCX	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
31 analyses au laboratoire dont 20 par la technique identifiée sous le terme MET et 11 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036986-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Joana Ramalho

Joana Ramalho
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Rapport d'analyse des HAP dans les matériaux routiers

N° de rapport d'analyse : AR-25-P-016301-01
Date d'émission de rapport : 24/06/2025

Référence dossier Client:
68518db040833
Dossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047642
Référence laboratoire N° : 25P014077

Reçu par le laboratoire le : 20/06/2025

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-P-016301-01

N° échantillon	001	002			
Désignation échantillon client (#)	Carotte 01 - Couche 01 - - - -	Carotte 02 - Couche 01 - - - -			
Matrice	**Matériaux Routiers**	**Matériaux Routiers**			
Date de début d'analyse	20/06/2025	20/06/2025			
Date de fin d'analyse	24/06/2025	24/06/2025			
Date de prélèvement (#)					

Composés organiques

EK0PA : **Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS**
WI3334(09-01-2025),WI4023(09-01-2025)

Acénaphtène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Benzo-(a)-anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Chrysène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Phénanthrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Fluorène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Naphtalène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4			
Somme HAP EPA (16)	mg/kg M.S.	<0.4 (1)	<0.4			

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-P-016301-01

Observation(s) échantillon(s)

(1) La quantité d'échantillon reçue étant inférieure à 60g, le laboratoire a utilisé la totalité de l'échantillon pour effectuer l'analyse. Par conséquent, une contre-analyse sera impossible à effectuer.

Notes :

L'incertitude élargie pour les HAP individualisés est de 36 %.

Les incertitudes liées à l'échantillonnage n'ont pas été prises en compte, l'échantillonnage étant à la charge du client.
Les incertitudes élargies, U(expanded) ont été calculées pour un intervalle de confiance à 95 % (k=2) et les sommes ont une incertitude à calculer par : Racine carrée (Somme (valeur de chaque an x U(expanded)²).

Validé et autorisé par :

Pedro Gomes
Lab Technician

Ce rapport se réfère uniquement aux échantillons analysés tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Lorsqu'une nouvelle version du rapport est publiée, les modifications respectives sont identifiées par le formatage gras, italique et souligné et sous forme de note.
Les normes suivies sont des normes européennes (EN) et/ou des normes ISO et/ou des méthodes internes, WI.
La portée d'accréditation du laboratoire est référencée par le n°L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
La liste des méthodes et essais avec accréditation flexible globale et intermédiaire peut être consultée sur : https://www.eurofins.pt/ambiente
Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande.
Les paramètres marqués d'une * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Le paramètre "somme" correspond à la somme de la concentration de chaque analyte du groupe. Lorsque la valeur d'un des analytes est inférieure à la Limite de Quantification (LQ), elle est indiquée par <LQ et cette valeur n'est pas inclus dans la "somme" du groupe. Dans le cas où il y a une ou plusieurs concentrations individuelles d'analyte supérieures à la LQ, la valeur "somme" du groupe correspond à la somme de toutes les valeurs >LQ. Si aucune des concentrations individuelles d'analyte n'est supérieure à la LQ, alors la "somme" du groupe est indiquée comme étant <LQ.
Dans le résultat exprimé en mg/kg M.S., M.S. correspond à "matière sèche".
Les résultats rapportés sous la forme <XXX signifient que le résultat obtenu est <LQ (limite de quantification)
(#) Informations fournies par le client.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036735-01
Date d'émission de rapport : 23/06/2025 17:41

Référence dossier Client:68529a5c6860eDossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047509
Référence laboratoire N° : 25EK034362

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 12:43
Reçu par le laboratoire le : 18/06/2025
Date d'analyse : 21/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Degagement 2	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
1 analyse au laboratoire par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-036735-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Catarina Nunes

Catarina Nunes
Production Manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Date d'émission de rapport : 26/06/2025 9:56

Référence dossier Client:68517e71c6c58Dossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047992
Référence laboratoire N° : 25EK034844

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 13:29
Reçu par le laboratoire le : 20/06/2025
Date d'analyse : 25/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Sanitaire H	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002-01 (1)	P066 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Sanitaire F	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P067 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P067 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 3	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 3	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P069 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P069 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 4	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Open Space 4	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (beige)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Degagement 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02 (i)	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Degagement 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P072 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Archives	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-02	P072 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Archives	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P073 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P073 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-03	P073 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P074 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 3	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P074 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P075 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P075 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P076 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 4	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P076 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 4	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P077 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Open Space 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P078 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Open Space 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P078 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Open Space 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P079 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P079 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Salle des serveurs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Salle des serveurs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MRBS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P081 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P081 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P082 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02	P082 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Open Space 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P083 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P083 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P084 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Archives	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) matériau semi-dur de type joint	MOLP / 4	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P084 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Archives	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) matériau semi-dur de type joint	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Open Space 1	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02 (i)	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Open Space 1	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-03 (ii)	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Open Space 1	Matériau fibreux de type isolant (beige)(ii)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01 (1)	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Open Space 3	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
023-01 (1)	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Degagement 1	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Archives	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Archives	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-03 (ii)	P088 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Archives	Matériau fibreux de type isolant (beige)(ii)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025-01 (1)	P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Sanitaire H 2	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P090 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Sanitaire F 2	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P090 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Sanitaire F 2	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-03 (ii)	P090 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - R+1 - Sanitaire F 2	Matériau fibreux de type isolant (beige)(ii)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
50 analyses au laboratoire dont 23 par la technique identifiée sous le terme MET et 27 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037832-01

Observation(s) échantillon(s)

(1)	Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Autre(s) observation(s)

(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii)	Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Cátia Nunes
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01
Date d'émission de rapport : 25/06/2025 17:41

Référence dossier Client:6851805469cfaDossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047965
Référence laboratoire N° : 25EK034818

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 12:46
Reçu par le laboratoire le : 20/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P156 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P156 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P157 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / LHS2	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P157 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (gris) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P158 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P158 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P159 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P159 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P160 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P160 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P161 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P161 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P162 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P162 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P163 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P163 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P164 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P164 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-03	P164 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P165 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P165 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P166 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P166 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P167 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P167 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P168 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) + (gris)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P168 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) + (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P169 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P169 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P170 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P170 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P171 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P171 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-03	P171 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01 (i)	P172 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(i)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P172 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (1)	P173 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019-01 (2)	P174 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020-01 (2)	P175 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021-01 (3) (4) (5)	P176 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
022-01 (2)	P177 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01 (2)	P178 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
024-01 (6)	P179 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02 (6)	P179 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01 (6)	P180 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02 (6)	P180 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 6	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01 (6)	P181 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02 (6)	P181 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 7	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P182 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
027-02	P182 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P183 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
028-02	P183 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P184 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P184 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P185 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
030-02	P185 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01 (7)	P186 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
031-02 (7)	P186 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (transparent) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P187 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
032-02	P187 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P188 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P188 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P189 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (marron)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
034-02	P189 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : ecran de semi independance - Partie plane : ecran de semi independance - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (marron)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P190 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02	P190 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035-03	P190 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036-01 (6) (8)	P191 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036-02 (6) (8)	P191 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P192 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (marron)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P192 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037-03	P192 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P193 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-02	P193 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038-03	P193 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P194 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P195 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P196 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau de type mousse (beige) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01 (9)	P197 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : Isolant - Partie plane : Isolant - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau de type mousse (jaune)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01 (6)	P198 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
043-02 (6)	P198 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01 (6)	P199 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
044-02 (6)	P199 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+3 - Toiture 2	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P200 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02	P200 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+4 - Toiture 4	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
85 analyses au laboratoire dont 38 par la technique identifiée sous le terme MET et 47 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037488-01

Observation(s) échantillon(s)

(1)	Un matériau semi-dur (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2)	Un matériau semi-dur (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3)	Un matériau semi-dur (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(4)	Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.
(5)	L'échantillon analysé provient d'une seule et même couche d'enrobés (information fournie par le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.
(6)	L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(7)	Echantillon mouillé.
(8)	Un matériau de type colle (transparent); matériau (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(9)	Un matériau semi-dur (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Autre(s) observation(s)

(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01
Date d'émission de rapport : 25/06/2025 20:47

Référence dossier Client:68518bb71db57Dossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV047932
Référence laboratoire N° : 25EK034730

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 12:12
Reçu par le laboratoire le : 20/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P201 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Rangement 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P201 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Rangement 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P202 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Affranchissement	Matériau souple de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P202 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Affranchissement	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-03 (i)	P202 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Affranchissement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Courrier	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol - RDC - Courrier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P204 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Hall d''accueil	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005-01	P205 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01	P206 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 3	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01	P207 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 4	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P208 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Hall	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P209 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Infirmerie	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
010-01	P210 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau S 7	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
011-01	P211 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 7	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
012-01	P212 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Hall	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
013-01	P213 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 10	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P214 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 1	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
015-01	P215 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 2	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
016-01	P216 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Hall d''accueil	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
017-01	P217 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 1	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
018-01	P218 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Salle de formation	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P219 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Bureau SM 11	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
020-01	P220 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 16	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
021-01	P221 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 19	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
022-01	P222 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 20	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (beige) en traces	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P222 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 20	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01 (1)	P223 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 21	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02 (1)	P223 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 21	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
024-01	P224 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Degagement 2	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
025-01	P225 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Degagement 3	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (vert)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P226 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Hall	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P226 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Hall	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
027-01 (1)	P227 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 7	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
028-01	P228 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Vide-ordures - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - R+3 - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
029-01	P229 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Gaine technique	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P230 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Gaine technique	Matériau semi-dur (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P231 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Gaine technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P232 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Gaine technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P233 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Escalier principal	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P233 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Escalier principal	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P234 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escalier principal	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
034-02	P234 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escalier principal	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-03	P234 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escalier principal	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P235 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Escalier principal	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
035-02	P235 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Escalier principal	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P236 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Escalier principal	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
036-02	P236 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Escalier principal	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P237 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Escalier principal	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
037-02	P237 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+2 - Escalier principal	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P238 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Escalier principal	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
038-02	P238 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Escalier principal	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P239 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Escalier principal	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-02	P239 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Escalier principal	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+1 - Escalier principal	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
040-02 (ii)	P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+1 - Escalier principal	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)(ii)	MET / NQC6	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
040-03 (i)	P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+1 - Escalier principal	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P241 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Escalier principal	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
041-02 (ii)	P241 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Escalier principal	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)(ii)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
041-03	P241 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Escalier principal	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P242 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Hall d''accueil	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-02	P242 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Hall d''accueil	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P243 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Sanitaire F	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
043-02	P243 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+1 - Sanitaire F	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P244 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
044-02	P244 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Sanitaire F 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P245 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Hall d''accueil	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
046-01	P246 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
047-01	P247 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Open Space 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
048-01	P248 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+1 - Bureau SM 7	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
049-01	P249 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01	P250 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Infirmerie	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
051-01	P251 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau S 7	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
052-01	P252 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+2 - Bureau 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
053-01	P253 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Hall	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
054-01	P254 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 1	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055-01	P255 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 2	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
056-01	P256 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - R+3 - Bureau 13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
057-01	P257 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-02	P257 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P258 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-02	P258 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059-01	P259 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-02	P259 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P260 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-02	P260 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P261 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-02	P261 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01	P262 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P263 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-02	P263 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P264 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-02	P264 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065-01	P265 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-02	P265 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01	P266 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-02	P266 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-01	P267 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-02	P267 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-01	P268 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-02	P268 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-01	P269 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Garde corps : Mastic - Garde corps : Mastic - Exterieur R+3 - Terrasse 1	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
070-01	P270 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Garde corps : Mastic - Garde corps : Mastic - Exterieur R+3 - Terrasse 1	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
071-01	P271 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Garde corps : Mastic - Garde corps : Mastic - Exterieur R+3 - Terrasse 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072-01	P272 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Garde corps : Mastic - Garde corps : Mastic - Exterieur R+3 - Terrasse 2	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
072-02	P272 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Garde corps : Mastic - Garde corps : Mastic - Exterieur R+3 - Terrasse 2	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
106 analyses au laboratoire dont 91 par la technique identifiée sous le terme MET et 15 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-037605-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Leonce MARSAN
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Date d'émission de rapport : 01/07/2025 15:12

Référence dossier Client:684c23f7b8c95Dossier: 1092 TEST
Référence dossier N° : 25UV048916
Référence laboratoire N° : 25EK035564

Reçu par MyEasyLab le : 24/06/2025 19:44
Reçu par le laboratoire le : 25/06/2025
Date d'analyse : 30/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Degagement 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Degagement 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Hall	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Hall	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P133 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Degagement 1	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P133 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Degagement 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P134 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 12	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02 (i)	P134 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 12	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P135 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 1	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P136 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P136 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-03	P136 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P137 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Hall	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P137 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Hall	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-03	P137 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P138 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Bureau 7	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P138 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Bureau 7	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P139 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Hall	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P139 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Hall	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P140 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P140 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P141 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Bureau 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P142 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Degagement 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P143 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P143 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P144 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P144 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P145 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P145 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (paillетees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Degagement 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P146 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Bureau 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P146 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - R+3 - Bureau 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P151 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P152 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 2	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P152 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse - R+3 - Bureau 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P153 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 5	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P153 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 5	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P154 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 10	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P154 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 10	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-039365-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P155 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 11	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02	P155 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - Couche1: Ragreage + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette - R+3 - Bureau 11	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
41 analyses au laboratoire dont 27 par la technique identifiée sous le terme MET et 14 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Autre(s) observation(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Cláudio Teixeira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Date d'émission de rapport : 10/11/2025 17:41

Référence dossier Client:690b4057a2f87Dossier: MA2510164917
Référence dossier N° : 25UV086408
Référence laboratoire N° : 25EK061202

Reçu par MyEasyLab le : 06/11/2025 18:48
Reçu par le laboratoire le : 06/11/2025
Date d'analyse : 08/11/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P275 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P275 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01 (1)	P276 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02 (1)	P276 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P277 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P277 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P278 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P278 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-03	P278 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P279 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P280 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P280 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P281 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P281 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P282 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / UU74	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P282 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur - Exterieur R+2 - Toiture 9	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P283 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R-1 - Local ventilation	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P284 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Tissu, soufflet amortisseur acoustique - Tissu, soufflet amortisseur acoustique - R-1 - Local ventilation	Matériau souple (fibreux) (noir)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P284 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Tissu, soufflet amortisseur acoustique - Tissu, soufflet amortisseur acoustique - R-1 - Local ventilation	Matériau souple (fibreux) (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P285 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint entre elements - Joint entre elements (noir) - R-1 - Local ventilation	Matériau de type mousse (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01 (2)	P286 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint entre elements - Joint entre elements (gris) - R-1 - Local ventilation	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P287 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint entre elements - Joint entre elements (rouge) - R-1 - Local ventilation	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (marron)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P288 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P288 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-03	P288 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P289 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P289 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-03	P289 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P290 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-02	P290 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016-03	P290 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses; coquilles; matelas) (blanc) - R-1 - Local ventilation	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P291 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif - R-1 - Local ventilation	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P291 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif - R-1 - Local ventilation	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P292 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint plat predecoupe pour brides - Joint plat predecoupe pour brides - R-1 - Local ventilation	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	**MOLP** / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02	P292 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint plat predecoupe pour brides - Joint plat predecoupe pour brides - R-1 - Local ventilation	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	**MET** / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P293 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MOLP** / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P293 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P294 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P294 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent) ; matériau semi-dur (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01 (2)	P295 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02 (2)	P295 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P296 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P296 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Joint d''etancheite - Joint d''etancheite (noir) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple (fibreux) (collant) (transparent)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P297 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Enduit d''etancheite - Enduit d''etancheite (blanc) - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P298 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Enduit d''etancheite - Enduit d''etancheite (blanc) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P299 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Enduit d''etancheite - Enduit d''etancheite (blanc) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P300 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Enduit d''etancheite - Enduit d''etancheite (blanc) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P301 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Peinture - Peinture (gris) - Exterieur R+2 - Toiture 8	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P302 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Peinture - Peinture (gris) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P303 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif (gris) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P303 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif (gris) - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P304 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Mastic - Mastic (gris) - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P305 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif bitumineux - Ruban adhesif bitumineux - Exterieur R+3 - Toiture 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P306 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur type ciment - Enduit exterieur type ciment - Exterieur R+4 - Toiture 5	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01 (1) (3)	P307 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Couche1: Ruban adhesif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Couche1: Ruban adhesif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Plenum	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
033-02 (1) (3)	P307 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Couche1: Ruban adhesif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Couche1: Ruban adhesif + Couche2: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Plenum	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P308 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Gaine technique	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
034-02	P308 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Gaine technique	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-03	P308 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Gaine technique	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034-04	P308 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - R+2 - Gaine technique	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P309 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Exterieur - Facade 4	Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P310 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Exterieur - Facade 3	Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P311 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Exterieur - Facade 4	Matériau souple de type mastic (noir) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01 (2)	P312 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Exterieur - Facade 1	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P313 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d''etancheite entre menuiserie et structure - Joint d''etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade 4	Matériau souple de type joint (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P314 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d''etancheite entre menuiserie et structure - Joint d''etancheite entre menuiserie et structure - Exterieur - Facade 3	Matériau souple de type joint (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P315 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Garniture de friction support vitrage - Garniture de friction support vitrage - Exterieur - Facade 4	Matériau souple (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P316 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Garniture de friction support vitrage - Garniture de friction support vitrage - Exterieur - Facade 3	Matériau souple (noir)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
68 analyses au laboratoire dont 41 par la technique identifiée sous le terme MET et 27 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Un matériau de type colle (transparent); matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068599-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d 'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),], Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Diana Moura
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

CEIM Etanchéité
TOITURES & TERRASSES
ÉTANCHÉITÉ VÉGÉTALISATION RÉSINE

Devis N°	**DE00000212-V2**
Date	**04/03/2024**
Validité	**03/04/2024**

Adresse des Travaux / Chantier
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LOT ET GARONNE
2 RUE DIDEROT
47000 AGEN CEDEX 9

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DE LOT ET GARONNE
2 RUE DIDEROT
47000 AGEN CEDEX 9

Affaire suivie par Amandine BERTRAND - 06.62.03.82.57
Contact Travaux : Monsieur LAURENT TORTUL - laurent.tortul@assurance-maladie.fr

Devis soumis à décennale

Descriptif des travaux :
Réfection de l'étanchéité avec dépose de l'ancien complexe sur support béton

N°	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
1	Déplacement des gravillons en plusieurs fois	158,00	M2	20,00	3 160,00	20,00
2	Dépose de l'étanchéité existante avec évacuation	158,00	M2	45,00	7 110,00	20,00
3	Fourniture et pose d'un isolant PU e: 80 mm (R: 3.6 m².K/W)	158,00	M2	37,00	5 846,00	20,00
4	Fourniture et pose d'une étanchéité bitume renforcée ardoisée noir avec équerre de renfort	158,00	M2	35,00	5 530,00	20,00
5	Fourniture et pose des relevés périphériques en Alu ou Flashing	51,00	ML	28,00	1 428,00	20,00
6	Relevé d'étanchéité autour des potelets	16,00	U	150,00	2 400,00	20,00
7	Relevé d'étanchéité autour des cheminées (50 x 50)	3,00	U	180,00	540,00	20,00
8	Reprise des EP au flashing	2,00	U	95,00	190,00	20,00
9	Remise en place des gravillons avec ratissage et anti mousse nettoyage	158,00	M2	18,00	2 844,00	20,00
10	Location d'une grue pour approvisionnement et évacuation des déchets	1,00	ENS	10 500,00	10 500,00	20,00
11	Location de bennes	1,00	ENS	6 200,00	6 200,00	20,00
12	Approvisionnement des matériaux, avec nettoyage et évacuation des déchets	1,00	ENS	500,00	500,00	20,00

CEIM Etanchéité
TOITURES & TERRASSES

Devis N° DE00000212-V2
04/03/2024
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

N°	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA

DEVIS SOUS RÉSERVE DES PLANS/ PROJET DÉFINITIFS

Suivant les conditions d'approvisionnements, les produits utilisés et spécifiés ci-dessus pourront être remplacés par des produits équivalents.
Devis gratuit. Taux de pénalités de retard (taux annuel) : 3 fois le taux légal. Pour les TVA à taux réduit, merci de bien vouloir nous retourner l'attestation jointe. Dans le cas contraire nous serons dans l'obligation de vous facturer au taux plein. TVA sur les encaissements. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées et désignées ci-dessus, jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts (Décret 2009-138 du 09/02/2009). Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation sera répercutée sur les prix. **Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de ERGO sous le N° SV75158053. valable en France métropolitaine.**
Délai d'exécution des travaux sous réserve des aléas météos, des aléas d'approvisionnement des matériaux d'étanchéité et de leurs impacts sur notre planning.
Valable 1 mois sous condition de l'augmentation des prix des matières premières

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	46 248,00	9 249,60

Total HT	46 248,00 €
Total TVA	9 249,60 €
Total TTC	**55 497,60 €**

Conditions de règlement : 40% à la commande,40% à mi travaux, le solde en fin de chantier à la réception de la facture

Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS BOE - IBAN : FR7630004022420001004064640 - BIC : BNPAFRPPXXX

Si vous l'acceptez, merci de nous retourner cette proposition datée, signée et accompagnée de la mention "Lu et approuvé, Bon pour Accord", ainsi que votre chèque d'acompte.
(L'acceptation de ce devis, vaut également pour les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ci-jointes)

Date : 05/03/2024 et Signature
Olivier FILIOL
Directeur de la CPAM
de Lot-et-Garonne

CEIM ETANCHEITE
995 Avenue Georges Guignard - 47550 BOE - Tél. : 05 53 95 69 35 - [illegible]
SARL au capital de 3 000,00 € - TVA Intracom. : FR84518947890 - RCS Agen B 518 947 890 - SIRET : 51894789000027 - APE : 4399A
Page 2 / 3

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOT-ET-GARONNE
2, rue Diderot
47914 AGEN CEDEX 9

Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
☏ **01 40 68 02 02**
01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de **:**

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:
AMIANTE :

• Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
• Repérage de l'amiante avant démolition
• Dossier Technique Amiante (DTA)
• Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
• Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
• Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
• Sapiteur Amiante
• Mesures d'empoussièrement amiante
• Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

• Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
• Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

• Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
• Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
• Recherche des métaux lourds
• Diagnostic de pollution des sols
• L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
• Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

• Diagnostique Technique Globale (DTG)
• Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
• Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
• Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
• Plan pluriannuel de travaux (PPT)
• Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
• Diagnostic accessibilité handicapés
• Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
• Audit de la partie privative en assainissement collectif
• Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

• Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.

• Attestation de conformité à la Réglementation Thermique

• Vérification de la VMC

• Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

• Assistance à la maitrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

• Actes de prélèvement légionnelle

• Portabilité de l'eau

Mesurage:

• Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.

• Mesurages en extérieurs et intérieurs

• Mission de topographie et numérisation 3D

• Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

• Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice

• Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels

• Pose de détecteurs incendie

• Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

• Formation aux métiers du diagnostic

• Formation aux risques amiante, plomb

• Formation aux risques électrique

• Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

• Etat des lieux locatifs

• Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier

• Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)

• Audit de pré acquisition

• Dossier de mutation

Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre
Dont : **Dommages corporels** **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre **1.200.000** € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	**750.000** € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle **(tous dommages confondus)**	**par expert** **300.000 €** par sinistre et **500.000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150.000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30.000** € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**
Pour la société :



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR