ENVIRONNEMENT

AGENCE GIRONDE

6 Rue Joule - Immeuble Tourmaline 1
33700 MERIGNAC
Tel : 0533891290
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW468281-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 11/02/2025
Reférence mandataire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante

DÉSIGNATION DU BIEN

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA
8 Rue Abel Boireau
33500 LIBOURNE

PROPRIÉTAIRE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

AMIANTE : Dossier Technique Amiante (DTA) (Liste A et B)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

Référence client : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA

Désignation : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA

Date de construction : En 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Donneur d'ordre :
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : DAUHER TANGUY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 11/02/2025

Numéro attestation : CPDI6941

Délivré le : 05/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 19/02/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 19/02/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

8 Abel Boireau_RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 4 (W.c 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 5 (Sdb 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 6 (Dégagement 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 7 (Chambre 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 8 (Chambre 2)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 9 (Chambre 3)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 11 (Chambre 4)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 12 (Chambre 5)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 13 (Rangement 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 14 (Sanitaires 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 16 (Espace détente)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 17 (Bureau)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 19 (Chambre 6)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 20 (Sanitaires 3)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 21 (Bureau CPE)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 22 (Local ménage 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 23 (Salle d'étude 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)

8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 31 (Local technique 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 35 (Rangement 2)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 36 (Cage escalier 4)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 37 (Rangement 3)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 38 (Cage escalier 5)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 40 (Chambre 8)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 41 (Chambre 9)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 43 (Chambre 11)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 44 (Chambre 12)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 47 (Sanitaires 5)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 49 (Chambre 14)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 50 (Chambre 15)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 51 (Cage escalier 6)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 53 (Chambre 17)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 57 (Chambre 18)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 58 (Chambre 19)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)
8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 65 (W.c 2)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 67 (Rangement 4)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 69 (Chambre 21)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 70 (Chambre 22)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 71 (Dégagement 8)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 72 (Chambre 23)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 73 (Chambre 24)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 75 (Local ménage 3)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 76 (Chambre 26)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 77 (Sanitaires 7)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 78 (Dégagement 10)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 79 (Dégagement 9)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 80 (Cage escalier 9)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 81 (Chambre 27)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 83 (Chambre 29)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 86 (Salle informatique)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 87 (Salle d'étude 2)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 89 (Cage escalier 10)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
8 Abel Boireau_R+2 - Vol 94 (Chambre 32)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

002EW468281 :

Tous niveaux:

- Changement de tous les revêtements de sols, murs et plafonds
- Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieurs
- Dépose de l'ensemble des faux plafonds
- Percement à prévoir sur les murs des circulations
- Dépose des réseaux existants

Niveau sous-sol:

Aucun travaux de prévu

Niveau Rdc :

- Modification du cloisonnage des logements du rdc pour passer en locaux communs

Niveaux R+1 et R+2:
- Modification et ou dépose du cloisonnage entre les dortoirs actuels et les WC

Toiture:

- Réfection des complexes d'étanchéités et relevés

002EW468281-1 :

Intervention supplémentaire sur la chaufferie

002EW468281-2: Intervention supplémentaire sur la Façades

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

002EW468281 : Batiment internat (Hors chaufferie)

002EW468281-1 : Chaufferie et facades

002EW468281-2: Façades

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	8 Abel Boireau_RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 33 (Atelier) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 35 (Rangement 2) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 37 (Rangement 3)
Plafond et faux-plafonds	8 Abel Boireau_RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 33 (Atelier) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 35 (Rangement 2) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 37 (Rangement 3) - Vol 96 (Chaufferie)

Revêtement de mur	8 Abel Boireau_RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 5 (Sdb 1) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 96 (Chaufferie)
Revêtement de sol	8 Abel Boireau_RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 33 (Atelier) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 96 (Chaufferie)
Conduits, canalisations et équipements	8 Abel Boireau_RDC	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 96 (Chaufferie)
Installations industrielles	8 Abel Boireau_RDC	Vol 27 (Dégagement 3)

Parois verticales intérieures et enduits	8 Abel Boireau_R+1	Vol 38 (Cage escalier 5) - Vol 39 (Chambre 7) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 41 (Chambre 9) - Vol 42 (Chambre 10) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 44 (Chambre 12) - Vol 45 (Chambre 13) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 47 (Sanitaires 5) - Vol 48 (Dégagement 6) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 50 (Chambre 15) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 52 (Chambre 16) - Vol 53 (Chambre 17) - Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 57 (Chambre 18) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 59 (Chambre 20) - Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 61 (Salle audio)
Plafond et faux-plafonds	8 Abel Boireau_R+1	Vol 38 (Cage escalier 5) - Vol 39 (Chambre 7) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 41 (Chambre 9) - Vol 42 (Chambre 10) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 44 (Chambre 12) - Vol 45 (Chambre 13) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 47 (Sanitaires 5) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 50 (Chambre 15) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 52 (Chambre 16) - Vol 53 (Chambre 17) - Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 57 (Chambre 18) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 59 (Chambre 20) - Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 61 (Salle audio)
Revêtement de mur	8 Abel Boireau_R+1	Vol 38 (Cage escalier 5) - Vol 39 (Chambre 7) - Vol 47 (Sanitaires 5) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 60 (Cage escalier 7)

Revêtement de sol	8 Abel Boireau_R+1	Vol 38 (Cage escalier 5) - Vol 39 (Chambre 7) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 41 (Chambre 9) - Vol 42 (Chambre 10) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 44 (Chambre 12) - Vol 45 (Chambre 13) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 47 (Sanitaires 5) - Vol 48 (Dégagement 6) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 50 (Chambre 15) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 52 (Chambre 16) - Vol 53 (Chambre 17) - Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 57 (Chambre 18) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 59 (Chambre 20) - Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 61 (Salle audio)
Parois verticales intérieures et enduits	8 Abel Boireau_R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 63 (Entrée) - Vol 64 (Séjour 2) - Vol 65 (W.c 2) - Vol 66 (Cuisine 2) - Vol 67 (Rangement 4) - Vol 68 (Sdb 2) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 70 (Chambre 22) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 74 (Chambre 25) - Vol 75 (Local ménage 3) - Vol 76 (Chambre 26) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 78 (Dégagement 10) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 81 (Chambre 27) - Vol 82 (Chambre 28) - Vol 83 (Chambre 29) - Vol 84 (Chambre 30) - Vol 85 (Dégagement 11) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 88 (Chambre 31) - Vol 89 (Cage escalier 10) - Vol 90 (Salle télé) - Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 94 (Chambre 32)

Plafond et faux-plafonds	8 Abel Boireau_R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 63 (Entrée) - Vol 64 (Séjour 2) - Vol 65 (W.c 2) - Vol 66 (Cuisine 2) - Vol 67 (Rangement 4) - Vol 68 (Sdb 2) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 70 (Chambre 22) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 74 (Chambre 25) - Vol 75 (Local ménage 3) - Vol 76 (Chambre 26) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 78 (Dégagement 10) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 81 (Chambre 27) - Vol 82 (Chambre 28) - Vol 83 (Chambre 29) - Vol 84 (Chambre 30) - Vol 85 (Dégagement 11) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 88 (Chambre 31) - Vol 89 (Cage escalier 10) - Vol 90 (Salle télé) - Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 94 (Chambre 32)
Revêtement de mur	8 Abel Boireau_R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 66 (Cuisine 2) - Vol 68 (Sdb 2) - Vol 75 (Local ménage 3) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10) - Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 92 (Local ménage 4)

Revêtement de sol	8 Abel Boireau_R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 63 (Entrée) - Vol 64 (Séjour 2) - Vol 65 (W.c 2) - Vol 66 (Cuisine 2) - Vol 67 (Rangement 4) - Vol 68 (Sdb 2) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 70 (Chambre 22) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 74 (Chambre 25) - Vol 76 (Chambre 26) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 78 (Dégagement 10) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 81 (Chambre 27) - Vol 82 (Chambre 28) - Vol 83 (Chambre 29) - Vol 84 (Chambre 30) - Vol 85 (Dégagement 11) - Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 88 (Chambre 31) - Vol 89 (Cage escalier 10) - Vol 90 (Salle télé) - Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 94 (Chambre 32)
Conduits, canalisations et équipements	8 Abel Boireau_R+2	Vol 63 (Entrée)
Toiture et étanchéité	8 Abel Boireau_Toiture	Vol 93 (Toiture)
Façades	8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)
Parois verticales intérieures et enduits	8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)
Plafond et faux-plafonds	8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)
Revêtement de sol	8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)
Façades	8 Abel Boireau_Façades	Vol 97 (Façade 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 63 (Entrée)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002EW468281 n°201
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	P228
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	P229

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Doublage :
La présence de doublages dans la majorité de la structure du bâtiment n'a pas permis un repérage exhaustif des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante derrière ces derniers. Il en va de même, de façon générale, pour tous les éléments noyés dans la construction inaccessibles sans travaux lourds de démolition.
Éléments coupe feu :
Aucun élément coupe-feu n'a été inspecté afin d'éviter toutes dégradations de ces derniers qui entraineraient une rupture de la fonction première de ces éléments.
Une visite complémentaire sera à prévoir, sur demande du donneur d'ordre lors de la mise à l'arrêt du système de sécurité incendie.
Joint compriband :
Les joints de menuiseries, situés entre le dormant et la structure du bâti ont été sondés ponctuellement dans le but de ne pas trop dégrader les locaux.
A ce jour et au regard des sondages effectués, Ac Environnement n'a pas identifié de joint compriband suceptible de contenir de l'amiante.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Installations industrielles

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P97	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°97 - 1	002EW 46828 1 n°97	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P98	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°98 - 1	002EW 46828 1 n°98 Phase 1	Matériau / Fibres - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P98	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°98 - 1	002EW 46828 1 n°98 Phase 2	Mousse / Papier - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur + isolant	P99	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°99 - 1	002EW 46828 1 n°99	Matériau / Mousse / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Noir / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P100	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °100 - 1	002EW 46828 1 n °100	Matériau / Ciment - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P101	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °101 - 1	002EW 46828 1 n °101	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur + isolant	P102	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °102 - 2	002EW 46828 1 n °102	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P103	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °103 - 1	002EW 46828 1 n °103	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P104	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °104 - 1	002EW 46828 1 n °104	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P105	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °105 - 1	002EW 46828 1 n °105	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P106	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °106 - 1	002EW 46828 1 n °106	Matériau / Mousse / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Noir / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur + isolant	P107	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °107 - 1	002EW 46828 1 n °107	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Bitumineux - Noir Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P108	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °108 - 1	002EW 46828 1 n °108	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	P109	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °109 - 1	002EW 46828 1 n °109	Ardoise - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	P110	Réalisation d'un prélevement	Chapeau de cheminée en béton / mortier	002EW 46828 1 n °110 - 1	002EW 46828 1 n °110	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ Toiture	Vol 93 (Toiture)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Chapeau de cheminée en béton / mortier	002EW 46828 1 n °110 - 1	002EW 46828 1 n °110	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P219	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °219 - 1	002EW 46828 1 n °219	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 46828 1 n °219 - 1	002EW 46828 1 n °219	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Peinture + enduit ciment	P220	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °220 - 1	002EW 46828 1 n °220	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Peinture + enduit ciment	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P220		002EW 46828 1 n °220 - 1	002EW 46828 1 n °220	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P221	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n °221 - 1	002EW46828 1 n °221	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		002EW46828 1 n °221 - 1	002EW46828 1 n °221	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P223	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n °223 - 1	002EW46828 1 n °223	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Plaques	Plastique et zinc	S354	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Plaques fibre ciment	P228	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW46828 1-2 n °228 - 2	P228	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Plaques fibre ciment	P228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228	Beige	002EW 46828 1-2 n °228 - 2	P228	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Plaques fibre ciment	P229	Réalisation d'un prélevement	Rouge	002EW 46828 1-2 n °229 - 2	P229	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Plaques fibre ciment	P229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229	Rouge	002EW 46828 1-2 n °229 - 2	P229	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Peinture	P230	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1-2 n °230 - 2	P230	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ Façades	Vol 97 (Façade 2)	Murs	Peinture	P230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002EW 46828 1-2 n °230 - 2	P230	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 6 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°2 - 1	002EW 46828 1 n°2	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P3	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P3 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°3 - 1	002EW 46828 1 n°3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°6 - 1	002EW 46828 1 n°6	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Menuiseries	Joint compriband	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de matériau
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Menuiseries	Joint compriband	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de matériau
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P12	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW46828 1 n°12 - 1	002EW46828 1 n°12 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 4 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P12	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 4 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°12 - 1	002EW 46828 1 n°12 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P13	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°13 - 1	002EW 46828 1 n°13	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°13 - 1	002EW 46828 1 n°13	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°13 - 1	002EW 46828 1 n°13	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier) - Vol 5 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P13 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°13 - 1	002EW 46828 1 n°13	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 11 (Chambre 4)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 17 (Bureau)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 46828 1 n°17 - 1	002EW 46828 1 n°17	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°18 - 1	002EW 46828 1 n°18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 13 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 13 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S51 - S62 - S63 - S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur de refend	002EW 46828 1 n°19 - 1	002EW 46828 1 n°19	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 17 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P20	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 13 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 11 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°20 - 1	002EW 46828 1 n°20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P21	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 17 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 11 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 11 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°21 - 1	002EW 46828 1 n°21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°24 - 1	002EW 46828 1 n°24	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Mur de refend	002EW 46828 1 n°24 - 1	002EW 46828 1 n°24	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P25	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°25 - 1	002EW 46828 1 n°25	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°25 - 1	002EW 46828 1 n°25	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°27 - 1	002EW 46828 1 n°27	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 46828 1 n°27 - 1	002EW 46828 1 n°27	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 46828 1 n°27 - 1	002EW 46828 1 n°27	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 46828 1 n°27 - 1	002EW 46828 1 n°27	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 46828 1 n°27 - 1	002EW 46828 1 n°27	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°29 - 1	002EW 46828 1 n°29	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 46828 1 n°29 - 1	002EW 46828 1 n°29	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P30	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 22 (Local ménage 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 21 (Bureau CPE)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P30 - S76 - S77 - S78 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mur de refend	002EW 46828 1 n°30 - 1	002EW 46828 1 n°30	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°32 - 1	002EW 46828 1 n°32	Enduit / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P36	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°36 - 1	002EW 46828 1 n°36	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit platre + enduit ciment	P38	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°38 - 1	002EW 46828 1 n°38	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P39	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°39 - 1	002EW 46828 1 n°39	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°39 - 1	002EW 46828 1 n°39	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 22 (Local ménage 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°39 - 1	002EW 46828 1 n°39	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°39 - 1	002EW 46828 1 n°39	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 21 (Bureau CPE)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P39 - S84 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°39 - 1	002EW 46828 1 n°39	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P40	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°40 - 1	002EW 46828 1 n°40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°40 - 1	002EW 46828 1 n°40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°40 - 1	002EW 46828 1 n°40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°40 - 1	002EW 46828 1 n°40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S82 - S83 - S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°40 - 1	002EW 46828 1 n°40	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°43 - 1	002EW 46828 1 n°43	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 46828 1 n°43 - 1	002EW 46828 1 n°43	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 46828 1 n°43 - 1	002EW 46828 1 n°43	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 46828 1 n°43 - 1	002EW 46828 1 n°43	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P43 - S131 - S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 46828 1 n°43 - 1	002EW 46828 1 n°43	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°45 - 1	002EW 46828 1 n°45	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 46828 1 n°45 - 1	002EW 46828 1 n°45	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 46828 1 n°45 - 1	002EW 46828 1 n°45	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S129 - S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 46828 1 n°45 - 1	002EW 46828 1 n°45	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P49	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°49 - 1	002EW 46828 1 n°49	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P50	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°50 - 1	002EW 46828 1 n°50	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Mur de refend	002EW 46828 1 n°50 - 1	002EW 46828 1 n°50	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Mur de refend	002EW 46828 1 n°50 - 1	002EW 46828 1 n°50	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S93 - S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Mur de refend	002EW 46828 1 n°50 - 1	002EW 46828 1 n°50	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°51 - 2	002EW 46828 1 n°51	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 46828 1 n°51 - 2	002EW 46828 1 n°51	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 46828 1 n°51 - 2	002EW 46828 1 n°51	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P51 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 46828 1 n°51 - 2	002EW 46828 1 n°51	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P52	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°52 - 2	002EW 46828 1 n°52	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°52 - 2	002EW 46828 1 n°52	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°52 - 2	002EW 46828 1 n°52	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2) - Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S91 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°52 - 2	002EW 46828 1 n°52	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°53 - 1	002EW 46828 1 n°53	Matériau - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°54 - 1	002EW 46828 1 n°54	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°55 - 1	002EW 46828 1 n°55	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 46828 1 n°55 - 1	002EW 46828 1 n°55	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 37 (Rangement 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 37 (Rangement 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P61 - S118 - S119 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 46828 1 n°61 - 1	002EW 46828 1 n°61	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P62	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°62 - 1	002EW 46828 1 n°62	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°66 - 2	002EW 46828 1 n°66	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P68	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°68 - 1	002EW 46828 1 n°68 Phase 1	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°68 - 1	002EW 46828 1 n°68 Phase 1	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P68	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°68 - 1	002EW 46828 1 n°68 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°68 - 1	002EW 46828 1 n°68 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P71	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente) - Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P71	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente) - Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°71 - 1	002EW 46828 1 n°71 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°72 - 1	002EW 46828 1 n°72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 46828 1 n°72 - 1	002EW 46828 1 n°72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 46828 1 n°72 - 1	002EW 46828 1 n°72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 46828 1 n°72 - 1	002EW 46828 1 n°72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 34 (Salle détente)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P72 - S116 - S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 46828 1 n°72 - 1	002EW 46828 1 n°72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°73 - 1	002EW 46828 1 n°73	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°76 - 1	002EW 46828 1 n°76	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 35 (Rangement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°77 - 1	002EW 46828 1 n°77	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 37 (Rangement 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 46828 1 n°77 - 1	002EW 46828 1 n°77	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°78 - 1	002EW 46828 1 n°78	Enduit / Enduit - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°79 - 1	002EW 46828 1 n°79	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 46828 1 n°79 - 1	002EW 46828 1 n°79	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P80	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°80 - 1	002EW 46828 1 n°80	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Mur de refend	002EW 46828 1 n°80 - 1	002EW 46828 1 n°80	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002EW 46828 1 n°81 - 1	002EW 46828 1 n°81	Matériau / Peinture / Ciment - Souple / Effritable / Dur - Noir / Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Mur de refend	002EW 46828 1 n°81 - 1	002EW 46828 1 n°81	Matériau / Peinture / Ciment - Souple / Effritable / Dur - Noir / Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P85	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 58 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 57 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 57 (Chambre 18) - Vol 56 (Dégagement 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S144 - S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°85 - 1	002EW 46828 1 n°85	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Menuiseries	Joint compriband	S148	Réalisation d'un sondage		S148 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de matériau

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Menuiseries	Joint compriband	S148	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S148		S148 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de matériau
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P86	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW46828 1 n°86 - 1	002EW46828 1 n°86	Peinture / Ciment / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°88 - 1	002EW46828 1 n°88	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Dur / Effritable / Dur - Violet / Violet / Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 46828 1 n°88 - 1	002EW 46828 1 n°88	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Dur / Effritable / Dur - Violet / Violet / Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°91 - 1	002EW 46828 1 n°91	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 46828 1 n°91 - 1	002EW 46828 1 n°91	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 46828 1 n°91 - 1	002EW 46828 1 n°91	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 46828 1 n°91 - 1	002EW 46828 1 n°91	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P91 - S178 - S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 46828 1 n°91 - 1	002EW 46828 1 n°91	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P94	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°94 - 1	002EW 46828 1 n°94	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°94 - 1	002EW 46828 1 n°94	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°94 - 1	002EW 46828 1 n°94	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S181 - S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Donnant sur l'extérieur	002EW 46828 1 n°94 - 1	002EW 46828 1 n°94	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P96	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 58 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 57 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20) - Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 57 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P96 - S150 - S151 - S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons séparative	002EW 46828 1 n°96 - 1	002EW 46828 1 n°96	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P113	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °113 - 1	002EW 46828 1 n °113	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 46828 1 n °113 - 1	002EW 46828 1 n °113	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 46828 1 n °113 - 1	002EW 46828 1 n °113	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 46828 1 n °113 - 1	002EW 46828 1 n °113	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S154 - S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002EW 46828 1 n °113 - 1	002EW 46828 1 n °113	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P115	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °115 - 1	002EW 46828 1 n °115	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 46828 1 n °115 - 1	002EW 46828 1 n °115	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 46828 1 n °115 - 1	002EW 46828 1 n °115	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 46828 1 n °115 - 1	002EW 46828 1 n °115	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P115 - S157 - S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 46828 1 n °115 - 1	002EW 46828 1 n °115	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P118	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °118 - 1	002EW 46828 1 n °118	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002EW 46828 1 n °118 - 1	002EW 46828 1 n °118	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	P121	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °121 - 1	002EW 46828 1 n °121	Peinture / Matériau / Matériau / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Rose / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P122	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °122 - 1	002EW 46828 1 n °122	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P125	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6) - Vol 52 (Chambre 16) - Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 53 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P125 - S160 - S161 - S162 - S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 46828 1 n °125 - 1	002EW 46828 1 n °125	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P127	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 48 (Dégagement 6) - Vol 53 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S163 - S164 - S165 - S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 46828 1 n °127 - 1	002EW 46828 1 n °127	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P129	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16) - Vol 48 (Dégagement 6) - Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S168 - S169 - S170 - S171 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 46828 1 n °129 - 1	002EW 46828 1 n °129	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P132	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °132 - 1	002EW 46828 1 n °132	Peinture / Enduit / Papier / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 46828 1 n °132 - 1	002EW 46828 1 n °132	Peinture / Enduit / Papier / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 46828 1 n °132 - 1	002EW 46828 1 n °132	Peinture / Enduit / Papier / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S195 - S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 46828 1 n °132 - 1	002EW 46828 1 n °132	Peinture / Enduit / Papier / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P133	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °133 - 1	002EW 46828 1 n °133	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 46828 1 n °133 - 1	002EW 46828 1 n °133	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 46828 1 n °133 - 1	002EW 46828 1 n °133	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 46828 1 n °133 - 1	002EW 46828 1 n °133	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S197 - S198 - S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 46828 1 n °133 - 1	002EW 46828 1 n °133	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P134	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13) - Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 46 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S200 - S201 - S202 - S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 46828 1 n °134 - 1	002EW 46828 1 n °134	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P137	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 1	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Vert / Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 1	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Vert / Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 1	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Vert / Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S208 - S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 1	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Vert / Vert / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P137	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 2	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 2	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 2	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S208 - S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 46828 1 n °137 - 1	002EW 46828 1 n °137 Phase 2	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P138	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S210 - S211 - S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P138	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 2	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 2	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 2	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 2	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S210 - S211 - S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002EW 46828 1 n °138 - 1	002EW 46828 1 n °138 Phase 2	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P139	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10) - Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 46 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P139 - S213 - S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002EW 46828 1 n °139 - 1	002EW 46828 1 n °139	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P142	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °142 - 1	002EW 46828 1 n °142	Peinture / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Rose / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P143	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °143 - 1	002EW 46828 1 n °143	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P145	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °145 - 1	002EW 46828 1 n °145	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW 46828 1 n °145 - 1	002EW 46828 1 n °145	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P146	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °146 - 1	002EW 46828 1 n °146	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P147	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °147 - 1	002EW 46828 1 n °147	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P148	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °148 - 1	002EW 46828 1 n °148	Peinture / Matériau / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P149	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °149 - 1	002EW 46828 1 n °149	Colle / Ciment / Peinture / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P152	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 88 (Chambre 31) - Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S224 - S225 - S226 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P152	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 88 (Chambre 31) - Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S224 - S225 - S226 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002EW 46828 1 n °152 - 1	002EW 46828 1 n °152 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P154	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °154 - 1	002EW 46828 1 n °154	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 46828 1 n °154 - 1	002EW 46828 1 n °154	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 46828 1 n °154 - 1	002EW 46828 1 n °154	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 46828 1 n °154 - 1	002EW 46828 1 n °154	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 85 (Dégagement 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S234 - S235 - S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 46828 1 n °154 - 1	002EW 46828 1 n °154	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P156	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31) - Vol 85 (Dégagement 11) - Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 86 (Salle informatique)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P156 - S227 - S228 - S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 46828 1 n °156 - 1	002EW 46828 1 n °156	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P158	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °158 - 1	002EW 46828 1 n °158	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Vert / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P163	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °163 - 1	002EW 46828 1 n °163	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 46828 1 n °163 - 1	002EW 46828 1 n °163	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 46828 1 n °163 - 1	002EW 46828 1 n °163	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 75 (Local ménage 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 46828 1 n °163 - 1	002EW 46828 1 n °163	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 75 (Local ménage 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S239 - S264 - S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002EW 46828 1 n °163 - 1	002EW 46828 1 n °163	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P167	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °167 - 1	002EW 46828 1 n °167	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Violet / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002EW 46828 1 n °167 - 1	002EW 46828 1 n °167	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Violet / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P168	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °168 - 1	002EW 46828 1 n °168	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 46828 1 n °168 - 1	002EW 46828 1 n °168	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 46828 1 n °168 - 1	002EW 46828 1 n °168	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 77 (Sanitaires 7)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P168 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW 46828 1 n °168 - 1	002EW 46828 1 n °168	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P171	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °171 - 1	002EW 46828 1 n °171	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 75 (Local ménage 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002EW 46828 1 n °171 - 1	002EW 46828 1 n °171	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °172 - 1	002EW 46828 1 n °172	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002EW 46828 1 n °172 - 1	002EW 46828 1 n °172	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P173	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °173 - 1	002EW 46828 1 n °173	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 46828 1 n °173 - 1	002EW 46828 1 n °173	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °174 - 1	002EW 46828 1 n °174	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002EW 46828 1 n °174 - 1	002EW 46828 1 n °174	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °175 - 1	002EW 46828 1 n °175	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 46828 1 n °175 - 1	002EW 46828 1 n °175	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 46828 1 n °175 - 1	002EW 46828 1 n °175	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 46828 1 n °175 - 1	002EW 46828 1 n °175	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30) - Vol 78 (Dégagement 10) - Vol 83 (Chambre 29)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P175 - S246 - S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 46828 1 n °175 - 1	002EW 46828 1 n °175	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P176	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °176 - 1	002EW 46828 1 n °176	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002EW 46828 1 n °176 - 1	002EW 46828 1 n °176	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P178	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °178 - 1	002EW 46828 1 n °178	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002EW 46828 1 n °178 - 1	002EW 46828 1 n °178	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P180	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °180 - 1	002EW 46828 1 n °180	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002EW 46828 1 n °180 - 1	002EW 46828 1 n °180	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002EW 46828 1 n °180 - 1	002EW 46828 1 n °180	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27) - Vol 78 (Dégagement 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S249 - S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002EW 46828 1 n °180 - 1	002EW 46828 1 n °180	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P181	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °181 - 1	002EW 46828 1 n °181	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 46828 1 n °181 - 1	002EW 46828 1 n °181	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P182	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °182 - 1	002EW 46828 1 n °182	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002EW 46828 1 n °182 - 1	002EW 46828 1 n °182	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002EW 46828 1 n °182 - 1	002EW 46828 1 n °182	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002EW 46828 1 n °182 - 1	002EW 46828 1 n °182	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28) - Vol 78 (Dégagement 10) - Vol 81 (Chambre 27)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P182 - S250 - S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002EW 46828 1 n °182 - 1	002EW 46828 1 n °182	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 76 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S277 - S278 - S279 - S280 - S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 46828 1 n °186 - 1	002EW 46828 1 n °186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P187	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	P187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26) - Vol 94 (Chambre 32) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 79 (Dégagement 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de bande calicot	S282 - S283 - S284 - S285 - P187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 46828 1 n °187 - 1	002EW 46828 1 n °187	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P188	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 76 (Chambre 26)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + enduit ciment	P188 - S286 - S287 - S288 - S289 - S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 46828 1 n °188 - 1	002EW 46828 1 n °188	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °193 - 1	002EW 46828 1 n °193	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 46828 1 n °193 - 1	002EW 46828 1 n °193	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 46828 1 n °193 - 1	002EW 46828 1 n °193	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2) - Vol 68 (Sdb 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S301 - S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 46828 1 n °193 - 1	002EW 46828 1 n °193	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °195 - 1	002EW 46828 1 n °195	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002EW 46828 1 n °195 - 1	002EW 46828 1 n °195	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002EW 46828 1 n °195 - 1	002EW 46828 1 n °195	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2) - Vol 68 (Sdb 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S299 - S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002EW 46828 1 n °195 - 1	002EW 46828 1 n °195	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	P199	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 71 (Dégagement 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 46828 1 n °199 - 1	002EW 46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2) - Vol 70 (Chambre 22) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 67 (Rangement 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre + peinture	S307 - S308 - S309 - S310 - S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW46828 1 n °199 - 1	002EW46828 1 n °199	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n °200 - 1	002EW46828 1 n °200	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P205	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n °205 - 1	002EW46828 1 n °205	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P206	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n °206 - 1	002EW46828 1 n °206	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 46828 1 n °206 - 1	002EW 46828 1 n °206	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 46828 1 n °206 - 1	002EW 46828 1 n °206	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21) - Vol 63 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S314 - S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 46828 1 n °206 - 1	002EW 46828 1 n °206	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P207	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °207 - 1	002EW 46828 1 n °207	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 46828 1 n °207 - 1	002EW 46828 1 n °207	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 46828 1 n °207 - 1	002EW 46828 1 n °207	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 46828 1 n °207 - 1	002EW 46828 1 n °207	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 67 (Rangement 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S316 - S317 - S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002EW 46828 1 n °207 - 1	002EW 46828 1 n °207	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P211	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °211 - 1	002EW 46828 1 n °211	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002EW 46828 1 n °211 - 1	002EW 46828 1 n °211	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002EW 46828 1 n °211 - 1	002EW 46828 1 n °211	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S332 - S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002EW 46828 1 n °211 - 1	002EW 46828 1 n °211	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °212 - 1	002EW 46828 1 n °212	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW 46828 1 n °212 - 1	002EW 46828 1 n °212	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW 46828 1 n °212 - 1	002EW 46828 1 n °212	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S330 - S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002EW 46828 1 n °212 - 1	002EW 46828 1 n °212	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	P213	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °213 - 1	002EW 46828 1 n °213	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 46828 1 n °213 - 1	002EW 46828 1 n °213	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 46828 1 n °213 - 1	002EW 46828 1 n °213	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Peinture + enduit ciment	S328 - S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 46828 1 n °213 - 1	002EW 46828 1 n °213	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P214	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °214 - 1	002EW 46828 1 n °214	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Gris / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P218	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °218 - 1	002EW 46828 1 n °218	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Vert / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 20 (Sanitaires 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 14 (Sanitaires 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 13 (Rangement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 11 (Chambre 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 17 (Bureau)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 22 (Local ménage 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 46828 1 n°4 - 1	002EW 46828 1 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°5 - 1	002EW 46828 1 n°5	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°11 - 1	002EW 46828 1 n°11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 46828 1 n°11 - 1	002EW 46828 1 n°11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 4 (W.c 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 46828 1 n°11 - 1	002EW 46828 1 n°11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 46828 1 n°11 - 1	002EW 46828 1 n°11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 46828 1 n°11 - 1	002EW 46828 1 n°11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit de bande calicot	P15	Réalisation d'un prélevement			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 6 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduit de bande calicot	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15			002EW 46828 1 n°15	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°46 - 1	002EW 46828 1 n°46	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 46828 1 n°46 - 1	002EW 46828 1 n°46	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 46828 1 n°46 - 1	002EW 46828 1 n°46	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S130 - S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 46828 1 n°46 - 1	002EW 46828 1 n°46	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Plafonds	Peinture + enduit platre	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°64 - 1	002EW 46828 1 n°64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 46828 1 n°64 - 1	002EW 46828 1 n°64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Plafonds	Flocages	P69	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°69 - 1	002EW 46828 1 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 35 (Rangement 2)	Plafonds	Flocages	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 46828 1 n°69 - 1	002EW 46828 1 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 37 (Rangement 3)	Plafonds	Flocages	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 46828 1 n°69 - 1	002EW 46828 1 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 35 (Rangement 2) - Vol 37 (Rangement 3)	Plafonds	Flocages	S114 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 46828 1 n°69 - 1	002EW 46828 1 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Plafonds	Peinture + beton	P70	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°70 - 1	002EW 46828 1 n°70	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Faux plafonds	Metal	S125	Réalisation d'un sondage		S125 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Plafonds	Peinture + enduit platre	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°84 - 1	002EW46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW46828 1 n°84 - 1	002EW46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW46828 1 n°84 - 1	002EW46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 58 (Chambre 19)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW46828 1 n°84 - 1	002EW46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 57 (Chambre 18)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW46828 1 n°84 - 1	002EW46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 59 (Chambre 20) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 57 (Chambre 18)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S140 - S141 - S142 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW 46828 1 n°84 - 1	002EW 46828 1 n°84	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P95	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°95 - 1	002EW 46828 1 n°95	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 46828 1 n°95 - 1	002EW 46828 1 n°95	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 46828 1 n°95 - 1	002EW 46828 1 n°95	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S182 - S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 46828 1 n°95 - 1	002EW 46828 1 n°95	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P116	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °116 - 1	002EW 46828 1 n °116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 46828 1 n °116 - 1	002EW 46828 1 n °116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 46828 1 n °116 - 1	002EW 46828 1 n °116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 46828 1 n °116 - 1	002EW 46828 1 n °116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P117	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °117 - 1	002EW 46828 1 n °117	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 46828 1 n °117 - 1	002EW 46828 1 n °117	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 46828 1 n °117 - 1	002EW 46828 1 n °117	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S155 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 46828 1 n °117 - 1	002EW 46828 1 n °117	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P128	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °128 - 1	002EW 46828 1 n °128	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 46828 1 n °128 - 1	002EW 46828 1 n °128	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 46828 1 n °128 - 1	002EW 46828 1 n °128	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 46828 1 n °128 - 1	002EW 46828 1 n °128	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 53 (Chambre 17)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S166 - S167 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 46828 1 n °128 - 1	002EW 46828 1 n °128	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P135	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °135 - 1	002EW 46828 1 n °135	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 46828 1 n °135 - 1	002EW 46828 1 n °135	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 46828 1 n °135 - 1	002EW 46828 1 n °135	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 46828 1 n °135 - 1	002EW 46828 1 n °135	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11) - Vol 46 (Dégagement 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S204 - S205 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002EW 46828 1 n °135 - 1	002EW 46828 1 n °135	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P140	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 39 (Chambre 7)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S216 - S217 - S218 - S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 46828 1 n °140 - 1	002EW 46828 1 n °140	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Plafonds	Enduit de bande calicot	P151	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °151 - 1	002EW 46828 1 n °151	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P155	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °155 - 1	002EW 46828 1 n °155	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 46828 1 n °155 - 1	002EW 46828 1 n °155	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 86 (Salle informatique)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 46828 1 n °155 - 1	002EW 46828 1 n °155	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 46828 1 n °155 - 1	002EW 46828 1 n °155	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2) - Vol 86 (Salle informatique) - Vol 85 (Dégagement 11)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S231 - S232 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 46828 1 n °155 - 1	002EW 46828 1 n °155	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P165	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °165 - 1	002EW 46828 1 n °165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 46828 1 n °165 - 1	002EW 46828 1 n °165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 46828 1 n °165 - 1	002EW 46828 1 n °165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 75 (Local ménage 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 46828 1 n °165 - 1	002EW 46828 1 n °165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 75 (Local ménage 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S238 - S266 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW 46828 1 n °165 - 1	002EW 46828 1 n °165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P166	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °166 - 2	002EW 46828 1 n °166	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002EW 46828 1 n °166 - 2	002EW 46828 1 n °166	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002EW 46828 1 n °166 - 2	002EW 46828 1 n °166	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 75 (Local ménage 3)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002EW 46828 1 n °166 - 2	002EW 46828 1 n °166	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 75 (Local ménage 3)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S237 - S267 - S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002EW 46828 1 n °166 - 2	002EW 46828 1 n °166	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °179 - 1	002EW 46828 1 n °179	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 46828 1 n °179 - 1	002EW 46828 1 n °179	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 46828 1 n °179 - 1	002EW 46828 1 n °179	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29) - Vol 78 (Dégagement 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S245 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 46828 1 n °179 - 1	002EW 46828 1 n °179	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P184	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °184 - 1	002EW 46828 1 n °184	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 46828 1 n °184 - 1	002EW 46828 1 n °184	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 46828 1 n °184 - 1	002EW 46828 1 n °184	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27) - Vol 78 (Dégagement 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S254 - S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 46828 1 n °184 - 1	002EW 46828 1 n °184	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P189	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 76 (Chambre 26)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S291 - S292 - S293 - S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 46828 1 n °189 - 1	002EW 46828 1 n °189	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Plafonds	Peinture + enduit platre	P197	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °197 - 1	002EW 46828 1 n °197	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 46828 1 n °197 - 1	002EW 46828 1 n °197	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 46828 1 n °197 - 1	002EW 46828 1 n °197	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2) - Vol 68 (Sdb 2)	Plafonds	Peinture + enduit platre	S305 - S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 46828 1 n °197 - 1	002EW 46828 1 n °197	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P208	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Plafonds	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 71 (Dégagement 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2) - Vol 70 (Chambre 22) - Vol 69 (Chambre 21) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 67 (Rangement 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S318 - S319 - S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002EW 46828 1 n °208 - 1	002EW 46828 1 n °208	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	P215	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °215 - 1	002EW 46828 1 n °215	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 46828 1 n °215 - 1	002EW 46828 1 n °215	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 46828 1 n °215 - 1	002EW 46828 1 n °215	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Plafonds	Peinture + enduit ciment	S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 46828 1 n °215 - 1	002EW 46828 1 n °215	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Plafonds	Enduits ciment	P217	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °217 - 1	002EW 46828 1 n °217	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 96 (Chaufferie)	Plafonds	Flocages	P224	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1-1 n °224 - 2 - 002EW 46828 1-1 n °224 - 4	002EW 46828 1-1 n °224	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 10 (Séjour 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°1 - 1	002EW 46828 1 n°1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 46828 1 n°1 - 1	002EW 46828 1 n°1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n°9 - 1	002EW 46828 1 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 46828 1 n°9 - 1	002EW 46828 1 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 4 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 46828 1 n°9 - 1	002EW 46828 1 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 46828 1 n°9 - 1	002EW 46828 1 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 2 (Cellier) - Vol 4 (W.c 1) - Vol 5 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 46828 1 n°9 - 1	002EW 46828 1 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement			002EW 46828 1 n°14 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement			002EW 46828 1 n°14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino + colle + ragréage	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14			002EW 46828 1 n°14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 13 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 11 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 12 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 17 (Bureau)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 13 (Rangement 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 46828 1 n°16 - 1	002EW 46828 1 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°23 - 1	002EW 46828 1 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 46828 1 n°23 - 1	002EW 46828 1 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 20 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 46828 1 n°23 - 1	002EW 46828 1 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 14 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 46828 1 n°23 - 1	002EW 46828 1 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 14 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 46828 1 n°23 - 1	002EW 46828 1 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°28 - 1	002EW 46828 1 n°28	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°31 - 1	002EW 46828 1 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 46828 1 n°31 - 1	002EW 46828 1 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 22 (Local ménage 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 46828 1 n°31 - 1	002EW 46828 1 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 46828 1 n°31 - 1	002EW 46828 1 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 21 (Bureau CPE)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 46828 1 n°31 - 1	002EW 46828 1 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°35 - 1	002EW 46828 1 n°35	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 22 (Local ménage 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S87 - S88 - S89 - S90 - S126 - S132 - S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 46828 1 n°41 - 1	002EW 46828 1 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°42 - 1	002EW 46828 1 n°42	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 46828 1 n°42 - 1	002EW 46828 1 n°42	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 46828 1 n°42 - 1	002EW 46828 1 n°42	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S127 - S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 46828 1 n°42 - 1	002EW 46828 1 n°42	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°47 - 1	002EW 46828 1 n°47 Phase 1	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 46828 1 n°47 - 1	002EW 46828 1 n°47 Phase 1	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°47 - 1	002EW 46828 1 n°47 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 46828 1 n°47 - 1	002EW 46828 1 n°47 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Revêtement de sol	colle + ragréage	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°48 - 1	002EW 46828 1 n°48	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	colle + ragréage	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 46828 1 n°48 - 1	002EW 46828 1 n°48	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1) - Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 28 (Foyer 1) - Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 46828 1 n°56 - 1	002EW 46828 1 n°56 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°59 - 1	002EW 46828 1 n°59	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	colle + ragréage	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°60 - 1	002EW 46828 1 n°60	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Revêtement de sol	Nez de marche	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°65 - 1	002EW 46828 1 n°65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S109 - S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 33 (Atelier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 46828 1 n°67 - 1	002EW 46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 31 (Local technique 1) - Vol 32 (Local technique 2) - Vol 34 (Salle détente) - Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S109 - S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW46828 1 n°67 - 1	002EW46828 1 n°67 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°74 - 1	002EW46828 1 n°74 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW46828 1 n°74 - 1	002EW46828 1 n°74 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°74 - 1	002EW46828 1 n°74 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW46828 1 n°74 - 1	002EW46828 1 n°74 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°82 - 1	002EW46828 1 n°82 Phase 1	Matériau - Souple - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°82 - 1	002EW 46828 1 n°82 Phase 2	Revêtement / Colle / Fibres - Souple / Souple / Souple Fibreux - Violet / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 61 (Salle audio)	Revêtement de sol	Ragréage	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°83 - 2	002EW 46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 46828 1 n°83 - 2	002EW 46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 46828 1 n°83 - 2	002EW 46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 58 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 46828 1 n°83 - 2	002EW 46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 57 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 46828 1 n°83 - 2	002EW 46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7) - Vol 59 (Chambre 20) - Vol 58 (Chambre 19) - Vol 57 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S136 - S137 - S138 - S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW46828 1 n°83 - 2	002EW46828 1 n°83	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°87 - 1	002EW46828 1 n°87 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°87 - 1	002EW46828 1 n°87 Phase 2	Colle / Ragréage / Peinture / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°89 - 1	002EW46828 1 n°89 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 59 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW46828 1 n°89 - 1	002EW46828 1 n°89 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°92 - 1	002EW 46828 1 n°92	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 46828 1 n°92 - 1	002EW 46828 1 n°92	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 46828 1 n°92 - 1	002EW 46828 1 n°92	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 46828 1 n°92 - 1	002EW 46828 1 n°92	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P92 - S179 - S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 46828 1 n°92 - 1	002EW 46828 1 n°92	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°93 - 1	002EW 46828 1 n°93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 46828 1 n°93 - 1	002EW 46828 1 n°93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 46828 1 n°93 - 1	002EW 46828 1 n°93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 46828 1 n°93 - 1	002EW 46828 1 n°93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93 - S180 - S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 46828 1 n°93 - 1	002EW 46828 1 n°93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P111	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °111 - 1	002EW 46828 1 n°111	Colle / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 46828 1 n °111 - 1	002EW 46828 1 n°111	Colle / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P119	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °119 - 1	002EW 46828 1 n °119	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 46828 1 n °119 - 1	002EW 46828 1 n °119	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 46828 1 n °119 - 1	002EW 46828 1 n °119	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P119 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002EW 46828 1 n °119 - 1	002EW 46828 1 n °119	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P124	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °124 - 1	002EW 46828 1 n °124	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158 - S159 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158 - S159 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 52 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 49 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 50 (Chambre 15) - Vol 49 (Chambre 14) - Vol 53 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158 - S159 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 46828 1 n °126 - 1	002EW 46828 1 n °126 Phase 3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °130 - 1	002EW 46828 1 n °130 Phase 1	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °130 - 1	002EW 46828 1 n °130 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Beige / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 45 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 43 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 44 (Chambre 12) - Vol 43 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002EW 46828 1 n °131 - 1	002EW 46828 1 n °131 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 39 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206 - S207 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 42 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 40 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 41 (Chambre 9) - Vol 40 (Chambre 8) - Vol 39 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206 - S207 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002EW 46828 1 n °136 - 1	002EW 46828 1 n °136 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °141 - 1	002EW 46828 1 n °141 Phase 1	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °141 - 1	002EW 46828 1 n °141 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 90 (Salle télé)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 3	Ciment / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 85 (Dégagement 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 46828 1 n °150 - 1	002EW 46828 1 n °150 Phase 3	Ciment / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 88 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P153	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °153 - 1	002EW 46828 1 n °153	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Dur / Dur - Violet / Jaune / Bleu / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P157	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °157 - 1	002EW 46828 1 n °157	Revêtement / Colle / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur / Dur - Gris / Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P159	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °159 - 1	002EW 46828 1 n °159	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Fibreux Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002EW 46828 1 n °159 - 1	002EW 46828 1 n °159	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Fibreux Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P160	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °160 - 1	002EW 46828 1 n °160	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 46828 1 n °160 - 1	002EW 46828 1 n °160	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P170	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °170 - 1	002EW 46828 1 n °170	Revêtement / Colle / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur / Dur - Vert / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 84 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °177 - 1	002EW 46828 1 n °177	Revêtement / Colle / Ragréage / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Rose / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 46828 1 n °177 - 1	002EW 46828 1 n °177	Revêtement / Colle / Ragréage / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Rose / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 46828 1 n °177 - 1	002EW 46828 1 n °177	Revêtement / Colle / Ragréage / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Rose / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 83 (Chambre 29) - Vol 78 (Dégagement 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243 - S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 46828 1 n °177 - 1	002EW 46828 1 n °177	Revêtement / Colle / Ragréage / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Rose / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 82 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °183 - 1	002EW 46828 1 n °183	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 46828 1 n °183 - 1	002EW 46828 1 n °183	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 46828 1 n °183 - 1	002EW 46828 1 n °183	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 81 (Chambre 27) - Vol 78 (Dégagement 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002EW 46828 1 n °183 - 1	002EW 46828 1 n °183	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32) - Vol 76 (Chambre 26) - Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S274 - S275 - S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 74 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 76 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 94 (Chambre 32) - Vol 76 (Chambre 26) - Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S274 - S275 - S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002EW 46828 1 n °185 - 1	002EW 46828 1 n °185 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24) - Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 72 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 73 (Chambre 24) - Vol 79 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002EW 46828 1 n °191 - 1	002EW 46828 1 n °191 Phase 2	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P196	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2) - Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303 - S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P196	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 65 (W.c 2) - Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303 - S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 46828 1 n °196 - 1	002EW 46828 1 n °196 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 71 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311 - S312 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 71 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311 - S312 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 3	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 3	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 71 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 3	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 3	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 64 (Séjour 2) - Vol 71 (Dégagement 8) - Vol 67 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S311 - S312 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002EW 46828 1 n °198 - 1	002EW 46828 1 n °198 Phase 3	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n °202 - 1	002EW 46828 1 n °202 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002EW 46828 1 n °202 - 1	002EW 46828 1 n °202 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 70 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n °202 - 1	002EW 46828 1 n °202 Phase 2	Colle / Ragréage / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Dur / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 69 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002EW 46828 1 n °202 - 1	002EW 46828 1 n °202 Phase 2	Colle / Ragréage / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Dur / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P209	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °209 - 1	002EW 46828 1 n °209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 46828 1 n °209 - 1	002EW 46828 1 n °209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 46828 1 n °209 - 1	002EW 46828 1 n °209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 46828 1 n °209 - 1	002EW 46828 1 n °209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P209 - S336 - S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002EW 46828 1 n °209 - 1	002EW 46828 1 n °209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P216	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °216 - 1	002EW 46828 1 n °216	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P222	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °222 - 1	002EW 46828 1 n °222	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 96 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P226	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1-1 n °226 - 2	002EW 46828 1-1 n °226	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°7 - 1	002EW 46828 1 n°7	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 46828 1 n°7 - 1	002EW 46828 1 n°7	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°10 - 1	002EW 46828 1 n°10	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 46828 1 n°10 - 1	002EW 46828 1 n°10	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°22 - 1	002EW 46828 1 n°22	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 46828 1 n°22 - 1	002EW 46828 1 n°22	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 46828 1 n°22 - 1	002EW 46828 1 n°22	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 46828 1 n°22 - 1	002EW 46828 1 n°22	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 20 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n°26 - 1	002EW 46828 1 n°26	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 20 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 46828 1 n°26 - 1	002EW 46828 1 n°26	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 14 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 46828 1 n°26 - 1	002EW 46828 1 n°26	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 16 (Espace détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 46828 1 n°26 - 1	002EW 46828 1 n°26	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 16 (Espace détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26 - S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 46828 1 n°26 - 1	002EW 46828 1 n°26	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°33 - 1	002EW 46828 1 n°33	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 46828 1 n°33 - 1	002EW 46828 1 n°33	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°34 - 1	002EW 46828 1 n°34 Phase 1	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 46828 1 n°34 - 1	002EW 46828 1 n°34 Phase 1	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°34 - 1	002EW 46828 1 n°34 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 46828 1 n°34 - 1	002EW 46828 1 n°34 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°37 - 1	002EW 46828 1 n°37	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 46828 1 n°37 - 1	002EW 46828 1 n°37	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44 - S128 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 26 (Cage escalier 3) - Vol 36 (Cage escalier 4) - Vol 1 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44 - S128 - S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 46828 1 n°44 - 1	002EW 46828 1 n°44 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°57 - 1	002EW 46828 1 n°57	Colle / Enduit / Ciment - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 29 (Foyer 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°58 - 1	002EW 46828 1 n°58	Colle / Enduit / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 32 (Local technique 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°63 - 1	002EW 46828 1 n°63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°75 - 1	002EW 46828 1 n°75	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 34 (Salle détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 46828 1 n°75 - 1	002EW 46828 1 n°75	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n°90 - 1	002EW 46828 1 n°90	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 46828 1 n°90 - 1	002EW 46828 1 n°90	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 46828 1 n°90 - 1	002EW 46828 1 n°90	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 46828 1 n°90 - 1	002EW 46828 1 n°90	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 60 (Cage escalier 7) - Vol 51 (Cage escalier 6) - Vol 38 (Cage escalier 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90 - S177 - S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 46828 1 n°90 - 1	002EW 46828 1 n°90	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P112	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °112 - 1	002EW 46828 1 n °112	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 46828 1 n °112 - 1	002EW 46828 1 n °112	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 46828 1 n °112 - 1	002EW 46828 1 n °112	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P112 - S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 46828 1 n °112 - 1	002EW 46828 1 n °112	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °114 - 1	002EW 46828 1 n °114	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002EW 46828 1 n °114 - 1	002EW 46828 1 n °114	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002EW 46828 1 n °114 - 1	002EW 46828 1 n °114	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114 - S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002EW 46828 1 n °114 - 1	002EW 46828 1 n °114	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P120	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °120 - 1	002EW 46828 1 n °120	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P123	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °123 - 1	002EW 46828 1 n °123	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+1	Vol 39 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P144	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °144 - 1	002EW 46828 1 n °144	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °161 - 1	002EW 46828 1 n °161	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 46828 1 n °161 - 1	002EW 46828 1 n °161	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 46828 1 n °161 - 1	002EW 46828 1 n °161	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161 - S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 46828 1 n °161 - 1	002EW 46828 1 n °161	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °162 - 1	002EW 46828 1 n °162	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 46828 1 n °162 - 1	002EW 46828 1 n °162	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 46828 1 n °162 - 1	002EW 46828 1 n °162	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8) - Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P162 - S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 46828 1 n °162 - 1	002EW 46828 1 n °162	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Tampon	P164	Réalisation d'un prélevement	Derrière les plinthe	002EW 46828 1 n °164 - 1	002EW 46828 1 n °164	Tampon / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Tampon	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Derrière les plinthe	002EW 46828 1 n °164 - 1	002EW 46828 1 n °164	Tampon / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P169	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °169 - 1	002EW 46828 1 n °169 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P169	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °169 - 1	002EW 46828 1 n °169 Phase 2	Colle / Matériau / Matériau - Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 75 (Local ménage 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P190	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °190 - 1	002EW 46828 1 n °190	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P192	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °192 - 1	002EW 46828 1 n °192	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002EW 46828 1 n °192 - 1	002EW 46828 1 n °192	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °194 - 1	002EW 46828 1 n °194	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002EW 46828 1 n °194 - 1	002EW 46828 1 n °194	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P203	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °203 - 1	002EW 46828 1 n °203	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P204	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °204 - 1	002EW 46828 1 n °204	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 68 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 46828 1 n °204 - 1	002EW 46828 1 n °204	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P210	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1 n °210 - 1	002EW 46828 1 n °210	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 46828 1 n °210 - 1	002EW 46828 1 n °210	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 46828 1 n °210 - 1	002EW 46828 1 n °210	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 46828 1 n °210 - 1	002EW 46828 1 n °210	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 62 (Cage escalier 8) - Vol 80 (Cage escalier 9) - Vol 89 (Cage escalier 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P210 - S334 - S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 46828 1 n °210 - 1	002EW 46828 1 n °210	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 96 (Chaufferie)	Revêtement de mur	Colle	P227	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1-1 n °227 - 2	002EW 46828 1-1 n °227	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 7 (Chambre 1)	Conduit eau	Peinture	P8	Réalisation d'un prélevement	Conduit en metal	002EW 46828 1 n°8 - 1	002EW 46828 1 n°8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
8 Abel Boireau_ R+2	Vol 63 (Entrée)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S353 (P201)	Réalisation d'un prélevement	Vertical	002EW 46828 1 n °201 - 1	002EW 46828 1 n °201	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 96 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P225	Réalisation d'un prélevement		002EW 46828 1-1 n °225 - 2	002EW 46828 1-1 n °225	Laine / Matériau / Fibres - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Installations industrielles

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
8 Abel Boireau_ RDC	Vol 27 (Dégagement 3)	Equipements et éléments spécifiques	Joints de dilatation	S96	Réalisation d'un sondage		S96 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de matériau

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			8 Abel Boireau_R+2				
002EW468281 n°201	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Vol 63 (Entrée)	1,65 m		,16 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_Toiture	8 Abel Boireau_Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel_Boireau_Facades	8 Abel_Boireau_Facades - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_Façades	8 Abel Boireau_Façades - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_Façades	8 Abel Boireau_Façades - MPCA Toutes catégories confondues

8 ABEL BOIREAU_RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW468281-2



Légende

	P201 : Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL_BOIREAU_FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2

Vol 97
(Façade 2)



Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_FAÇADES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW468281-2

Vol 97
(Façade 2)



Légende	
	P228 : Plaques fibre ciment
	P229 : Plaques fibre ciment
	P229 : Plaques fibre ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW468281-2 n°228 - 2 (P228)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)	Prélevement positif
002EW468281-2 n°229 - 2 (P229)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)	Prélevement positif
002EW468281-2 n°230 - 2 (P230)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°81 - 1 (P81)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Prélevement négatif
002EW468281 n°82 - 1 (P82)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Prélevement négatif
002EW468281 n°83 - 2 (P83)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Prélevement négatif
002EW468281 n°84 - 1 (P84)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Prélevement négatif
002EW468281 n°85 - 1 (P85)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Prélevement négatif
002EW468281 n°86 - 1 (P86)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°87 - 1 (P87)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°88 - 1 (P88)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°89 - 1 (P89)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)	Prélevement négatif
002EW468281 n°90 - 1 (P90)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°91 - 1 (P91)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°92 - 1 (P92)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°93 - 1 (P93)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°94 - 1 (P94)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°95 - 1 (P95)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°96 - 1 (P96)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)	Prélevement négatif
002EW468281 n°111 - 1 (P111)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°112 - 1 (P112)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°113 - 1 (P113)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°114 - 1 (P114)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°115 - 1 (P115)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°116 - 1 (P116)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°117 - 1 (P117)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°118 - 1 (P118)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif

002EW468281 n°119 - 1 (P119)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°120 - 1 (P120)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°121 - 1 (P121)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°122 - 1 (P122)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°123 - 1 (P123)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°124 - 1 (P124)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°125 - 1 (P125)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°126 - 1 (P126)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EW468281 n°127 - 1 (P127)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EW468281 n°128 - 1 (P128)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EW468281 n°129 - 1 (P129)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EW468281 n°130 - 1 (P130)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°131 - 1 (P131)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)	Prélevement négatif
002EW468281 n°132 - 1 (P132)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)	Prélevement négatif
002EW468281 n°133 - 1 (P133)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)	Prélevement négatif
002EW468281 n°134 - 1 (P134)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)	Prélevement négatif
002EW468281 n°135 - 1 (P135)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)	Prélevement négatif
002EW468281 n°136 - 1 (P136)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW468281 n°137 - 1 (P137)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW468281 n°138 - 1 (P138)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW468281 n°139 - 1 (P139)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW468281 n°140 - 1 (P140)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW468281 n°141 - 1 (P141)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW468281 n°142 - 1 (P142)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°143 - 1 (P143)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°144 - 1 (P144)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002EW468281 n°145 - 1 (P145)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW468281 n°146 - 1 (P146)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)	Prélevement négatif
002EW468281 n°147 - 1 (P147)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 51 (Cage escalier 6)	Prélevement négatif
S148 - 1 (S148)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)	Absence : pas d'amiante par nature

002EW468281 n°148 - 1 (P148)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)	Prélevement négatif
002EW468281 n°149 - 1 (P149)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)	Prélevement négatif
002EW468281 n°150 - 1 (P150)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)	Prélevement négatif
002EW468281 n°151 - 1 (P151)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)	Prélevement négatif
002EW468281 n°152 - 1 (P152)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	Prélevement négatif
002EW468281 n°153 - 1 (P153)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	Prélevement négatif
002EW468281 n°154 - 1 (P154)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	Prélevement négatif
002EW468281 n°155 - 1 (P155)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	Prélevement négatif
002EW468281 n°156 - 1 (P156)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)	Prélevement négatif
002EW468281 n°157 - 1 (P157)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 87 (Salle d'étude 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°158 - 1 (P158)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 86 (Salle informatique)	Prélevement négatif
002EW468281 n°159 - 1 (P159)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°160 - 1 (P160)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°161 - 1 (P161)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°162 - 1 (P162)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°163 - 1 (P163)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°164 - 1 (P164)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°165 - 1 (P165)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°166 - 2 (P166)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°167 - 1 (P167)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°168 - 1 (P168)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°169 - 1 (P169)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°170 - 1 (P170)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°171 - 1 (P171)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°172 - 1 (P172)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)	Prélevement négatif
002EW468281 n°173 - 1 (P173)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)	Prélevement négatif
002EW468281 n°174 - 1 (P174)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif
002EW468281 n°175 - 1 (P175)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif
002EW468281 n°176 - 1 (P176)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif
002EW468281 n°177 - 1 (P177)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif

002EW468281 n°178 - 1 (P178)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif
002EW468281 n°179 - 1 (P179)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)	Prélevement négatif
002EW468281 n°180 - 1 (P180)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW468281 n°181 - 1 (P181)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW468281 n°182 - 1 (P182)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW468281 n°183 - 1 (P183)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW468281 n°184 - 1 (P184)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW468281 n°185 - 1 (P185)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement négatif
002EW468281 n°186 - 1 (P186)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement négatif
002EW468281 n°187 - 1 (P187)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement négatif
002EW468281 n°188 - 1 (P188)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement négatif
002EW468281 n°189 - 1 (P189)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement négatif
002EW468281 n°190 - 1 (P190)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 75 (Local ménage 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°191 - 1 (P191)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 72 (Chambre 23)	Prélevement négatif
002EW468281 n°192 - 1 (P192)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°193 - 1 (P193)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°194 - 1 (P194)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°195 - 1 (P195)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°196 - 1 (P196)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°197 - 1 (P197)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°198 - 1 (P198)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW468281 n°199 - 1 (P199)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW468281 n°200 - 1 (P200)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°201 - 1 (P201)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement positif
002EW468281 n°202 - 1 (P202)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 70 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002EW468281 n°203 - 1 (P203)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°204 - 1 (P204)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°205 - 1 (P205)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°206 - 1 (P206)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°207 - 1 (P207)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)	Prélevement négatif

002EW468281 n°208 - 1 (P208)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW468281 n°209 - 1 (P209)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°210 - 1 (P210)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°211 - 1 (P211)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°212 - 1 (P212)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°213 - 1 (P213)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°214 - 1 (P214)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°215 - 1 (P215)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW468281 n°216 - 1 (P216)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW468281 n°1 - 1 (P1)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°2 - 1 (P2)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°3 - 1 (P3)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°4 - 1 (P4)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°5 - 1 (P5)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°6 - 1 (P6)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°7 - 1 (P7)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°8 - 1 (P8)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°9 - 1 (P9)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°10 - 1 (P10)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°11 - 1 (P11)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°12 - 1 (P12)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°13 - 1 (P13)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°16 - 1 (P16)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°17 - 1 (P17)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°18 - 1 (P18)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°19 - 1 (P19)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°20 - 1 (P20)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 17 (Bureau)	Prélevement négatif
002EW468281 n°21 - 1 (P21)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 12 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002EW468281 n°22 - 1 (P22)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°23 - 1 (P23)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif

002EW468281 n°24 - 1 (P24)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°25 - 1 (P25)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°26 - 1 (P26)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 20 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°27 - 1 (P27)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°28 - 1 (P28)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°29 - 1 (P29)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°30 - 1 (P30)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°31 - 1 (P31)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°32 - 1 (P32)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°33 - 1 (P33)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°34 - 1 (P34)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°35 - 1 (P35)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°36 - 1 (P36)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°37 - 1 (P37)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°38 - 1 (P38)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°39 - 1 (P39)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 23 (Salle d'étude 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°40 - 1 (P40)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 21 (Bureau CPE)	Prélevement négatif
002EW468281 n°41 - 1 (P41)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°42 - 1 (P42)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°43 - 1 (P43)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°44 - 1 (P44)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°45 - 1 (P45)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°46 - 1 (P46)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°47 - 1 (P47)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°48 - 1 (P48)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°49 - 1 (P49)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°50 - 1 (P50)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°51 - 2 (P51)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°52 - 2 (P52)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°53 - 1 (P53)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif

002EW468281 n°54 - 1 (P54)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°55 - 1 (P55)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW468281 n°56 - 1 (P56)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°57 - 1 (P57)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°58 - 1 (P58)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°59 - 1 (P59)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°60 - 1 (P60)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°61 - 1 (P61)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°62 - 1 (P62)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°63 - 1 (P63)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°64 - 1 (P64)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°65 - 1 (P65)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°66 - 2 (P66)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°67 - 1 (P67)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°68 - 1 (P68)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°69 - 1 (P69)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°70 - 1 (P70)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°71 - 1 (P71)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	Prélevement négatif
002EW468281 n°72 - 1 (P72)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°73 - 1 (P73)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement négatif
002EW468281 n°74 - 1 (P74)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	Prélevement négatif
002EW468281 n°75 - 1 (P75)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	Prélevement négatif
002EW468281 n°76 - 1 (P76)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°77 - 1 (P77)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 35 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002EW468281 n°78 - 1 (P78)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°79 - 1 (P79)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281 n°80 - 1 (P80)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW468281-1 n°224 - 2 (P224)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW468281-1 n°224 - 4 (P224)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW468281-1 n°225 - 2 (P225)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement négatif

002EW468281-1 n°226 - 2 (P226)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW468281-1 n°227 - 2 (P227)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement négatif
S12 - 1 (S12)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S96 - 1 (S96)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Absence : pas d'amiante par nature
S125 - 2 (S125)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW468281 n°97 - 1 (P97)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°98 - 1 (P98)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°99 - 1 (P99)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°100 - 1 (P100)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°101 - 1 (P101)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°102 - 2 (P102)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°103 - 1 (P103)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°104 - 1 (P104)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°105 - 1 (P105)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°106 - 1 (P106)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°107 - 1 (P107)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°108 - 1 (P108)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°109 - 1 (P109)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°110 - 1 (P110)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement négatif
002EW468281 n°217 - 1 (P217)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°218 - 1 (P218)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°219 - 1 (P219)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°220 - 1 (P220)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°221 - 1 (P221)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°222 - 1 (P222)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EW468281 n°223 - 1 (P223)	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)	Prélevement négatif



002EW468281 n°1 - 1 (P1) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°2 - 1 (P2) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°3 - 1 (P3) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°4 - 1 (P4) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°5 - 1 (P5) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°6 - 1 (P6) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



002EW468281 n°7 - 1 (P7) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 6 (Dégagement 1)



002EW468281 n°8 - 1 (P8) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 7 (Chambre 1)



002EW468281 n°9 - 1 (P9) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)



002EW468281 n°10 - 1 (P10) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)



002EW468281 n°11 - 1 (P11) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)



002EW468281 n°12 - 1 (P12) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)



002EW468281 n°13 - 1 (P13) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)



002EW468281 n°16 - 1 (P16) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)




002EW468281 n°17 - 1 (P17) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)



002EW468281 n°18 - 1 (P18) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)



002EW468281 n°19 - 1 (P19) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)




002EW468281 n°20 - 1 (P20) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 17 (Bureau)




002EW468281 n°21 - 1 (P21) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 12 (Chambre 5)



002EW468281 n°22 - 1 (P22) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002EW468281 n°23 - 1 (P23) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002EW468281 n°24 - 1 (P24) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)




002EW468281 n°25 - 1 (P25) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002EW468281 n°26 - 1 (P26) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 20 (Sanitaires 3)



002EW468281 n°27 - 1 (P27) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)



002EW468281 n°28 - 1 (P28) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)



002EW468281 n°29 - 1 (P29) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°30 - 1 (P30) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°31 - 1 (P31) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°32 - 1 (P32) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°33 - 1 (P33) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°34 - 1 (P34) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°35 - 1 (P35) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°36 - 1 (P36) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°37 - 1 (P37) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°38 - 1 (P38) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)



002EW468281 n°39 - 1 (P39) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 23 (Salle d'étude 1)



002EW468281 n°40 - 1 (P40) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 21 (Bureau CPE)



002EW468281 n°41 - 1 (P41) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°42 - 1 (P42) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°43 - 1 (P43) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°44 - 1 (P44) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°45 - 1 (P45) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°46 - 1 (P46) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)



002EW468281 n°47 - 1 (P47) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)



002EW468281 n°48 - 1 (P48) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)



002EW468281 n°49 - 1 (P49) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)



002EW468281 n°50 - 1 (P50) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)




002EW468281 n°51 - 2 (P51) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)



002EW468281 n°52 - 2 (P52) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)



002EW468281 n°53 - 1 (P53) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°54 - 1 (P54) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°55 - 1 (P55) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



002EW468281 n°56 - 1 (P56) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)



002EW468281 n°57 - 1 (P57) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)



002EW468281 n°58 - 1 (P58) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)




002EW468281 n°59 - 1 (P59) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°60 - 1 (P60) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°61 - 1 (P61) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)



002EW468281 n°62 - 1 (P62) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)



002EW468281 n°63 - 1 (P63) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)



002EW468281 n°64 - 1 (P64) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)



002EW468281 n°65 - 1 (P65) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°66 - 2 (P66) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°67 - 1 (P67) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°68 - 1 (P68) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°69 - 1 (P69) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°70 - 1 (P70) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°71 - 1 (P71) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)



002EW468281 n°72 - 1 (P72) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)




002EW468281 n°73 - 1 (P73) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)



002EW468281 n°74 - 1 (P74) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)



002EW468281 n°75 - 1 (P75) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)



002EW468281 n°76 - 1 (P76) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°77 - 1 (P77) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 35 (Rangement 2)



002EW468281 n°78 - 1 (P78) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°79 - 1 (P79) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°80 - 1 (P80) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)



002EW468281 n°81 - 1 (P81) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)



002EW468281 n°82 - 1 (P82) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)



002EW468281 n°83 - 2 (P83) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)




002EW468281 n°84 - 1 (P84) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)



002EW468281 n°85 - 1 (P85) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)



002EW468281 n°86 - 1 (P86) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)



002EW468281 n°87 - 1 (P87) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)



002EW468281 n°88 - 1 (P88) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)




002EW468281 n°89 - 1 (P89) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)



002EW468281 n°90 - 1 (P90) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°91 - 1 (P91) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°92 - 1 (P92) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°93 - 1 (P93) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°94 - 1 (P94) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°95 - 1 (P95) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)



002EW468281 n°96 - 1 (P96) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)



002EW468281 n°97 - 1 (P97) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)




002EW468281 n°98 - 1 (P98) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°99 - 1 (P99) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°100 - 1 (P100) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°101 - 1 (P101) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°102 - 2 (P102) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°103 - 1 (P103) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°104 - 1 (P104) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°105 - 1 (P105) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°106 - 1 (P106) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°107 - 1 (P107) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°108 - 1 (P108) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)



002EW468281 n°109 - 1 (P109) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)




002EW468281 n°110 - 1 (P110) - 8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)




002EW468281 n°111 - 1 (P111) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°112 - 1 (P112) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°113 - 1 (P113) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°114 - 1 (P114) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°115 - 1 (P115) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°116 - 1 (P116) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°117 - 1 (P117) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°118 - 1 (P118) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°119 - 1 (P119) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°120 - 1 (P120) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)



002EW468281 n°121 - 1 (P121) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)



002EW468281 n°122 - 1 (P122) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)



002EW468281 n°123 - 1 (P123) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)



002EW468281 n°124 - 1 (P124) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)



002EW468281 n°125 - 1 (P125) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)



002EW468281 n°126 - 1 (P126) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)



002EW468281 n°127 - 1 (P127) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)



002EW468281 n°128 - 1 (P128) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)



002EW468281 n°129 - 1 (P129) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)



002EW468281 n°130 - 1 (P130) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)



002EW468281 n°131 - 1 (P131) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)



002EW468281 n°132 - 1 (P132) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)



002EW468281 n°133 - 1 (P133) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)



002EW468281 n°134 - 1 (P134) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)



002EW468281 n°135 - 1 (P135) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)



002EW468281 n°136 - 1 (P136) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)




002EW468281 n°137 - 1 (P137) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)



002EW468281 n°138 - 1 (P138) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)



002EW468281 n°139 - 1 (P139) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)




002EW468281 n°140 - 1 (P140) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)



002EW468281 n°141 - 1 (P141) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)




002EW468281 n°142 - 1 (P142) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)



002EW468281 n°143 - 1 (P143) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)



002EW468281 n°144 - 1 (P144) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)



002EW468281 n°145 - 1 (P145) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)



002EW468281 n°146 - 1 (P146) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)



002EW468281 n°147 - 1 (P147) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 51 (Cage escalier 6)



002EW468281 n°148 - 1 (P148) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)



002EW468281 n°149 - 1 (P149) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)



002EW468281 n°150 - 1 (P150) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)



002EW468281 n°151 - 1 (P151) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)



002EW468281 n°152 - 1 (P152) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)



002EW468281 n°153 - 1 (P153) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)



002EW468281 n°154 - 1 (P154) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)



002EW468281 n°155 - 1 (P155) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)



002EW468281 n°156 - 1 (P156) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)



002EW468281 n°157 - 1 (P157) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 87 (Salle d'étude 2)



002EW468281 n°158 - 1 (P158) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 86 (Salle informatique)



002EW468281 n°159 - 1 (P159) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°160 - 1 (P160) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°161 - 1 (P161) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°162 - 1 (P162) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)




002EW468281 n°163 - 1 (P163) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°164 - 1 (P164) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)




002EW468281 n°165 - 1 (P165) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°166 - 2 (P166) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°167 - 1 (P167) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°168 - 1 (P168) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)



002EW468281 n°169 - 1 (P169) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)




002EW468281 n°170 - 1 (P170) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)



002EW468281 n°171 - 1 (P171) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)



002EW468281 n°172 - 1 (P172) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)



002EW468281 n°173 - 1 (P173) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)



002EW468281 n°174 - 1 (P174) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°175 - 1 (P175) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°176 - 1 (P176) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°177 - 1 (P177) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°178 - 1 (P178) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°179 - 1 (P179) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)



002EW468281 n°180 - 1 (P180) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)



002EW468281 n°181 - 1 (P181) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)



002EW468281 n°182 - 1 (P182) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)



002EW468281 n°183 - 1 (P183) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)



002EW468281 n°184 - 1 (P184) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)



002EW468281 n°185 - 1 (P185) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)




002EW468281 n°186 - 1 (P186) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)



002EW468281 n°187 - 1 (P187) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)



002EW468281 n°188 - 1 (P188) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)



002EW468281 n°189 - 1 (P189) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)



002EW468281 n°190 - 1 (P190) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 75 (Local ménage 3)



002EW468281 n°191 - 1 (P191) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 72 (Chambre 23)



002EW468281 n°192 - 1 (P192) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°193 - 1 (P193) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°194 - 1 (P194) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°195 - 1 (P195) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°196 - 1 (P196) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°197 - 1 (P197) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)




002EW468281 n°198 - 1 (P198) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)



002EW468281 n°199 - 1 (P199) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)



002EW468281 n°200 - 1 (P200) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)



002EW468281 n°201 - 1 (P201) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)



002EW468281 n°202 - 1 (P202) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 70 (Chambre 22)



002EW468281 n°203 - 1 (P203) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)



002EW468281 n°204 - 1 (P204) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)



002EW468281 n°205 - 1 (P205) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)



002EW468281 n°206 - 1 (P206) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)



002EW468281 n°207 - 1 (P207) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)



002EW468281 n°208 - 1 (P208) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)



002EW468281 n°209 - 1 (P209) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)




002EW468281 n°210 - 1 (P210) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)



002EW468281 n°211 - 1 (P211) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)



002EW468281 n°212 - 1 (P212) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)




002EW468281 n°213 - 1 (P213) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)



002EW468281 n°214 - 1 (P214) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)



002EW468281 n°215 - 1 (P215) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)



002EW468281 n°216 - 1 (P216) - 8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)



002EW468281 n°217 - 1 (P217) - 8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°218 - 1 (P218) - 8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°219 - 1 (P219) - 8
Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°220 - 1 (P220) - 8
Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°221 - 1 (P221) - 8
Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°222 - 1 (P222) - 8
Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)



002EW468281 n°223 - 1 (P223) - 8
Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)




002EW468281-1 n°224 - 2 (P224) - 8 Abel
Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)



002EW468281-1 n°224 - 4 (P224) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)



002EW468281-1 n°225 - 2 (P225) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)



002EW468281-1 n°226 - 2 (P226) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)



002EW468281-1 n°227 - 2 (P227) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)



002EW468281-2 n°228 - 2 (P228) - 8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)



002EW468281-2 n°229 - 2 (P229) - 8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)



002EW468281-2 n°230 - 2 (P230) - 8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)



S12 - 1 (S12) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)



S96 - 1 (S96) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)



S125 - 2 (S125) - 8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)



S148 - 1 (S148) - 8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW468281 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°5	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	8 Abel Boireau_RDC - Vol 6 (Dégagement 1)	
002EW468281 n°8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 7 (Chambre 1)	
002EW468281 n°9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	
002EW468281 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	
002EW468281 n°11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)	

002EW468281 n°12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)
002EW468281 n°12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)
002EW468281 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 2 (Cellier)
002EW468281 n°14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron	8 Abel Boireau_RDC - Vol 9 (Chambre 3)
002EW468281 n°14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 9 (Chambre 3)
002EW468281 n°15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 9 (Chambre 3)
002EW468281 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)
002EW468281 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)
002EW468281 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)
002EW468281 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)
002EW468281 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 17 (Bureau)

002EW468281 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 12 (Chambre 5)
002EW468281 n°22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002EW468281 n°23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002EW468281 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002EW468281 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002EW468281 n°26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 20 (Sanitaires 3)
002EW468281 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 3 (Cuisine 1)
002EW468281 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rouge	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)
002EW468281 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°34 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)

002EW468281 n°34 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Blanc / Beige - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Beige	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 25 (Sanitaires 4)
002EW468281 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 23 (Salle d'étude 1)
002EW468281 n°40	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 21 (Bureau CPE)
002EW468281 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°44 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°44 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)
002EW468281 n°46	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 26 (Cage escalier 3)

002EW468281 n°47 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°47 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 28 (Foyer 1)
002EW468281 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau - Effritable Fibreux - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)
002EW468281 n°56 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)
002EW468281 n°56 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)
002EW468281 n°57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Ciment - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)
002EW468281 n°58	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	8 Abel Boireau_RDC - Vol 29 (Foyer 2)
002EW468281 n°59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)

002EW468281 n°60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)
002EW468281 n°61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)
002EW468281 n°62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)
002EW468281 n°63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)
002EW468281 n°64	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 32 (Local technique 2)
002EW468281 n°65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°67 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°67 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°68 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°68 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°71 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)

002EW468281 n°71 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)
002EW468281 n°72	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)
002EW468281 n°74 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)
002EW468281 n°74 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)
002EW468281 n°75	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)
002EW468281 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)
002EW468281 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 35 (Rangement 2)
002EW468281 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Enduit - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)
002EW468281 n°79	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)
002EW468281 n°80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)
002EW468281 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Ciment - Souple / Effritable / Dur - Noir / Gris Blanc / Gris - Mur de refend	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
002EW468281 n°82 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Souple - Blanc Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
002EW468281 n°82 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Fibres - Souple / Souple / Souple Fibreux - Violet / Jaune / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
002EW468281 n°83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Rose / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)

002EW468281 n°84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
002EW468281 n°85	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 61 (Salle audio)
002EW468281 n°86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Gris / Blanc - Mur de refend	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)
002EW468281 n°87 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Bleu	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)
002EW468281 n°87 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Peinture / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)
002EW468281 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Dur / Effritable / Dur - Violet / Violet / Bleu / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 56 (Dégagement 7)
002EW468281 n°89 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)
002EW468281 n°89 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)
002EW468281 n°90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)
002EW468281 n°91	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)
002EW468281 n°92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)
002EW468281 n°93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)
002EW468281 n°94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)

002EW468281 n°95	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 60 (Cage escalier 7)
002EW468281 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Violet / Blanc / Beige / Blanc / Marron - Cloisons séparative	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 59 (Chambre 20)
002EW468281 n°97	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°98 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Fibres - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°98 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse / Papier - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Beige	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°99	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Mousse / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Noir / Jaune / Marron	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°100	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Ciment - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°101	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°102	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°103	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°104	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°105	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°106	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Mousse / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Noir / Jaune / Marron	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°107	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Bitumineux - Noir Marron / Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)

002EW468281 n°108	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°109	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoise - Dur - Gris	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°110	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Ciment - Dur - Gris	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)
002EW468281 n°111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°112	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°113	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°114	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°115	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°116	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°117	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°118	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°120	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)
002EW468281 n°121	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Matériau / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Rose / Blanc / Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)
002EW468281 n°122	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)

002EW468281 n°123	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)
002EW468281 n°124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 54 (Local ménage 2)
002EW468281 n°125	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rose / Rose / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)
002EW468281 n°126 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°126 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°126 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°127	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°128	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°129	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Rose / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 52 (Chambre 16)
002EW468281 n°130 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)
002EW468281 n°130 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Beige / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)
002EW468281 n°131 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
002EW468281 n°131 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
002EW468281 n°132	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Marron	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)

002EW468281 n°133	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Vert / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
002EW468281 n°134	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
002EW468281 n°135	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 45 (Chambre 13)
002EW468281 n°136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Violet	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°136 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°137 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Vert / Vert / Marron	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°137 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°138 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Vert	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°138 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable Fibreux - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°139	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°140	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 42 (Chambre 10)
002EW468281 n°141 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)
002EW468281 n°141 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Dur - Jaune / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)
002EW468281 n°142	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Peinture / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Rose / Vert	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)
002EW468281 n°143	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)
002EW468281 n°144	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 39 (Chambre 7)

002EW468281 n°145	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 46 (Dégagement 5)
002EW468281 n°146	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 48 (Dégagement 6)
002EW468281 n°147	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 51 (Cage escalier 6)
002EW468281 n°148	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Vert / Blanc / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°149	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Colle / Ciment / Peinture / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°150 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°150 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Rose	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°150 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Orange	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°151	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 90 (Salle télé)
002EW468281 n°152 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)
002EW468281 n°152 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)

002EW468281 n°153	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Dur / Dur - Violet / Jaune / Bleu / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)
002EW468281 n°154	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Fibres / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Bleu / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)
002EW468281 n°155	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)
002EW468281 n°156	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Bleu / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 88 (Chambre 31)
002EW468281 n°157	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur / Dur - Gris / Jaune / Gris / Rose	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 87 (Salle d'étude 2)
002EW468281 n°158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Vert / Bleu	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 86 (Salle informatique)
002EW468281 n°159	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Fibreux Bitumineux - Gris / Noir	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°160	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°161	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°162	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°163	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°164	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Tampon / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)

002EW468281 n°165	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°166	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°167	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Violet / Blanc / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°168	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)
002EW468281 n°169 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)
002EW468281 n°169 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Matériau - Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)
002EW468281 n°170	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur / Dur - Vert / Jaune / Rose / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)
002EW468281 n°171	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)
002EW468281 n°172	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)
002EW468281 n°173	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 85 (Dégagement 11)
002EW468281 n°174	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Fibres / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)

002EW468281 n°175	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Matériau / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)
002EW468281 n°176	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc / Beige	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)
002EW468281 n°177	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Rose / Rose	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)
002EW468281 n°178	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)
002EW468281 n°179	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 84 (Chambre 30)
002EW468281 n°180	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Gris / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)
002EW468281 n°181	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)
002EW468281 n°182	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)

002EW468281 n°183	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose / Marron / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)
002EW468281 n°184	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)
002EW468281 n°185 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°185 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Marron / Rose / Rose / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°186	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°187	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°188	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Beige Orange / Beige / Gris / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°189	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°190	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 75 (Local ménage 3)
002EW468281 n°191 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 72 (Chambre 23)

002EW468281 n°191 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment / Matériau - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 72 (Chambre 23)
002EW468281 n°192	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°193	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°194	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°195	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°196 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°196 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°197	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°198 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Beige	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°198 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°198 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°199	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°200	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 66 (Cuisine 2)
002EW468281 n°201	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°202 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 70 (Chambre 22)

002EW468281 n°202 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Dur / Effritable - Marron / Rose / Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 70 (Chambre 22)
002EW468281 n°203	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)
002EW468281 n°204	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)
002EW468281 n°205	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 68 (Sdb 2)
002EW468281 n°206	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)
002EW468281 n°207	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 64 (Séjour 2)
002EW468281 n°208	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281 n°209	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°210	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°211	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°212	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert Beige / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°213	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°214	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Gris / Gris / Marron	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°215	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 62 (Cage escalier 8)
002EW468281 n°216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)

002EW468281 n°217	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°218	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Vert / Beige	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°219	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°220	Façades	Appui de fenêtre	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°221	Façades	Murs	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281 n°223	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	8 Abel_Boireau_Facades - Vol 95 (Façade 1)
002EW468281-1 n°224	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
002EW468281-1 n°225	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Matériau / Fibres - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Beige	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
002EW468281-1 n°226	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
002EW468281-1 n°227	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
P228	Façades	Murs	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris - Beige	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)
P229	Façades	Murs	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Rouge	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)
P230	Façades	Murs	Peinture - Effritable - Noir Vert	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024306607
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW468281_001

Référence labo	42PM02404810	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_002

Référence labo	42PM02404811	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_003

Référence labo	42PM02404812	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_004

Référence labo	42PM02404813	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	EVL	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_005

Référence labo	42PM02404814	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_006

Référence labo	42PM02404815	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_007

Référence labo	42PM02404816	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 6 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_008

Référence labo	42PM02404817	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Peinture	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 7 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_009

Référence labo	42PM02404818	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 3 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_010

Référence labo	42PM02404819	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 3 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_011

Référence labo	42PM02404820	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 3 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_012

Référence labo	42PM02404821	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 2 (Cellier)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc, Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_013

Référence labo	42PM02404822	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 2 (Cellier)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_014

Référence labo	42PM02404823	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lino + colle + ragréage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 9 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_015

Référence labo	42PM02404824	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 9 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_016

Référence labo	42PM02404825	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques+ colle	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_017

Référence labo	42PM02404826	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_018

Référence labo	42PM02404827	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit platre + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_019

Référence labo	42PM02404828	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit platre + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_020

Référence labo	42PM02404829	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 17 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_021

Référence labo	42PM02404830	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 12 (Chambre 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_022

Référence labo	42PM02404831	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_023

Référence labo	42PM02404832	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques+ colle	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_024

Référence labo	42PM02404833	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit platre + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_025

Référence labo	42PM02404834	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_026

Référence labo	42PM02404835	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 20 (Sanitaires 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_027

Référence labo	42PM02404836	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 3 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_028

Référence labo	42PM02404837	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Rose		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rouge	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_029

Référence labo	42PM02404838	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_030

Référence labo	42PM02404839	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_031

Référence labo	42PM02404840	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_032

Référence labo	42PM02404841	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture + enduit platre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_033

Référence labo	42PM02404842	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002EW468281_034

Référence labo	42PM02404843	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
2	3	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_035

Référence labo	42PM02404844	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW468281_036

Référence labo	42PM02404845	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Fibreux Souple Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_037

Référence labo	42PM02404846	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_038

Référence labo	42PM02404847	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit platre + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 25 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_039

Référence labo	42PM02404848	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 23 (Salle d'étude 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Fibreux Souple Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Fibreux Souple Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_040

Référence labo	42PM02404849	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 21 (Bureau CPE)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Fibreux Souple Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_041

Référence labo	42PM02404850	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EW468281_042

Référence labo	42PM02404851	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	- -		Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_043

Référence labo	42PM02404852	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	- -		Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	- -							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_044

Référence labo	42PM02404853	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	- -		Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
2	2	Joint Dur Gris	-	- -		Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_045

Référence labo	42PM02404854	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_046

Référence labo	42PM02404855	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 26 (Cage escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_047

Référence labo	42PM02404856	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW468281_048

Référence labo	42PM02404857	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - colle + ragréage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_049

Référence labo	42PM02404858	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Fibreux Souple Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_050

Référence labo	42PM02404859	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_051

Référence labo	42PM02404860	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_052

Référence labo	42PM02404861	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc, Bande Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_053

Référence labo	42PM02404862	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	SLV	Acétone	1	2	MPV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_054

Référence labo	42PM02404863	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_055

Référence labo	42PM02404864	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture + enduit platre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_056

Référence labo	42PM02404865	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 29 (Foyer 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Gris, Joint Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_057

Référence labo	42PM02404866	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 29 (Foyer 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_058

Référence labo	42PM02404867	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 29 (Foyer 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_059

Référence labo	42PM02404868	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Semi-dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW468281_060

Référence labo	42PM02404869	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - colle + ragréage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_061

Référence labo	42PM02404870	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 32 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_062

Référence labo	42PM02404871	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 32 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_063

Référence labo	42PM02404872	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 32 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_064

Référence labo	42PM02404873	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit platre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 32 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_065

Référence labo	42PM02404874	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_066

Référence labo	42PM02404875	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_067

Référence labo	42PM02404876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Gris, Joint Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_068

Référence labo	42PM02404877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
2	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.
Couches 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_069

Référence labo	42PM02404878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	SLV	Acétone	1	2	MPV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_070

Référence labo	42PM02404879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + beton	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_071

Référence labo	42PM02404880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 34 (Salle détente)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 4, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4. Couches 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_072

Référence labo	42PM02404881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_073

Référence labo	42PM02404882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_074

Référence labo	42PM02404883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 34 (Salle détente)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Gris, Joint Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_075

Référence labo	42PM02404884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 34 (Salle détente)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_076

Référence labo	42PM02404885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture + enduit platre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Blanc, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_077

Référence labo	42PM02404886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 35 (Rangement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_078

Référence labo	42PM02404887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_079

Référence labo	42PM02404888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_080

Référence labo	42PM02404889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_081

Référence labo	42PM02404890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 61 (Salle audio)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Gris Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_082

Référence labo	42PM02404891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 61 (Salle audio)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
2	2	Revêtement Souple Violet	-	-	-	Acétone	2	2	COY	Non détecté	●
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	4	Fibres Souple Fibreux Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Souple / Blanc Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_083

Référence labo	42PM02404892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 61 (Salle audio)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW468281_084

Référence labo	42PM02404893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit platre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 61 (Salle audio)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_085

Référence labo	42PM02404894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 61 (Salle audio)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Plâtre / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante . Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Plâtre Effritable Blanc Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_086

Référence labo	42PM02404895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 56 (Dégagement 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_087

Référence labo	42PM02404896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 56 (Dégagement 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Résineux Jaune, Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Bleu	2	2	EVL	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW468281_088

Référence labo	42PM02404897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 56 (Dégagement 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Dur Violet	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
	4	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_089

Référence labo	42PM02404898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 59 (Chambre 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_090

Référence labo	42PM02404899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_091

Référence labo	42PM02404900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_092

Référence labo	42PM02404901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Colle Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_093

Référence labo	42PM02404902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Jaune

Référence échantillon : 002EW468281_094

Référence labo	42PM02404903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	2	3	FPB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_095

Référence labo	42PM02404904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 60 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_096

Référence labo	42PM02404905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 59 (Chambre 20)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Violet	-	-	-	Acétone	2	3	FPB	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_097

Référence labo	42PM02404906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW468281_098

Référence labo	42PM02404907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Marron	-	-	-						
2	3	Mousse Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	2	COY	Non détecté	●
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002EW468281_099

Référence labo	42PM02404908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur + isolant	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Mousse Souple Jaune	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_100

Référence labo	42PM02404909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_101

Référence labo	42PM02404910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW468281_102

Référence labo	42PM02404911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur + isolant	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	URS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Marron	2	2	EVL						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_103

Référence labo	42PM02404912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_104

Référence labo	42PM02404913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	URS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Marron	2	2	EVL						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_105

Référence labo	42PM02404914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	- -		Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW468281_106

Référence labo	42PM02404915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	- -		Acétone, Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Mousse Souple Jaune	-	- -							
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	- -							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_107

Référence labo	42PM02404916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur + isolant	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Noir Marron	-	- -		Acétone, Chloroforme	1	2	URS	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	- -							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Mousse / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Mousse Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW468281_108

Référence labo	42PM02404917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_109

Référence labo	42PM02404918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Ardoises - Ardoises composites	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ardoise Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_110

Référence labo	42PM02404919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Conduits de cheminée	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_111

Référence labo	42PM02404920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté	●
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_112

Référence labo	42PM02404921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_113

Référence labo	42PM02404922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_114

Référence labo	42PM02404923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_115

Référence labo	42PM02404924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_116

Référence labo	42PM02404925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	URS	Non détecté
	2	Faux-plafond Dur Fibreux Beige	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_117

Référence labo	42PM02404926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_118

Référence labo	42PM02404927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_119

Référence labo	42PM02404928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_120

Référence labo	42PM02404929	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Rouge

Référence échantillon : 002EW468281_121

Référence labo	42PM02404930	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture + enduit platre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 48 (Dégagement 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Rose, Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
	2	Matériau Effritable Rose	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_122

Référence labo	42PM02404931	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 54 (Local ménage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Rose, Enduit Effritable Blanc, Bande Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_123

Référence labo	42PM02404932	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 54 (Local ménage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Marron

Référence échantillon : 002EW468281_124

Référence labo	42PM02404933	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 54 (Local ménage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Résineux Jaune, Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Revêtement Souple Bleu

Référence échantillon : 002EW468281_125

Référence labo	42PM02404934	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 48 (Dégagement 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Rose, Enduit Effritable Blanc, Bande Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Rose	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Plâtre Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_126

Référence labo	42PM02404935	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 52 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	2	2	FPB	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
3	4	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_127

Référence labo	42PM02404936	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 52 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Rose, Enduit Effritable Blanc, Bande Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Marron	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Fibreux Blanc	2	2	FPB						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_128

Référence labo	42PM02404937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 52 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_129

Référence labo	42PM02404938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 52 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Rose	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_130

Référence labo	42PM02404939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 48 (Dégagement 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Bleu	1	1	FPB	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
2	3	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	4	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	5	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.

Référence échantillon : 002EW468281_131

Référence labo	42PM02404940	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 45 (Chambre 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Violet	2	2	FPB	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_132

Référence labo	42PM02404941	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 45 (Chambre 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_133

Référence labo	42PM02404942	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 45 (Chambre 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Fibreux Blanc	2	2	FPB					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_134

Référence labo	42PM02404943	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 45 (Chambre 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-					
	3	Béton Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_135

Référence labo	42PM02404944	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 45 (Chambre 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_136

Référence labo	42PM02404945	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 42 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Violet	2	2	FPB	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_137

Référence labo	42PM02404946	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 42 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
2	4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	FPB	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_138

Référence labo	42PM02404947	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 42 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
2	3	Enduit Effritable Fibreux Blanc	2	2	FPB	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_139

Référence labo	42PM02404948	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 42 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_140

Référence labo	42PM02404949	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 42 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_141

Référence labo	42PM02404950	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 46 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
2	3	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	4	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	5	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.

Référence échantillon : 002EW468281_142

Référence labo	42PM02404951	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 39 (Chambre 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_143

Référence labo	42PM02404952	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 39 (Chambre 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_144

Référence labo	42PM02404953	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 39 (Chambre 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Joint Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_145

Référence labo	42PM02404954	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 46 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Vert	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_146

Référence labo	42PM02404955	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 48 (Dégagement 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_147

Référence labo	42PM02404956	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 51 (Cage escalier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_148

Référence labo	42PM02404957	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 90 (Salle télé)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Vert	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante. Couches 1, 2, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_149

Référence labo	42PM02404958	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 90 (Salle télé)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Mousse Souple Noir

Référence échantillon : 002EW468281_150

Référence labo	42PM02404959	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 90 (Salle télé)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	3	Matériau Souple Fibreux Gris	2	2	VCG						
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
3	5	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	6	Ciment Effritable Blanc	-	-	-						
	7	Matériau Effritable Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couches 6, 7 non dissociables(***) analysées avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW468281_151

Référence labo	42PM02404960	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 90 (Salle télé)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_152

Référence labo	42PM02404961	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 88 (Chambre 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW468281_153

Référence labo	42PM02404962	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 88 (Chambre 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Violet	1	1	EVL	Acétone	1	2	URS	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Bleu	-	-	-						
	4	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	5	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_154

Référence labo	42PM02404963	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 88 (Chambre 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
	4	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_155

Référence labo	42PM02404964	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 88 (Chambre 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_156

Référence labo	42PM02404965	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 88 (Chambre 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_157

Référence labo	42PM02404966	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 87 (Salle d'étude 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	1	1	EVL	Acétone	1	2	URS	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	4	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_158

Référence labo	42PM02404967	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 86 (Salle informatique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Bleu	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_159

Référence labo	42PM02404968	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Matériau Fibreux Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_160

Référence labo	42PM02404969	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_161

Référence labo	42PM02404970	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EW468281_162

Référence labo	42PM02404971	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281_163

Référence labo	42PM02404972	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_164

Référence labo	42PM02404973	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Tampon	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FLS	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_165

Référence labo	42PM02404974	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	URS	Non détecté
	2	Faux-plafond Fibreux Effritable Gris	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_166

Référence labo	42PM02404975	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_167

Référence labo	42PM02404976	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_168

Référence labo	42PM02404977	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_169

Référence labo	42PM02404978	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 92 (Local ménage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_170

Référence labo	42PM02404979	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 92 (Local ménage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_171

Référence labo	42PM02404980	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 92 (Local ménage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Gris, Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Plâtre / Effritable Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW468281_172

Référence labo	42PM02404981	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 85 (Dégagement 11)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_173

Référence labo	42PM02404982	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 85 (Dégagement 11)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Vert	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_174

Référence labo	42PM02404983	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d 'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_175

Référence labo	42PM02404984	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_176

Référence labo	42PM02404985	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_177

Référence labo	42PM02404986	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	1	1	SLV	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Rose	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_178

Référence labo	42PM02404987	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_179

Référence labo	42PM02404988	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 84 (Chambre 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_180

Référence labo	42PM02404989	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_181

Référence labo	42PM02404990	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Beige, Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 2, 3, 4, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_182

Référence labo	42PM02404991	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_183

Référence labo	42PM02404992	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	1	1	SLV	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Colle Souple Marron	-	-	-						
	5	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_184

Référence labo	42PM02404993	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_185

Référence labo	42PM02404994	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	2	2	SLV	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Ciment Dur Rose	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_186

Référence labo	42PM02404995	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Jaune, Enduit Effritable Blanc		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_187

Référence labo	42PM02404996	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de bande calicot	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	6	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_188

Référence labo	42PM02404997	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Ciment Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_189

Référence labo	42PM02404998	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_190

Référence labo	42PM02404999	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 75 (Local ménage 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Bleu

Référence échantillon : 002EW468281_191

Référence labo	42PM02405000	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 72 (Chambre 23)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	2	2	SLV	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_192

Référence labo	42PM02405001	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EW468281_193

Référence labo	42PM02405002	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_194

Référence labo	42PM02405003	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_195

Référence labo	42PM02405004	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_196

Référence labo	42PM02405005	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
2	2	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW468281_197

Référence labo	42PM02405006	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit platre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_198

Référence labo	42PM02405007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
3	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_199

Référence labo	42PM02405008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre + peinture	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_200

Référence labo	42PM02405009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 66 (Cuisine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_201

Référence labo	42PM02405010	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment	Date d'analyse	14/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	VCG	-	-	-	-	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_202

Référence labo	42PM02405011	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 70 (Chambre 22)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW468281_203

Référence labo	42PM02405012	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 68 (Sdb 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_204

Référence labo	42PM02405013	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 68 (Sdb 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW468281_205

Référence labo	42PM02405014	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 68 (Sdb 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_206

Référence labo	42PM02405015	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 64 (Séjour 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_207

Référence labo	42PM02405016	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 64 (Séjour 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_208

Référence labo	42PM02405017	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	16/12/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_209

Référence labo	42PM02405018	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté

	MOLP	MET
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_210

Référence labo	42PM02405019	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

	MOLP	MET
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_211

Référence labo	42PM02405020	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					

	MOLP	MET
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_212

Référence labo	42PM02405021	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_213

Référence labo	42PM02405022	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_214

Référence labo	42PM02405023	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_215

Référence labo	42PM02405024	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 62 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	VCG						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_216

Référence labo	42PM02405025	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_217

Référence labo	42PM02405026	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW468281_218

Référence labo	42PM02405027	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_219

Référence labo	42PM02405028	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_220

Référence labo	42PM02405029	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Peinture + enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_221

Référence labo	42PM02405030	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281_222

Référence labo	42PM02405031	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281_223

Référence labo	42PM02405032	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2024		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	16/12/2024
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 95 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024306607

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 25 MOLP et 247 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 253/255

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Natane Tuikalepa



Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025310705**
Adresse	Commande : 002EW468281-1 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/02/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025310705
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW468281-1_224

Référence labo	42PM02456373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	FPB	Acétone	1	2	MPV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281-1_225

Référence labo	42PM02456375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CVR	Non détecté
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW468281-1_226

Référence labo	42PM02456377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2025		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	11/02/2025
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CVR	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW468281-1_227

Référence labo	42PM02456380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2025		
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle	Date d'analyse	11/02/2025
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CVR	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022025310705

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 4/4

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Lilian Desaphy



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025311477**
Adresse	Commande : 002EW468281-2 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/02/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025311477
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW468281-2_228

Référence labo	42PM02465226	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	18/02/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Plaques fibre ciment		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 97 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	PCR	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW468281-2_229

Référence labo	42PM02465227	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	18/02/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Plaques fibre ciment		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 97 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	PCR	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW468281-2_230

Référence labo	42PM02465228	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER	Date d'analyse	18/02/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Peinture		
Zone de prélèvement	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 97 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Noir Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CVR	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS


Référence dossier: RSC022025311477

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 3/3

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrg"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et R1334-29-5 du Code de la santé publique et conformément aux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46-020 d'août 2017.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA

Date de construction/permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Enseignement (Primaire et/ou secondaire)

A-2 PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Donneur d'ordre :
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Date commande : 11/02/2025

Date repérage : 11/02/2025

Représentant du DO : IONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES

Rapport émis le : 19/02/2025

A-3 OPERATEUR DE REPERAGE

Nom prénom : DAUHER TANGUY

Certification n° : CPDI6941

Délivré le 05/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 ASSURANCE

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Assurance : SE 76208471-30015valide jusqu'au 31/12/2025 00:00:00

Date de validité: du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de l'immeuble
A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Opérateur de repérage
A-4 - Assurance
B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D - Conclusion(s)
D-1 - Conclusion(s) du rapport de mission
D-2 - Commentaire(s) et réserve(s)
E - Conditions de repérage
E-1 - Rapport(s) précédemment réalisé(s)
E-2 - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention
E-3 - Périmètre de repérage
E-4 - Conditions de réalisation du repérage
F - Grille de résultat du repérage
G - Obligations réglementaires du propriétaire
Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes
H - Recommandations générales de sécurité

Annexes
Annexe : Mesurage des zones amiantées
Plan de repérage technique
Reportage photographique
Etat de conservation des matériaux de la liste A
Etat de conservation des materiaux de la liste B
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements
Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire
Documents

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Plan	Volume	Plan	Volume
8 Abel Boireau_RDC	Vol 1 (Cage escalier 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 2 (Cellier)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 3 (Cuisine 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 4 (W.c 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 5 (Sdb 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 6 (Dégagement 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 7 (Chambre 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 8 (Chambre 2)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 9 (Chambre 3)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 10 (Séjour 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 11 (Chambre 4)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 12 (Chambre 5)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 13 (Rangement 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 14 (Sanitaires 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 15 (Dégagement 2)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 16 (Espace détente)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 17 (Bureau)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 19 (Chambre 6)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 20 (Sanitaires 3)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 21 (Bureau CPE)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 22 (Local ménage 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 23 (Salle d'étude 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 25 (Sanitaires 4)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 26 (Cage escalier 3)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 27 (Dégagement 3)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 28 (Foyer 1)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 29 (Foyer 2)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 30 (Dégagement 4)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 31 (Local technique 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 32 (Local technique 2)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 33 (Atelier)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 34 (Salle détente)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 35 (Rangement 2)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 36 (Cage escalier 4)	8 Abel Boireau_RDC	Vol 37 (Rangement 3)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 38 (Cage escalier 5)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 39 (Chambre 7)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 40 (Chambre 8)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 41 (Chambre 9)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 42 (Chambre 10)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 43 (Chambre 11)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 44 (Chambre 12)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 45 (Chambre 13)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 46 (Dégagement 5)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 47 (Sanitaires 5)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 48 (Dégagement 6)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 49 (Chambre 14)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 50 (Chambre 15)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 51 (Cage escalier 6)

8 Abel Boireau_R+1	Vol 52 (Chambre 16)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 53 (Chambre 17)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 54 (Local ménage 2)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 55 (Sanitaires 6)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 56 (Dégagement 7)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 57 (Chambre 18)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 58 (Chambre 19)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 59 (Chambre 20)
8 Abel Boireau_R+1	Vol 60 (Cage escalier 7)	8 Abel Boireau_R+1	Vol 61 (Salle audio)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 62 (Cage escalier 8)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 63 (Entrée)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 64 (Séjour 2)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 65 (W.c 2)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 66 (Cuisine 2)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 67 (Rangement 4)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 68 (Sdb 2)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 69 (Chambre 21)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 70 (Chambre 22)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 71 (Dégagement 8)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 72 (Chambre 23)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 73 (Chambre 24)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 74 (Chambre 25)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 75 (Local ménage 3)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 76 (Chambre 26)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 77 (Sanitaires 7)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 78 (Dégagement 10)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 79 (Dégagement 9)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 80 (Cage escalier 9)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 81 (Chambre 27)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 82 (Chambre 28)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 83 (Chambre 29)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 84 (Chambre 30)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 85 (Dégagement 11)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 86 (Salle informatique)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 87 (Salle d'étude 2)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 88 (Chambre 31)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 89 (Cage escalier 10)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 90 (Salle télé)	8 Abel Boireau_R+2	Vol 91 (Sanitaires 8)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 92 (Local ménage 4)	8 Abel Boireau_Toiture	Vol 93 (Toiture)
8 Abel Boireau_R+2	Vol 94 (Chambre 32)	8 Abel_Boireau_Facades	Vol 95 (Façade 1)
8 Abel Boireau_RDC	Vol 96 (Chaufferie)	8 Abel Boireau_Façades	Vol 97 (Façade 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Justification(s)	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

D - CONCLUSIONS

D-1 CONCLUSION(S) DU RAPPORT DE MISSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau	Après analyse	Etat de conservation
Vol 63 (Entrée)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Analyse du prélèvement Positif sur analyse	EP

D-2 COMMENTAIRE(S) ET RESERVE(S)

Doublage
La présence de doublages dans la majorité de la structure du bâtiment n'a pas permis un repérage exhaustif des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante derrière ces derniers. Il en va de même, de façon générale, pour tous les éléments noyés dans la construction inaccessibles sans travaux lourds de démolition.

Éléments coupe feu
Aucun élément coupe-feu n'a été inspecté afin d'éviter toutes dégradations de ces derniers qui entraineraient une rupture de la fonction première de ces éléments. Une visite complémentaire sera à prévoir, sur demande du donneur d'ordre lors de la mise à l'arrêt du système de sécurité incendie.

Joint compriband
Les joints de menuiseries, situés entre le dormant et la structure du bâti ont été sondés ponctuellement dans le but de ne pas trop dégrader les locaux. A ce jour et au regard des sondages effectués, Ac Environnement n'a pas identifié de joint compriband suceptible de contenir de l'amiante.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 RAPPORT(S) PRECEDEMMENT REALISE(S)

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

E-2 OBJET, METHODOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Objet de la mission :
Etablir ou mettre à jour le rapport de repérage des matériaux et produit de liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique en vue de la constitution ou de l'actualisation de Dossier Technique Amiante.
Obligation règlementaire de la constitution du DTA :
Le présent rapport de repérage devra être joint par le propriétaire aux autres pièces constitutives du Dossier Technique Amiante du bien, telles que définies à l'article R1334-29-5 du Code de la santé publique.
Méthodologie :
Rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.
Cadre réglementaire et normatif :
- Code de la santé publique : articles R1334-17 et 18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-29-5, listes A et B de l'annexe 13-9;
- Décret n°2011-629 de 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du "dossier technique amiante";
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et fixant les condition de mise en oeuvre des solutions d'effet équivanent.
- Norme NF X46-020 Août 2017;
Limite de la mission:
Le présent rapport de repérage correspond à l'Etat relatif à la présence ou l'absence d'amiante à produire en cas de vente, prévu à l'article L1334-13 et R1334-29-7 du Code de la santé publique, dans les limites de réalisation de la mission rappelées dans le présent rapport. Le présent rapport de repérage n'est pas suffisant pour couvrir les obligations d'évaluation initiale du risque amiante du propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage en cas de travaux, prévues par le code du travail aux articles R4412-97 à R4412-97-6. En cas de travaux, le propriétaire propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage devra fournir aux entreprises

E-3 PERIMETRE DE REPERAGE

Notre périmètre de repérage porte sur l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble listés au point C-1 du présent rapport et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités listés au point C-2.

E-4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage

Le programme de repérage de la mission est constitué par les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique :

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

Composant de la construction	Partie de composant à sonder ou à vérifier
1. Parois verticales intérieures	
- Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
- Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F - GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Action	Description	Précision	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	EC
Plan : 8 Abel Boireau_Façades												
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	B	P228	Réalisation d'un prélevement	Beige	P228	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	B	P228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228	Beige	P228	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	B	P229	Réalisation d'un prélevement	Rouge	P229	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 97 (Façade 2)	Façades	Murs	Plaques fibre ciment	B	P229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229	Rouge	P229	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	EP
Plan : 8 Abel Boireau_R+1												
Vol 55 (Sanitaires 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P116	Réalisation d'un prélevement		002EW 468281 n°116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Local ménage 2) - Vol 47 (Sanitaires 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S156 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 468281 n°116	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Cage escalier 5)										Néant*	Absence	

Plan : 8 Abel Boireau_R+1

Vol 39 (Chambre 7)	Néant*	Absence
Vol 40 (Chambre 8)	Néant*	Absence
Vol 41 (Chambre 9)	Néant*	Absence
Vol 42 (Chambre 10)	Néant*	Absence
Vol 43 (Chambre 11)	Néant*	Absence
Vol 44 (Chambre 12)	Néant*	Absence
Vol 45 (Chambre 13)	Néant*	Absence
Vol 46 (Dégagement 5)	Néant*	Absence
Vol 48 (Dégagement 6)	Néant*	Absence
Vol 49 (Chambre 14)	Néant*	Absence
Vol 50 (Chambre 15)	Néant*	Absence
Vol 51 (Cage escalier 6)	Néant*	Absence
Vol 52 (Chambre 16)	Néant*	Absence
Vol 53 (Chambre 17)	Néant*	Absence
Vol 56 (Dégagement 7)	Néant*	Absence
Vol 57 (Chambre 18)	Néant*	Absence
Vol 58 (Chambre 19)	Néant*	Absence
Vol 59 (Chambre 20)	Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_R+1

Vol 60 (Cage escalier 7)									Néant*	Absence
Vol 61 (Salle audio)									Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_R+2

Vol 91 (Sanitaires 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P165	Réalisation d'un prélevement	002EW468281 n°165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (Local ménage 4) - Vol 77 (Sanitaires 7) - Vol 75 (Local ménage 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S238 - S266 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	002EW468281 n°165	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (Local ménage 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	P171	Réalisation d'un prélevement	002EW468281 n°171	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Local ménage 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171	002EW468281 n°171	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (Chambre 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	P181	Réalisation d'un prélevement	002EW468281 n°181	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : 8 Abel Boireau_R+2

Vol 81 (Chambre 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002EW 468281 n°181	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Chambre 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	P186	Réalisation d'un prélèvement		002EW 468281 n°186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (Chambre 32) - Vol 73 (Chambre 24) - Vol 72 (Chambre 23) - Vol 79 (Dégagement 9) - Vol 76 (Chambre 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	B	S277 - S278 - S279 - S280 - S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 468281 n°186	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (Entrée)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S353 (P201)	Réalisation d'un prélèvement	Vertical	002EW 468281 n°201	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse EP
Vol 62 (Cage escalier 8)										Néant*	Absence
Vol 64 (Séjour 2)										Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_R+2

Vol 65 (W.c 2)	Néant*	Absence
Vol 66 (Cuisine 2)	Néant*	Absence
Vol 67 (Rangement 4)	Néant*	Absence
Vol 68 (Sdb 2)	Néant*	Absence
Vol 69 (Chambre 21)	Néant*	Absence
Vol 70 (Chambre 22)	Néant*	Absence
Vol 71 (Dégagement 8)	Néant*	Absence
Vol 78 (Dégagement 10)	Néant*	Absence
Vol 80 (Cage escalier 9)	Néant*	Absence
Vol 83 (Chambre 29)	Néant*	Absence
Vol 84 (Chambre 30)	Néant*	Absence
Vol 85 (Dégagement 11)	Néant*	Absence
Vol 86 (Salle informatique)	Néant*	Absence
Vol 87 (Salle d'étude 2)	Néant*	Absence
Vol 88 (Chambre 31)	Néant*	Absence
Vol 89 (Cage escalier 10)	Néant*	Absence
Vol 90 (Salle télé)	Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_RDC

Vol 10 (Séjour 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P4	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 14 (Sanitaires 1) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6) - Vol 18 (Sanitaires 2) - Vol 27 (Dégagement 3) - Vol 21 (Bureau CPE) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 25 (Sanitaires 4) - Vol 28 (Foyer 1) - Vol 29 (Foyer 2) - Vol 30 (Dégagement 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S11 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	002EW 468281 n°4	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	B	P16	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : 8 Abel Boireau_RDC

Vol 13 (Rangement 1) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 16 (Espace détente) - Vol 17 (Bureau) - Vol 19 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	B	S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	002EW 468281 n°16	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	B	P23	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20 (Sanitaires 3) - Vol 14 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques+ colle	B	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	002EW 468281 n°23	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P31	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Salle d'étude 1) - Vol 22 (Local ménage 1) - Vol 21 (Bureau CPE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	002EW 468281 n°31	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P59	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°59	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (Atelier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P69	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (Rangement 2) - Vol 37 (Rangement 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S114 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	002EW 468281 n°69	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : 8 Abel Boireau_RDC

Vol 34 (Salle détente)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Metal	A	S125					Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 96 (Chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P224	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281-1 n°224	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (Chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P225	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281-1 n°225	Laine / Matériau / Fibres - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Cage escalier 1)									Néant*	Absence
Vol 2 (Cellier)									Néant*	Absence
Vol 3 (Cuisine 1)									Néant*	Absence
Vol 4 (W.c 1)									Néant*	Absence
Vol 5 (Sdb 1)									Néant*	Absence
Vol 6 (Dégagement 1)									Néant*	Absence
Vol 7 (Chambre 1)									Néant*	Absence
Vol 8 (Chambre 2)									Néant*	Absence
Vol 9 (Chambre 3)									Néant*	Absence
Vol 26 (Cage escalier 3)									Néant*	Absence
Vol 31 (Local technique 1)									Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_RDC

Vol 32 (Local technique 2)									Néant*	Absence
Vol 36 (Cage escalier 4)									Néant*	Absence

Plan : 8 Abel Boireau_Toiture

Vol 93 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	B	P97	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°97	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	B	P101	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°101	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	B	P105	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°105	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	P109	Réalisation d'un prélevement	002EW 468281 n°109	Ardoise - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Plan : 8 Abel_Boireau_Facades

Vol 95 (Façade 1)									Néant*	Absence

G - OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU PROPRIETAIRE

RECOMMANDATIONS DE GESTION ADAPTÉES AUX BESOINS DE PROTECTION DES PERSONNES

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 :

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 :

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 :

Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné :

- dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre,
- dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette evaluation consiste a :

a) Controler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 (action corrective de niveau 1) :

Cette action corrective consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 (action corrective de niveau 2) :

Cette action corrective consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

H - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque,
gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE / MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants.


Ref prélevement	Composant	Type de matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Unité
			8 Abel Boireau_R+2				
002EW468281 n °201	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Vol 63 (Entrée)			,16 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_RDC	8 Abel Boireau_RDC - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+1	8 Abel Boireau_R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	8 Abel Boireau_R+2	8 Abel Boireau_R+2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	8 Abel Boireau_Toiture	8 Abel Boireau_Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel_Boireau_Facades	8 Abel_Boireau_Facades - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_Façades	8 Abel Boireau_Façades - Plan de repérage - Actions menées
	8 Abel Boireau_Façades	8 Abel Boireau_Façades - MPCA Toutes catégories confondues

8 ABEL BOIREAU_RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY


8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW468281-2



Légende

	P201 : Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW468281-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2




Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL_BOIREAU_FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2



Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW468281-2

Vol 97
(Façade 2)



Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

8 ABEL BOIREAU_FAÇADES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW468281-2

Vol 97
(Façade 2)



Légende	
	P228 : Plaques fibre ciment
	P229 : Plaques fibre ciment
	P229 : Plaques fibre ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA	11/02/2025	DAUHER TANGUY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002EW468281-2 n°228 - 2 (P228)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)	Prélevement
002EW468281-2 n°229 - 2 (P229)	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)	Prélevement
002EW468281 n°116 - 1 (P116)	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	Prélevement
002EW468281 n°165 - 1 (P165)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	Prélevement
002EW468281 n°171 - 1 (P171)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	Prélevement
002EW468281 n°181 - 1 (P181)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)	Prélevement
002EW468281 n°186 - 1 (P186)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)	Prélevement
002EW468281 n°201 - 1 (P201)	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)	Prélevement
002EW468281 n°4 - 1 (P4)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	Prélevement
002EW468281 n°16 - 1 (P16)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement
002EW468281 n°23 - 1 (P23)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélevement
002EW468281 n°31 - 1 (P31)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	Prélevement
002EW468281 n°59 - 1 (P59)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	Prélevement
002EW468281 n°69 - 1 (P69)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	Prélevement
002EW468281-1 n°224 - 2 (P224)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement
002EW468281-1 n°224 - 4 (P224)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement
002EW468281-1 n°225 - 2 (P225)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)	Prélevement
S125 - 2 (S125)	8 Abel Boireau_RDC - Vol 34 (Salle détente)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW468281 n°97 - 1 (P97)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement
002EW468281 n°101 - 1 (P101)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement
002EW468281 n°105 - 1 (P105)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement
002EW468281 n°109 - 1 (P109)	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	Prélevement



002EW468281 n°4 - 1 (P4)



002EW468281 n°16 - 1 (P16)



002EW468281 n°23 - 1 (P23)



002EW468281 n°31 - 1 (P31)



002EW468281 n°59 - 1 (P59)



002EW468281 n°69 - 1 (P69)



002EW468281 n°97 - 1 (P97)



002EW468281 n°101 - 1 (P101)



002EW468281 n°105 - 1 (P105)



002EW468281 n°109 - 1 (P109)



002EW468281 n°116 - 1 (P116)



002EW468281 n°165 - 1 (P165)




002EW468281 n°171 - 1 (P171)



002EW468281 n°181 - 1 (P181)



002EW468281 n°186 - 1 (P186)



002EW468281 n°201 - 1 (P201)



002EW468281-1 n°224 - 2 (P224)



002EW468281-1 n°224 - 4 (P224)



002EW468281-1 n°225 - 2 (P225)



002EW468281-2 n°228 - 2 (P228)



002EW468281-2 n°229 - 2 (P229)



S125 - 2 (S125)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW468281-2

Materiau : Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris

Réf mesure : 002EW468281 n°201

Destination du local :

Date évaluation : 11/02/2025

Local ou zone homogène : Vol 63 (Entrée)

Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW468281-2 **Materiau :** Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris

Réf mesure : P228 **Destination du local :**

Date évaluation : 11/02/2025 **Local ou zone homogène :**

Batiment : Vol 97 (Façade 2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW468281-2 **Materiau :** Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris

Réf mesure : P229 **Destination du local :**

Date évaluation : 11/02/2025 **Local ou zone homogène :** Vol 97 (Façade 2)

Batiment :

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW468281 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	8 Abel Boireau_RDC - Vol 10 (Séjour 1)	
002EW468281 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Bleu / Jaune	8 Abel Boireau_RDC - Vol 15 (Dégagement 2)	
002EW468281 n°23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Marron	8 Abel Boireau_RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	
002EW468281 n°31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 27 (Dégagement 3)	
002EW468281 n°59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu	8 Abel Boireau_RDC - Vol 30 (Dégagement 4)	
002EW468281 n°69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 33 (Atelier)	
002EW468281 n°97	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	
002EW468281 n°101	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	
002EW468281 n°105	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	
002EW468281 n°109	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoise - Dur - Gris	8 Abel Boireau_Toiture - Vol 93 (Toiture)	
002EW468281 n°116	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Beige	8 Abel Boireau_R+1 - Vol 55 (Sanitaires 6)	
002EW468281 n°165	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 91 (Sanitaires 8)	
002EW468281 n°171	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 92 (Local ménage 4)	

002EW468281 n°181	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Gris / Blanc / Marron / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 82 (Chambre 28)
002EW468281 n°186	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 74 (Chambre 25)
002EW468281 n°201	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	8 Abel Boireau_R+2 - Vol 63 (Entrée)
002EW468281-1 n°224	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
002EW468281-1 n°225	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Matériau / Fibres - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Beige	8 Abel Boireau_RDC - Vol 96 (Chaufferie)
P228	Façades	Murs	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc Gris / Gris - Beige	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)
P229	Façades	Murs	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Rouge	8 Abel Boireau_Façades - Vol 97 (Façade 2)

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404813
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_004
Référence labo	42PM02404813
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 10 (Séjour 1)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	EVL	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse

RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404813
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404825
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_016
Référence labo	42PM02404825
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques+ colle
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 15 (Dégagement 2)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

			Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1		Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté	●
	2		Colle Souple Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404825
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404832
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_023
Référence labo	42PM02404832
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques+ colle
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 18 (Sanitaires 2)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404832
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404840
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_031
Référence labo	42PM02404840
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 27 (Dégagement 3)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404840
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404856
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_047
Référence labo	42PM02404856
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 28 (Foyer 1)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404856
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404868
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_059
Référence labo	42PM02404868
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 30 (Dégagement 4)**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Semi-dur Bleu

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches non-analysées :
Colle / Souple / Jaune
Ragréage / Effritable / Gris

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404868
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404878
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_069
Référence labo	42PM02404878
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 33 (Atelier)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	SLV	Acétone	1	2	MPV	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404878
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404906
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_097
Référence labo	42PM02404906
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	COY	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée :
Aluminium / Souple / Gris

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404906
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404910
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_101
Référence labo	42PM02404910
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée :
Aluminium / Souple / Gris

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404910
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404914
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_105
Référence labo	42PM02404914
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMG	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée :
Aluminium / Souple / Gris

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404914
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404918
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_109
Référence labo	42PM02404918
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Ardoises - Ardoises composites
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 93 (Toiture)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ardoise Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404918
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404925
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_116
Référence labo	42PM02404925
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 55 (Sanitaires 6)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	URS	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Dur Fibreux Beige	2	2	EVL					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404925
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404974
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_165
Référence labo	42PM02404974
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 91 (Sanitaires 8)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	URS	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Fibreux Effritable Gris	2	2	EVL					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404974
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404980
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_171
Référence labo	42PM02404980
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 92 (Local ménage 4)**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Gris, Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FLS	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Plâtre / Effritable Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée :
Carton / Souple Fibreux / Marron

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404980
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404990
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_181
Référence labo	42PM02404990
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 82 (Chambre 28)**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Beige, Plâtre Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Non

Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 2, 3, 4, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées(fibres minérales de rapport L/D > 3) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404990
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404995
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_186
Référence labo	42PM02404995
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 74 (Chambre 25)**
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Peinture Effritable Jaune, Enduit Effritable Blanc

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	16/12/2024	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées :
Carton / Souple Fibreux / Marron
Plâtre / Effritable / Blanc

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02404995
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02405010
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281_201
Référence labo	42PM02405010
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment
Date	10/12/2024
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 63 (Entrée)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	14/12/2024
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Blanc								
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	VCG	-	-	-	-	Chrysotile ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse

Résultat "Chrysotile" rendu sur l'ensemble des couches 1,2 car couches indissociables

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024306607**
Adresse	Commande : 002EW468281 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 16/12/2024

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02405010
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



CHANTIER

Référence	**C022025310705**
Adresse	Commande : 002EW468281-1 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02456373
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281-1_224
Référence labo	42PM02456373
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages
Date	04/02/2025
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	11/02/2025
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	FPB	Acétone	1	2	MPV	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025310705**
Adresse	Commande : 002EW468281-1 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02456373
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Suppléant Responsable Equipe
Lilian Desaphy



CHANTIER

Référence	**C022025310705**
Adresse	Commande : 002EW468281-1 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02456375
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281-1_225
Référence labo	42PM02456375
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage
Date	04/02/2025
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 96 (Chaufferie)**
Remarque concernant le prélèvement	RAS

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	11/02/2025	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CVR	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée :
Aluminium / Souple / Gris

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025310705**
Adresse	Commande : 002EW468281-1 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02456375
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Suppléant Responsable Equipe
Lilian Desaphy



Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025311477**
Adresse	Commande : 002EW468281-2 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02465226
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281-2_228
Référence labo	42PM02465226
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Façades - Murs - Plaques fibre ciment
Date	17/02/2025
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 97 (Façade 2)**
Remarque concernant le prélèvement	Beige

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	18/02/2025	Analyse réglementaire	Oui

Normes et techniques analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas

Texte réglementaire

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Méthodes internes

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Préparation des échantillons

Prise d'essai représentative de l'échantillon
- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Blanc Gris								
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	PCR	-	-	-	-	Chrysotile ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse

Résultat "Chrysotile" rendu sur l'ensemble des couches 1,2 car couches indissociables

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025311477**
Adresse	Commande : 002EW468281-2 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE


COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02465226
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Resp. équipe suppléante
Anaïs Feugère



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025311477**
Adresse	Commande : 002EW468281-2 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02465227
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

PRÉLÈVEMENT (Informations transmises par le préleveur)

Référence échantillon client	002EW468281-2_229
Référence labo	42PM02465227
Auteur du prélèvement	TANGUY DAUHER
Type de prélèvement	Façades - Murs - Plaques fibre ciment
Date	17/02/2025
Zone de prélèvement	**Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA - Vol 97 (Façade 2)**
Remarque concernant le prélèvement	Rouge

ANALYSE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date d'analyse	18/02/2025
Analyse réglementaire	Oui
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié) : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	PCR	-	-	-	-	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse
RAS

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées MOLP : toutes lames ayant fait l'objet d'une recherche d'amiante. Grilles META : toutes grilles ayant fait l'objet d'une vérification de leur conformité

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022025311477**
Adresse	Commande : 002EW468281-2 Affaire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Amiante travaux + DTA 8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE


COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/02/2025

RAPPORT D'ESSAI MATÉRIAU n° R42PM02465227
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D' AMIANTE

Resp. équipe suppléante
Anaïs Feugère



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6941

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6941 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DAUHER Tanguy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/09/2023 - Date d'expiration : 04/09/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/09/2023 - Date d'expiration : 04/09/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 25/08/2023 - Date d'expiration : 24/08/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 15/01/2024 - Date d'expiration : 14/01/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 23/07/2024 - Date d'expiration : 22/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 09/10/2023 - Date d'expiration : 08/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 13/05/2024 - Date d'expiration : 12/05/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, et les exigences d'information et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19