

Nota soudure : Toutes les soudures doivent être continues et étanches, sauf indication spécifique.

Nota soudure *Apothème standard*	
	


Contrôles non destructifs à réaliser sur 100 % des soudures		
Type	**Référence**	**Niveau d'acceptation**
Contrôle visuel	NF EN ISO 10042	Niveau B
Ressuage	NF EN ISO 23277 Méthodologie selon NF EN ISO 3452-1	Niveau 2X


Peinture :


Peinture marine bi-couche et bi-composante suivant le Ral **1023** : Jaune trafic



B-B (1 : 5)
3 MONTAGES IDENTIQUES







Rév.	Description	Date	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
A					
Dessiné par : hsaintil	Matière : Acier S235J2			Tol. générales : ISO-2768-mk	
Date : 16/03/2026	Protection : Peinture voir nota			Rugosité Ra : 3.2	

FLOTTE OCÉANOGRAPHIQUE FRANÇAISE PAR L'IFREMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
BP 330, 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Tel : 04 94 30 48 00

Diffusion pour consultation
NON POUR REALISATION

Ensemble : BERCEAU D'ARRIMAGE VICTOR 6000

Elément : **STRUCTURE LATERALE 1**


N° VICTOR.M.01.11.01

CODE FICHIER : vm011101.idw


Echelle **1 : 5** | Format **A1** | Page **1/3** | Revision **A**


Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER, titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation préalable. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est prosorit et n'engage aucunement l'IFREMER.


Peinture :
Peinture marine bi-couche et bi-composante suivant le Ral **1023** : Jaune trafic











Dessiné par : hsantil	Matière : Acier S235J2	Tol. générales : ISO-2768-mk
Date : 16/03/2026	Protection : Peinture voir nota	Rugosité Ra : 3.2

FLOTTE OCEANOGRAPHIQUE FRANÇAISE
PAR L'IFREMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
BP 330, 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Tél : 04 94 30 49 00


Ensemble : BERCEAU D'ARRIMAGE VICTOR 6000
Elément : **STRUCTURE LATERALE 1**
N° VICTOR.M.01.11.01
CODE FICHIER : vm011101.idw

Echelle 1 : 3 | Format A0 | Page 2/3 | Revision A


Diffusion pour consultation NON POUR REALISATION

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER. Toutes les tous les droits de reproduction, de modification, de communication ou de diffusion de ce document, même partielle, sont interdits sauf autorisation préalable écrite. Toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est proscrit et n'engage aucunement l'IFREMER.


2




VUE ISO (1 : 3)




3




VUE ISO (1 : 3)




4




VUE ISO (1 : 3)




5 x3



VUE ISO (1 : 1)




6 x13



VUE ISO (1 : 1)




7 x3




VUE ISO (1 : 2)


8 x3




VUE ISO (1 : 1)



9 x6



VUE ISO (1 : 1)



Dessiné par : hsaintil	Matière : Acier S235J2	Tol. générales : ISO-2768-mk
Date : 16/03/2026	Protection : Peinture voir nota	Rugosité Ra : 3.2

FLOTTE OCEANOGRAPHIQUE FRANÇAISE PAR L'IFREMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
BP 330, 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Tél : 04 94 30 49 00

Ensemble : BERCEAU D'ARRIMAGE VICTOR 6000

Elément : **STRUCTURE LATERALE 1**

N° VICTOR.M.01.11.01

CODE FICHIER : vm011101.idw

Echelle 1 : 3 | Format A0 | Page 3/3 | Revision A

Diffusion pour consultation
NON POUR REALISATION

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER, titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation préalable. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est proscrit et n'engage aucunement l'IFREMER.