




REEMPLACEMENT DU HAUBAN HSTW16 - ELEVATION  
Ech -1/500




INTERFERENCE AVEC LES AIGUILLES - ELEVATION DETAIL 3  
Ech -1/5



REEMPLACEMENT DE L'ANCRAGE SUR TABLIER - ELEVATION DETAIL 1  
Ech -1/20



REEMPLACEMENT DE L'ANCRAGE SUR PYLONE - ELEVATION DETAIL 2  
Ech -1/20



Nota :  
Les cotes indiquées sont en mm  
Les altimétries sont des niveaux NGF en mètres

SUIVI DES MODIFICATIONS

Indice	Objet de la modification	Date	Visa Emitteur	Visa Contrôleur
A	Création du document	04/11/2024	TBT	EW
B				
C				
D				
E				

Emitteur

Ingénierie et eXpertise des Ouvrages

Maître  
d'ouvrage

CCI  
SEINE ESTUAIRE



Pont de NORMANDIE (76)

Remplacement des haubans

Dossier de consultation des entreprises

TRAVAUX 4 HAUBANS - Remplacement hauban HSTW16

Hauban	Longueur (m)	Ø gaine (mm)		Torons 1860 Mpa neufs
		existante	neuve	
HSTW16	306	167	170	42T155