

RAPPORT D'INTERVENTION PREVENTIVE



La Détection Electronique Française
 Parc d'activité du Moulin de Massy - 9 rue du Saule Trapu
 91882 MASSY CEDEX
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 EVRY B712 056 266 - Siret 712 056 266 00117 - APE 2630 Z

N° De rapport: WO-00251282_CX_

Nom contrat: M2122563-A - UNIVERSITE MONTAIGNE BORDEAUX

Ref:

AGENCE

Nom Agence: DEF Aquitaine

Adresse: Tertioptôle - Bâtiment A4, 61 rue Jean Briaud, 33700, Mérignac

Téléphone: 05 57 92 39 10

Email: servicemaintenance.sudouest@def-online.com

SITE

Nom Site: UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Installation: UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Adresse: : Domaine Universitaire - 19 Esplanade des Antilles, 33607, PESSAC

Pour vos demandes de dépannage, contacter le

0800 00 12 14

SYNTHESE DE L'INTERVENTION

Date de l'intervention : du 03/09/2024 09:00 au 03/09/2024 16:30

Interlocuteur sur site:

Nom: Weilland

Prénom: Justin

Fonction: SDIAP

Téléphone: 0557121568

Fax:

Email: prevention@u-bordeaux-montaigne.fr

Etat du système à notre arrivée

Etat de l'installation à l'arrivée

Etat de l'installation à notre arrivée

Dérangements / Hors service

Liste des dérangements / hors service

Mdsf sud en défaut de position d attente

Détail de nos prestations

Détail de l'intervention

Nature de l'intervention

Visite de maintenance préventive 2024

****SDI****

Test des DAI et DM sur les bâtiments PEIGNE et ACCUEIL

Type de rapport

Journalier

Etat du système à notre départ

Système après intervention

Système en bon état de fonctionnement?

Non

CMSI - Désenfumage

Le désenfumage est partiellement fonctionnel. Au moins une des fonctions de désenfumage est défaillante, il n'est donc pas possible de garantir que les fumées seront évacuées dans de bonnes conditions au sein de la zone de sécurité concernée en cas d'incendie. Ceci pourrait avoir pour conséquence de mettre en péril la sécurité des occupants, de rendre plus difficile l'évacuation des personnes ainsi que l'intervention des secours, et amplifier la propagation de l'incendie.

Commentaire face avant SDI

Mdsf sud en défaut de position d attente



RAPPORT D'INTERVENTION PREVENTIVE



La Détection Electronique Française
 Parc d'activité du Moulin de Massy - 9 rue du Saule Trapu
 91882 MASSY CEDEX
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 EVRY B712 056 266 - Siret 712 056 266 00117 - APE 2630 Z

N° De rapport: WO-00251282_CX_

Nom contrat: M2122563-A - UNIVERSITE MONTAIGNE BORDEAUX

Ref:

Validation

Validation DEF :

Nom et prénom du technicien

VISA

CAZIN Xavier

WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC

Khedidja DRIS

WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC

Validation Interlocuteur:

Nom: Weilland

Prénom: Justin

Fonction: SDIAP

VISA:

WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC
 WO-00251282 mardi 3 septembre 2024 16:38 WC

