



RECU LE

18 MARS 2022

307

Maison de l'Apprentissage

Monsieur Thierry MAGNAN

66, rue Michel Ange

44600 Saint-Nazaire

DGA Cadre de Vie

Direction de l'Espace Public

Service Domaine Public

Dossier suivi par : F. Louis

T 02 40 00 49 00

louisf@mairie-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire, le

15 MARS 2022

Objet : Visite périodique réglementaire et de réception de travaux du 22 février 2022 – Maison de l'Apprentissage

PJ : 1 rapport du SDIS en date du 2 mars 2022

Monsieur,

Suite à la visite périodique réglementaire et de réception de travaux de la Maison de l'Apprentissage, située 66, rue Michel Ange à SAINT-NAZAIRE qui s'est déroulée le 22 février 2022, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à titre de notification :

- le rapport du groupe de visite formulant des prescriptions suite à cette visite.

Je vous demande de prendre, sans délais, les mesures permettant de lever l'ensemble des prescriptions figurant dans les rapports de visite.

Vous voudrez bien me retourner, dès que possible, l'état de réalisation de celles-ci.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,
Pour le Maire
La Conseillère Municipale Déléguée,

ATELIER TÉQUI ARCHITECTES
10 RUE DE PARADIS - 75010 PARIS
01 48 01 03 08 - contact@atelier-tequi.fr
sarl au capital de 15 000€ - naf 7111Z
rcs paris b 484 007 521 - ordre df S01476

Emmanuelle BIZEOL



Ville de Saint-Nazaire
CS 40416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
T 02 40 00 40 00
contact@mairie-saintnazaire.fr



Groupelement Prévention
Bureau Prévention Groupelement Ouest
120, Boulevard Jean de Neyman
44600 SAINT-NAZAIRE

Affaire suivie par : Lieutenant Guillaume BUCCO
Secrétariat : Anne-Claire PINOT
Tél. : 02-40-22-74-86

Nos références : N° 2022-001041

Dossier N° E-184-00465 (184.07)

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Décret N° 2021-872 du 30 juin 2021 codifié

**Commission communale de Saint-Nazaire pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP**

Séance du 9 mars 2022

**Visite périodique réglementaire et
Visite de réception de travaux (AT n° 044-184-19-1136)**

Commune – Adresse : SAINT-NAZAIRE - 66 Rue Michel Ange
Nom de l'établissement : Maison de l'apprentissage
Date de construction : 2006
Activité : Etablissement d'enseignement - Externat
Propriétaire : Chambre des Métiers et de l'Artisanat - CCI de Nantes et de St Nazaire
Exploitant : Association de Gestion de la Maison de l'Apprentissage
Date de la visite : 22 février 2022
Classement :

- Type : R-héberg, N

- Catégorie : 3^{ème}

Date d'arrêté d'autorisation d'ouverture du maire : 28 septembre 2006

REGLEMENTATIONS APPLICABLES

- ☐ Code de la construction et de l'habitation - Articles R.143-1 à R.143-47
- ☐ Règlement de sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980 modifié relatif aux établissements recevant du public et instructions techniques annexées
- ☐ Arrêté Ministériel du 21 juin 1982 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements du type N)
- ☐ Arrêté Ministériel du 4 juin 1982 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements du type R)

EFFECTIF DES PERSONNES RECUES

Références : Article R2 de l'arrêté du 4 juin 1982 modifié
Article N2 de l'arrêté du 21 juin 1982 modifié

Niveaux	Mode de calcul	Effectif
R+2	Selon déclaration	100 personnes
R+1		300 personnes
Rez-de-chaussée		150 personnes
TOTAL		550 personnes

DERNIERE VISITE EFFECTUEE

- ⇒ Visite périodique en date du 12 décembre 2018
- Rapport N° 2018-009366 en date du 14 janvier 2019
- ↳ Avis favorable de la commission de sécurité en date du 29 janvier 2019

ETUDE EFFECTUEE

- ⇒ **AT n° 044-184-19-1136**
- Nature des travaux : **Extension de la cafétéria**
- Rapport N° 2019-006794 en date du 22 août 2019
- ↳ Avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 septembre 2019

TRAVAUX REALISES SANS AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE (cf. attestation de l'exploitant)

- ⇒ Aucun

DOCUMENTS EXAMINES SUITE AUX TRAVAUX REALISES

- ⇒ 1 Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT) de l'organisme agréé DEKRA en date du 28/09/2020, rédigé par Mr Patrice KAP et Mr Olivier LECAPLAIN
 - Aucune observation
- ⇒ 1 attestation de contrôle technique - mission relative à la solidité de l'organisme agréé DEKRA en date du 28/09/2020, rédigée par Mr Olivier LECAPLAIN
 - Pas d'avis défavorable sur la stabilité à froid de la construction
- ⇒ Attestation du maître d'ouvrage signée en date du 22/02/2022

PERSONNES PRESENTES

Membres de la commission de sécurité

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Présidente de la commission | : Madame Emmanuelle BIZEUL |
| - Service Domaine Public | : Monsieur Florent LOUIS |
| - Préventionniste S.D.I.S. | : Lieutenant Guillaume BUCCO |
| - Police Nationale | : Brigadier-chef Fanny CADIET |

Autres personnes

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Représentant de l'établissement | : Monsieur Thierry MAGNAN (Chef d'établissement) |
| - Représentant de la CCI | : Monsieur Vincent LEMIRE |
| - Technicien de l'établissement | : Monsieur Joël LOONIS |

DESCRIPTION

La visite de ce jour consiste en la visite périodique réglementaire et la visite de réception de travaux de l'AT n° 044-184-19-1136.

AT n° 044-184-19-1136 : le projet a consisté à réaliser une extension de la cafétéria portant sa surface à 150 m². Cette cafétéria disposera de 4 sorties de 2 unités de passage et 1 sortie d'1 unité de passage.

Le bâtiment se présente sous forme de H.

❖ La partie Ouest, dont la façade se trouve rue Michel Ange, comprend 3 niveaux :

- Niveau R+2 desservi par 2 escaliers encoisonnés de 2 unités de passage chacun et 1 ascenseur
 - 1 terrasse accessible par 1 sortie de 2 unités de passage
 - 1 vide sur hall
 - 5 salles de cours (3 grandes et 2 petites)
 - 1 local groupe froid (non couvert)
 - 1 local entretien
 - 1 local électrique
 - 2 sanitaires
 - 1 dépôt
 - 1 local chaufferie-gaz
- Niveau R+1 desservi par 3 escaliers de 2 unités de passage chacun (dont 1 au Nord débouche à l'extérieur) et 1 ascenseur
 - 3 vides (hall, amphithéâtre, CRD)
 - 2 petites salles de cours
 - 4 grandes salles de cours
 - 2 sanitaires
 - 1 local informatique - électrique
 - des locaux techniques (entretien, électrique, informatique, téléphone)
 - 3 salles informatiques
 - 1 bureau agent de maintenance informatique
- Niveau Rez-de-chaussée
 - 1) Partie administration avec 1 sortie de 2 unités de passage (hall) et 1 sortie d'1 unité de passage (extérieur)
 - 7 bureaux
 - 1 bureau vie sociale
 - 1 secrétariat pédagogique avec un accueil
 - 1 salle de réunions
 - 3 locaux (entretien, archives, stockage papier)
 - 3 sanitaires

- 2) Partie enseignement avec 1 sortie de 6 unités de passage (hall)
 - 1 grand hall avec 1 escalier de 2 unités de passage menant au 1^{er} étage du bâtiment central
 - 1 bureau-accueil (emplacement du SSI)
 - 1 amphithéâtre de 66 places avec 1 régie et 2 locaux techniques
 - 1 local entretien
 - 1 armoire électrique et local sono
- 3) Partie « Centre de Ressources et de Documentation » (CRD) avec 1 sortie de 2 unités de passage (hall) et 1 sortie d'1 unité de passage
 - 2 accueils (Information et Promotion de l'Apprentissage, CRD)
 - 1 armoire électrique
 - 1 local de service CRD
 - 2 salles informatique IPA
 - des salles de travail
 - 1 espace documentation avec 1 sortie d'1 unité de passage

❖ La partie Est à simple rez-de-chaussée reçoit :

- Enseignement spécifique - maintenance automobile URMA

- 1 atelier de maintenance
- 1 salle d'électricité électronique
- 1 salle moteurs
- 2 locaux (technique, stockage)
- 1 bureau préparation - rangement professeurs
- 1 vestiaire - sanitaire professeurs
- 1 vestiaire apprentis URMA
- des sanitaires apprentis URMA
- 2 douches - sanitaires pour personnes à mobilité réduite
- 1 réserve mobilier et matériel
- 2 locaux entretien
- 2 vestiaires
- 2 locaux enseignement EPS
- 1 bureau vestiaire
- 1 local rangement

- Locaux annexes restauration - alimentation

- 1 bureau - préparation - rangement professeurs
- 2 vestiaires professeurs
- 1 vestiaire boulangerie
- 2 vestiaires apprentis URMA
- 2 sanitaires apprentis URMA

- Enseignement spécifiques restauration - alimentation URMA

⇒ *Cuisine*

- 1 laboratoire
- 3 locaux (mise sous vide, rangement des ustensiles, poubelles)
- 1 salle de lancement

⇒ *Pâtisserie - boulangerie*

- 1 laboratoire
- 1 réserve farine (en sac)
- 4 locaux (rangement des emballages, rangement des ustensiles, stockage des produits finis, poubelles)
- 1 salle de lancement

⇒ *Locaux communs restauration - alimentation*

- 1 bureau réception et décartonnage marchandises
- 3 locaux (chambres froides, économat et emballages, matériels et produits d'entretien)

- Un entresol, avec accès par l'extérieur, recevant

- 1 local TGBT
- 1 local alimentation électrique sécurité

❖ La partie centrale à R+1 reçoit :

Niveau R+1 desservi par 2 escaliers encloués de 2 unités de passage

- Enseignement général spécialisé commun

- 1 salle de cours de sciences
- 1 salle de TP de sciences
- 1 salle de collections sciences
- 1 salle artistique
- 1 dépôt salle artistique
- 1 salle de cours
- 2 salles de TP vente
- 1 vide sur patio
- 1 laboratoire de pharmacie
- 1 bureau
- 1 stockage de produits pharmaceutiques

Niveau rez-de-chaussée

- Locaux du personnel

- 3 salles de travail
- 1 local reprographie
- des sanitaires
- 1 salle de pause du personnel
- 1 bureau du personnel

- Divers locaux

- cafétéria
- 1 salle de soin
- des sanitaires infirmerie
- 1 patio - détente
- 1 restaurant pédagogique et son office (puissance appareils < 20 kW)

⇒ Les 3 parties bâtimentaires sont en communication par des espaces communs ou des portes.

⇒ Un garage à vélo est implanté près de la partie Est.



CONSTRUCTION (CO)

☐ **Conception et desserte des bâtiments**

- ⇒ Distribution par cloisonnement traditionnel
- ⇒ Desservi par voie - engins sur 2 façades (1 exigée)

☐ **Isolement par rapport aux tiers**

- ⇒ Isolé des tiers à plus de 8 mètres

☐ **Résistance au feu des structures**

- ⇒ Structure : béton armé
- ⇒ Planchers : béton armé
- ⇒ Charpente : terrasse béton ou métallique (partie Est)

☐ **Couvertures**

- ⇒ bacs acier + étanchéité multicouches ou béton armé

☐ **Façades**

- ⇒ Béton

☐ **Distribution intérieure et compartimentage**

⇒ Traditionnelle par cloisons placoplâtre coupe-feu de degré ½ heure

☐ **Locaux à risques particuliers**

⇒ Risques importants : local emballages, TGBT, transfo (800 kW), chaufferie (690 kW), local poubelles

⇒ Risques moyens : laboratoire cuisine, réserves, laboratoire pâtisserie, archives, local compresseur, local E.C.S. (69 kW)

☐ **Dégagements**

⇒ 6 escaliers de 2 unités de passage chacun

⇒ 9 sorties principales totalisant 22 unités de passage

☐ **Solution retenue pour l'évacuation des personnes en situation de handicap**

⇒ Evacuation vers les escaliers Nord et Sud (solution équivalente aux Espaces d'Attente Sécurisés)

DESENFUMAGE (DF)

☐ **Désenfumage des escaliers**

⇒ Naturel avec tirer-lâcher et exutoire en partie haute

☐ **Désenfumage des locaux accessibles au public**

⇒ Naturel : atrium et bâtiment à simple rez-de-chaussée

⇒ Mécanique : bâtiment à R+1 et R+2

CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR (CH)

☐ **Implantation des appareils de production de chaleur**

⇒ 2 chaudières au gaz naturel (690 kW)

☐ **Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud**

⇒ Radiateurs à eau chaude

☐ **Eau chaude sanitaire**

⇒ Ballon au gaz naturel

☐ **Traitement d'air et ventilation**

⇒ Ventilation de confort (CTA)

⇒ Ventilation mécanique contrôlée

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES (GZ)

☐ **Conduites, organe de coupure et de détente**

⇒ Vanne ¼ de tour au niveau de la chaufferie

ECLAIRAGE (EC)

☐ **Généralités**

⇒ Eclairage normal et de sécurité

☐ **Eclairage de sécurité**

⇒ Eclairage d'ambiance et d'évacuation non permanent (type SATI) par blocs autonomes

ASCENSEURS (AS)

☐ **Ascenseur**

⇒ 1 ascenseur : R+2 à rez-de-chaussée

MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE (MS)

☐ Moyens d'extinction

- ⇒ Hydrant n° 432 au rond-point d'Heinlex (débit = 120 m³/heure ; pression = 4 bars - attestation du 02/02/2022)
- ⇒ Hydrant n° 592 rue Michel Ange (débit = 60 m³/heure ; pression = 4,6 bars - attestation du 02/02/2022)
- ⇒ Extincteurs à eau pulvérisée et appropriés aux risques

☐ Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

- ⇒ Plan d'intervention affiché à l'entrée du bâtiment

☐ Service de sécurité incendie

- ⇒ Personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours et à l'évacuation du public
- ⇒ Formation du personnel (14 personnes) effectuée le 13 juillet 2021 par ACFI (manipulation des moyens de secours)
- ⇒ Pas de formation du personnel récente relative à l'exploitation du système de sécurité incendie
- ⇒ Exercice d'évacuation le 01/10/2021 (évacuation en 3 minutes)

☐ Système de sécurité incendie

- ⇒ Système de sécurité incendie de catégorie B associé à un équipement d'alarme de type 2a
- ⇒ Sans temporisation
- ⇒ SSI située dans le bureau-accueil
- ⇒ Asservissements :
 - Fermeture de portes de recoupement et des escaliers
 - Désenfumage mécanique pour les circulations
 - Déverrouillage des portes avec électro-aimant
 - Ouverture du portail coulissant parking extérieur

☐ Système d'alerte

- ⇒ Téléphone urbain n° 02.28.54.17.01 (non secouru électriquement)

ESSAIS TECHNIQUES REALISES

- | | |
|--------------------------------|---|
| ⇒ Issues de secours | : satisfaisant |
| ⇒ Installations de désenfumage | : naturel (escaliers) : satisfaisant
mécanique (circulations) : non satisfaisant |
| ⇒ Eclairage de sécurité | : satisfaisant |
| ⇒ Système de sécurité incendie | : non satisfaisant (Déclenchement de plusieurs DM - essais avec SSI sur source normale et sur source de sécurité) |

VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES (ARTICLE GE 6)

Registre de sécurité présenté		Oui <input checked="" type="checkbox"/>									
		Non <input type="checkbox"/>	Vérification réalisée		Rapport présenté		Existence d'observations		Observations levées		Remarques éventuelles
Installation		Non vérifiée	Par	le	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
Désenfumage naturel	DF 10 (TC)		CHRONOFEU	28/10/21	X			X			
Désenfumage mécanique	DF 10 (TC)		CHRONOFEU	28/10/21	X			X			
Thermiques (CH 58)	Chauffage (TC)		HERVE THERMIQUES	22/09/21		X		X			Livret chaufferie
	CTA (TC)		HERVE THERMIQUES	07/11/21	X			X			
	Climatisation (TC)		HERVE THERMIQUES	07/11/21	X			X			
	Réfrigération (TC)		DALKIA FROID	26/10/21	X			X			
Gaz	GZ 30 (TC)		QUALICONSLT	05/05/21	X		X		X		Attesté sur RVRE
Electricité	EL 19 (TC)		QUALICONSLT	08/11/21	X(2)		X(17)		X		Levées par BRUNET
Eclairage de sécurité	EC 14-15 (TC)	A	QUALICONSLT	08/11/21	X			X			
		S M	REGIE	31/01/22	X		X		X		Observations levées (contrôle semestriel en SATI)
Ascenseurs (AS 9)	Annuelle (TC)		ABH	07/01/22		X		X			Registre
	Quinquennale (OA)		QUALICONSLT	26/01/22	X		X(1)		X		Levée par ACO
Cuisines (GC 22)	Circuit d'extraction (TC)		HEB	28/10/21	X			X			
	Appareils de cuisson (TC)		CORBE CUISINES PROFESSIONNELLES	18/08/21	X		X(1)		X		Observation levée par CORBE
Extincteurs	MS 73 (TC)		CHRONOFEU	17/11/21	X			X			
SSI B (MS 73)	Annuelle (TC)		TIFALI	15/11/21	X		X(3)			X	2 observations levées, la dernière sera levée dans le cadre d'une future AT pour le remplacement du SSI (Prescription n° 15)
	Triennale (OA)		QUALICONSLT	12/07/21	X		X(9)			X	3 observations levées, les dernières seront levées dans le cadre d'une future AT pour le remplacement du SSI ZF 7 non fonctionnelle (Prescription n° 15)
Portes automatiques	CO 48 (TC)		ABH	15/12/21		X		X			Carnet d'entretien
REMARQUES :											

RAPPELS REGLEMENTAIRES

➤ Faire vérifier annuellement par un technicien compétent ou par une personne ou un organisme agréé, le bon fonctionnement des installations techniques suivantes (**Article GE 6**) :

- les installations de désenfumage,
- les installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air, réfrigération et eau chaude sanitaire,
- les installations de gaz combustible,
- les installations électriques,
- les installations d'éclairage de sécurité,
- les installations d'appareils de cuisson,
- l'ensemble des moyens de secours y compris l'équipement d'alarme.

➤ Faire vérifier tous les 3 ans par un organisme agréé le système de sécurité incendie de catégorie B (**Article MS 73 § 2**).

➤ S'assurer de l'autonomie d'une heure de l'ensemble des blocs autonomes d'éclairage de sécurité tous les six mois et mensuellement de l'allumage de ces mêmes blocs en cas de coupure de l'alimentation normale (**Article EC 14**).

➤ Faire vérifier, tous les cinq ans, par un organisme agréé, le bon fonctionnement des ascenseurs (**Articles GE 7 § 1 et AS 9**).

➤ Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel seront mentionnés chaque année, les avis des différents organismes chargés de ces contrôles (**Article R.143-44 du code de la construction et de l'habitation**).

Il est rappelé que les renseignements suivants doivent figurer dans le registre de sécurité :

- l'état du personnel chargé du service de sécurité incendie,
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu,
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

➤ Etablir des consignes d'incendie, entraîner le personnel à l'utilisation des moyens de premiers secours contre l'incendie et afficher bien en évidence, près du téléphone de l'établissement, le numéro d'appel téléphonique ainsi que l'adresse du centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche (**Article MS 47**).

NUMERO DE TELEPHONE : 18
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS : SAINT-NAZAIRE

➤ Afficher d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un avis relatif au contrôle de sécurité (**Article GE 5**).

ARTICLE R.143-39 du code de la construction et de l'habitation

Le Maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission de sécurité.

ANALYSE DE RISQUE

En cas de départ de feu dans l'établissement, le défaut de fonctionnement du désenfumage mécanique faciliterait la propagation des fumées dans les circulations.

De plus, l'alarme ne fonctionnant pas, l'évacuation rapide et en bon ordre serait forcément compromise.

Un tel sinistre engendrerait une évacuation tardive des occupants, en les contraignant à cheminer par des couloirs enfumés et serait de nature à mettre en péril leur vie.

PRESCRIPTIONS MAJEURES

DESENFUMAGE

1°/ Remettre en état de fonctionnement le système de désenfumage mécanique asservie au SSI **(Articles DF 1, DF 6 et Instruction Technique n° 246)**.

MOYENS DE SECOURS

2°/ Assurer la diffusion de l'alarme générale en cas d'activation d'un déclencheur manuel sur alimentation électrique normale et de sécurité **(Article MS 62 et Instruction Technique n° 248)**.

AUTRES PRESCRIPTIONS

LOCAUX A RISQUES

3°/ Régler le sélecteur de fermeture de porte de la cuisine **(Article CO 28 § 2)**.

4°/ Boucher les passages de gaines et câbles dans les murs du local technique n° 128 et assurer la fermeture complète de la porte d'accès à ce local (frottement au sol) **(Article CO 28 § 2)**.

5°/ Assurer la fermeture complète de la porte du local réserve matériel n° 027 **(Article CO 28 § 2)**.

6°/ Supprimer les dispositifs bloquant les portes des réserves des salles de cours (labo pharma) **(Article CO 28 § 2)**.

DEGAGEMENTS - ESCALIERS

7°/ Supprimer et interdire tout stockage dans les escaliers encloués (escalier côté restauration) **(Articles CO 53 et AM 3)**.

8°/ Equiper d'un bouton moleté les portes des issues de secours donnant sur l'extérieur **(Article CO 45 § 2)**.

9°/ Remettre en état la crémonne de la porte de recouvrement du couloir située au 1^{er} étage **(Article CO 45 § 2)**.

10°/ Assurer l'ouverture de la porte, située au bout du couloir de la zone administrative et donnant sur l'extérieur, par une simple poussée **(Article CO 45 § 2)**.

CHAUFFAGE-VENTILATION

11°/ Installer un Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) dans le local chaufferie **(Article 17 de l'arrêté du 23/06/1978)**.

MOYENS DE SECOURS

12°/ Mettre à jour (local SSI, coupure VMC et électriques) et afficher à chaque entrée du bâtiment de l'établissement un plan facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers **(Article MS 41)**.

13°/ Identifier l'emplacement du SSI par un affichage sur la porte **(Article MS 53)**.

14°/ Assurer, sous la responsabilité de l'exploitant, l'instruction du personnel en matière d'exploitation du SSI de manière à assurer une permanence d'au moins une personne qualifiée **(Articles MS 57 § 1 et MS 69)**.

15°/ Lever les observations mentionnées sur le rapport (TIFALI) en date du 15 novembre 2021 relatif à la vérification annuelle du SSI et sur le rapport de vérification triennale (QUALICONSULT) en date du 12 juillet 2021 et l'attester auprès de la commission de sécurité **(Articles MS 68 et MS 72)**.

16°/ En cas de coupure de l'alimentation électrique normale, assurer la continuité de l'alimentation électrique de la ligne téléphonique pour alerter les secours publics (**Article MS 70**).

SUIVI DES PRESCRIPTIONS

Un état de la réalisation des prescriptions sera transmis par l'exploitant à Monsieur le Maire en deux exemplaires dont un pour le secrétariat de la commission de sécurité.

Suite à cette visite, la commission communale de Saint-Nazaire émet à l'unanimité un AVIS FAVORABLE à la réception de travaux et un AVIS DEFAVORABLE à la poursuite d'exploitation de l'établissement.

L'avis défavorable est motivé par :

- le non-fonctionnement du désenfumage mécanique des circulations ;**
- le non-fonctionnement de l'alarme générale.**

**L'Officier de Sapeurs-Pompiers,
Rapporteur de la Commission**



Lieutenant Guillaume BUCCO

**La Présidente de la Commission de sécurité
de Saint-Nazaire**



Madame Emmanuelle BIZEUL

Extrait du code de la construction et de l'habitation
Articles R.143-3 et R.143-34 à 36

Les exploitants des établissements recevant du public sont tenus au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propre à assurer la sécurité des personnes, de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires.

NUMERO PRESCRIPTION	PRESCRIPTION	SUITE DONNEE	DATE D'EXECUTION