



Additif au
dossier n° : A-97.079

RAPPORT D'INTERVENTION établi en vue de déterminer la présence de faux-plafond contenant de l'AMIANTE

En application du Décret n° 97.855 du 12 septembre 1997 modifiant le Décret n° 96.97 du 7 février 1996, une visite de :

Etablissement : **UNIVERSITE Bordeaux I**
Domaine universitaire
33405 TALENCE
Bat. A20, A21, A22, A24, A27, A28, A29 et A30.

Effectuée le : 11/04/02 par J. M. LANCELLE

Accompagné de : Monsieur RIEUX – Ingénieur Hygiène et Sécurité
Monsieur LEROY – Agent Sécurité

Et après étude des documents inhérents à la construction, en possession de l'exploitant,

CONCLUSION : Il n'y a pas de faux-plafond susceptible de contenir de l'amiante dans ces bâtiments.

Clichy, le 7 juin 2002

J.M.LANCELLE



BUREAU EUROPEEN DE PREVENTION EN SECURITE INCENDIE

Extension de la recherche aux dalles de sol :

Bâtiment A27 CREMEN RdC + 1, Hall + Bureaux
Echantillon n° 5 Réf C02/91 du C.A.R.E.P.I.

Présence de fibre d'amiante Chrysotile dans les dalles et de fibre de cellulose dans la colle.

Bâtiment A24 préfabriqué 1^{er} Cycle RdC, Salle de Cours
Echantillon n° 6 Réf C02/92 du C.A.R.E.P.I.

Absence de fibres dans les dalles.

Commentaires :

Pour les produits contenant de l'amiante Chrysotile, il y aura lieu de se conformer aux dispositions de la section III, Art. 27 à 32 du Décret n° 96.98 du 07/02/96.