



COURANTS FAIBLES

- SSS Centrale SSI
- Détecteur automatique SSI
- Détecteur Linéaire SSI
- Détecteur ATEX SSI
- Déclencheur manuel SSI
- Diffuseur lumineux SSI
- Diffuseur sonore SSI
- Asservissement DAS PCF SSI
- Déverrouillage Issues de secours
- Désenfumage asservissement
- Clavier Intrusion
- Radar Volumétrique Intrusion
- Sirene Intrusion
- Contact de feuillure Intrusion
- Boîtier "BRIS DE GLACE" vert
- BP sortie (encastré / saillie)
- Lecteur de badge
- Baie informatique coffret VDI
- Prise RJ45 standard / Process
- Prise RJ45 Wifi
- Platine de rue Vidéophonie

INSA Toulouse - Réalisation du bâtiment B44

A	17/03/2025	Remise dossier DCE	PJ	DavidK
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.
Réf. :	AF23015	DCE - SSI-01 - R+1 - Implantation SSI -A1	1 : 100	
R+1 - Implantation SSI -A1			DCE SSI-01	
MAÎTRISE D'OUVRAGE		MAÎTRISE D'OEUVRE		BET FLUIDES
INSA	INSA TOULOUSE 135, avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. 05 61 55 95 13 @ : lacanau@insa-toulouse.fr	triptyque SARL d'architecture TRIPTYQUE 81, Rue du Fédéra 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 17 45 @ : architecture@triptyque.fr	LORIO 30, rue Valade 31000 TOULOUSE ATELIER D'ARCHITECTURE @ : m.calmettes@atelier-lorio.fr	CEERCE 8 rue Edgar Degas 31200 TOULOUSE @ : info@ceerce.fr