

Liste matériel SS PREF + maintenance 2020

Données administratives		Données du site / bâtiment										
Direction de rattachement	Nom du gestionnaire (point de contact)	Nom du site	Services occupants	Nombre d'occupants	Surface Utile Brute (SUB)	Descriptif de l'équipement : Type	Descriptif de l'équipement : Marque	Localisation (si hors sous-sol technique)	Année de mise en service	Type d'énergie (gaz / fioul / électricité / autres à préciser)	Quantité	Maintenance 2020
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Réseau hydraulique	Réseau primaire de chauffage	Tout le bâtiment	2008	Autres	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Chaudière	DE DIETRICH C-310	RDC – Local chaufferie	2008	Gaz	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport Ramonage chaudière le 10/11/20
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Circulateur sans accouplement	Pompe centrifuge SALMSON DCX50-50N	RDC – Chaufferie (pour accueil public)	2008	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Circulateur sans accouplement	Pompe centrifuge SALMSON DCX40-80N	RDC – Chaufferie (pour résidence MCP)	2008	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Circulateur sans accouplement	Pompe centrifuge SALMSON DCX40-45N	RDC – Chaufferie (pour recyclage chaudière)	2008	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Armoire électrotechnique	Armoire coffret électrique LEGRAND	RDC – Chaufferie	2008	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Split System	DAIKIN (climatisation local informatique)	RDC – Chaufferie		Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Split System	TECHNIBEL GR93C5TAB (climatisation secrétariat)	RDC – cour contre le mur	1995	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Climatiseur	VORTICE	RDC	NC	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Vase et réservoir d'expansion	FLEXCON	RDC	NC	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Disconnecteur	SOCLA	RDC	NC	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Filtre à tamis	SOCLA	RDC	NC	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Ballon ECS	PACIFIC	Cuisine	NC	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport
PREF	Mme TERRIER Patricia	Sous-Préfecture	bureaux+ hébergement	20	1 833	Split System	Climatisation cuisine + 1 bureau	RDC – cour contre le mur	1995	Electricité	1	Maintenance 2020 faite mais pas de rapport