


SUR DALLE :
ISO + ÉTANCH + GRAVILLONS

SOUS DALLE :
ISO



SUR DALLE :
ISO + ÉTANCH + GRAVILLONS

SOUS DALLE : ISO EN BASE *

Toiture terrasse isolation +
étanchéité déjà traitée

INCLU DANS L'OPERATION :
Reprise isolation + étanchéité

EN OPTION :
Reprise isolation + étanchéité

* pour les toitures en option, l'isolant sous
dalle est en base quand il n'y a pas d'acrotère

SUR DALLE :
ISOLATION + ÉTANCHEITE + GRAVILLONS
(ACROTÈRE HAUT : PAS D'ISOLANT SOUS DALLE)

SOUS DALLE : ISOLANT EN BASE *

SUR DALLE : ISOLANT + ÉTANCHEITE AUTO-PROTEGEE

SUR DALLE :
ISOLATION + ÉTANCHEITE + GRAVILLONS
(ACROTÈRE HAUT : PAS D'ISOLANT SOUS DALLE)

SOUS DALLE : ISOLANT
SUR DALLE :
ISOLANT+ÉTANCH+CARREAUX ASPHALTE

SOUS DALLE : ISOLANT
SUR DALLE : ÉTANCHEITE AUTO-PROTEGEE

SOUS DALLE : ISOLATION
SUR DALLE : ÉTANCH+CARREAUX ASPHALTE

SOUS DALLE : ISOLANT EN BASE
SUR DALLE : ISOLANT + ÉTANCHEITÉ + GRAVILLONS



GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HOPITAL EDOUARD HERRIOT

5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

RESTRUCTURATION DU
PAVILLON A &
DE SON ANNEXE

MS1 - 2022 - 5529
MS2 - 2022 - 5530

unhi **UNHI Architectes**
39 rue des Vignoles - 75020 Paris
01 53 17 91 00 - contact@unhi.fr

G **Agence GOUTAL - Architecte Patrimoine**
110 rue du Fbg Poissonnière - 75010 Paris
01 42 59 64 30 - sophie.gondran@mgoutal.fr

oxy **B.E.T : OXY INGENIERIE**
70 rue Saint Jean de Dieu - 69007 Lyon
06 30 92 40 73 - mehdi.zennaf@oxy-ingenierie.com

US & CO **Economiste : US & CO**
3 rue Peyron - 38200 Vienne
04 37 02 17 59 - secretariat@useco.fr

astrance **B.E.T : ARP ASTRANCE**
9 avenue Percier - 75008 Paris
01 58 44 99 20 - commercial@arp-astrance.com

Limites d'intervention sur les toitures

DCE

06/06/2025

Indice	Modifications	Date

1 : 250

PA-22-369

UN004

UNHI