


# Rapport d'avis technique

Accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées



<p><b>Bâtiment</b></p>	<p>Palais de Justice de Bastia Place Moro de Giafferi 20200 Bastia</p>	<p>N° de l'affaire : 2309SDNAT000017</p>
<p><b>Demandeur</b></p>	<p><b>SECRETARIAT GENERAL DU MIISTERE DE LA JUSTICE</b> <b>Imm. Le Praesidium</b> <b>350 Av. du Club Hippique</b> <b>13090 Aix-en-Provence</b></p>	<p>Référence : IDCAC23123</p> <p>Date de la visite : 09/11/2023</p>
<p>Fait à : Ajaccio  Le : 08/12/2023 <i>Annule et remplace le rapport du 30/11/2023</i></p>	<p>Auteur du rapport : Marie Guillemart Ingénieure généraliste de la construction</p>	

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## ► 1. Objet de notre mission

La mission confiée à SOCOTEC est un diagnostic relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans l'ERP.

Du fait de l'évolution naturelle de l'état de conservation de l'ouvrage, la validité des avis formulés dans le présent rapport ne vaut qu'à la date de la visite réalisée par SOCOTEC.

Ce rapport annule et remplace le rapport précédent daté du 30/11/2023.

## ► 2. Déroulement de l'intervention

### 2.1 Description succincte de l'ouvrage

Le Palais de Justice de Bastia est ERP situé dans un bâti ancien en R+3, ayant un SUB de 4274 m². Le bâtiment est divisé en quatre ailes situées autour d'une cour intérieure.

Des travaux de rénovation et ré-agencement des locaux de l'aile Nord-Ouest, ainsi que d'une partie des ailes Sud-Ouest et Nord-Est ont eu lieu récemment.

Certains locaux relèvent uniquement du Code du Travail et ne sont donc pas inclus dans ce diagnostic (voir détail des zones en Annexe).




Figure 1 - Implantation du bâtiment

### 2.2 Documents examinés

- Plans de mars 2022 transmis par Mme. Chiari
- Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées (Qualiconsult) du 29/11/2022, portant sur les travaux de rénovation de certains locaux
- Rapport de la commission d'accessibilité du 09/06/2015

### 2.3 Visite sur site

Nous nous sommes rendus sur site le 09/11/2023 en présence de Mme. Chiari, responsable de la Gestion du Patrimoine Immobilier et de M. Fusella, responsable de la sécurité du Palais de Justice.

## ► 4. Accessibilité aux personnes handicapées


Règles en vigueur considérées :

- Articles R 111-19-7 à R 111-19-11 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111- 19-7 à R 111-19- 11 du CCH relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes




Dans la suite du rapport, les avis sont formulés avec les abréviations suivantes :



C : Conforme  
NC : Non Conforme  
HM : Hors mission  
PM : Pour mémoire  
SO : Sans objet





Les observations ou commentaires éventuels associés à ces résultats figurent dans la colonne de droite.



Art. règlement	du	Objet de la vérification	Avis	Observations et commentaires
<b>A-08/12/14</b>		<b>ERP EXISTANTS OU CREEES DANS UN CADRE BATI EXISTANT</b>		
Art 1		<b>GENERALITES</b>		
		Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté :	PM	Notre rapport se base sur l'arrêté du 8 décembre 2014 qui fixe les dispositions spécifiques aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant.
		Fonctionnement de l'ERP	PM	Le fonctionnement normal de l'établissement nous est précisé. Le public se présente à l'accueil du rez-de-chaussée, depuis laquelle les personnes handicapées sont accompagnées à leur destination (lieu de rendez-vous) par un membre du personnel.  Cette disposition ne concerne par les salles d'audiences, qui sont ouvertes au public sans nécessité de rendez-vous.
Art 2		<b>CHEMINEMENTS EXTERIEURS</b>		
Art 2-I		Définition du cheminement accessible <i>Concerne uniquement le cheminement jusqu'à l'entrée du bâtiment et non les cheminements dans la cour intérieure.</i>	PM	Le cheminement accessible usuel est l'accès au bâtiment depuis l'entrée principale (en façade Nord-Est) en passant par l'escalier monumental depuis la grille.  Un autre cheminement accessible (rampe) est prévu pour l'accès à l'entrée du bâtiment depuis la place de stationnement PMR.
		<u>Cheminement usuel : escalier monumental</u> 		
Art 7.1-II§1		Largeur entre mains courantes $\geq 1\text{ m}$ :	C	
Art 7.1-II§3		Main courante de chaque côté de l'escalier, hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m, dépassant de la première et dernière marche...	C	
Art 7.1-II§2		Appel à la vigilance à 50 cm en haut	C	Eveil à la vigilance (type « clous ») en haut de chaque volée de marches.
		Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche	SO	Nous prenons bonne note que ce point fait l'objet d'une dérogation.
		Nez de marches	SO	Nous prenons bonne note que ce point fait l'objet d'une dérogation.




	<u>Cheminement depuis la place de stationnement PMR</u> 		
Art 2-II§2	Plan incliné avec pente $\leq 6\%$ Palier de repos Largeur de passage $\geq 1,20$ m	C	Les deux pentes de la rampe d'accès ont une pente inférieure ou égale à 6%
Art 3	<b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>		
Art 3.I	Usages	PM	Le bâtiment ne comporte pas de place de stationnement accessible au public.  Compte tenu de l'absence de cheminement accessible depuis la grille, une place PMR a été aménagée dans le parc de stationnement personnel (qui comporte trois places PMR au total), en façade Ouest.
Art 3.II§1 à 4	Situation : à proximité de l'entrée Repérage Nombre Dimensions 	C	
Art 3.II§5	Accès au parc de stationnement <i>Une caméra permet au personnel de repérer les voitures présentes devant l'accès au parc de stationnement</i> 	NC	<b>Un contrôle d'accès permettant à des personnes sourdes, malentendantes ou muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informés de la prise en compte de leur appel doit être prévu au niveau de l'entrée véhicule.</b>


Art 4-I Art 4-II§1	<b>ACCES A L'ETABLISSEMENT</b> Accès en continuité avec le cheminement extérieur accessible. 	NC	Un cheminement accessible (contraste visuel et tactile) doit permettre à une personne handicapée de se rendre à l'entrée du bâtiment depuis la place de stationnement PMR (depuis le haut de la rampe). Ce cheminement doit être différencié de l'éveil à la vigilance positionné en haut des escaliers extérieurs.
Art 4-II§1	Accès horizontal et sans ressaut	C	
Art 5	<b>ACCUEIL DU PUBLIC</b> <i>Banques d'accueil au RDC</i>		L'accueil du public se fait au rez-de-chaussée.
Art 5-II	Caractéristiques dimensionnelles 	C	
	Boucles d'induction magnétique	NC	Une boucle d'induction magnétique, signalée par un pictogramme, doit pouvoir permettre au public et au personnel de communiquer.
Art 6	<b>CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES</b> <i>Cet article concerne les circulations intérieures au bâti, les coursives à chaque niveau, la cour intérieure</i>		
Art 6	Accès autonome à tous les locaux	PM	Certains locaux du bâtiment sont réservés à l'usage du personnel et ne sont pas soumis à la réglementation relative à l'accessibilité du public : voir le zonage du bâtiment sur les plans en Annexe.
Art 2-II§2a	Pentes  Paliers de repos pour les pentes > 5%  <i>Des rampes de 4% et 6% se situent au rez-de-chaussée, de part et d'autre de la cour.</i>	C	



	 <p><i>Pente &lt; 1,5 % à l'entrée de la salle d'audience au RDC côté Est</i></p> 		
Art 2-II§2a	Ressaut <= 2 cm <i>Certains seuils de portes donnant à accès aux locaux depuis les coursives présentent un ressaut de plus de 2 cm.</i> 	NC	<p><b>Le cheminement horizontal ne doit pas comporter de ressaut de plus de 2 cm.</b></p> <p><b>La création d'une pente (avec par exemple l'ajout d'une pente métallique, comme cela est existant pour certains seuils) pourrait être envisagée.</b></p>
Art 2-II§2b	Largeur de passage >= 1,20 m (usuel)  Rétrécissement ponctuel >= 90 cm <i>Au RDC aile Sud-Est : une imprimante réduit la largeur de passage dans la circulation menant aux bureaux (dont certains reçoivent du public suivant les informations communiquées)</i> 	C  NC	<p><b>Le cheminement courant a une largeur de 1,20 m</b></p> <p><b>L'aménagement des locaux (mobilier, imprimante...) ne doit pas réduire la largeur de passage à moins de 1,20 m (rétrécissement ponctuel de 90 cm admis par la réglementation).</b></p>




Art 2-II§2c	Espace de manœuvre de portes	C	Il nous est précisé que lors de l'accueil du public, les portes des salles d'audiences demeurent ouvertes.
Art 7	<b>CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES</b> <i>Cet article concerne les escaliers extérieurs (menant de la cour aux coursives), les escaliers intérieurs au bâtiment ainsi que les deux ascenseurs accessibles au public.</i>		
Art.7	Repérage des ascenseurs et équipements	NC	<b>Compte tenu de la disposition du bâtiment (plusieurs ascenseurs et pentes, non visibles depuis l'accueil), les ascenseurs et rampes PMR doivent être repérés par une signalisation adaptée, mise en place dès l'accueil du bâtiment.</b>
Art 7.1	<u>Escaliers</u>	PM	L'ensemble des escaliers permettant la circulation du public doivent respecter ces exigences minimales, même ceux pouvant être évités grâce à la présence d'ascenseurs ou de rampe accessible.
Art 7.1-II§1	<p>Largeur entre mains courantes &gt;= 1m Hauteur de marche &lt;= 17 cm Giron &gt;= 28 cm</p> <p><u>Escalier principal extérieur :</u></p>  <p><u>Marches isolées permettant l'accès à la cour</u></p> 	<p>C</p> <p>NC</p>	<p>Pour information, en l'absence de travaux sur un escalier existant portant sur la hauteur des marches, la dimension du giron ou la largeur de l'escalier, il ne pourra pas être exigé le redimensionnement de ces derniers. Les autres points tels que l'éveil à la vigilance, les contrastes des nez de marche etc. doivent être réalisés.</p> <p><b>Des mains-courantes doivent être installées au niveau de cet escalier.</b></p>



	<p><u>Escaliers intérieurs</u></p> 	C	
Art 7.1-II§3	<p>Main-courante de chaque côté</p> <p><u>Escaliers intérieurs</u> <u>Marches isolées</u></p> <p><u>Escaliers extérieurs</u></p>	<p>NC</p> <p>C</p>	<p><b>Les escaliers doivent comporter une main-courante de chaque côté.</b></p> <p>Pour mémoire, ces main-courantes doivent être continues et préhensibles.</p>
Art 7.1-II§2	<p><u>Escaliers intérieurs :</u></p> <p>Appel à la vigilance à 50 cm en haut</p> <p>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</p> <p>Nez de marches</p> <p><u>Escaliers extérieurs</u> Appel à la vigilance à 50 cm en haut</p> <p>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</p> <p>Nez de marches</p> <p><u>Marches isolées extérieures</u> Appel à la vigilance à 50 cm en haut</p> <p>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</p> <p>Nez de marches</p>	<p>NC</p> <p>C</p> <p>NC</p> <p>C</p> <p>SO</p> <p>SO</p> <p>NC</p> <p>NC</p> <p>NC</p>	<p><b>Absence d'appel à la vigilance en haut de chaque volée de marches (revêtement de sol différencié, bande d'éveil à la vigilance par exemple...).</b></p> <p><b>Absence de nez de marche contrastées et non glissantes (au moins 3 cm en horizontal).</b></p> <p>Nous prenons bonne note que ce point fait l'objet d'une dérogation.</p> <p>Nous prenons bonne note que ce point fait l'objet d'une dérogation.</p>
Art. 7.2	<p><u>Ascenseurs</u> <i>Le bâtiment comporte deux ascenseurs accessibles au public : ascenseur Ouest et Est</i></p>		


Art 7.2-I§1	<p>Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes.</p> <p><i>Boutons intérieurs de l'ascenseur situé côté aile Nord du bâtiment :</i></p> 	NC	<p><b>Les boutons doivent être situés à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm afin de pouvoir être accessibles par une PMR (personnes en fauteuil roulant ou personne de petite taille par exemple).</b></p>
Art 8	<b>TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES</b>	SO	Le bâtiment ne comporte pas ce type d'équipement.
Art 9	<p><b>REVÊTEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFOND</b></p> <p>Aire d'absorption équivalent : <math>A = S \times \alpha W</math></p>	PM	Non évaluable dans le cadre de notre examen visuel
Art 10	<b>PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>		
Art 10-I	<p>Usages</p> <p>Entrée sécurisée du bâtiment : <i>Le portique de sécurité ne permettant pas le passage d'une PMR, une porte adaptée est prévue à proximité</i></p>	C	
Art 10-II	Largeur nominale des portes : 0,80 m de largeur nominale, correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m	C	
Art 11	<b>LOCAUX OUVERTS AUX PUBLICS, ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>		
Art 11-I	Usages	PM	<p>Comme précisé, les personnes à mobilité réduite se rendant dans les locaux (hors salles d'audiences) sont accompagnées par un membre du personnel depuis l'accueil de l'établissement au rez-de-chaussée.</p> <p>Ainsi, la hauteur des interphones à l'intérieur de certains services et bureaux n'a pas à être</p>

			accessibles (notamment par rapport à leur hauteur). De même, l'implantation d'espaces de manœuvres de portes à l'intérieur des services et bureaux n'est pas exigée.
	<p>Système de communication (salles d'audiences)</p> <p><i>Entre le box et la salle d'audience :</i> 2 salles d'audiences avec box (salle des assises au R+2 et salle d'audience côté Est) ont un système de communication (micro) entre le box et la salle</p> <p><i>Au niveau du pupitre :</i> Dans trois des salles d'audiences (toutes sauf la salle d'audience / cour d'appel Est du R+2), les pupitres sont équipés de micros</p> 	PM	<p>La mise en œuvre de boucle à induction dans les salles d'audience n'est pas rendue obligatoire par l'arrêté du 8 décembre 2014 (qui fixe des obligations de boucle à induction uniquement dans le cas de guichets d'informations ou de vente manuelle).</p> <p>Cependant, au regard de l'exploitation du bâtiment, nous vous conseillons d'équiper des salles d'audiences (par exemple celles du RDC) de boucles à induction magnétique.</p>
Art 12	<p><b>SANITAIRES</b> Cabinets aménagés</p> 	C	Des cabinets d'aisance accessibles sont présents à chaque niveau (au minimum 1 par niveau).
Art 13	<b>SORTIES</b>		
Art 13	Sorties repérables sans risque	C	Au même emplacement que l'entrée
Art 14	<b>ECLAIRAGE</b>		
	<p>Valeurs d'éclairement</p> <p>20 lux en cheminement extérieur</p> <p>200 lux aux postes d'accueil</p> <p>100 lux en circulations horizontales</p>	PM	

Art 16 Art 16-II§1	<b>ETS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>		
	<p>Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50. Cette disposition concerne les emplacements prévus à l'accueil du public</p> <p><u>Salles d'audiences :</u></p> <p>Salles d'audience RDC Est :</p>  <p>Salle d'audience RDC Ouest :</p>  <p>Salle d'audience R+2 (cour d'appel) :</p> 	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>	<p>Moins de 50 places réservées au public (→ 1 place PMR minimum nécessaire), plusieurs sièges individuels peuvent être enlevés.</p> <p>Il nous est précisé que des travaux sont prévus dans cette salle d'audience. Ceux-ci devront respecter les exigences réglementaires en matière d'accessibilité des personnes.</p> <p>En l'état actuel, les sièges installés devant les bancs fixes peuvent être ôtés.</p> <p>Moins de 50 places réservées au public (→ 1 place PMR minimum nécessaire), les emplacements PMR sont prévus devant les bancs</p>



Salle des assises au R+2 :




Salles des délibérés

L'établissement comporte trois salles des délibérés, pour trois salles d'audiences (la salle d'audience Ouest du RDC n'a pas de salle des délibérés attenante).



Salles d'attente :



C Plus de 50 places prévues pour le public, deux emplacements PMR doivent être présents (par exemple à l'arrière de la salle, entre les rangées de bancs).


C

C Les zones intérieures d'attente visitées (hall principal devant l'accueil, hall secrétariat parquet général au R+2, attente secrétariat du président au R+1...) sont aménagées avec du mobilier amovible.

Des espaces d'attente sont également aménagés au niveau des coursives extérieures (sièges).



## RDC




Zones accessibles au public



Zones non accessibles au public (précisées lors de notre visite)

## R+1




Zones accessibles au public





Zones non accessibles au public (précisées lors de notre visite)



## R+2



## R+3



Zones accessibles au public



Zones non accessibles au public (précisées lors de notre visite)